| | | |
|---|---|---|
| | **ACTA DE ENTORNO-APERTURA** | Código: |
| | | Versión: 01 |
| | | Fecha de Aprobación: |

**Elaboró:** **Contrato N°: 036 de 2025** **Fecha 20/06/2025**

**OBJETO: ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO EN EL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO EL JARDÍN TAMANA DEL MUNICIPIO DE CÁCERES, ANTIOQUIA, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 002 - 2025**

| ESQUEMA EN PLANTA DEL ACTA | | VERIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS | ESTADO | | | | OBSERVACIONES ADICIONALES DE CADA ESTRUCTURA INVENTARIADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Bueno | Regular | Malo | No aplica | |
| Ubicar la cuadra que se está levantando como acta de entorno y describir las condiciones y afectaciones estructurales que se consideren mas relevantes del estado actual , antes de la obra. | | **Andén** | | | | | |
| | 1 | Concreto | | | | | La vía no cuenta con una zona de andén peatonal |
| | 2 | Vitrificado | | | | | |
| | 3 | Adoquin | | | | | |
| | 4 | Otro. Cuál | | | | x | |
|    | | **Zona Verde** | | | | | |
| | 1 | Jardinera prefabricada | | | | | La vía no cuenta con una zona verde denominada jardinera |
| | 2 | Jardinera Vaciada | | | | | |
| | 3 | Sin jardinera | | | x | | |
| | 4 | Otro. Cuál | | | | | |
| | | **Cordones** | | | | | |
| | 1 | Prefabricados 2 caras | | | | | La vía no cuenta con cordones de nigún tipo |
| | 2 | Prefabricados 3 caras | | | | | |
| | 3 | Vaciados | | | | | |
| | 4 | No tiene | | | | x | |
| | 5 | Otro. Cuál | | | | | |
| | | **Vía** | | | | | |
| | 1 | Carpeta asfaltica | | | x | | |
| | 2 | Concreto | | | | | |
| | 3 | Adoquin | | | | | |
| | 4 | Otro. Cuál | | | | | |

| DETALLES GRÁFICOS DEL ACTA DE ENTORNO | ANOTACIONES ADICIONALES DEL ACTA DE ENTORNO |
|---|---|
| Tramo de vía que conduce del corregimiento de Jardín al corregimiento de Manizales, aproximadamente 200 metros.<br><br>Cuenta con un ancho de calzada de aproximadamente 5 metros que funciona en ambos sentidos, sin aceras, rampas o andenes peatonales, con poca iluminación nocturna.<br><br>la vía cuenta con una carpeta asfaltica en mal estado.<br><br>La fotografía fue referenciada a traves de una captura de cámara y una localización satelital. | |

**Firman:**

Representante del contratista
c.c 39.281.754

Representante de la interventoría
c.c 25.870.071