	FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA EQUIPOS DE SOLDADURA	CODIGO
		VERSIÓN: A
	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA
		PÁGINA: 1 DE 1

EMPRESA: Palma construye | PROYECTO/CONTRATO: Mejoramiento de planta agua. | SEMANA DEL 18 AL 24./25. | CONSECUTIVO:

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Hayerlis Montoya | CARGO: INSP. SST | CEDULA: 1.063.2869.52

NOMBRE DEL EQUIPO: Elite | MODELO: — | SERIE: —

UBICACIÓN DEL EQUIPO: Tanques de almacenamiento

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL

DATOS DE LA INSPECCIÓN	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO		CONVERCIONES: B: Bueno M: Malo
ITEM A INSPECCIONAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
FUENTE DE ELECTRICIDAD															
Botón de encendido y apagado en buenas condiciones de operación	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Regulador de corriente están en buenas condiciones de operación y funcionamiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Regulador de amperaje están en buenas condiciones de operación y funcionamiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Indicador de corriente con escalas claras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Indicador de amperaje con escalas claras	✓		✓		✓				✓		✓				
PINZA DE MASA Y PORTAELECTRODO															
Pinza portaelectrodos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
El porta electrodos tiene aislamiento completo para evitar contactos accidentales de este con bancos u objetos metálicos. (algunos solo traen aislamiento en el mango)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
El porta electrodos está bien sujeto al cable conductor	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Pinza de masa en buen estado	✓		✓								✓				
CABLES CONDUCTORES O DE ALIMENTACION (del porta electrodo, de fuente, de grapa a tierra)															
Cable del porta electrodo en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Cable de masa en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Cable de alimentación de energía en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Enchufe se encuentra en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Bornes de los cables en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
GRAPA DE PUESTA A TIERRA															
Debe estar en condiciones óptimas de operación															

RESPONSABLE DE LA INPECCION:	Nombre y Apellido:	Oscar Alvarez	Oscar Alvarez	Oscar Alvarez	Oscar Alvarez	Oscar Alvarez	Oscar Alvarez	Oscar Alvarez
	Cédula:							
	Firma:							
Vo.Bo SST:	Nombre y Apellido:	Hayerlis M.	Carlos Cuello					
	Firma:							
OBSERVACIONES ADICIONALES								

Scanned with CamScanner

Palma CONSTRUYE	FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA EQUIPOS DE SOLDADURA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO VERSIÓN: A FECHA PÁGINA: 1 DE 1	

EMPRESA: Palma construye | PROYECTO/CONTRATO: Mejoramiento de planta agua | SEMANA DEL 11 AL 18 | CONSECUTIVO:

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Hayelis Mendoza. | CARGO: Insp. SST. | CEDULA: 1.063.286.950.

NOMBRE DEL EQUIPO: | MODELO: | SERIE:

UBICACIÓN DEL EQUIPO:

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL

DATOS DE LA INSPECCIÓN	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO		CONVENCIONES: B: Bueno M: Malo
ÍTEM A INSPECCIONAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
FUENTE DE ELECTRICIDAD															
Botón de encendido y apagado en buenas condiciones de operación	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Regulador de corriente están en buenas condiciones de operación y funcionamiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Regulador de amperaje están en buenas condiciones de operación y funcionamiento.	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Indicador de corriente con escalas claras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Indicador de amperaje con escalas claras	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
PINZA DE MASA Y PORTAELECTRODO															
Pinza portaelectrodos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
El porta electrodos tiene aislamiento completo para evitar contactos accidentales de este con bancos u objetos metálicos. (algunos solo traen aislamiento en el mango)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
El porta electrodos está bien sujeto al cable conductor	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Pinza de masa en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
CABLES CONDUCTORES O DE ALIMENTACION (del porta electrodo, de fuente, de grapa a tierra)															
Cable del porta electrodo en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Cable de masa en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Cable de alimentación de energía en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Enchufe se encuentra en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Bornes de los cables en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
GRAPA DE PUESTA A TIERRA	Oscar Alvarez				Oscar		Oscar		Oscar		Oscar				
Debe estar en condiciones óptimas de operación															
RESPONSABLE DE LA INPECCION: Nombre y Apellido:	Oscar Alvarez														
Cédula:	1035077230														
Firma:	Oscar														
Vo.Bo SST: Nombre y Apellido:	Hayelis H		Hayelis H		Hayelis		Hayelis		Hayelis		Hayelis				
Firma:															
OBSERVACIONES ADICIONALES															

Scanned with CamScanner

Palma Construye	**FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA EQUIPOS DE SOLDADURA** **GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	CODIGO: FT-SST-72 VERSIÓN: 01 FECHA: 01/08/2025 PÁGINA: 1 DE 1

EMPRESA: Palma construye | PROYECTO/CONTRATO: Mejoramiento de planta de agua. | SEMANA DEL 27 AL 30/2025. | CONSECUTIVO:

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Yoider Diaz | CARGO: OFICIAL | CEDULA: 15679296

NOMBRE DEL EQUIPO: Elite | MODELO: | SERIE:

UBICACIÓN DEL EQUIPO:

LISTA DE CHEQUEO PREOPERACIONAL

DATOS DE LA INSPECCIÓN	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO		CONVENCIONES: B: Bueno M: Malo
ITEM A INSPECCIONAR	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	OBSERVACIONES
FUENTE DE ELECTRICIDAD															
Botón de encendido y apagado en buenas condiciones de operación					✓										
Regulador de corriente están en buenas condiciones de operación y funcionamiento.					✓										
Regulador de amperaje están en buenas condiciones de operación y funcionamiento.					✓										
Indicador de corriente con escalas claras					✓										
Indicador de amperaje con escalas claras					✓										
PINZA DE MASA Y PORTAELECTRODO															
Pinza portaelectrodos en buen estado					✓										
El porta electrodos tiene aislamiento completo para evitar contactos accidentales de este con bancos y objetos metálicos (algunos ya traen aislamiento en el mango)					✓										
El porta electrodos está bien sujeto al cable conductor					✓										
Pinza de masa en buen estado					✓										
CABLES CONDUCTORES O DE ALIMENTACION (del porta electrodo, de fuente, de grapa a tierra)															
Cable del porta electrodo en buen estado					✓										
Cable de masa en buen estado					✓										
Cable de alimentación de energía en buen estado					✓										
Enchufe se encuentra en buen estado					✓										
Bornes de los cables en buen estado					✓										
GRAPA DE PUESTA A TIERRA															
Debe estar en condiciones óptimas de operación															
RESPONSABLE DE LA INPECCION: Nombre y Apellido:					Yoider Diaz		Yoider Diaz		Yoider Diaz		Yoider Diaz				
Cédula:															
Firma:															
Vo.Bo SST: Nombre y Apellido:					Hayrolis M.		Hayrolis M.		Hayrolis M.		Hayrolis M.				
Firma:															
OBSERVACIONES ADICIONALES															

Scanned with CamScanner