
FORMATO
ACTA DE VECINDAD
CONTRATO COP-491-2024
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

Alcaldía Local de Barrios Unidos

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
DD	MM	AAAA				
10	06	2025	COP-491-2024	510-2024	9	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DEL PREDIO

CIV	1200 1662
localidad	Barrios Unidos
Barrio	Doce de octubre
Contrato	491-2024
Dirección	Carrera 52 # 71A - 17
Long. del frente (mts)	10
Estrato	3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Sardineles	[ ]	[/]	
2. Sumideros	[ ]	[/]	
3. Individuos arboreos	[ ]	[/]	
4. Plantas de jardín	[ ]	[/]	
5. Canecas	[ ]	[/]	
6. Casetas	[ ]	[/]	
7. Señalización vertical	[ ]	[/]	

USO ACTUAL

1. Bahia	[ ]	6. Baldío	[ ]
2. Andenes	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]
3. Paraderos	[ ]	8. Mixto	[ ]
4. Parque	[ ]	9.Otro?	[/]
5. vendedores informales	[ ]	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES EN ESPACIO PÚBLICO

Garaje	SI	[ ]	NO	[/]
Cuantos				
Uso del garfaje				
Comercio	SI	[ ]	NO	[/]
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL ESPACIO PÚBLICO ANTES DE INTERVENIR Se realiza levantamiento de acta de vecindad en predio cuya intervención está a 3 metros del area de intervención

Predio de 2 niveles donde en el primer nivel se observa 2 Ventanas en estructura y marco metalico con desgaste en el esmalte, 1 cuentas con 4 Paneles sin embargo solo 2 de ellos, cuentan con Vidrio liso pero estan fisurados, la siguiente ventana cuenta con 3 Paneles de vidrio en buenas condiciones, & observa que cada ventana cuenta con una Reglla interna de seguridad

En la parte central del predio se observa una puerta de acceso peatonal en estructura y marco metalico con desgaste en esmalte y presencia de oxidación, Cuenta con 6 Paneles de vidrio grabado donde uno de ellos se encuentra fisurado, en el dintel cuenta con 2 paneles de vidrio liso en buenas condiciones

FORMATO ACTA DE VECINDAD CONTRATO COP-491-2024 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".			Alcaldía Local de Barrios Unidos
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL ESPACIO PÚBLICO ANTES DE INTERVENIR (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Al costado derecho se observa una puerta de 2 secciones en estructura metalica con desgaste en el esmalte y presencia de oxidacion, Cada seccion cuenta con 3 paneles de vidrio grabado en buenas condiciones

Al costado Norte se observa una ventana en estructura metalica con desgaste en el esmalte, Cuenta con 24 paneles de vidrio donde los superiores son lisos y los inferiores grabados en buenas condiciones

la Fachada de primer nivel en la parte inferior se observa con recubrimiento de concreto y capa de unto con desgaste, descascaramiento, diferentes fisuras y presencia de material vegetal, Cuenta con 2 aperturas en el muro para ventilacion, en la parte superior la Fachada se observa en ladrillo a la vista con desgaste por exposicion

Al costado Sur se observa una caja la cual alberga el registro del gas en estructura metalica con desgaste y oxidacion

En Segundo nivel se observa 4 ventanas en estructura y marco metalico con desgaste por exposicion y presencia de oxidacion las dos ventanas del costado sur presentan 11 paneles de vidrio liso donde un panel de la ventana del costado izquierdo presenta fisuras, las ventanas del costado derecho presentan 2 paneles de vidrio liso en buenas condiciones

la fachada de segundo nivel se observa con recubrimiento en concreto, capa de unto el cual presenta desgaste por exposicion

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-491-2024		
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

Alcaldía Local de Barrios Unidos

* Remitirse al Decreto Núm[illegible] 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 10 días del mes de 06 de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Cristian Torres
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) JENNIFFER ACOSTA
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) [illegible]
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) YURANY PARRA M
Profesional Social - Contratista

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales, Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Bogotá D.C., julio 12 de 2025

BYR-SGI-124-167-2025

Señores:
CONSORCIO MM 2024
Atn. ING GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante Legal
Bogotá D.C

REF. CONTRATO DE OBRA 491-2024 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Asunto: REMISION ACTAS DE VECINDAD EN ORIGINAL DEL SEGMENTO VIAL CIV 12001109.

Respetado ingeniero, con el presente, se remiten las actas de vecindad en ORIGINAL levantadas en el CIV 12001109, junto con el inventario predial correspondiente (en 68 folios) de la siguiente forma:

Se realiza entrega del registro fotográfico y fílmico respectivamente mediante el enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1me3lvewWMzvZIJAayDxUJCuJ8oDPimdI

ACTA #	Nº DEL ANEXO	CIV	Tramo	Desde	Hasta	UPZ	Nombre de la UPZ	Barrio	Dirección	INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO/ ARRENDATARIO Y/O ENCARGADO DEL PREDIO	Total, folios
	SEGMENTO VÍAL					UBICACIÓN					
1	5	12001109	KR 64	AV 68	CL 67 D BIS	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	JOSE JOAQUIN VARGAS	Acta de espacio Público	Acta levantada por espacio Público	3
2	5	12001109	KR 64	AV 68	CL 67 D BIS	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	JOSE JOAQUIN VARGAS	Carrera 64 # 67D-54	Se levantó Acta de fachada	4
3	5	12001109	KR 64	AV 68	CL 67 D BIS	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	JOSE JOAQUIN VARGAS	Carrera 64 # 67D-55	Juan Guillermo Casallas Beltrán	3
4	5	12001109	KR 64	AV 68	CL 67 D BIS	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	JOSE JOAQUIN VARGAS	Carrera 64 # 67D- 58	Marta Claudia Cristancho	3
5	5	12001109	KR 64	AV 68	CL 67 D BIS	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	JOSE JOAQUIN VARGAS	Carrera 64 # 67D- 61	Ángel Poveda	3
6	5	12001109	KR 64	AV 68	CL 67 D BIS	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	JOSE JOAQUIN VARGAS	Carrera 64 # 67D- 62	Yolanda Espejo Sonia Norato	3
7	5	12001109	KR 64	AV 68	CL 67 D BIS	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	JOSE JOAQUIN VARGAS	Carrera 64 # 67D- 66	Jorge Alberto Rodríguez	4
8	5	12001109	KR 64	AV 68	CL 67 D BIS	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	JOSE JOAQUIN VARGAS	Carrera 64 # 67D- 67	Jorge Alfonso Martín	3
9	5	12001109	KR 64	AV 68	CL 67 D BIS	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	JOSE JOAQUIN VARGAS	Carrera 64 # 67D-71	Se levantó Acta de fachada	3

CONSORCIO BYR SG BU 001
Ingenieros contratistas

ACTA #	Nº DEL ANEXO	CIV	Tramo	Desde	Hasta	UPZ	Nombre de la UPZ	Barrio	Dirección	INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO/ ARRENDATARIO Y/O ENCARGADO DEL PREDIO	Total, folios
	SEGMENTO VÍAL					UBICACIÓN					
10	5	12001109	KR 64	AV 68	CL 67 D BIS	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	JOSE JOAQUIN VARGAS	Carrera 64 # 67D- 72	Martha Claudia Cristancho	3
11	5	12001109	KR 64	AV 68	CL 67 D BIS	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	JOSE JOAQUIN VARGAS	Carrera 64 # 67D- 73	Jesús Pinto	3
12	5	12001109	KR 64	AV 68	CL 67 D BIS	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	JOSE JOAQUIN VARGAS	Carrera 64 # 67D- 78	Carlos Henao	3
13	5	12001109	KR 64	AV 68	CL 67 D BIS	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	JOSE JOAQUIN VARGAS	Carrera 64 # 67D- 81	Blanca Cecilia Soloza	3
14	5	12001109	KR 64	AV 68	CL 67 D BIS	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	JOSE JOAQUIN VARGAS	Carrera 64 # 67D- 82/84	Mauricio Guzmán	3
15	5	12001109	KR 64	AV 68	CL 67 D BIS	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	JOSE JOAQUIN VARGAS	Carrera 64 # 67D- 86	Merchán	3
16	5	12001109	KR 64	AV 68	CL 67 D BIS	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	JOSE JOAQUIN VARGAS	Carrera 64 # 67D- 87	Fanny Diaz Higuera	3
17	5	12001109	KR 64	AV 68	CL 67 D BIS	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	JOSE JOAQUIN VARGAS	Carrera 64 # 67D- 91	Rubén Garay	3
18	5	12001109	KR 64	AV 68	CL 67 D BIS	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	JOSE JOAQUIN VARGAS	Carrera 64 # 67D- 92	Se levantó Acta de fachada	3
19	5	12001109	KR 64	AV 68	CL 67 D BIS	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	JOSE JOAQUIN VARGAS	Carrera 64 # 67D- 94	Se levantó Acta de fachada	3
20	5	12001109	KR 64	AV 68	CL 67 D BIS	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	JOSE JOAQUIN VARGAS	Carrera 64 # 67D- 97	Se levantó Acta de fachada	3
21	5	12001109	KR 64	AV 68	CL 67 D BIS	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	JOSE JOAQUIN VARGAS	Carrera 64 # 67D- 98	Nancy Atara	3
22	5	12001109	KR 64	AV 68	CL 67 D BIS	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	JOSE JOAQUIN VARGAS	Predio sin Nomenclatura	Se levantó Acta de fachada	3

Lo anterior para su revisión, aprobación y fines pertinentes

Cordialmente

GEOVANNY A. PAEZ HERNANDEZ
Director de Obra
CONSORCIO BYR-SG-BU001
C.C **ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**. ING FRANCISCO GRANADOS PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
Anexo: FOLIOS DE ACTAS DE VECINDAD EN ORIGINAL (68) SESENTA Y OCHO CIV 5

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
CONTRATO COP-491-2024
"CONTRATAR FOR EL SISTEMA DE PREC OS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA			CONTRATO OBRA COP-491-2024	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	APERTURA	CIERRE
26	Marzo	2025		510 -2024	1	☑	☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

A

Nombre del Propietario AV 120 1109
CC propietario Localidad Barrios Unidos
Teléfono Barrio José Joaquin Vargas
Correo electrónico Contrato 491-2024
Dirección Carrera 64 entre AV 68 y cl 67D Bis
Long. del frente (mts) No de pisos
Estrato 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☑	
2. Alcantarillado	☐	☑	
3. Energía	☐	☑	
4. Teléfonos	☐	☑	
5. Gas	☐	☑	
6. TICS	☐	☑	
6. Licencia de construcción	☐	☑	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual: Vía	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	☐	NO	☑
Cuantos				
Uso del garfaje				
Comercio	SI	☐	NO	☑
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR Se realiza levantamiento de acta de espacio público iniciando por la carrera 64 # 67D 98 donde se observa dos postes en concreto de conducción de cableado electrico, tiene 2 tapas en concreto Ca marco metalico, así mismo elemento de estacionamiento de bicicletas y 3 bolardos metalicos Ca recubrimiento de esmalte que presenta desgaste y descascaramiento, tiene 2 canecas metalicas de redeccion de basuras y una señal vertical Vertical de Pare en el costado derecho del anden se encuentra una zona verde, el anden de este costado esta en concreto que presenta diferentes fisuras, desprendimiento de material y Presencia de material vegetal en el predio de la carrera 64 # 67D 94 se observa una zona verde con un arbol en la parte central, este predio tiene acceso vehicular, tiene una caja de registro de agua en estructura metalica. En el predio de la carrera 64 # 67D 92 se observa tapa metalica de registro del agua, una tapa en concreto con marco metalico, un acceso vehicular y presencia de zona verde con vegetación, en el predio de la carrera 64 # 67D 86 se observa una tapa metalica de registro del agua 2 accesos vehiculares y zona verde con arbol de pequeña altura, en el predio de la carrera 64 # 67D 82 se observa tapa de registro del agua, una rampa de acceso vehicular y una zona verde con un arbol, así mismo una tapa en concreto con marco metalico frente al predio de la carrera 64 # 67D 78 se observa una tapa metalica de registro del agua, un acceso vehicular un poste en concreto de conducción de cableado

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-491-2024		
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

Alcaldía Local de Barrios Unidos

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL ESPACIO PÚBLICO ANTES DE INTERVENIR (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

electrica y presencia de zona verde, frente al predio de la carrera 64 # 67D-72 se observa acceso vehicular, poste en concreto, zona verde, tapa circular en concreto con borde metalico y tapa metalica de registro del agua, frente al predio de la carrera 64 # 67D 66 zona verde y caja de registro del agua, y un acceso vehicular en la carrera 64 # 67D 62 una tapa de registro del agua un anden con tapa de madera, 2 zonas verdes donde la del costado izquierdo tiene un arbusto en el predio de la carrera 64 # 67D - 58 se observan dos postes de concreto, una tapa de registro del agua, plastica, una zona verde con arbusto, un acceso a parqueadero y una señal de transito vertical de prohibido parquear en esta cuadra, frente al predio de la carrera 64 # 67D-54 se observa zona verde, tapa de registro del agua metálica, y dos tapas en concreto recubiertas con bordes metalicos, este predio tiene un acceso vehicular.

la via vehicular de esta carrera, está recubierta en asfalto que presenta diferentes baches, fisuras, piel de cocodrilo, en la parte central del CIV se observa una tapa de alcantarilla en concreto con borde metálico, una tapa en concreto de sumidero, en la esquina que conecta avenida calle 68 se encuentra, a los dos costados una tapa de sumidero con desgaste en el material

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-491-2024		
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 26 días del mes de MARZO de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Cristian Torres
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre)
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales, Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
CONTRATO COP-491-2024
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
26 (DD)	03 (MM)	2025 (AA)	COP-491-2024	SIO-2024	2	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DEL PREDIO

CIV: 12001109
localidad: Barrios Unidos
Barrio: José Joaquín Vargas
Contrato: 491-2024
Dirección: Carrera 64 # 67D-54
Long. del frente (mts): 7 metros Estrato: 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Sardineles	[ ]	[X]	
2. Sumideros	[ ]	[X]	
3. Individuos arboreos	[ ]	[X]	
4. Plantas de jardín	[ ]	[X]	
5. Canecas	[ ]	[X]	
6. Casetas	[ ]	[X]	
7. Señalización vertical	[ ]	[X]	

USO ACTUAL

1. Bahia	[ ]	6. Baldío	[ ]
2. Andenes	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]
3. Paraderos	[ ]	8. Mixto	[ ]
4. Parque	[ ]	9.Otro?	[ ]
5. vendedores informales	[ ]	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES EN ESPACIO PÚBLICO

Garaje SI [X] NO [ ]
Cuantos: 1
Uso del garfaje:
Comercio SI [ ] NO [ ]
Ancho de garajes:

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL ESPACIO PÚBLICO ANTES DE INTERVENIR Se realiza levantamiento de acta de vecindad en predio cuya intervención este a 3.5 metros de distancia.

Predio de tres niveles en el primer nivel se observa un pórtico metalico de dos secciones, presenta deterioro en la capa esmaltica y oxidacion en la parte inferior, la sección del costado sur es corrediza, en el costado izquierdo de esta sección tiene un buzón metalico con caja de correo el cual presento deterioro por factores climaticos.

En la parte superior del portico se observa una cenefa metalica de cerco a costado con bajante zigzagueada en el centro del portico, presentan deterioro en la pintura y oxidacion en toda su superficie.

El piso del antejardín es de baldosa ceramica, presenta piezas fisuradas, y deterioro por uso.

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-491-2024		
"CONTRATAR FOR EL SISTEMA DE PREC OS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Las puertas de los costados del antejardín, tienen la bisagra a la vista a media altura y seja metalica en la parte superior, presenta deterioro por exposición y la seja metalica presenta oxidación en la parte inferior

En la parte superior de antejardín se observa una cubierta metálica con capa de esmalte la cual presenta deterioro en la pintura, sobre esta un techado plástico el cual presenta deterioro por factores climáticos.

En el muro lateral sur del antejardín se observa anclado una caja con tapa metálica para registro de energía, presenta deterioro en la pintura y oxidación en las bisagras. tiene un tubo metálico que ingresa al predio por la parte inferior.

En el primer nivel de la vivienda se observa una fachada con un portón metálico en el costado sur, tiene tres secciones de corrediza con bisagra, presenta deterioro en la capa de esmalte, perdida de pintura en la bisagra inferior izquierda y oxidación en la parte inferior, cada seccion cuenta con panel de vidrio grabado en buenas condiciones.

En el costado norte se observa una ventana metálica con reja externa de protección presenta deterioro en la pintura de esmalte, la ventana cuenta con cinco paneles de vidrio liso, el vidrio de la parte central tiene fisuras en la parte inferior de cada esquina.

El volado del primer a segundo nivel tiene concreto con capa de vinilo, el cual presenta deterioro en la pintura, tiene sujeto, una roseta con bombillo.

La placa del primer a segundo nivel tiene concreto con desgaste en la pintura.

En la fachada del segundo nivel se observan dos ventanas con estructura metalica, cuentan con seja interna de protección, presentan deterioro en la pintura por factores climáticos, cada ventana cuenta con cinco paneles de vidrio liso en buenas condiciones.

El alfeizer de las dos ventanas tienen un muro sobresaliente en concreto cuenta con capa de vinilo el cual presenta deterioro en la pintura, desprendimiento de material y multiples fisuras en su superficie.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-491-2024		
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PREC OS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

El muro del primer y segundo nivel tienen ladrillo a la vista, presentan deterioro por factores climáticos.

La placa del segundo a tercer nivel está en concreto, tiene una capa de vinilo el cual presenta, múltiples fisuras longitudinales a lo largo de la superficie, tiene pérdida de material en la parte central, brotes de pintura y humedad.

En el tercer nivel se observa dos rejas de media altura con capa de esmalte el cual presenta deterioro en la pintura, cada reja cuenta con tres paneles de acrílico grabado con marcos en sus costados.

En las laterales de las rejas se observan tres columnas de ladrillo a la vista a media altura, presentan deterioro por factores climáticos, en la columna del costado sur tiene anclado con tornillos un tapete de madera para sujetar cableado eléctrico.

En la parte superior de la reja metálica se observa un ventanal de costado a costado de estructura y marco metálico, tiene capa de esmalte el cual presenta deterioro y oxidación en la parte inferior tiene ocho paneles de vidrio liso en buenas condiciones.

En la parte superior del ventanal se observa una canaleta metálica para recolección de aguas lluvias la cual desciende, a través de tubería metálica de cuatro pulgadas, por el costado sur de manera interna.

Este registro se realiza en formato de espacio público teniendo en cuenta que el propietario, ni un representante se hace presentes en el momento del levantamiento del acta.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD			
CONTRATO COP-491-2024			
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	Alcaldía Local de Barrios Unidos
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 26 días del mes de Marzo de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Cristian Torres
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) HEIDI VICTOR ACOSTA
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Geovany D. Prada H
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) YURANI PARRA M
Profesional Social - Contratista

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales, Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
CONTRATO COP-491-2024
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA	CONTRATO OBRA COP-491-2024	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	APERTURA / CIERRE
07 ABRIL 2025		510-2024	3	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Jean Guillermo Casallas Beltral
CC propietario	1037657558
Teléfono	300 688 5345
Correo electrónico	guillecas97@gmail.com
Dirección	Cra 64 # 67D-55
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	7m
Estrato	4

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. TICS	X		
6. Licencia de construcción	X		#

USO ACTUAL			
1. Residencial		6. Baldío	
2. Comercial		7. Bien de interés cultural*	
3. Industrial		8. Mixto	
4. Institucional		9.Otro?	
5. Recreacional		Cual:	

ACCESOS VEHICULARES		
Garaje	SI	NO
Cuantos		
Uso del garaje		
Comercio	SI	NO
Ancho de garajes		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR Se realiza acta de vecindad en predio aya intervención este a 3.4 m

Predio de 3 niveles donde en el primer nivel se observa un antejardin el cual cuenta con 3 muros en concreto con recubrimiento de unilla, estos muros presentan fisuras, descascaramientos humedad y presencia de material vegetal en el muro del costado derecho se observa una tapa con marco metalico el cual presenta desgaste en su esmalte en la parte central tiene 2 parales de vidrio en buenas condiciones en el muro del costado izquierdo se observa una reja en estructura y marco metalico que presenta desgaste en su capa superficial y oxidacion, lateralmente se observa 2 tubos anclados al muro con desgaste en su unilla

Se observa 2 rejas laterales una en el frente y un portan metalico el cual presenta descascaramiento en el esmalte, desgaste por exposicion y presencia de oxidacion, asi mismo cuenta con un buzon que presenta desgaste por exposicion.

FORMATO ACTA DE VECINDAD CONTRATO COP-491-2024 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".			
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

En la parte superior de el antejardin se observa una estructura metalica que sostiene una cubierta plastica en buenas condiciones, en el piso del antejardin se observa una ceramica de baldosa con desgaste por exposición y presencia de diferentes fisuras

En el primer nivel del predio se observa al costado izquierdo un porton en estructura y marco metálico con desgaste en la capa superficial de esmalte, Cuenta con 3 secciones donde cada sección tiene un panel de vidrio grabado en buenas condiciones.

En la parte central se observa una puerta en estructura y marco metalico con recubrimiento de esmalte que presenta desgaste en el centro se observa un panel el cual se encuentra seccionado sin embargo no presenta fisuras, al costado izquierdo se observa una ventana en estructura marco y reja interna de seguridad en estructura metálica la cual presenta desgaste por exposicion, Cuenta con 3 paneles de vidrio liso en buenas condiciones, se observa en la fachada lamina en concreto que presenta desgaste por exposición.

las placas del predio se observan en concreto con capa de unlo donde en el segundo nivel presenta diferentes fisuras.

En el segundo nivel se observa 2 ventanas en estructura y marco metalico que presenta desgaste y oxidación cada una de las ventanas cuenta con 6 paneles de vidrio liso donde uno de ellos se encuentra fisurado.

Se observa un balcon el cual en la parte externa se observa una baranda en estructura metalica que presenta desgaste y descascaramiento, en el balcon se observa una puerta en estructura metalica donde en el dintel presenten 2 paneles de vidrio en buenas condiciones, lateralmente se observa 2 tubos de 4 pulgadas en pvc los cuales conducen el agua lluia hasta el tejado del antejardin.


En el tercer nivel se observa una baranda en estructura metálica que presenta desgaste por exposición en su capa superficial

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-491-2024		
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 7 días del mes de Abril de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Cristian Torres
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) JENNIFFER ACOSTA
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) GERARDO D. PACHA
Director Técnico - Contratista

(Firma) Juan Guillermo CB
(Nombre) Juan Guillermo Castellas B.
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales, Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
CONTRATO COP-491-2024
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA			CONTRATO OBRA COP-491-2024	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	APERTURA / CIERRE
26	Marzo	2025		SIO -2024	4	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Martha Claudia Cristancho
CC propietario	52075647
Teléfono	3115741962
Correo electrónico	Marthacris41@gmail.com
Dirección	Carrera 64 # 67D 58
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	7m.
Estrato	3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[X]	[ ]	
5. Gas	[X]	[ ]	
6. TICS	[X]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL

1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI [X]	NO [ ]	
Cuantos	1		
Uso del garaje			
Comercio	SI [ ]	NO [ ]	
Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR Se realiza levantamiento de acta de vecindad en predio cuya intervención está a 3,60 metros

Predio de dos niveles en el primer nivel se observa un muro vallado el cual está recubierta en concreto con capa de vinilo el cual presenta desgaste por exposición.

En el costado izquierdo inferior del muro se observa una salida de tubería de agua lluvia en PVC, así mismo una caja de registro del gas la cual está en estructura metalica recubierta con esmalte en buenas condiciones exteriormente tiene una reja metalica anclada al muro la cual está en estructura metalica recubierta pr esmalte que presenta oxidacion en la parte inferior, esta reja cuenta con su candado en buenas condiciones.

Se observa una ventana una puerta y un porton en estructura metalica, recubiertos pr un esmalte que presenta desgaste por exposicion, del mismo modo en algunos puntos presenta descascaramiento en el ~~punto~~ esmalte y rayones en la parte inferior del porton comedor.

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-491-2024		
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL ESPACIO PÚBLICO ANTES DE INTERVENIR (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Al costado derecho se observa un muro lateral recubierto en concreto con capa de vinilo donde presenta una fisura transversal, así mismo se observa en los dos laterales del predio una reja metálica, recubierta en esmalte que presenta desgaste por exposición.
En la parte superior del antejardín se observa una estructura metalica la cual sostiene un tejado plastico que conduce el agua lluvia hacia la canaleta metalica que deposita su agua por medio de la tubería del costado izquierdo. El piso del antejardín se encuentra en cerámica de baldosa que presenta desgaste por exposición.


En la fachada del primer piso se observa una ventana al costado izquierdo la cual está en marco de aluminio esta tiene 3 paneles de vidrio liso en buenas condiciones, en la parte central se encuentra una puerta en marco metalico recubierta en esmalte en buenas condiciones esta tiene 3 paneles de vidrio liso con polarizado en buenas condiciones, en la parte inferior de la puerta se observa un escalon de acceso donde su contrahuella está en ceramica de baldosa que presenta desgaste y una fisura en el costado izquierdo, en el costado derecho se observa un portón metalico paneles de vidrio en buenas condiciones. La fachada frente de primer nivel cenco de segundo nivel está recubierta en concreto con capa de vinilo. Al costado derecho se observan dos elementos anclados al muro y al costado derecho en la reja metalica una caja de registro de la luz en estructura metalica con desgaste con su esmalte. En la placa de primer nivel 4 cajas ancladas donde 2 de ellas tienen cámara de seguridad y dos de ellas para conducción de cableado electrica. en la parte central se observa una lampara en buenas condiciones.

En el segundo nivel en el costado izquierdo se observa una ventana en aluminio la cual tiene 3 paneles de vidrio en buenas condiciones, al costado derecho se observa una puerta fija y una corrediza en aluminio las cuales estan en aluminio, cada una de ellas tiene un panel de vidrio liso en buenas condiciones. Se observa un balcón el cual tiene una baranda metalica la cual tiene 4 paneles de vidrio en buenas condiciones. En la placa del segundo nivel se observa un recubrimiento de concreto con capa de vinilo que presenta desgaste por exposicion al costado izquierdo tiene una salida de tubería de pvc. en la parte superior se observa una laminas en aluminio la cual presenta desgaste por exposicion.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD CONTRATO COP-491-2024 "CONTRATAR POR EL SIS¨EMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".			
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4	Alcaldía Local de Barrios Unidos

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 26 días del mes de Marzo de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Cristian Tolles
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) JENNIFFER ACOSTA
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Gerardo D. Prieto
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Martha C. Cristancho R.
Profesional Social - Contratista

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales, Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
CONTRATO COP-491-2024
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA			CONTRATO OBRA COP-491-2024	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
7 DD	04 MM	2025 AA		510-2024	5	APERTURA ☒ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Inael Boveda
CC propietario	4096806
Teléfono	3138171391
Correo electrónico	Inael.boveda06@gmail.com
Dirección	Carrera 64#67D-61
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	7 metros
Estrato	4

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	X	6. Baldío		Garaje	SI ☒	NO ☐	
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	Cuantos	1		
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐	Uso del garaje			
4. Institucional	☐	9.Otro?		Comercio	SI ☐	NO	
5. Recreacional		Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

Se realiza levantamiento de acta de vecindad en predio cuya intervención está a 35 metros de distancia.

Predio de dos niveles con antejardín, en el primer nivel se observa un muro vallado, en el costado sur se observa un muro en concreto con zagado unido, el cual presenta pérdida de material, grafiti de pintura y humedad. En la parte central del muro se observa una reja metálica en buenas condiciones.

En la parte central de la fachada del muro vallado se observa una reja tipo puerta para ingreso peatonal, presenta deterioro en la pintura y oxidación.

En el costado norte del muro vallado se observa una reja tipo portón metálico para ingreso vehicular, cuenta con dos secciones de apertura por medio de bisagras, presenta deterioro en la pintura y oxidación

En la parte superior del muro valludo se observa teja en arcilla la cual presenta deterioro por factores climáticos.

El piso del antejardín tiene placa de baldosas una de sus pieza presenta una fractura en costado izquierdo del portón metálico de la vivienda y en costado derecho al lado del muro lateral norte, se observa material vegetal en las juntas de las piezas de baldosa.

En el costado sur del antejardín se observa una jardinera con enchape en tabletas las cuales presentan deterioro por exposición, sobre la jardinera se observa material vegetal.

Los muros laterales del antejardín cuentan con panete pintado el cual presenta multiples fisuras en toda la superficie, humedad, perdida de material y deterioro por factores climáticos, en la parte central de muro lateral norte se observa una reja metalica con deterioro en pintura.

La fachada del primer nivel de la vivienda cuenta con panete pintado, en el costado sur se observa afectación de humedad y fisuras longitudinales en la parte central de la fachada.

En el costado sur se observa una ventana metalica con paneles de vidrio liso los cuales no se pueden describir teniendo en cuenta que hay elementos que impiden su visibilidad.

En la parte central de la fachada del primer nivel se observa una puerta de ingreso peatonal con dos paneles de vidrio grabado en buenas condiciones.

En el costado norte de la fachada del primer nivel se observa un portón de tres secciones con apertura de bisagra, cada seccion cuenta con dos vidrios grabados en buenas condiciones, el portón presenta deterioro en pintura por factores climáticos.

En el segundo nivel del predio se observan dos ventanas con marco metálico cada ventana cuenta con tres vidrios lisos en buenas condiciones, cuentan con reja externa anclada al muro la cual presenta deterioro en pintura.

El muro del segundo nivel tiene panete pintado, presenta fisuras longitudinales en los costados de las ventanas

FORMATO ACTA DE VECINDAD CONTRATO COP-491-2024 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte en Bogotá D.C., a los 7 días del mes de abril de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Cristian Torres
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional Social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) JENNIFER ACOSTA
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Jeanny P. Prieto
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Israel Poveda
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales, Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
CONTRATO COP-491-2024
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA	CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
26 Marzo 2025 AA	COP-491-2024	510-2024	6	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Yolanda Espejo - Sonia Norato
CC propietario	39.528.491
Teléfono	316 3316149 - 3106750219
Correo electrónico	yoliartistale@gmail.com
Dirección	Carrera 64 # 67D 62 — No. de pisos 3
Long. del frente (mts)	7m — Estrato 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[X]	[ ]	
5. Gas	[X]	[ ]	
6. TICS	[X]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL

1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	[X]	NO	[ ]
Cuantos	1			
Uso del garaje				
Comercio	SI	[ ]	NO	[ ]
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR Se realiza levantamiento de acta de vecindad en predio cuya intervención está en 3,60 metros

Predio de 3 niveles donde se puede observar en el antejardín una caja de registro del gas la cual tiene una caja con estructura metálica recubierta en esmalte que presenta desgaste por exposición y presencia de oxidación en las uniones, externamente tiene una reja metálica anclada al muro la cual tiene esmalte que presenta desgaste y oxidación, el muro presenta concreto con capa de unile el cual presenta diferentes fisuras y descascaramiento.

Tiene un porton metalico el cual tiene 2 secciones, están recubiertas en esmalte que presenta desgaste y deterioro por exposición, en la parte central se observa un buzon en estructura metalica recubierta de esmalte

En los costados laterales del predio se observan muro recubierto en concreto con capa de unile que presenta desgaste y descascaramiento en su capa superficial

Anclado a la reja metalica se observa un timbre y un sitofono, donde el sitofono presenta desgaste por

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-491-2024		
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PREC OS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

exposición y presencia de oxidación en la intersección con el canduct. En el costado izquierdo se observa una reja metalica con desgaste en el esmalte, en la fachada del primer piso en el costado norte se observa una ventana en estructura metalica con recubrimiento de esmalte la cual tiene 3 paneles de vidrio liso en buenas condiciones, tiene un alfeizar recubierto en concreto con capa de unilo que presenta desgaste por exposición en la parte inferior de la ventana se observa una caja metalica recubierta en esmalte la cual protege el registro del gas, en la parte inferior tiene una base en concreto recubierta con esmalte que presenta descascaramiento. En la parte central del predio se observa un porton metalico recubierto en esmalte donde en la parte inferior presenta desgaste y descascaramiento en su capa de esmalte, tiene 7 paneles de vidrio grabado en buenas condiciones. Al costado sur se observa una puerta con marco y estructura metalica que presenta desgaste en su esmalte y presencia de oxidacion, del mismo modo se observa una reja metalica recubierta en esmalte la cual presenta desgaste por exposición, el piso del antejardin se encuentra en ceramica de baldosa que presenta desgaste con diferentes desprendimiento de material, en la parte superior se observa una estructura metalica la cual sostiene un tejado plastico que presenta diferentes orificios.

En el segundo nivel se observa un ventanal el cual presenta estructura metalica con desgaste en el unilo, al igual que en el alfeizar, cuenta con 7 paneles de vidrio liso en buenas condiciones, en el costado sur superior se observa una ventana con marco y alfeizar en estructura metalica con desgaste en su esmalte, tiene un panel de vidrio grabado en buenas condiciones.

En el tercer nivel se observa un ventanal con marco y alfeizar metalico que presenta desgaste por exposicion presenta 11 paneles de vidrio liso polarizado donde uno de ellos presenta fisuras.

La fachada de la vivienda se encuentra recubierta en concreto con capa de unilo que presenta desgaste por exposición y en la parte inferia descascaramiento

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-431-2024		
"CONTRATAR FOR EL SISTEMA DE PREC OS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de os mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 26 días de mes de Marzo de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Cristian Torres
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) JENNIFFER ACOSTA
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) GERARDO PRADA
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Yolanda Espejo
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales, Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
CONTRATO COP-491-2024
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
26 DD	03 MM	2025 AA	COP-491-2024	510-2024	7	APERTURA ☒ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Jorge Alberto Rodriguez
CC propietario	19138504
Teléfono	3167978196
Correo electrónico	medjorges1@icloud.com
Dirección	Carrera 64 #67D-66 No. de pisos 2
Long. del frente (mts)	7 metros Estrato 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☐	☒	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☒	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☒	NO ☐	
Cuantos	1		
Uso del garaje			
Comercio	SI ☐	NO ☐	
Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR Se realiza levantamiento de acta de vecindad en predio cuya intervención este a 3,5 metros de distancia.

Predio de tres niveles con antejardín, en el primer nivel se observa un muro ucallado, en el costado sur cuenta con un portón con marco y estructura metálica de dos secciones, presenta desprendimiento de material en el costado inferior derecho, en la sección del costado izquierdo tiene una puerta metálica de acceso peatonal.

En el costado superior izquierdo del muro ucallado se observa una reja metálica con deterioro en la capa de pintura, esta reja tiene desprendimiento de material vegetal.

En la parte inferior izquierda se observa un muro en lámina de concreto el cual presenta desprendimientos, oxidados, humedad y deterioro por factores climáticos.

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-491-2024		
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PREC OS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

En el costado inferior derecho se observa muro a media altura con lámina de concreto, el cual presenta múltiples fisuras en su superficie, desprendimientos y perdida de material, presenta humedad y afectación por factores climáticos.

En la parte central de la fachada del muro vallado se observa un buzón metalico en buenas condiciones.

El muro lateral del costado Sur tiene lamina de concreto a media altura, presenta una pieza central con fisuras y deterioro por factores climáticos, En la parte superior se observa reja metalica en buenas condiciones.

En el costado lateral norte del antejardín se observa una mezcla de costado a costado con muro en concreto el cual presenta perdida de material, humedad y deterioro en la pintura, en la parte superior tiene material vegetal. En costado norte se observa, reja metálica con deterioro en la pintura y oxidación.

El piso del antejardín tiene baldosa cerámica, algunas piezas están fisuradas y presenta deterioro por uso y por factores climáticos.

En la fachada del primer nivel de la vivienda se observa, por el costado sur, un portón de acceso vehicular de dos secciones con 6 paneles de vidrio grabado en buenas condiciones. El dintel de portón tiene estructura metalica con seis paneles de vidrio grabado en buenas condiciones.

En la parte central se observa una puerta metalica de acceso peatonal en buenas condiciones, tiene dos paneles de vidrio grabado en buen estado. En la parte inferior de la puerta se observa un escalón de acceso peatonal en concreto y baldosa con deterioro por uso normal. El dintel de la puerta tiene estructura metalica con un panel de vidrio grabado en buenas condiciones.

En la parte norte del primer nivel se observa una ventana de estructura y marco metálico, cuenta con vidrio liso en buenas condiciones.

El muro de la fachada cuenta con lámina de concreto el cual presenta dos desprendimientos de material en el costado inferior, tiene presencia de humedad

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-491-2024		
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

La cubierta del antejardín tiene una estructura metálica con deterioro por exposición y oxidación, soporta un tejado de plástico el cual presenta deterioro por factores climáticos

El voladizo del primer a segundo nivel tiene placa en concreto en buenas condiciones, en la parte central se observa una roseta para bombillo.

En la fachada del segundo nivel se observan dos ventanas metálicas las cuales presentan deterioro en la pintura y oxidación y corrosión en la parte inferior. Cada ventana cuenta con seis paneles de vidrio las ventanas del costado sur tiene el vidrio inferior izquierdo fisurado. El dintel de las ventanas tienen placa de concreto que sobresale del muro presentan deterioro por factores climáticos y humedad.

El muro del segundo nivel tiene placas de concreto, se observan fisuras en la parte central y en costado inferior derecho, tiene presencia de humedad en la parte inferior de costado a costado.

En la parte superior del segundo nivel se observa una placa de concreto que sobresale de la fachada, de costado a costado y sobre este un muro de aproximadamente treinta centímetros de alto, ambos presentan humedad en toda su superficie y deterioro por exposición


En la parte superior derecha se observa un anclaje metalico que sostiene cableado eléctrico

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-431-2024		
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de os mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 26 días de mes de Marzo de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Cristian Torres
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) JENNIFER ACOSTA
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Gerardo Paez H
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Jorge Alberto Rodríguez R.
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales, Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
CONTRATO COP-491-2024
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AA	CONTRATO OBRA COP-491-2024	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	APERTURA / CIERRE
7	04	2025		SIO-2024	8	APERTURA ☑ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: José Alfonso Martín
CC propietario: 19379985
Teléfono: 3142301996
Correo electrónico: joseaIFMartin@hotmail.com
Dirección: Carrera 64 # 67D-67 No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): 7 metros Estrato: 4

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☑	☐	
5. Gas	☑	☐	
6. TICS	☑	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☑	NO ☐	
Cuantos	2		
Uso del garaje			
Comercio	SI ☐	NO ☐	
Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR Se realiza levantamiento de acta de vecindad en el predio cuya intervención esta a 35 metros de distancia.

Predio de Tres niveles en ladrillo nivel se observan dos puertas de antejardín, en el costado izquierdo se observa un portón metálico de cuatro secciones con apertura de bisagra, en la parte superior cada sección cuenta con un panel de vidrio al inicio de la sección numero tres de izquierda a derecha este estuche.

El portón del costado derecho cuenta con cuatro secciones de apertura con bisagra, presenta deterioro en la pintura y oxidación en la parte inferior, no cuenta con vidrios.

El piso del antejardín en costado derecho e izquierdo tiene enchape en baldosa en buenas condiciones.

El muro lateral del costado sur del antejardín tiene concreto con capa de vinilo, el cual presenta deterioro en pintura y una fisura longitudinal en la parte central. este muro tiene aproximadamente una altura de 30 centimetros. En la parte superior del muro se observa una reja metalica en buenas condiciones.

El muro lateral del costado norte cuenta con estuco pintado, presenta deterioro en la pintura, desprendimiento de material y humedad, en la parte superior se observa reja metalica en buenas condiciones.

El antejardín cuenta con un porton dispuesto ubicado en la parte central del primer nivel, cuenta con dos vidrios grabados en la parte superior en buenas condiciones.

La cubierta del antejardín es una estructura metalica con cobertura de asfalto en buenas condiciones, sobre la teja plasticas las cuales presentan deterioro por factores climáticos.

La fachada del segundo y tercer nivel cuenta con dos ventanas metálicas por cada piso, cuentan con dos paneles de vidrio uno cada una, los cuales estan en buenas condiciones.

El muro del segundo y tercer nivel tiene enchape en laminas de madera, en el costado superior izquierdo tiene una pieza con perdida de material y una pieza fisurada en la parte central media se observa una pieza fisurada y en el costado superior derecho se observa una pieza fisurada.

La placa del tercer nivel tiene enchape en Se observa una fisura en la parte central, desprendimiento de material y humedad.

En la fachada del tercer nivel se observa desprendimiento de material en la parte central, desprendimiento en pieza del costado superio izquierdo y humedad en la superficie.

En la parte superior del tercer nivel en cada costado se observan dos partes metalicas las cuales sostienen dos cámaras de video para vigilancia.