NIT: 800.078.000-8

INFORME DE MANTENIMIENTO
REPORTE DE SERVICIO No. 40255
ODC. 669 DE 2023
Bogotá 2023-12-26

ENTIDAD	IDEAM		
CONTACTO	Carlos Martín Velásquez Ramírez	**TELÉFONO**	352 7160 Ext. 1500
DIRECCIÓN	Calle 12 #42B-44 , Bogotá	**CARGO**	Qco.- Experto Técnico
UBICACIÓN	Área de DQO Primer Piso		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO	Bomba de Vacio	**MARCA**	Ge motors
MODELO	5KH36KN90HX	**SERIE**	TLL101065
INVENTARIO	16893	**TIPO DE SERVICIO**	Preventivo

ESTADO EQUIPO ANTES DEL SERVICIO

OK **ENCENDIDO** **OK** **ESTADO FÍSICO** **OK** **FUNCIONAMIENTO**

ACCESORIOS: Cable de poder

OBSERVACIONES EQUIPO ANTES DEL SERVICIO

Se observa equipo con carcaza manchada, se encuentran filtros del equipo con oxido y sulfatados. aceite muy sucio y vacuometro con sistema interno desgastado lo cual o permite el movimiento de la aguja, el recipiente de uno de los filtros se encuentra con algunas fisuras lo que hace que exista una perdida de aire.

GENERALIDADES SERVICIO

Verificación del estado físico del equipo y pruebas iniciales de funcionamiento.
Desensamble del equipo.
Verificación de motor.
Revisión de rodamientos.
Revisión de membrana.
Revisión del sistema eléctrico.
Verificación de escobillas .
Verificación del filtro.
Verificación de manómetro y vacuometro.
Limpieza interna y externa
Ensamble del equipo

Garantía en meses **NA**


Patrón utilizado: No aplica, Metodo: -

OBSERVACIONES DESPUÉS DEL SERVICIO

Se le informa al cliente todas las anomalias que presenta el equipo y nos informan que se dara de baja debido a su estado.

ESTADO EQUIPO DESPUÉS DEL SERVICIO

Fuera De Servicio



REPUESTOS UTLIZADOS	**Realizado por**	**Recibido por**
Ninguno.		
	Andrea Rincón/Ing. de servicio	**Nombre**
	Próximo mantenimiento: N/A	
cumple: OK **No cumple: NC** **No aplica: NA**	**Revisado por: Fabio Pardo**	

Cra 72A Bis No 52-28 Normandia PBX:(57-1)4161437 E-mail: ingenieriakasai@kasai.com.co