NIT: 800.078.000-8

INFORME DE MANTENIMIENTO
REPORTE DE SERVICIO No. 40257
ODC. 669 DE 2023
Bogotá 2024-01-04

ENTIDAD	IDEAM		
CONTACTO	Carlos Martín Velásquez Ramírez	**TELÉFONO**	352 7160 Ext. 1500
DIRECCIÓN	Calle 12 #42B-44 , Bogotá	**CARGO**	Qco.- Experto Técnico
UBICACIÓN	PRE ANALITICA		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO	Bomba de Vacio	**MARCA**	Todays
MODELO	ROCKER 400	**SERIE**	TFTD010
INVENTARIO	11666	**TIPO DE SERVICIO**	Preventivo

ESTADO EQUIPO ANTES DEL SERVICIO

OK **ENCENDIDO** OK **ESTADO FÍSICO** OK **FUNCIONAMIENTO**

ACCESORIOS: N/A

OBSERVACIONES EQUIPO ANTES DEL SERVICIO

Equipo enciende, funcionado sin ninguna novedad.

GENERALIDADES SERVICIO

Verificación del estado físico del equipo y pruebas iniciales de funcionamiento.
Desensamble del equipo.
Verificación de motor.
Revisión de rodamientos.
Revisión de membrana.
Revisión del sistema eléctrico.
Verificación de escobillas .
Verificación del filtro.
Verificación de manómetro
Limpieza interna y externa
Ensamble del equipo

Garantía en meses **1**

Patrón utilizado: No aplica, Metodo: -

OBSERVACIONES DESPUÉS DEL SERVICIO

Se realiza limpieza de equipo interiormente se encuentra residuo de tierra el cual se retira y se realiza lubricacion de engranajes

ESTADO EQUIPO DESPUÉS DEL SERVICIO

Funciona Normalmente



REPUESTOS UTLIZADOS	**Realizado por**	**Recibido por**
	Carlos Urueña	
	Carlos andrés/Ing. de servicio	**Nombre**
	Próximo mantenimiento: SEGUN CRONOGRAMA	
cumple: OK **No cumple: NC** **No aplica: NA**	**Revisado por: ANDRES GUERRRO**	

Cra 72A Bis No 52-28 Normandia PBX:(57-1)4161437 E-mail: ingenieriakasai@kasai.com.co

CÓDIGO:ST-FR-013 VERSIÓN:09 FECHA: 26/08/2019