NIT: 800.078.000-8

INFORME DE MANTENIMIENTO
REPORTE DE SERVICIO No. 40279
ODC. 669 DE 2023
Bogotá 2023-12-27

ENTIDAD	IDEAM		
CONTACTO	Carlos Martín Velásquez Ramírez	**TELÉFONO**	352 7160 Ext. 1500
DIRECCIÓN	Calle 12 #42B-44 , Bogotá	**CARGO**	Qco.- Experto Técnico
UBICACIÓN	Area de DQO Primer Piso		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO	Multiparametro	**MARCA**	Thermo scientific
MODELO	ORION STAR A329	**SERIE**	G01243
INVENTARIO	020431	**TIPO DE SERVICIO**	Preventivo

ESTADO EQUIPO ANTES DEL SERVICIO

OK **ENCENDIDO** **OK** **ESTADO FÍSICO** **NC** **FUNCIONAMIENTO**

ACCESORIOS: Sonda de conductividad, maletin y protector de carcaza.

OBSERVACIONES EQUIPO ANTES DEL SERVICIO

Se realiza inspeccion inicial del equipo, en donde se encuentra que al manipular el menu del equipo, este no permite realizar ninguna accion, se destapa el equipo y se encuentra que la tarjeta principal tiene un componente electronico desoldado.

GENERALIDADES SERVICIO

Verificación del estado físico del equipo y pruebas iniciales de funcionamiento.
Desensamble del equipo.
Revisión de tarjeta electrónica.
Ensamble equipo.
Revisión de funcionamiento de display y control digital.
Revisión general
Revisión general de celda de conductividad.
Limpieza externa e interna.

Garantía en meses **NA**


Patrón utilizado: No aplica, Metodo: -

OBSERVACIONES DESPUÉS DEL SERVICIO

Se realiza limpieza general del equipo, y pruebas de la sonda con otro equipo para verificar que se encuentre funcionando, la cuál efectivamente realiza mediciones.
Se recomienda realizar cambio de la board para su optimo funcionamiento.

ESTADO EQUIPO DESPUÉS DEL SERVICIO

Fuera De Servicio



REPUESTOS UTLIZADOS	**Realizado por**	**Recibido por**
Ninguno.		
	Andrea Rincón/Ing. de servicio	**Nombre**
	Próximo mantenimiento: Segun programacion	
cumple: OK **No cumple: NC** **No aplica: NA**	**Revisado por: Andrea Rincon**	

Cra 72A Bis No 52-28 Normandia PBX:(57-1)4161437 E-mail: ingenieriakasai@kasai.com.co