NIT: 800.078.000-8

INFORME DE MANTENIMIENTO
REPORTE DE SERVICIO No. 40303
ODC. 669 DE 2023
Bogotá 2024-01-05

ENTIDAD	IDEAM		
CONTACTO	Carlos Martín Velásquez Ramírez	**TELÉFONO**	352 7160 Ext. 1500
DIRECCIÓN	Calle 12 #42B-44 , Bogotá	**CARGO**	Qco.- Experto Técnico
UBICACIÓN	PRE ANALITICA		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO	Oxigeno disuelto	**MARCA**	Hach
MODELO	HQ40d	**SERIE**	081200027397
INVENTARIO	14382	**TIPO DE SERVICIO**	Preventivo

ESTADO EQUIPO ANTES DEL SERVICIO

OK **ENCENDIDO** OK **ESTADO FÍSICO** OK **FUNCIONAMIENTO**

ACCESORIOS: N/A

OBSERVACIONES EQUIPO ANTES DEL SERVICIO

EQUIPO SIN BATERIAR, CARCASA SUCIA, RAYONES Y MEMBRANA SECA, OXIDACION EN LA PLANCA DE ENCENDIDO DEL AGITADOR, FUNCIONANDO CON NORMALIDAD

GENERALIDADES SERVICIO

Verificación del estado físico del equipo y pruebas iniciales de funcionamiento.
Desensamble del equipo.
Revisión general de sonda de oxigeno.
Verificación de voltajes.
Revisión de tarjeta electrónica.
Ensamble del equipo.
Pruebas de control, estabilidad y respuesta con solución de oxigeno cero.
Limpieza general interna y externa.

Garantía en meses **1**

Patrón utilizado: SOLUCION DE OXIGENO HI7040L - S0008/23, Metodo: Comparación directa

OBSERVACIONES DESPUÉS DEL SERVICIO

SE REALIZA LIMPEZA EXTERIOR E INTERIOR DEL EQUIPO, SE REALIZA AJUSTE DE INDICACION

ESTADO EQUIPO DESPUÉS DEL SERVICIO

Funciona Normalmente



REPUESTOS UTLIZADOS	**Realizado por**	**Recibido por**
N/A	Carlos Urueña	
	Carlos andrés/Ing. de servicio	**Nombre**
	Próximo mantenimiento: SEGUN CRONOGRAMA	
cumple: OK **No cumple: NC** **No aplica: NA**	**Revisado por: CARLOS URUEÑA**	

Cra 72A Bis No 52-28 Normandia PBX:(57-1)4161437 E-mail: ingenieriakasai@kasai.com.co