NIT: 800.078.000-8

INFORME DE MANTENIMIENTO
REPORTE DE SERVICIO No. 40313
ODC. 669 DE 2023
Bogotá 2024-01-05

ENTIDAD	IDEAM		
CONTACTO	Carlos Martín Velásquez Ramírez	**TELÉFONO**	352 7160 Ext. 1500
DIRECCIÓN	Calle 12 #42B-44 , Bogotá	**CARGO**	Qco.- Experto Técnico
UBICACIÓN	LABORATORIO MICROBIOLOGIA		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO	Selladora	**MARCA**	Quanty tray sealer
MODELO	89-1094-02	**SERIE**	3807
INVENTARIO	11562	**TIPO DE SERVICIO**	Preventivo

ESTADO EQUIPO ANTES DEL SERVICIO

OK **ENCENDIDO** OK **ESTADO FÍSICO** OK **FUNCIONAMIENTO**

ACCESORIOS: Bandeja

OBSERVACIONES EQUIPO ANTES DEL SERVICIO

Equipo en funcionamiento, manchas por uso.

GENERALIDADES SERVICIO

Verificación del estado físico del equipo y pruebas iniciales de funcionamiento.
Desensamble del equipo.
Limpieza externa e interna.
Revisión general de elementos calefactores, control de temperatura.
Revisión general del motor eléctrico.
Verificación y ajuste electrónico de voltajes principales.
Pruebas de normal funcionamiento.

Garantía en meses **1**


Patrón utilizado: Termómetro Testo S/N 61730271, Metodo: Comparación directa

OBSERVACIONES DESPUÉS DEL SERVICIO

Se realiza desarme del equipo, limpieza interna inspección de la plancha de calentamiento, tensión de las poleas y lubricación de los rodamientos, limpieza de carcasa externa y verificacion de calentamiento la cual por medio de termómetro arrojo que esta en 180,3 °C

ESTADO EQUIPO DESPUÉS DEL SERVICIO

Funciona Normalmente



REPUESTOS UTLIZADOS	**Realizado por**	**Recibido por**
	Carlos Urueña	
	Carlos andrés/Ing. de servicio	**Nombre**
	Próximo mantenimiento: SEGUN CRONOGRAMA	
cumple: OK **No cumple: NC** **No aplica: NA**	**Revisado por: CARLOS URUEÑA**	

Cra 72A Bis No 52-28 Normandia PBX:(57-1)4161437 E-mail: ingenieriakasai@kasai.com.co