NIT: 800.078.000-8

INFORME DE MANTENIMIENTO
REPORTE DE SERVICIO No. 40328
ODC. 669 DE 2023
Bogotá 2023-12-28

ENTIDAD	IDEAM		
CONTACTO	Carlos Martín Velásquez Ramírez	**TELÉFONO**	352 7160 Ext. 1500
DIRECCIÓN	Calle 12 #42B-44 , Bogotá	**CARGO**	Qco.- Experto Técnico
UBICACIÓN	Laboratorio Pre Analitica Segundo Piso		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO	Turbidimetro	**MARCA**	Merck
MODELO	TURBIQUANT 1500 T	**SERIE**	201304142
INVENTARIO	021869	**TIPO DE SERVICIO**	Preventivo

ESTADO EQUIPO ANTES DEL SERVICIO

OK **ENCENDIDO** OK **ESTADO FÍSICO** OK **FUNCIONAMIENTO**

ACCESORIOS: Cable de alimentacion y celda

OBSERVACIONES EQUIPO ANTES DEL SERVICIO

Se encuentra equipo con polvo y carcaza manchada.
Se encuentran tarjetas electronicas y sistema optico con polvo pero en buenas condiciones.

GENERALIDADES SERVICIO

Verificación del estado físico del equipo y pruebas iniciales de funcionamiento.
Desensamble del equipo.
Verificación de voltajes de tarjetas electrónicas.
Limpieza del sistema óptico y alineación óptica de las lámpara.
Ensamble del equipo.

Garantía en meses **1**

Patrón utilizado: N.A, Metodo: Comparación directa

OBSERVACIONES DESPUÉS DEL SERVICIO

Se realiza limpieza del sistema optico y tarjetas de control.
Se realiza limpieza de la carcaza del equipo, verificación y ajuste del equipo con patrones del cliente.
Queda equipo ajustado y a dispocision para su uso.

ESTADO EQUIPO DESPUÉS DEL SERVICIO

Funciona Normalmente



REPUESTOS UTLIZADOS	**Realizado por**	**Recibido por**
Ninguno.		
	Andrea Rincón/Ing. de servicio	**Nombre**
	Próximo mantenimiento: Segun Programcion	
cumple: OK **No cumple: NC** **No aplica: NA**	**Revisado por: Andrea Rincon**	

Cra 72A Bis No 52-28 Normandia PBX:(57-1)4161437 E-mail: ingenieriakasai@kasai.com.co