NIT: 800.078.000-8

INFORME DE MANTENIMIENTO
REPORTE DE SERVICIO No. 40329
ODC. 669 DE 2023
Bogotá 2024-01-04

ENTIDAD	IDEAM		
CONTACTO	Carlos Martín Velásquez Ramírez	**TELÉFONO**	352 7160 Ext. 1500
DIRECCIÓN	Calle 12 #42B-44 , Bogotá	**CARGO**	Qco.- Experto Técnico
UBICACIÓN	Laboratorio Pre Analitica Segundo Piso		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO	Turbidimetro	**MARCA**	Hach
MODELO	TU5200	**SERIE**	1913206
INVENTARIO	54281	**TIPO DE SERVICIO**	Preventivo

ESTADO EQUIPO ANTES DEL SERVICIO

OK **ENCENDIDO** OK **ESTADO FÍSICO** OK **FUNCIONAMIENTO**

ACCESORIOS: Cable de alimentacion y estandares

OBSERVACIONES EQUIPO ANTES DEL SERVICIO

Se encuentra equipo con polvo pero en funcionamiento.

GENERALIDADES SERVICIO

Verificación del estado físico del equipo y pruebas iniciales de funcionamiento.
Desensamble del equipo.
Verificación de voltajes de tarjetas electrónicas.
Limpieza del sistema óptico y alineación óptica de las lámpara.
Ensamble del equipo.
Verificación de la longitud de onda y exactitud fotométrica utilizando kit de filtros patronados.

Garantía en meses **1**

Patrón utilizado: No aplica, Metodo: -

OBSERVACIONES DESPUÉS DEL SERVICIO

Se realiza limpieza interna y externa del equipo, se realiza verificación y ajuste del equipo con estandares del cliente dando mediciones dentro de parametros establecidos por el fabricante.
Queda equipo funcional.

ESTADO EQUIPO DESPUÉS DEL SERVICIO

Funciona Normalmente



REPUESTOS UTLIZADOS	**Realizado por**	**Recibido por**
Ninguno.		
	Andrea Rincón/Ing. de servicio	**Nombre**
	Próximo mantenimiento: Segun Programacion	
cumple: OK **No cumple: NC** **No aplica: NA**	**Revisado por: Andrea Rincon**	

Cra 72A Bis No 52-28 Normandia PBX:(57-1)4161437 E-mail: ingenieriakasai@kasai.com.co