FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-491-2024		
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

Alcaldía Local de Barrios Unidos

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de abril de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Jonathan Pinzas
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) JENNIFER
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Gary D Prieto
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) YURANY PAOLA M
Profesional Social - Contratista

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales, Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
CONTRATO COP-491-2024
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

Alcaldía Local de Barrios Unidos

FECHA			CONTRATO OBRA COP-491-2024	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	APERTURA	CIERRE
16	ABRIL	2025		510-2024	26	X	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DEL PREDIO

CIV: 12000239 felipe Guerrero
localidad: Barrios Unidos 1615421 058
Barrio: Rio Negro Felipe G
Contrato: 491-2024
Dirección: Carrera 58 # 94B 05.
Long. del frente (mts): 10 Estrato: 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Sardineles	☐	☐	
2. Sumideros	☐	☐	
3. Individuos arboreos	☐	☐	
4. Plantas de jardín	☐	☐	
5. Canecas	☐	☐	
6. Casetas	☐	☐	
7. Señalización vertical	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Bahia	☐	6. Baldío	☐
2. Andenes	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Paraderos	☐	8. Mixto	☐
4. Parque	☐	9.Otro?	☐
5. vendedores informales	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES EN ESPACIO PÚBLICO

Garaje	SI	☐	NO	☐
Cuantos				
Uso del garfaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL ESPACIO PÚBLICO ANTES DE INTERVENIR Se realiza levantamiento de acta de vecindad en predio cuya intervención está a 4 metros

Predio de tres niveles donde en el primer nivel al costado derecho se observa un portan metalico con recubrimiento de esmalte el cual presenta desgaste por exposición, cuenta con 4 secciones cada una de ellas cuenta con Paneles de vidrio los cuales no se logran observar debido a que tienen productos en exposición
En la parte central del predio se observa un portan metalico el cual se abre verticalmente a traves de rieles laterales, este presenta recubrimiento de esmalte con descascaramiento en la capa superficial

Al costado izquierdo del predio se observa un portan en estructura y marco metálico el cual presenta recubrimiento de esmalte con desgaste por exposición, Cuenta con 4 secciones donde cada sección cuenta con 2 paneles de vidrio grabado en buenas condiciones.
en el dintel se observa 2 paneles de vidrio grabado en buenas condiciones.

En el segundo nivel se observa al costado derecho una estructura metálica anclada al muro por medio de pernos, esta estructura sostiene una camara de seguridad.

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-491-2024		
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Se observa una ventana de costado a costado en estructura metalica en buen estado, cuenta con 5 paneles de vidrio donde ninguno presenta fisuras se observa 10 secciones las cuales tienen apertura hacia la calle al costado izquierdo se observa una estructura metalica anclada al muro la cual sostiene una cámara de seguridad del mismo modo se observa una tapa metalica con marco metalico. el cual presenta desgaste por exposición

la placa de segundo y tercer nivel presenta recubrimiento en concreto con capa de unido que presenta desgaste por exposición, en la placa del segundo nivel se observa 3 lamparas ancladas para iluminación y 2 rocetas

En tercer nivel se observa un muro a media altura, al costado izquierdo una ventana en estructura, marco y alfeizar metálico con desgaste por exposición la ventana cuenta con 5 paneles de vidrio los en buenas condiciones

la fachada del predio se observa en ladrillo a la vista con desgaste por exposición, del mismo modo se observa que del tercer nivel sale una tuberia en PVC de 4" pulgadas la cual conduce el agua lluvia hacia la parte inferior del predio, en el costado izquierdo del primer nivel se observa desprendimiento de material.

En el primer nivel en ~~uno de~~ los muros centrales se observa 3 cajas las cuales cubren registros de servicios de servicio publico, estos en estructura metalica con desgaste por exposición, desprendimiento y presencia de oxidación, en la parte inferior cuenta con base en concreto con desprendimiento

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-491-2024		
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

Alcaldía Local de Barrios Unidos

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de abril de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Cristian Ponce
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Gary D Ardila H.
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) YUBANY PARRA M
Profesional Social - Contratista

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales, Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
CONTRATO COP-491-2024
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

Alcaldía Local de Barrios Unidos

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
16	ABRIL	2025	COP-491-2024	510-2024	27	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DEL PREDIO

CIV: 12000239
localidad: Barrios Unidos
Barrio: Rio Negro 3075358983
Contrato: 491-2024
Dirección: Carrera 58 # 94B 59
Long. del frente (mts): 10 Estrato: 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Sardineles	[X]	[ ]	
2. Sumideros	[ ]	[X]	
3. Individuos arboreos	[X]	[ ]	
4. Plantas de jardín	[ ]	[X]	
5. Canecas	[ ]	[X]	
6. Casetas	[ ]	[X]	
7. Señalización vertical	[ ]	[X]	

USO ACTUAL

1. Bahia	[ ]	6. Baldío	[ ]
2. Andenes	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]
3. Paraderos	[ ]	8. Mixto	[ ]
4. Parque	[ ]	9.Otro?	[ ]
5. vendedores informales	[ ]	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES EN ESPACIO PÚBLICO

Garaje	SI [ ]	NO [X]		
Cuantos				
Uso del garfaje				
Comercio	SI [ ]	NO [ ]		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL ESPACIO PÚBLICO ANTES DE INTERVENIR Se realiza levantamiento de acta de vecindad en predio cuya intervención está a 4 metros

Predio de 3 niveles donde en el primer nivel al costado derecho se observa un porton corredizo verticalmente por medio de rieles laterales, presenta estructura metalica con recubrimiento de esmalte con desgaste por exposición en la parte superior del porton se observa una estructura metalica anclada al muro la cual sostiene una cubierta en acrilico en buenas condiciones en el centro de la cubierta se observa una lampara anclada. En la placa de este costado se observa 2 camaras con su respectiva caja metalica de seguridad anclada a la placa.

En el siguiente muro se observa 2 cajas de protección de registros del gas las cuales presentan estructura metalica con recubrimiento de esmalte el cual presenta desgaste y oxidación en la del costado derecho. En la caja del costado derecho se observa exteriormente una reja metalica anclada al muro para seguridad, presenta descascaramiento y oxidación

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-491-2024		
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

Alcaldía Local de Barrios Unidos

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL ESPACIO PÚBLICO ANTES DE INTERVENIR (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

En la parte central del predio se observa una puerta de acceso peatonal la cual presenta estructura y marco metalico con recubrimiento de esmalte el cual presenta desgaste y oxidación en algunos puntos, en el dintel se observa un panel en vidrio.

Al costado izquierdo de la puerta se observa un muro en el cual se observa una tapa que cubre los registros del agua, presenta estructura y marco metalico con recubrimiento de esmalte, el cual presenta desgaste por exposición y presencia de oxidación, en la parte central cuenta con un panel en acrilico en buenas condiciones.

Externamente cuenta con una reja metalica anclada al muro la cual presenta descascaramiento en el esmalte y presencia de oxidación, al costado izquierdo del predio se observa un portón en estructura y marco metalico el cual presenta desgaste en el esmalte y presencia de oxidación. En la parte inferior de los portones y de la puerta de acceso peatonal se observa escalon de acceso con recubrimiento de baldosa la cual presenta desgaste y desprendimiento por posibles golpes

la placa de segundo nivel se observa recubierta en concreto con capa de vinilo que presenta descascaramiento y humedad en la capa superficial, al costado izquierdo presenta una lampara anclada al muro con su respectivo cableado.

En segundo nivel se observa 3 ventanas en estructura y marco metalico con recubrimiento de esmalte el cual presenta desgaste por exposicion y presencia de oxidación, las 2 ventanas laterales presentan 6 paneles de vidrio liso en buenas condiciones. la ventana central presenta 6 paneles de vidrio grabado donde 2 de ellos se encuentran fisurados.

En la parte inferior de las ventanas laterales se observan 2 afiches publicitarios anclados al muro por medio de pernos con desgaste por exposición.

En el tercer nivel del predio se observa 6 ventanas en estructura, marco y alfeizar metalico en buenas condiciones, las 2 ventanas laterales presentan 3 paneles de vidrio liso en buenas condiciones, las demas ventanas presentan 1 panel de vidrio liso donde en la parte superior presentan reja de ventilación.

la fachada de primer y segundo nivel se observa con recubrimiento de granito con desgaste por exposición y presencia de concreto para resanar, en el tercer nivel se observa con ladrillo a la vista en buenas condiciones

Se realiza levantamiento de acta de vecindad en formato de espacio publico ya que ni el dueño ni la persona encargada se hace presente en el momento de la visita

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-491-2024		
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

Alcaldía Local de Barrios Unidos

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de abril de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Constanza Tovar
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Mónica Ochoa
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Geovanny D. Pacheco
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Yuranni Parra
Profesional Social - Contratista

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales, Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
CONTRATO COP-491-2024
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA	CONTRATO OBRA COP-491-2024	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
16 ABRIL 2025		510-2024	28	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario CIV 120002359
CC propietario localidad Barrios Unidos
Teléfono barrio Rio Negro
Correo electrónico Contrato 491-2025
Dirección Carrera 58 #94B 67 No. de pisos 4
Long. del frente (mts) 10. Estrato 3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[ ]	[ ]	
2. Alcantarillado	[ ]	[ ]	
3. Energía	[ ]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[ ]	
5. Gas	[ ]	[ ]	
6. TICS	[ ]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL

1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]
2. Comercial	[X]	7. Bien de interés cultural*	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI	[ ]	NO	[ ]
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI	[ ]	NO	[ ]
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR Se realiza levantamiento de acta de vecindad en predio cuya intervención está a 4 metros.

Predio de 4 niveles donde en el primer nivel se observa 2 portones en estructura y marco metálico con desgaste en el esmalte debido a la exposición, cada portón cuenta con 4 secciones, en la parte inferior del portón se observa un escalon de acceso peatonal recubierto en granito con desgaste por exposición y desprendimiento de material.

En el muro central de los portones se observa una caja de registro de la luz la cual se encuentra en estructura metálica con desgaste en el esmalte debido a la exposición, cuenta con 4 paneles de acrílico en buenas condiciones, externamente cuenta con una reja de seguridad la cual se encuentra en estructura metálica con desgaste en el esmalte.

En la parte inferior se observa una reja metalica anclada al muro, sin embargo no se logra percibir internamente debido a elemente metalico del negocio

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-491-2024		
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4

Alcaldía Local de Barrios Unidos

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

En la parte superior del perfon se observa una estructura metalica anclada al muro pa medio de pernos con desgaste debido a la exposición, esta sostiene una abierta en acrilico en buenas condiciones, en el costado derecho de la estructura se observa una caja plastica y una camara de seguridad, del mismo modo en la parte central 3 lamparas IPOS de 100W en buenas condiciones.

Al costado izquierdo del predio se observa una puerta de acceso peatonal la cual presenta estructura metalica con desgaste en el esmalte en la parte inferior se observa hundimiento y descascaramiento en la capa superficial, en el dintel se observa 2 paneles de vidrio liso en buenas condiciones, en el interior de la puerta se observa un escalon en granito.

Tanto en el segundo como tercer nivel se observa un ventanal de costado a costado en estructura metalica, al exterior con desgaste en el esmalte debido a la exposicion, en el segundo nivel cuenta con 40 paneles de vidrio donde internamente cuentan con una pelicula de publicidad, se observa 2 vidrios rotos en el tercer nivel se observa 48 paneles de vidrio liso en buenas condiciones

las placas del predio se observan con recubrimiento de concreto con desgaste por exposición, en el cuarto nivel se observa un muro a media altura asi mismo una estructura metálica que sostiene una abierta en zinc a 2 aguas que conduce el agua hacia la parte central donde se observa una canaleta metálica, en el centro del tercer nivel se observa una estructura metálica anclada la cual sostiene una camara de seguridad.

En la placa de segundo nivel al costado derecho se observa una camara de seguridad, del mismo modo en el segundo nivel se observa un aviso publicitario anclado al muro por medio de pernos y en la placa de tercer nivel una salida de tuberia metalica para conduccion de cableado electrico.

la fachada del predio se observa en ladrillo a la vista y en el primer nivel con recubrimiento de concreto.

Se realiza en formato civ debido a que las personas que atendieron consideran que debe ser firmado por el propietario el cual no se hace presente en el momento de la visita.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-491-2024		
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 16 días de mes de ABRIL de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Cristian Torres
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) JENNIFFER
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) JHONNY D. PRADA M
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales, Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
CONTRATO COP-491-2024
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA	CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	APERTURA / CIERRE
15 ABRIL 2025	COP-491-2024	510-2024	29	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Juan David Sepulveda
CC propietario	1014214252
Teléfono	3138738059
Correo electrónico	Juanda.cu@gmail.com
Dirección	Cra 58 # 94B 77
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	10m
Estrato	3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[X]	[ ]	
5. Gas	[X]	[ ]	
6. TICS	[X]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL

1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]
2. Comercial	[X]	7. Bien de interés cultural*	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI [ ]	NO [ ]		
Cuantos				
Uso del garaje				
Comercio	SI [ ]	NO [ ]		
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR Se realiza levantamiento de acta de vecindad en predio cuya intervención está a 4 metros.

Predio de 2 niveles donde en el primer nivel al costado derecho se observa un portón en estructura y marco metálico con recubrimiento de esmalte el cual presenta desgaste por exposición, cuenta con 3 secciones las cuales tienen 2 paneles de vidrio grabado en buenas condiciones.

En la parte inferior se observa una rampa de acceso vehicular recubierta en granito con desgaste por factores climáticos

En el muro siguiente se observa 2 cajas en estructura metálica con desgaste en el esmalte y oxidación en la caja inferior. la caja superior cuenta con 4 paneles en acrílico en buenas condiciones, exitosamente a estas cajas se observa reja de seguridad anclada al muro las cuales se encuentran en estructura metálica con recubrimiento de esmalte el cual presenta desgaste parcialmente y oxidación, cada reja cuenta con un candado.

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-491-2024		
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Del mismo modo se observa una reja con marco y estructura metalica en buenas condiciones el cual cubre registros del gas.

En la parte central del predio se observa una puerta de acceso peatonal en estructura metalica con desgaste en el esmalte y presencia de oxidacion, cuenta con 5 paneles de vidrio grabado donde uno de ellos presenta fisuras. En la parte inferior se observa 2 escalones de acceso en ceramica de baldosa que presenta desgaste, fisuras y desprendimiento de material

Al costado izquierdo del predio se observa un porton en estructura metalica con descascaramiento en el esmalte y presencia de oxidación, el porton es corredizo verticalmente por medio de rieles laterales, se observa un ducto metalico de ventilación con desgaste debido al uso y la exposición

En el segundo nivel se observa 3 ventanas en estructura y marco metálico con desgaste por exposición, así mismo cuentan con rejas internas de seguridad con desgaste y presencia de oxidación. La ventana del costado izquierdo cuenta con 10 paneles de vidrio liso donde 2 presentan fisuras, la ventana central cuenta con 8 paneles de vidrio liso en buenas condiciones y la ventana del costado derecho cuenta con 8 paneles de vidrio liso en buenas condiciones.


Debajo de las ventanas laterales se observa 2 avisos publicitarios anclados al muro por medio de pernos en buenas condiciones, en la parte central del predio se observa una estructura metalica anclada al muro para sostener bandera, al costado derecho se observa una estructura metálica anclada al muro la cual sostiene una camara de seguridad

En la parte superior del predio se observa una estructura aporticada en concreto, del mismo modo se observa que la fachada del primer nivel cuenta con baldosa ceramica con desgaste por exposición en las columnas, en la parte central inferior se observa con lamina de concreto y en la parte superior con granito, el segundo nivel se observa en las columnas en ladrillo a la vista y las demas partes en granito con desgaste por exposición

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-491-2024		
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 15 días del mes de ABRIL de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre) Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) JUAN DAVID SEPULVEDA
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales, Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
CONTRATO COP-491-2024
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
15	ABRIL	2025	COP-491-2024	510-2024	30	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Ulliram Medina
CC propietario	79 159 700
Teléfono	313 363 03 52
Correo electrónico	Caballowi@gmail.com
Dirección	Carrera 58 # 94B 85
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	10
Estrato	3

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[X]	
5. Gas	[X]	[ ]	
6. TICS	[X]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]	Garaje	SI [ ]	NO	[X]
2. Comercial	[X]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos			
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garfaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR Se realiza levantamiento de acta de vecindad en predio cuya intervención está a 4 metros

Predio de 2 niveles donde en el primer nivel se observa en los laterales 2 portones en estructura y marco metalico, los cuales presentan recubrimiento de esmalte con descascaramiento, en la parte inferior de los portones se observa escalon de acceso peatonal donde el del costado derecho presenta desprendimiento de material y diferentes fisuras, en el escalon del costado izquierdo presenta recubrimiento en granito con desgaste por exposicion

En el dintel de cada porton se observa una estructura metálica que sostiene al costado derecho una cubierta en Asbesto y al costado ~~izquierdo~~ en acrilico, del mismo modo en la parte superior de la cubierta del costado izquierdo se observa un aviso publicitario con desgaste debido a la exposición.

En la parte central del predio se observa 2 puertas en estructura, marco y reja externa de seguridad metálica, estas presentan recubrimiento en esmalte con descascaramiento y oxidación la puerta del costado izquierdo presenta 10 paneles de vidrio arabesco donde uno de ellos presenta fisura. En la parte inferior de cada puerta se observa escalon de acceso peatonal donde en la ~~contra~~ huella se observa con recubrimiento en concreto y capa de

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD			
CONTRATO COP-491-2024			
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Unido el cual presenta desgaste y descascaramiento, en la parte superior de la puerta del costado derecho se observa una rejilla de ventilación y salida de un tubo metálico. Al costado derecho de las puertas se observa una tapa con marco y estructura metálica con recubrimiento de esmalte que presenta descascaramiento y oxidación.

En la parte central del predio se observa tapa con estructura y marco metalico con desgaste en el esmalte y presencia de oxidación, en la parte externa cuenta con reja metalica anclada al muro con desgaste por exposición. Al costado izquierdo de las puertas se observa una caja de registro de la luz la cual se encuentra en estructura metalica con desgaste en el esmalte, cuenta con 2 paneles en acrilico en buenas condiciones, externamente se observa 2 rejas metalica anclada al muro con desgaste en el esmalte debido a la exposición.

En el muro lateral del costado izquierdo se observa una tapa con marco y estructura metalica que presenta desgaste, escascaramiento y oxidación, no cuenta con cerradura. En la parte superior del primer nivel se observa una canaleta de recolección de agua lluvia la cual deposita el agua lluvia a traves de la bayuntes en seccion cuadrada del costado izquierdo.

En el segundo nivel se observa al costado derecho una ventana en estructura metalica con desgaste en el esmalte, cuenta con 3 paneles de vidrio liso en buenas condiciones, externamente se observa una reja metalica con desgaste en el esmalte debido a la exposición.

En el costado izquierdo se observa 2 ventanas las cuales tienen anclados al muro 9 paneles de vidrio grabado en buenas condiciones y en la parte superior regilla de ventilación. En la parte superior del segundo nivel se observa canaleta metalica de recolección de agua lluvia la cual conduce el agua hacia la canaleta de primer nivel a traves de bayuntes en sección cuadrada de cada costado izquierdo.

Se observa cubierta en asbesto con desgaste por exposición y la salida de una chimenea y un tubo metalico de conducción de cableado electrico.

La fachada del predio se observa recubierta en concreto con capa de vinilo que presenta desgaste por exposición, descascaramiento y presencia de diversas fisuras.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CONSORCIO BYR SG BU 001
Ingenieros contratistas

Bogotá D.C., julio 11 de 2025

BYR-SGI-124-163-2025

Señores:
CONSORCIO MM 2024
Atn. ING GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante Legal
Bogotá D.C

REF. CONTRATO DE OBRA 491-2024 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Asunto: REMISION ACTAS DE VECINDAD EN ORIGINAL DEL SEGMENTO VIAL CIV 12001917.

Respetado ingeniero, con el presente, se remiten las actas de vecindad en ORIGINAL levantadas en el CIV 12001917, junto con el inventario predial correspondiente (en 39 folios) de la siguiente forma:

Se realiza entrega del registro fotográfico y fílmico respectivamente mediante el enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1me3lvewWMzvZIJAayDxUJCuJ8oDPimdI

ACTA #	N° DEL ANEXO	CIV	Tramo	Desde	Hasta	UPZ	Nombre de la UPZ	Barrio	Dirección	INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO/ ARRENDATARIO Y/O ENCARGADO DEL PREDIO	Total, de folios
	SEGMENTO VÍAL					UBICACIÓN					
1	38	12001917	CL 66 B	KR 56 B	KR 56	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	POPULAR MODELO	Espacio Público	Espacio Público	3
2	38	12001917	CL 66 B	KR 56 B	KR 56	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	POPULAR MODELO	CL 66B # 56 B- 04	Se levantó Acta de fachada	3
3	38	12001917	CL 66 B	KR 56 B	KR 56	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	POPULAR MODELO	CL 66B # 56 B- 05	Roberto Alvarado Valdez	3
4	38	12001917	CL 66 B	KR 56 B	KR 56	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	POPULAR MODELO	CL 66B # 56 B- 14	Henrry Orjuela	3
5	38	12001917	CL 66 B	KR 56 B	KR 56	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	POPULAR MODELO	CL 66B # 56 B- 15	Ricardo Cordero González	3
6	38	12001917	CL 66 B	KR 56 B	KR 56	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	POPULAR MODELO	CL 66B # 56 B- 21	Fernando Benavides	3
7	38	12001917	CL 66 B	KR 56 B	KR 56	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	POPULAR MODELO	CL 66B # 56 B- 22	Héctor Mauricio González	3
8	38	12001917	CL 66 B	KR 56 B	KR 56	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	POPULAR MODELO	CL 66B # 56 B- 29	Olga Yolanda González	3
9	38	12001917	CL 66 B	KR 56 B	KR 56	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	POPULAR MODELO	CL 66B # 56 B-30	Andrés Sánchez	3
10	38	12001917	CL 66 B	KR 56 B	KR 56	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	POPULAR MODELO	CL 66B # 56 B- 35	Se levantó Acta de fachada	3
11	38	12001917	CL 66 B	KR 56 B	KR 56	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	POPULAR MODELO	CL 66B # 56 B- 36	Pedro Ayala Mojica	3
12	38	12001917	CL 66 B	KR 56 B	KR 56	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	POPULAR MODELO	KR 56 B 66 A-42	Diego Armando Rodríguez	3
13	38	12001917	CL 66 B	KR 56 B	KR 56	UPZ 22	DOCE DE OCTUBRE	POPULAR MODELO	KR 56 B 66 A-06	Jaime Murcia	3

Lo anterior para su revisión, aprobación y fines pertinentes

Cordialmente

GEOVANNY [illegible] PAEZ HERNANDEZ
Director de Obra
CONSORCIO BYR-SG-BU001
C.C **ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS**. ING FRANCISCO GRANADOS PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
Anexo: FOLIOS DE ACTAS DE VECINDAD EN ORIGINAL (39) TREINTA Y NUEVE CIV 38

Recibí [illegible] 18/07/25

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
CONTRATO COP-491-2024
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA	CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
10 (DD) 04 (MM) 2025 (AA)	COP-491-2024	SIO -2024	1	APERTURA ☑ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DEL PREDIO

CIV: 1200 1917
localidad: Barrios unidos
Barrio: Pablo Neruda
Contrato: 491-2024
Dirección: calle 66B entre K x 56 y Kr 56B
Long. del frente (mts):
Estrato: 4

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Sardineles	☑	☐	
2. Sumideros	☑	☐	
3. Individuos arboreos	☐	☒	
4. Plantas de jardín	☐	☒	
5. Canecas	☐	☒	
6. Casetas	☐	☑	
7. Señalización vertical	☑	☐	

USO ACTUAL

1. Bahia	☐	6. Baldío	☐
2. Andenes	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Paraderos	☐	8. Mixto	☐
4. Parque	☐	9.Otro?	☐
5. vendedores informales	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES EN ESPACIO PÚBLICO

Garaje	SI	☐	NO	☐
Cuantos				
Uso del garfaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL ESPACIO PÚBLICO ANTES DE INTERVENIR

Se realiza levantamiento de acta de espacio público sobre la calle 66B entre Carrera 56 y Carrera 56B

Por el costado norte se observa andenes en placa de concreto, baldosa cerámica y granito el cual presenta perdida de material, desprendimientos, multiples fisuras y material vegetal.

Los sardineles son en concreto los cuales presentan múltiples fisuras, desprendimientos y humedad.

Frente al predio de la calle 66B #56-48 se observa dos postes de concreto para cableado electrico e iluminación, dos señales verticales de transito, una de PARE y otra de velocidad 30,

Frente al predio de la calle 66B #56-30 se observa un poste de concreto para cableado electrico e iluminación.

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD			
CONTRATO COP-491-2024			
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	Alcaldía Local de Barrios Unidos
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL ESPACIO PÚBLICO ANTES DE INTERVENIR (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Frente al predio de la calle 66B # 56-04 se observan dos postes en concreto para cableado electrico e iluminación, uno de ellos cuenta con aguila metalica con anclaje al piso, ademas se observa una señal vertical de "PARE" y dos tapas de sumidero.

Por el costado sur se observa anden en placa de concreto con perdida de material, multiples fisuras, material vegetal y humedad.

Sardineles en concreto con fisuras y material vegetal.

Frente al predio de la calle 66B # 56-05 se observa una señal vertical de transito de "PARE" y dos tapas de concreto para inspección de sumidero.

Frente al predio de la calle 66B # 56-15 se observa un poste de concreto para cableado electrico el cual presenta una leve inclinación hacia el costado occidental

Frente al predio de la calle 66B # 56-21 se observa anden en granito y retazos de baldosa, presenta multiples fisuras y deterioro por exposición.

Frent al predio de la calle 66B # 56-35 se observa una señal de transito vertical de velocidad 30.

Frente al predio de la carrera 56B # 56A-42 se observa un poste de concreto para cableado electrica con aguilla metalica anclada al anden, el piso del predio tiene encharcamiento en baldosa la cual presenta deterioro por exposicion y algunas piezas faltantes

La via vehicular cuenta con asfalto en cual presenta perdida de material y piel de cocodrilo

En cada esquina del costado Oriental se observa un sumidero sin reylla las esquinas del costado occidental de la calle presentan tapas de sumidero en concreto en buenas condiciones.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-491-2024		
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

Alcaldía Local de Barrios Unidos

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 10 días del mes de abril de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Cristian Torres
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre)
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre)
Profesional Social - Contratista

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales, Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO

ACTA DE VECINDAD

CONTRATO COP-491-2024

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

Alcaldía Local de Barrios Unidos

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
11 (DD)	04 (MM)	2025 (AA)	COP-491-2024	510 - 2024	2	APERTURA ☑ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DEL PREDIO

CIV: 12001917

localidad: Barrios Unidos

Barrio: Populas Modelo

Contrato: 491-2024

Dirección: Calle 66B # 56-04

Long. del frente (mts): _____ Estrato: 4

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Sardineles	☐	☑	
2. Sumideros	☐	☑	
3. Individuos arboreos	☐	☑	
4. Plantas de jardín	☒	☐	
5. Canecas	☐	☑	
6. Casetas	☐	☑	
7. Señalización vertical	☐	☑	

USO ACTUAL

1. Bahia	☐	6. Baldío	☐
2. Andenes	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Paraderos	☐	8. Mixto	☐
4. Parque	☐	9.Otro?	☐
5. vendedores informales	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES EN ESPACIO PÚBLICO

Garaje	SI	☐	NO	☑
Cuantos				
Uso del garfaje				
Comercio	SI	☐	NO	☐
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL ESPACIO PÚBLICO ANTES DE INTERVENIR Se realiza levantamiento de acta de vecindad en predio cuya distancia a la intervención es de 1.5 metros.

Predio de un nivel con altillo, en primer nivel se observa un muro bardado con ladrillo a la vista de aproximadamente 1.20 de alto, presenta deterioro por factores climáticos y humedad. En la parte superior del muro se observa reja metalica con deterioro en la pintura y presencia de óxido, sobre todo la extension de la reja se observa material vegetal.

En la parte central del muro bardado se observa una puerta tipo reja metalica para acceso peatonal de apertura de bisagra, presenta deterioro en la pintura y oxidacion, en la parte inferior se observa demasia una malla de alto.

En el costado izquierdo de la puerta se observa un buzon metalico con deterioro en la pintura, en el costado occidental de la puerta se observa una caja metalica para proteccion del timbre, presenta oxidacion.

FORMATO ACTA DE VECINDAD CONTRATO COP-491-2024 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".			Alcaldía Local de Barrios Unidos
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL ESPACIO PÚBLICO ANTES DE INTERVENIR (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

El piso del antejardín cuenta con concreto pintado, el cual presenta multiples fisuras y humedad, En el contorno del piso se observan materas con materia vegetal.

La fachada del primer nivel de la vivienda cuenta con ladrillo a la vista el cual presenta deterioro por factores climáticos.

Se observan dos ventana con marco metálico y reja externa de protección, las cuales presentan desgaste en la pintura. La ventana del costado occidental cuenta con dos paneles de vidrio en buenas condiciones, la ventana del costado oriental cuenta con dos paneles de vidrio en buenas condiciones.

En la parte central se observa una puerta de acceso peatonal metálica, la cual presenta desgaste en pintura y oxidación, en la parte inferior se observa una escalera de ingreso peatonal de dos pasos en ladrillo a la vista el cual presenta desprendimientos y deterioro por exposición.

El voladizo que se observa frente a la puerta de acceso peatonal de la vivienda tiene una estructura de madera la cual presenta deterioro por factores climáticos y humedad.

En la parte central del muro de la vivienda se observa una caja metálica anclada de registro de energía, cuenta con un panel de vidrio en buenas condiciones.

En el costado occidental se observa un cerramiento con muro en ladrillo a la vista, presenta deterioro por exposición y humedad, en su costado derecho se observa salida de chimenea en ladrillo a la vista la cual presenta humedad.

El techo de la vivienda tiene tejas de arcilla las cuales presentan desgaste por exposición y humedad, sobre ellas se observa una lona para impermeabilización.

Sobre la parte superior de la fachada de la vivienda se observa cerramiento metálico con presencia de oxido.

Nota:

Este registro se realiza en formato de espacio publico teniendo en cuenta que ni el propietario de la vivienda ni una persona autorizada hacen presencia para el levantamiento del acta de vecindad.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-491-2024		
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

Alcaldía Local de Barrios Unidos

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de abril de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Cristian Torres
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) JENNIFER
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre)
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) YURANI
Profesional Social - Contratista

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales, Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
CONTRATO COP-491-2024
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	APERTURA / CIERRE
11 (DD)	04 (MM)	2025 (AA)	COP-491-2024	510-2024	3	APERTURA [x] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Roberto Alvarado Valdez
CC propietario	19128910
Teléfono	3008620228
Correo electrónico	Robalva1951@gmail.com ~~Hotmail.com~~
Dirección	Calle 66B # 56-05 — No. de pisos: 1
Long. del frente (mts)	Estrato: 4

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[x]	[ ]	
2. Alcantarillado	[x]	[ ]	
3. Energía	[x]	[ ]	
4. Teléfonos	[x]	[ ]	
5. Gas	[x]	[ ]	
6. TICS	[x]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial	[x]	6. Baldío	[ ]	Garaje	SI [x]	NO [ ]	
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos	1		
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garaje			
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ]	NO [ ]	
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR Se realiza levantamiento de acta de vecindad en predio cuya intervención es la a 1.5 metros de distancia.

Predio de un nivel se observa un muro vallado con reja metalica en el costado oriental la cual presenta desgaste en pintura en la parte inferior y en la parte media tiene laminas de acrilico en buenas condiciones, cuenta con tres secciones de apertura de bisagras.

En la parte central tiene una puerta de acceso peatonal en reja metalica, con desgaste en la pintura en la parte inferior tiene el acrilico en buenas condiciones.

En el costado occidental se observa un muro de aproximadamente 60 centimetros de alto con ladrillo a la vista el cual presenta material vegetal.

En la parte superior del muro se observa una reja metalica con desgaste en la pintura. se observa un buzon metalico soldado a la estructura.

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD			
CONTRATO COP-491-2024			
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

El piso del antejardín tiene baldosa cerámica la cual presenta deterioro por uso, en el costado occidental se observa jardinera con plantas

La cubierta del antejardín tiene una estructura metálica con desgaste en pintura, soporta teja de zinc y plásticos con deterioro por factores climáticos.

El muro de la fachada en la vivienda tiene ladrillo a la vista con desgaste en la pintura.

En el costado occidental se observa una ventana con reja extraña metálica cuenta con tres paneles de vidrio en buenas condiciones.

En la parte central se observa una puerta de acceso peatonal con siete vidrios grabados en buenas condiciones, cuenta con un peldaño de acceso de una losa el cual presenta desprendimiento en la contrahuella. En el costado derecho se observa una ventana metálica con reja extraña, cuenta con dos vidrios lisos en buenas condiciones.

En el costado oriental se observa un portón metálico de tres secciones con desgaste en la pintura, cada sección cuenta con vidrios grabados, la sección central tiene dos vidrios fijados.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-491-2024		
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de abril de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Cristian Forero
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Geovany D Ruiz M.
Director Técnico - Contratista

(Firma) -
(Nombre) - 19128910 de Bogotá
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales, Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
CONTRATO COP-491-2024
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA			CONTRATO OBRA COP-491-2024	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	APERTURA / CIERRE
10	ABRIL	2025		SIO-2024	9	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Henry Ojuela
CC propietario	19.145.944
Teléfono	321 413 77 53
Correo electrónico	henryojuela0136@gmail.com.
Dirección	Calle 66B # 56 - 14
No. de pisos	2
Long. del frente (mts)	7m
Estrato	

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[X]	[ ]	
5. Gas	[X]	[ ]	
6. TICS	[X]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL			
1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI	[X]	NO	[ ]
Cuantos	1			
Uso del garaje				
Comercio	SI	[ ]	NO	[ ]
Ancho de garajes				

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR Se realiza levantamiento de acta de vecindad en predio Cuya intervención está a 1,5metros

Predio de 2 niveles donde en el primer nivel se observa un antejardin en el costado izquierdo del predio, este cuenta con un muro vallado y lateral en concreto reabierto con ladrillo el cual presenta descascaramiento en la capa superficial, diferentes fisuras y presencia de humedad en el muro frontal se observa 3 salidas de tuberia de aguas lluvia cuenta con 2 rejas y una puerta de acceso peatonal en estructura metalica con recubrimiento de esmalte el cual presenta descascaramiento y oxidación

En la parte interna del antejardin se observa una reja metalica con desgaste en el esmalte la cual es de seguridad para los contadores del gas, cuenta con un individuo arbóreo y el piso está en ceramica de baldosa la cual presenta desgaste por uso y exposición

En el costado derecho del predio se observa una rampa de acceso vehicular la cual se encuentra en ceramica de baldosa con diferentes fisuras y desgaste por exposición y uso

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-491-2024		
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

En la fachada de primer nivel al costado derecho se observa un portón en estructura y marco metalico recubierto con esmalte que presenta desgaste y oxidacion, cuenta con 2 secciones y cada una de las secciones tiene un panel de vidrio grabado en buenas condiciones, en la parte central del predio se dosena una puerta de acceso peatonal la cual se encuentra en estructura metalica con desgaste en el esmalte, cuenta con un panel de vidrio grabado en buenas condiciones, en la parte inferior se observa 2 escalones de acceso con desgaste en la ceramica de baldosa.

Al costado izquierdo del predio se observa una ventana en estructura y reja externa de proteccion metalica con desgaste en el esmalte, tiene 3 paneles de vidrio liso en buenas condiciones, en el dintel de la puerta se observa una estructura metalica anclada al muro la cual sostiene una lampara de iluminacion, al costado derecho de la puerta se observa una estructura metalica anclada al muro la cual dice "CANELA"

Para el ingreso al segundo nivel se observa 14 escalones recubiertos con ceramica de baldosa y desgastes por exposicion, se observan diferentes fisuras en la parte inferior de las escaleras se observa un baranda en estructura metalica con recubrimiento de esmalte el cual presenta desgaste y oxidación.

En el segundo nivel costado izquierdo se observa una ventana en estructura, marco y reja interna de seguridad metalica con desgaste, cuenta con 3 paneles donde 2 de ellos cuentan con vidrio liso en buenas condiciones y el otro panel cuenta con una rejilla plastica para ventilacion, se observa una rejilla en la parte inferior del segundo nivel la cual se encuentra en plastico con desgaste, cuentan con una puerta de acceso peatonal en estructura metalica sin embargo no se logra observar detalladamente por el individuo arbonio del antejardin.

Al costado derecho del predio se observa 2 ventanas en estructura, marco y reja interna de proteccion las cuales presentan desgaste en el esmalte debido a la exposicion la ventana del costado izquierdo cuenta con un panel de vidrio liso en buenas condiciones, la ventana del costado derecho cuenta 5 paneles de vidrio liso en buenas condiciones.

La fachada del predio se observa en ladrillo a la vista, en algunos puntos con recubrimiento de concreto y capa de unlo que presenta desgaste por exposición y diferentes fisuras


Al costado izquierdo del predio se observa una estructura metalica que sostiene una cubierta que presenta desgaste por exposición, esta cubierta conduce el agua lluvia y la deposita por medio de tubería de PVC.

Al costado derecho del predio se observa una tubería en PVC anclada al muro la cual conduce el agua lluvia hacia la parte inferior del predio y es depositada a la rampa de acceso vehicular.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-491-2024		
"CONTRATAR FOR EL SISTEMA DE PREC OS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de os mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 11 días de mes de ABRIL de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Cristian Torres
Profesional Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma)
(Nombre)
Profesional social - Interventoría

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) JENNIFFER
Director técnico-Interventoría

Vo Bo
(Firma)
(Nombre)
Director Técnico - Contratista

(Firma)
(Nombre) Henry Orjuela C
Propietario

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales, Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD
CONTRATO COP-491-2024
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA			CONTRATO OBRA	CONTRATO INTERVENTORIA	ACTA No	
16 DD	ABRIL MM	2025 AA	COP-491-2024	56-2024	5	APERTURA ☒ CIERRE ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Ricardo Cordero González
CC propietario	79.348.960
Teléfono	3112658312
Correo electrónico	marcosylogros@hotmail.com
Dirección	Calle 66B # 56-15
No. de pisos	1
Long. del frente (mts)	7
Estrato	4

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos		X	
5. Gas	X		
6. TICS	X		
6. Licencia de construcción			#

USO ACTUAL			
1. Residencial	X	6. Baldío	
2. Comercial		7. Bien de interés cultural*	
3. Industrial		8. Mixto	
4. Institucional		9.Otro?	
5. Recreacional		Cual:	

ACCESOS VEHICULARES		
Garaje	SI X	NO
Cuantos	1	
Uso del garaje		
Comercio	SI	NO
Ancho de garajes		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR Se realiza Acta de vecindad en Predio cuya intervención está a 1,5 m Predio de 1 nivel donde en el primer nivel se puede observar un antejardín el cual cuenta con una reja fija, una puerta de acceso peatonal y un portón de 2 secciones estos en estructura metálica con recubrimiento de esmalte el cual presenta desgaste por exposición!

Se observa al costado lateral izquierdo un muro recubierto en concreto con capa de unido el cual presenta desgaste, descascaramiento humedad y diferentes fisuras. en la parte superior se observa un registro de la luz en estructura metalica con recubrimiento de esmalte, el presenta un Panel en acrilico con desgaste.

Externamente se observa una reja metalica con descascaramiento en el esmalte y oxidacion

Se observa muros laterales en ladrillo a la vista en el costado izquierdo tanto en la parte superior como en el muro lateral derecho presenta recubrimiento en concreto con capa de unido en buenas condiciones.

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CONTRATO COP-491-2024		
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y PUENTES SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C".		
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

El piso del antejardín se observa en cerámica de baldosa con desgaste por exposición y diferentes fisuras

En la fachada de primer nivel se observa 2 ventanas laterales en estructura y marco metálico con recubrimiento de esmalte con desgaste por exposición, cada una de estas ventanas cuentan con 15 paneles de vidrio liso en buen estado.

En la parte central del predio se observa una puerta en madera con recubrimiento de vinilo, en la parte central se observa un panel de vidrio liso con polarizado en buenas condiciones, la fachada de primer nivel se observa en ladrillo a la vista con recubrimiento de vinilo. el cual presenta desgaste por exposición y diferentes fisuras, en la parte inferior se observa un guarda escobas en cerámica de baldosa.

En la parte superior se observa una placa en concreto con recubrimiento de vinilo el cual presenta descascaramiento y diferentes fisuras.

En la parte superior del antejardín se observa una estructura metálica la cual presenta desgaste y oxidación, esta sostiene una cubierta plastica con desgaste. en policarbonato.

El tejado del predio se observa en asbesto con desgaste por exposición el cual conduce el agua lluvia a las canaletas y la lleva hacia la parte inferior en la parte central por tubería de 4 pulgadas en PVC y al costado derecho en tubería de sección cuadrada.

En el patón de acceso vehicular se observa una reja metalica la cual presenta recubrimiento de esmalte con desgaste por exposición.

Al costado izquierdo de la reja fija se observa un bazon en estructura metalica con recubrimiento de esmalte el cual presenta desgaste y oxidación en la capa superficial.

En el muro del costado izquierdo se observa en la parte superior 2 tubos en PVC

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA