CUBARÁ 25 DE AGOSTO DE 2025

**SEÑORES**

**ALCALDÍA DE CUBARA**

**SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS**

**JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA – SUPERVISOR**

**ASUNTO:** ENTREGA DE INFORME PARCIAL NO. 01 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SAMC-008-2025

Cordial saludo, yo JHONATAN XAVIER AGUDELO SANTANDER identificado con CC. N°. 96.189.700 DE SARAVENA – ARAUCA en calidad de representante legal de PROARQING LTDA me permito a través de la presente allegar INFORME PARCIAL NO. 01 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SAMC-008-2025 cuyo OBJETO es SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACÁ; de lo ejecutado entre el periodo comprendido 24 DE JUNIO DE 2025 HASTA EL 25 DE AGOSTO DEL 2025.



**PROARQING LTDA**
R. JHONATAN XAVIER AGUDELO SANTANDER
**CC**. No. 96.189.700 de Saravena - Arauca

PROARQING
Proyectos • Arquitectura • Ingeniería

# INFORME PARCIAL NO. 01

**PERIODO DEL INFORME: 24 DE JUNIO DE 2025 HASTA EL 25 DE AGOSTO DEL 2025**

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SAMC-008-2025**

**OBJETO:**
**SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACÁ**

**CONTRATISTA: PROARQING LTDA**
**R/L: JHONATAN XAVIER AGUDELO SANTANDER**
**CC. NO. 96.189.700 DE SARAVENA - ARAUCA**

**ENTREGADO A:**

**ALCALDÍA DE CUBARA**
**SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS**
**JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA – SUPERVISOR**

**CUBARA, 2025**

**INFORME DE ACTIVIDADES AL CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA No. SAMC-008-2025**

Tabla No. 1 – INFORMACION CONTRACTUAL CONTRATO SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA No. SAMC-008-2025

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACÁ |
| **CONTRATISTA:** | PROARQING LTDA<br>R/L: JHONATAN XAVIER AGUDELO SANTANDER<br>CC. No. 96.189.700 de Saravena - Arauca |
| **NIT:** | NIT: 900198590-9 |
| **CONTRATANTE:** | ALCALDÍA MUNICIPIO DE CUBARÁ |
| **VALOR:** | DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON DOS CENTAVOS ($263.910.247,2) M/CTE. |
| **PLAZO:** | DOS MESES (02) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO |
| **FECHA DE INICIO** | 24 DE JUNIO DE 2025 |
| **FECHA DE TERMINACION** | 23 DE AGOSTO DE 2025 y/o hasta agotar recursos |
| **SUPERVISOR** | JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA |

**ACTIVIDADES CONTRATUALES:**

para dar cumplimiento al objeto del presente CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA No. SAMC-008-2025, que tiene por objeto: "**SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACÁ**" con las siguientes actividades:

| PRESUPUESTO INICIAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DESCRIPCION** | **UND** | **Código UNSPSC** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | MANTENIMIENTOS Y REPUESTOS EXCAVADORA VOLVO EC220D | | | | | $ 46.920.988,20 |
| 1,1 | ACEITES Y FILTROS | | | | | |
| 1,1,1 | SUMINISTRO ACEITE 15W40 - BALDE DE 5 GALONES | UND | 15121501 | 4,00 | $ 890.800,00 | $ 3.563.200,00 |
| 1,1,2 | SUMINISTRO HIDRÁULICO RANDON 68 - BALDE DE 5 GALONES | UND | 15121504 | 3,00 | $ 784.665,00 | $ 2.353.995,00 |
| 1,1,3 | SUMINISTRO HIDRÁULICO 424 - BALDE DE 5 GALONES | UND | 15121504 | 3,00 | $ 890.800,00 | $ 2.672.400,00 |
| 1,1,4 | SUMINISTRO GRASA DE LITIO AZUL EP-2 X BALDE DE 16 KG | UND | 15121902 | 4,00 | $ 895.000,00 | $ 3.580.000,00 |
| 1,1,5 | SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE. REF: P558250 | UND | 40161504 | 3,00 | $ 123.795,00 | $ 371.385,00 |
| 1,1,6 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE. REF: BF7997 | UND | 40161513 | 3,00 | $ 148.554,00 | $ 445.662,00 |
| 1,1,7 | SUMINISTRO DE FILTRO DE AIRE AIP 823 | UND | 40161505 | 3,00 | $ 384.000,00 | $ 1.152.000,00 |
| 1,1,8 | SUMINISTRO DE FILTRO DE AIRE INTERNO AIP 824 | UND | 40161505 | 3,00 | $ 288.000,00 | $ 864.000,00 |
| 1,1,9 | SUMINISTRO FILTRO HIDRÁULICO. REF: BT8439-MPG | UND | 40161515 | 3,00 | $ 280.000,00 | $ 840.000,00 |
| SUBTOTAL 1 | | | | | | $ 15.842.642,00 |
| 1,2 | DIENTES | | | | | |
| 1,2,1 | SUMINISTRO DIENTES # 35. (INCLUYE PASADOR Y RETENEDOR). | UND | 22101703 | 12,00 | $ 199.500,00 | $ 2.394.000,00 |
| SUBTOTAL 2 | | | | | | $ 2.394.000,00 |
| 1,3 | TREN DE RODAJE | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3,1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TENSION DE LA ORUGA DERECHA (TREN DE ROJADE) | UND | 72154501 | 1,00 | $ 5.800.000,00 | $ 5.800.000,00 |
| SUBTOTAL 3 | | | | | | $ 5.800.000,00 |
| 1,4 | SISTEMA ELECTRICO | | | | | |
| 1.4.1 | MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO ( INCLUYE LIMPIA CONTACTOS Y CONECTORES) | UND | 73152108 | 1,00 | $ 870.000,00 | $ 870.000,00 |
| 1.4.2 | SCANNER DE MAQUINA | UND | 43211711 | 1,00 | $ 970.000,00 | $ 970.000,00 |
| 1.4.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEMPERATURA DEL AIRE DEL MOTOR | UND | 41111970 | 1,00 | $ 3.757.296,00 | $ 3.757.296,00 |
| 1.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR | UND | 72154501 | 1,00 | $ 1.263.610,20 | $ 1.263.610,20 |
| SUBTOTAL 4 | | | | | | $ 6.860.906,20 |
| 1,5 | REPARACION CON SOLDADURA | | | | | |
| 1,5,1 | REPARACIÓN EN SOLDADURA DE LA TUBERA DEL CILINDRO HIDRÁULICO DEL BALDE DE LA EXCAVADORA | UND | 73181908 | 1,00 | $ 952.000,00 | $ 952.000,00 |
| 1,5,2 | RESTAURACIÒN CON SOLDADURA 7018 POR 1/8 DE LAS ENCIAS DEL BALDE EXCAVADORA | UND | 73181908 | 1,00 | $ 1.725.000,00 | $ 1.725.000,00 |
| SUBTOTAL 5 | | | | | | $ 2.677.000,00 |
| 1,6 | SUMINISTRO DE MANGUERAS | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6.1 | SUMINISTRO DE MANGUERA GRAFADA CON ACOPLES 3/4 CON LONGITUD DE 2.5 METROS, ( CENTER AL MOTOR DE TRASLADACIÒN ) | UND | 40142020 | 2,00 | $ 655.200,00 | $ 1.310.400,00 |
| SUB TOTAL 6 | | | | | | $ 1.310.400,00 |
| 1,7 | MANTENIMIENTO DE CILINDROS | | | | | |
| 1,7,1 | MANTENIMIENTO DE CILINDRO HIDRÁULICO DEL BOOM (CILINDROS GEMELOS) INCLUYE EMPAQUETADURA | UND | 72154501 27121604 | 2 | $ 1.539.000,00 | $ 3.078.000,00 |
| 1,7,2 | MANTENIMIENTO DE CILINDRO HIDRAHULICO DEL STICK INCLUYE EMPAQUETADURA | UND | 72154501 27121605 | 1 | $ 1.506.600,00 | $ 1.506.600,00 |
| 1,7,3 | MANTENIMIENTO DE CILINDRO HIDRAHULICO DEL BALDE INCLUYE EMPAQUETADURA | UND | 72154501 27121606 | 1 | $ 1.458.000,00 | $ 1.458.000,00 |
| 1,7,4 | RESTAURACIÓN DEL CROMADO EN EL VÁSTAGO DEL CILINDRO HIDRAHULICO DEL BALDE | UND | 73181116 72154501 | 1 | $ 1.920.000,00 | $ 1.920.000,00 |
| 1,7,5 | RESTAURACIÓN DEL CROMADO EN EL VÁSTAGO DEL CILINDRO HIDRÁULICO DEL STICK | UND | 73181116 72154502 | 1 | $ 1.920.000,00 | $ 1.920.000,00 |
| SUB TOTAL 7 | | | | | | $ 9.882.600,00 |
| 1,8 | OTROS MANTENIMIENTOS, REPUESTOS Y SUMINISTRO | | | | | |
| 1,8.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS LATERALES | UND | 25172604 | 2,00 | $ 375.000,00 | $ 750.000,00 |
| 1,8.2 | SUMINISTRO DE TORNILLOS PARA LAS ESQUINERAS DEL BALDE 1*4" INCLUYE ARANDELA | UND | 31161500 | 8,00 | $ 31.680,00 | $ 253.440,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Y TUERCAS DE SEGURIDAD | | | | | |
| 1,8.3 | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO | UND | 25172709 | 1,00 | $ 800.000,00 | $ 800.000,00 |
| 1,8.4 | MANTENIMIENTO DEL MOTOR DEL PARABRISAS | UND | 72154501 | 1,00 | $ 350.000,00 | $ 350.000,00 |
| SUBTOTAL 8 | | | | | | $ 2.153.440,00 |
| 2 | MANTENIMIENTO Y REPUESTOS RETROEXCAVADORA VOLVO BL60B | | | | | $ 58.642.680,00 |
| 2,1 | MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO | | | | | |
| 2,1.1 | MANTENIMIENTO DE EMBOBINADO DEL MOTOR DE 12V , Y SUMINISTRO DE GAS Y ACEITE PARA EL COMPRESOR | UND | 25172709 | 1,00 | $ 990.000,00 | $ 990.000,00 |
| SUBTOTAL 9 | | | | | | $ 990.000,00 |
| 2,2 | MANTENIMIENTO CILINDROS HIDRÁULICOS | | | | | |
| 2,2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUETADURAS Y CAMISA DEL CILINDRO FRONTAL (INCLUYE DESMONTE E INSTALACIÓN) | UND | 25172800 | 2,00 | $ 1.526.000,00 | $ 3.052.000,00 |
| 2,2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUETADURAS Y CAMISA DEL CILINDRO DEL GIRO DEL BRAZO DE EXCAVACION ( INCLUYE DESMONTE E INSTALACION) | UND | 25172800 | 2,00 | $ 1.640.000,00 | $ 3.280.000,00 |
| SUBTOTAL 10 | | | | | | $ 6.332.000,00 |
| 2,3 | SUMINISTRO DE RETENEDORES | | | | | |
| 2,3,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENEDORES PARA EL EJE DIFERENCIAL DELANTERO | UND | 72154501 | 2,00 | $ 642.200,00 | $ 1.284.400,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENEDORES PARA LA TRASMISIÓN DELANTERA (TÚNEL) | UND | 72154501 | 2,00 | $ 450.000,00 | $ 900.000,00 |
| SUBTOTAL 11 | | | | | | $ 2.184.400,00 |
| 2,4 | MANTENIMIENTO TRANSMISION DELANTERA | | | | | |
| 2,4,1 | MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LA TRANSMISIÓN DEL TREN DELANTERO | UND | 72154501 | 1,00 | $ 7.483.320,00 | $ 7.483.320,00 |
| SUBTOTAL 12 | | | | | | $ 7.483.320,00 |
| 2,5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERAS | | | | | |
| 2,5,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERAS 5/8 CON ACOPLES SITUADA EN EL CILINDRO DE LEVANTE DEL BRAZO DE EXCAVACION | UND | 40142020 | 1,00 | $ 660.500,00 | $ 660.500,00 |
| 2,5,2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERAS 3/4 CON ACOPLES SITUADA DE BANCO HIDRAHULICO A BANCO HIDRAHULICO | UND | 40142020 | 1,00 | $ 426.000,00 | $ 426.000,00 |
| 2,5,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA 3/4 CON ACOPLES PARA EL STICK | UND | 40142020 | 1,00 | $ 360.000,00 | $ 360.000,00 |
| 2,5,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS 3/8 CON ACOPLES SITUADA EN BANCO HIDRÁULICO DE VA PARA LA ESTABILIZADORA DERECHA | UND | 40142020 | 1,00 | $ 489.000,00 | $ 489.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL 13 | | | | | | $ 1.935.500,00 |
| 2,6 | SUMINISTRO DE ACEITE Y FILTROS | | | | | |
| 2,6,1 | SUMINISTRO HIDRÁULICO RANDO 68 DE 5 GALONES | UND | 15121504 | 4,00 | $ 784.665,00 | $ 3.138.660,00 |
| 2,6,2 | SUMINISTRO ACEITE 15W40 DE 5 GALONES | UND | 15121501 | 3,00 | $ 890.800,00 | $ 2.672.400,00 |
| 2,6,3 | SUMINISTRO DE ACEITE 424 -BALDE DE 5 GALONES | UND | 15121504 | 2,00 | $ 890.800,00 | $ 1.781.600,00 |
| 2,6,4 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE REF:BF1391 | UND | 40161513 | 2,00 | $ 372.750,00 | $ 745.500,00 |
| 2,6,5 | SUMINISTRO FILTRO DE AIRE REF: RS5334 | UND | 40161505 | 2,00 | $ 252.000,00 | $ 504.000,00 |
| 2,6,6 | SUMINISTRO FILTRO DE AIRE INTERNO REF: RS5335 | UND | 40161504 | 2,00 | $ 255.150,00 | $ 510.300,00 |
| 2,6,7 | SUMINISTRO GRASA DE LITIO AZUL EP-2 X BALDE DE 16 KG | UND | 15121902 | 4,00 | $ 895.000,00 | $ 3.580.000,00 |
| SUBTOTAL 14 | | | | | | $ 12.932.460,00 |
| 2,7 | SUMINISTRO LLANTAS | | | | | |
| 2,7,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RUEDAS DELANTERAS REF: 12,5/80*18 | UND | 25172503 | 2,00 | $ 2.720.000,00 | $ 5.440.000,00 |
| 2,7,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTAS TRASERAS REF: 19,5L-24 R4 | UND | 25172503 | 2,00 | $ 5.920.000,00 | $ 11.840.000,00 |
| SUBTOTAL 15 | | | | | | $ 17.280.000,00 |
| 2,80 | OTROS MANTENIMIENTOS, REPUESTOS E INSUMOS | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8,1 | MANTENIMIENTO DEL AGUILON (H) DEL FRONTAL | UND | 72154501 | 1,00 | $ 4.140.000,00 | $ 4.140.000,00 |
| 2,8,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CILINDROS DE CAPO 585NW | UND | 72154501 | 2,00 | $ 754.000,00 | $ 1.508.000,00 |
| 2,8,3 | SUMINISTRO DE DIENTES CON PIN Y ARANDELA 103202RC #25 | UND | 22101703 | 12,00 | $ 103.500,00 | $ 1.242.000,00 |
| 2,8,4 | MANTENIMIENTO DE BOMBA HIDRAHULICA INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS | UND | 72154501 | 1,00 | $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00 |
| 2,8,5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYA FRENO DE MANO | UND | 72154501 | 1,00 | $ 725.000,00 | $ 725.000,00 |
| 2,8,6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOCINA | UND | 72154501 | 1,00 | $ 690.000,00 | $ 690.000,00 |
| SUBTOTAL 16 | | | | | | $ 9.505.000,00 |
| 3 | MANTENIMIENTO Y REPUESTOS TRACTO CAMIÓN OCM 325 / SEMIRREMOLQUE CUELLO RÍGIDO S46914 | | | | | $ 23.469.930,00 |
| 3,1 | SOLDADURA | | | | | |
| 3,1,1 | REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS BASES METÁLICAS QUE SUJETAN LAS CÁMARAS DE AIRE DEL LOS FRENOS DEL SEMITRAILER | UND | 73181908 | 2,00 | $ 1.800.000,00 | $ 3.600.000,00 |
| 3,1,2 | REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL SOPORTE DEL MUELLE EN SOLDADURA 7018 POR 1/8 (MANO DE OBRA) | UND | 73181908 | 1,00 | $ 1.160.000,00 | $ 1.160.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1,3 | REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LOS GANCHOS DE AMARRE Y ALETAS ARTICULADAS EN SOLDADURA 7018 POR 1/8 (MANO DE OBRA) | UND | 73181908 | 6,00 | $ 422.500,00 | $ 2.535.000,00 |
| SUBTOTAL 17 | | | | | | $ 7.295.000,00 |
| 3,2 | MANTENIMIENTOS ELECTRICOS | | | | | |
| 3,2,1 | DESMONTE Y REPARACION DEL ARRANQUE DEL MOTOR | UND | 78181508 73152108 | 1,00 | $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00 |
| 3,2,2 | REPARACIÓN Y RESTAURACIÓN EN LOS PINES DE ENTRADA Y CAMBIO DE CAPACITORES DE LA COMPUTADORA. | UND | 73152108 | 1,00 | $ 1.600.000,00 | $ 1.600.000,00 |
| 3,2,3 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO GENERAL, INCLUYE CONECTORES TERMINALES Y LIMPIA CONTACTO | UND | 73152108 | 1,00 | $ 900.000,00 | $ 900.000,00 |
| 3,2,4 | SCANNER DEL VEHICULO POR FALLA EN LA COMPUTADORA | UND | 43211711 | 1,00 | $ 1.020.000,00 | $ 1.020.000,00 |
| SUBTOTAL 18 | | | | | | $ 4.720.000,00 |
| 3,3 | FILTROS Y ACEITES | | | | | |
| 3.3.1 | SUMINISTRO ACEITE 15W40 - BALDE DE 5 GALONES | UND | 15121501 | 3,00 | $ 890.800,00 | $ 2.672.400,00 |
| 3.3.2 | SUMINISTRO HIDRÁULICO RANDON 68 - BALDE DE 5 GALONES | UND | 15121504 | 2,00 | $ 784.665,00 | $ 1.569.330,00 |
| 3.3.3 | SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE. REF: LF1400NM | UND | 40161504 | 2,00 | $ 420.000,00 | $ 840.000,00 |
| 3.3.4 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE. REF: PF46094 | UND | 40161513 | 2,00 | $ 178.500,00 | $ 357.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.5 | SUMINISTRO FILTRO AIRE PRIMARIO REF:RS4862 | UND | 40161505 | 2,00 | $ 378.000,00 | $ 756.000,00 |
| 3.3.6 | SUMINISTRO GRASA DE LITIO AZUL POR BALDE 16KG | UND | 15121902 | 3,00 | $ 895.000,00 | $ 2.685.000,00 |
| 3.3.7 | SUMINISTRO FILTRO AIRE SECUNDARIO REF:RS4863 | UND | 40161505 | 2,00 | $ 453.600,00 | $ 907.200,00 |
| SUBTOTAL 19 | | | | | | $ 9.786.930,00 |
| 3,4 | OTROS MANTENIMIENTOS, REPUESTOS E INSUMOS | | | | | |
| 3,4,1 | DESMONTE VULCANIZADA E INSTALACION DE LLANTA | UND | 25172503 78181508 | 2,00 | $ 234.000,00 | $ 468.000,00 |
| 3,4,2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE NEUMÁTICOS (DESPINCHE DE LLANTAS) | UND | 25172503 78181509 | 5,00 | $ 76.000,00 | $ 380.000,00 |
| 3,4,3 | ENGRASE GENERAL | UND | 78181508 | 1,00 | $ 140.000,00 | $ 140.000,00 |
| 3,4,4 | DESMONTE Y ENDEREZADA DE BARRA ESTABILIZADORA | UND | 78181508 | 1,00 | $ 680.000,00 | $ 680.000,00 |
| SUBTOTAL 20 | | | | | | $ 1.668.000,00 |
| 4 | VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA150D | | | | | $ 25.809.295,00 |
| 4,1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO | | | | | |
| 4,1,1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y SUMINISTRO DE BOMBILLOS DELANTEROS,BOCINA DE RETROCESO,FUSIBLES , BOMBILLOS DE LOS STOP TRASEROS Y ELEVADOR DE VOLTAJE INCLUYE LIMPIA CONTACTOS | UND | 73152108 | 1,00 | $ 2.550.000,00 | $ 2.550.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL 21 | | | | | | $ 2.550.000,00 |
| 4,2 | MANTENIMIENTO DEL RODILLO | | | | | |
| 4,2,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS DE CILINDRO COMPACTADOR | UND | 72154501 | 2,00 | $ 2.470.000,00 | $ 4.940.000,00 |
| 4,2,2 | MANTENIMIENTO DE RODILLO Y SUMINISTRO DE ORRING, SILICONA Y TORNILLOS (LOS TORNILLOS EXISTENTES ESTÁN PARTIDOS SE CONTEMPLA EL RETIRO DE LOS MISMO) | UND | 72154501 | 1,00 | $ 5.800.000,00 | $ 5.800.000,00 |
| SUBTOTAL 22 | | | | | | $ 10.740.000,00 |
| 4,3 | MANGUERAS | | | | | |
| 4,3,1 | SUMINISTRO DE MANGERA GRAFADA ENTRADA BOMBA HIDRAHULICA R12 INCLUYE ACOPLES, | UND | 40142020 | 1,00 | $ 651.200,00 | $ 651.200,00 |
| 4,3,2 | SUMINISTRO DE MANGUERA DE LA SALIDA BOMBA HIDRÁULICA 1/2 GRAFADA INCLUYE ACOPLES | UND | 40142020 | 1,00 | $ 483.200,00 | $ 483.200,00 |
| SUBTOTAL 23 | | | | | | $ 1.134.400,00 |
| | FILTROS Y ACEITES | | | | | |
| 4.4 | SUMINISTRO GRASA DE LITIO AZUL POR BALDE 16KG | UND | 15121902 | 3,00 | $ 895.000,00 | $ 2.685.000,00 |
| 4,4,1 | SUMINISTRO ACEITE15W40 DE 5 GALONES | UND | 15121501 | 3,00 | $ 890.800,00 | $ 2.672.400,00 |
| 4,4,2 | SUMINISTRO HIDRÁULICO RANDON 68 - BALDE DE 5 GALONES | UND | 15121504 | 3,00 | $ 784.665,00 | $ 2.353.995,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4,3 | SUMINISTRO DE VALVULINA 80W90 DE 5 GALONES | UND | 15121504 | 3,00 | $ 790.500,00 | $ 2.371.500,00 |
| 4,4,4 | SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE. REF: B233 | UND | 40161504 | 2,00 | $ 63.000,00 | $ 126.000,00 |
| 4,4,5 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE. REF: BF1102 | UND | 40161513 | 2,00 | $ 129.150,00 | $ 258.300,00 |
| 4,4,6 | SUMINISTRO FILTRO AIRE PRIMARIO REF:RS5489 | UND | 40161505 | 2,00 | $ 201.600,00 | $ 403.200,00 |
| 4,4,7 | SUMINISTRO FILTRO AIRE SECUNDARIO REF:RS4863 | UND | 40161505 | 2,00 | $ 257.250,00 | $ 514.500,00 |
| SUBTOTAL 24 | | | | | | $ 11.384.895,00 |
| 5 | MANTENIMIENTO Y REPUESTOS VOLQUETA INTERNATIONAL OCM-322 | | | | | $ 26.215.020,00 |
| 5,1 | INYECTORES | | | | | |
| 5,1,1 | MANTENIMIENTO DE INYECTORES | UND | 41115715 | 1,00 | $ 3.200.000,00 | $ 3.200.000,00 |
| SUBTOTAL 25 | | | | | | $ 3.200.000,00 |
| 5,2 | SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO | | | | | |
| 5,2,1 | MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA RETENEDORES Y RODILLO PARA EL CILINDRO DEL VOLCO | UND | 78181508 | 1,00 | $ 1.875.000,00 | $ 1.875.000,00 |
| 5,2,2 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA HIDRAHULICA DEL VOLCO | UND | 78181508 | 1,00 | $ 4.680.000,00 | $ 4.680.000,00 |
| SUBTOTAL 26 | | | | | | $ 6.555.000,00 |
| 5,3 | ACEITE Y FILTROS | | | | | |
| 5,3,1 | SUMINISTRO HIDRÁULICO RANDO 68 DE 5 GALONES | UND | 15121504 | 2,00 | $ 784.665,00 | $ 1.569.330,00 |
| 5,3,2 | SUMINISTRO ACEITE 15W40 DE 5 GALONES | UND | 15121501 | 3,00 | $ 890.800,00 | $ 2.672.400,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3,3 | SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE. REF: B7030 | UND | 40161504 | 2,00 | $ 274.050,00 | $ 548.100,00 |
| 5,3,4 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE. REF: BF588 | UND | 40161513 | 2,00 | $ 147.000,00 | $ 294.000,00 |
| 5,3,5 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE. REF: BF1345-0 | UND | 40161513 | 2,00 | $ 334.425,00 | $ 668.850,00 |
| 5,3,6 | SUMINISTRO FILTRO AIRE PRIMARIO REF:RS4636 | UND | 40161505 | 2,00 | $ 436.590,00 | $ 873.180,00 |
| 5,3,7 | SUMINISTRO GRASA DE LITIO AZUL EP-2 X BALDE DE 16 KG | UND | 15121902 | 3,00 | $ 895.000,00 | $ 2.685.000,00 |
| 5,3,8 | SUMINISTRO FILTRO AIRE SECUNDARIO REF:RS4637 | UND | 40161505 | 2,00 | $ 501.480,00 | $ 1.002.960,00 |
| SUBTOTAL 27 | | | | | | $ 10.313.820,00 |
| 5,4 | OTROS MANTENIMIENTOS, REPUESTOS E INSUMOS | | | | | |
| 5,4,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTAS 295/80R22.5 | UND | 25172503 78181509 | 1,00 | $ 2.530.000,00 | $ 2.530.000,00 |
| 5,4,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL GOBERNADOR (DISPOSITIVO QUE CONTROLA LA PRESIÓN DE AIRE EN EL SISTEMA DE FRENOS) | UND | 78181508 | 1,00 | $ 3.616.200,00 | $ 3.616.200,00 |
| SUBTOTAL 28 | | | | | | $ 6.146.200,00 |
| 6 | MANTENIMIENTO Y REPUESTOS VOLQUETA DODGE RDC-946 | | | | | $ 21.291.100,00 |
| 6,1 | BOMBA HIDRAHULICA | | | | | |
| 6,1,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA HIDRÁULICA DE LA DIRECCIÓN INCLUYE DESMONTE DE LA EXISTENTE | UND | 78181508 | 1,00 | $ 4.495.000,00 | $ 4.495.000,00 |
| SUBTOTAL 29 | | | | | | $ 4.495.000,00 |
| 6,2 | SOLDADURA | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,2,1 | RECONSTRUCCION DE LA BASE QUE SUJETA LA PARTE SUPERIOR DEL CILINDRO HIDRAHULICO EN SOLDADURA 7018 | UND | 73181908 | 1,00 | $ 900.000,00 | $ 900.000,00 |
| 6,2,2 | RECONSTRUCCION EN SOLDADURA 7018 DE LOS GANCHOS VOLCO Y LOS GUARDABARROS METALICOS TRASEROS | UND | 73181908 | 1,00 | $ 990.000,00 | $ 990.000,00 |
| SUBTOTAL 30 | | | | | | $ 1.890.000,00 |
| 6,3 | MANTENIMIENTO ESPARRAGOS | | | | | |
| 6,3,1 | REPARACION Y RETIRO DE ESPARRAGOS QUEBRADOS EN LA ARAÑA TRASERA IZQUIERDA INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPARRAGOS NUEVOS | UND | 72154501 | 1,00 | $ 475.000,00 | $ 475.000,00 |
| SUBTOTAL 31 | | | | | | $ 475.000,00 |
| 6,4 | LLANTAS | | | | | |
| 6,4,1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE NEUMÁTICOS (DESPINCHE DE LLANTAS) | UND | 25172503 78181508 | 5,00 | $ 96.000,00 | $ 480.000,00 |
| 6,4,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTAS 295/225 | UND | 25172503 78181508 | 2,00 | $ 2.530.000,00 | $ 5.060.000,00 |
| SUBTOTAL 32 | | | | | | $ 5.540.000,00 |
| 6.5 | FILTROS Y ACEITES | | | | | |
| 6.5,1 | SUMINISTRO ACEITE 15W40 DE 5 GALONES | UND | 15121501 | 3,00 | $ 890.800,00 | $ 2.672.400,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5,2 | SUMINISTRO HIDRÁULICO RANDO 68 DE 5 GALONES | UND | 15121504 | 2,00 | $ 747.300,00 | $ 1.494.600,00 |
| 6.5,3 | SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE. REF: BT339 | UND | 40161504 | 2,00 | $ 154.350,00 | $ 308.700,00 |
| 6.5,4 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE. REF: BF970 | UND | 40161513 | 2,00 | $ 157.500,00 | $ 315.000,00 |
| 6.5,5 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE. REF: BF1226 | UND | 40161513 | 2,00 | $ 141.750,00 | $ 283.500,00 |
| 6.5,6 | SUMINISTRO FILTRO AIRE PRIMARIO REF:RS2863 | UND | 40161505 | 2,00 | $ 308.700,00 | $ 617.400,00 |
| 6.5,7 | SUMINISTRO GRASA DE LITIO AZUL EP-2 X BALDE DE 16 KG | UND | 15121902 | 3,00 | $ 895.000,00 | $ 2.685.000,00 |
| 6.5,8 | SUMINISTRO FILTRO AIRE SECUNDARIO REF:RS3501 | UND | 40161505 | 2,00 | $ 257.250,00 | $ 514.500,00 |
| SUBTOTAL 33 | | | | | | $ 8.891.100,00 |
| 7 | MANTENIMIENTO Y REPUESTOS VOLQUETA CHEVROLET KODIAK OEO-171 | | | | | $ 22.501.615,00 |
| 7,1 | BOMBA HIDRAHULICA | | | | | |
| 7,1,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA HIDRAHULICA DE LA DIRECCION | UND | 78181505 | 1,00 | $ 4.510.000,00 | $ 4.510.000,00 |
| SUBTOTAL 34 | | | | | | $ 4.510.000,00 |
| 7,2 | SUMINISTRO DE PLUMILLAS | | | | | |
| 7,2,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO Y PLUMILLAS 105 | UND | 25171505 | 2,00 | $ 247.000,00 | $ 494.000,00 |
| SUBTOTAL 35 | | | | | | $ 494.000,00 |
| 7,3 | MANTENIMIENTO DEL TOMA FUERZA DEL VOLVO | | | | | |
| 7,3,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LA BASE DEL TOMAFUERZA DEL VOLCO | UND | 78181508 | 1,00 | $ 888.000,00 | $ 888.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,3,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODILLO DEL TOMA FUERZA DEL VOLCO | UND | 78181508 | 1,00 | $ 420.000,00 | $ 420.000,00 |
| 7,3,3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENEDOR DEL TOMAFUERZA DEL VOLCO | UND | 78181508 | 1,00 | $ 510.000,00 | $ 510.000,00 |
| 7,3,4 | SUMINISTRO DE VALVULINA PRAX POR GALON | UND | 15121504 | 3,00 | $ 168.000,00 | $ 504.000,00 |
| SUBTOTAL 36 | | | | | | $ 2.322.000,00 |
| 7,4 | SOLDADURA | | | | | |
| 7.4.1 | RECONSTRUCCIÓN DE UN LATERAL DEL CHASIS CON SOLDADURA 7018 POR 1/8 | UND | 73181908 | 1,00 | $ 890.400,00 | $ 890.400,00 |
| 7.4.2 | RESTAURACIÒN CON SOLDADURA 7018 POR 1/8 DE PUENTES DEL VOLCO | UND | 73181908 | 1,00 | $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00 |
| SUBTOTAL 37 | | | | | | $ 2.090.400,00 |
| 7,50 | FILTROS Y ACEITE | | | | | |
| 7,5,1 | SUMINISTRO DE ACEITE 15W40 BALDE DE 5 GALONES | UND | 15121501 | 3,00 | $ 890.800,00 | $ 2.672.400,00 |
| 7,5,2 | SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE REF: B76 | UND | 40161504 | 2,00 | $ 179.707,50 | $ 359.415,00 |
| 7,5,3 | SUMINISTRO GRASA DE LITIO AZUL EP-2 X BALDE DE 16 KG | UND | 15121902 | 3,00 | $ 895.000,00 | $ 2.685.000,00 |
| 7,5,4 | SUMINISTRO FILTRO DE AIRE INTERNO P527680 | UND | 40161505 | 2,00 | $ 148.800,00 | $ 297.600,00 |
| 7,5,5 | SUMINISTRO FILTRO FR AIRE EXTERNO P527484 | UND | 40161505 | 2,00 | $ 251.200,00 | $ 502.400,00 |
| 7,5,6 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE BF957 | UND | 40161513 | 2,00 | $ 131.200,00 | $ 262.400,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL 38 | | | | | | $ 6.779.215,00 |
| 7,6 | OTROS MANTENIMIENTOS, REPUESTOS E INSUMOS | | | | | |
| 7,6,1 | EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL TENSOR DE LA PRENSA DEL CLUTCH | UND | 72154501 26111900 | 1,00 | $ 540.000,00 | $ 540.000,00 |
| 7,6,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRIBO METÁLICO | UND | 72154501 | 1,00 | $ 887.500,00 | $ 887.500,00 |
| 7,6,3 | EXTRACCION Y SUMINISTRO DE ESPARRAGOS PARA LA LLANTA TRASERA IZQUIERDA | UND | 78181508 | 5,00 | $ 175.500,00 | $ 877.500,00 |
| 7,6,4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA 1/2 * 65 DE LA BOMBA DE LA DIRECCION | UND | 40142020 | 1,00 | $ 437.000,00 | $ 437.000,00 |
| 7,6,5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA R13 3/4 DEL SISTEMA DE FRENOS | UND | 40142020 | 1,00 | $ 418.000,00 | $ 418.000,00 |
| 7,6,6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANILLA DE PUERTAS INTERNA | UND | 25172200 | 1,00 | $ 430.000,00 | $ 430.000,00 |
| 7,6,7 | SUMINISTRO DE TAPA PARA EL TANQUE DEL COMBUSTIBLE | UND | 25172408 | 1,00 | $ 144.000,00 | $ 144.000,00 |
| 7,6,8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA BARROS DELANTEROS | UND | 25172602 | 2,00 | $ 390.000,00 | $ 780.000,00 |
| 7,6,9 | DESMONTE , ENDEREZADA Y ENGRASE DE BARRA ESTABILIZADORA | UND | 78181508 | 1,00 | $ 490.000,00 | $ 490.000,00 |
| 7,6,10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANILLAS DE PUERTAS EXTERNAS INCLUYE CILINDROS DE SEGURO Y LLAVE | UND | 25172200 | 2,00 | $ 651.000,00 | $ 1.302.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL 39 | | | | | | $ 6.306.000,00 |
| 8 | MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 | | | | | $ 39.059.619,00 |
| 8,1 | ACEITE Y FILTROS | | | | | |
| 8,1,1 | SUMINISTRO DE ACEITE 15W40 | UND | 15121501 | 4,00 | $ 890.800,00 | $ 3.563.200,00 |
| 8,1,2 | SUMINISTRO HIDRÁULICO RANDON 68 - BALDE DE 5 GALONES | UND | 15121504 | 3,00 | $ 784.665,00 | $ 1.243.995,00 |
| 8,1,3 | SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE REF: CAT462-1171 | UND | 40161504 | 2,00 | $ 352.285,00 | $ 704.570,00 |
| 8,1,4 | SUMINISTRO FILTRO SEPARADOR DE AGUA Y COMBUSTIBLE REF: 439-5037 | UND | 40161513 | 2,00 | $ 879.400,00 | $ 1.758.800,00 |
| 8,1,5 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE REF: 360-8960 | UND | 40161513 | 4,00 | $ 506.863,00 | $ 2.027.452,00 |
| 8,1,6 | SUMINISTRO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REF:479-8989 | UND | 40161505 | 2,00 | $ 1.649.722,00 | $ 3.299.444,00 |
| 8,1,7 | SUMINISTRO DE FILTRO DE AIRE SECUNDARIO REF:479-8991 | UND | 40161505 | 2,00 | $ 952.257,00 | $ 1.904.514,00 |
| 8,1,8 | FILTRO CONJUNTO DE CABINA REF: 505,0158 | UND | 40161505 | 2,00 | $ 869.438,00 | $ 1.738.876,00 |
| 8,1,9 | FILTRO DE CATRUCHO REF: 593-1533 | UND | 40161505 | 2,00 | $ 1.505.984,00 | $ 3.011.968,00 |
| 8,1,10 | SUMINISTRO GRASA DE LITIO AZUL EP-2 X BALDE DE 16 KG | UND | 15121902 | 4,00 | $ 895.000,00 | $ 3.580.000,00 |
| SUBTOTAL 40 | | | | | | $ 22.832.819,00 |
| 8,2 | MANTENIMIENTOS, REPUESTOS E INSUMOS | | | | | |
| 8,2,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXPLORADORAS LED | UND | 25172900 | 4,00 | $ 650.000,00 | $ 2.600.000,00 |
| 8,2,2 | SUMINISTRO DE TIRA DE DESGATE EN BRONCE PARA VERTEDERA.REF: 446-1524 | UND | 31171607 | 4,00 | $ 637.500,00 | $ 2.550.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,2,3 | SUMINISTRO DE CUCHILLA 3/4 13 HUECOS (Incluye tornillo y tuerca) | UND | 22101703 | 2,00 | $ 1.669.500,00 | $ 3.339.000,00 |
| 8,2,4 | SUMINISTRO DE DIENTE 1U3202V PARA ESCARIFICADORES (Incluye pasador y reteiner) | UND | 22101703 | 10,00 | $ 137.130,00 | $ 1.371.300,00 |
| 8,2,5 | SUMINISTRO DE BUJE DE BRONCE PARA CORREDERA 5T8366 | UND | 31171607 | 5,00 | $ 651.000,00 | $ 3.255.000,00 |
| 8,2,6 | SUMINISTRO DE ESQUINERA PARA CUCHILLA (Incluye tornillo y tuerca) | UND | 22101703 | 2,00 | $ 582.750,00 | $ 1.165.500,00 |
| | SUBTOTAL 41 | | | | | $ 14.280.800,00 |
| 9 | OTROS MANTENIMIENTOS, REPUESTOS E INSUMOS | | | | | |
| 9,1 | REPARACION DE ZARANDA EN SOLDADURA 7018 EN 1/8 INCLUYE SUMINISTRO DE VARRILA 1" | UND | 73181908 | 1,00 | $ 1.946.000,00 | $ 1.946.000,00 |
| | SUBTOTAL 42 | | | | | $ 1.946.000,00 |
| | ***VALOR TOTAL PROYECTO*** | | | | | $ 263.910.247,20 |

PROARQING
Proyectos • Arquitectura • Ingeniería

| ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA PRESENTE INFORME PARCIAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DESCRIPCION** | **UND** | **Código UNSPSC** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** |
| 1 | MANTENIMIENTOS Y REPUESTOS EXCAVADORA VOLVO EC220D | | | | | $ 46.920.988,20 |
| 1,1 | ACEITES Y FILTROS | | | | | |
| 1,1,1 | SUMINISTRO ACEITE 15W40 - BALDE DE 5 GALONES | UND | 15121501 | 4,00 | $ 890.800,00 | $ 3.563.200,00 |
| 1,1,2 | SUMINISTRO HIDRÁULICO RANDON 68 - BALDE DE 5 GALONES | UND | 15121504 | 3,00 | $ 784.665,00 | $ 2.353.995,00 |
| 1,1,3 | SUMINISTRO HIDRÁULICO 424 - BALDE DE 5 GALONES | UND | 15121504 | 3,00 | $ 890.800,00 | $ 2.672.400,00 |
| 1,1,4 | SUMINISTRO GRASA DE LITIO AZUL EP-2 X BALDE DE 16 KG | UND | 15121902 | 4,00 | $ 895.000,00 | $ 3.580.000,00 |
| 1,1,5 | SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE. REF: P558250 | UND | 40161504 | 3,00 | $ 123.795,00 | $ 371.385,00 |
| 1,1,6 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE. REF: BF7997 | UND | 40161513 | 3,00 | $ 148.554,00 | $ 445.662,00 |
| 1,1,7 | SUMINISTRO DE FILTRO DE AIRE AIP 823 | UND | 40161505 | 3,00 | $ 384.000,00 | $ 1.152.000,00 |
| 1,1,8 | SUMINISTRO DE FILTRO DE AIRE INTERNO AIP 824 | UND | 40161505 | 3,00 | $ 288.000,00 | $ 864.000,00 |
| 1,1,9 | SUMINISTRO FILTRO HIDRÁULICO. REF: BT8439-MPG | UND | 40161515 | 3,00 | $ 280.000,00 | $ 840.000,00 |
| SUBTOTAL 1 | | | | | | $ 15.842.642,00 |
| 1,2 | DIENTES | | | | | |
| 1,2,1 | SUMINISTRO DIENTES # 35. (INCLUYE PASADOR Y RETENEDOR). | UND | 22101703 | 12,00 | $ 199.500,00 | $ 2.394.000,00 |
| SUBTOTAL 2 | | | | | | $ 2.394.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3 | TREN DE RODAJE | | | | | |
| 1,3,1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TENSION DE LA ORUGA DERECHA (TREN DE ROJADE) | UND | 72154501 | 1,00 | $ 5.800.000,00 | $ 5.800.000,00 |
| SUBTOTAL 3 | | | | | | $ 5.800.000,00 |
| 1,4 | SISTEMA ELECTRICO | | | | | |
| 1.4.1 | MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO ( INCLUYE LIMPIA CONTACTOS Y CONECTORES) | UND | 73152108 | 1,00 | $ 870.000,00 | $ 870.000,00 |
| 1.4.2 | SCANNER DE MAQUINA | UND | 43211711 | 1,00 | $ 970.000,00 | $ 970.000,00 |
| 1.4.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEMPERATURA DEL AIRE DEL MOTOR | UND | 41111970 | 1,00 | $ 3.757.296,00 | $ 3.757.296,00 |
| 1.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR | UND | 72154501 | 1,00 | $ 1.263.610,20 | $ 1.263.610,20 |
| SUBTOTAL 4 | | | | | | $ 6.860.906,20 |
| 1,5 | REPARACION CON SOLDADURA | | | | | |
| 1,5,1 | REPARACIÓN EN SOLDADURA DE LA TUBERA DEL CILINDRO HIDRÁULICO DEL BALDE DE LA EXCAVADORA | UND | 73181908 | 1,00 | $ 952.000,00 | $ 952.000,00 |
| 1,5,2 | RESTAURACIÒN CON SOLDADURA 7018 POR 1/8 DE LAS ENCIAS DEL BALDE EXCAVADORA | UND | 73181908 | 1,00 | $ 1.725.000,00 | $ 1.725.000,00 |
| SUBTOTAL 5 | | | | | | $ 2.677.000,00 |
| 1,6 | SUMINISTRO DE MANGUERAS | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6.1 | SUMINISTRO DE MANGUERA GRAFADA CON ACOPLES 3/4 CON LONGITUD DE 2.5 METROS, ( CENTER AL MOTOR DE TRASLADACIÒN ) | UND | 40142020 | 2,00 | $ 655.200,00 | $ 1.310.400,00 |
| SUB TOTAL 6 | | | | | | $ 1.310.400,00 |
| 1,7 | MANTENIMIENTO DE CILINDROS | | | | | |
| 1,7,1 | MANTENIMIENTO DE CILINDRO HIDRÁULICO DEL BOOM (CILINDROS GEMELOS) INCLUYE EMPAQUETADURA | UND | 72154501 27121604 | 2 | $ 1.539.000,00 | $ 3.078.000,00 |
| 1,7,2 | MANTENIMIENTO DE CILINDRO HIDRAHULICO DEL STICK INCLUYE EMPAQUETADURA | UND | 72154501 27121605 | 1 | $ 1.506.600,00 | $ 1.506.600,00 |
| 1,7,3 | MANTENIMIENTO DE CILINDRO HIDRAHULICO DEL BALDE INCLUYE EMPAQUETADURA | UND | 72154501 27121606 | 1 | $ 1.458.000,00 | $ 1.458.000,00 |
| 1,7,4 | RESTAURACIÓN DEL CROMADO EN EL VÁSTAGO DEL CILINDRO HIDRAHULICO DEL BALDE | UND | 73181116 72154501 | 1 | $ 1.920.000,00 | $ 1.920.000,00 |
| 1,7,5 | RESTAURACIÓN DEL CROMADO EN EL VÁSTAGO DEL CILINDRO HIDRÁULICO DEL STICK | UND | 73181116 72154502 | 1 | $ 1.920.000,00 | $ 1.920.000,00 |
| SUB TOTAL 7 | | | | | | $ 9.882.600,00 |
| 1,8 | OTROS MANTENIMIENTOS, REPUESTOS Y SUMINISTRO | | | | | |
| 1,8.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS LATERALES | UND | 25172604 | 2,00 | $ 375.000,00 | $ 750.000,00 |
| 1,8.2 | SUMINISTRO DE TORNILLOS PARA LAS ESQUINERAS DEL BALDE 1*4" INCLUYE ARANDELA | UND | 31161500 | 8,00 | $ 31.680,00 | $ 253.440,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Y TUERCAS DE SEGURIDAD | | | | | |
| 1,8.3 | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO | UND | 25172709 | 1,00 | $ 800.000,00 | $ 800.000,00 |
| 1,8.4 | MANTENIMIENTO DEL MOTOR DEL PARABRISAS | UND | 72154501 | 1,00 | $ 350.000,00 | $ 350.000,00 |
| SUBTOTAL 8 | | | | | | $ 2.153.440,00 |
| 2 | MANTENIMIENTO Y REPUESTOS RETROEXCAVADORA VOLVO BL60B | | | | | $ 58.642.680,00 |
| 2,1 | MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO | | | | | |
| 2,1.1 | MANTENIMIENTO DE EMBOBINADO DEL MOTOR DE 12V , Y SUMINISTRO DE GAS Y ACEITE PARA EL COMPRESOR | UND | 25172709 | 1,00 | $ 990.000,00 | $ 990.000,00 |
| SUBTOTAL 9 | | | | | | $ 990.000,00 |
| 2,2 | MANTENIMIENTO CILINDROS HIDRÁULICOS | | | | | |
| 2,2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUETADURAS Y CAMISA DEL CILINDRO FRONTAL (INCLUYE DESMONTE E INSTALACIÓN) | UND | 25172800 | 2,00 | $ 1.526.000,00 | $ 3.052.000,00 |
| 2,2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUETADURAS Y CAMISA DEL CILINDRO DEL GIRO DEL BRAZO DE EXCAVACION ( INCLUYE DESMONTE E INSTALACION) | UND | 25172800 | 2,00 | $ 1.640.000,00 | $ 3.280.000,00 |
| SUBTOTAL 10 | | | | | | $ 6.332.000,00 |
| 2,3 | SUMINISTRO DE RETENEDORES | | | | | |
| 2,3,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENEDORES PARA EL EJE DIFERENCIAL DELANTERO | UND | 72154501 | 2,00 | $ 642.200,00 | $ 1.284.400,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENEDORES PARA LA TRASMISIÓN DELANTERA (TÚNEL) | UND | 72154501 | 2,00 | $ 450.000,00 | $ 900.000,00 |
| SUBTOTAL 11 | | | | | | $ 2.184.400,00 |
| 2,4 | MANTENIMIENTO TRANSMISION DELANTERA | | | | | |
| 2,4,1 | MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LA TRANSMISIÓN DEL TREN DELANTERO | UND | 72154501 | 1,00 | $ 7.483.320,00 | $ 7.483.320,00 |
| SUBTOTAL 12 | | | | | | $ 7.483.320,00 |
| 2,5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERAS | | | | | |
| 2,5,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERAS 5/8 CON ACOPLES SITUADA EN EL CILINDRO DE LEVANTE DEL BRAZO DE EXCAVACION | UND | 40142020 | 1,00 | $ 660.500,00 | $ 660.500,00 |
| 2,5,2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERAS 3/4 CON ACOPLES SITUADA DE BANCO HIDRAHULICO A BANCO HIDRAHULICO | UND | 40142020 | 1,00 | $ 426.000,00 | $ 426.000,00 |
| 2,5,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA 3/4 CON ACOPLES PARA EL STICK | UND | 40142020 | 1,00 | $ 360.000,00 | $ 360.000,00 |
| 2,5,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS 3/8 CON ACOPLES SITUADA EN BANCO HIDRÁULICO DE VA PARA LA ESTABILIZADORA DERECHA | UND | 40142020 | 1,00 | $ 489.000,00 | $ 489.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL 13 | | | | | | $ 1.935.500,00 |
| 2,6 | SUMINISTRO DE ACEITE Y FILTROS | | | | | |
| 2,6,1 | SUMINISTRO HIDRÁULICO RANDO 68 DE 5 GALONES | UND | 15121504 | 4,00 | $ 784.665,00 | $ 3.138.660,00 |
| 2,6,2 | SUMINISTRO ACEITE 15W40 DE 5 GALONES | UND | 15121501 | 3,00 | $ 890.800,00 | $ 2.672.400,00 |
| 2,6,3 | SUMINISTRO DE ACEITE 424 -BALDE DE 5 GALONES | UND | 15121504 | 2,00 | $ 890.800,00 | $ 1.781.600,00 |
| 2,6,4 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE REF:BF1391 | UND | 40161513 | 2,00 | $ 372.750,00 | $ 745.500,00 |
| 2,6,5 | SUMINISTRO FILTRO DE AIRE REF: RS5334 | UND | 40161505 | 2,00 | $ 252.000,00 | $ 504.000,00 |
| 2,6,6 | SUMINISTRO FILTRO DE AIRE INTERNO REF: RS5335 | UND | 40161504 | 2,00 | $ 255.150,00 | $ 510.300,00 |
| 2,6,7 | SUMINISTRO GRASA DE LITIO AZUL EP-2 X BALDE DE 16 KG | UND | 15121902 | 4,00 | $ 895.000,00 | $ 3.580.000,00 |
| SUBTOTAL 14 | | | | | | $ 12.932.460,00 |
| 2,7 | SUMINISTRO LLANTAS | | | | | |
| 2,7,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RUEDAS DELANTERAS REF: 12,5/80*18 | UND | 25172503 | 0 | $ 2.720.000,00 | $ 0 |
| 2,7,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTAS TRASERAS REF: 19,5L-24 R4 | UND | 25172503 | 2,00 | $ 5.920.000,00 | $ 11.840.000,00 |
| SUBTOTAL 15 | | | | | | $ 11.840.000,00 |
| 2,80 | OTROS MANTENIMIENTOS, REPUESTOS E INSUMOS | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8,1 | MANTENIMIENTO DEL AGUILON (H) DEL FRONTAL | UND | 72154501 | 1,00 | $ 4.140.000,00 | $ 4.140.000,00 |
| 2,8,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CILINDROS DE CAPO 585NW | UND | 72154501 | 2,00 | $ 754.000,00 | $ 1.508.000,00 |
| 2,8,3 | SUMINISTRO DE DIENTES CON PIN Y ARANDELA 103202RC #25 | UND | 22101703 | 12,00 | $ 103.500,00 | $ 1.242.000,00 |
| 2,8,4 | MANTENIMIENTO DE BOMBA HIDRAHULICA INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS | UND | 72154501 | 1,00 | $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00 |
| 2,8,5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYA FRENO DE MANO | UND | 72154501 | 1,00 | $ 725.000,00 | $ 725.000,00 |
| 2,8,6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOCINA | UND | 72154501 | 1,00 | $ 690.000,00 | $ 690.000,00 |
| SUBTOTAL 16 | | | | | | $ 9.505.000,00 |
| 3 | MANTENIMIENTO Y REPUESTOS TRACTO CAMIÓN OCM 325 / SEMIRREMOLQUE CUELLO RÍGIDO S46914 | | | | | $ 23.469.930,00 |
| 3,1 | SOLDADURA | | | | | |
| 3,1,1 | REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS BASES METÁLICAS QUE SUJETAN LAS CÁMARAS DE AIRE DEL LOS FRENOS DEL SEMITRAILER | UND | 73181908 | 2,00 | $ 1.800.000,00 | $ 3.600.000,00 |
| 3,1,2 | REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL SOPORTE DEL MUELLE EN SOLDADURA 7018 POR 1/8 (MANO DE OBRA) | UND | 73181908 | 1,00 | $ 1.160.000,00 | $ 1.160.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1,3 | REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LOS GANCHOS DE AMARRE Y ALETAS ARTICULADAS EN SOLDADURA 7018 POR 1/8 (MANO DE OBRA) | UND | 73181908 | 6,00 | $ 422.500,00 | $ 2.535.000,00 |
| SUBTOTAL 17 | | | | | | $ 7.295.000,00 |
| 3,2 | MANTENIMIENTOS ELECTRICOS | | | | | |
| 3,2,1 | DESMONTE Y REPARACION DEL ARRANQUE DEL MOTOR | UND | 78181508 73152108 | 1,00 | $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00 |
| 3,2,2 | REPARACIÓN Y RESTAURACIÓN EN LOS PINES DE ENTRADA Y CAMBIO DE CAPACITORES DE LA COMPUTADORA. | UND | 73152108 | 1,00 | $ 1.600.000,00 | $ 1.600.000,00 |
| 3,2,3 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO GENERAL, INCLUYE CONECTORES TERMINALES Y LIMPIA CONTACTO | UND | 73152108 | 1,00 | $ 900.000,00 | $ 900.000,00 |
| 3,2,4 | SCANNER DEL VEHICULO POR FALLA EN LA COMPUTADORA | UND | 43211711 | 1,00 | $ 1.020.000,00 | $ 1.020.000,00 |
| SUBTOTAL 18 | | | | | | $ 4.720.000,00 |
| 3,3 | FILTROS Y ACEITES | | | | | |
| 3.3.1 | SUMINISTRO ACEITE 15W40 - BALDE DE 5 GALONES | UND | 15121501 | 3,00 | $ 890.800,00 | $ 2.672.400,00 |
| 3.3.2 | SUMINISTRO HIDRÁULICO RANDON 68 - BALDE DE 5 GALONES | UND | 15121504 | 2,00 | $ 784.665,00 | $ 1.569.330,00 |
| 3.3.3 | SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE. REF: LF1400NM | UND | 40161504 | 2,00 | $ 420.000,00 | $ 840.000,00 |
| 3.3.4 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE. REF: PF46094 | UND | 40161513 | 2,00 | $ 178.500,00 | $ 357.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.5 | SUMINISTRO FILTRO AIRE PRIMARIO REF:RS4862 | UND | 40161505 | 2,00 | $ 378.000,00 | $ 756.000,00 |
| 3.3.6 | SUMINISTRO GRASA DE LITIO AZUL POR BALDE 16KG | UND | 15121902 | 3,00 | $ 895.000,00 | $ 2.685.000,00 |
| 3.3.7 | SUMINISTRO FILTRO AIRE SECUNDARIO REF:RS4863 | UND | 40161505 | 2,00 | $ 453.600,00 | $ 907.200,00 |
| SUBTOTAL 19 | | | | | | $ 9.786.930,00 |
| 3,4 | OTROS MANTENIMIENTOS, REPUESTOS E INSUMOS | | | | | |
| 3,4,1 | DESMONTE VULCANIZADA E INSTALACION DE LLANTA | UND | 25172503 78181508 | 2,00 | $ 234.000,00 | $ 468.000,00 |
| 3,4,2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE NEUMÁTICOS (DESPINCHE DE LLANTAS) | UND | 25172503 78181509 | 5,00 | $ 76.000,00 | $ 380.000,00 |
| 3,4,3 | ENGRASE GENERAL | UND | 78181508 | 1,00 | $ 140.000,00 | $ 140.000,00 |
| 3,4,4 | DESMONTE Y ENDEREZADA DE BARRA ESTABILIZADORA | UND | 78181508 | 1,00 | $ 680.000,00 | $ 680.000,00 |
| SUBTOTAL 20 | | | | | | $ 1.668.000,00 |
| 4 | VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA150D | | | | | $ 25.809.295,00 |
| 4,1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO | | | | | |
| 4,1,1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y SUMINISTRO DE BOMBILLOS DELANTEROS,BOCINA DE RETROCESO,FUSIBLES , BOMBILLOS DE LOS STOP TRASEROS Y ELEVADOR DE VOLTAJE INCLUYE LIMPIA CONTACTOS | UND | 73152108 | 1,00 | $ 2.550.000,00 | $ 2.550.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL 21 | | | | | | $ 2.550.000,00 |
| 4,2 | MANTENIMIENTO DEL RODILLO | | | | | |
| 4,2,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS DE CILINDRO COMPACTADOR | UND | 72154501 | 2,00 | $ 2.470.000,00 | $ 4.940.000,00 |
| 4,2,2 | MANTENIMIENTO DE RODILLO Y SUMINISTRO DE ORRING, SILICONA Y TORNILLOS (LOS TORNILLOS EXISTENTES ESTÁN PARTIDOS SE CONTEMPLA EL RETIRO DE LOS MISMO) | UND | 72154501 | 1,00 | $ 5.800.000,00 | $ 5.800.000,00 |
| SUBTOTAL 22 | | | | | | $ 10.740.000,00 |
| 4,3 | MANGUERAS | | | | | |
| 4,3,1 | SUMINISTRO DE MANGERA GRAFADA ENTRADA BOMBA HIDRAHULICA R12 INCLUYE ACOPLES, | UND | 40142020 | 1,00 | $ 651.200,00 | $ 651.200,00 |
| 4,3,2 | SUMINISTRO DE MANGUERA DE LA SALIDA BOMBA HIDRÁULICA 1/2 GRAFADA INCLUYE ACOPLES | UND | 40142020 | 1,00 | $ 483.200,00 | $ 483.200,00 |
| SUBTOTAL 23 | | | | | | $ 1.134.400,00 |
| | FILTROS Y ACEITES | | | | | |
| 4.4 | SUMINISTRO GRASA DE LITIO AZUL POR BALDE 16KG | UND | 15121902 | 3,00 | $ 895.000,00 | $ 2.685.000,00 |
| 4,4,1 | SUMINISTRO ACEITE15W40 DE 5 GALONES | UND | 15121501 | 3,00 | $ 890.800,00 | $ 2.672.400,00 |
| 4,4,2 | SUMINISTRO HIDRÁULICO RANDON 68 - BALDE DE 5 GALONES | UND | 15121504 | 3,00 | $ 784.665,00 | $ 2.353.995,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4,3 | SUMINISTRO DE VALVULINA 80W90 DE 5 GALONES | UND | 15121504 | 3,00 | $ 790.500,00 | $ 2.371.500,00 |
| 4,4,4 | SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE. REF: B233 | UND | 40161504 | 2,00 | $ 63.000,00 | $ 126.000,00 |
| 4,4,5 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE. REF: BF1102 | UND | 40161513 | 2,00 | $ 129.150,00 | $ 258.300,00 |
| 4,4,6 | SUMINISTRO FILTRO AIRE PRIMARIO REF:RS5489 | UND | 40161505 | 2,00 | $ 201.600,00 | $ 403.200,00 |
| 4,4,7 | SUMINISTRO FILTRO AIRE SECUNDARIO REF:RS4863 | UND | 40161505 | 2,00 | $ 257.250,00 | $ 514.500,00 |
| SUBTOTAL 24 | | | | | | $ 11.384.895,00 |
| 5 | MANTENIMIENTO Y REPUESTOS VOLQUETA INTERNATIONAL OCM-322 | | | | | $ 26.215.020,00 |
| 5,1 | INYECTORES | | | | | |
| 5,1,1 | MANTENIMIENTO DE INYECTORES | UND | 41115715 | 1,00 | $ 3.200.000,00 | $ 3.200.000,00 |
| SUBTOTAL 25 | | | | | | $ 3.200.000,00 |
| 5,2 | SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO | | | | | |
| 5,2,1 | MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA RETENEDORES Y RODILLO PARA EL CILINDRO DEL VOLCO | UND | 78181508 | 1,00 | $ 1.875.000,00 | $ 1.875.000,00 |
| 5,2,2 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA HIDRAHULICA DEL VOLCO | UND | 78181508 | 1,00 | $ 4.680.000,00 | $ 4.680.000,00 |
| SUBTOTAL 26 | | | | | | $ 6.555.000,00 |
| 5,3 | ACEITE Y FILTROS | | | | | |
| 5,3,1 | SUMINISTRO HIDRÁULICO RANDO 68 DE 5 GALONES | UND | 15121504 | 2,00 | $ 784.665,00 | $ 1.569.330,00 |
| 5,3,2 | SUMINISTRO ACEITE 15W40 DE 5 GALONES | UND | 15121501 | 3,00 | $ 890.800,00 | $ 2.672.400,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3,3 | SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE. REF: B7030 | UND | 40161504 | 2,00 | $ 274.050,00 | $ 548.100,00 |
| 5,3,4 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE. REF: BF588 | UND | 40161513 | 2,00 | $ 147.000,00 | $ 294.000,00 |
| 5,3,5 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE. REF: BF1345-0 | UND | 40161513 | 2,00 | $ 334.425,00 | $ 668.850,00 |
| 5,3,6 | SUMINISTRO FILTRO AIRE PRIMARIO REF:RS4636 | UND | 40161505 | 2,00 | $ 436.590,00 | $ 873.180,00 |
| 5,3,7 | SUMINISTRO GRASA DE LITIO AZUL EP-2 X BALDE DE 16 KG | UND | 15121902 | 3,00 | $ 895.000,00 | $ 2.685.000,00 |
| 5,3,8 | SUMINISTRO FILTRO AIRE SECUNDARIO REF:RS4637 | UND | 40161505 | 2,00 | $ 501.480,00 | $ 1.002.960,00 |
| SUBTOTAL 27 | | | | | | $ 10.313.820,00 |
| 5,4 | OTROS MANTENIMIENTOS, REPUESTOS E INSUMOS | | | | | |
| 5,4,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTAS 295/80R22.5 | UND | 25172503 78181509 | 1,00 | $ 2.530.000,00 | $ 2.530.000,00 |
| 5,4,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL GOBERNADOR (DISPOSITIVO QUE CONTROLA LA PRESIÓN DE AIRE EN EL SISTEMA DE FRENOS) | UND | 78181508 | 1,00 | $ 3.616.200,00 | $ 3.616.200,00 |
| SUBTOTAL 28 | | | | | | $ 6.146.200,00 |
| 6 | MANTENIMIENTO Y REPUESTOS VOLQUETA DODGE RDC-946 | | | | | $ 21.291.100,00 |
| 6,1 | BOMBA HIDRAHULICA | | | | | |
| 6,1,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA HIDRÁULICA DE LA DIRECCIÓN INCLUYE DESMONTE DE LA EXISTENTE | UND | 78181508 | 1,00 | $ 4.495.000,00 | $ 4.495.000,00 |
| SUBTOTAL 29 | | | | | | $ 4.495.000,00 |
| 6,2 | SOLDADURA | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,2,1 | RECONSTRUCCION DE LA BASE QUE SUJETA LA PARTE SUPERIOR DEL CILINDRO HIDRAHULICO EN SOLDADURA 7018 | UND | 73181908 | 1,00 | $ 900.000,00 | $ 900.000,00 |
| 6,2,2 | RECONSTRUCCION EN SOLDADURA 7018 DE LOS GANCHOS VOLCO Y LOS GUARDABARROS METALICOS TRASEROS | UND | 73181908 | 1,00 | $ 990.000,00 | $ 990.000,00 |
| SUBTOTAL 30 | | | | | | $ 1.890.000,00 |
| 6,3 | MANTENIMIENTO ESPARRAGOS | | | | | |
| 6,3,1 | REPARACION Y RETIRO DE ESPARRAGOS QUEBRADOS EN LA ARAÑA TRASERA IZQUIERDA INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPARRAGOS NUEVOS | UND | 72154501 | 1,00 | $ 475.000,00 | $ 475.000,00 |
| SUBTOTAL 31 | | | | | | $ 475.000,00 |
| 6,4 | LLANTAS | | | | | |
| 6,4,1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE NEUMÁTICOS (DESPINCHE DE LLANTAS) | UND | 25172503 78181508 | 5,00 | $ 96.000,00 | $ 480.000,00 |
| 6,4,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTAS 295/225 | UND | 25172503 78181508 | 2,00 | $ 2.530.000,00 | $ 5.060.000,00 |
| SUBTOTAL 32 | | | | | | $ 5.540.000,00 |
| 6.5 | FILTROS Y ACEITES | | | | | |
| 6.5,1 | SUMINISTRO ACEITE 15W40 DE 5 GALONES | UND | 15121501 | 3,00 | $ 890.800,00 | $ 2.672.400,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5,2 | SUMINISTRO HIDRÁULICO RANDO 68 DE 5 GALONES | UND | 15121504 | 2,00 | $ 747.300,00 | $ 1.494.600,00 |
| 6.5,3 | SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE. REF: BT339 | UND | 40161504 | 2,00 | $ 154.350,00 | $ 308.700,00 |
| 6.5,4 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE. REF: BF970 | UND | 40161513 | 2,00 | $ 157.500,00 | $ 315.000,00 |
| 6.5,5 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE. REF: BF1226 | UND | 40161513 | 2,00 | $ 141.750,00 | $ 283.500,00 |
| 6.5,6 | SUMINISTRO FILTRO AIRE PRIMARIO REF:RS2863 | UND | 40161505 | 2,00 | $ 308.700,00 | $ 617.400,00 |
| 6.5,7 | SUMINISTRO GRASA DE LITIO AZUL EP-2 X BALDE DE 16 KG | UND | 15121902 | 3,00 | $ 895.000,00 | $ 2.685.000,00 |
| 6.5,8 | SUMINISTRO FILTRO AIRE SECUNDARIO REF:RS3501 | UND | 40161505 | 2,00 | $ 257.250,00 | $ 514.500,00 |
| SUBTOTAL 33 | | | | | | $ 8.891.100,00 |
| 7 | MANTENIMIENTO Y REPUESTOS VOLQUETA CHEVROLET KODIAK OEO-171 | | | | | $ 22.501.615,00 |
| 7,1 | BOMBA HIDRAHULICA | | | | | |
| 7,1,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA HIDRAHULICA DE LA DIRECCION | UND | 78181505 | 1,00 | $ 4.510.000,00 | $ 4.510.000,00 |
| SUBTOTAL 34 | | | | | | $ 4.510.000,00 |
| 7,2 | SUMINISTRO DE PLUMILLAS | | | | | |
| 7,2,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO Y PLUMILLAS 105 | UND | 25171505 | 2,00 | $ 247.000,00 | $ 494.000,00 |
| SUBTOTAL 35 | | | | | | $ 494.000,00 |
| 7,3 | MANTENIMIENTO DEL TOMA FUERZA DEL VOLVO | | | | | |
| 7,3,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LA BASE DEL TOMAFUERZA DEL VOLCO | UND | 78181508 | 1,00 | $ 888.000,00 | $ 888.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,3,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODILLO DEL TOMA FUERZA DEL VOLCO | UND | 78181508 | 1,00 | $ 420.000,00 | $ 420.000,00 |
| 7,3,3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENEDOR DEL TOMAFUERZA DEL VOLCO | UND | 78181508 | 1,00 | $ 510.000,00 | $ 510.000,00 |
| 7,3,4 | SUMINISTRO DE VALVULINA PRAX POR GALON | UND | 15121504 | 3,00 | $ 168.000,00 | $ 504.000,00 |
| SUBTOTAL 36 | | | | | | $ 2.322.000,00 |
| 7,4 | SOLDADURA | | | | | |
| 7.4.1 | RECONSTRUCCIÓN DE UN LATERAL DEL CHASIS CON SOLDADURA 7018 POR 1/8 | UND | 73181908 | 1,00 | $ 890.400,00 | $ 890.400,00 |
| 7.4.2 | RESTAURACIÒN CON SOLDADURA 7018 POR 1/8 DE PUENTES DEL VOLCO | UND | 73181908 | 1,00 | $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00 |
| SUBTOTAL 37 | | | | | | $ 2.090.400,00 |
| 7,50 | FILTROS Y ACEITE | | | | | |
| 7,5,1 | SUMINISTRO DE ACEITE 15W40 BALDE DE 5 GALONES | UND | 15121501 | 3,00 | $ 890.800,00 | $ 2.672.400,00 |
| 7,5,2 | SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE REF: B76 | UND | 40161504 | 2,00 | $ 179.707,50 | $ 359.415,00 |
| 7,5,3 | SUMINISTRO GRASA DE LITIO AZUL EP-2 X BALDE DE 16 KG | UND | 15121902 | 3,00 | $ 895.000,00 | $ 2.685.000,00 |
| 7,5,4 | SUMINISTRO FILTRO DE AIRE INTERNO P527680 | UND | 40161505 | 2,00 | $ 148.800,00 | $ 297.600,00 |
| 7,5,5 | SUMINISTRO FILTRO FR AIRE EXTERNO P527484 | UND | 40161505 | 2,00 | $ 251.200,00 | $ 502.400,00 |
| 7,5,6 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE BF957 | UND | 40161513 | 2,00 | $ 131.200,00 | $ 262.400,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL 38 | | | | | | $ 6.779.215,00 |
| 7,6 | OTROS MANTENIMIENTOS, REPUESTOS E INSUMOS | | | | | |
| 7,6,1 | EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL TENSOR DE LA PRENSA DEL CLUTCH | UND | 72154501 26111900 | 1,00 | $ 540.000,00 | $ 540.000,00 |
| 7,6,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRIBO METÁLICO | UND | 72154501 | 1,00 | $ 887.500,00 | $ 887.500,00 |
| 7,6,3 | EXTRACCION Y SUMINISTRO DE ESPARRAGOS PARA LA LLANTA TRASERA IZQUIERDA | UND | 78181508 | 5,00 | $ 175.500,00 | $ 877.500,00 |
| 7,6,4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA 1/2 * 65 DE LA BOMBA DE LA DIRECCION | UND | 40142020 | 1,00 | $ 437.000,00 | $ 437.000,00 |
| 7,6,5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA R13 3/4 DEL SISTEMA DE FRENOS | UND | 40142020 | 1,00 | $ 418.000,00 | $ 418.000,00 |
| 7,6,6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANILLA DE PUERTAS INTERNA | UND | 25172200 | 1,00 | $ 430.000,00 | $ 430.000,00 |
| 7,6,7 | SUMINISTRO DE TAPA PARA EL TANQUE DEL COMBUSTIBLE | UND | 25172408 | 1,00 | $ 144.000,00 | $ 144.000,00 |
| 7,6,8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA BARROS DELANTEROS | UND | 25172602 | 2,00 | $ 390.000,00 | $ 780.000,00 |
| 7,6,9 | DESMONTE , ENDEREZADA Y ENGRASE DE BARRA ESTABILIZADORA | UND | 78181508 | 1,00 | $ 490.000,00 | $ 490.000,00 |
| 7,6,10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANILLAS DE PUERTAS EXTERNAS INCLUYE CILINDROS DE SEGURO Y LLAVE | UND | 25172200 | 2,00 | $ 651.000,00 | $ 1.302.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL 39 | | | | | | $ 6.306.000,00 |
| 8 | MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 | | | | | $ 39.059.619,00 |
| 8,1 | ACEITE Y FILTROS | | | | | |
| 8,1,1 | SUMINISTRO DE ACEITE 15W40 | UND | 15121501 | 4,00 | $ 890.800,00 | $ 3.563.200,00 |
| 8,1,2 | SUMINISTRO HIDRÁULICO RANDON 68 - BALDE DE 5 GALONES | UND | 15121504 | 3,00 | $ 784.665,00 | $ 1.243.995,00 |
| 8,1,3 | SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE REF: CAT462-1171 | UND | 40161504 | 2,00 | $ 352.285,00 | $ 704.570,00 |
| 8,1,4 | SUMINISTRO FILTRO SEPARADOR DE AGUA Y COMBUSTIBLE REF: 439-5037 | UND | 40161513 | 2,00 | $ 879.400,00 | $ 1.758.800,00 |
| 8,1,5 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE REF: 360-8960 | UND | 40161513 | 4,00 | $ 506.863,00 | $ 2.027.452,00 |
| 8,1,6 | SUMINISTRO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REF:479-8989 | UND | 40161505 | 2,00 | $ 1.649.722,00 | $ 3.299.444,00 |
| 8,1,7 | SUMINISTRO DE FILTRO DE AIRE SECUNDARIO REF:479-8991 | UND | 40161505 | 2,00 | $ 952.257,00 | $ 1.904.514,00 |
| 8,1,8 | FILTRO CONJUNTO DE CABINA REF: 505,0158 | UND | 40161505 | 2,00 | $ 869.438,00 | $ 1.738.876,00 |
| 8,1,9 | FILTRO DE CATRUCHO REF: 593-1533 | UND | 40161505 | 2,00 | $ 1.505.984,00 | $ 3.011.968,00 |
| 8,1,10 | SUMINISTRO GRASA DE LITIO AZUL EP-2 X BALDE DE 16 KG | UND | 15121902 | 4,00 | $ 895.000,00 | $ 3.580.000,00 |
| SUBTOTAL 40 | | | | | | $ 22.832.819,00 |
| 8,2 | MANTENIMIENTOS, REPUESTOS E INSUMOS | | | | | |
| 8,2,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXPLORADORAS LED | UND | 25172900 | 4,00 | $ 650.000,00 | $ 2.600.000,00 |
| 8,2,2 | SUMINISTRO DE TIRA DE DESGATE EN BRONCE PARA VERTEDERA.REF: 446-1524 | UND | 31171607 | 4,00 | $ 637.500,00 | $ 2.550.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,2,3 | SUMINISTRO DE CUCHILLA 3/4 13 HUECOS (Incluye tornillo y tuerca) | UND | 22101703 | 2,00 | $ 1.669.500,00 | $ 3.339.000,00 |
| 8,2,4 | SUMINISTRO DE DIENTE 1U3202V PARA ESCARIFICADORES (Incluye pasador y reteiner) | UND | 22101703 | 10,00 | $ 137.130,00 | $ 1.371.300,00 |
| 8,2,5 | SUMINISTRO DE BUJE DE BRONCE PARA CORREDERA 5T8366 | UND | 31171607 | 5,00 | $ 651.000,00 | $ 3.255.000,00 |
| 8,2,6 | SUMINISTRO DE ESQUINERA PARA CUCHILLA (Incluye tornillo y tuerca) | UND | 22101703 | 2,00 | $ 582.750,00 | $ 1.165.500,00 |
| | SUBTOTAL 41 | | | | | $ 14.280.800,00 |
| 9 | OTROS MANTENIMIENTOS, REPUESTOS E INSUMOS | | | | | |
| 9,1 | REPARACION DE ZARANDA EN SOLDADURA 7018 EN 1/8 INCLUYE SUMINISTRO DE VARRILA 1" | UND | 73181908 | 1,00 | $ 1.946.000,00 | $ 1.946.000,00 |
| SUBTOTAL 42 | | | | | | $ 1.946.000,00 |
| ***TOTAL*** | | | | | | $ 258.470.247,20 |

PROARQING
Proyectos • Arquitectura • Ingeniería

| PRESUPUESTO POR EJECUTAR | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***ITEM*** | ***DESCRIPCION*** | ***UND*** | ***Código UNSPSC*** | ***CANTIDAD*** | ***VALOR UNITARIO*** | ***VALOR TOTAL*** |
| **1** | **MANTENIMIENTOS Y REPUESTOS EXCAVADORA VOLVO EC220D** | | | | | **$ -** |
| 1,1 | ACEITES Y FILTROS | | | | | |
| 1,1,1 | SUMINISTRO ACEITE 15W40 - BALDE DE 5 GALONES | UND | 15121501 | 0,00 | $ 890.800,00 | $ - |
| 1,1,2 | SUMINISTRO HIDRÁULICO RANDON 68 - BALDE DE 5 GALONES | UND | 15121504 | 0,00 | $ 784.665,00 | $ - |
| 1,1,3 | SUMINISTRO HIDRÁULICO 424 - BALDE DE 5 GALONES | UND | 15121504 | 0,00 | $ 890.800,00 | $ - |
| 1,1,4 | SUMINISTRO GRASA DE LITIO AZUL EP-2 X BALDE DE 16 KG | UND | 15121902 | 0,00 | $ 895.000,00 | $ - |
| 1,1,5 | SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE. REF: P558250 | UND | 40161504 | 0,00 | $ 123.795,00 | $ - |
| 1,1,6 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE. REF: BF7997 | UND | 40161513 | 0,00 | $ 148.554,00 | $ - |
| 1,1,7 | SUMINISTRO DE FILTRO DE AIRE AIP 823 | UND | 40161505 | 0,00 | $ 384.000,00 | $ - |
| 1,1,8 | SUMINISTRO DE FILTRO DE AIRE INTERNO AIP 824 | UND | 40161505 | 0,00 | $ 288.000,00 | $ - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1,9 | SUMINISTRO FILTRO HIDRÁULICO. REF: BT8439-MPG | UND | 40161515 | 0,00 | $ 280.000,00 | $ - |
| SUBTOTAL 1 | | | | | | $ - |
| 1,2 | DIENTES | | | | | |
| 1,2,1 | SUMINISTRO DIENTES # 35. (INCLUYE PASADOR Y RETENEDOR). | UND | 22101703 | 0,00 | $ 199.500,00 | $ - |
| SUBTOTAL 2 | | | | | | $ - |
| 1,3 | TREN DE RODAJE | | | | | |
| 1,3,1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TENSION DE LA ORUGA DERECHA (TREN DE ROJADE) | UND | 72154501 | 0,00 | $ 5.800.000,00 | $ - |
| SUBTOTAL 3 | | | | | | $ - |
| 1,4 | SISTEMA ELECTRICO | | | | | |
| 1.4.1 | MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO ( INCLUYE LIMPIA CONTACTOS Y CONECTORES) | UND | 73152108 | 0,00 | $ 870.000,00 | $ - |
| 1.4.2 | SCANNER DE MAQUINA | UND | 43211711 | 0,00 | $ 970.000,00 | $ - |
| 1.4.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEMPERATURA DEL AIRE DEL MOTOR | UND | 41111970 | 0,00 | $ 3.757.296,00 | $ - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR | UND | 72154501 | 0,00 | $ 1.263.610,20 | $ - |
| SUBTOTAL 4 | | | | | | $ - |
| 1,5 | REPARACION CON SOLDADURA | | | | | |
| 1,5,1 | REPARACIÓN EN SOLDADURA DE LA TUBERA DEL CILINDRO HIDRÁULICO DEL BALDE DE LA EXCAVADORA | UND | 73181908 | 0,00 | $ 952.000,00 | $ - |
| 1,5,2 | RESTAURACIÒN CON SOLDADURA 7018 POR 1/8 DE LAS ENCIAS DEL BALDE EXCAVADORA | UND | 73181908 | 0,00 | $ 1.725.000,00 | $ - |
| SUBTOTAL 5 | | | | | | $ - |
| 1,6 | SUMINISTRO DE MANGUERAS | | | | | |
| 1,6.1 | SUMINISTRO DE MANGUERA GRAFADA CON ACOPLES 3/4 CON LONGITUD DE 2.5 METROS, ( CENTER AL MOTOR DE TRASLADACIÒN ) | UND | 40142020 | 0,00 | $ 655.200,00 | $ - |
| SUB TOTAL 6 | | | | | | $ - |
| 1,7 | MANTENIMIENTO DE CILINDROS | | | | | |
| 1,7,1 | MANTENIMIENTO DE CILINDRO HIDRÁULICO DEL BOOM (CILINDROS GEMELOS) INCLUYE EMPAQUETADURA | UND | 72154501 27121604 | 0 | $ 1.539.000,00 | $ - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7,2 | MANTENIMIENTO DE CILINDRO HIDRAHULICO DEL STICK INCLUYE EMPAQUETADURA | UND | 72154501<br>27121605 | 0 | $<br>1.506.600,00 | $<br>- |
| 1,7,3 | MANTENIMIENTO DE CILINDRO HIDRAHULICO DEL BALDE INCLUYE EMPAQUETADURA | UND | 72154501<br>27121606 | 0 | $<br>1.458.000,00 | $<br>- |
| 1,7,4 | RESTAURACIÓN DEL CROMADO EN EL VÁSTAGO DEL CILINDRO HIDRAHULICO DEL BALDE | UND | 73181116<br>72154501 | 0 | $<br>1.920.000,00 | $<br>- |
| 1,7,5 | RESTAURACIÓN DEL CROMADO EN EL VÁSTAGO DEL CILINDRO HIDRÁULICO DEL STICK | UND | 73181116<br>72154502 | 0 | $<br>1.920.000,00 | $<br>- |
| SUB TOTAL 7 | | | | | | $<br>- |
| 1,8 | OTROS MANTENIMIENTOS, REPUESTOS Y SUMINISTRO | | | | | |
| 1,8.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS LATERALES | UND | 25172604 | 0,00 | $<br>375.000,00 | $<br>- |
| 1,8.2 | SUMINISTRO DE TORNILLOS PARA LAS ESQUINERAS DEL BALDE 1*4" INCLUYE ARANDELA Y TUERCAS DE SEGURIDAD | UND | 31161500 | 0,00 | $<br>31.680,00 | $<br>- |
| 1,8.3 | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO | UND | 25172709 | 0,00 | $<br>800.000,00 | $<br>- |
| 1,8.4 | MANTENIMIENTO DEL MOTOR DEL PARABRISAS | UND | 72154501 | 0,00 | $<br>350.000,00 | $<br>- |
| SUBTOTAL 8 | | | | | | $<br>- |
| **2** | **MANTENIMIENTO Y REPUESTOS RETROEXCAVADORA VOLVO BL60B** | | | | | **$<br>5.440.000,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1 | MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO | | | | | |
| 2,1.1 | MANTENIMIENTO DE EMBOBINADO DEL MOTOR DE 12V , Y SUMINISTRO DE GAS Y ACEITE PARA EL COMPRESOR | UND | 25172709 | 0,00 | $ 990.000,00 | |
| SUBTOTAL 9 | | | | | | $ - |
| 2,2 | MANTENIMIENTO CILINDROS HIDRÁULICOS | | | | | |
| 2,2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUETADURAS Y CAMISA DEL CILINDRO FRONTAL (INCLUYE DESMONTE E INSTALACIÓN) | UND | 25172800 | 0,00 | $ 1.526.000,00 | $ - |
| 2,2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUETADURAS Y CAMISA DEL CILINDRO DEL GIRO DEL BRAZO DE EXCAVACION ( INCLUYE DESMONTE E INSTALACION) | UND | 25172800 | 0,00 | $ 1.640.000,00 | $ - |
| SUBTOTAL 10 | | | | | | $ - |
| 2,3 | SUMINISTRO DE RETENEDORES | | | | | |
| 2,3,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENEDORES PARA EL EJE DIFERENCIAL DELANTERO | UND | 72154501 | 0,00 | $ 642.200,00 | $ - |
| 2,3,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENEDORES PARA LA TRASMISIÓN DELANTERA (TÚNEL) | UND | 72154501 | 0,00 | $ 450.000,00 | $ - |
| SUBTOTAL 11 | | | | | | $ - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4 | MANTENIMIENTO TRANSMISION DELANTERA | | | | | |
| 2,4,1 | MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LA TRANSMISIÓN DEL TREN DELANTERO | UND | 72154501 | 0,00 | $ 7.483.320,00 | $ - |
| SUBTOTAL 12 | | | | | | $ - |
| 2,5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERAS | | | | | |
| 2,5,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERAS 5/8 CON ACOPLES SITUADA EN EL CILINDRO DE LEVANTE DEL BRAZO DE EXCAVACION | UND | 40142020 | 0,00 | $ 660.500,00 | $ - |
| 2,5,2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERAS 3/4 CON ACOPLES SITUADA DE BANCO HIDRAHULICO A BANCO HIDRAHULICO | UND | 40142020 | 0,00 | $ 426.000,00 | $ - |
| 2,5,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA 3/4 CON ACOPLES PARA EL STICK | UND | 40142020 | 0,00 | $ 360.000,00 | $ - |
| 2,5,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS 3/8 CON ACOPLES SITUADA EN BANCO HIDRÁULICO DE VA PARA LA ESTABILIZADORA DERECHA | UND | 40142020 | 0,00 | $ 489.000,00 | $ - |
| SUBTOTAL 13 | | | | | | $ - |
| 2,6 | SUMINISTRO DE ACEITE Y FILTROS | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6,1 | SUMINISTRO HIDRÁULICO RANDO 68 DE 5 GALONES | UND | 15121504 | 0,00 | $ 784.665,00 | $ - |
| 2,6,2 | SUMINISTRO ACEITE 15W40 DE 5 GALONES | UND | 15121501 | 0,00 | $ 890.800,00 | $ - |
| 2,6,3 | SUMINISTRO DE ACEITE 424 -BALDE DE 5 GALONES | UND | 15121504 | 0,00 | $ 890.800,00 | $ - |
| 2,6,4 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE REF:BF1391 | UND | 40161513 | 0,00 | $ 372.750,00 | $ - |
| 2,6,5 | SUMINISTRO FILTRO DE AIRE REF: RS5334 | UND | 40161505 | 0,00 | $ 252.000,00 | $ - |
| 2,6,6 | SUMINISTRO FILTRO DE AIRE INTERNO REF: RS5335 | UND | 40161504 | 0,00 | $ 255.150,00 | $ - |
| 2,6,7 | SUMINISTRO GRASA DE LITIO AZUL EP-2 X BALDE DE 16 KG | UND | 15121902 | 0,00 | $ 895.000,00 | $ - |
| SUBTOTAL 14 | | | | | | $ - |
| 2,7 | SUMINISTRO LLANTAS | | | | | |
| 2,7,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RUEDAS DELANTERAS REF: 12,5/80*18 | UND | 25172503 | 2,00 | $ 2.720.000,00 | $ 5.440.000,00 |
| 2,7,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTAS TRASERAS REF: 19,5L-24 R4 | UND | 25172503 | 0,00 | $ 5.920.000,00 | $ - |
| SUBTOTAL 15 | | | | | | $ 5.440.000,00 |
| 2,80 | OTROS MANTENIMIENTOS, REPUESTOS E INSUMOS | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8,1 | MANTENIMIENTO DEL AGUILON (H) DEL FRONTAL | UND | 72154501 | 0,00 | $ 4.140.000,00 | $ - |
| 2,8,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CILINDROS DE CAPO 585NW | UND | 72154501 | 0,00 | $ 754.000,00 | $ - |
| 2,8,3 | SUMINISTRO DE DIENTES CON PIN Y ARANDELA 103202RC #25 | UND | 22101703 | 0,00 | $ 103.500,00 | $ - |
| 2,8,4 | MANTENIMIENTO DE BOMBA HIDRAHULICA INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS | UND | 72154501 | 0,00 | $ 1.200.000,00 | $ - |
| 2,8,5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYA FRENO DE MANO | UND | 72154501 | 0,00 | $ 725.000,00 | $ - |
| 2,8,6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOCINA | UND | 72154501 | 0,00 | $ 690.000,00 | $ - |
| SUBTOTAL 16 | | | | | | $ - |
| **3** | **MANTENIMIENTO Y REPUESTOS TRACTO CAMIÓN OCM 325 / SEMIRREMOLQUE CUELLO RÍGIDO S46914** | | | | | **$ -** |
| 3,1 | SOLDADURA | | | | | |
| 3,1,1 | REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS BASES METÁLICAS QUE SUJETAN LAS CÁMARAS DE AIRE DEL LOS FRENOS DEL SEMITRAILER | UND | 73181908 | 0,00 | $ 1.800.000,00 | $ - |
| 3,1,2 | REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL SOPORTE DEL MUELLE EN SOLDADURA 7018 POR 1/8 (MANO DE OBRA) | UND | 73181908 | 0,00 | $ 1.160.000,00 | $ - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1,3 | REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LOS GANCHOS DE AMARRE Y ALETAS ARTICULADAS EN SOLDADURA 7018 POR 1/8 (MANO DE OBRA) | UND | 73181908 | 0,00 | $ 422.500,00 | $ - |
| SUBTOTAL 17 | | | | | | $ - |
| 3,2 | MANTENIMIENTOS ELECTRICOS | | | | | |
| 3,2,1 | DESMONTE Y REPARACION DEL ARRANQUE DEL MOTOR | UND | 78181508 73152108 | 0,00 | $ 1.200.000,00 | $ - |
| 3,2,2 | REPARACIÓN Y RESTAURACIÓN EN LOS PINES DE ENTRADA Y CAMBIO DE CAPACITORES DE LA COMPUTADORA. | UND | 73152108 | 0,00 | $ 1.600.000,00 | $ - |
| 3,2,3 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO GENERAL, INCLUYE CONECTORES TERMINALES Y LIMPIA CONTACTO | UND | 73152108 | 0,00 | $ 900.000,00 | $ - |
| 3,2,4 | SCANNER DEL VEHICULO POR FALLA EN LA COMPUTADORA | UND | 43211711 | 0,00 | $ 1.020.000,00 | $ - |
| SUBTOTAL 18 | | | | | | $ - |
| 3,3 | FILTROS Y ACEITES | | | | | |
| 3.3.1 | SUMINISTRO ACEITE 15W40 - BALDE DE 5 GALONES | UND | 15121501 | 0,00 | $ 890.800,00 | $ - |
| 3.3.2 | SUMINISTRO HIDRÁULICO RANDON 68 - BALDE DE 5 GALONES | UND | 15121504 | 0,00 | $ 784.665,00 | $ - |
| 3.3.3 | SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE. REF: LF1400NM | UND | 40161504 | 0,00 | $ 420.000,00 | $ - |
| 3.3.4 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE. REF: PF46094 | UND | 40161513 | 0,00 | $ 178.500,00 | $ - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.5 | SUMINISTRO FILTRO AIRE PRIMARIO REF:RS4862 | UND | 40161505 | 0,00 | $ 378.000,00 | $ - |
| 3.3.6 | SUMINISTRO GRASA DE LITIO AZUL POR BALDE 16KG | UND | 15121902 | 0,00 | $ 895.000,00 | $ - |
| 3.3.7 | SUMINISTRO FILTRO AIRE SECUNDARIO REF:RS4863 | UND | 40161505 | 0,00 | $ 453.600,00 | $ - |
| SUBTOTAL 19 | | | | | | $ - |
| 3,4 | OTROS MANTENIMIENTOS, REPUESTOS E INSUMOS | | | | | |
| 3,4,1 | DESMONTE VULCANIZADA E INSTALACION DE LLANTA | UND | 25172503 78181508 | 0,00 | $ 234.000,00 | $ - |
| 3,4,2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE NEUMÁTICOS (DESPINCHE DE LLANTAS) | UND | 25172503 78181509 | 0,00 | $ 76.000,00 | $ - |
| 3,4,3 | ENGRASE GENERAL | UND | 78181508 | 0,00 | $ 140.000,00 | $ - |
| 3,4,4 | DESMONTE Y ENDEREZADA DE BARRA ESTABILIZADORA | UND | 78181508 | 0,00 | $ 680.000,00 | $ - |
| SUBTOTAL 20 | | | | | | $ - |
| **4** | **VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA150D** | | | | | **$** - |
| 4,1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO | | | | | |
| 4,1,1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y SUMINISTRO DE BOMBILLOS DELANTEROS,BOCINA DE RETROCESO,FUSIBLES , BOMBILLOS DE LOS STOP TRASEROS Y ELEVADOR DE VOLTAJE INCLUYE LIMPIA CONTACTOS | UND | 73152108 | 0,00 | $ 2.550.000,00 | $ - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL 21 | | | | | | $ - |
| 4,2 | MANTENIMIENTO DEL RODILLO | | | | | |
| 4,2,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS DE CILINDRO COMPACTADOR | UND | 72154501 | 0,00 | $ 2.470.000,00 | $ - |
| 4,2,2 | MANTENIMIENTO DE RODILLO Y SUMINISTRO DE ORRING, SILICONA Y TORNILLOS (LOS TORNILLOS EXISTENTES ESTÁN PARTIDOS SE CONTEMPLA EL RETIRO DE LOS MISMO) | UND | 72154501 | 0,00 | $ 5.800.000,00 | $ - |
| SUBTOTAL 22 | | | | | | $ - |
| 4,3 | MANGUERAS | | | | | |
| 4,3,1 | SUMINISTRO DE MANGERA GRAFADA ENTRADA BOMBA HIDRAHULICA R12 INCLUYE ACOPLES, | UND | 40142020 | 0,00 | $ 651.200,00 | $ - |
| 4,3,2 | SUMINISTRO DE MANGUERA DE LA SALIDA BOMBA HIDRÁULICA 1/2 GRAFADA INCLUYE ACOPLES | UND | 40142020 | 0,00 | $ 483.200,00 | $ - |
| SUBTOTAL 23 | | | | | | $ - |
| | FILTROS Y ACEITES | | | | | |
| 4.4 | SUMINISTRO GRASA DE LITIO AZUL POR BALDE 16KG | UND | 15121902 | 0,00 | $ 895.000,00 | $ - |
| 4,4,1 | SUMINISTRO ACEITE15W40 DE 5 GALONES | UND | 15121501 | 0,00 | $ 890.800,00 | $ - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4,2 | SUMINISTRO HIDRÁULICO RANDON 68 - BALDE DE 5 GALONES | UND | 15121504 | 0,00 | $ 784.665,00 | $ - |
| 4,4,3 | SUMINISTRO DE VALVULINA 80W90 DE 5 GALONES | UND | 15121504 | 0,00 | $ 790.500,00 | $ - |
| 4,4,4 | SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE. REF: B233 | UND | 40161504 | 0,00 | $ 63.000,00 | $ - |
| 4,4,5 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE. REF: BF1102 | UND | 40161513 | 0,00 | $ 129.150,00 | $ - |
| 4,4,6 | SUMINISTRO FILTRO AIRE PRIMARIO REF:RS5489 | UND | 40161505 | 0,00 | $ 201.600,00 | $ - |
| 4,4,7 | SUMINISTRO FILTRO AIRE SECUNDARIO REF:RS4863 | UND | 40161505 | 0,00 | $ 257.250,00 | $ - |
| SUBTOTAL 24 | | | | | | $ - |
| **5** | **MANTENIMIENTO Y REPUESTOS VOLQUETA INTERNATIONAL OCM-322** | | | | | **$** - |
| 5,1 | INYECTORES | | | | | |
| 5,1,1 | MANTENIMIENTO DE INYECTORES | UND | 41115715 | 0,00 | $ 3.200.000,00 | $ - |
| SUBTOTAL 25 | | | | | | $ - |
| 5,2 | SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO | | | | | |
| 5,2,1 | MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA RETENEDORES Y RODILLO PARA EL CILINDRO DEL VOLCO | UND | 78181508 | 0,00 | $ 1.875.000,00 | $ - |
| 5,2,2 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA HIDRAHULICA DEL VOLCO | UND | 78181508 | 0,00 | $ 4.680.000,00 | $ - |
| SUBTOTAL 26 | | | | | | $ - |
| 5,3 | ACEITE Y FILTROS | | | | | |
| 5,3,1 | SUMINISTRO HIDRÁULICO RANDO 68 DE 5 GALONES | UND | 15121504 | 0,00 | $ 784.665,00 | $ - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3,2 | SUMINISTRO ACEITE 15W40 DE 5 GALONES | UND | 15121501 | 0,00 | $ 890.800,00 | $ - |
| 5,3,3 | SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE. REF: B7030 | UND | 40161504 | 0,00 | $ 274.050,00 | $ - |
| 5,3,4 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE. REF: BF588 | UND | 40161513 | 0,00 | $ 147.000,00 | $ - |
| 5,3,5 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE. REF: BF1345-0 | UND | 40161513 | 0,00 | $ 334.425,00 | $ - |
| 5,3,6 | SUMINISTRO FILTRO AIRE PRIMARIO REF:RS4636 | UND | 40161505 | 0,00 | $ 436.590,00 | $ - |
| 5,3,7 | SUMINISTRO GRASA DE LITIO AZUL EP-2 X BALDE DE 16 KG | UND | 15121902 | 0,00 | $ 895.000,00 | $ - |
| 5,3,8 | SUMINISTRO FILTRO AIRE SECUNDARIO REF:RS4637 | UND | 40161505 | 0,00 | $ 501.480,00 | $ - |
| SUBTOTAL 27 | | | | | | $ - |
| 5,4 | OTROS MANTENIMIENTOS, REPUESTOS E INSUMOS | | | | | |
| 5,4,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTAS 295/80R22.5 | UND | 25172503 78181509 | 0,00 | $ 2.530.000,00 | $ - |
| 5,4,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL GOBERNADOR (DISPOSITIVO QUE CONTROLA LA PRESIÓN DE AIRE EN EL SISTEMA DE FRENOS) | UND | 78181508 | 0,00 | $ 3.616.200,00 | $ - |
| SUBTOTAL 28 | | | | | | $ - |
| **6** | **MANTENIMIENTO Y REPUESTOS VOLQUETA DODGE RDC-946** | | | | | **$ -** |
| 6,1 | BOMBA HIDRAHULICA | | | | | |
| 6,1,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA HIDRÁULICA DE LA DIRECCIÓN INCLUYE DESMONTE DE LA EXISTENTE | UND | 78181508 | 0,00 | $ 4.495.000,00 | $ - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL 29 | | | | | | $ - |
| 6,2 | SOLDADURA | | | | | |
| 6,2,1 | RECONSTRUCCION DE LA BASE QUE SUJETA LA PARTE SUPERIOR DEL CILINDRO HIDRAHULICO EN SOLDADURA 7018 | UND | 73181908 | 0,00 | $ 900.000,00 | |
| 6,2,2 | RECONSTRUCCION EN SOLDADURA 7018 DE LOS GANCHOS VOLCO Y LOS GUARDABARROS METALICOS TRASEROS | UND | 73181908 | 0,00 | $ 990.000,00 | $ - |
| SUBTOTAL 30 | | | | | | $ - |
| 6,3 | MANTENIMIENTO ESPARRAGOS | | | | | |
| 6,3,1 | REPARACION Y RETIRO DE ESPARRAGOS QUEBRADOS EN LA ARAÑA TRASERA IZQUIERDA INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPARRAGOS NUEVOS | UND | 72154501 | 0,00 | $ 475.000,00 | $ - |
| SUBTOTAL 31 | | | | | | $ - |
| 6,4 | LLANTAS | | | | | |
| 6,4,1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE NEUMÁTICOS (DESPINCHE DE LLANTAS) | UND | 25172503 78181508 | 0,00 | $ 96.000,00 | $ - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTAS 295/225 | UND | 25172503 78181508 | 0,00 | $ 2.530.000,00 | $ - |
| SUBTOTAL 32 | | | | | | $ - |
| 6.5 | FILTROS Y ACEITES | | | | | |
| 6.5,1 | SUMINISTRO ACEITE 15W40 DE 5 GALONES | UND | 15121501 | 0,00 | $ 890.800,00 | $ - |
| 6.5,2 | SUMINISTRO HIDRÁULICO RANDO 68 DE 5 GALONES | UND | 15121504 | 0,00 | $ 747.300,00 | $ - |
| 6.5,3 | SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE. REF: BT339 | UND | 40161504 | 0,00 | $ 154.350,00 | $ - |
| 6.5,4 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE. REF: BF970 | UND | 40161513 | 0,00 | $ 157.500,00 | $ - |
| 6.5,5 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE. REF: BF1226 | UND | 40161513 | 0,00 | $ 141.750,00 | $ - |
| 6.5,6 | SUMINISTRO FILTRO AIRE PRIMARIO REF:RS2863 | UND | 40161505 | 0,00 | $ 308.700,00 | $ - |
| 6.5,7 | SUMINISTRO GRASA DE LITIO AZUL EP-2 X BALDE DE 16 KG | UND | 15121902 | 0,00 | $ 895.000,00 | $ - |
| 6.5,8 | SUMINISTRO FILTRO AIRE SECUNDARIO REF:RS3501 | UND | 40161505 | 0,00 | $ 257.250,00 | $ - |
| SUBTOTAL 33 | | | | | | $ - |
| **7** | **MANTENIMIENTO Y REPUESTOS VOLQUETA CHEVROLET KODIAK OEO-171** | | | | | **$ -** |
| 7,1 | BOMBA HIDRAHULICA | | | | | |
| 7,1,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA HIDRAHULICA DE LA DIRECCION | UND | 78181505 | 0,00 | $ 4.510.000,00 | $ - |
| SUBTOTAL 34 | | | | | | $ - |
| 7,2 | SUMINISTRO DE PLUMILLAS | | | | | |
| 7,2,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE | UND | 25171505 | 0,00 | $ 247.000,00 | $ - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | BRAZO Y PLUMILLAS 105 | | | | | |
| SUBTOTAL 35 | | | | | | $ - |
| 7,3 | MANTENIMIENTO DEL TOMA FUERZA DEL VOLVO | | | | | |
| 7,3,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LA BASE DEL TOMAFUERZA DEL VOLCO | UND | 78181508 | 0,00 | $ 888.000,00 | $ - |
| 7,3,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODILLO DEL TOMA FUERZA DEL VOLCO | UND | 78181508 | 0,00 | $ 420.000,00 | $ - |
| 7,3,3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENEDOR DEL TOMAFUERZA DEL VOLCO | UND | 78181508 | 0,00 | $ 510.000,00 | $ - |
| 7,3,4 | SUMINISTRO DE VALVULINA PRAX POR GALON | UND | 15121504 | 0,00 | $ 168.000,00 | $ - |
| SUBTOTAL 36 | | | | | | $ - |
| 7,4 | SOLDADURA | | | | | |
| 7.4.1 | RECONSTRUCCIÓN DE UN LATERAL DEL CHASIS CON SOLDADURA 7018 POR 1/8 | UND | 73181908 | 0,00 | $ 890.400,00 | $ - |
| 7.4.2 | RESTAURACIÒN CON SOLDADURA 7018 POR 1/8 DE PUENTES DEL VOLCO | UND | 73181908 | 0,00 | $ 1.200.000,00 | $ - |
| SUBTOTAL 37 | | | | | | $ - |
| 7,50 | FILTROS Y ACEITE | | | | | |
| 7,5,1 | SUMINISTRO DE ACEITE 15W40 BALDE DE 5 GALONES | UND | 15121501 | 0,00 | $ 890.800,00 | $ - |
| 7,5,2 | SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE REF: B76 | UND | 40161504 | 0,00 | $ 179.707,50 | $ - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5,3 | SUMINISTRO GRASA DE LITIO AZUL EP-2 X BALDE DE 16 KG | UND | 15121902 | 0,00 | $ 895.000,00 | $ - |
| 7,5,4 | SUMINISTRO FILTRO DE AIRE INTERNO P527680 | UND | 40161505 | 0,00 | $ 148.800,00 | $ - |
| 7,5,5 | SUMINISTRO FILTRO FR AIRE EXTERNO P527484 | UND | 40161505 | 0,00 | $ 251.200,00 | $ - |
| 7,5,6 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE BF957 | UND | 40161513 | 0,00 | $ 131.200,00 | $ - |
| SUBTOTAL 38 | | | | | | $ - |
| 7,6 | OTROS MANTENIMIENTOS, REPUESTOS E INSUMOS | | | | | |
| 7,6,1 | EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL TENSOR DE LA PRENSA DEL CLUTCH | UND | 72154501 26111900 | 0,00 | $ 540.000,00 | $ - |
| 7,6,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRIBO METÁLICO | UND | 72154501 | 0,00 | $ 887.500,00 | $ - |
| 7,6,3 | EXTRACCION Y SUMINISTRO DE ESPARRAGOS PARA LA LLANTA TRASERA IZQUIERDA | UND | 78181508 | 0,00 | $ 175.500,00 | $ - |
| 7,6,4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA 1/2 * 65 DE LA BOMBA DE LA DIRECCION | UND | 40142020 | 0,00 | $ 437.000,00 | $ - |
| 7,6,5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA R13 3/4 DEL SISTEMA DE FRENOS | UND | 40142020 | 0,00 | $ 418.000,00 | $ - |
| 7,6,6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANILLA DE PUERTAS INTERNA | UND | 25172200 | 0,00 | $ 430.000,00 | $ - |
| 7,6,7 | SUMINISTRO DE TAPA PARA EL TANQUE DEL COMBUSTIBLE | UND | 25172408 | 0,00 | $ 144.000,00 | $ - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,6,8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA BARROS DELANTEROS | UND | 25172602 | 0,00 | $ 390.000,00 | $ - |
| 7,6,9 | DESMONTE , ENDEREZADA Y ENGRASE DE BARRA ESTABILIZADORA | UND | 78181508 | 0,00 | $ 490.000,00 | $ - |
| 7,6,10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANILLAS DE PUERTAS EXTERNAS INCLUYE CILINDROS DE SEGURO Y LLAVE | UND | 25172200 | 0,00 | $ 651.000,00 | $ - |
| SUBTOTAL 39 | | | | | | $ - |
| **8** | **MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120** | | | | | **$ -** |
| 8,1 | ACEITE Y FILTROS | | | | | |
| 8,1,1 | SUMINISTRO DE ACEITE 15W40 | UND | 15121501 | 0,00 | $ 890.800,00 | $ - |
| 8,1,2 | SUMINISTRO HIDRÁULICO RANDON 68 - BALDE DE 5 GALONES | UND | 15121504 | 0,00 | $ 784.665,00 | |
| 8,1,3 | SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE REF: CAT462-1171 | UND | 40161504 | 0,00 | $ 352.285,00 | $ - |
| 8,1,4 | SUMINISTRO FILTRO SEPARADOR DE AGUA Y COMBUSTIBLE REF: 439-5037 | UND | 40161513 | 0,00 | $ 879.400,00 | $ - |
| 8,1,5 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE REF: 360-8960 | UND | 40161513 | 0,00 | $ 506.863,00 | $ - |
| 8,1,6 | SUMINISTRO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REF:479-8989 | UND | 40161505 | 0,00 | $ 1.649.722,00 | $ - |
| 8,1,7 | SUMINISTRO DE FILTRO DE AIRE SECUNDARIO REF:479-8991 | UND | 40161505 | 0,00 | $ 952.257,00 | $ - |
| 8,1,8 | FILTRO CONJUNTO DE CABINA REF: 505,0158 | UND | 40161505 | 0,00 | $ 869.438,00 | $ - |
| 8,1,9 | FILTRO DE CATRUCHO REF: 593-1533 | UND | 40161505 | 0,00 | $ 1.505.984,00 | $ - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,1,10 | SUMINISTRO GRASA DE LITIO AZUL EP-2 X BALDE DE 16 KG | UND | 15121902 | 0,00 | $ 895.000,00 | $ - |
| SUBTOTAL 40 | | | | | | $ - |
| 8,2 | MANTENIMIENTOS, REPUESTOS E INSUMOS | | | | | |
| 8,2,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXPLORADORAS LED | UND | 25172900 | 0,00 | $ 650.000,00 | $ - |
| 8,2,2 | SUMINISTRO DE TIRA DE DESGATE EN BRONCE PARA VERTEDERA.REF: 446-1524 | UND | 31171607 | 0,00 | $ 637.500,00 | $ - |
| 8,2,3 | SUMINISTRO DE CUCHILLA 3/4 13 HUECOS (Incluye tornillo y tuerca) | UND | 22101703 | 0,00 | $ 1.669.500,00 | $ - |
| 8,2,4 | SUMINISTRO DE DIENTE 1U3202V PARA ESCARIFICADORES (Incluye pasador y reteiner) | UND | 22101703 | 0,00 | $ 137.130,00 | $ - |
| 8,2,5 | SUMINISTRO DE BUJE DE BRONCE PARA CORREDERA 5T8366 | UND | 31171607 | 0,00 | $ 651.000,00 | $ - |
| 8,2,6 | SUMINISTRO DE ESQUINERA PARA CUCHILLA (Incluye tornillo y tuerca) | UND | 22101703 | 0,00 | $ 582.750,00 | $ - |
| | SUBTOTAL 41 | | | | | $ - |
| **9** | **OTROS MANTENIMIENTOS, REPUESTOS E INSUMOS** | | | | | |
| 9,1 | REPARACION DE ZARANDA EN SOLDADURA 7018 EN 1/8 INCLUYE SUMINISTRO DE VARRILA 1" | UND | 73181908 | 0,00 | $ 1.946.000,00 | $ - |
| SUBTOTAL 42 | | | | | | $ - |
| **TOTAL** | | | | | | **$ 5.440.000,00** |

**POLIZAS CONTRACTUALES:**

Para la ejecución del presente contrato se suscribió la póliza No: 400 47 994000108238 Anexo 0 con fecha de expedición del Diecinueve (19) de junio de 2025 y la póliza No: 400-74-994000027531 Anexo 0 con fecha de expedición del Diecinueve (19) de junio de 2025 emitidas por la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA en favor del MUNICIPIO DE CUBARA con NIT: 800.099.196-2

| Amparos | Vigencia inicial | Vigencia final | Valor Asegurado |
|---|---|---|---|
| **Cumplimiento general** del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan | 19/06/2025 | 19/12/2025 | $ 26,391,025.00 |
| **Buen manejo y correcta inversión del anticipo** | 19/06/2025 | 19/12/2025 | $ 105,564,100.00 |
| **Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales** del personal que el Contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato | 19/06/2025 | 19/08/2025 | $ 13,195,513.00 |
| **Suficiencia de la garantía de calidad y correcto funcionamiento** | 19/06/2025 | 19/02/2026 | $ 52,782,050.00 |
| **Garantía de calidad de los bienes** Artículo 2.2.1.2.3.1.16- Decreto 1082 de 2015 | 19/06/2025 | 19/12/2025 | $ 26,391,025.00 |
| **Garantía de responsabilidad civil extracontractual** | 19/06/2025 | 19/08/2025 | $ 284,799,999.00 |

**RELACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA**

Para efectos de liquidación del CONTRATO SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA No. SAMC-008-2025, se anexa al presente informe la relación de seguridad social correspondientes al representante legal de PROARQING LTDA JHONATAN XAVIER AGUDELO SANTANDER identificado con cedula de ciudadanía No. 96.189.700 de Saravena–Arauca y NIT: 900198590-9; así como la información de seguridad social del personal requerido.

| **RELACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA No. SAMC-008-2025** | | |
|---|---|---|
| **NOMBRES** | **MES** | **NUMERO DE PLANILLA** |
| R/L JHONATAN XAVIER AGUDELO SANTANDER CC. No. 96.189.700 de Saravena - Arauca | Junio | 9490636130 |
| | Julio | 9490636183 |
| | Agosto | 9490636230 |
| Tecnólogo en Mantenimiento Mecánico Industrial WILFREDO CHAPARRO APONTE C.C.88.032.556 | Junio | 1075451930 |
| | Julio | 1075452150 |
| | Agosto | 1075492688 |
| Tecnólogo en Mantenimiento Electromecánico Industrial NEYER ZABDIEL SAENZ SUESCUN C.C. 1.026.276.956 | Junio | 9487487325 |
| | Julio | 9489100861 |
| | Agosto | 9490374078 |

**BALANCE FINACIERO**

Para el presente CONTRATO SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA No. SAMC-008-2025, QUE TIENE POR OBJETO: "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACÁ", se desarrollaron las actividades contractuales por lo cual el MUNICIPIO DE CUBARA debe a PROARQING LTDA JHONATAN XAVIER AGUDELO SANTANDER identificado con cedula de ciudadanía No. 96.189.700 de Saravena–Arauca y NIT: 900198590-9, la suma de CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON OCHO PESOS ($152.906.578.00) M/CTE.

| **DETALLE** | VALOR |
|---|---|
| VALOR TOTAL | $263.910.247,00 |
| VALOR GIRADO EN ANTICIPO 40% | $105.563.668,20 |
| VALOR TOTAL PAGAR A FAVOR DEL CONTRATISTA: | $ 152.906.578 |
| VALOR SIN EJECUTAR: | $ 5,440.000.00 |


Por lo anterior se puede deducir que se entregó el 98% de las actividades contempladas en el CONTRATO SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA No. SAMC-008-2025, como se evidencia en el registro fotográfico.

**REGISTRO FOTÓGRAFICO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL CONTRATO SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA No. SAMC008-2025**

| **1** | **MANTENIMIENTOS Y REPUESTOS EXCAVADORA VOLVO EC220D** |
|---|---|
| 1,1 | ACEITES Y FILTROS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1,1,1 | SUMINISTRO ACEITE 15W40 - BALDE DE 5 GALONES<br><br><br>**OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de cuatro (4) unidades de aceite 15w40 donde cada balde emite un total de cinco (5) galones; para motores diésel de extra alto rendimiento el cual permite una excelente lubricación de todas las piezas móviles internas del motor; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor. | UND | 4,00 |
| 1,1,2 | SUMINISTRO HIDRÁULICO RANDON 68 - BALDE DE 5 GALONES<br><br>**OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de tres (3) unidades de HIDRÁULICO RANDON 68 - balde de 5 galones para la | UND | 3,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | excavadora VOLVO EC220D, el cual proporciona una protección robusta a las bombas hidráulicas en sistemas móviles y estacionarios; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor. | | |
| 1,1,3 | SUMINISTRO HIDRÁULICO 424 - BALDE DE 5 GALONES       **OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de tres (3) unidades de aceite HIDRÁULICO 424 fluido hidráulico de alta calidad en presentación de balde de 5 galones diseñado para sistemas hidráulicos que operan bajo diversas condiciones. Este producto ofrece una excelente protección contra el desgaste, la oxidación y la corrosión, asegurando un rendimiento óptimo y una prolongada vida útil de los equipos, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor. | UND | 3,00 |
| 1,1,4 | SUMINISTRO GRASA DE LITIO AZUL EP-2 X BALDE DE 16 KG | UND | 4,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| |       **OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega del suministro de cuatro (4) unidades de GRASA DE LITIO AZUL EP-2 X BALDE DE 16 KG; Grasa multipropósito de textura suave y color azul, a base de jabón de litio, especialmente diseñada para penetrar más profundamente y poder lubricar a nivel nano, donde se encuentra la interfaz de los metales y mejorar las características anti desgaste, antifricción y de extrema presión, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | | |
| 1,1,5 | SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE. REF: P558250     | UND | 3,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <br>**OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega del suministro de tres (3) unidades de FILTRO DE ACEITE. REF: P558250; Su función principal es eliminar contaminantes como partículas metálicas, suciedad, hollín y residuos de oxidación del aceite lubricante, garantizando que el aceite que circula a través del motor esté limpio. Esto ayuda a proteger los componentes internos del desgaste prematuro, prolongar la vida útil del motor y asegurar un rendimiento óptimo. Se tuvo que cambiar la marca ya que no se encontraba disponible, pero por equivalencia se suministró este filtro; que cuenta con las mismas dimensiones y especificaciones requeridas, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor. | | |
| 1,1,6 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE. REF: BF7997<br><br> | UND | 3,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <br><br>**OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega del suministro de tres (3) unidades de SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE. REF: BF7997, componente esencial diseñado para proteger el sistema de inyección de combustible de los vehículos, removiendo eficazmente partículas, sedimentos, óxido y agua presentes en el combustible. Su función principal es asegurar que solo el combustible limpio llegue a los inyectores o carburador, previniendo daños y prolongando la vida útil del motor, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor. | | |
| 1,1,7 | SUMINISTRO DE FILTRO DE AIRE AIP 823<br><br><br> | UND | 3,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega del suministro de tres (3) unidades de FILTRO DE AIRE AIP 823, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor. | | |
| 1,1,8 | SUMINISTRO DE FILTRO DE AIRE INTERNO AIP 824     **OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de tres (3) unidades de FILTRO DE AIRE INTERNO AIP 824, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor. | UND | 3,00 |
| 1,1,9 | SUMINISTRO FILTRO HIDRÁULICO. REF: BT8439-MPG   | UND | 3,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <br>**OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de tres (3) unidades de FILTRO HIDRÁULICO. REF: BT8439-MPG, la entrega es verificada y recibida a satisfacción por el almacenista y supervisor. | | |
| 1,2 | DIENTES | | |
| 1,2,1 | SUMINISTRO DIENTES # 35. (INCLUYE PASADOR Y RETENEDOR).<br> <br> | UND | 12,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **OBSERVACIÓN**: En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se entregó el suministro de doce (12) unidades de DIENTES # 35. (INCLUYE PASADOR Y RETENEDOR), la provisión e instalación de Dientes #35, incluyendo pasador y retenedor; incluyó todos los componentes necesarios para su correcta fijación y funcionamiento seguro, específicamente el pasador, que asegura el diente al porta-dientes, y el retenedor (también conocido como seguro o chaveta), que mantiene el pasador en su lugar, evitando que el diente se desprenda durante la operación, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor. | | |
| 1,3 | TREN DE RODAJE | | |
| 1,3,1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TENSION DE LA ORUGA DERECHA (TREN DE ROJADE)    | UND | 1,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <br><br>**OBSERVACIÓN:** Se realizaron el conjunto de trabajos necesarios para asegurar el correcto funcionamiento y la adecuada tensión de la oruga ubicada en el lado derecho del tren de rodaje de la excavadora. Este mantenimiento incluyó la inspección, limpieza, ajuste de la tensión mediante el cilindro tensor y su respectiva grasa, la verificación del estado de los componentes del sistema (resorte tensor, rodillos guía), la lubricación de los puntos necesarios y la reparación o reemplazo de piezas desgastadas para garantizar la eficiencia y la vida útil de la oruga y del tren de rodaje en general.<br><br>Los servicios contemplados en el presente numeral, fueron verificados y recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato. | | |
| 1,4 | SISTEMA ELÉCTRICO | | |
| 1.4.1 | MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO (INCLUYE LIMPIA CONTACTOS Y CONECTORES)<br> | UND | 1,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| |  <br><br>**OBSERVACIÓN:** Se realizaron el conjunto de trabajos necesarios para el MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO (INCLUYE LIMPIA CONTACTOS Y CONECTORES), y asegurar el correcto funcionamiento, este procedimiento abarco todos los componentes eléctricos de la excavadora, incluyendo: Tablero de instrumentos, Sistema de arranque, Sistema de iluminación, Sensores, Actuadores, Cables y conexiones; el procedimiento se realizó en diferentes etapas como lo fueron la Preparación, la Inspección Visual, la Limpieza, Apriete de Conexiones, Lubricación y Pruebas.<br>Los servicios contemplados en el presente numeral, fueron verificados y recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato. | | |
| 1.4.2 | SCANNER DE MAQUINA<br><br><br>**OBSERVACIÓN:** Se realizó prestación del servicio especializado de diagnóstico electrónico para la excavadora sobre orugas Volvo EC220D; crucial para identificar y solucionar las fallas que actualmente presentaba la máquina, se | UND | 1,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | utilizó un scanner compatible con la unidad de control electrónico (ECU) de la excavadora Volvo EC220D; que permitió realizar la lectura y análisis de los datos operativos y códigos de error (DTCs) que la máquina generaba, este servicio garantizo un diagnóstico profesional y eficiente, lo que permitió solucionar las fallas de manera oportuna, minimizando el tiempo de inactividad de la excavadora y optimizando su operatividad.<br>Los servicios contemplados en el presente numeral, fueron verificados y recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato. | | |
| 1.4.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR TEMPERATURA DEL AIRE DEL MOTOR<br><br><br>**OBSERVACIÓN:** se realizó la entrega de suministro de una (1) unidad de SENSOR DE TEMPERATURA DEL AIRE DEL MOTOR, así como la prestación del servicio especializado de INSTALACIÓN DEL, se instaló garantizando su compatibilidad y funcionamiento adecuado con el sistema de la excavadora.<br>En la instalación se realizó: desmonte de sensor existente, montaje físico del sensor nuevo, conexión eléctrica adecuada y verificación funcional. Los bienes y servicios contemplados en el presente numeral fueron entregados en las Instalaciones de la Alcaldía de Cubará, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor del contrato. | UND | 1,00 |
| 1.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR | UND | 1,00 |









**OBSERVACIÓN:** se realizó la entrega de suministro de una (1) unidad de SENSOR DE NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR, así como la prestación del servicio especializado de instalación, se instaló garantizando su compatibilidad y funcionamiento adecuado con el modelo específico de la excavadora Volvo EC220D.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Los bienes y servicios contemplados en el presente numeral fueron entregados en las Instalaciones de la Alcaldía de Cubará, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor del contrato. | | |
| 1,5 | REPARACIÓN CON SOLDADURA | | |
| 1,5,1 | REPARACIÓN EN SOLDADURA DE LA TUBERA DEL CILINDRO HIDRÁULICO DEL BALDE DE LA EXCAVADORA<br><br><br><br>**OBSERVACIÓN:** Se realizó prestación del servicio especializado de REPARACIÓN EN SOLDADURA DE LA TUBERA DEL CILINDRO HIDRÁULICO DEL BALDE DE LA EXCAVADORA; se realizó proceso de restauración de la integridad estructural de una tubería hidráulica perteneciente al cilindro que acciona el balde de la excavadora, mediante la aplicación de soldadura.<br><br>Los servicios contemplados en el presente numeral, fueron | UND | 1,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | verificados y recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato. | | |
| 1,5,2 | RESTAURACIÒN CON SOLDADURA 7018 POR 1/8 DE LAS ENCIAS DEL BALDE EXCAVADORA<br><br><br>**OBSERVACIÓN:** Se realizó prestación del servicio especializado de RESTAURACIÒN CON SOLDADURA 7018 POR 1/8 DE LAS ENCIAS DEL BALDE EXCAVADORA; se realizó proceso de reparar y fortalecer las áreas de desgaste crítico en los bordes de corte del cucharón. Este procedimiento fue de vital importancia para mantener la eficiencia de la máquina en operaciones de excavación y carga, ya que el desgaste en estas zonas reduce la capacidad de penetración y acarreo del material. La intervención se realizó utilizando soldadura tipo 7018 de 1/8 de pulgada; la reparación realizada es crucial para asegurar la operatividad y productividad de la excavadora, evitando daños mayores y costosas sustituciones de componentes.<br><br>Los servicios contemplados en el presente numeral, fueron verificados y recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato. | UND | 1,00 |
| 1,6 | SUMINISTRO DE MANGUERAS | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1,6.1 | SUMINISTRO DE MANGUERA GRAFADA CON ACOPLES 3/4 CON LONGITUD DE 2.5 METROS, (CENTER AL MOTOR DE TRASLADACIÒN)<br> <br>**OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se entregó el suministro de dos (02) unidades de MANGUERA GRAFADA CON ACOPLES 3/4 CON LONGITUD DE 2.5 METROS, (CENTER AL MOTOR DE TRASLADACIÒN), específicamente diseñada para la conexión entre un punto central del sistema hidráulico y el motor encargado del movimiento de la máquina, ensamblada y lista para su instalación, verificadas y recibidas a satisfacción por el almacenista y supervisor. | UND | 2,00 |
| 1,7 | MANTENIMIENTO DE CILINDROS | | |
| 1,7,1 | MANTENIMIENTO DE CILINDRO HIDRÁULICO DEL BOOM (CILINDROS GEMELOS) INCLUYE EMPAQUETADURA<br>  | UND | 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <br><br>**OBSERVACIÓN:** Se realizó prestación del servicio especializado de MANTENIMIENTO DE CILINDRO HIDRÁULICO DEL BOOM (CILINDROS GEMELOS) INCLUYE EMPAQUETADURA; se realizó proceso del mantenimiento preventivo, con la reparación de empaquetaduras como parte esencial; esto implico inspeccionar el cilindro, sus componentes, el sistema hidráulico, y realizar reemplazos según fue necesario, incluyendo la empaquetadura. El mantenimiento se hizo a través de Inspección visual, revisión de fluidos, inspección de empaquetaduras y limpieza y lubricación. Los servicios contemplados en el presente numeral, fueron verificados y recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato. | | |
| 1,7,2 | MANTENIMIENTO DE CILINDRO HIDRÁULICO DEL STICK INCLUYE EMPAQUETADURA<br><br><br><br> | UND | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <br><br>**OBSERVACIÓN:** Se realizó prestación del servicio especializado de MANTENIMIENTO DE CILINDRO HIDRÁULICO DEL STICK INCLUYE EMPAQUETADURA; donde se realizó proceso del mantenimiento del Stick, lo que incluyó la revisión y reemplazo de las empaquetaduras, la inspección del estado del vástago y cañón, la verificación del fluido y la limpieza del cilindro. Los servicios contemplados en el presente numeral, fueron verificados y recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato. | | |
| 1,7,3 | MANTENIMIENTO DE CILINDRO HIDRÁULICO DEL BALDE INCLUYE EMPAQUETADURA<br><br><br><br><br><br>**OBSERVACIÓN:** Se realizó prestación del servicio especializado de MANTENIMIENTO DE CILINDRO | UND | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | HIDRÁULICO DEL BALDE INCLUYE EMPAQUETADURA; se realizó proceso del mantenimiento del cilindro de hidráulico del balde incluyendo empaquetadura, para esto se realizó la revisión y reemplazo de las empaquetaduras, la inspección del estado del vástago y cañón, la verificación del fluido y la limpieza del cilindro. Los servicios contemplados en el presente numeral, fueron verificados y recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato. | | |
| 1,7,4 | RESTAURACIÓN DEL CROMADO EN EL VÁSTAGO DEL CILINDRO HIDRÁULICO DEL BALDE<br> <br>**OBSERVACIÓN:** Se realizó prestación del servicio especializado de RESTAURACIÓN DEL CROMADO EN EL VÁSTAGO DEL CILINDRO HIDRÁULICO DEL BALDE; se realizó proceso de aplicación de una nueva capa de cromo sobre el vástago, mediante el proceso de galvanoplastia. Este proceso permitió reparar el desgaste del cromado original, mejorando la resistencia a la corrosión y el rendimiento del cilindro. Los servicios contemplados en el presente numeral, fueron verificados y recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato. | UND | 1 |
| 1,7,5 | RESTAURACIÓN DEL CROMADO EN EL VÁSTAGO DEL CILINDRO HIDRÁULICO DEL STICK<br> <br>**OBSERVACIÓN:** Se realizó prestación del servicio especializado de RESTAURACIÓN DEL CROMADO EN EL VÁSTAGO DEL CILINDRO HIDRÁULICO DEL STICK; se | UND | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | realizó proceso de aplicación de una nueva capa de cromo sobre el vástago, mediante el proceso de galvanoplastia. Este proceso permitió reparar el desgaste del cromado original, mejorando la resistencia a la corrosión y el rendimiento del cilindro. Los servicios contemplados en el presente numeral, fueron verificados y recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato. | | |
| 1,8 | OTROS MANTENIMIENTOS, REPUESTOS Y SUMINISTRO | | |
| 1,8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJOS LATERALES   **OBSERVACIÓN:** se realizó la entrega de suministro de dos (2) unidades de ESPEJOS LATERALES, así como la prestación del servicio especializado de INSTALACIÓN DE ESPEJOS LATERALES, se instalaron Los espejos compatibles con el modelo Volvo EC220D los cuales cumplen con las especificaciones del fabricante en cuanto a dimensiones, tipo de montaje y resistencia a vibraciones y condiciones ambientales adversas. El suministro es de la más alta calidad para garantizar una visión clara y duradera en el entorno de trabajo pesado de una excavadora. La provisión de estos elementos es fundamental para mantener la seguridad y la eficiencia en la operación de la maquinaria. Los bienes y | UND | 2,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | servicios contemplados en el presente numeral fueron entregados en las Instalaciones de la Alcaldía de Cubará, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor del contrato | | |
| 1,8.2 | SUMINISTRO DE TORNILLOS PARA LAS ESQUINERAS DEL BALDE 1*4" INCLUYE ARANDELA Y TUERCAS DE SEGURIDAD<br><br>**OBSERVACIÓN**: En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se entregó el suministro de ocho (08) unidades de TORNILLOS PARA LAS ESQUINERAS DEL BALDE 1*4" INCLUYE ARANDELA y TUERCAS DE SEGURIDAD, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | UND | 8,00 |
| 1,8.3 | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO<br><br><br><br>**OBSERVACIÓN:** Se realizaron el conjunto de trabajos necesarios para asegurar la prestación del servicio | UND | 1,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | especializado de MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO. El mantenimiento debe incluyó: Inspección general, verificación del nivel y la presión del refrigerante, Recarga del refrigerante, Reemplazo de filtros de aire de la cabina, Limpieza del condensador y el evaporador, la inspección y ajuste de la tensión de la correa del compresor, la Verificación del funcionamiento del compresor y el ventilador, la Limpieza de las rejillas de ventilación, la prueba de funcionamiento y la detección y reparación de fugas. Los servicios contemplados en el presente numeral, fueron verificados y recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato. | | |
| 1,8.4 | MANTENIMIENTO DEL MOTOR DEL PARABRISAS  **OBSERVACIÓN:** Se realizaron el conjunto de trabajos necesarios para asegurar la prestación del servicio especializado de MANTENIMIENTO DEL MOTOR DEL PARABRISAS. El mantenimiento debe incluyó: Inspección visual, verificación de la alimentación eléctrica, prueba de funcionamiento, lubricación de los mecanismos, revisión del varillaje y las conexiones, limpieza del motor y sus alrededores y reemplazo de componentes desgastados necesarios. Los servicios contemplados en el presente numeral, fueron verificados y recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato. | UND | 1,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2** | **MANTENIMIENTO Y REPUESTOS RETROEXCAVADORA VOLVO BL60B** | | |
| 2,1 | MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO | | |
| 2,1.1 | MANTENIMIENTO DE EMBOBINADO DEL MOTOR DE 12V, Y SUMINISTRO DE GAS Y ACEITE PARA EL COMPRESOR | UND | 1,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <br><br>**OBSERVACIÓN:** se realizó la entrega de suministro de una (1) unidad de GAS Y ACEITE PARA EL COMPRESOR, así como la prestación del servicio especializado de MANTENIMIENTO DE EMBOBINADO DEL MOTOR DE 12V, El mantenimiento debe incluyó: Revisión visual, realización de mediciones eléctricas, limpieza, rebobinado y rebarrido. El suministro de Gas y Aceite para el Compresor de Excavadora comprendió: Suministro de aceite, suministro de gas, verificación de fugas, limpieza y comprobación de la presión. Los bienes y servicios contemplados en el presente numeral fueron entregados en las Instalaciones de la Alcaldía de Cubará, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor del contrato. | | |
| 2,2 | MANTENIMIENTO CILINDROS HIDRÁULICOS | | |
| 2,2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUETADURAS Y CAMISA DEL CILINDRO FRONTAL (INCLUYE DESMONTE E INSTALACIÓN) | UND | 2,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| |      **OBSERVACIÓN:** se realizó la entrega del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUETADURAS Y CAMISA DEL CILINDRO FRONTAL, la prestación del servicio especializado incluyó: desmontar el cilindro de la máquina, reemplazar los componentes internos y volver a instalar el cilindro reparado, restaurando su funcionamiento óptimo. Se instaló un nuevo juego de empaquetaduras (sellos) para asegurar la estanqueidad del cilindro. Los bienes y servicios contemplados en el presente numeral fueron entregados en las Instalaciones de la Alcaldía de Cubará, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor del contrato. | | |
| 2,2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUETADURAS Y CAMISA DEL CILINDRO DEL GIRO DEL BRAZO DE EXCAVACIÓN (INCLUYE DESMONTE E INSTALACIÓN)   | UND | 2,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| |   **OBSERVACIÓN:** se realizó la entrega del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUETADURAS Y CAMISA DEL CILINDRO DEL GIRO DEL BRAZO DE EXCAVACIÓN, la prestación del servicio especializado incluyó: desmontar el cilindro de la máquina, reemplazar los componentes internos y volver a instalar el cilindro reparado, restaurando su funcionamiento óptimo. Se instaló un nuevo juego de empaquetaduras (sellos) para asegurar la estanqueidad del cilindro. Los bienes y servicios contemplados en el presente numeral fueron entregados en las Instalaciones de la Alcaldía de Cubará, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor del contrato. | | |
| 2,3 | SUMINISTRO DE RETENEDORES | | |
| 2,3,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENEDORES PARA EL EJE DIFERENCIAL DELANTERO   **OBSERVACIÓN:** se realizó la entrega del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENEDORES PARA EL EJE DIFERENCIAL DELANTERO, la prestación del servicio especializado incluyó: la | UND | 2,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | provisión e instalación de sellos (retenedores) diseñados específicamente para prevenir fugas de lubricante (generalmente aceite de transmisión) desde el eje diferencial delantero.<br><br>Los bienes y servicios contemplados en el presente numeral fueron entregados en las Instalaciones de la Alcaldía de Cubará, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor del contrato. | | |
| 2,3,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENEDORES PARA LA TRASMISIÓN DELANTERA (TÚNEL)<br><br><br><br><br><br><br>**OBSERVACIÓN:** se realizó la entrega del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENEDORES PARA LA TRASMISIÓN DELANTERA (TÚNEL), la prestación del servicio especializado incluyó: la provisión e instalación de sellos (retenedores) diseñados para prevenir fugas de lubricante desde la transmisión delantera, específicamente en la zona del túnel de transmisión.<br><br>Los bienes y servicios contemplados en el presente numeral fueron entregados en las Instalaciones de la Alcaldía de Cubará, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor del contrato. | UND | 2,00 |
| 2,4 | MANTENIMIENTO TRANSMISION DELANTERA | | |
| 2,4,1 | MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LA TRANSMISIÓN DEL TREN DELANTERO | UND | 1,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <br><br>**OBSERVACIÓN:** se realizó la entrega del SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE REPUESTOS DE LA TRANSMISIÓN DEL TREN DELANTERO, la prestación del servicio especializado incluyó: mantenimiento y la provisión de las piezas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento, la eficiencia y la durabilidad de la transmisión que impulsa las ruedas delanteras de la máquina. Los bienes y servicios contemplados en el presente numeral fueron entregados en las Instalaciones de la Alcaldía de Cubará, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor del contrato. | | |
| 2,5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS | | |
| 2,5,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS 5/8 CON ACOPLES SITUADA EN EL CILINDRO DE LEVANTE DEL BRAZO DE EXCAVACIÓN<br> | UND | 1,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **OBSERVACIÓN:** se realizó la entrega del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS 5/8 CON ACOPLES SITUADA EN EL CILINDRO DE LEVANTE DEL BRAZO DE EXCAVACIÓN, la prestación del servicio especializado incluyó provisión de una manguera hidráulica específicamente diseñada para la conexión del sistema hidráulico con el cilindro encargado de levantar el brazo de excavación de la máquina. Se instaló correctamente la manguera en el cilindro de levante del brazo de excavación y se conectaron al sistema hidráulico de la máquina.<br><br>Los bienes y servicios contemplados en el presente numeral fueron entregados en las Instalaciones de la Alcaldía de Cubará, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor del contrato. | | |
| 2,5,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS 3/4 CON ACOPLES SITUADA DE BANCO HIDRÁULICO A BANCO HIDRÁULICO<br><br><br>**OBSERVACIÓN:** se realizó la entrega del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS 3/4 CON ACOPLES SITUADA DE BANCO HIDRÁULICO A BANCO HIDRÁULICO, la prestación del servicio especializado incluyó la instalacion de mangueras hidráulicas específicas que conectan un banco hidráulico con otro banco hidráulico dentro del sistema hidráulico; se instalaron | UND | 1,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | correctamente las mangueras, conectándolas a los puertos designados en ambos bancos hidráulicos. Los bienes y servicios contemplados en el presente numeral fueron entregados en las Instalaciones de la Alcaldía de Cubará, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor del contrato. | | |
| 2,5,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA 3/4 CON ACOPLES PARA EL STICK<br> <br>**OBSERVACIÓN:** se realizó la entrega del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA 3/4 CON ACOPLES PARA EL STICK, la prestación del servicio especializado incluyó la instalación de una manguera hidráulica específica que conecta el sistema hidráulico con el cilindro encargado de accionar el brazo intermedio (stick) ; se instaló correctamente la manguera en el cilindro del stick y se conectó al sistema hidráulico de la máquina. Los bienes y servicios contemplados en el presente numeral fueron entregados en las Instalaciones de la Alcaldía de Cubará, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor del contrato. | UND | 1,00 |
| 2,5,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS 3/8 CON ACOPLES SITUADA EN BANCO HIDRÁULICO QUE VA PARA LA ESTABILIZADORA DERECHA | | 1,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <br><br>**OBSERVACIÓN:** se realizó la entrega del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS 3/8 CON ACOPLES SITUADA EN BANCO HIDRÁULICO QUE VA PARA LA ESTABILIZADORA DERECHA, la prestación del servicio especializado incluyó la instalacion de mangueras hidráulicas específicas que conectan un banco hidráulico (el punto de origen o control) con el cilindro hidráulico de la estabilizadora derecha de un equipo. Los bienes y servicios contemplados en el presente numeral fueron entregados en las Instalaciones de la Alcaldía de Cubará, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor del contrato. | | |
| 2,6 | SUMINISTRO DE ACEITE Y FILTROS | | |
| 2,6,1 | SUMINISTRO HIDRÁULICO RANDO 68 DE 5 GALONES<br><br><br>**OBSERVACIÓN**: En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se entregó el suministro de cuatro (04) unidades de HIDRÁULICO RANDO 68 DE 5 GALONES, la provisión será para la excavadora VOLVO EC220D, el cual proporciona una protección robusta a las | UND | 4,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | bombas hidráulicas en sistemas móviles y estacionarios; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor. | | |
| 2,6,2 | SUMINISTRO ACEITE 15W40 DE 5 GALONES       **OBSERVACIÓN**: En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se entregó el suministro de tres (03) unidades de SUMINISTRO ACEITE 15W40 DE 5 GALONES, la provisión será para la excavadora VOLVO EC220D, 15W40 para motores diésel de extra alto rendimiento el cual permite una excelente lubricación de todas las piezas móviles internas del motor; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | UND | 3,00 |
| 2,6,3 | SUMINISTRO DE ACEITE 424-BALDE DE 5 GALONES | UND | 2,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| |     **OBSERVACIÓN**: En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se entregó el suministro de dos (02) unidades de SUMINISTRO ACEITE 424 -BALDE DE 5 GALONES, la provisión será para la excavadora VOLVO EC220D, para motores diésel de extra alto rendimiento el cual permite una excelente lubricación de todas las piezas móviles internas del motor; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor. | | |
| 2,6,4 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE REF:BF1391     **OBSERVACIÓN**: En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se entregó el suministro de dos (02) unidades de SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE REF:BF1391, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | UND | 2,00 |
| 2,6,5 | SUMINISTRO FILTRO DE AIRE REF: RS5334 | UND | 2,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| |     **OBSERVACIÓN**: En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se entregó el suministro de dos (02) unidades de SUMINISTRO FILTRO DE AIRE REF: RS5334, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | | |
| 2,6,6 | SUMINISTRO FILTRO DE AIRE INTERNO REF: RS5335   **OBSERVACIÓN**: En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se entregó el suministro de dos (02) unidades de SUMINISTRO FILTRO DE AIRE INTERNO REF: RS5335, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | UND | 2,00 |
| 2,6,7 | SUMINISTRO GRASA DE LITIO AZUL EP-2 X BALDE DE 16 KG | UND | 4,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <br>   <br>**OBSERVACIÓN**: En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se entregó el suministro de cuatro (04) unidades de SUMINISTRO GRASA DE LITIO AZUL EP-2 X BALDE DE 16 KG, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | | |
| 2,7 | SUMINISTRO LLANTAS | | |
| 2,7,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUEDAS DELANTERAS REF: 12,5/80*18<br><br>**OBSERVACIÓN:** No se realizó el suministro en la presente acta suministrado | UND | 2,00 |
| 2,7,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTAS TRASERASREF: 19,5L-24 R4 | UND | 2,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <br> <br>**OBSERVACIÓN:** se realizó la entrega del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE dos (2) unidades de LLANTAS TRASERAS REF: 19,5L-24 R4, la prestación del servicio especializado incluyó la instalación de ruedas traseras.<br>Los bienes y servicios contemplados en el presente numeral fueron entregados en las Instalaciones de la Alcaldía de Cubará, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor del contrato. | | |
| 2,80 | OTROS MANTENIMIENTOS, REPUESTOS E INSUMOS | | |
| 2,8,1 | MANTENIMIENTO DEL AGUILON (H) DEL FRONTAL<br> | UND | 1,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <br><br>**OBSERVACIÓN:** Se realizaron el conjunto de trabajos necesarios para asegurar la prestación del servicio especializado de MANTENIMIENTO DEL AGUILON (H) DEL FRONTAL, de la retroexcavadora Volvo BL60B. Este servicio fue fundamental para asegurar el correcto funcionamiento, prolongar la vida útil y garantizar la seguridad operativa del equipo. Los servicios contemplados en el presente numeral, fueron verificados y recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato. | | |
| 2,8,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CILINDROS DE CAPO 585NW<br><br> <br><br><br>**OBSERVACIÓN:** se realizó la entrega del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS (2) UNIDADES DE CILINDROS DE CAPO | UND | 2,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 585NW, la prestación del servicio especializado incluyó la instalación de CILINDROS DE CAPO 585NW, se desmontaron e instalaron correctamente los cilindros en el capó y en la estructura de la máquina, y se aseguraron los cilindros orientados y fijados para un funcionamiento suave y seguro.<br><br>Los bienes y servicios contemplados en el presente numeral fueron entregados en las Instalaciones de la Alcaldía de Cubará, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor del contrato. | | |
| 2,8,3 | SUMINISTRO DE DIENTES CON PIN Y ARANDELA 103202RC #25<br><br>**OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará se realizó la entrega del SUMINISTRO DE DOCE (12) UNIDADES DE DIENTES CON PIN Y ARANDELA 103202RC #25, los bienes contemplados en el presente numeral fueron verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | UND | 12,00 |
| 2,8,4 | MANTENIMIENTO DE BOMBA HIDRAÚLICA INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS<br>  | UND | 1,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **OBSERVACIÓN:** se realizó la entrega del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA (1) UNIDAD DE BOMBA HIDRAÚLICA, la prestación del servicio especializado incluyó el mantenimiento de BOMBA HIDRAÚLICA, servicio integral destinado a asegurar el correcto funcionamiento y la prolongada vida útil de la bomba hidráulica principal que alimenta el sistema hidráulico de la máquina.<br><br>Los bienes y servicios contemplados en el presente numeral fueron entregados en las Instalaciones de la Alcaldía de Cubará, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor del contrato. | | |
| 2,8,5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYA FRENO DE MANO<br><br><br><br>**OBSERVACIÓN:** se realizó la entrega del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA (1) UNIDAD DE GUAYA FRENO DE MANO, la prestación del servicio especializado incluyó la instalación de la guaya, que cumple con las especificaciones técnicas y de calidad requeridas para la Volvo BL60B, asegurando su compatibilidad y durabilidad.<br><br>Los bienes y servicios contemplados en el presente numeral fueron entregados en las Instalaciones de la Alcaldía de Cubará, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor del contrato. | UND | 1,00 |
| 2,8,6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOCINA | UND | 1,00 |





**OBSERVACIÓN:** se realizó la entrega del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA (1) UNIDAD DE BOCINA, la prestación del servicio especializado incluyó la colocación de LA BOCINA, que cumple con las especificaciones técnicas y de calidad requeridas para la Volvo BL60B, asegurando su compatibilidad y durabilidad.

Los bienes y servicios contemplados en el presente numeral fueron entregados en las Instalaciones de la Alcaldía de Cubará, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor del contrato.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **3** | **MANTENIMIENTO Y REPUESTOS TRACTO CAMIÓN OCM 325 / SEMIRREMOLQUE CUELLO RÍGIDO S46914** | | |
| 3,1 | SOLDADURA | | |
| 3,1,1 | REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS BASES METÁLICAS QUE SUJETAN LAS CÁMARAS DE AIRE DEL LOS FRENOS DEL SEMITRAILER    **OBSERVACIÓN:** Se realizaron el conjunto de trabajos necesarios y se presto el servicio especializado donde se realizó la reparación y reconstrucción de las bases metálicas que sujetan las cámaras de aire de los frenos del semirremolque. Este servicio permitió asegurar la funcionalidad y seguridad del sistema de frenado del vehículo en cuestión: Semitrailer Tracto Camión OCM 325 / Semirremolque Cuello Rígido S46914.<br><br>Los servicios contemplados en el presente numeral, fueron verificados y recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato. | UND | 2,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3,1,2 | REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL SOPORTE DEL MUELLE EN SOLDADURA 7018 POR 1/8 (MANO DE OBRA<br>   <br>**OBSERVACIÓN:** Se realizaron el conjunto de trabajos necesarios y se prestó el servicio especializado donde se realizó REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL SOPORTE DEL MUELLE EN SOLDADURA 7018 POR 1/8, la mano de obra que realizo esta labor fue calificada y se uso soldadura tipo 7018 de 1/8 de pulgada, un material de alta resistencia adecuado para aplicaciones estructurales en vehículos pesados.<br>Con esto se restauró completamente la integridad del soporte del muelle, asegurando que cumpla con los estándares de seguridad y funcionamiento del semitráiler. Los servicios contemplados en el presente numeral, fueron verificados y recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato. | UND | 1,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3,1,3 | REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LOS GANCHOS DE AMARRE Y ALETAS ARTICULADAS EN SOLDADURA 7018 POR 1/8 (MANO DE OBRA)<br> <br>**OBSERVACIÓN:** Se realizaron el conjunto de trabajos necesarios y se prestó el servicio especializado donde la REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LOS GANCHOS DE AMARRE Y ALETAS ARTICULADAS EN SOLDADURA 7018 POR 1/8, la mano de obra que realizo esta labor fue calificada, los servicios contemplados en el presente numeral, fueron verificados y recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato. | UND | 6,00 |
| 3,2 | MANTENIMIENTOS ELÉCTRICOS | | |
| 3,2,1 | DESMONTE Y REPARACIÓN DEL ARRANQUE DEL MOTOR<br> <br>**OBSERVACIÓN:** Se realizó el DESMONTE Y REPARACIÓN DEL ARRANQUE DEL MOTOR y se prestó el servicio especializado donde se realizó el proceso completo extracción del motor de arranque, el diagnóstico y la reparación de sus fallas mediante la sustitución de piezas necesario, y finalmente, la reinstalación del motor de arranque reparado en el tracto camión, asegurando que el motor principal pueda encender correctamente.<br>Los servicios contemplados en el presente numeral, fueron verificados y recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato. | UND | 1,00 |
| 3,2,2 | REPARACIÓN Y RESTAURACIÓN EN LOS PINES DE ENTRADA Y CAMBIO DE CAPACITORES DE LA COMPUTADORA. | UND | 1,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <br><br>**OBSERVACIÓN:** Se realizó el conjunto de trabajos necesarios para la REPARACIÓN Y RESTAURACIÓN EN LOS PINES DE ENTRADA Y CAMBIO DE CAPACITORES DE LA COMPUTADORA y se prestó el servicio especializado donde se realizó el proceso de solucionar problemas a nivel de hardware en la computadora, específicamente abordando daños en los conectores (pines de entrada) y reemplazando componentes electrónicos clave (capacitores), los servicios contemplados en el presente numeral, fueron verificados y recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato. | | |
| 3,2,3 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO GENERAL, INCLUYE CONECTORES TERMINALES Y LIMPIA CONTACTO<br><br><br><br><br>**OBSERVACIÓN:** Se realizaron el conjunto de trabajos necesarios para el MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO GENERAL, | UND | 1,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INCLUYENDO CONECTORES TERMINALES Y LIMPIA CONTACTO.<br>Se prestó el servicio especializado donde se aseguró el correcto funcionamiento y la fiabilidad de todo el sistema eléctrico del vehículo. Este servicio abarco la inspección, limpieza, ajuste y protección de las conexiones eléctricas, utilizando herramientas y productos específicos para optimizar la conductividad y prevenir fallos, los servicios contemplados en el presente numeral, fueron verificados y recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato. | | |
| 3,2,4 | SCANNER DEL VEHICULO POR FALLA EN LA COMPUTADORA<br><br>**OBSERVACIÓN:** Se realizaron el conjunto de trabajos necesarios para el SCANNER DEL VEHICULO POR FALLA EN LA COMPUTADORA. Se prestó el servicio especializado de scanner en la computadora, se realizó el diagnóstico del vehículo donde los servicios contemplados en el presente numeral, fueron verificados y recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato. | UND | 1,00 |
| 3,3 | FILTROS Y ACEITES | | |
| 3.3.1 | SUMINISTRO ACEITE 15W40 - BALDE DE 5 GALONES<br> | UND | 3,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <br>**OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se entregó el suministro de tres (03) unidades de SUMINISTRO ACEITE 424 -BALDE DE 5 GALONES, para motores diésel de extra alto rendimiento el cual permite una excelente lubricación de todas las piezas móviles internas del motor; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | | |
| 3.3.2 | SUMINISTRO HIDRÁULICO RANDON 68 - BALDE DE 5 GALONES<br><br>**OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se entregó el suministro de dos (02) unidades de HIDRÁULICO RANDON 68 - BALDE DE 5 GALONES; el cual proporciona una protección robusta a las bombas hidráulicas en sistemas móviles y estacionarios; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | UND | 2,00 |
| 3.3.3 | SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE. REF: LF1400NM | UND | 2,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| |    **OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se entregó el suministro de dos (02) unidades de FILTRO DE ACEITE. REF: LF1400NM; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | | |
| 3.3.4 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE. REF: PF46094   **OBSERVACIÓN**: En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se entregó el suministro de dos (02) unidades de FILTRO DE COMBUSTIBLE. REF: PF46094; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | UND | 2,00 |
| 3.3.5 | SUMINISTRO FILTRO AIRE PRIMARIO REF:RS4862     **OBSERVACIÓN**: En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se entregó el suministro de dos (02) unidades de FILTRO AIRE | UND | 2,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | PRIMARIO REF:RS4862; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | | |
| 3.3.6 | SUMINISTRO GRASA DE LITIO AZUL POR BALDE 16KG<br><br><br><br><br><br>**OBSERVACIÓN**: En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se entregó el suministro de tres (03) unidades de GRASA DE LITIO AZUL POR BALDE 16KG; la cual esta diseñada para penetrar más profundamente y poder lubricar a nivel nano, donde se encuentra la interfaz de los metales y mejorar las características anti desgaste, antifricción y de extrema presión; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | UND | 3,00 |
| 3.3.7 | SUMINISTRO FILTRO AIRE SECUNDARIO REF:RS4863 | UND | 2,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| |     **OBSERVACIÓN**: En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se entregó el suministro de dos (02) unidades de FILTRO AIRE SECUNDARIO REF:RS4863; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | | |
| 3,4 | OTROS MANTENIMIENTOS, REPUESTOS E INSUMOS | | |
| 3,4,1 | DESMONTE VULCANIZADA E INSTALACIÓN DE LLANTA  | UND | 2,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <br><br>**OBSERVACIÓN:** se realizó el DESMONTE VULCANIZADA E INSTALACIÓN DE LLANTA por dos (2) unidades, la prestación del servicio especializado incluyó el proceso completo para reparar los neumáticos dañados y volver a instalarlo en el vehículo, verificado y recibido a satisfacción por el almacenista y supervisor del contrato. | | |
| 3,4,2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE NEUMÁTICOS (DESPINCHE DE LLANTAS)<br><br> | UND | 5,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **OBSERVACIÓN:** se realizó el MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE NEUMÁTICOS (DESPINCHE DE LLANTAS) por cinco (5) unidades, la prestación del servicio especializado incluyó el proceso completo de identificar, reparar y sellar una perforación en un neumático para restaurar su capacidad de retener aire y permitir que el vehículo o equipo continúe operando de manera segura, verificado y recibido a satisfacción por el almacenista y supervisor del contrato. | | |
| 3,4,3 | ENGRASE GENERAL     **OBSERVACIÓN:** se realizó el ENGRASE GENERAL la prestación del servicio especializado incluyó el proceso completo que consistió en aplicar grasa lubricante a todos los puntos de fricción móviles del vehículo, verificado y recibido a satisfacción por el supervisor del contrato. | UND | 1,00 |
| 3,4,4 | DESMONTE Y ENDEREZADA DE BARRA ESTABILIZADORA | UND | 1,00 |









**OBSERVACIÓN:** se realizó el ENGRASE GENERAL la prestación del servicio especializado incluyó el proceso completo de la restauración de la geometría original de la barra estabilizadora de

| | | | |
|---|---|---|---|
| | cama baja que ha sufrido deformaciones debido a impactos, sobrecargas o desgaste, el proceso implico la aplicación de técnicas y herramientas especializadas para corregir las desviaciones y garantizar el correcto funcionamiento del sistema de suspensión, verificado y recibido a satisfacción por el supervisor del contrato. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **4** | **VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA150D** | | |
| 4,1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO | | |
| 4,1,1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y SUMINISTRO DE BOMBILLOS DELANTEROS, BOCINA DE RETROCESO, FUSIBLES, BOMBILLOS DE LOS STOP TRASEROS Y ELEVADOR DE VOLTAJE INCLUYE LIMPIA CONTACTOS      | UND | 1,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| |      **OBSERVACIÓN:** se realizó la entrega del SUMINISTRO DE BOMBILLOS DELANTEROS, BOCINA DE RETROCESO, FUSIBLES, BOMBILLOS DE LOS STOP TRASEROS Y ELEVADOR DE VOLTAJE INCLUYENDO LIMPIA CONTACTOS Y EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO, la prestación del servicio especializado que incluyó el conjunto de operaciones que fueron realizadas por personal técnico calificado; la revisión del cableado, conexiones, y otros componentes eléctricos para asegurar su correcto funcionamiento; así como el arreglo de signos de corrosión y cambio de cables sueltos o dañados, la limpia de contactos con producto especializado para limpiar terminales y conectores eléctricos, eliminando la corrosión y la suciedad que causaba fallos intermitentes o una mala conexión, así como la inspección general del sistema. Los bienes y servicios contemplados en el presente numeral fueron entregados en las Instalaciones de la Alcaldía de Cubará, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor del contrato. | | |
| 4,2 | MANTENIMIENTO DEL RODILLO | | |
| 4,2,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS DE CILINDRO COMPACTADOR | UND | 2,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <br> <br>**OBSERVACIÓN:** se realizó la entrega del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS DE CILINDRO COMPACTADOR, la prestación del servicio especializado que consistió en la provisión y ensamble de nuevos rodamientos en el cilindro compactador del equipo de compactación. Los bienes y servicios contemplados en el presente numeral fueron entregados en las Instalaciones de la Alcaldía de Cubará, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor del contrato. | | |
| 4,2,2 | MANTENIMIENTO DE RODILLO Y SUMINISTRO DE ORRING, SILICONA Y TORNILLOS (LOS TORNILLOS EXISTENTES ESTÁN PARTIDOS SE CONTEMPLA EL RETIRO DE LOS MISMO)<br> | UND | 1,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <br><br><br><br>**OBSERVACIÓN:** se realizó la entrega del SUMINISTRO DE ORRING, SILICONA Y TORNILLOS Y EL MANTENIMIENTO DE RODILLO, la prestación del servicio especializado incluyó la contratación de la mano de obra especializada y el suministro de materiales esenciales para llevar a cabo el mantenimiento integral para el rodillo del vibro compactador CA150D. Este servicio fue fundamental para corregir fallas existentes y asegurar la operatividad óptima del equipo. Los bienes y servicios contemplados en el presente numeral fueron entregados en las Instalaciones de la Alcaldía de Cubará, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor del contrato. | | |
| 4,3 | MANGUERAS | | |
| 4,3,1 | SUMINISTRO DE MANGERA GRAFADA ENTRADA BOMBA HIDRAÚLICA R12 INCLUYE ACOPLES | UND | 1,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <br><br>**OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de una (1) unidad de MANGERA GRAFADA ENTRADA BOMBA HIDRAÚLICA R12 INCLUYE ACOPLES, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | | |
| 4,3,2 | SUMINISTRO DE MANGUERA DE LA SALIDA BOMBA HIDRÁULICA 1/2 GRAFADA INCLUYE ACOPLES<br><br><br><br><br><br>**OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de una (1) unidad de MANGUERA DE LA SALIDA BOMBA HIDRÁULICA 1/2 GRAFADA INCLUYE ACOPLES, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | UND | 1,00 |
| | FILTROS Y ACEITES | | |
| 4.4 | SUMINISTRO GRASA DE LITIO AZUL POR BALDE 16KG | UND | 3,00 |


| | | | |
|---|---|---|---|
| | <br><br>**OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de tres (3) unidades de GRASA DE LITIO AZUL POR BALDE 16KG, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | | |
| 4,4,1 | SUMINISTRO ACEITE15W40 DE 5 GALONES<br><br> | UND | 3,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <br><br>**OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de tres (3) unidades de SUMINISTRO ACEITE15W40 DE 5 GALONES; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | | |
| 4,4,2 | SUMINISTRO HIDRÁULICO RANDON 68 - BALDE DE 5 GALONES<br><br>**OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de tres (3) unidades de SUMINISTRO HIDRÁULICO RANDON 68 - BALDE DE 5 GALONES; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | UND | 3,00 |
| 4,4,3 | SUMINISTRO DE VALVULINA 80W90 DE 5 GALONES | UND | 3,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <br><br>**OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de tres (3) unidades de VALVULINA 80W90 DE 5 GALONES; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | | |
| 4,4,4 | SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE. REF: B233<br><br><br><br><br><br><br>**OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de dos (2) unidades FILTRO DE ACEITE. REF: B233; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | UND | 2,00 |
| 4,4,5 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE. REF: BF1102 | UND | 2,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| |     **OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de dos (2) unidades FILTRO DE COMBUSTIBLE. REF: BF1102; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | | |
| 4,4,6 | SUMINISTRO FILTRO AIRE PRIMARIO REF:RS5489     **OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de dos (2) unidades de FILTRO AIRE PRIMARIO REF:RS5489; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | UND | 2,00 |
| 4,4,7 | SUMINISTRO FILTRO AIRE SECUNDARIO REF:RS4863 | UND | 2,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| |    **OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de dos (2) unidades FILTRO AIRE SECUNDARIO REF:RS4863; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **5** | **MANTENIMIENTO Y REPUESTOS VOLQUETA INTERNATIONAL OCM-322** | | |
| 5,1 | INYECTORES | | |
| 5,1,1 | MANTENIMIENTO DE INYECTORES  | UND | 1,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| |  <br><br>**OBSERVACIÓN:** Se realizaron el conjunto de trabajos necesarios para el MANTENIMIENTO DE INYECTORES, la prestación del servicio especializado, los servicios contemplados en el presente numeral, fueron verificados y recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato. | | |
| 5,2 | SISTEMA DE ELEVACION DEL VOLCO | | |
| 5,2,1 | MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA RETENEDORES Y RODILLO PARA EL CILINDRO DEL VOLCO   | UND | 1,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **OBSERVACIÓN:** Se realizaron el conjunto de trabajos necesarios para el MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA RETENEDORES Y RODILLO PARA EL CILINDRO DEL VOLCO, los servicios contemplados en el presente numeral, fueron verificados y recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato. | | |
| 5,2,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA HIDRAÚLICA DEL VOLCO<br><br>**OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de SUMINISTRO E INSTALACIÓN de la BOMBA HIDRAÚLICA DEL VOLCO; los servicios fueron verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y el supervisor del contrato. | UND | 1,00 |
| 5,3 | ACEITE Y FILTROS | | |
| 5,3,1 | SUMINISTRO HIDRÁULICO RANDO 68 DE 5 GALONES<br><br>**OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de dos (2) unidades HIDRÁULICO RANDO 68 DE 5 GALONES; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | UND | 2,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5,3,2 | SUMINISTRO ACEITE 15W40 DE 5 GALONES<br><br><br><br><br>**OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de tres (3) unidades de ACEITE 15W40 DE 5 GALONES; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | UND | 3,00 |
| 5,3,3 | SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE. REF: B7030<br><br> | UND | 2,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de dos (2) unidades de FILTRO DE ACEITE. REF: B7030; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | | |
| 5,3,4 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE. REF: BF588<br> <br>**OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de dos (2) unidades de FILTRO DE COMBUSTIBLE. REF: BF588; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | UND | 2,00 |
| 5,3,5 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE. REF: BF1345-0<br>  <br>**OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de dos (2) unidades de FILTRO DE COMBUSTIBLE. REF: BF1345-0; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | UND | 2,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5,3,6 | SUMINISTRO FILTRO AIRE PRIMARIO REF:RS4636<br><br><br>**OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de dos (2) unidades de FILTRO AIRE PRIMARIO REF:RS4636; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | UND | 2,00 |
| 5,3,7 | SUMINISTRO GRASA DE LITIO AZUL EP-2 X BALDE DE 16 KG<br><br><br>**OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de tres (3) unidades de GRASA DE LITIO AZUL EP-2 X BALDE DE 16 KG; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | UND | 3,00 |
| 5,3,8 | SUMINISTRO FILTRO AIRE SECUNDARIO REF:RS4637 | UND | 2,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <br><br>**OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de dos (2) unidades de FILTRO AIRE SECUNDARIO REF:RS4637; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | | |
| 5,4 | OTROS MANTENIMIENTOS, REPUESTOS E INSUMOS | | |
| 5,4,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTAS 295/80R22.5<br><br> <br><br>**OBSERVACIÓN:** se realizó la entrega del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSTALACIÓN DE LLANTAS 295/80R22.5, la prestación del servicio especializado, los bienes y servicios contemplados en el presente numeral fueron entregados en las Instalaciones de la Alcaldía de Cubará, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor del contrato. | UND | 1,00 |
| 5,4,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL GOBERNADOR (DISPOSITIVO QUE CONTROLA LA PRESIÓN DE AIRE EN EL SISTEMA DE FRENOS) | UND | 1,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <br><br>**OBSERVACIÓN:** se realizó la entrega del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSTALACIÓN DEL GOBERNADOR (DISPOSITIVO QUE CONTROLA LA PRESIÓN DE AIRE EN EL SISTEMA DE FRENOS), la prestación del servicio especializado, los bienes y servicios contemplados en el presente numeral fueron entregados en las Instalaciones de la Alcaldía de Cubará, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor del contrato. | | |
| **6** | **MANTENIMIENTO Y REPUESTOS VOLQUETA DODGE RDC-946** | | |
| 6,1 | BOMBA HIDRAÚLICA | | |
| 6,1,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA HIDRÁULICA DE LA DIRECCIÓN INCLUYE DESMONTE DE LA EXISTENTE<br> | UND | 1,00 |









**OBSERVACIÓN:** se realizó la entrega del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSTALACIÓN BOMBA HIDRÁULICA DE LA DIRECCIÓN INCLUYE DESMONTE DE LA EXISTENTE, la prestación del servicio especializado, los bienes y servicios contemplados en el presente numeral fueron entregados en las Instalaciones de la Alcaldía de Cubará, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor del contrato.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6,2 | SOLDADURA | | |
| 6,2,1 | RECONSTRUCCIÓN DE LA BASE QUE SUJETA LA PARTE SUPERIOR DEL CILINDRO HIDRÁULICO EN SOLDADURA 7018<br><br>**OBSERVACIÓN:** se realizó la RECONSTRUCCIÓN DE LA BASE QUE SUJETA LA PARTE SUPERIOR DEL CILINDRO HIDRÁULICO EN SOLDADURA 7018, la prestación del servicio especializado, los bienes y servicios contemplados en el presente numeral fueron entregados en las Instalaciones de la Alcaldía de Cubará, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor del contrato. | UND | 1,00 |
| 6,2,2 | RECONSTRUCCIÓN EN SOLDADURA 7018 DE LOS GANCHOS VOLCO Y LOS GUARDABARROS METALICOS TRASEROS<br> | UND | 1,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <br><br>**OBSERVACIÓN:** se realizó la RECONSTRUCCIÓN EN SOLDADURA 7018 DE LOS GANCHOS VOLCO Y LOS GUARDABARROS METALICOS TRASEROS, la prestación del servicio especializado, los bienes y servicios contemplados en el presente numeral fueron entregados en las Instalaciones de la Alcaldía de Cubará, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor del contrato. | | |
| 6,3 | MANTENIMIENTO ESPARRAGOS | | |
| 6,3,1 | REPARACIÓN Y RETIRO DE ESPARRAGOS QUEBRADOS EN LA ARAÑA TRASERA IZQUIERDA INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPARRAGOS NUEVOS<br><br><br><br><br><br>**OBSERVACIÓN:** se realizó la REPARACIÓN Y RETIRO DE ESPARRAGOS QUEBRADOS EN LA ARAÑA TRASERA IZQUIERDA INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPARRAGOS NUEVOS, la prestación del servicio | UND | 1,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | especializado, los bienes y servicios contemplados en el presente numeral fueron entregados en las Instalaciones de la Alcaldía de Cubará, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor del contrato. | | |
| 6,4 | LLANTAS | | |
| 6,4,1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE NEUMÁTICOS (DESPINCHE DE LLANTAS)<br><br><br> | UND | 5,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <br><br><br>**OBSERVACIÓN:** se realizó el MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CINCO (5) UNIDADES DE NEUMÁTICOS (DESPINCHE DE LLANTAS), la prestación del servicio especializado, los bienes y servicios contemplados en el presente numeral fueron entregados en las Instalaciones de la Alcaldía de Cubará, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor del contrato. | | |
| 6,4,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTAS 295/225 | UND | 2,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| |  <br><br>**OBSERVACIÓN:** se realizó la entrega del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS (2) UNIDADES DE LLANTAS 295/225, la prestación del servicio especializado, los bienes y servicios contemplados en el presente numeral fueron entregados en las Instalaciones de la Alcaldía de Cubará, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor del contrato. | | |
| 6.5 | FILTROS Y ACEITES | | |
| 6.5,1 | SUMINISTRO ACEITE 15W40 DE 5 GALONES<br><br><br>**OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de tres (3) unidades de SUMINISTRO ACEITE 15W40 DE 5 GALONES; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | UND | 3,00 |
| 6.5,2 | SUMINISTRO HIDRÁULICO RANDO 68 DE 5 GALONES | UND | 2,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <br><br>**OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de dos (2) unidades de HIDRÁULICO RANDO 68 DE 5 GALONES; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | | |
| 6.5,3 | SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE. REF: BT339<br><br> <br><br>**OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de dos (2) unidades de FILTRO DE ACEITE. REF: BT339; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | UND | 2,00 |
| 6.5,4 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE. REF: BF970 | UND | 2,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| |     **OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de dos (2) unidades de SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE. REF: BF970; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | | |
| 6.5,5 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE. REF: BF1226     **OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de dos (2) unidades de FILTRO DE COMBUSTIBLE. REF: BF1226; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | UND | 2,00 |
| 6.5,6 | SUMINISTRO FILTRO AIRE PRIMARIO REF:RS2863 | UND | 2,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| |     **OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de dos (2) unidades de SUMINISTRO FILTRO AIRE PRIMARIO REF:RS2863; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | | |
| 6.5,7 | SUMINISTRO GRASA DE LITIO AZUL EP-2 X BALDE DE 16 KG       | UND | 3,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de tres (3) unidades de GRASA DE LITIO AZUL EP-2 X BALDE DE 16 KG; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | | |
| 6.5,8 | SUMINISTRO FILTRO AIRE SECUNDARIO REF:RS3501<br><br><br>**OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de dos (2) unidades de FILTRO AIRE SECUNDARIO REF:RS3501; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | UND | 2,00 |
| **7** | **MANTENIMIENTO Y REPUESTOS VOLQUETA CHEVROLET KODIAK OEO-171** | | |
| 7,1 | BOMBA HIDRAÚLICA | | |
| 7,1,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA HIDRAÚLICA DE LA DIRECCION<br> | UND | 1,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| |  <br>**OBSERVACIÓN:** se realizó la entrega del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA (2) UNIDAD DE BOMBA HIDRAÚLICA DE LA DIRECCION, la prestación del servicio, los bienes y servicios contemplados en el presente numeral fueron entregados en las Instalaciones de la Alcaldía de Cubará, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor del contrato. | | |
| 7,2 | SUMINISTRO DE PLUMILLAS | | |
| 7,2,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO Y PLUMILLAS 105<br>  | UND | 2,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <br><br>**OBSERVACIÓN:** se realizó la entrega del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS (2) UNIDADES DE BRAZO Y PLUMILLAS 105 y la prestación del servicio, los bienes y servicios contemplados en el presente numeral fueron entregados en las Instalaciones de la Alcaldía de Cubará, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor del contrato. | | |
| 7,3 | MANTENIMIENTO DEL TOMA FUERZA DEL VOLVO | | |
| 7,3,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA BASE DEL TOMAFUERZA DEL VOLCO<br> <br><br>**OBSERVACIÓN:** se realizó la entrega del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA BASE DEL TOMAFUERZA DEL VOLCO y la prestación del servicio especializado, los bienes y servicios contemplados en el presente numeral fueron entregados en las Instalaciones de la Alcaldía de Cubará, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor del contrato. | UND | 1,00 |
| 7,3,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODILLO DEL TOMA FUERZA DEL VOLCO | UND | 1,00 |








**OBSERVACIÓN:** se realizó la entrega del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODILLO DEL TOMA FUERZA DEL VOLCO y la prestación del servicio especializado; los bienes y servicios contemplados en el presente numeral fueron entregados en las Instalaciones de la Alcaldía de Cubará, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor del contrato.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7,3,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENEDOR DEL TOMAFUERZA DEL VOLCO<br><br><br><br><br>**OBSERVACIÓN:** se realizó la entrega del RETENEDOR DEL TOMAFUERZA DEL VOLCO y la prestación del servicio especializado, los bienes y servicios contemplados en el presente numeral fueron entregados en las Instalaciones de la Alcaldía de Cubará, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor del contrato. | UND | 1,00 |
| 7,3,4 | SUMINISTRO DE VALVULINA PRAX POR GALON<br><br><br><br> | UND | 3,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <br><br>**OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de tres (3) unidades de VALVULINA PRAX POR GALON; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista | | |
| 7,4 | SOLDADURA | | |
| 7.4.1 | RECONSTRUCCIÓN DE UN LATERAL DEL CHASIS CON SOLDADURA 7018 POR 1/8<br><br><br><br><br>**OBSERVACIÓN:** se realizó la RECONSTRUCCIÓN DE UN LATERAL DEL CHASIS CON SOLDADURA 7018 POR 1/8, la prestación del servicio especializado, los servicios contemplados en el presente numeral fueron verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor del contrato. | UND | 1,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7.4.2 | RESTAURACIÒN CON SOLDADURA 7018 POR 1/8 DE PUENTES DEL VOLCO<br><br><br><br>**OBSERVACIÓN:** se realizó la RESTAURACIÒN CON SOLDADURA 7018 POR 1/8 DE PUENTES DEL VOLCO, la prestación del servicio especializado, los servicios contemplados en el presente numeral fueron verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor del contrato. | UND | 1,00 |
| 7,50 | FILTROS Y ACEITE | | |
| 7,5,1 | SUMINISTRO DE ACEITE 15W40 BALDE DE 5 GALONES | UND | 3,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| |       **OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de tres (3) unidades de ACEITE 15W40 BALDE DE 5 GALONES; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | | |
| 7,5,2 | SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE REF: B76   | UND | 2,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de dos (2) unidades de FILTRO DE ACEITE REF: B76; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | | |
| 7,5,3 | SUMINISTRO GRASA DE LITIO AZUL EP-2 X BALDE DE 16 KG<br> <br>**OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de tres (3) unidades de GRASA DE LITIO AZUL EP-2 X BALDE DE 16 KG; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | UND | 3,00 |
| 7,5,4 | SUMINISTRO FILTRO DE AIRE INTERNO P527680<br> <br>**OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de dos (2) unidades | UND | 2,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | de FILTRO DE AIRE INTERNO P527680; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | | |
| 7,5,5 | SUMINISTRO FILTRO FR AIRE EXTERNO P527484<br>   <br>**OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de dos (2) unidades de FILTRO FR AIRE EXTERNO P527484; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | UND | 2,00 |
| 7,5,6 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE BF957<br>   <br>**OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de dos (2) unidades de FILTRO DE COMBUSTIBLE BF957; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | UND | 2,00 |
| 7,6 | OTROS MANTENIMIENTOS, REPUESTOS E INSUMOS | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7,6,1 | EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL TENSOR DE LA PRENSA DEL CLUTCH<br><br>**OBSERVACIÓN:** se realizó la entrega del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL TENSOR DE LA PRENSA DEL CLUTCH, la prestación del servicio especializado, los bienes y servicios contemplados en el presente numeral fueron entregados en las Instalaciones de la Alcaldía de Cubará, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor del contrato. | UND | 1,00 |
| 7,6,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRIBO METÁLICO<br><br>**OBSERVACIÓN:** se realizó la entrega del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRIBO METÁLICO, la prestación del servicio especializado, los bienes y servicios contemplados en el presente numeral fueron entregados en las Instalaciones de la Alcaldía de Cubará, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor del contrato. | UND | 1,00 |
| 7,6,3 | EXTRACCIÓN Y SUMINISTRO DE ESPARRAGOS PARA LA LLANTA TRASERA IZQUIERDA | UND | 5,00 |











**OBSERVACIÓN:** se realizó la entrega del SUMINISTRO DE cinco (5) unidades de ESPARRAGOS PARA LA LLANTA TRASERA IZQUIERDA Y EXTRACCIÓN, la prestación del servicio especializado, los bienes y servicios contemplados en el presente numeral fueron entregados en las Instalaciones de la Alcaldía de Cubará, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor del contrato.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7,6,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA 1/2 * 65 DE LA BOMBA DE LA DIRECCION<br> <br><br>**OBSERVACIÓN:** se realizó la entrega del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA 1/2 * 65 DE LA BOMBA DE LA DIRECCION, la prestación del servicio especializado, los bienes y servicios contemplados en el presente numeral fueron entregados en las Instalaciones de la Alcaldía de Cubará, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor del contrato. | UND | 1,00 |
| 7,6,5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA R13 3/4 DEL SISTEMA DE FRENOS<br><br>**OBSERVACIÓN:** se realizó la entrega del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA R13 3/4 DEL SISTEMA DE FRENOS, la prestación del servicio especializado y los bienes y servicios contemplados en el presente numeral fueron | UND | 1,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | entregados en las Instalaciones de la Alcaldía de Cubará, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor del contrato. | | |
| 7,6,6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANILLA DE PUERTAS INTERNA<br><br> <br>**OBSERVACIÓN:** se realizó la entrega del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE una (1) unidad de MANILLA DE PUERTAS INTERNA, la prestación del servicio, los bienes y servicios contemplados en el presente numeral fueron entregados en las Instalaciones de la Alcaldía de Cubará, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor del contrato. | UND | 1,00 |
| 7,6,7 | SUMINISTRO DE TAPA PARA EL TANQUE DEL COMBUSTIBLE | UND | 1,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <br>**OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de una (1) unidad de TAPA PARA EL TANQUE DEL COMBUSTIBLE; verificado y recibido a satisfacción por el almacenista. | | |
| 7,6,8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA BARROS DELANTEROS<br> | UND | 2,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **OBSERVACIÓN:** se realizó la entrega del SUMINISTRO E INSTALACIÓN de dos (2) unidades de GUARDA BARROS DELANTEROS, la prestación del servicio especializado incluyó el conjunto de trabajos necesarios para entrega de dos guardas barros diseñados específicamente para las ruedas delanteras del vehículo o equipo. Los bienes y servicios contemplados en el presente numeral fueron entregados en las Instalaciones de la Alcaldía de Cubará, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor del contrato. | | |
| 7,6,9 | DESMONTE, ENDEREZADA Y ENGRASE DE BARRA ESTABILIZADORA    **OBSERVACIÓN:** Se realizaron el conjunto de trabajos necesarios para el DESMONTE, ENDEREZADA Y ENGRASE DE BARRA ESTABILIZADORA, El proceso incluyó la aplicación de técnicas y herramientas especializadas para corregir las desviaciones y garantizar el correcto funcionamiento del sistema de suspensión, los servicios contemplados en el presente numeral, fueron verificados y recibidos a satisfacción por el supervisor del contrato. | UND | 1,00 |
| 7,6,10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANILLAS DE PUERTAS EXTERNAS INCLUYE CILINDROS DE SEGURO Y LLAVE | UND | 2,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <br><br><br>**OBSERVACIÓN:** se realizó la entrega del SUMINISTRO E INSTALACIÓN de dos (2) unidades DE MANILLAS DE PUERTAS EXTERNAS INCLUYE CILINDROS DE SEGURO Y LLAVE, los bienes y servicios contemplados en el presente numeral fueron entregados en las Instalaciones de la Alcaldía de Cubará, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor del contrato. | | |
| **8** | **MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120** | | |
| 8,1 | ACEITE Y FILTROS | | |
| 8,1,1 | SUMINISTRO DE ACEITE 15W40 | UND | 4,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| |  <br>**OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de cuatro (4) unidades de ACEITE 15W40; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | | |
| 8,1,2 | SUMINISTRO HIDRÁULICO RANDON 68 - BALDE DE 5 GALONES<br><br>**OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de tres (3) unidades de HIDRÁULICO RANDON 68 - BALDE DE 5 GALONES; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | UND | 3,00 |
| 8,1,3 | SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE REF: CAT462-1171 | UND | 2,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| |     **OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de dos (2) unidades FILTRO DE ACEITE REF: CAT462-1171; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | | |
| 8,1,4 | SUMINISTRO FILTRO SEPARADOR DE AGUA Y COMBUSTIBLE REF: 439-5037    **OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de dos (2) unidades de FILTRO SEPARADOR DE AGUA Y COMBUSTIBLE REF: 439-5037; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | UND | 2,00 |
| 8,1,5 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE REF: 360-8960 | UND | 4,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <br><br><br>**OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de cuatro (4) unidades de; FILTRO DE COMBUSTIBLE REF: 360-8960 verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | | |
| 8,1,6 | SUMINISTRO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO REF:479-8989<br><br><br>**OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de dos (2) unidades de FILTRO DE AIRE PRIMARIO REF:479-8989; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | UND | 2,00 |
| 8,1,7 | SUMINISTRO DE FILTRO DE AIRE SECUNDARIO REF:479-8991 | UND | 2,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <br> <br>**OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de dos (2) unidades de FILTRO DE AIRE SECUNDARIO REF:479-8991; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | | |
| 8,1,8 | FILTRO CONJUNTO DE CABINA REF: 505,0158<br> <br>**OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de dos (2) unidades de FILTRO CONJUNTO DE CABINA REF: 505,0158; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | UND | 2,00 |
| 8,1,9 | FILTRO DE CARTUCHO REF: 593-1533 | UND | 2,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| |  <br><br>**OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de dos (2) unidades de FILTRO DE CARTUCHO REF: 593-1533; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | | |
| 8,1,10 | SUMINISTRO GRASA DE LITIO AZUL EP-2 X BALDE DE 16 KG<br><br><br><br><br>**OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de cuatro (4) unidades de GRASA DE LITIO AZUL EP-2 X BALDE DE 16 KG; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | UND | 4,00 |
| 8,2 | MANTENIMIENTOS, REPUESTOS E INSUMOS | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8,2,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXPLORADORAS LED<br><br><br><br><br>**OBSERVACIÓN:** se realizó la entrega del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE cuatro (4) unidades de EXPLORADORAS LED, el servicio especializado incluyó la provisión de luces exploradoras (faros auxiliares) con tecnología LED y su correcta colocación y conexión eléctrica en una motoniveladora; los bienes y servicios contemplados en el presente numeral fueron entregados en las Instalaciones de la Alcaldía de Cubará, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor del contrato. | UND | 4,00 |
| 8,2,2 | SUMINISTRO DE TIRA DE DESGATE EN BRONCE PARA VERTEDERA.REF: 446-1524 | UND | 4,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <br><br><br>**OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de cuatro (4) unidades de TIRA DE DESGATE EN BRONCE PARA VERTEDERA.REF: 446-1524; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | | |
| 8,2,3 | SUMINISTRO DE CUCHILLA 3/4 13 HUECOS (Incluye tornillo y tuerca)<br><br> | UND | 2,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de dos (2) unidades de CUCHILLA 3/4 13 HUECOS (Incluyen tornillo y tuerca); verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | | |
| 8,2,4 | SUMINISTRO DE DIENTE 1U3202V PARA ESCARIFICADORES (Incluye pasador y reteiner)<br><br>**OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de diez (10) unidades de DIENTES 1U3202V PARA ESCARIFICADORES (Incluyen pasador y reteiner); verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | UND | 10,00 |
| 8,2,5 | SUMINISTRO DE BUJE DE BRONCE PARA CORREDERA 5T8366<br> | UND | 5,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <br>**OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de cinco (5) unidades de BUJE DE BRONCE PARA CORREDERA 5T8366; verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | | |
| 8,2,6 | SUMINISTRO DE ESQUINERA PARA CUCHILLA (Incluye tornillo y tuerca)<br><br> | UND | 2,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <br><br>**OBSERVACIÓN:** En la oficina de Almacén del municipio de Cubará, se realizó la entrega de suministro de dos (2) unidades de ESQUINERA PARA CUCHILLA (Incluye tornillo y tuerca); verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista. | | |
| **9** | **OTROS MANTENIMIENTOS, REPUESTOS E INSUMOS** | | |
| 9,1 | REPARACIÓN DE ZARANDA EN SOLDADURA 7018 EN 1/8 INCLUYE SUMINISTRO DE VARRILA 1"<br> | UND | 1,00 |


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | <br><br>**OBSERVACIÓN:** se realizó la entrega del SUMINISTRO DE VARRILA 1" Y REPARACIÓN DE ZARANDA EN SOLDADURA 7018 EN 1/8, la prestación del servicio especializado incluyó la restauración de la funcionalidad de la zaranda, garantizando su rendimiento óptimo y la eficiencia en las operaciones de procesamiento de material; la reparación incluyó; inspección y diagnóstico, preparación de la superficie, corte y ajuste de material, aplicación de soldadura, revisión. Los bienes y servicios contemplados en el presente numeral fueron entregados en las Instalaciones de la Alcaldía de Cubará, verificados y recibidos a satisfacción por el almacenista y supervisor del contrato. | | |

PROARQING
Proyectos • Arquitectura • Ingeniería

## CONCLUSIONES

- Se realizó la entrega del 98% de las actividades contractuales del CONTRATO SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA No. SAMC-008-2025, que tiene por objeto" SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACÁ" por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL, DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE. $ 258.470.247,2

- Falta realizar la ejecución del 2% restante de las actividades contractuales del CONTRATO SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA No. SAMC-008-2025, cuya actividad específica es el ítem 2,7,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUEDAS DELANTERAS REF: 12,5/80*18 por la suma de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. $ 5.440.000.00



**PROARQING LTDA**
R. JHONATAN XAVIER AGUDELO SANTANDER
**CC**. No. 96.189.700 de Saravena - Arauca

PROARQING
Proyectos • Arquitectura • Ingeniería

# SEGURIDAD SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL

PROARQING
Proyectos • Arquitectura • Ingeniería

Calle 27 No 15-77 Barrio Centro - Teléfono (0*7) 889 18 59
proarqingltda@hotmail.com
Saravena - Colombia

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 96189700 | | JHONATAN XAVIER AGUDELO SANTANDER | INDEPENDIENTE | Principal | CL 27 15 77 | SARAVENA-ARAUCA | 8891859 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-06 | 2025-06 | 1720079500 | 9490636130 | I | 2025/07/02 | 2025/08/22 | NEQUI | 51 | $418,800 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 96189700 | AGUDELO JHONATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | No | $405,800 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 | | $405,800 |

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 96189700 | | JHONATAN XAVIER AGUDELO SANTANDER | INDEPENDIENTE | Principal | CL 27 15 77 | SARAVENA-ARAUCA | 8891859 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-06 | 2025-06 | 1720079500 | 9490636130 | I | 2025/07/02 | 2025/08/22 | NEQUI | 51 | $418,800 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $227,800 | $7,300 | $0 | $235,100 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $227,800 | $7,300 | $0 | $235,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $178,000 | $5,700 | $0 | $183,700 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $178,000 | $5,700 | $0 | $183,700 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$405,800** | **$13,000** | **$0** | **$418,800** |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 96189700 | | JHONATAN XAVIER AGUDELO SANTANDER | INDEPENDIENTE | Principal | CL 27 15 77 | SARAVENA-ARAUCA | 8891859 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-07 | 2025-07 | 1720096114 | 9490636183 | I | 2025/08/04 | 2025/08/22 | NEQUI | 18 | $410,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 96189700 | AGUDELO JHONATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | No | $405,800 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 | | $405,800 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 96189700 | | JHONATAN XAVIER AGUDELO SANTANDER | INDEPENDIENTE | Principal | CL 27 15 77 | SARAVENA-ARAUCA | 8891859 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-07 | 2025-07 | 1720096114 | 9490636183 | I | 2025/08/04 | 2025/08/22 | NEQUI | 18 | $410,500 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $227,800 | $2,600 | $0 | $230,400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $227,800 | $2,600 | $0 | $230,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $178,000 | $2,100 | $0 | $180,100 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $178,000 | $2,100 | $0 | $180,100 |
| TOTAL | | | | 1 | $405,800 | $4,700 | $0 | $410,500 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 96189700 | | JHONATAN XAVIER AGUDELO SANTANDER | INDEPENDIENTE | Principal | CL 27 15 77 | SARAVENA-ARAUCA | 8891859 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-08 | 2025-08 | 1720099903 | 9490636230 | I | 2025/09/02 | 2025/08/22 | NEQUI | 0 | $405,800 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 96189700 | AGUDELO JHONATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | No | $405,800 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 | | $405,800 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 96189700 | | JHONATAN XAVIER AGUDELO SANTANDER | INDEPENDIENTE | Principal | CL 27 15 77 | SARAVENA-ARAUCA | 8891859 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-08 | 2025-08 | 1720099903 | 9490636230 | I | 2025/09/02 | 2025/08/22 | NEQUI | 0 | $405,800 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $405,800 | $0 | $0 | $405,800 |

PROARQING
Proyectos • Arquitectura • Ingeniería

# SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL

PROARQING
Proyectos • Arquitectura • Ingeniería

Calle 27 No 15-77 Barrio Centro - Teléfono (0*7) 889 18 59
proarqingltda@hotmail.com
Saravena - Colombia

PROARQING
Proyectos • Arquitectura • Ingeniería

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

**Nombre del empleador:** PROARQING LTDA

**Representante legal:** JHONATAN XAVIER AGUDELO SANTANDER

**Nombre del empleado(a):** WILFREDO CHAPARRO APONTE

**Identificado con cédula N°:** 88.032.556

**Cargo por desempeñar:** Mecánico general

**valor salario**: Un millón cuatrocientos veintitrés mil quinientos pesos ($1.423.500)

Entre el empleador y trabajador(a), ambos mayores de edad, se suscribe **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**, regido por las siguientes cláusulas:

**PRIMERA**: **Lugar.** El trabajador(a) desarrollará sus funciones en la dependencia o ubicación según donde sea necesaria la prestación del servicio.

**SEGUNDA**: **Funciones.** El empleador contrata al trabajador(a) para desempeñarse como ayudante de obra, ejecutando labores como mecánico general.

**TERCERA**: **Elementos de trabajo.** Corresponde al empleador suministrar los elementos necesarios para el normal desempeño de las funciones del cargo contratado.

**CUARTA**: **Obligaciones del contratado.** El trabajador(a) por su parte, prestará su fuerza laboral con fidelidad y entrega, cumpliendo debidamente sus funciones ya especificadas en el contrato, cumpliendo las órdenes e instrucciones que le imparta el empleador o sus representantes, al igual que no laborar por cuenta propia o a otro empleador en el mismo oficio, mientras esté vigente este contrato.

El contratado se obliga a no divulgar a terceras partes, la información que reciba por parte de la empresa **PROARQING LTDA**.

El contratado se obliga a mantener en confidencialidad cualquier información, técnica, administrativa y demás que le sea suministrada y sea íntimo de la empresa **PROARQING LTDA**.

**QUINTA**: **Término del contrato.** El presente contrato tendrá una duración de 24 DE JUNIO DE 2025 HASTA EL 25 DE AGOSTO DEL 2025 pero podrá darse por terminado por cualquiera de las partes, cumpliendo con las exigencias legales al respecto.

**SEPTIMA**: **Justas causas para despedir:** Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el presente contrato por cualquiera de las partes, el incumplimiento a las obligaciones y prohibiciones que se expresan en los artículos 57 y siguientes del Código

sustantivo del Trabajo. Además del incumplimiento o violación a sus funciones ya estipuladas dentro del contrato.

**OCTAVA**: **Salario.** El empleador cancelará al trabajador(a) de forma mensual y tendrá cinco días hábiles para el respectivo pago el valor de Un millón cuatrocientos veintitrés mil quinientos pesos ($1.423.500), pagados en el lugar de trabajo.


**NOVENA**: **Afiliación y pago de seguridad social.** Es obligación del trabajador presentar las afiliaciones a la seguridad social como es salud, pensión y riesgos laborales, y presentar en el momento que el contratista le solicite el pago de seguridad social.

**DECIMA**: **Modificaciones.** Cualquier modificación al presente contrato debe efectuarse por escrito y anexarse a este documento.

**DECIMA PRIMERA: Efectos.** El presente contrato reemplaza y deja sin efecto cualquier otro contrato verbal o escrito, que se hubiera celebrado entre las partes con anterioridad.

**DECIMA SEGUNDA: Dedicación.** El contratista dedicará el 25% de su tiempo laboral habitual a la prestación de los servicios descritos en este contrato, según se acuerde entre las partes.

Se firma por las partes en el municipio de Cubará - Boyacá, el día veinticuatro (24) del mes de junio de 2025.



**PROARQING LTDA**
R. JHONATAN XAVIER AGUDELO SANTANDER
**CC**. No. 96.189.700 de Saravena - Arauca
**Nit.** 900198590-9

_____

**WILFREDO CHAPARRO APONTE**

**MECÁNICO GENERAL**

**CC.** 88.032.556

PROARQING
Proyectos • Arquitectura • Ingeniería

# CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

**Nombre del empleador:** PROARQING LTDA

**Representante legal:** JHONATAN XAVIER AGUDELO SANTANDER

**Nombre del empleado(a):** NEYER ZABDIEL SAENZ SUESCUN

**Identificado con cédula N°:** 1.026.276.956

**Cargo por desempeñar:** Mecánico auxiliar

**valor salario**: Un millón cuatrocientos veintitrés mil quinientos pesos ($1.423.500)

Entre el empleador y trabajador(a), ambos mayores de edad, se suscribe **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**, regido por las siguientes cláusulas:

**PRIMERA**: **Lugar.** El trabajador(a) desarrollará sus funciones en la dependencia o ubicación según donde sea necesaria la prestación del servicio.

**SEGUNDA**: **Funciones.** El empleador contrata al trabajador(a) para desempeñarse como ayudante de obra, ejecutando labores como mecánico auxiliar.

**TERCERA**: **Elementos de trabajo.** Corresponde al empleador suministrar los elementos necesarios para el normal desempeño de las funciones del cargo contratado.

**CUARTA**: **Obligaciones del contratado.** El trabajador(a) por su parte, prestará su fuerza laboral con fidelidad y entrega, cumpliendo debidamente sus funciones ya especificadas en el contrato, cumpliendo las órdenes e instrucciones que le imparta el empleador o sus representantes, al igual que no laborar por cuenta propia o a otro empleador en el mismo oficio, mientras esté vigente este contrato.

El contratado se obliga a no divulgar a terceras partes, la información que reciba por parte de la empresa **PROARQING LTDA**.

El contratado se obliga a mantener en confidencialidad cualquier información, técnica, administrativa y demás que le sea suministrada y sea íntimo de la empresa **PROARQING LTDA**.

**QUINTA**: **Término del contrato.** El presente contrato tendrá una duración de 24 DE JUNIO DE 2025 HASTA EL 25 DE AGOSTO DEL 2025 pero podrá darse por terminado por cualquiera de las partes, cumpliendo con las exigencias legales al respecto.

**SEPTIMA**: **Justas causas para despedir:** Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el presente contrato por cualquiera de las partes, el incumplimiento a las obligaciones y prohibiciones que se expresan en los artículos 57 y siguientes del Código sustantivo del Trabajo. Además del incumplimiento o violación a sus funciones ya estipuladas dentro del contrato.

**OCTAVA**: **Salario.** El empleador cancelará al trabajador(a) de forma mensual y tendrá cinco días hábiles para el respectivo pago el valor de Un millón cuatrocientos veintitrés mil quinientos pesos ($1.423.500), pagados en el lugar de trabajo.


**NOVENA**: **Afiliación y pago de seguridad social.** Es obligación del trabajador presentar las afiliaciones a la seguridad social como es salud, pensión y riesgos laborales, y presentar en el momento que el contratista le solicite el pago de seguridad social.

**DECIMA**: **Modificaciones.** Cualquier modificación al presente contrato debe efectuarse por escrito y anexarse a este documento.

**DECIMA PRIMERA: Efectos.** El presente contrato reemplaza y deja sin efecto cualquier otro contrato verbal o escrito, que se hubiera celebrado entre las partes con anterioridad.

**DECIMA SEGUNDA: Dedicación.** El contratista dedicará el 25% de su tiempo laboral habitual a la prestación de los servicios descritos en este contrato, según se acuerde entre las partes.

Se firma por las partes en el municipio de Cubará - Boyacá, el día veinticuatro (24) del mes de junio de 2025.



**PROARQING LTDA**
R. JHONATAN XAVIER AGUDELO SANTANDER
**CC**. No. 96.189.700 de Saravena - Arauca
**Nit.** 900198590-9

_____

**NEYER ZABDIEL SAENZ SUESCUN**

**MECÁNICO AUXILIAR**

**CC.** 1.026.276.956

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1026276956 | | NEYER ZABDIEL SAENZ SUESCUN | INDEPENDIENTE | Principal | calle 2#4-72 | CUBARA-BOYACA | 3214084635 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-06 | 2025-06 | 1557315463 | 9487487325 | I | 2025/07/11 | 2025/06/16 | BANCOLOMBIA | 0 | $448,400 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | SALUD | | CCF | | RIESGOS | | | PARAFISCALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Tarifa | Dias | Exonerado SENA e ICBF |
| **SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: CUBARA Depto: BOYACA (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CC | 1026276956 | SAENZ NEYER | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | EPS037 | 30 | | 0 | 14-23 | 30 | 0.522% | 0 | No |
| **Total** | | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1026276956 | | NEYER ZABDIEL SAENZ SUESCUN | INDEPENDIENTE | Principal | calle 2#4-72 | CUBARA-BOYACA | 3214084635 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-06 | 2025-06 | 1557315463 | 9487487325 | I | 2025/07/11 | 2025/06/16 | BANCOLOMBIA | 0 | $448,400 |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $247,200 | $0 | $0 | $247,200 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $247,200 | $0 | $0 | $247,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $8,100 | $0 | $0 | $8,100 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $8,100 | $0 | $0 | $8,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $193,100 | $0 | $0 | $193,100 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $193,100 | $0 | $0 | $193,100 |
| TOTAL | | | | 1 | $448,400 | $0 | $0 | $448,400 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1026276956 | | NEYER ZABDIEL SAENZ SUESCUN | INDEPENDIENTE | Principal | calle 2#4-72 | CUBARA-BOYACA | 3214084635 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-07 | 2025-07 | 1642860524 | 9489100861 | I | 2025/08/14 | 2025/07/21 | BANCOLOMBIA | 0 | $448,400 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$1,544,688** | **$247,200** | | | **$1,544,688** | **$193,100** | | | **$0** | **$0** | | | **$1,544,688** | | **$8,100** | | **$0** | **$0** | | **$448,400** |
| **Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$1,544,688** | **$247,200** | | | **$1,544,688** | **$193,100** | | | **$0** | **$0** | | | **$1,544,688** | | **$8,100** | | **$0** | **$0** | | **$448,400** |
| Ciudad: CUBARA Depto: BOYACA (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$1,544,688** | **$247,200** | | | **$1,544,688** | **$193,100** | | | **$0** | **$0** | | | **$1,544,688** | | **$8,100** | | **$0** | **$0** | | **$448,400** |
| 1 | CC | 1026276956 SAENZ NEYER | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,544,688 | $247,200 | EPS037 | 30 | $1,544,688 | $193,100 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,544,688 | 0.522% | $8,100 | 0 | $0 | $0 | No | $448,400 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,544,688 | $247,200 | | | $1,544,688 | $193,100 | | | $0 | $0 | | | $1,544,688 | | $8,100 | | $0 | $0 | | $448,400 |


DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1026276956 | | NEYER ZABDIEL SAENZ SUESCUN | INDEPENDIENTE | Principal | calle 2#4-72 | CUBARA-BOYACA | 3214084635 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-07 | 2025-07 | 1642860524 | 9489100861 | I | 2025/08/14 | 2025/07/21 | BANCOLOMBIA | 0 | $448,400 |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $247,200 | $0 | $0 | $247,200 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $247,200 | $0 | $0 | $247,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $8,100 | $0 | $0 | $8,100 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $8,100 | $0 | $0 | $8,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $193,100 | $0 | $0 | $193,100 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $193,100 | $0 | $0 | $193,100 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$448,400** | **$0** | **$0** | **$448,400** |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1026276956 | | NEYER ZABDIEL SAENZ SUESCUN | INDEPENDIENTE | Principal | calle 2#4-72 | CUBARA-BOYACA | 3214084635 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-08 | 2025-08 | 1711211496 | 9490374078 | I | 2025/09/11 | 2025/08/19 | BANCOLOMBIA | 0 | $448,400 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | SALUD | | CCF | | RIESGOS | | | PARAFISCALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Tarifa | Dias | Exonerado SENA e ICBF |
| **SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: CUBARA Depto: BOYACA (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CC | 1026276956 | SAENZ NEYER | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | EPS037 | 30 | | 0 | 14-23 | 30 | 0.522% | 0 | No |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1026276956 | | NEYER ZABDIEL SAENZ SUESCUN | INDEPENDIENTE | Principal | calle 2#4-72 | CUBARA-BOYACA | 3214084635 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-08 | 2025-08 | 1711211496 | 9490374078 | I | 2025/09/11 | 2025/08/19 | BANCOLOMBIA | 0 | $448,400 |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $247,200 | $0 | $0 | $247,200 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $247,200 | $0 | $0 | $247,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $8,100 | $0 | $0 | $8,100 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $8,100 | $0 | $0 | $8,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $193,100 | $0 | $0 | $193,100 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $193,100 | $0 | $0 | $193,100 |
| **TOTAL** | | | | 1 | $448,400 | $0 | $0 | $448,400 |

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2025-09-08, 01:32:12 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1075492688

**Periodo Cotización:** agosto de 2025 **Periodo Servicio:** agosto de 2025

**PAGADO 08/09/2025**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | WILFREDO CHAPARRO APONTE | | |
| **Documento** | CC88032556 | **Dirección** | CL 01 #10 - 10 BARRIO LIBERTADORES |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 88032556 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | CUBARA | **Departamento** | BOYACA |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | ARL SURA |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | VSP | SLN | RET | TDE | TAE | TDP | ESP | VSP | VST | ELN | LMA | IGE | AVP | VTE | IRP | Días A PP | Días EPS | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 88032556 | WILFREDO CHAPARRO APONTE | 57 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.423.500 | $ 227.800 | (EPS006) EPS SANITAS | $ 1.423.500 | $ 178.000 | 4,350 | $ 1.423.500 | $ 62.000 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 467.800 |

## III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.423.500 | $ 1.423.500 | $ 1.423.500 | $ 0 | $ 227.800 | $ 178.000 | $ 62.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 467.800 | $ 0 | $ 467.800 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Activar Windows
Ve a Configuración para
¡El Poder de la SIMPLE!

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2025-09-08, 12:30:24 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1075452150

**Periodo Cotización:** julio de 2025 **Periodo Servicio:** julio de 2025

**PAGADO 08/09/2025**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Razón Social | WILFREDO CHAPARRO APONTE | | |
| Documento | CC88032556 | Dirección | CL 01 #10 - 10 BARRIO LIBERTADORES |
| Tipo de Empresa | INDEPENDIENTE | Teléfono | 88032556 |
| Tipo Persona | NATURAL | Forma Presentación | ÚNICO |
| Ciudad | CUBARA | Departamento | BOYACA |
| Representante Legal | | Identificación | |
| Total Afiliados | 1 | ARP | ARL SURA |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días PEN | Días EPS | Días ARL | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 88032556 | WILFREDO CHAPARRO APONTE | 57 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | (230201) PROTECCION | $ 1.423.500 | $ 227.800 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.423.500 | $ 178.000 | 4,350 | $ 1.423.500 | $ 62.000 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 467.800 |

## III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.423.500 | $ 1.423.500 | $ 1.423.500 | $ 0 | $ 227.800 | $ 178.000 | $ 62.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 467.800 | $ 7.500 | $ 475.300 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Activar Windows
Ve a Configuración para activar

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2025-09-08, 12:25:28 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1075451930

**Periodo Cotización:** junio de 2025 **Periodo Servicio:** junio de 2025

**PAGADO 08/09/2025**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Razón Social | WILFREDO CHAPARRO APONTE | | |
| Documento | CC88032556 | Dirección | CL 01 #10 - 10 BARRIO LIBERTADORES |
| Tipo de Empresa | INDEPENDIENTE | Teléfono | 88032556 |
| Tipo Persona | NATURAL | Forma Presentación | ÚNICO |
| Ciudad | CUBARA | Departamento | BOYACA |
| Representante Legal | | Identificación | |
| Total Afiliados | 1 | ARP | ARL SURA |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | AVP | VCT | Dias PEN | Dias EPS | Dias ARP | Dias CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 88032556 | WILFREDO CHAPARRO APONTE | 57 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | 0 | 15 | 15 | 0 | (230201) PROTECCION | $ 711.750 | $ 113.900 | (EPS008) EPS SANITAS | $ 711.750 | $ 89.000 | 4,350 | $ 711.750 | $ 31.000 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 233.900 |

## III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Inoapaoldades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Inoapaoldades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 711.750 | $ 711.750 | $ 711.750 | $ 0 | $ 113.900 | $ 89.000 | $ 31.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 233.900 | $ 8.900 | $ 242.800 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Activar Windows
Ve a Configuración
¡El Poder de lo SIMPLE!

PROARQING
Proyectos • Arquitectura • Ingeniería

# CERTIFICACION BANCARIA

PROARQING
Proyectos • Arquitectura • Ingeniería

Calle 27 No 15-77 Barrio Centro - Teléfono (0*7) 889 18 59
proarqingltda@hotmail.com
Saravena - Colombia

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo

**Nit : 800.037.800-8**

# CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: PROARQING LTDA, identificado(a) con NIT JURIDICAS No. 9001985909 de SARAVENA, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad con el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-736-03-06174-3, fecha de apertura: 08/09/2022.

Se expide en SARAVENA, a los veinte (20) días del mes de junio de 2025, con destino a: SOLICITUD DEL INTERESADO

Banco Agrario de Colombia
Of. Saravena - Arauca
DIRECTOR (A) OFICINA
FIRMA AUTORIZADA

PROARQING
Proyectos • Arquitectura • Ingeniería

# FACTURA

Calle 27 No 15-77 Barrio Centro - Teléfono (0*7) 889 18 59
proarqingltda@hotmail.com
Saravena - Colombia

## Factura Electrónica De Venta No. FEV 31
## Ver. UBL 2.1

**Forma de Pago:** Contado
**Medio de Pago:** Transferencia Crédito Bancario
**Moneda:** COP
**Total de Lineas:** 150

**Fecha de Validación:** 30/09/2025 05:04 PM
**Fecha de Generación:** 30/09/2025 05:04 PM
**Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable**
**Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas**
**(48) Impuesto sobre las ventas - IVA**

**Emisor : PROARQING LTDA**
**Razón Social:** PROARQING LTDA
**NIT:** 900198590-9
**Teléfono:** + (57) 320 8415413
**Correo Electrónico: proarqingltda@hotmail.com**
**Dirección:** CL 27 15 77 BRR CENTRO
**Departamento:** ARAUCA
**Municipio:** SARAVENA

**Receptor : MUNICIPIO DE CUBARA**
**Razón Social** MUNICIPIO DE CUBARA
**NIT:** 800099196-2
**Teléfono:** +(57) 310 3263392
**Correo Electrónico: alcaldia@cubara-boyaca.gov.co**
**Dirección:** CL 4 4 43
**Responsabilidad Fiscal:** Regimen Simple de Tributación
**Responsabilidad Tributaria:** Impuesto sobre las Ventas
**Régimen Fiscal:** (48) Impuesto sobre las ventas - IVA
**País:** Colombia
**Departamento:** BOYACÁ
**Municipio:** CUBARÁ

| # | Cod | Item | Detalle | Cant | Unidad | Precio | Subtotal | IVA% | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUAC15W40BG | SUMINISTRO ACEITE 15W40 | BALDE DE 5 GALONES | 4.00 | unidad | 890,800.00 | 3,563,200.00 | 0 | 0.00 | **3,563,200.00** |
| 2 | SUHIRAB5G | SUMINISTRO HIDRÁULICO RANDON 68 | BALDE DE 5 GALONES | 3.00 | unidad | 784,665.00 | 2,353,995.00 | 0 | 0.00 | **2,353,995.00** |
| 3 | SUHI424 | SUMINISTRO HIDRÁULICO 424 | BALDE DE 5 GALONES | 3.00 | unidad | 890,800.00 | 2,672,400.00 | 0 | 0.00 | **2,672,400.00** |
| 4 | SUGRLIAZB16 | SUMINISTRO GRASA DE LITIO AZUL EP-2 X | BALDE DE 16 KG | 4.00 | unidad | 895,000.00 | 3,580,000.00 | 0 | 0.00 | **3,580,000.00** |
| 5 | SUFA558250 | SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE | REF: P558250 | 3.00 | unidad | 104,029.41 | 312,088.24 | 19 | 59,296.76 | **371,385.00** |
| 6 | SUFC7997 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE | REF: BF7997 | 3.00 | unidad | 124,835.29 | 374,505.88 | 19 | 71,156.12 | **445,662.00** |
| 7 | SUFA823 | SUMINISTRO DE FILTRO DE AIRE | AIP 823 | 3.00 | unidad | 322,689.08 | 968,067.23 | 19 | 183,932.77 | **1,152,000.00** |
| 8 | SUFA824 | SUMINISTRO DE FILTRO DE AIRE | INTERNO AIP 824 | 3.00 | unidad | 242,016.81 | 726,050.42 | 19 | 137,949.58 | **864,000.00** |
| 9 | SUFH8439 | SUMINISTRO FILTRO HIDRÁULICO | REF: BT8439-MPG | 3.00 | unidad | 235,294.12 | 705,882.35 | 19 | 134,117.65 | **840,000.00** |
| 10 | SUDI35 | SUMINISTRO DIENTES # 35 | (INCLUYE PASADOR Y RETENEDOR). | 12.00 | unidad | 167,647.06 | 2,011,764.71 | 19 | 382,235.29 | **2,394,000.00** |
| 11 | MASTOD | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TENSION DE LA ORUGA DERECHA | (TREN DE ROJADE) | 1.00 | unidad | 4,873,949.58 | 4,873,949.58 | 19 | 926,050.42 | **5,800,000.00** |
| 12 | MAGSE | MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | (INCLUYE LIMPIA CONTACTOS Y CONECTORES) | 1.00 | unidad | 731,092.44 | 731,092.44 | 19 | 138,907.56 | **870,000.00** |
| 13 | SCAMAQ | SCANNER | DE MAQUINA | 1.00 | unidad | 815,126.05 | 815,126.05 | 19 | 154,873.95 | **970,000.00** |
| 14 | SUINSETAM | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEMPERATURA DEL AIRE DEL MOTOR | 1.00 | unidad | 3,157,391.60 | 3,157,391.60 | 19 | 599,904.40 | **3,757,296.00** |

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764091765181 entre los rangos de Facturación del 30 al 50 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2025-04-09 al 2026-04-09.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

| # | Cod | Item | Detalle | Cant | Unidad | Precio | Subtotal | IVA% | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | SUISNAM | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR | DE NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR | 1.00 | unidad | 1,061,857.31 | 1,061,857.31 | 19 | 201,752.89 | **1,263,610.20** |
| 16 | RESOTCHBE | REPARACIÓN EN SOLDADURA | DE LA TUBERA DEL CILINDRO HIDRÁULICO DEL BALDE DE LA EXCAVADORA | 1.00 | unidad | 800,000.00 | 800,000.00 | 19 | 152,000.00 | **952,000.00** |
| 17 | RESO7018 | RESTAURACIÓN CON SOLDADURA | 7018 POR 1/8 DE LAS ENCIAS DEL BALDE EXCAVADORA | 1.00 | unidad | 1,449,579.83 | 1,449,579.83 | 19 | 275,420.17 | **1,725,000.00** |
| 18 | SUMAGA25 | SUMINISTRO DE MANGUERA GRAFADA | CON ACOPLES 3/4 CON LONGITUD DE 2.5 METROS, ( CENTER AL MOTOR DE TRASLADACIÓN ) | 2.00 | unidad | 550,588.24 | 1,101,176.47 | 19 | 209,223.53 | **1,310,400.00** |
| 19 | MACIHIBO | MANTENIMIENTO DE CILINDRO HIDRÁULICO DEL BOOM | (CILINDROS GEMELOS) INCLUYE EMPAQUETADURA | 2.00 | unidad | 1,293,277.31 | 2,586,554.62 | 19 | 491,445.38 | **3,078,000.00** |
| 20 | MACIHIST | MANTENIMIENTO DE CILINDRO HIDRAHULICO DEL STICK | INCLUYE EMPAQUETADURA | 1.00 | unidad | 1,266,050.42 | 1,266,050.42 | 19 | 240,549.58 | **1,506,600.00** |
| 21 | MACIHIBA | MANTENIMIENTO DE CILINDRO HIDRAHULICO DEL BALDE | INCLUYE EMPAQUETADURA | 1.00 | unidad | 1,225,210.08 | 1,225,210.08 | 19 | 232,789.92 | **1,458,000.00** |
| 22 | RECRVACIHB | RESTAURACIÓN DEL CROMADO EN EL VÁSTAGO DEL CILINDRO | HIDRAHULICO DEL BALDE | 1.00 | unidad | 1,613,445.38 | 1,613,445.38 | 19 | 306,554.62 | **1,920,000.00** |
| 23 | RECRVACIHS | RESTAURACIÓN DEL CROMADO EN EL VÁSTAGO DEL CILINDRO | HIDRÁULICO DEL STICK | 1.00 | unidad | 1,613,445.38 | 1,613,445.38 | 19 | 306,554.62 | **1,920,000.00** |
| 24 | SUINESLA | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS LATERALES | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS LATERALES | 2.00 | unidad | 315,126.05 | 630,252.10 | 19 | 119,747.90 | **750,000.00** |
| 25 | SUTOESBA14 | SUMINISTRO DE TORNILLOS PARA LAS ESQUINERAS DEL BALDE 1*4" | INCLUYE ARANDELA Y TUERCAS DE SEGURIDAD | 8.00 | unidad | 26,621.85 | 212,974.79 | 19 | 40,465.21 | **253,440.00** |
| 26 | MAAIAC | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO | MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO | 1.00 | unidad | 672,268.91 | 672,268.91 | 19 | 127,731.09 | **800,000.00** |
| 27 | MAMOPA | MANTENIMIENTO DEL MOTOR | DEL PARABRISAS | 1.00 | unidad | 294,117.65 | 294,117.65 | 19 | 55,882.35 | **350,000.00** |
| 28 | MAEMMO12V | MANTENIMIENTO DE EMBOBINADO DEL MOTOR DE 12V , Y | SUMINISTRO DE GAS Y ACEITE PARA EL COMPRESOR | 1.00 | unidad | 831,932.77 | 831,932.77 | 19 | 158,067.23 | **990,000.00** |
| 29 | SUINEMCACIFR | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUETADURAS Y CAMISA DEL CILINDRO FRONTAL | (INCLUYE DESMONTE E INSTALACIÓN) | 2.00 | unidad | 1,282,352.94 | 2,564,705.88 | 19 | 487,294.12 | **3,052,000.00** |
| 30 | SUINEMCACIGBE | SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUETADURAS Y CAMISA DEL CILINDRO DEL GIRO DEL BRAZO DE EXCAVACION | (INCLUYE DESMONTE E INSTALACION) | 2.00 | unidad | 1,378,151.26 | 2,756,302.52 | 19 | 523,697.48 | **3,280,000.00** |
| 31 | SUINREPEDD | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENEDORES | PARA EL EJE DIFERENCIAL DELANTERO | 2.00 | unidad | 539,663.87 | 1,079,327.73 | 19 | 205,072.27 | **1,284,400.00** |
| 32 | SUINREPTDT | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENEDORES | PARA LA TRASMISIÓN DELANTERA (TÚNEL) | 2.00 | unidad | 378,151.26 | 756,302.52 | 19 | 143,697.48 | **900,000.00** |
| 33 | MASURETTD | MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS | DE LA TRANSMISIÓN DEL TREN DELANTERO | 1.00 | unidad | 6,288,504.20 | 6,288,504.20 | 19 | 1,194,815.80 | **7,483,320.00** |

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764091765181 entre los rangos de Facturación del 30 al 50 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2025-04-09 al 2026-04-09.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

| # | Cod | Item | Detalle | Cant | Unidad | Precio | Subtotal | IVA% | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | SUINMAACSCLBE | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERAS 5/8 CON ACOPLES | SITUADA EN EL CILINDRO DE LEVANTE DEL BRAZO DE EXCAVACION | 1.00 | unidad | 555,042.02 | 555,042.02 | 19 | 105,457.98 | **660,500.00** |
| 35 | SUINMAACSBHAH | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERAS 3/4 CON ACOPLES | SITUADA DE BANCO HIDRAHULICO A BANCO HIDRAHULICO | 1.00 | unidad | 357,983.19 | 357,983.19 | 19 | 68,016.81 | **426,000.00** |
| 36 | SUINMACAPS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA 3/4 | CON ACOPLES PARA EL STICK | 1.00 | unidad | 302,521.01 | 302,521.01 | 19 | 57,478.99 | **360,000.00** |
| 37 | SUINMAACSBHED | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS 3/8 CON ACOPLES | SITUADA EN BANCO HIDRÁULICO DE VA PARA LA ESTABILIZADORA DERECHA | 1.00 | unidad | 410,924.37 | 410,924.37 | 19 | 78,075.63 | **489,000.00** |
| 38 | SUHIRA685G | SUMINISTRO HIDRÁULICO RANDO 68 | DE 5 GALONES | 4.00 | unidad | 784,665.00 | 3,138,660.00 | 0 | 0.00 | **3,138,660.00** |
| 39 | SUAC15W405G | SUMINISTRO ACEITE 15W40 | DE 5 GALONES | 3.00 | unidad | 890,800.00 | 2,672,400.00 | 0 | 0.00 | **2,672,400.00** |
| 40 | SUAC424BA5G | SUMINISTRO DE ACEITE 424 | BALDE DE 5 GALONES | 2.00 | unidad | 890,800.00 | 1,781,600.00 | 0 | 0.00 | **1,781,600.00** |
| 41 | SUFICO1391 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE | REF:BF1391 | 2.00 | unidad | 313,235.29 | 626,470.59 | 19 | 119,029.41 | **745,500.00** |
| 42 | SUFIAI5334 | SUMINISTRO FILTRO DE AIRE | REF: RS5334 | 2.00 | unidad | 211,764.71 | 423,529.41 | 19 | 80,470.59 | **504,000.00** |
| 43 | SUFIAIIN5335 | SUMINISTRO FILTRO DE AIRE INTERNO | REF: RS5335 | 2.00 | unidad | 214,411.76 | 428,823.53 | 19 | 81,476.47 | **510,300.00** |
| 44 | SUGRLIAZB16 | SUMINISTRO GRASA DE LITIO AZUL EP-2 X | BALDE DE 16 KG | 4.00 | unidad | 895,000.00 | 3,580,000.00 | 0 | 0.00 | **3,580,000.00** |
| 45 | SUINLLTR244 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTAS TRASERAS | REF: 19,5L-24 R4 | 2.00 | unidad | 4,974,789.92 | 9,949,579.83 | 19 | 1,890,420.17 | **11,840,000.00** |
| 46 | MAANFR | MANTENIMIENTO DEL AGUILON (H) | DEL FRONTAL | 1.00 | unidad | 3,478,991.60 | 3,478,991.60 | 19 | 661,008.40 | **4,140,000.00** |
| 47 | SUINCICA585 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CILINDROS DE CAPO | 585NW | 2.00 | unidad | 633,613.45 | 1,267,226.89 | 19 | 240,773.11 | **1,508,000.00** |
| 48 | SUDIPIAR25 | SUMINISTRO DE DIENTES CON PIN Y ARANDELA | 103202RC #25 | 12.00 | unidad | 86,974.79 | 1,043,697.48 | 19 | 198,302.52 | **1,242,000.00** |
| 49 | MABOHIISR | MANTENIMIENTO DE BOMBA HIDRAHULICA | INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS | 1.00 | unidad | 1,008,403.36 | 1,008,403.36 | 19 | 191,596.64 | **1,200,000.00** |
| 50 | SUINGUFM | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUAYA | FRENO DE MANO | 1.00 | unidad | 609,243.70 | 609,243.70 | 19 | 115,756.30 | **725,000.00** |
| 51 | SUINBO | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOCINA | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOCINA | 1.00 | unidad | 579,831.93 | 579,831.93 | 19 | 110,168.07 | **690,000.00** |
| 52 | REREBAMESUCAFS | REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS BASES METÁLICAS QUE SUJETAN | LAS CÁMARAS DE AIRE DEL LOS FRENOS DEL SEMITRAILER | 2.00 | unidad | 1,512,605.04 | 3,025,210.08 | 19 | 574,789.92 | **3,600,000.00** |
| 53 | RERESMS18 | REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL SOPORTE DEL MUELLE EN SOLDADURA | 7018 POR 1/8 (MANO DE OBRA) | 1.00 | unidad | 974,789.92 | 974,789.92 | 19 | 185,210.08 | **1,160,000.00** |
| 54 | RRGAAAS18 | REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LOS GANCHOS DE AMARRE Y ALETAS ARTICULADAS | EN SOLDADURA 7018 POR 1/8 (MANO DE OBRA) | 6.00 | unidad | 355,042.02 | 2,130,252.10 | 19 | 404,747.90 | **2,535,000.00** |

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764091765181 entre los rangos de Facturación del 30 al 50 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2025-04-09 al 2026-04-09.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

| # | Cod | Item | Detalle | Cant | Unidad | Precio | Subtotal | IVA% | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | DEREARMO | DESMONTE Y REPARACION DEL ARRANQUE DEL MOTOR | DESMONTE Y REPARACION DEL ARRANQUE DEL MOTOR | 1.00 | unidad | 1,008,403.36 | 1,008,403.36 | 19 | 191,596.64 | **1,200,000.00** |
| 56 | REREPIENCACC | REPARACIÓN Y RESTAURACIÓN EN LOS PINES DE ENTRADA Y CAMBIO | DE CAPACITORES DE LA COMPUTADORA | 1.00 | unidad | 1,344,537.82 | 1,344,537.82 | 19 | 255,462.18 | **1,600,000.00** |
| 57 | MASIELGEICTLC | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO GENERAL | INCLUYE CONECTORES TERMINALES Y LIMPIA CONTACTO | 1.00 | unidad | 756,302.52 | 756,302.52 | 19 | 143,697.48 | **900,000.00** |
| 58 | SCVEFACO | SCANNER DEL VEHICULO POR FALLA EN LA COMPUTADORA | SCANNER DEL VEHICULO POR FALLA EN LA COMPUTADORA | 1.00 | unidad | 857,142.86 | 857,142.86 | 19 | 162,857.14 | **1,020,000.00** |
| 59 | SUAC15W40BG | SUMINISTRO ACEITE 15W40 | BALDE DE 5 GALONES | 3.00 | unidad | 890,800.00 | 2,672,400.00 | 0 | 0.00 | **2,672,400.00** |
| 60 | SUHIRAB5G | SUMINISTRO HIDRÁULICO RANDON 68 | BALDE DE 5 GALONES | 2.00 | unidad | 784,665.00 | 1,569,330.00 | 0 | 0.00 | **1,569,330.00** |
| 61 | SUFIAC1400NM | SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE | REF: LF1400NM | 2.00 | unidad | 352,941.18 | 705,882.35 | 19 | 134,117.65 | **840,000.00** |
| 62 | SUFICO46094 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE | REF: PF46094 | 2.00 | unidad | 150,000.00 | 300,000.00 | 19 | 57,000.00 | **357,000.00** |
| 63 | SUFIAIPR4862 | SUMINISTRO FILTRO AIRE PRIMARIO | REF:RS4862 | 2.00 | unidad | 317,647.06 | 635,294.12 | 19 | 120,705.88 | **756,000.00** |
| 64 | SUGRLIAZPB16 | SUMINISTRO GRASA DE LITIO AZUL | POR BALDE 16KG | 3.00 | unidad | 895,000.00 | 2,685,000.00 | 0 | 0.00 | **2,685,000.00** |
| 65 | SUFIAISE4863 | SUMINISTRO FILTRO AIRE SECUNDARIO | REF:RS4863 | 2.00 | unidad | 381,176.47 | 762,352.94 | 19 | 144,847.06 | **907,200.00** |
| 66 | DEVIINLL | DESMONTE VULCANIZADA E INSTALACION DE LLANTA | DESMONTE VULCANIZADA E INSTALACION DE LLANTA | 2.00 | unidad | 196,638.66 | 393,277.31 | 19 | 74,722.69 | **468,000.00** |
| 67 | MACONEDL | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE NEUMÁTICOS | (DESPINCHE DE LLANTAS) | 5.00 | cada | 63,865.55 | 319,327.73 | 19 | 60,672.27 | **380,000.00** |
| 68 | ENGGEN | ENGRASE GENERAL | ENGRASE GENERAL | 1.00 | unidad | 117,647.06 | 117,647.06 | 19 | 22,352.94 | **140,000.00** |
| 69 | DEENBAES | DESMONTE Y ENDEREZADA DE BARRA ESTABILIZADORA | DESMONTE Y ENDEREZADA DE BARRA ESTABILIZADORA | 1.00 | unidad | 571,428.57 | 571,428.57 | 19 | 108,571.43 | **680,000.00** |
| 70 | MSESBD | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y SUMINISTRO DE BOMBILLOS DELANTEROS | BOCIN A DE RETROCESO,FUSIBLES, BOMBILLOS DE LOS STOP TRASEROS Y ELEVADOR DE VOLTAJE INCLUYE LIMPIA CONTACTOS | 1.00 | unidad | 2,142,857.14 | 2,142,857.14 | 19 | 407,142.86 | **2,550,000.00** |
| 71 | SUINROCC | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS | DE CILINDRO COMPACTADOR | 2.00 | unidad | 2,075,630.25 | 4,151,260.50 | 19 | 788,739.50 | **4,940,000.00** |
| 72 | MRSOSTTEEPCRM | MANTENIMIENTO DE RODILLO Y SUMINISTRO DE ORRING, SILICONA Y TORNILLOS | (LOS TORNILLOS EXISTENTES ESTÁN PARTIDOS SE CONTEMPLA EL RETIRO DE LOS MISMO) | 1.00 | unidad | 4,873,949.58 | 4,873,949.58 | 19 | 926,050.42 | **5,800,000.00** |
| 73 | SMGEBHIA | SUMINISTRO DE MANGERA GRAFADA ENTRADA BOMBA HIDRAHULICA R12 | INCLUYE ACOPLES | 1.00 | unidad | 547,226.89 | 547,226.89 | 19 | 103,973.11 | **651,200.00** |

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764091765181 entre los rangos de Facturación del 30 al 50 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2025-04-09 al 2026-04-09.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

| # | Cod | Item | Detalle | Cant | Unidad | Precio | Subtotal | IVA% | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | SMSBHGIA | SUMINISTRO DE MANGUERA DE LA SALIDA BOMBA HIDRÁULICA 1/2 GRAFADA | INCLUYE ACOPLES | 1.00 | unidad | 406,050.42 | 406,050.42 | 19 | 77,149.58 | **483,200.00** |
| 75 | SUMACE5G | SUMINISTRO ACEITE15W40 | DE 5 GALONES | 3.00 | unidad | 890,800.00 | 2,672,400.00 | 0 | 0.00 | **2,672,400.00** |
| 76 | SUHIRAB5G | SUMINISTRO HIDRÁULICO RANDON 68 | BALDE DE 5 GALONES | 3.00 | unidad | 784,665.00 | 2,353,995.00 | 0 | 0.00 | **2,353,995.00** |
| 77 | SUVA80W905G | SUMINISTRO DE VALVULINA 80W90 | DE 5 GALONES | 3.00 | unidad | 790,500.00 | 2,371,500.00 | 0 | 0.00 | **2,371,500.00** |
| 78 | SUFIACB233 | SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE | REF: B233 | 2.00 | unidad | 52,941.18 | 105,882.35 | 19 | 20,117.65 | **126,000.00** |
| 79 | SUFICO1102 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE | REF: BF1102 | 2.00 | unidad | 108,529.41 | 217,058.82 | 19 | 41,241.18 | **258,300.00** |
| 80 | SUFIAIPR5489 | SUMINISTRO FILTRO AIRE PRIMARIO | REF:RS5489 | 2.00 | unidad | 169,411.76 | 338,823.53 | 19 | 64,376.47 | **403,200.00** |
| 81 | SUFIAISE4863 | SUMINISTRO FILTRO AIRE SECUNDARIO | REF:RS4863 | 2.00 | unidad | 216,176.47 | 432,352.94 | 19 | 82,147.06 | **514,500.00** |
| 82 | MANINY | MANTENIMIENTO DE INYECTORES | MANTENIMIENTO DE INYECTORES | 1.00 | unidad | 2,689,075.63 | 2,689,075.63 | 19 | 510,924.37 | **3,200,000.00** |
| 83 | MSERRPCV | MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA RETENEDORES | Y RODILLO PARA EL CILINDRO DEL VOLCO | 1.00 | unidad | 1,575,630.25 | 1,575,630.25 | 19 | 299,369.75 | **1,875,000.00** |
| 84 | SUINBOHIDV | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA HIDRAHULICA | DEL VOLCO | 1.00 | unidad | 3,932,773.11 | 3,932,773.11 | 19 | 747,226.89 | **4,680,000.00** |
| 85 | SUHIRA685G | SUMINISTRO HIDRÁULICO RANDO 68 | DE 5 GALONES | 2.00 | unidad | 784,665.00 | 1,569,330.00 | 0 | 0.00 | **1,569,330.00** |
| 86 | SUAC15W405G | SUMINISTRO ACEITE 15W40 | DE 5 GALONES | 3.00 | unidad | 890,800.00 | 2,672,400.00 | 0 | 0.00 | **2,672,400.00** |
| 87 | SUFIACB7030 | SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE | REF: B7030 | 2.00 | unidad | 230,294.12 | 460,588.24 | 19 | 87,511.76 | **548,100.00** |
| 88 | SUFICO588 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE | REF: BF588 | 2.00 | unidad | 123,529.41 | 247,058.82 | 19 | 46,941.18 | **294,000.00** |
| 89 | SUFICO1345-0 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE | REF: BF1345-0 | 2.00 | unidad | 281,029.41 | 562,058.82 | 19 | 106,791.18 | **668,850.00** |
| 90 | SUFIAIPR4636 | SUMINISTRO FILTRO AIRE PRIMARIO | REF:RS4636 | 2.00 | unidad | 366,882.35 | 733,764.71 | 19 | 139,415.29 | **873,180.00** |
| 91 | SUGRLIAZB16 | SUMINISTRO GRASA DE LITIO AZUL EP-2 X | BALDE DE 16 KG | 3.00 | unidad | 895,000.00 | 2,685,000.00 | 0 | 0.00 | **2,685,000.00** |
| 92 | SUFIAISE4637 | SUMINISTRO FILTRO AIRE SECUNDARIO | REF:RS4637 | 2.00 | unidad | 421,411.76 | 842,823.53 | 19 | 160,136.47 | **1,002,960.00** |
| 93 | SUINLL295/80R22.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTAS | 295/80R22.5 | 1.00 | unidad | 2,126,050.42 | 2,126,050.42 | 19 | 403,949.58 | **2,530,000.00** |
| 94 | SUINGODCPASF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL GOBERNADOR | (DISPOSITIVO QUE CONTROLA LA PRESIÓN DE AIRE EN EL SISTEMA DE FRENOS) | 1.00 | unidad | 3,038,823.53 | 3,038,823.53 | 19 | 577,376.47 | **3,616,200.00** |
| 95 | SUINBOHIDIIDE | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA HIDRÁULICA DE LA DIRECCIÓN | INCLUYE DESMONTE DE LA EXISTENTE | 1.00 | unidad | 3,777,310.92 | 3,777,310.92 | 19 | 717,689.08 | **4,495,000.00** |

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764091765181 entre los rangos de Facturación del 30 al 50 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2025-04-09 al 2026-04-09.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

| # | Cod | Item | Detalle | Cant | Unidad | Precio | Subtotal | IVA% | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | RBSPSCHS7018 | RECONSTRUCCION DE LA BASE QUE SUJETA LA PARTE SUPERIOR DEL CILINDRO HIDRAHULICO | EN SOLDADURA 7018 | 1.00 | unidad | 756,302.52 | 756,302.52 | 19 | 143,697.48 | **900,000.00** |
| 97 | RSGVGMT | RECONSTRUCCION EN SOLDADURA 7018 DE LOS GANCHOS VOLCO | Y LOS GUARDABARROS METALICOS TRASEROS | 1.00 | unidad | 831,932.77 | 831,932.77 | 19 | 158,067.23 | **990,000.00** |
| 98 | RREQATIISIEN | REPARACION Y RETIRO DE ESPARRAGOS QUEBRADOS EN LA ARAÑA TRASERA IZQUIERDA | INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPARRAGOS NUEVOS | 1.00 | unidad | 399,159.66 | 399,159.66 | 19 | 75,840.34 | **475,000.00** |
| 99 | MACONEDL | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE NEUMÁTICOS | (DESPINCHE DE LLANTAS) | 5.00 | cada | 80,672.27 | 403,361.34 | 19 | 76,638.66 | **480,000.00** |
| 100 | SUINLL295/225 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTAS | 295/225 | 2.00 | unidad | 2,126,050.42 | 4,252,100.84 | 19 | 807,899.16 | **5,060,000.00** |
| 101 | SUAC15W405G | SUMINISTRO ACEITE 15W40 | DE 5 GALONES | 3.00 | unidad | 890,800.00 | 2,672,400.00 | 0 | 0.00 | **2,672,400.00** |
| 102 | SUHIRA685G | SUMINISTRO HIDRÁULICO RANDO 68 | DE 5 GALONES | 2.00 | unidad | 747,300.00 | 1,494,600.00 | 0 | 0.00 | **1,494,600.00** |
| 103 | SUFIACBT339 | SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE | REF: BT339 | 2.00 | unidad | 129,705.88 | 259,411.76 | 19 | 49,288.24 | **308,700.00** |
| 104 | SUFC7997 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE | REF: BF7997 | 2.00 | unidad | 132,352.94 | 264,705.88 | 19 | 50,294.12 | **315,000.00** |
| 105 | SUFICOBF1226 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE | REF: BF1226 | 2.00 | unidad | 119,117.65 | 238,235.29 | 19 | 45,264.71 | **283,500.00** |
| 106 | SUFIAIPRRS2863 | SUMINISTRO FILTRO AIRE PRIMARIO | REF:RS2863 | 2.00 | unidad | 259,411.76 | 518,823.53 | 19 | 98,576.47 | **617,400.00** |
| 107 | SUGRLIAZB16 | SUMINISTRO GRASA DE LITIO AZUL EP-2 X | BALDE DE 16 KG | 3.00 | unidad | 895,000.00 | 2,685,000.00 | 0 | 0.00 | **2,685,000.00** |
| 108 | SUFIAISERS3501 | SUMINISTRO FILTRO AIRE SECUNDARIO | REF:RS3501 | 2.00 | unidad | 216,176.47 | 432,352.94 | 19 | 82,147.06 | **514,500.00** |
| 109 | SUINBOHIDI | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA HIDRAHULICA | DE LA DIRECCION | 1.00 | unidad | 3,789,915.97 | 3,789,915.97 | 19 | 720,084.03 | **4,510,000.00** |
| 110 | SUINBRPL105 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO | Y PLUMILLAS 105 | 2.00 | unidad | 207,563.03 | 415,126.05 | 19 | 78,873.95 | **494,000.00** |
| 111 | SUINBATV | SUMINISTRO E INSTALACION DE LA BASE | DEL TOMAFUERZA DEL VOLCO | 1.00 | unidad | 746,218.49 | 746,218.49 | 19 | 141,781.51 | **888,000.00** |
| 112 | SUINROTFV | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODILLO | DEL TOMA FUERZA DEL VOLCO | 1.00 | unidad | 352,941.18 | 352,941.18 | 19 | 67,058.82 | **420,000.00** |
| 113 | SUINRETV | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENEDOR | TOMAFUERZA DEL VOLCO | 1.00 | unidad | 428,571.43 | 428,571.43 | 19 | 81,428.57 | **510,000.00** |
| 114 | SUVAPRPG | SUMINISTRO DE VALVULINA PRAX | POR GALON | 3.00 | unidad | 168,000.00 | 504,000.00 | 0 | 0.00 | **504,000.00** |
| 115 | RELACHSO701818 | RECONSTRUCCIÓN DE UN LATERAL DEL CHASIS | CON SOLDADURA 7018 POR 1/8 | 1.00 | unidad | 748,235.29 | 748,235.29 | 19 | 142,164.71 | **890,400.00** |
| 116 | RECOSOPV | RESTAURACIÓN CON SOLDADURA 7018 POR 1/8 | DE PUENTES DEL VOLCO | 1.00 | unidad | 1,008,403.36 | 1,008,403.36 | 19 | 191,596.64 | **1,200,000.00** |
| 117 | SUMACEB5G | SUMINISTRO DE ACEITE 15W40 | BALDE DE 5 GALONES | 3.00 | unidad | 890,800.00 | 2,672,400.00 | 0 | 0.00 | **2,672,400.00** |
| 118 | SUFIACB76 | SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE | REF: B76 | 2.00 | unidad | 151,014.71 | 302,029.41 | 19 | 57,385.59 | **359,415.00** |

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764091765181 entre los rangos de Facturación del 30 al 50 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2025-04-09 al 2026-04-09.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

| # | Cod | Item | Detalle | Cant | Unidad | Precio | Subtotal | IVA% | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | SUGRLIAZB16 | SUMINISTRO GRASA DE LITIO AZUL EP-2 X | BALDE DE 16 KG | 3.00 | unidad | 895,000.00 | 2,685,000.00 | 0 | 0.00 | **2,685,000.00** |
| 120 | SUFIAIINP527680 | SUMINISTRO FILTRO DE AIRE INTERNO | P527680 | 2.00 | unidad | 125,042.02 | 250,084.03 | 19 | 47,515.97 | **297,600.00** |
| 121 | SUFIAIEXP527484 | SUMINISTRO FILTRO FR AIRE EXTERNO | P527484 | 2.00 | cada | 211,092.44 | 422,184.87 | 19 | 80,215.13 | **502,400.00** |
| 122 | SUFC7997 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE | REF: BF7997 | 3.00 | unidad | 895,000.00 | 2,685,000.00 | 0 | 0.00 | **2,685,000.00** |
| 123 | SUFICOBF957 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE | BF957 | 2.00 | unidad | 110,252.10 | 220,504.20 | 19 | 41,895.80 | **262,400.00** |
| 124 | SUINTEPRCL | EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL TENSOR | DE LA PRENSA DEL CLUTCH | 1.00 | unidad | 453,781.51 | 453,781.51 | 19 | 86,218.49 | **540,000.00** |
| 125 | SUINESME | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRIBO METÁLICO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRIBO METÁLICO | 1.00 | unidad | 745,798.32 | 745,798.32 | 19 | 141,701.68 | **887,500.00** |
| 126 | EXSUESPLTI | EXTRACCION Y SUMINISTRO DE ESPARRAGOS | PARA LA LLANTA TRASERA IZQUIERDA | 5.00 | unidad | 147,478.99 | 737,394.96 | 19 | 140,105.04 | **877,500.00** |
| 127 | SUINMABD | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA 1/2 * 65 | DE LA BOMBA DE LA DIRECCION | 1.00 | unidad | 367,226.89 | 367,226.89 | 19 | 69,773.11 | **437,000.00** |
| 128 | SUINMASF | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA R13 3/4 | DEL SISTEMA DE FRENOS | 1.00 | unidad | 351,260.50 | 351,260.50 | 19 | 66,739.50 | **418,000.00** |
| 129 | SUINMAMI | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANILLA | DE PUERTAS INTERNA | 1.00 | unidad | 361,344.54 | 361,344.54 | 19 | 68,655.46 | **430,000.00** |
| 130 | SUTAPATACO | SUMINISTRO DE TAPA PARA EL TANQUE | DEL COMBUSTIBLE | 1.00 | unidad | 121,008.40 | 121,008.40 | 19 | 22,991.60 | **144,000.00** |
| 131 | SUINGUBADE | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA BARROS DELANTEROS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA BARROS DELANTEROS | 2.00 | unidad | 327,731.09 | 655,462.18 | 19 | 124,537.82 | **780,000.00** |
| 132 | DEENENBAES | DESMONTE , ENDEREZADA Y ENGRASE DE BARRA ESTABILIZADORA | DESMONTE, ENDEREZADA Y ENGRASE DE BARRA ESTABILIZADORA | 1.00 | unidad | 411,764.71 | 411,764.71 | 19 | 78,235.29 | **490,000.00** |
| 133 | SUINMAPUEX | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANILLAS DE PUERTAS EXTERNAS | INCLUYE CILINDROS DE SEGURO Y LLAVE | 2.00 | unidad | 547,058.82 | 1,094,117.65 | 19 | 207,882.35 | **1,302,000.00** |
| 134 | SUMACE15W40 | SUMINISTRO DE ACEITE 15W40 | SUMINISTRO DE ACEITE 15W40 | 4.00 | unidad | 890,800.00 | 3,563,200.00 | 0 | 0.00 | **3,563,200.00** |
| 135 | SUHIRA68BG | SUMINISTRO HIDRÁULICO RANDON 68 | BALDE DE 5 GALONES | 3.00 | unidad | 414,665.00 | 1,243,995.00 | 0 | 0.00 | **1,243,995.00** |
| 136 | SUFIAC1171 | SUMINISTRO FILTRO DE ACEITE | REF: CAT462-1171 | 2.00 | unidad | 296,037.82 | 592,075.63 | 19 | 112,494.37 | **704,570.00** |
| 137 | SUFISEAGCO5037 | SUMINISTRO FILTRO SEPARADOR DE AGUA Y COMBUSTIBLE | REF: 439-5037 | 2.00 | unidad | 738,991.60 | 1,477,983.19 | 19 | 280,816.81 | **1,758,800.00** |
| 138 | SUFICO8960 | SUMINISTRO FILTRO DE COMBUSTIBLE | REF: 360-8960 | 4.00 | unidad | 425,935.29 | 1,703,741.18 | 19 | 323,710.82 | **2,027,452.00** |
| 139 | SUFIAIPR8989 | SUMINISTRO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO | REF:479- 8989 | 2.00 | unidad | 1,386,321.01 | 2,772,642.02 | 19 | 526,801.98 | **3,299,444.00** |
| 140 | SUFIAISE8991 | SUMINISTRO DE FILTRO DE AIRE SECUNDARIO | REF:479-8991 | 2.00 | unidad | 800,215.97 | 1,600,431.93 | 19 | 304,082.07 | **1,904,514.00** |

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764091765181 entre los rangos de Facturación del 30 al 50 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2025-04-09 al 2026-04-09.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

| # | Cod | Item | Detalle | Cant | Unidad | Precio | Subtotal | IVA% | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | FICOCA0158 | FILTRO CONJUNTO DE CABINA | REF: 505,0158 | 2.00 | unidad | 730,620.17 | 1,461,240.34 | 19 | 277,635.66 | **1,738,876.00** |
| 142 | FILCAT1533 | FILTRO DE CATRUCHO | REF: 593-1533 | 2.00 | unidad | 1,265,532.77 | 2,531,065.55 | 19 | 480,902.45 | **3,011,968.00** |
| 143 | SUGRLIAZB16 | SUMINISTRO GRASA DE LITIO AZUL EP-2 X | BALDE DE 16 KG | 4.00 | unidad | 895,000.00 | 3,580,000.00 | 0 | 0.00 | **3,580,000.00** |
| 144 | SUINEXLE | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXPLORADORAS LED | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXPLORADORAS LED | 4.00 | unidad | 546,218.49 | 2,184,873.95 | 19 | 415,126.05 | **2,600,000.00** |
| 145 | SUTIDEBRPAVE1524 | SUMINISTRO DE TIRA DE DESGATE EN BRONCE PARA VERTEDERA | REF: 446-1524 | 4.00 | unidad | 535,714.29 | 2,142,857.14 | 19 | 407,142.86 | **2,550,000.00** |
| 146 | SUCUHUITT | SUMINISTRO DE CUCHILLA 3/4 13 HUECOS | (INCLUYE TORNILLO Y TUERCA) | 2.00 | unidad | 1,402,941.18 | 2,805,882.35 | 19 | 533,117.65 | **3,339,000.00** |
| 147 | SUDIPAES | SUMINISTRO DE DIENTE 1U3202V PARA ESCARIFICADORES | (INCLUYE PASADOR Y RETEINER) | 10.00 | unidad | 115,235.29 | 1,152,352.94 | 19 | 218,947.06 | **1,371,300.00** |
| 148 | SBBPC8366 | SUMINISTRO DE BUJE DE BRONCE PARA CORREDERA | 5T8366 | 5.00 | unidad | 547,058.82 | 2,735,294.12 | 19 | 519,705.88 | **3,255,000.00** |
| 149 | SUESPACU | SUMINISTRO DE ESQUINERA PARA CUCHILLA | (INCLUYE TORNILLO Y TUERCA) | 2.00 | unidad | 489,705.88 | 979,411.76 | 19 | 186,088.24 | **1,165,500.00** |
| 150 | REZASOISV | REPARACION DE ZARANDA EN SOLDADURA 7018 EN 1/8 | INCLUYE SUMINISTRO DE VARRILA 1" | 1.00 | unidad | 1,635,294.12 | 1,635,294.12 | 19 | 310,705.88 | **1,946,000.00** |

**Detalles:**
Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON VEINTE CENTAVOS
Notas: Pago Anticipo $ 105.563.668,20, Pago presente Acta $ 152.906.579

**Cuentas Bancarias**
**Cuenta Corriente** BANCO ITAU 040218661 ( **Pesos** )

No Somos grandes contribuyentes. Esta factura obra como titulo valor, cumple con todos los requisitos y presta merito ejecutivo de acuerdo al articulo 1 de la ley 1 231 de julio 17 de 2009. La mora en el pago causa intereses máximo legal vigente de acuerdo a la ley, a partir de la fecha de vencimiento.

**CUFE :**
95450dd4c40bb8eb0ee311785df0d8b8433a7a3a17ff37df081ad4791b86a9e8447449f4b1b9e4f8c579dd5e99d1857

| Detalle de Venta | |
|---|---|
| **Subtotal :** | COP 228,119,576.60 |
| **Descuento :** | COP 0.00 |
| **Monto Bruto :** | COP 228,119,576.60 |
| **Monto IVA :** | COP 30,350,670.60 |
| **Total Venta:** | COP 258,470,247.20 |
| **Total:** | COP 258,470,247.20 |

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764091765181 entre los rangos de Facturación del 30 al 50 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2025-04-09 al 2026-04-09.

**Generada por:** FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0