Popayán – Cauca
08 de septiembre del año 2025

Señores
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC
Popayán

Atiendo cotización solicitada para mantenimiento o cambio de gatos hidráulicos, de nueve (09) puertas batientes en vidrio templado de seguridad de 10mm de espesor, dos (02) puertas de aluminio y una (01) puerta de madera.

En la cotización va incluida la mano de obra, desmonte y montaje, revisión y cambio de empaques y accesorios si se requiere, engrase y revisión o cambio de la bisagra hidráulica verificando el correcto funcionamiento, y de una puerta revisión célula lectora de apertura y cierre de puerta y de los sensores instalados.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ELEMENTOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Mantenimiento de puerta de vidrio de seguridad de 10 mm. de espesor (2 mts x 0.90 mts), incluye desmonte y montaje, revisión y cambio de empaques y accesorios si se requiere, engrase y revisión o cambio de la bisagra hidráulica verificando el correcto funcionamiento de la célula lectora de apertura y cierre de puerta y de los sensores instalados	UND	1	$1.900.000	$ 1.900.000
2	Mantenimiento de puerta de vidrio de seguridad de 10 m.m. de espesor (2.10 mts x 1.60 mts), incluye desmonte y montaje, retiro de los zócalos superior e inferior y accesorios, pegar nuevamente los zócalos y accesorios, revisión de empaques, engrase y revisión o cambio de bisagra hidráulica.	UND	1	$ 1.100.000	$ 1.100.000
3	Mantenimiento de puerta de vidrio de seguridad de 10 m.m. de espesor (2.10 mts x 2.05 mts), incluye desmonte y montaje, retiro de los zócalos superior e inferior y accesorios, pegar nuevamente los zócalos y accesorios, revisión de empaques, engrase y revisión o cambio de bisagra hidráulica.	UND	2	$ 1.100.000	$ 2.200.000
4	Mantenimiento de puerta de vidrio de seguridad de 10 m.m. de espesor (2.10 mts x 2.05 mts), incluye desmonte y montaje, retiro de los zócalos superior e inferior y accesorios, pegar nuevamente los zócalos y accesorios, revisión de empaques, engrase y revisión o cambio de bisagra hidráulica.	UND	1	$ 1.100.000	$ 1.100.000
5	Mantenimiento de puertas de aluminio, ajuste de puerta, chapa y marco (2.00 mts x 0.90 cm) - 2.10 mts x 1.60 cm	UND	2	$ 550.000	$ 1.100.000
6	Mantenimiento de puertas de madera, cambio de lámina de puerta, ajuste de chapa y marco (2.10 mts x 1.60 cm)	UND	1	$ 700.000	$ 700.000
7	Mantenimiento de puertas de aluminio con vidrio, ajuste de puerta, chapa y marco 2.35 mts x 1.95 cm) revisión de empaques, engrase y revisión de bisagra hidráulica	UND	1	$ 1.100.000	$ 1.100.000
8	Mantenimiento de puerta de vidrio de seguridad de 10 m.m. de espesor (2.10 mts x 2.05 mts), incluye desmonte y montaje, retiro de los zócalos superior e inferior y accesorios, pegar nuevamente los zócalos y accesorios, revisión de empaques, engrase y revisión o cambio de bisagra hidráulica.	UND	3	$ 1.100.000	$ 3.300.000
VALOR TOTAL					$ 12.500.000

Vigencia de precios: 30 de septiembre del 2025 (por variación en los precios del material)

Responsable de la cotización:

JOSE GABRIEL GUTIERREZ ALBAN
CALLE 69 2 A – 63 B/SAN EDUARDO
VIDRIOS Y ALUMINIOS JG POPAYAN
NIT. 1061702872_1