Barranquilla, 29 septiembre 2025

Doctor
NELSON OQUENDO CONSUEGRA
Subsecretario de Prevención y Atención de Desastres del Departamento del Atlántico

ASUNTO: Informe de gestión de actividades correspondientes al periodo del 11 de agosto del 2025 al 10 de septiembre de 2025.

Mediante el presente, remito a usted Informe de la gestión correspondientes al periodo del 11 de agosto del 2025 al 10 de septiembre de 2025, de acuerdo al contrato No. 202500731.

Objeto: Prestación de servicios profesionales para acompañar el desarrollo de los distintos procesos, programas, actividades administrativas, operativas y misionales de la subsecretaría de prevención y atención de desastres del Departamento del Atlántico.

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

<table>
<tr><th colspan="2">Detalle de las Actividades Realizadas</th></tr>
<tr><th>Obligación</th><th>Producto</th></tr>
<tr><td colspan="2">Visita municipio de Tubará</td></tr>
<tr><td>Evaluar las condiciones estructurales de infraestructuras afectadas por desastres o con potencial riesgo, emitiendo diagnósticos técnicos y recomendaciones para su reparación o reforzamiento.</td><td>Visita de Inspección Técnica: con la finalidad de verificar, identificar y localizar las afectaciones por los fenómenos naturales, mencionada visita se desarrolló en el municipio de Tubará, departamento del Atlántico, en coordenadas de referencia N 10°52’39.09” W 74° 58’24.61”, sobre la vía secundaria el Algodón. Donde se identificó el cauce de escorrentías de la zona predominante se dirige en dos vertientes hacia la ladera del área de inspección, en la cual se ha producido erosión lateral en algunas zonas específicas, lo que puede haber contribuido a debilitar la estructura del terreno y provocar su desplazamiento; asimismo la perdida de la banca de la calzada. Además, se observó el colapso de un muro de contención, lo que pone en riesgo la estabilidad de la zona.
</td></tr>
</table>

	 *Inspección visual de la zona de estudio*
Elaborar presupuestos detallados para las obras civiles, considerando los costos asociados a la gestión del riesgo y los recursos disponibles.	Se realiza informe, dejando evidencia de lo observado, emitiendo el respectivo concepto técnico y la posible solución, adjuntando presupuesto y cronograma.
Participar en las actividades misionales de la subsecretaria de prevención y atención de desastres en los municipios del Departamento del Atlántico.	❖ Bajo la dirección del Subsecretario de Prevención y Atención de Desastres, se desarrolló de manera coordinada y articulada con personal de planta y contratistas de la Subsecretaria, la compilación y tabulación de la información de caracterización, de la entrega de los elementos de ayuda humanitaria, con la finalidad de atender las necesidades de los damnificados del municipio de Soledad.
Visita municipio de Manatí	
Evaluar las condiciones estructurales de infraestructuras afectadas por desastres o con potencial riesgo, emitiendo diagnósticos técnicos y recomendaciones para su reparación o reforzamiento.	**Visita de Inspección Técnica:** con la finalidad de verificar, identificar y localizar las afectaciones por los fenómenos naturales, mencionada visita se desarrolló en el municipio de Manatí, departamento del Atlántico, en coordenadas de referencia N 10°28'10.87" W 74°58'38.97", donde se logró identificar amenaza por riesgo de socavación lateral. Teniendo en cuenta la acción del cauce del arroyo Peña, produciendo erosión en la ladera, las características de resistencia del terreno vienen cambiando sustancialmente generando socavación en su margen, debido a los sedimentos, generando meandros y barras de arenas.   *Inspección visual de la zona de estudio*

Elaborar presupuestos detallados para las obras civiles, considerando los costos asociados a la gestión del riesgo y los recursos disponibles.	Se realiza informe, dejando evidencia de lo observado, emitiendo el respectivo concepto técnico y la posible solución, adjuntando presupuesto y cronograma.
Visita municipio de Polonuevo	
Evaluar las condiciones estructurales de infraestructuras afectadas por desastres o con potencial riesgo, emitiendo diagnósticos técnicos y recomendaciones para su reparación o reforzamiento.	La visita de inspección técnica ocular realizada en el área de estudio, permitió identificar amenaza por riesgo de inundación, en coordenadas N 10°46'26.80" W 74°51'33.78". Teniendo en cuenta la acción de las aguas del cauce del arroyo sobre este sector, produciendo sedimentación producto de la erosión en las laderas.  *Inspección visual de la zona de estudio*
Elaborar presupuestos detallados para las obras civiles, considerando los costos asociados a la gestión del riesgo y los recursos disponibles.	Se realiza informe, dejando evidencia de lo observado, emitiendo el respectivo concepto técnico y la posible solución, adjuntando presupuesto y cronograma.

SERGIO ANTONIO ALGARÍN DE LA CRUZ
C.C. 72.021.113