ASPIDA	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	TIQUETE DE SERVICIO		
	GSE-FO-02-CO	Versión: 06	25/07/2022

< Back

7744

Solicitud: 5/06/2025 12:00:00 CLIENTE: ALCALDIA DE TUNJUELITO

CONTRATO: ACALDIA LOCAL DE TUNJUELITO Sede: Principal

Ciudad: Bogota Encargado: Juan Pablo Tellez Cargo: Guarda de seguridad

Fecha : 6/06/2025 Hora de Inicio: 12:45:00 Hora de Finalización: 4:45 p. m.

Actividad Realizada

VISITA TÉCNICA	NO	INSTALACIÓN	NO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	NO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	SI

CCTV	NO	Sistema de Alarma	NO	Sistema de Incendio	NO
Control de Acceso	SI	Otros	NO		

PRUEBAS CCTV

DVR - XVR - NVR		Servidor		Monitor	
Rauter		UPS		Switch	
Rack					

Grabador 1	Grabador 2	Grabador 3	Grabador 4	Grabador 5	Grabador 6

Grabador 7	Grabador 8	Grabador 9	Grabador 10		No Camaras
				Grabando	
				Total	

Estado de la Instalación:

PRUEBAS SISTEMA DE ALARMA

Apertura y cierre		Envio de Eventos		Coacción	
Sabotaje		Panel		Teclado	
Sensores		Expansores		GPRS	
Sirena					

Estado de la Instalación:

PRUEBAS CONTROL DE ACCESO


Biométrico		Controladora		PC	
Teclado		Mause		Web Cam	
Impresora Stikers		Scanner		Modulo de Registra	
Software de Registro					

Estado de la Instalación:

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA







CIERRE DE LA ACTIVIDAD

PENDIENTE [ ] SOLUCIONADO [SI]

Requerimnientos Cliente:

Instalacion de licencia y cambio obras de torniquete actualizacion base de datos en el software

Actividad Realizada:

Se hace la instalacion de la licencia que ando en funcionamiento se procede hacer actualizacion de base de datos en los dispositivos inbio quedando un dispositivo sin actualizarse debido a la version se requiere hacer cambio de ese dispositivo se procede a hacer el cambio del brazo del torniquete el cual se encontraba dañado quedando en funcionamiento

Actividad Realizada:

Excelente		Bueno	SI	Malo		Sin opinion	





FIRMA CLIENTE

Juan Pablo Tellez

FIRMA ESPECIALISTA ASPIDA Ltda

EDWIN ALEXANDER DELGADO GARZ&#65533;N

movil19.aspida@gmail.com

Previous Next