CONSORCIO DÁTAR 24

AMVCD-064-2024

Málaga, 19 de agosto 2024

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Att. MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Director Territorial
Autopista Floridablanca, K1. Vía Ruitoque

Referencia: Contrato N° 1987 de 2024. Administración Vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Santander, grupo AMV 1 lote 1.

Asunto: Necesidad de remoción derrumbes RUTA 55ST02 con Contrato 1042 de 2021.

Cordial Saludo,

En los recorridos rutinarios de la Administración Vial sobre la RUTA 55ST02 Málaga – Los Curos se ha evidenciado la necesidad de hacer remoción y retiro de derrumbes en varios sitios para evitar riesgo de accidentes y ampliación del ancho de calzada útil. Por lo anterior se recomienda que mediante el contrato 1042 de 2021 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL DEL NORTE (LOS CUROS – MALAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION 2030", se realice esta actividad ya que se requiere equipo de cargue y transporte del material a sitios de disposición final.
Estos sitios son atendidos inicialmente con cooperativas del sector ampliando y señalizando la vía para mejorar la transitabilidad, pero en la mayoría de los sitios se requiere cargue y transporte, ya que la zona de vía es limitada para disponer de este material de forma manual.

A continuación, se anexa una relación de los sitios mencionados con registro fotográfico.

Cordialmente,

JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO
Ingeniero Residente AMV1 SANTANDER


Proyectó/Elaboró: JLVV

C.C.	*Ing. Oscar Patiño – Supervisor contrato – INVIAS Territorial Santander* *Archivo Oficina*			
Anexos:	*Registro fotográfico*	*CD ( )*	*Tomos ()*	*Planos ()*

REGISTRO FOTOGRAFICO RUTA 55ST02 DERRUMBES CON REDUCCION DE CALZADA

ABSCISA	OBSERVACION	FOTOS
PR74+0500	Deslizamiento que obstruye cuneta y berma margen derecha volumen aproximado 50 m3	
PR78+0950	Deslizamiento suelo arenoso que obstruye cuneta y parte carril derecho margen derecha volumen aproximado 60 m3	
PR82+0150	Deslizamiento que obstruye cuneta y berma margen derecha volumen aproximado 30 m3	
PR86+0250	Deslizamiento que obstruye cuneta y berma margen derecha volumen aproximado 40 m3	

REGISTRO FOTOGRAFICO RUTA 55ST02 DERRUMBES CON REDUCCION DE CALZADA

ABSCISA	OBSERVACION	FOTOS
PR88+0640	Deslizamiento de material granular y rocas que obstruyen carril derecho y cuneta volumen aproximado 130 m3	
PR90+0200	Deslizamiento que obstruye cuneta y carril margen derecha volumen aproximado 40 m3	
PR91+0920	Deslizamiento que obstruye la cuneta margen derecha volumen aproximado 30 m3	
PR93+0540	Deslizamiento que obstruye cuneta y carril derecho volumen aproximado 40 m3	

REGISTRO FOTOGRAFICO RUTA 55ST02 DERRUMBES CON REDUCCION DE CALZADA

ABSCISA	OBSERVACION	FOTOS
PR95+0800	Deslizamiento que obstruye la cuneta margen derecha volumen aproximado 20 m3.	
PR98+0000	Deslizamiento de material granular que obstruye cuneta y carril derecho volumen aproximado 50m3.	
PR99+0015	Deslizamiento de material granular que obstruye cuneta y carril margen derecha volumen aproximado 20 m3	
PR104+0330	Deslizamiento de material que obstruye cuneta y carril derecho volumen aproximado 30m3	

Remite: CONSORCIO DATAR 24 <consorciodatar24@gmail.com>

Fecha: 2024-08-19 16:54:35

Para: atencionciudadano@invias.gov.co


Asunto: OFICIO 064 AM1 SANTANDER NECESIDAD REMOCION DERRUMBES RUTA 55ST02

Adjuntos: 01

Radicado: 2024E-VUVRAZ-077839

Fecha Radicación: 2024-08-20 08:50:07

Cc:



Cordial saludo,
Anexo oficio 064 con inventario necesidad de remoción de derrumbes ruta 55ST02 Málaga Los Curos con contrato 1042 de 2021.

Atte,

JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO
ING RESIDENTE AMV1 SANTANDER

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft para el INVÍAS