ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES

Código: FOR-TH-006	
Versión: 0	
Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016	
Página 1 de 1	

Fecha de Inspección: 23/02/2024. **Hora:** 8:30 **Área/Unidad operativa:** La Macarena **Localidad:** Fuera de Bogotá.

Inspección realizada por: Juliana Aragon Medina. **Nombre responsable unidad:** Ana Paulina Forero.

No	Area donde esta ubicado el equipo	ESTADO DEL EXTINTOR																						AGENTE EXTINTOR				Observaciones
		Fecha Vencimiento recarga		Manometro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad		Acceso al extintor		ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada	
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala					
1	Pasillo oficinas	08	2024	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				10 Lb.
2	Lavandería	05	2024	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				10 Lb.
3	Marquesina 1.	08	2024	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				30 Lb.
4	Marquesina 2	05	2024	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X					X	2,5 Galones; reforzar pintura piso.
5	Marquesina 3	08	2024	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				10 Lb.
6	Cuarto Almacenamiento Residuos	05	2024	X		X		X		X			X		X		X	X		X		X					X	Tiene alta corrosión, se debe pintar el cilindro y reforzar pintura en señalización.
7	Aislados	08	2024	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				30 Lb.
8	Cuarto Pipetas	12	2024	X		X		X		X		X			X	X		X		X		X		X				10 Lb; Repintar cilindro.
9	Carpa	12	2024	X		X		X		X		X			X	X		X		X		X		X				30 Lb; Repintar cilindro.
10	Clausura P2	02	2025	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X					X	2,5 Galones.
11	Cocina	02	2025	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X						Extintor tipo K: Acetato y citrico de Potasio; especial aceites y grasas.
12	Capilla.	12	2024	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				10 Lb.

Juliana A. Medina.
Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa