AMVCD-144-2024

Málaga, 04 de Octubre 2024

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Att. MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Director Territorial
Autopista Floridablanca, K1. Vía Ruitoque

Referencia: Contrato N° 1987 de 2024. Administración Vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Santander, grupo AMV 1 lote 1.

Asunto: Informe sobre instalación de elementos de señalización como cinta de señalización y barricadas en las vías AMV1 Santander.

Cordial Saludo,

Se anexa informe con registro fotográfico del suministro e instalación de cinta de señalización y barricadas para mejorar la seguridad vial en las vías de la Administración Vial grupo 1 Santander en el mes de septiembre.

Cordialmente,

JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO
Ingeniero Residente AMV1 SANTANDER

Proyectó/Elaboró: JOHM

C.C.	*Ing. Oscar Patiño – Supervisor contrato – INVIAS Territorial Santander* *Archivo Oficina*			
Anexos:		*CD ( )*	*Tomos ()*	*Planos ()*

Carrera 10ª No. 20-72. Piso 1. Edificio Santa Marta. Barrio Tajamar. Málaga – Santander
Cel. 3114821018
Correo electrónico: consorciodatar24@gmail.com

1 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MALAGA “COOPTRAMALAGA”

Descripción del Material Entregado:

Material Entregado: Cinta de señalización "Peligro"

Uso Previsto: Señalización de puntos críticos en la vía, incluyendo zonas con pérdida de banca parcial, derrumbes, y alcantarillas sin guarda ruedas.

Evidencia Fotográfica:

Ruta Nacional 5504

Señalizacion zona de accidente P.R. 41+500

Señalizacion zona de accidente P.R. 41+500



Señalizacion zona de accidente P.R. 41+500

2 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MONUMENTO CTA "COOPTRAMON"

Descripción del Material Entregado:

Material Entregado: Cinta de señalización "Peligro"

Uso Previsto: Señalización de puntos críticos en la vía, incluyendo zonas con pérdida de banca parcial, derrumbes, y alcantarillas sin guarda ruedas.

Evidencia Fotográfica:

Ruta Nacional 5504



Señalización P.R. 59+0750



Señalización P.R. 59+0750



Señalización P.R. 58+0580



Señalización P.R. 58+0580

3 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ROVIRENCES CTA “COOPTRAROVI”

Descripción del Material Entregado:

Material Entregado: Cinta de señalización "Peligro"

Uso Previsto: Señalización de puntos críticos en la vía, incluyendo zonas con pérdida de banca parcial, derrumbes, y alcantarillas sin guarda ruedas

Evidencia Fotográfica:

Ruta Nacional 5504

Señalización P.R. 80+0880

Señalización P.R. 80+0880



Señalización P.R. 90+022



Señalización P.R. 90+022

4 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL VISO “COOPTRAVISO”

Descripción del Material Entregado:

Material Entregado: Cinta de señalización "Peligro".

Uso Previsto: Señalización de puntos críticos en la vía, incluyendo zonas con pérdida de banca parcial, derrumbes, y alcantarillas sin guarda ruedas.

Evidencia Fotográfica:

Ruta Nacional 55ST02

Señalización P.R. 11+000
 
Señalización P.R. 29+0350
 
Señalización P.R. 05+500





Señalización P.R. 02+465





Señalización P.R. 03+355





Señalización P.R. 2+355

5 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES “COOPMAVISAN”

Descripción del Material Entregado:

Material Entregado: Cinta de señalización "Peligro" y barricadas con señal reglamentaria de desvió.

Uso Previsto: Señalización de puntos críticos en la vía, incluyendo zonas con pérdida de banca parcial, derrumbes, y alcantarillas sin guarda ruedas.

Evidencia Fotográfica:

<table>
<tr><th colspan="2">Ruta Nacional 55ST02</th></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Señalización P.R. 51+0200</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

Señalización P.R. 51+170	
	
Señalización P.R. 30+226	**Señalización P.R. 37+950**
	
Señalización P.R. 39+205	
	
Señalización P.R. 54+426	



Señalización P.R. 51+170





Señalización P.R. 42+720



Instalación de barricada y señal desvío P.R. 51+160



Instalación de barricada y señal desvío P.R. 51+235

6 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO UNIDOS AL PROGRESO DE GUACA "COOUNIPROGRESO"

Descripción del Material Entregado:

Material Entregado: Cinta de señalización "Peligro"

Uso Previsto: Señalización de puntos críticos en la vía, incluyendo zonas con pérdida de banca parcial, derrumbes, y alcantarillas sin guarda ruedas.

Evidencia Fotográfica:

Ruta Nacional 55ST02





Señalización P.R. 77+282



Señalización P.R. 78+700





Señalización P.R. 87+800

7 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CEBA “COOCCEBA”

Descripción del Material Entregado:

Material Entregado: Cinta de señalización "Peligro"

Uso Previsto: Señalización de puntos críticos en la vía, incluyendo zonas con pérdida de banca parcial, derrumbes, y alcantarillas sin guarda ruedas.

Evidencia Fotográfica:

Ruta Nacional 55ST02

Señalización P.R. 95+100

Señalización P.R. 95+100

Señalización P.R. 104+810



Señalización P.R. 104+810



Señalización P.R. 95+820

8 Conclusión:

Se realizó la entrega satisfactoria del material de señalización a cada una de las cooperativas mencionadas. Cada entrega fue acompañada de la respectiva evidencia fotográfica y se cuenta con los recibos firmados por los representantes de las cooperativas. Se mejoró la seguridad vial de los sectores atendidos mientras contratos asignados para el sector atienden o se asignan recursos por parte de INVIAS para la construcción de las obras de contención y estabilización requeridas.

Remite: CONSORCIO DATAR 24 <consorciodatar24@gmail.com>

Fecha: 2024-09-16 22:41:18

Para: atencionciudadano@invias.gov.co


Asunto: INFORME AMVCD 114 2024 NECESIDAD DE INSTALACION DEFENSAS METALICAS RUTA 55ST02 MALAGA LOS CUROS

Adjuntos: 01

Radicado: 2024E-VUVRAZ-090439

Fecha Radicación: 2024-09-17 10:24:06

Cc:



Cordial saludo,
Anexo informe de la referencia,
Atte,

JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO
ING RESIDENTE AMV1 SANTANDER.

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft para el INVÍAS