AMVCD-164-2024

Málaga, 25 de octubre 2024

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Att. OSCAR PATIÑO BUSTAMANTE
Director Territorial (E) Santander
Autopista Floridablanca, K1. Vía Ruitoque

Referencia: Administración Vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Santander, grupo AMV 1 lote 1.

Asunto: Informe señalización temporal en el punto crítico localizado en el PR 58+670 de la ruta 55ST02.

Cordial Saludo,

Debido a que el sitio PR58+0670 de la vía Málaga-Los Curos ha venido presentando hundimiento del carril derecho por falta de confinamiento de la estructura de pavimento y banca de la vía, la Administración Vial grupo 1 de Santander instaló una señalización temporal en el sector, para prevenir a los usuarios sobre la reducción de calzada existente y así disminuir el riesgo de accidente en el sitio. Esta señalización se mantendrá mientras se adelantan las obras que sean necesarias por parte del INVIAS, como estructura de contención en concreto reforzado en la margen derecha y recuperación de la estructura de pavimento.
Es de recordar que este tramo de vía está en garantía por el contrato número 1639 DE 2015 ejecutado por el CONSORCIO VIAS DE COLOMBIA.


Cordialmente,

JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO
Ingeniero Residente AMV1 SANTANDER
CONSORCIO DATAR 24


Proyectó/Elaboró: JOHM

C.C.	*Ing. Oscar Patiño – Supervisor contrato – INVIAS Territorial Santander* *Archivo Oficina*			
Anexos:	*Registro fotográfico*	*CD ( )*	*Tomos ()*	*Planos ()*

INSTALACION DE SEÑALIZACION TEMPORAL EN EL PUNTO CRITICO PR 58+0670 RUTA 55ST02

ABSCISA	OBSERVACION	FOTOGRAFIA
PR58+0810 MI	CANECA INSTALADA EN PROXIMIDAD AL SITIO CRITICO	
PR58+0805 MI	SEÑAL TEMPORAL ANGOSTAMIENTO A LA IZQUIERDA: **SPO-05**	
PR58+0790 MI	SEÑAL REGLAMENTARIA: **SR30 (20)**	


INSTALACION DE SEÑALIZACION TEMPORAL EN EL PUNTO CRITICO PR 58+0670 RUTA 55ST02

ABSCISA	OBSERVACION	FOTOGRAFIA
PR58+0780 MI	CANECA INSTALADA EN PROXIMIDAD AL SITIO CRITICO	
PR58+0737 MD	SEÑAL TEMPORAL ANGOSTAMIENTO A LA IZQUIERDA **SPO-05**	
PR58+0609 MD	BARRICADA, SEÑAL REGLAMENTARIA “DESVIO” E INDICADOR DE DIRECCION. INSTALADA EN PROXIMIDAD AL SITIO CRITICO	

INSTALACION DE SEÑALIZACION TEMPORAL EN EL PUNTO CRITICO PR 58+0670 RUTA 55ST02

ABSCISA	OBSERVACION	FOTOGRAFIA
PR58+0609 MD	BARRICADA, SEÑAL REGLAMENTARIA “DESVIO” E INDICADOR DE DIRECCION. INSTALADA EN PROXIMIDAD AL SITIO CRITICO	
PR58+0600 MD	SEÑAL TEMPORAL ANGOSTAMIENTO A LA DERECHA **SPO-06**	
PR58+0590 MD	SEÑALTEMPORAL AUXILIAR DE TRANSITO: **SPO-03**	

INSTALACION DE SEÑALIZACION TEMPORAL EN EL PUNTO CRITICO PR 58+0670 RUTA 55ST02

ABSCISA	OBSERVACION	FOTOGRAFIA
PR58+0670 MD	SEÑALIZACION CON CINTA PELIGRO	
PR58+0670 MD	SEÑALIZACION CON CINTA PELIGRO	
PR58+0670 MD	SEÑALIZACION CON CINTA PELIGRO	

Remite: CONSORCIO DATAR 24 <consorciodatar24@gmail.com>

Fecha: 2024-10-25 19:56:18

Para: atencionciudadano@invias.gov.co


Asunto: Informe de senalizacion temporal Sitio Critico Ruta 55ST02 Malaga Los Curos PR58 0670

Adjuntos: 01

Radicado: 2024E-VUVRAZ-107153

Fecha Radicación: 2024-10-28 08:38:20

Cc:



Cordial saludo,
Anexo lo anunciado,

Atte,

JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO
ING RESIDENTE AMV1 SANTANDER
CONSORCIO DATAR 24

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft para el INVÍAS