

AMVCD-268-2024

Málaga, 15 de enero 2025

Señores:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Atn. HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO

Director (E) Territorial Santander.

Autopista Floridablanca, K1. Vía Ruitoque

Referencia: Administración Vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Santander, grupo AMV 1 lote 1.

Asunto: Informe sobre retiro de derrumbes sobre la vía 55ST02 Málaga-Los Curos de acuerdo con compromiso con director general mediante contrato 1042 de 2021 y mantenimiento rutinario.

Cordial Saludo,

De acuerdo con compromiso adquirido con el director general de INVIAS el 26 de diciembre de 2024, en el cual el contratista de obra del contrato 1042 de 2021, Administración vial y cooperativas de mantenimiento rutinario, nos comprometimos a retirar material de derrumbes que permanece en la vía, se presenta registro fotográfico de los sitios que fueron intervenidos y los que aún falta por retirar material.

El retiro del material de derrumbe se realizó con equipo del contratista de obra contrato 1042 de 2021, posteriormente las cooperativas del sector hicieron la limpieza de calzada y cunetas para habilitar completamente el paso vehicular y reducir el riesgo de accidentes. Aún permanece en algunos sectores, material que debe ser retirado con equipo, debido a que no se tiene sitios de disposición cercana por fuertes pendientes transversales, cercas de predios, cultivos y propietarios que no permiten la disposición de dicho material cercano a la vía.

Cordialmente,



JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO
Ingeniero Residente AMV1 SANTANDER
CONSORCIO DATAR 24

Proyectó/Elaboró: JLVV

C.C.	Ing. Oscar Patiño – Supervisor contrato – INVIAS Territorial Santander Archivo Oficina			
Anexos:	Registro fotográfico	CD ()	Tomos ()	Planos ()

REGISTRO FOTOGRAFICO RUTA 55ST02 SITIOS ATENDIDOS CON REMOCION Y FALTANTES

ABSCISA	OBSERVACION	FOTOS
PR5+0500	Caida de rocas margen derecha. Continua material sobre la via.	 <p>15 ene. 2025 Altitud: 2507m ruta 55ST02 Pr5+500</p>
PR12+0240	Removido totalmente	 <p>15 ene. 2025 Altitud: 2967m ruta 55ST02 Pr12+240</p>
PR47+0270	Continúa material sobre cuneta y berma. Requiere de obra de estabilización y/o contención.	 <p>Via Málaga - Los Curos, PR47+0270 6°47'29", -72°50'41", 1559.7m, 323° 10/01/2025 07:48:03 a. m.</p>

REGISTRO FOTOGRAFICO RUTA 55ST02 SITIOS ATENDIDOS CON REMOCION Y FALTANTES

ABSCISA	OBSERVACION	FOTOS
PR54+0150	Continúa material sobre cuneta y berma. Requiere de obra de estabilización y/o contención.	 <p>Via Málaga - Los Curos, PR54+0150 6°50'13", -72°50'49", 1790.6m, 213° 10/01/2025 08:00:29 a. m.</p>
PR54+0480	Continúan rocas en la berma se requiere retirarlas	 <p>15 ene. 2025 Altitud: 1727m ruta 55ST02 Pr54+480</p>
PR72+0100	Removido totalmente	 <p>Via Málaga - Los Curos, PR72+0100 6°54'45", -72°52'6", 2928.8m, 158° 10/01/2025 09:30:36 a. m.</p>

REGISTRO FOTOGRAFICO RUTA 55ST02 SITIOS ATENDIDOS CON REMOCION Y FALTANTES

ABSCISA	OBSERVACION	FOTOS
PR78+0950	Removido totalmente	 <p>Via Málaga - Los Curos, PR78+0950 6°54'47", -72°54'0", 2512.1m, 314° 10/01/2025 09:44:43 a. m.</p>
PR79+0400	Pendiente retiro de rocas junto a la alcantarilla.	 <p>Via Málaga - Los Curos, PR79+0400 116° 10/01/2025 09:46:26 a. m.</p>
PR84+0850	Removido totalmente	 <p>Via Málaga - Los Curos, PR84+0850 6°55'41", -72°54'0", 2265.6m, 83° 10/01/2025 10:07:31 a. m.</p>

REGISTRO FOTOGRAFICO RUTA 55ST02 SITIOS ATENDIDOS CON REMOCION Y FALTANTES

ABSCISA	OBSERVACION	FOTOS
PR86+0700	Removido totalmente	 <p>Via Málaga - Los Curos, PR86+0700 6°56'10", -72°54'3", 2172.3m, 143° 10/01/2025 10:12:22 a. m.</p>
PR95+0060	Requiere remoción y retiro de material	 <p>Via Málaga - Los Curos, PR95+0060 6°57'59", -72°55'0", 1636.2m, 349° 10/01/2025 10:31:47 a. m.</p>
PR97+0400	Requiere remoción y retiro de material	 <p>Via Málaga - Los Curos, PR97+0400 6°57'33", -72°55'42", 1757.3m, 300° 10/01/2025 10:38:15 a. m.</p>

REGISTRO FOTOGRAFICO RUTA 55ST02 SITIOS ATENDIDOS CON REMOCION Y FALTANTES

ABSCISA	OBSERVACION	FOTOS
PR115+0550	Removido totalmente	 <p>15 ene. 2025 Altitud: 1575m ruta 55ST02 Pr115+550</p>
PR115+0850	Removido totalmente	 <p>15 ene. 2025 Altitud: 1568m ruta 55ST02 Pr115+850</p>
PR117+0370	Removido totalmente	 <p>14 ene 2025 8:51:59 a. m. Ruta 55st02 Málaga los cueros coocceba pr.117+300.cuneta despu</p>

REGISTRO FOTOGRAFICO RUTA 55ST02 SITIOS ATENDIDOS CON REMOCION Y FALTANTES

ABSCISA	OBSERVACION	FOTOS
PR117+0370	Removido totalmente	 <p>15 ene. 2025 Altitud: 1568m ruta 55ST02 Pr117+370</p>



INVIA



Remite: CONSORCIO DATAR 24 <consorciodatar24@gmail.com>

Fecha: 2025-01-16 09:54:57

Para: atencionciudadano@invias.gov.co


Asunto: INFORME 268 AMVCD INVENTARIO DERRUMBES ATENDIDOS
Y PENDIENTES DE RETIRO RUTA 55ST02 MALAGA LOS
CUROS

Adjuntos: 01

Radicado: 2025E-VUVRAZ-004436

Fecha Radicación: 2025-01-16 09:02:18

Cc:



Cordial saludo,
Anexo lo anunciado.

Atte,

JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO
ING RESIDENTE AMV1 SANTANDER
CONSORCIO DATAR 24

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft para el INVÍAS