

AMVCD-394-2024

Málaga, 6 de mayo 2025

Señores:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Att. MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

Director Territorial

Autopista Floridablanca, K1. Vía Ruitoque

Referencia: Administración Vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Santander, grupo AMV 1 lote 1.

Asunto: Informe de emergencia por pérdida parcial de la banca en la Ruta 55ST02 Málaga - Los Curos PR18+0550 margen izquierda.

Cordial Saludo,

Debido a las constantes lluvias y aumento de los caudales de las corrientes de agua que atraviesan la vía, se presentó erosión en el descole de la alcantarilla en el PR18+550 de la Ruta 55ST02 Málaga-Los Curos, con pérdida de un tubo de 900 mm diámetro y posterior pérdida parcial de la banca, en sector de media ladera y curva horizontal. Se trata de una alcantarilla de 900 mm de diámetro que no tenía estructura de salida por lo cual la corriente de agua socavo la tubería. Con la afectación mencionada se tiene alto riesgo de pérdida total de la banca por socavación de la tubería que aun permanece, dejando cierre total de la vía en este sitio. En estos momentos hay paso vehicular por un carril con dificultad para vehículos de carga.

Por lo anterior es necesario adelantar de manera urgente las obras necesarias para restablecer la obra de drenaje con estructura de salida y el ancho de banca de la vía, así como evitar el riesgo de accidente en este sector. Se recomienda que se atienda el sitio con recursos del contrato 1042 de 2021 con objeto: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL DEL NORTE (LOS CUROS – MALAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION 2030” MODULO 1.

Cordialmente,



JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO
Ingeniero Residente AMV1 SANTANDER
CONSORCIO DATAR 24

Proyectó/Elaboró: JLVV

C.C.	INVIAS Territorial Santander Archivo Oficina			
Anexos:	Registro fotográfico.	CD ()	Tomos ()	Planos ()

REGISTRO FOTOGRAFICO RUTA 55ST02 PR18+0550



SE OBSERVA ALTO FLUJO DE AGUA QUE PUEDE SOCAVAR Y AMPLIAR EL DAÑO O PERDIDA DE BANCA.



INVIAS



Remite: CONSORCIO DATAR 24 <consorciodatar24@gmail.com>

Fecha: 2025-05-06 16:44:37

Para: atencionciudadano@invias.gov.co


Asunto: INFORME AMVCD 394 RIESGO PERDIDA DE BANCA PR18 550
RUTA 55ST02 SOCAVACION ALCANTARILLA

Adjuntos: 01

Radicado: 2025E-VUVRAZ-047066

Fecha Radicación: 2025-05-06 15:44:27

Cc:



Cordial saludo,
Anexo lo anunciado,

Atte,

JOSE LUIS VALDERRAMA
ING RESIDENTE AMV1 SANTANDER
CONSORCIO DATAR 24.

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft para el INVÍAS