

AMVCD-430-2024

Málaga, 09 de junio 2025

Señores:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Att. MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

Director Territorial Santander

Autopista Floridablanca, K1. Via Ruitoque


Referencia: Contrato N° 1987 de 2024. Administración Vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Santander, grupo AMV 1 lote 1.

Asunto: Registro fotográfico remoción manual de derrumbes con mano de obra de la cooperativa de mantenimiento rutinario, entre PR4+0800 al PR14+0000 de la vía La Palmera – Presidente, ruta 5504.

Cordial Saludo

De manera atenta presentamos registro fotográfico del asunto, con la finalidad de despejar totalmente la calzada, contando con mano de obra de la cooperativa de mantenimiento rutinario; luego de los numerosos derrumbes ocasionados por las fuertes precipitaciones ocurridas en el mes de mayo hogaño; sin embargo, existen derrumbes y material acopiado en zonas laterales que, requieren imprescindiblemente la maquinaria para su remoción, estos se encuentran señalizados para evitar cualquier accidente y en espera que se gestionen recursos para su atención, teniendo en cuenta que actualmente en el corredor del asunto, no contamos con algún contrato de obra.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Oscar Fernando Suárez Puccetti'.

OSCAR FERNANDO SUÁREZ PUCSETTI

Ingeniero Residente, *CONSORCIO DATAR 24*

Administración Vial Grupo 1, *Territorial Santander*

Proyectó/Elaboró : OFSP

<i>C.C.</i>	<i>Archivo Oficina</i>			
<i>Anexos:</i>	<i>Registro fotográfico</i>	<i>CD ()</i>	<i>Tomos ()</i>	<i>Planos ()</i>

REGISTRO FOTOGRÁFICO REMOCIÓN MANUAL DE DERRUMBES EN EL MES DE MAYO 2025, POR LA COOPERATIVA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, ENTRE PR4+0800 AL PR14+0000 DE LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

 <p>Vía La Palmera - Presidente, PR4+0801 6°33'15", 72°43'1", 1079.4m, 321° 20/05/2025 07:32:39 a. m.</p>	 <p>21 may 2025 2:22:31 p.m. COOPTRAMALAGA -T.C. N. PR04+900</p>	 <p>21 may 2025 4:12:41 p.m. COOPTRAMALAGA -T.C. N. PR04+900</p>
<p>PR4+0800 "AFECTACIÓN"</p>	<p>PR4+0800 "REMOCIÓN MANUAL"</p>	<p>PR4+0800 "DESPUÉS"</p>
 <p>Vía La Palmera - Presidente, PR4+0840 6°33'17", 72°43'3", 1073.4m, 305° 20/05/2025 08:10:43 a. m.</p>	 <p>21 may 2025 4:51:43 p.m. COOPTRAMALAGA -T.C. N. PR04+900</p>	 <p>21 may 2025 4:14:54 p.m. COOPTRAMALAGA -T.C. N. PR04+900</p>
<p>PR4+0840 "AFECTACIÓN"</p>	<p>PR4+0840 "REMOCIÓN MANUAL"</p>	<p>PR4+0840 "DESPUÉS"</p>

REGISTRO FOTOGRÁFICO REMOCIÓN MANUAL DE DERRUMBES EN EL MES DE MAYO 2025, POR LA COOPERATIVA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, ENTRE PR4+0800 AL PR14+0000 DE LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

 <p>21 may 2025 10:16:36 a.m. COOPTRAMALAGA - T.C. N. PR04+900</p>	 <p>21 may 2025 10:41:04 a.m. COOPTRAMALAGA - T.C. N. PR04+900</p>	 <p>21 may 2025 4:19:10 p.m. COOPTRAMALAGA - T.C. N. PR04+900</p>
PR4+0900 "AFECTACIÓN"	PR4+0900 "REMOCIÓN MANUAL"	PR4+0900 "DESPUÉS"
 <p>5/05/2025 10:29:02 a. m. Ruta 5504 La Palmera-Presidente PR 85+580</p>	 <p>COOPTRAMALAGA- TCN. DERRUMBES CAPITANEJO- MÁLAGA PR - 5 + 650 6°32'37", -72°42'25" 05/05/2025 01:51:05 p. m.</p>	 <p>COOPTRAMALAGA- TCN. DERRUMBES CAPITANEJO- MÁLAGA PR - 5 + 650 6°31'56", -72°41'53" 05/05/2025 02:17:34 p. m.</p>
PR5+0650 "AFECTACIÓN"	PR5+0650 "REMOCIÓN MANUAL"	PR5+0650 "DESPUÉS"

REGISTRO FOTOGRÁFICO REMOCIÓN MANUAL DE DERRUMBES EN EL MES DE MAYO 2025, POR LA COOPERATIVA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, ENTRE PR4+0800 AL PR14+0000 DE LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

 <p>22 may 2025 8:20:35 a. m. 6°33'14.406"N 72°43'50.538"W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 6+460</p>	 <p>22 may 2025 8:24:33 a. m. 6°33'14.166"N 72°43'50.694"W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 6+460</p>	 <p>22 may 2025 8:43:35 a. m. 6°33'14.19"N 72°43'50.556"W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 6+460</p>
<p>PR6+0460 "AFECTACIÓN"</p>	<p>PR6+0460 "REMOCIÓN MANUAL"</p>	<p>PR6+0460 "DESPUÉS"</p>
 <p>12 may 2025 1:22:49 p. m. COOPTRAMALAGA -T.C. N. PR06+645</p>	 <p>12 may 2025 1:37:17 p. m. COOPTRAMALAGA -T.C. N. PR06+645</p>	 <p>13 may 2025 10:13:23 a. m. COOPTRAMALAGA -T.C. N. PR06+645</p>
<p>PR6+0645 "AFECTACIÓN"</p>	<p>PR6+0645 "REMOCIÓN MANUAL"</p>	<p>PR6+0645 "DESPUÉS"</p>

REGISTRO FOTOGRÁFICO REMOCIÓN MANUAL DE DERRUMBES EN EL MES DE MAYO 2025, POR LA COOPERATIVA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, ENTRE PR4+0800 AL PR14+0000 DE LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

 <p>22 may 2025 8:47:02 a. m. 6°33'19.224"N 72°43'57.15"W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 6+731</p>	 <p>22 may 2025 9:06:55 a. m. 6°33'19.326"N 72°43'57.324"W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 6+731</p>	 <p>19 may 2025 3:31:55 p.m. COOPTRAMALAGA -T.C. N. PR06+731</p>
<p>PR6+0731 "AFECTACIÓN"</p>	<p>PR6+0731 "REMOCIÓN MANUAL"</p>	<p>PR6+0731 "DESPUÉS"</p>
 <p>14 may 2025 8:04:05 a.m. COOPTRAMALAGA -T.C. N. PR07+500</p>	 <p>14 may 2025 2:50:02 p.m. COOPTRAMALAGA -T.C. N. PR07+570</p>	 <p>14 may 2025 3:34:12 p.m. COOPTRAMALAGA -T.C. N. PR07+570</p>
<p>PR7+0470 "AFECTACIÓN"</p>	<p>PR7+0470 "REMOCIÓN MANUAL"</p>	<p>PR7+0470 "DESPUÉS"</p>

REGISTRO FOTOGRÁFICO REMOCIÓN MANUAL DE DERRUMBES EN EL MES DE MAYO 2025, POR LA COOPERATIVA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, ENTRE PR4+0800 AL PR14+0000 DE LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

		
<p>PR8+0040 "AFECTACIÓN"</p>	<p>PR8+0040 "REMOCIÓN MANUAL"</p>	<p>PR8+0040 "DESPUÉS"</p>
		
<p>PR8+0100 "AFECTACIÓN"</p>	<p>PR8+0100 "REMOCIÓN MANUAL"</p>	<p>PR8+0100 "DESPUÉS"</p>

REGISTRO FOTOGRÁFICO REMOCIÓN MANUAL DE DERRUMBES EN EL MES DE MAYO 2025, POR LA COOPERATIVA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, ENTRE PR4+0800 AL PR14+0000 DE LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

 <p>Vía La Palmera - Presidente, PR11+0540 6°35'16", 72°43'14", 1130.7m, 210° 20/05/2025 11:00:25 a. m.</p>	 <p>27 may 2025 7:41:56 a. m. 6°35'16.59"N 72°43'14.172"W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 11+600</p>	 <p>27 may 2025 11:12:55 a. m. 6°35'16.476"N 72°43'15.102"W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 11+600</p>
<p>PR11+0600 "AFECTACIÓN"</p>	<p>PR11+0600 "REMOCIÓN MANUAL"</p>	<p>PR11+0600 "DESPUÉS"</p>
 <p>COOPTRAMALAGA TCN DERRUMBES PR 11+600 6°35'16", 72°43'14", 1130.7m, 210° 05/05/2025 10:11:57 a. m.</p>	 <p>27 may 2025 10:14:42 a.m. COOPTRAMALAGA - T.C. N. PR11+660</p>	 <p>27 may 2025 11:06:54 a.m. COOPTRAMALAGA - T.C. N. PR11+660</p>
<p>PR11+0660 "AFECTACIÓN"</p>	<p>PR11+0660 "REMOCIÓN MANUAL"</p>	<p>PR11+0660 "DESPUÉS"</p>

REGISTRO FOTOGRÁFICO REMOCIÓN MANUAL DE DERRUMBES EN EL MES DE MAYO 2025, POR LA COOPERATIVA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, ENTRE PR4+0800 AL PR14+0000 DE LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

 <p>Vía La Palmera - Presidente, PR11+0940 6°35'27"N 72°43'11" 1130.6m, 14° 20/05/2025 11:01:57 a. m.</p>	 <p>27 may 2025 2:16:22 p. m. 6°35'27.822"N 72°43'11.16"W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 11+960</p>	 <p>27 may 2025 3:25:19 p. m. 6°35'27.39"N 72°43'10.566" W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 11+960</p>
PR11+0960 "AFECTACIÓN"	PR11+0960 "REMOCIÓN MANUAL"	PR11+0960 "DESPUÉS"
 <p>Vía La Palmera - Presidente, PR12+0000 6°35'29" 72°43'11" 1133.7m, 23° 20/05/2025 11:02:24 a. m.</p>	 <p>28 may 2025 7:43:51 a. m. 6°35'29.58"N 72°43'10.77"W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 12+050</p>	 <p>28 may 2025 11:14:01 a. m. 6°35'30.126"N 72°43'10.716" W Capitanejo-Miranda COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 12+050</p>
PR12+0050 "AFECTACIÓN"	PR12+0050 "REMOCIÓN MANUAL"	PR12+0050 "DESPUÉS"

REGISTRO FOTOGRÁFICO REMOCIÓN MANUAL DE DERRUMBES EN EL MES DE MAYO 2025, POR LA COOPERATIVA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, ENTRE PR4+0800 AL PR14+0000 DE LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

 <p>COOPTRAMALAGA- TCN- P-R. 13 + 600 6°35'43", -72°42'54" 05/05/2025 08:59:32 a. m.</p>	 <p>COOPTRAMALAGA- TCN- P-R. 13 + 600 6°35'43", -72°42'54" 05/05/2025 09:04:29 a. m.</p>	 <p>29 may 2025 3:34:12 p. m. 6°35'44.358" N 72°43'0.81" W 30 COOPTRAMALAGA CTA RUTA 5504 TCN PR 12+600</p>
PR12+0600 "AFECTACIÓN"	PR12+0600 "REMOCIÓN MANUAL"	PR12+0600 "DESPUÉS"



INVIAS



Remite: CONSORCIO DATAR 24 <consorciodatar24@gmail.com>

Fecha: 2025-06-09 22:27:51

Para: atencionciudadano@invias.gov.co


Asunto: AMVCD 430 REMOCION MANUAL DERRUMBES ENTRE PR4
0800 AL PR13 0000 RUTA 5504

Adjuntos: 01

Radicado: 2025E-VUVRAZ-062200

Fecha Radicación: 2025-06-10 09:01:14

Cc:



Cordial saludo

Para su conocimiento y fines pertinentes, adjuntamos oficio que trata el asunto.

Atentamente,

Oscar Fernando Suárez Puccetti
Ingeniero Residente
CONSORCIO DATAR 24
Administración Vial Grupo 1
Territorial Santander

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft para el INVÍAS