

AMVCD-432-2024

Málaga, 12 de junio 2025

Señores:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Att. MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

Director Territorial Santander

Autopista Floridablanca, K1. Via Ruitoque

Referencia: Contrato N° 1987 de 2024. Administración Vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Santander, grupo AMV 1 lote 1.


Asunto: Listado actualizado de los sitios críticos que requieren una atención urgente, en la vía La Palmera – Presidente, ruta 5504.

Cordial Saludo

En atención a su solicitud y en vista que en el corredor La Palmera – Presidente, ruta 5504, no contamos actualmente con contratos de obra, enviamos adjunto el listado de sitios críticos que requieren atención urgente, incluyendo presupuesto estimado y registro fotográfico de cada uno.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a sus observaciones.

Atentamente,



OSCAR FERNANDO SUÁREZ PUC CETTI

Ingeniero Residente, *CONSORCIO DATAR 24*

Administración Vial Grupo 1, *Territorial Santander*

Proyectó/Elaboró : OFSP

<i>C.C.</i>	<i>Archivo Oficina</i>			
<i>Anexos:</i>	<i>Listado de sitios críticos</i>	<i>CD ()</i>	<i>Tomos ()</i>	<i>Planos ()</i>



SITIOS CRITICOS REQUIEREN ATENCIÓN URGENTE EN LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

Fecha: JUNIO 12 DE 2025

PR INICIAL	PR FINAL	DESCRIPCIÓN PROBLEMA O NECESIDAD	PRESUPUESTO ESTIMADO	FOTO No.	OBSERVACIÓN
1 4+0200	4+0820	PUENTE MONTECILLO 1, sobre quebrada Peña Colorada 2. Área hidráulica del puente y canal de la quebrada, colmatadas al 100%, por avenida torrencial. Requiere descolmatación INMEDIATA , altísimo riesgo afectación de las estructuras, viviendas del sector, cultivos y animales.	\$ 1,075,826,320		 <p>Vía La Palmera - Presidente - PR4+0801 6°33'16", -72°43'2", 1075.1m; 113° 20/05/2025 07:33:17 a. m.</p>
4+0820	14+0000	Material de derrumbes que restringuen el paso vehicular a un solo carril y generan riesgo en la seguridad vial. Requieren maquinaria y volqueta para su remoción. Varios sitios a lo largo del corredor vial.	\$ 14,296,502	 <p>Vía La Palmera - Presidente - PR7+0550 6°33'43", -72°44'7", 1046.3m; 209° 20/05/2025 10:24:02 a. m.</p>	 <p>Vía La Palmera - Presidente - PR11+0660 6°35'18", -72°44'12", 1133.0m; 234° 20/05/2025 11:01:06 a. m.</p>
5+0730	5+0860	Amenaza por desprendimientos de bloques por erosión diferencial. Socavación fluvial por río Chicamocha. Paso vehicular UNO A UNO	\$ 3,000,000,000		

SITIOS CRITICOS REQUIEREN ATENCIÓN URGENTE EN LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

Fecha: JUNIO 12 DE 2025

PR INICIAL	PR FINAL	DESCRIPCIÓN PROBLEMA O NECESIDAD	PRESUPUESTO ESTIMADO	FOTO No.	OBSERVACIÓN
53+0304	53+0334	Perdida de banca por inestabilidad del talud inferior, restricción vehicular a un solo carril.	\$ 825,406,192		 Via La Palmera - Presidente, PR53+0305 6° 48'37", 72° 41'33", 2329.9m, 344 25/03/2025 09:35:10 a. m.
57+0732	57+0772	Puente Olaya Herrera, estructura metálica inaugurado en 1933 , presenta corrosión severa en algunos elementos, daños en la losa como desprendimientos, grietas; daños en las juntas metálicas desprendidas. Requiere INTERVENCIÓN URGENTE , ensayos, estudio patológico, reforzamiento, etc.	\$ 784,765,760		 Via La Palmera - Presidente, PR57+0772 6° 50'35", 72° 41'32", 2536.6m, 259 25/03/2025 10:00:56 a. m.
57+0980	58+0098	Caja de alcantarilla y cunetas profundas, alto riesgo para la seguridad vial.	\$ 35,023,734		 Via La Palmera - Presidente, PR58+0038 6° 50'29", 72° 41'32", 2534.3m, 199 04/06/2025 09:59:56 a. m. Via La Palmera - Presidente, PR58+0038 6° 50'29", 72° 41'32", 2534.3m, 30 04/06/2025 10:00:09 a. m.

SITIOS CRITICOS REQUIEREN ATENCIÓN URGENTE EN LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

Fecha: JUNIO 12 DE 2025

PR INICIAL	PR FINAL	DESCRIPCIÓN PROBLEMA O NECESIDAD	PRESUPUESTO ESTIMADO	FOTO No.	OBSERVACIÓN
58+280	58+380	Perdida de banca por inestabilidad del talud inferior, restricción vehicular a un solo carril.	\$ 1,817,298,905		
58+0390	58+0646	Sector de inestabilidad geológica, no pavimentado, pérdida de banca. Requiere estudios y diseños. El valor del presupuesto es estimado.	\$ 5,000,000,000	 Vía La Palmera - Presidente, PR58+0446 6° 50' 17", 72° 41' 32", 2557.3m, 174° 15/02/2025 10:28:59 a. m.	 Vía La Palmera - Presidente, PR58+0480 6° 50' 16", 72° 41' 32", 2554.8m, 170° 06/02/2025 02:34:52 p. m.
58+0860	58+0920	Daños en pavimento asfáltico, hundimiento media luna, escalonamiento y restricción a un solo carril.	\$ 1,222,037,289	 Vía La Palmera - Presidente, PR58+0900 6° 50' 6", 72° 41' 23", 2586.0m, 116° 25/03/2025 11:00:51 a. m.	 Vía La Palmera - Presidente, PR58+0900 6° 50' 7", 72° 41' 23", 2588.0m, 114° 25/03/2025 11:02:33 a. m.

SITIOS CRITICOS REQUIEREN ATENCIÓN URGENTE EN LA VÍA LA PALMERA - PRESIDENTE, RUTA 5504

Fecha: JUNIO 12 DE 2025

PR INICIAL	PR FINAL	DESCRIPCIÓN PROBLEMA O NECESIDAD	PRESUPUESTO ESTIMADO	FOTO No.	OBSERVACIÓN
59+0144	59+0190	Movimiento en masa, material obstruye carril izquierdo. Se requiere maquinaria para su remoción y construcción de muro de contención	\$ 138,766,970		
		VALOR TOTAL ESTIMADO	\$ 13,913,421,672		



OSCAR FERNANDO SUAREZ PUCCETTI
INGENIERO RESIDENTE
AMV - GRUPO 1 CONSORCIO DATAR 24



INVIAS



Remite: CONSORCIO DATAR 24 <consorciodatar24@gmail.com>

Fecha: 2025-06-12 16:24:42

Para: atencionciudadano@invias.gov.co


Asunto: LISTADO DE SITIOS CRITICOS EN VIAS A CARGO DT SAN.
AMVCD 432 SITIOS CRITICOS REQUIEREN ATENCION URGE

Adjuntos: 01

Radicado: 2025E-VUVRAZ-063862

Fecha Radicación: 2025-06-12 16:29:07

Cc:



Cordial saludo

En atención a su solicitud, enviamos archivo adjunto con el listado del asunto.

Atentamente,

Oscar Fernando Suárez Puccetti
Ingeniero Residente
CONSORCIO DATAR 24
Administración Vial Grupo 1
Territorial Santander

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft para el INVÍAS