

Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS		
Numero de radicado:	80.30.18204.2025	
Dependencia:	RGR	
Tipo de documento:	Comunicaciones oficiales recibidas	
Dependencia envió:	RGR	
Fecha: 09-09-2025	Folios: 2	
Hora: 04:12	Anexo: 00	
Teléfono de la corporación: (607) 7240762		AMVCD-519-2024

Málaga, 06 de septiembre 2025

Ingeniero

JAIRO RINCÓN HERNÁNDEZ

Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS)

Regional Málaga

Carrera 9 No. 11 – 41

malaga@cas.gov.co

jairo.rincon@cas.gov.co

Referencia: Contrato N° 1987 de 2024. Administración Vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Santander, grupo AMV 1 lote 1.


Asunto: Queja por vertimientos de aguas residuales a alcantarilla de aguas lluvias de la vía PR37+0225 margen izquierda vía La Palmera – Presidente, ruta 5504.

Cordial Saludo

De manera atenta, solicitamos visita de inspección por la presunta descarga de aguas residuales o contaminadas, provenientes de viviendas hacia la alcantarilla vial ubicada en el PR37+0225 margen izquierda vía La Palmera – Presidente, ruta 5504.

Agradecemos su atención y tomar las acciones que consideren pertinentes.

Atentamente,



OSCAR FERNANDO SUÁREZ PUCSETTI

Ingeniero Residente CONSORCIO DATAR 24


Administración Vial Grupo 1 Territorial Santander

Proyectó/Elaboró : OFSP

C.C.	Ing. Marlon Gamboa – Director Territorial Santander INVIAS			
	Archivo Oficina			
Anexos:	Registro Fotográfico	CD ()	Tomos ()	Planos ()

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PR37+0225 VÍA LA PALMERA – PRESIDENTE, RUTA 5504



Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS	
Numero de radicado:	80.30.18204.2025
Dependencia:	RGR
Tipo de documento:	Comunicaciones oficiales recibidas
Dependencia envió:	RGR
Fecha: 09-09-2025	Folios: 2
Hora: 04:12	Anexos: no
Identificación de la Corporación: (607) 7240762	



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PR37+0225 VÍA LA PALMERA – PRESIDENTE, RUTA 5504

