Málaga, 02 de noviembre de 2024 GMS-OF-2288

Ing.
OSCAR FERNANDO SUAREZ PÚCCETTI
Ingeniero Residente AMV G-1 T. STDR
Consorcio DATAR24
Málaga

ASUNTO: Respuesta AMVCD-174 -2024
CONTRATO N° 1987 DE 2024 -ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO TERRITORIAL SANTANDER GRUPO AMV 1 LOTE 1
REPORTE ACCIDENTALIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 JURISDICCION MUNICIPIO DE MALAGA RUTA 5504 LA PALMERA – PRESIDENTE, PR33+0860 AL PR42+0997

Cordial saludo.

La Secretaría de Movilidad Sostenible de Málaga- Santander en atención a su oficio en mención, manifiesto que para el término de 01 al 30 de SEPTEIMBRE de 2024, se atendió 1 accidente de tránsito alguno en la zona relacionada: RUTA 5504 LA PALMERA – PRESIDENTE, PR33+0860 AL PR42+0997

VIA, SECTOR:	PR 410 + 550
HORA DEL ACCIDENTE:	16:50
CLASE DE ACCIDENTE:	CHOQUE
CAUSA POSIBLE ACCIDENTE:	132 145 139
FECHA DEL ACCIDENTE:	21 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PR (KILOMETRO):	PR 40 + 550
CONDICIONES CLIMÁTICAS:	
ELEMENTOS INVOLUCRADOS:	2 MOTOCICLETAS


En estos términos doy por contestada su petición dentro de la oportunidad debida.

Agradezco su atención su continua colaboración y quedo atento a sus solicitudes
Atentamente,

NÉSTOR SUÁREZ MACÍAS
Secretario de Movilidad Sostenible Málaga

17. CROQUIS (BOSQUEJO TOPOGRÁFICO)
INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº A001171303

MinTransporte



PUNTO DE REFERENCIA P R

TABLA DE MEDIDAS

Nº	"X" ó "A"	"Y" ó "B"	IDENTIFICACIÓN DEL PUNTO
1	46.80	1.05	Arrastre 1
2	47.85	0.35	Eje delant V1
3	48.13	1.68	Eje trasero V1
4	48.13	1.58	Casco
5	49.68	4.36	Eje Trasero V2
6	50.00	5.80	Eje delante V2
7	50.35	2.00	Lago hematico
8	50.35	2.20	Cabeza Herido
9	47.85	4.20	Arrastre 2
10	59.85		casco
11	68.85		casco
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

FIRMA CONDUCTOR VÍCTIMA O TESTIGO C.C

FIRMA CONDUCTOR VÍCTIMA O TESTIGO C.C

LONG. HUELLAS

Nº	METROS	CM	TIPO DE HUELLA

15. DATOS DE QUIEN CONOCE EL ACCIDENTE

GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.	PLACA	ENTIDAD	FIRMA
Tte	Joya Miguel Angel	C.C	79.847.737	7737	Movilidad	

16. CORRESPONDIÓ NÚMERO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN

6	8	4	3	2	6	0	0	0	1	4	4	2	0	2	4	1	0	3	2	2
Dto		Mu/pio		Ent		U. receptora						Año				Consecutivo				

Long.	72°	42'	52.66	" W
Lat.	06°	43'	32.84	" N
ESCALA:	Grafica			
PLANO:				
VISTA:				

	VÍA 1	VÍA 2
RADIO		
PERALTE		
PENDIENTE		

VIGILADO

ALCALDÍA DE MÁLAGA NIT. 890.205.229-1	**OFICIO**	Proceso Misional	
		Código Formato: GM-FO-05	Código TRD: 250.44
		Fecha Adopción: 15.06.2024	Versión: 2
			Página **1** de **1**

Málaga, 02 de noviembre de 2024

GMS-OF-2387

Ing.
OSCAR FERNANDO SUAREZ PÚCCETTI
Ingeniero Residente AMV G-1 T. STDR
Consorcio DATAR24
Málaga

ASUNTO: Respuesta AMVCD-174-2024
CONTRATO N° 1987 DE 2024 -ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO TERRITORIAL SANTANDER GRUPO AMV 1 LOTE 1
REPORTE ACCIDENTALIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 JURISDICCION MUNICIPIO DE MALAGA RUTA 55ST02 MALAGA – LOS CUROS, PRO+0000 AL PR10+0000

Cordial saludo.

La Secretaría de Movilidad Sostenible de Málaga- Santander en atención a su oficio en mención, manifiesto que para el término de 01 al 30 de SEPTIEMBRE de 2024, se atendió 1 accidente de tránsito en la zona relacionada: RUTA 55ST02 MALAGA – LOS CUROS, PRO+0000 AL PR10+0000

VIA, SECTOR:	CALLE 15 CON CARRERA 8 ESQUINA
HORA DEL ACCIDENTE:	18:00
CLASE DE ACCIDENTE:	ATROPELLO
CAUSA POSIBLE ACCIDENTE:	116 138 304
FECHA DEL ACCIDENTE:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PR (KILOMETRO):	PR 35+100-200 lat 06°42´´55 l N long 72°43´´53 2 W
CONDICIONES CLIMÁTICAS:	
ELEMENTOS INVOLUCRADOS:	1 MOTOCICLETA - 1 PEATÓN

En estos términos doy por contestada su petición dentro de la oportunidad debida.

Agradezco su atención su continua colaboración y quedo atento a sus solicitudes
Atentamente,


NÉSTOR SUÁREZ MACÍAS
Secretario de Movilidad Sostenible Málaga

Calle 12 # 8-51 Plaza Institucional
Teléfono: 6615339 Código Postal:682011
Correo electrónico: alcaldia@malaga-santander.gov.co
Página Web: www.malaga-santander.gov.co

Elaboró: Leidi M Trujillo - Técnico Administrativo -Sec. De Movilidad Sostenible	
Revisó:Dr. Néstor Suárez Macías-Secretario de Movilidad Sostenible Málaga	
Aprobó: Néstor Suárez Macías-Secretario de Movilidad Sostenible Málaga	

17. CROQUIS (BOSQUEJO TOPOGRÁFICO)
INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO Nº A001171304

MinTransporte



PUNTO DE REFERENCIA P R

TABLA DE MEDIDAS

Nº	"X" ó "A"	"Y" ó "B"	IDENTIFICACIÓN DEL PUNTO
1	6.67	2.67	Eje delant V
2	8.05	3.01	Eje tras V
3	14.17	4.10	Cabeza Herido
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

FIRMA CONDUCTOR, VÍCTIMA O TESTIGO C.C

FIRMA CONDUCTOR, VÍCTIMA O TESTIGO C.C

LONG. HUELLAS

Nº	METROS	CM	TIPO DE HUELLA

15. DATOS DE QUIEN CONOCE EL ACCIDENTE

GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.	PLACA	ENTIDAD	FIRMA
TO1	Joya Miguel Angel	C.C	79.847.737	7737	Movilidad	

16. CORRESPONDIÓ NÚMERO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN

Dto	Mu/pio	Ent	U. receptora	Año	Consecutivo
68432	000	1	442024	1033	4

Long. 72° 43' 53.27" W

Lat. 06° 42' 55.13" N

ESCALA: Grafica.

PLANO:

VISTA:

	VÍA 1	VÍA 2
RADIO		
PERALTE		
PENDIENTE		

VIGILADO