Ingeniero

OSCAR FERNANDO SUAREZ PUCCETTI

CONSORCIO DATAR24

E. S. D.

Referencia: Informe de accidentalidad correspondiente del 01 al 31 de diciembre de 2024, ruta 5504 Palmera – Presidente.

Cordial saludo,

JEFFERSON JAVIER RAMIREZ CALDERON, inspector de Policia de Cerrito Santander, por medio de la presente y conforme a solicitud radicada via correo electronico el dia 03 de enero del 2024, se rinde informe de accidentalidad correspondiente del 01 al 31 de diciembre de 2024, ruta 5504 Palmera – Presidente, discriminandolo de la siguiente manera:

Durante el mes de Diciembre del año 2024 se presentaron tres accidentes de transito en la ruta 5504 en la jurisdiccion corresondiente al Cerrito Santander.

ACCIDENTE No 1

FECHA Y HORA DE LOS HECHOS: 01 de diciembre 2024, aproximadamente 3:30 pmm

UBICACIÓN: PR 55+318 Sector "El Variante" frente a la finca Corraleja vereda Humala parte baja.

TIPO DE ACCIDENTE: Choque.

HERIDOS: Un herido de gravedad siendo el señor Leonida conductor de la motocicleta.

POSIBLES CAUSAS: Exceso de velocidad y presunta conduccion bajo los efestos de bebidas embriagantes.

CONDICIONES CLIMATICAS: Normales, dia soleado y sin llubias.

CLASE DE VEHICULOS INVOLUCRADOS:

AUTOMÓVIL 1:

PLACA:	BKN930	**MARCA:**	RENAULT
LÍNEA:	R9	**MODELO:**	1999
CILINDRADA:	1.400	**COLOR:**	AZUL IMPERIAL
SERVICIO:	PARTICULAR	**CLASE DE VEHÍCULO:**	AUTOMÓVIL
TIPO DE CARROCERÍA:	SEDAN	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
No MOTOR:	P700DA48196	**No DE SERIE:**	9FBL42B00CL649467
No DE CHASIS:	9FBL42B00CL649467		

Automóvil que estaba conduciendo el señor **WILSON ALBERTO CALDERÓN DÍAZ**, identificado con cedula de ciudadania No 13.927.583 de Málaga Santander, con licencia de conducción No 13927583.

AUTOMÓVIL 2 (MOTOCICLETA):

PLACA:	OSK93G	**MARCA:**	SUZUKI
LÍNEA:	GN 125	**MODELO:**	2025
CILINDRADA:	125	**COLOR:**	NEGRA
SERVICIO:	PARTICULAR	**CLASE DE VEHÍCULO:**	MOTO
TIPO DE CARROCERÍA:	SIN CARROCERÍA	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
No MOTOR:	157FMI-3*A6C070648*	**No DE CHASIS:**	9FSNF42D1SC102763

Motocicleta que estaba conduciendo el señor **LEONIDAS TARAZONA VEGA**, identificado con cedula de ciudadanía No 13.906.430 de Concepción Santander.

Carrera 6 # 6-52 Cerrito –Santander
Teléfono 6602344 – 3102457785
Email: inspeccion@cerrito-santander.gov.co

CROQUIS: Se adjunta en el anexo No 1.

ACCIDENTE No 2

FECHA Y HORA DE LOS HECHOS: 26 de diciembre 2024, aproximadamente11:50 am

UBICACIÓN: PR 91+200 Sector "Monumento" paramo del almorzadero.

TIPO DE ACCIDENTE: Volcamiento.

HERIDOS: Un herido siendo el señor **GERMAN HERNANDO CACERES** conductor del tractocamion.

POSIBLES CAUSAS: Según declaracion del conductor posiblemente por esquivar otro vehiculo perdio la estabilidad el tractocamion y se volco.

CONDICIONES CLIMATICAS: Normales, dia soleado y sin llubias.

CLASE DE VEHICULO INVOLUCRADO:

TRACTOCAMION:

PLACA:	LJV336	**MARCA:**	INTERNACIONAL
LÍNEA:	LT625 6X4	**MODELO:**	2023
CILINDRADA:	14.945	**COLOR:**	AZUL
SERVICIO:	PUBLICO	**CLASE DE VEHÍCULO:**	TRACTOCAMION
TIPO DE CARROCERÍA:	SRS	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
No MOTOR:	80427939	**No DE SERIE:**	3HSDZAPT4PN024095
No DE CHASIS:	3HSDZAPT4PN024095	**VIN:**	3HSDZAPT4PN024095

CROQUIS: Se adjunta en el anexo No 2.

ACCIDENTE No 3

FECHA Y HORA DE LOS HECHOS: 29 de diciembre 2024, aproximadamente 9:50 am

UBICACIÓN: PR 88+500.

TIPO DE ACCIDENTE: Volcamiento o salida de la via.

HERIDOS: Dos heridos siendo el señor **JUAN DARIO ORTIZ GONZALEZ** conductor de la motmocicleta y su hijo menor de edad **RUBEN DARIO ORTIZ LINDARTE**.

POSIBLES CAUSAS: Según declaracion del menor de edad posiblemente un microsueño provoco que se saliera de la carretera y se volco.

CONDICIONES CLIMATICAS: Normales, dia soleado y sin llubias.

CLASE DE VEHICULO INVOLUCRADO:

PLACA:	HWD12E	**MARCA:**	BAJAJ

Carrera 6 # 6 52 Cerrito –Santander
Teléfono 6602344 – 3102457785
Email: inspeccion@cerrito-santander.gov.co

LÍNEA:	DISCOVER 125 SPORT	**MODELO:**	2018
CILINDRADA:	124	**COLOR:**	NEGRO NEBULOSA
SERVICIO:	PARTICULAR	**CLASE DE VEHÍCULO:**	MOTOCICLETA
TIPO DE CARROCERÍA:	SIN CARROCERIA	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
No MOTOR:	JZZWHA26986	**No DE SERIE:**	9FLA15BZ0JDM78325
No DE CHASIS:	9FLA15BZ0JDM78325	**VIN:**	9FLA15BZ0JDM78325

CROQUIS: NO se realizo croquis puesto que cuando se dio parte del accidente los implicados y la motocicleta se encontraban ya dentro de un camion para ser trasladados al casco urbano del municipio.

Durante el mes de diciembre de 2024, no fueron reportados mas accidentes de transito en nuestra jurisdiccion la cual comprende la ruta 5504 Palmera – Presidente, en igual medida esta dependencia esta al tanto de cualquier reporte que se haga.

Sin otro particular se presente el correspondiente informe a los tres (3) dias del mes de enero del 2025.

Atentamente,

JEFFERSON JAVIER RAMIREZ CALDERON
Inspector de policía
Cerrito Santander

Carrera 6 # 6-52 Cerrito – Santander
Teléfono 6602344 – 3102457785
Email: inspeccion@cerrito-santander.gov.co

LOGO ORGANISMO DE TRÁNSITO

17. CROQUIS (BOSQUEJO TOPOGRÁFICO)
INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO No. A000000000



PUNTO DE REFERENCIA

TABLA DE MEDIDAS

Nº	X (A)	Y (B)	IDENTIFICACIÓN DEL PUNTO
1	4.30		Vertice Anterior Vehiculo (A)
2	4.54		Vertice posterior vehiculo (A)
3		12.70	Vertice posterior moto (B)
4		13.98	Vertice anterior moto (B)
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

LONG. HUELLAS

Nº	METROS	CM	TIPO DE HUELLA

FIRMA CONDUCTOR VICTIMA O TESTIGO C.C.

FIRMA CONDUCTOR VICTIMA O TESTIGO C.C.

5. DATOS DE QUIEN CONOCE EL ACCIDENTE

GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.	PLACA	ENTIDAD	FIRMA
	Jefferson Javier Ramirez Calderon	CC	1098724365		Inspección de policia	[signature]

CORRESPONDIÓ

NÚMERO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN

Dto	Mu/pio	Ent	U receptora	Año	Consecutivo

Long. ° ' "

Lat. ° ' "

ESCALA:

PLANO:

VISTA:

	VÍA 1	VÍA 2
RADIO		
PERALTE		
PENDIENTE		

LOGO ORGANISMO DE TRANSITO

17. CROQUIS (BOSQUEJO TOPOGRÁFICO)
INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO No. A000000000

PUNTO DE REFERENCIA # 91+200

TABLA DE MEDIDAS

Nº	X (A)	Y (B)	IDENTIFICACIÓN DEL PUNTO
1	30.80		Pr al eje trasero
2	96.20		Pr al eje delantero
3	34.60		Pr al esquina derecha
4	35.30		Pr a esquina izq
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

FIRMA VICTIMA O TESTIGO C.C.

FIRMA CONDUCTOR VICTIMA O TESTIGO C.C.

LONG. HUELLAS

Nº	METROS	CM	TIPO DE HUELLA
1		60	impacto
2		29	impacto

5. DATOS DE QUIEN CONOCE EL ACCIDENTE

APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.	PLACA	ENTIDAD	FIRMA
Jefferson Javier Ramirez Calderon	CC	1098724365		Inspección de Policía	

RESPONDIÓ

ÚNICO DE INVESTIGACIÓN: Día | Mes | Año | U. receptora | Año | Consecutivo

Long. ° ' "
Lat. ° ' "
ESCALA:
PLANO:
VISTA:

	VÍA 1	VÍA 2
RADIO		
PERALTE		
PENDIENTE		