INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
LANIP
KM19 carretera occidente mOSQUERA
250047 MOSQUERA

Oferta de reparación No. 4000373234

No. de referencia / fecha
/

05.07.2022

Ingeniero de servicio técnico
Mr. Alan Pérez Cely (+573138022560)
alan.perez@anton-paar.com

Encargado responsable
Ms. Angela María Benitez González
angela.benitez@anton-paar.com

Estimado Cliente,

A continuación le adjuntamos la oferta para esta intervención. Muchas gracias por su confianza.
Quedamos a la espera de su pedido y a su disposición para cualquier aclaración o información adicional que pueda necesitar.

Condiciones

Términos de pago: 30 días Netos

Pos.	Núm. de catálogo / No. de importación / Origen Descripción	Cantidad / Unidad Precio unitario	Divisa	Valor
000100	**102031** / 85143990 / AT **MULTIWAVE PRO 60 Hz** Número de serie: 81413669 La posición 105 se refiere a esta partida	1 PZA		
000105	**P00065** / 90279000 / AT **REPAIR COSTS**	1 PZA 8.403.361	COP	**8.403.361**

Valor neto	COP	8.403.361
IVA 19 %	COP	1.596.639
Valor total IVA incluido	COP	10.000.000

Oferta de reparación	No. 4000373234
Página 2 de 2 **05.07.2022**	

*Descuento por garantía o contrato de mantenimiento.

Por favor considere lo siguiente:
La facturación de la reparación se basa en los informes de servicio.
Las Condiciones Generales de Entrega de Anton Paar Colombia, S.A.S. se aplicará exclusivamente a este contrato. Se puede acceder a las Condiciones generales de entrega en www.anton-paar.com/terms.

Responsabilidad de producto: todas y cada una de las reclamaciones que puedan surgir de en relación con la presente oferta están limitadas al valor total de este presente pedido. Cualquier reclamo que exceda este valor queda expresamente excluido.

Estamos a atentos a su pedido.

Atentamente,
Anton Paar Colombia S.A.S.