KRIBA INGENIEROS	REGISTRO LESIONES Y DAÑOS	CÓDIGO	K-086-2024
		VERSIÓN	1
		REVISIÓN	

REGISTRO LESIONES Y DAÑOS

TIPO DE CONTRATO: CONSULTORÍA CONTRATO/CONVENIO No. 091 - 2024

OBJETO: DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE LA ADECUACIÓN DEL BIOTERO DE DESAFÍO DEL LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS PECUARIOS – LANIP- ETAPA 1

CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LTDA (RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA) INTERVENTOR: (RAZÓN SOCIAL DEL INTERVENTOR) SUPERVISOR: (NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR DESIGNADO)


TIPO DE ACTA : PREDIO [X] FINCA [ ] VÍAS [ ] SERVIDUMBRE [ ] 1 DE 12

ELEMENTO: CIELO RASO

TIPO DE LESIÓN						CARACTERISTICAS DE LA LESIÓN
FISICA		MECANICA		QUIMICA		
HUMEDAD		FISURAS	X	EFLORESCENCIAS		Fisuras en el cielo raso en el Corredor 3
SUCIEDADES		GRIETAS		OXIDO Y CORROSIÓN		
EROSIÓN ATM		DESPRENDIMIENTOS		ALTERACIONES EN CONCRETO		
		EROSIÓN				



LESIÓN IDENTIFICADA



LOCALIZACIÓN EN PLANTA

REGISTRO FOTOGRÁFICO [X] REGISTRO FÍLMICO [ ] OTROS [ ]

FIRMA		FIRMA	FIRMA
NOMBRE		NOMBRE	NOMBRE ING. ALEXANDER VALLEJO BURGOS
C. c. Nº		C. c. Nº	C. c. Nº 79.685.969
PROPIETARIO O TENEDOR		REPRESENTANTE DE LA SUPERVISIÓN	REPRESENTANTE DE LA CONSULTORÍA

ORIGINAL: CONTRATANTE
COPIA N° 1: CONSULTOR

KRIBA INGENIEROS	REGISTRO LESIONES Y DAÑOS	CÓDIGO	K-086-2024
		VERSIÓN	1
		REVISIÓN	

REGISTRO LESIONES Y DAÑOS

TIPO DE CONTRATO: CONSULTORÍA CONTRATO/CONVENIO No. 091 - 2024

OBJETO: DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE LA ADECUACIÓN DEL BIOTERO DE DESAFÍO DEL LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS PECUARIOS – LANIP- ETAPA 1


CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LTDA (RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA) INTERVENTOR: (RAZÓN SOCIAL DEL INTERVENTOR) SUPERVISOR: (NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR DESIGNADO)

TIPO DE ACTA : PREDIO [X] FINCA [ ] VÍAS [ ] SERVIDUMBRE [ ] 2 DE 12

ELEMENTO CIELO RASO

TIPO DE LESIÓN						CARACTERISTICAS DE LA LESIÓN
FISICA		MECANICA		QUIMICA		
HUMEDAD	X	FISURAS	X	EFLORESCENCIAS		Se presentan fisuras por humedad descendente del cielo raso del corredor 3
SUCIEDADES		GRIETAS		OXIDO Y CORROSIÓN		
EROSIÓN ATM		DESPRENDIMIENTOS		ALTERACIONES EN CONCRETO		
		EROSIÓN				





LESIÓN IDENTIFICADA

REGISTRO FOTOGRÁFICO [X] REGISTRO FÍLMICO [ ] OTROS [ ]

FIRMA		FIRMA		FIRMA	
NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE	ING. ALEXANDER VALLEJO BURGOS
C. c. Nº		C. c. Nº		C. c. Nº	79.685.969
	PROPIETARIO O TENEDOR		REPRESENTANTE DE LA SUPERVISIÓN		REPRESENTANTE DE LA CONSULTORÍA

ORIGINAL: CONTRATANTE
COPIA N° 1: CONSULTOR

KRIBA INGENIEROS	REGISTRO LESIONES Y DAÑOS	CÓDIGO	K-086-2024
		VERSIÓN	1
		REVISIÓN	

REGISTRO LESIONES Y DAÑOS

TIPO DE CONTRATO: CONSULTORÍA — CONTRATO/CONVENIO No. 091 - 2024

OBJETO: DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE LA ADECUACIÓN DEL BIOTERO DE DESAFÍO DEL LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS PECUARIOS – LANIP- ETAPA 1

CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LTDA (RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA) — INTERVENTOR: (RAZÓN SOCIAL DEL INTERVENTOR) — SUPERVISOR: (NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR DESIGNADO)


TIPO DE ACTA : PREDIO [X] FINCA [ ] [ ] SERVIDUMBRE [ ] — 3 DE 12

ELEMENTO: MURO

TIPO DE LESIÓN						CARACTERÍSTICAS DE LA LESIÓN
FISICA		MECANICA		QUIMICA		grietas y fisuras en el muro que queda sobre el eje D' en el corredor 3
HUMEDAD		FISURAS	X	EFLORESCENCIAS		
SUCIEDADES		GRIETAS	X	ÓXIDO Y CORROSIÓN		
EROSIÓN ATM		DESPRENDIMIENTOS		ALTERACIONES EN CONCRETO		
		EROSIÓN				



LESIÓN IDENTIFICADA



LOCALIZACIÓN EN PLANTA

REGISTRO FOTOGRÁFICO [X] REGISTRO FÍLMICO [ ] OTROS [ ]

FIRMA		FIRMA		FIRMA	
NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE	ING. ALEXANDER VALLEJO BURGOS
C. c. Nº		C. c. Nº		C. c. Nº	79.685.969
	PROPIETARIO O TENEDOR		REPRESENTANTE DE LA SUPERVISIÓN		REPRESENTANTE DE LA CONSULTORÍA

ORIGINAL: CONTRATANTE

COPIA N° 1: CONSULTOR

KRIBA INGENIEROS	REGISTRO LESIONES Y DAÑOS	CÓDIGO	K-086-2024
		VERSIÓN	1
		REVISIÓN	

REGISTRO LESIONES Y DAÑOS

TIPO DE CONTRATO: CONSULTORÍA — CONTRATO/CONVENIO No. 091 - 2024

OBJETO: DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE LA ADECUACIÓN DEL BIOTERO DE DESAFÍO DEL LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS PECUARIOS – LANIP- ETAPA 1

CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LTDA (RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA) — INTERVENTOR: (RAZÓN SOCIAL DEL INTERVENTOR) — SUPERVISOR: (NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR DESIGNADO)


TIPO DE ACTA : PREDIO [X] FINCA [ ] VÍAS [ ] SERVIDUMBRE [ ] — 4 DE 12

ELEMENTO CIELO RASO

TIPO DE LESIÓN						CARACTERISTICAS DE LA LESIÓN
FISICA		MECANICA		QUIMICA		
HUMEDAD	x	FISURAS	X	EFLORESCENCIAS		Se presentan proceso de humedad descendente en el cielo raso de Corredor 3, junto con fisuras y grietas.
SUCIEDADES	x	GRIETAS		OXIDO Y CORROSIÓN		
EROSIÓN ATM		DESPRENDIMIENTOS		ALTERACIONES EN CONCRETO		
		EROSIÓN				



LESIÓN IDENTIFICADA



LOCALIZACIÓN EN PLANTA

REGISTRO FOTOGRÁFICO [X] REGISTRO FÍLMICO [ ] OTROS [ ]

FIRMA		FIRMA		FIRMA	
NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE	ING. ALEXANDER VALLEJO BURGOS
C. c. Nº		C. c. Nº		C. c. Nº	79.685.969
PROPIETARIO O TENEDOR		REPRESENTANTE DE LA SUPERVISIÓN		REPRESENTANTE DE LA CONSULTORÍA	

ORIGINAL: CONTRATANTE

COPIA N° 1: CONSULTOR

KRIBA INGENIEROS	REGISTRO LESIONES Y DAÑOS	CÓDIGO	K-086-2024
		VERSIÓN	1
		REVISIÓN	

REGISTRO LESIONES Y DAÑOS

TIPO DE CONTRATO: CONSULTORÍA CONTRATO/CONVENIO No. 091 - 2024

OBJETO: DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE LA ADECUACIÓN DEL BIOTERO DE DESAFÍO DEL LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS PECUARIOS – LANIP- ETAPA 1

CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LTDA (RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA) INTERVENTOR: (RAZÓN SOCIAL DEL INTERVENTOR) SUPERVISOR: (NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR DESIGNADO)


TIPO DE ACTA : PREDIO [X] FINCA [ ] VÍAS [ ] SERVIDUMBRE [ ] 5 DE 12

ELEMENTO: MURO

TIPO DE LESIÓN						CARACTERISTICAS DE LA LESIÓN
FISICA		MECANICA		QUIMICA		
HUMEDAD		FISURAS	X	EFLORESCENCIAS		Grietas y fisuras en el cielo raso en la Inocuidad de Ratones 1
SUCIEDADES	x	GRIETAS	X	OXIDO Y CORROSIÓN		
EROSIÓN ATM		DESPRENDIMIENTOS		ALTERACIONES EN CONCRETO		
		EROSIÓN				



LESIÓN IDENTIFICADA



LOCALIZACIÓN EN PLANTA

REGISTRO FOTOGRÁFICO [X] REGISTRO FÍLMICO [ ] OTROS [ ]

FIRMA		FIRMA	FIRMA
NOMBRE		NOMBRE	NOMBRE ING. ALEXANDER VALLEJO BURGOS
C. c. Nº		C. c. Nº	C. c. Nº 79.685.969
PROPIETARIO O TENEDOR		REPRESENTANTE DE LA SUPERVISIÓN	REPRESENTANTE DE LA CONSULTORÍA

ORIGINAL: CONTRATANTE

COPIA Nº 1: CONSULTOR

KRIBA INGENIEROS

REGISTRO LESIONES Y DAÑOS

CÓDIGO	K-086-2024
VERSIÓN	1
REVISIÓN	

REGISTRO LESIONES Y DAÑOS

TIPO DE CONTRATO: CONSULTORÍA CONTRATO/CONVENIO No. 091 - 2024

OBJETO: DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE LA ADECUACIÓN DEL BIOTERO DE DESAFÍO DEL LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS PECUARIOS – LANIP- ETAPA 1

CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LTDA (RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA) INTERVENTOR: (RAZÓN SOCIAL DEL INTERVENTOR) SUPERVISOR: (NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR DESIGNADO)


TIPO DE ACTA : PREDIO [X] FINCA [ ] VÍAS [ ] SERVIDUMBRE [ ] 6 DE 12

ELEMENTO CIELO RASO

TIPO DE LESIÓN						CARACTERISTICAS DE LA LESIÓN
FISICA		MECANICA		QUIMICA		
HUMEDAD		FISURAS	X	EFLORESCENCIAS		Se presentan fisuras en el cielo raso del espacio de Inocuidad de Aves 1
SUCIEDADES	x	GRIETAS	x	OXIDO Y CORROSIÓN		
EROSIÓN ATM		DESPRENDIMIENTOS		ALTERACIONES EN CONCRETO		
		EROSIÓN				



LESIÓN IDENTIFICADA



LOCALIZACIÓN EN PLANTA

REGISTRO FOTOGRÁFICO [X] REGISTRO FÍLMICO [ ] OTROS [ ]

PROPIETARIO O TENEDOR	REPRESENTANTE DE LA SUPERVISIÓN	REPRESENTANTE DE LA CONSULTORÍA
FIRMA	FIRMA	FIRMA
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE ING. ALEXANDER VALLEJO BURGOS
C. c. Nº	C. c. Nº	C. c. Nº 79.685.969

ORIGINAL: CONTRATANTE

COPIA N° 1: CONSULTOR

KRIBA INGENIEROS	REGISTRO LESIONES Y DAÑOS	CÓDIGO	K-086-2024
		VERSIÓN	1
		REVISIÓN	

REGISTRO LESIONES Y DAÑOS

TIPO DE CONTRATO: CONSULTORÍA CONTRATO/CONVENIO No. 091 - 2024

OBJETO: DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE LA ADECUACIÓN DEL BIOTERO DE DESAFÍO DEL LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS PECUARIOS – LANIP- ETAPA 1

CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LTDA (RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA) INTERVENTOR: (RAZÓN SOCIAL DEL INTERVENTOR) SUPERVISOR: (NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR DESIGNADO)


TIPO DE ACTA : PREDIO [X] FINCA [ ] VÍAS [ ] SERVIDUMBRE [ ] 7 DE 12

ELEMENTO: MURO

TIPO DE LESIÓN						CARACTERISTICAS DE LA LESIÓN
FISICA		MECANICA		QUIMICA		
HUMEDAD		FISURAS	X	EFLORESCENCIAS		Grietas presentes por todo el cielo raso de la zona de inocuidad de aves 2
SUCIEDADES	x	GRIETAS	X	OXIDO Y CORROSIÓN		
EROSIÓN ATM		DESPRENDIMIENTOS		ALTERACIONES EN CONCRETO		
		EROSIÓN				



LESIÓN IDENTIFICADA



LOCALIZACIÓN EN PLANTA

REGISTRO FOTOGRÁFICO [X] REGISTRO FÍLMICO [ ] OTROS [ ]

FIRMA		FIRMA	
NOMBRE		NOMBRE	ING. ALEXANDER VALLEJO BURGOS
C. c. Nº		C. c. Nº	79.685.969
PROPIETARIO O TENEDOR		REPRESENTANTE DE LA SUPERVISIÓN	REPRESENTANTE DE LA CONSULTORÍA

ORIGINAL: CONTRATANTE

COPIA N° 1: CONSULTOR

KRIBA INGENIEROS	REGISTRO LESIONES Y DAÑOS	CÓDIGO	K-086-2024
		VERSIÓN	1
		REVISIÓN	

REGISTRO LESIONES Y DAÑOS

TIPO DE CONTRATO: CONSULTORÍA — CONTRATO/CONVENIO No. 091 - 2024

OBJETO: DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE LA ADECUACIÓN DEL BIOTERO DE DESAFÍO DEL LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS PECUARIOS – LANIP- ETAPA 1

CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LTDA (RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA) — INTERVENTOR: (RAZÓN SOCIAL DEL INTERVENTOR) — SUPERVISOR: (NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR DESIGNADO)


TIPO DE ACTA : PREDIO [X] FINCA [ ] VÍAS [ ] SERVIDUMBRE [ ] — 8 DE 12

ELEMENTO CIELO RASO

TIPO DE LESIÓN						CARACTERISTICAS DE LA LESIÓN
FISICA		MECANICA		QUIMICA		
HUMEDAD		FISURAS	X	EFLORESCENCIAS		Grietas presentes por todo el cielo raso de la zona de inocuidad de aves 3
SUCIEDADES	x	GRIETAS	x	OXIDO Y CORROSIÓN		
EROSIÓN ATM		DESPRENDIMIENTOS		ALTERACIONES EN CONCRETO		
		EROSIÓN				



LESIÓN IDENTIFICADA



LOCALIZACIÓN EN PLANTA

REGISTRO FOTOGRÁFICO [X] REGISTRO FÍLMICO [ ] OTROS [ ]

FIRMA		FIRMA		FIRMA	
NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE	ING. ALEXANDER VALLEJO BURGOS
C. c. Nº		C. c. Nº		C. c. Nº	79.685.969
PROPIETARIO O TENEDOR		REPRESENTANTE DE LA SUPERVISIÓN		REPRESENTANTE DE LA CONSULTORÍA	

ORIGINAL: CONTRATANTE

COPIA N° 1: CONSULTOR

KRIBA INGENIEROS	REGISTRO LESIONES Y DAÑOS	CÓDIGO	K-086-2024
		VERSIÓN	1
		REVISIÓN	

REGISTRO LESIONES Y DAÑOS

TIPO DE CONTRATO: CONSULTORÍA — CONTRATO/CONVENIO No. 091 - 2024

OBJETO: DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE LA ADECUACIÓN DEL BIOTERO DE DESAFÍO DEL LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS PECUARIOS – LANIP- ETAPA 1

CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LTDA (RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA) — INTERVENTOR: (RAZÓN SOCIAL DEL INTERVENTOR) — SUPERVISOR: (NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR DESIGNADO)


TIPO DE ACTA : PREDIO [X] FINCA [ ] VÍAS [ ] SERVIDUMBRE [ ] — 9 DE 12

ELEMENTO: MURO

TIPO DE LESIÓN						CARACTERISTICAS DE LA LESIÓN
FISICA		MECANICA		QUIMICA		
HUMEDAD		FISURAS	X	EFLORESCENCIAS		fisuras presentes por todo el cielo raso de la zona de inocuidad de aves 4
SUCIEDADES	x	GRIETAS		ÓXIDO Y CORROSIÓN		
EROSIÓN ATM		DESPRENDIMIENTOS	x	ALTERACIONES EN CONCRETO		
		EROSIÓN				



LESIÓN IDENTIFICADA



LOCALIZACIÓN EN PLANTA

REGISTRO FOTOGRÁFICO [X] REGISTRO FÍLMICO [ ] OTROS [ ]

FIRMA		FIRMA		FIRMA	
NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE	ING. ALEXANDER VALLEJO BURGOS
C. c. Nº		C. c. Nº		C. c. Nº	79.685.969
	PROPIETARIO O TENEDOR		REPRESENTANTE DE LA SUPERVISIÓN		REPRESENTANTE DE LA CONSULTORÍA

ORIGINAL: CONTRATANTE

COPIA N° 1: CONSULTOR

KRIBA INGENIEROS	REGISTRO LESIONES Y DAÑOS	CÓDIGO	K-086-2024
		VERSIÓN	1
		REVISIÓN	

REGISTRO LESIONES Y DAÑOS

TIPO DE CONTRATO: CONSULTORÍA — CONTRATO/CONVENIO No. 091 - 2024

OBJETO: DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE LA ADECUACIÓN DEL BIOTERO DE DESAFÍO DEL LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS PECUARIOS – LANIP- ETAPA 1

CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LTDA (RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA) — INTERVENTOR: (RAZÓN SOCIAL DEL INTERVENTOR) — SUPERVISOR: (NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR DESIGNADO)


TIPO DE ACTA : PREDIO [X] FINCA [ ] VÍAS [ ] SERVIDUMBRE [ ] — 10 DE 12

ELEMENTO CIELO RASO

TIPO DE LESIÓN						CARACTERISTICAS DE LA LESIÓN
FISICA		MECANICA		QUIMICA		
HUMEDAD		FISURAS	X	EFLORESCENCIAS		Fisuras presentes por todo el cielo raso de la zona de inocuidad de Cobayos
SUCIEDADES		GRIETAS		OXIDO Y CORROSIÓN		
EROSIÓN ATM		DESPRENDIMIENTOS		ALTERACIONES EN CONCRETO		
		EROSIÓN				



LESIÓN IDENTIFICADA



LOCALIZACIÓN EN PLANTA

REGISTRO FOTOGRÁFICO [X] REGISTRO FÍLMICO [ ] OTROS [ ]

FIRMA	FIRMA	FIRMA
NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE ING. ALEXANDER VALLEJO BURGOS
C. c. Nº	C. c. Nº	C. c. Nº 79.685.969
PROPIETARIO O TENEDOR	REPRESENTANTE DE LA SUPERVISIÓN	REPRESENTANTE DE LA CONSULTORÍA

ORIGINAL: CONTRATANTE

COPIA N° 1: CONSULTOR

KRIBA INGENIEROS	REGISTRO LESIONES Y DAÑOS	CÓDIGO	K-086-2024
		VERSIÓN	1
		REVISIÓN	

REGISTRO LESIONES Y DAÑOS

TIPO DE CONTRATO: CONSULTORÍA — CONTRATO/CONVENIO No. 091 - 2024

OBJETO: DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE LA ADECUACIÓN DEL BIOTERO DE DESAFÍO DEL LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS PECUARIOS – LANIP- ETAPA 1

CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LTDA (RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA) — INTERVENTOR: (RAZÓN SOCIAL DEL INTERVENTOR) — SUPERVISOR: (NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR DESIGNADO)


TIPO DE ACTA : PREDIO [X] FINCA [ ] VÍAS [ ] SERVIDUMBRE [ ] — 11 DE 12

ELEMENTO: MURO

TIPO DE LESIÓN						CARACTERISTICAS DE LA LESIÓN
FISICA		MECANICA		QUIMICA		Fisuras presentes por todo el cielo raso de la zona de area de lavado
HUMEDAD		FISURAS	X	EFLORESCENCIAS		
SUCIEDADES		GRIETAS		ÓXIDO Y CORROSIÓN		
EROSIÓN ATM		DESPRENDIMIENTOS		ALTERACIONES EN CONCRETO		
		EROSIÓN				



LESIÓN IDENTIFICADA



LOCALIZACIÓN EN PLANTA

REGISTRO FOTOGRÁFICO [X] REGISTRO FÍLMICO [ ] OTROS [ ]

FIRMA		FIRMA		FIRMA	
NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE	ING. ALEXANDER VALLEJO BURGOS
C. c. Nº		C. c. Nº		C. c. Nº	79.685.969
	PROPIETARIO O TENEDOR		REPRESENTANTE DE LA SUPERVISIÓN		REPRESENTANTE DE LA CONSULTORÍA

ORIGINAL: CONTRATANTE

COPIA N° 1: CONSULTOR

TIPO DE CONTRATO: CONSULTORÍA | CONTRATO/CONVENIO No. 091 - 2024

OBJETO: DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE LA ADECUACIÓN DEL BIOTERO DE DESAFÍO DEL LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS PECUARIOS – LANIP- ETAPA 1

CONTRATISTA: KRIBA INGENIEROS LTDA (RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA) | INTERVENTOR: (RAZÓN SOCIAL DEL INTERVENTOR) | SUPERVISOR: (NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR DESIGNADO)


TIPO DE ACTA : PREDIO [X] FINCA [ ] VÍAS [ ] SERVIDUMBRE [ ] 12 DE 12

ELEMENTO CIELO RASO

TIPO DE LESIÓN						CARACTERISTICAS DE LA LESIÓN
FISICA		MECANICA		QUIMICA		
HUMEDAD		FISURAS	X	EFLORESCENCIAS		Fisuras presentes en la columna D2, causadas por esfuerzo a cortante
SUCIEDADES		GRIETAS		OXIDO Y CORROSIÓN		
EROSIÓN ATM		DESPRENDIMIENTOS		ALTERACIONES EN CONCRETO		
		EROSIÓN				



LESIÓN IDENTIFICADA



LOCALIZACIÓN EN PLANTA

REGISTRO FOTOGRÁFICO [X] REGISTRO FÍLMICO [ ] OTROS [ ]

FIRMA		FIRMA		FIRMA	
NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE	ING. ALEXANDER VALLEJO BURGOS
C. c. Nº		C. c. Nº		C. c. Nº	79.685.969
PROPIETARIO O TENEDOR		REPRESENTANTE DE LA SUPERVISIÓN		REPRESENTANTE DE LA CONSULTORÍA	

ORIGINAL: CONTRATANTE

COPIA N° 1: CONSULTOR