1. Descripción del objeto a contratar: ID 202513600001093

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ANUAL (DOS VISITAS SEMESTRALES) DEL SISTEMA DE DETECCIÓN, AVISO Y EXTINCIÓN FM-200, CON PANEL DE CONTROLMARCA KID FENWAL, MODELO ESCORPIO; UBICADO EN EL CENTRO DE CÓMPUTO DE LA OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA Y EL SISTEMA DEL GRUPO DE IMPRESIÓN SEGURA MODELO LOGBOX-RHT-LCD DE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA. INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSUMOS Y/O CONSUMIBLES.

Descripción del bien o servicio	*Unidad de Medida**	*Cantidad**
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para sistema de detección, aviso y extinción FM-200 con panel de control Marca KIDDE FENWA, Modelo SCORPIO.	UNIDAD	01
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para sistema de detección y aviso, Modelo LOGBOX-RHT-LCD	UNIDAD	01

2. Solicitud de cotizaciones (demostrar que se hizo un proceso de cotización riguroso y adjuntar los soportes respectivos)

Se solicitaron cotizaciones a los siguientes proveedores:

Solicitudes enviadas	***Solicitudes recibidas***
4	3
Datos de contacto proveedores participantes en el presente estudio de mercado	Shinema mlorena@shinema.com 601 2094575 / 601 6968854 / 318 330 9789
	Siselcom comercial2@siselcom.co 310 320 8020
	Aqserv SAS kquintero@aqserv.com.co 601 3350908 / 304 610 7411

SOLICITUD DE COTIZACIÓN INC 202513600001093

AA Adriana Alejandra Ortiz Rubio

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

Para

martes 9/09/2025 8:51 a. m.

CCO 'kquintero@aqserv.com.co'; 'comercial2@siselcom.co'; 'mlorena@shinema.com'; 'José Heras Rangel'

Mensaje reenviado el 11/09/2025 2:42 p. m..

Bogotá D.C., 09 de septiembre de 2025

Estimados,

Por medio de la presente y en atención a la cotización por ustedes anteriormente compartida a nosotros, la Imprenta Nacional de Colombia solicita amablemente su colaboración y participación en el presente proceso de cotización según los ajustes técnicos realizados para el: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ANUAL (DOS VISITAS SEMESTRALES) DEL SISTEMA DE DETECCIÓN, AVISO Y EXTINCIÓN FM-200, CON PANEL DE CONTROL MARCA KID DE FENWAL, MODELO ESCORPIO; UBICADO EN EL CENTRO DE CÓMPUTO DE LA OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA Y EL SISTEMA DEL GRUPO DE IMPRESIÓN SEGURA MODELO LOGBOX-RHT-LCD. DE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA. INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSUMOS Y/O CONSUMIBLES".

Esperamos poder contar con su propuesta lo más pronto posible, por lo tanto nos permitimos **anexar la siguiente ficha técnica al presente mensaje:**

Descripción del bien o servicio	*Unidad de Medida**	*Cantidad**
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para sistema de	UNIDAD	01

Se recibieron ofertas económicas de tres (3) proveedores: SHINEMA, SISELCOM y AQSERV SAS.

3. Presentar tabla comparativa de las diferentes empresas y precios unitarios cotizados. (ver tabla 1).

Tabla 1 Tabla comparativa cotizaciones

SE ANEXA ARCHIVO PDF CON LA INFORMACIÓN PERTINENTE.


Nota: se solicitó aclaración a la empresa Siselcom sobre su oferta, teniendo en cuenta que, se había cotizado por paquete completo las visitas requeridas; sin embargo, era necesario saber el costo unitario por cada servicio de visita, para el mantenimiento preventivo y correctivo de cada una de las referencias de sistemas de detección solicitadas. Por lo anterior, los valores se actualizaron con respecto a los inicialmente presentados.

4. Calcular el valor mínimo cotizado para calcular los precios techo, que servirá de insumo para completar el cuadro del numeral 2 del requerimiento.

    - Valor mínimo cotizado: $ 7.296.400

Plazo de entrega:
Plazo de reposición:
Garantía:

Estudio de mercado elaborado por:



Adriana Alejandra Ortiz Rubio