EQUIPOS MEJÍA Y VILLA S.A.S.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

HOJA DE VIDA RODILLOS COMPACTADORES

Fecha de ingreso	Referencia	Proveedor / Obra	ACCIÓN			Tecnico	horometro	suiche	Arranque o yoyo	Tanque de combustible	tanque de agua	motle	estructura	sistema electrico	cilindros/tambores	rodamientos	unidad vibratoria	motor	bomba hidaulica	motores de traslacion	filtro de aire	carburador	clucht	bateria	filtro de combustible	correas	sistema de riego agua	barredoras	perilla aceleracion	palanca/boton vibracion	palanca de marcha	guayas	Aceite motor	tanque hidraulico	aceite hidraulico	radiador	cauchos soportes estructura	Bujia	Observaciones / Detallar información tecnica de mantenimiento, repuestos usados, fecha de entrega del equipo a la bodega y demas aspectos que considere importante.
			COMPRA	MTO PREVENTIVO	MTO CORRECTIVO																																	
22/02/2025	RD-02	MEJIA Y VILLA		√		MIGUEL MIRA	N/A	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		mantenimiento preventivo: cambio de aceite de motor, cambio filtro de aire, lavado de carburador, el equipo queda listo para su despacho.
11/03/2025	RD-02	CONSORCIO YULIMAR		√	√	MIGUEL MIRA	N/A	√	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	N/A	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√	√	N/A	SE DEBE DESARMAR EL CENTRIFUGO DEL VIBRADOR PARA REEMPLAZAR EL SISTEMA DE BALINERAS Y AJUSTES, LUBRICACION LA GUITARRA DEL MOTOR Y TORNILLOS DE AJUSTE DE LA MISMA REVISION GENERAL 4 BALINERAS 307 C 3 1 RETENEDOR AJUSTAR LOS EJES PARA MEJORAR LA VIBRACION TORNILLOS DEL YOYO
24/06/2025	RD-02	bosque del rio		√	√	MIGUEL MIRA	N/A	√	X	√	√	√	√	√	√	√	√	X	√	√	√	√	√		X	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		se visita la obra: Cambio de arranque dañado en obra (se cobra), cambio de aceite de motor, cambio de filtro de aire, lavado de carburador, mtto correctivo y preventivo. el equipo queda trabajando en la obra.
12/08/2025	RD-02	MEJIA Y VILLA			√	MIGUEL MIRA	N/A	√	X	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		SE CAMBIA EMPAQUE DE BOMBA, CAMBIO DE DE ACEITE HIDRAHULICO, LIMPIEZA DE SISTEMA MANGUERAS DE ACEITE, SE AJUSTA ACELERACION. CAMBIO DE FILTRO HIDRAILICO B233, EQUIPO APTO PARA TRABAJAR