Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

INFORME DE VISITA N° 1

Fecha de visita: 05 de agosto de 2025

Fecha del informe: 08 de agosto de 2025

El día 5 de agosto de 2025, se realiza visita de supervisión de la obra que está en ejecución del proyecto **"REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA",** del contrato **4600105052** DE 2025

Asistentes: Componente socioambiental de la secretaria de Infraestructura.

Análisis ambiental

De acuerdo a la visita y recorrido a los frentes de trabajo de la obras de rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la MALLA VIAL, se evidencia que, la obra cumple con: acopios para el P**rograma de manejo de residuos sólidos**, con la clasificación de colores según la resolución 2184 del 2019 por contenedor, se encontraron puntos ecológicos debidamente rotulados y señalizados, adiciona a esto, tienen una caneca sellada por si se presentan derrames; respecto del **Programa de manejo de RCD,** se encontraron localizados en una zona en el área de trabajo, se encuentran cubiertos y en un punto adecuado; en el **Programa para el manejo de sustancias químicas peligrosas**, se observa que los productos químicos utilizados se encontraron en la canasta de seguridad, rotulados, con las fichas de seguridad y el protocolo para atención de derrames, se recomienda colocar las fichas en el baño porque la emulsión asfáltica no permite ver las indicaciones de la ficha, todo esto para cumplir en su totalidad con la normatividad vigente.

En el frente 6 no se observaron las fichas de seguridad de hidrocarburos y el protocolo de atención a derrames; en el **Programa de campamento** se encuentra el campamento organizado y bien ubicado, hace falta señalización, por tanto, se recomienda hacer la señalización pertinente; en el p**rograma para el manejo de maquinaria, vehículos y equipos** en obra se observa que la volqueta tiene los pendones y lona de protección para que el material particular no se disperse. Asimismo, el camión de campamento está debidamente señalizado.

Reconocemos una buena práctica respecto del manejo de sustancias químicas y fichas de seguridad, pues encontramos un código QR que puedes escanear y encuentras toda la información de manejo y fichas de seguridad de sustancias químicas.

Frentes visitados:

- Frente 8
- Frente 6

A continuación, se evidencia fotografía,

- **Programa de manejo de residuos**

Se encontraron puntos ecológicos debidamente rotulados y señalizados, adiciona a esto, tienen una caneca sellada por si se presentan derrames

	
Registro fotográfico visita del 5 agosto del 2025.	**Registro fotográfico visita del 5 agosto del 2025.**

- **Programa de manejo de RCD.**

Están localizados en una zona en el área de trabajo, se encuentran cubiertos y en un punto adecuado.

	
Registro fotográfico visita del 5 agosto del 2025.	**Registro fotográfico visita del 5 agosto del 2025.**

- **Programa para el manejo de sustancias químicas peligrosas**

En el desarrollo de la obra, se observa que los productos químicos utilizados se encontraron en la canasta de seguridad, rotulados, con las fichas de seguridad y el protocolo para atención de derrames.



Registro fotográfico visita del 5 agosto del 2025.

Reconocemos una buena práctica respecto del manejo de sustancias químicas y fichas de seguridad, pues encontramos un código QR que puedes escanear y encuentras toda la información de manejo y fichas de seguridad de sustancias químicas.



Registro fotográfico visita del 5 agosto del 2025.

En el frente 6 no se observaron las fichas de seguridad de hidrocarburos y el protocolo de atención a derrames.



Registro fotográfico visita del 5 agosto del 2025.

- **Programa de prevención de la contaminación en cuerpos de agua y redes de servicios públicos**

Durante el recorrido, se sintieron olores producto del baño, sin embargo, se informa por parte de tecnólogo del contratista que los mantenimientos son los días miércoles y sábados. Se recomienda revisar con el proveedor los microorganismos.



Registro fotográfico visita del 05 de agosto de 2025.

- **Programa de campamento**

Se encuentra el campamento organizado y bien ubicado, hace falta señalización, por tanto, se recomienda hacer la señalización pertinente.



Registro fotográfico visita del 5 agosto del 2025.

- **Programa para el manejo de maquinaria, vehículos y equipos en obra**

Se observa que la volqueta tiene los pendones y lona de protección para que el material particular no se disperse. Asimismo, el camión de campamento está debidamente señalizado.

	
Registro fotográfico visita del 5 agosto del 2025.	**Registro fotográfico visita del 5 agosto del 2025.**

Elaborado por:
Lucia Hincapié Martínez
Profesional Universitario
Apoyo Unidad Socioambiental y Paisajismo – SIF.