GESTIÓN INTEGRAL


INSPECCIÓN DE EXTINTORES


Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	GISELA ATENCIA	Proyecto / Obra	VIALMED 2025.	Fecha de Inspección		
Cargo / Rol:	SST.	Área / Proceso	FRENTE # 1.	25 (DD)	08 (MM)	2025 (AÑO)

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento *(ver Imagen partes de un extintor)*	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multiproposito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
1	AREA PRIMER AUX	✓		✓			20lb	JUL	25	✓			NINGUNA	✓		✓		

Otros hallazgos u observaciones:





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manometro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	PQS: Polvo Quimico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable GISELA ATENCIA.


Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		
	Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	GISELA ATENCIA.	Proyecto / Obra	Fecha de Inspección	
		VIAL MED 2025.	28	08	2025
Cargo / Rol:	GISELA ATENCIA. SST.	Área / Proceso	DD	MM	AÑO
		FRENTE # 14.			

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento *(ver imagen partes de un extintor)*	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multipropósito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
1	AREA PRIMERO AUX	✓		✓				JUL	2025	✓			BUENO	✓		✓		

Otros hallazgos u observaciones:





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	PQS: Polvo Químico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable GISELA ATENCIA.


Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		
	Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 02	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	GISELA ATENCIA.	Proyecto / Obra	MAYA VIA	Fecha de Inspección	
Cargo / Rol:	SST	Area / Proceso	FRENTE #2.	26 (DD)	AGO (MM)	2025. (AÑO)

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento *(ver imagen partes de un extintor)*	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multiproposito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
	AREA EMERGENCIA.	✓		✓			20lb	06	2025	✓				✓		✓		

Otros hallazgos u observaciones:





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad
2- Manómetro	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo	15- Soporte.
4- Asa percutora	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	PQS: Polvo Quimico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable GISELA ATENCIA.


Powered by CamScanner


	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		
	Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	GISELA ATENCIA	Proyecto / Obra	MALLA VIAL.	Fecha de Inspección	
Cargo / Rol:	SST	Area / Proceso	FRENTE # 11	23 (DD)	08 (MM) 2025 (AÑO)

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento *(ver imagen partes de un extintor)*	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multipro-posito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
01	AREA EMERGENCIA.	✓		✓			20lb	06	25	✓				✓		✓		

Otros hallazgos u observaciones:





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	PQS: Polvo Quimico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable GISELA ATENCIA.

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS		
	Código: CVM-GI-SST-FT-96	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Fecha de Inspección:	25 - 08 - 2025	Área / Proceso:	TRIAGE #1	Proyecto / Obra:	VIALMEO . 2025 .
Nombre de quien realiza la inspección:	GISELA ATENCIA			Cargo / Rol:	SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para agarre?		¿Cuenta con inmovilizador inferior?		¿Cuenta con inmovilizador superior?		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	AREA PRIMEROS AUX	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable GISELA ATENCIA.

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS		
	Código: CVM-GI-SST-FT-96	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Fecha de Inspección:	26 - AGOSTO 2025	Área / Proceso:	FRENTE # 2.	Proyecto / Obra:	MACARIA.
Nombre de quien realiza la inspección:	GISELA ATENCIA			Cargo / Rol:	SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para agarre?		¿Cuenta con Inmovilizador Inferior?		¿Cuenta con Inmovilizador superior?		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	AREA EMERGENCIA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable GISELA ATENCIA.

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS		
	Código: CVM-GI-SST-FT-96	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Fecha de Inspección:	28 - 8 - 2025	Área / Proceso:	FRENTE #14.	Proyecto / Obra:	
Nombre de quien realiza la inspección:	GISELA ATENCIA.			Cargo / Rol:	SST.

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para agarre?		¿Cuenta con Inmovilizador inferior?		¿Cuenta con Inmovilizador superior?		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	AREA PRIME AUX	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable GISELA ATENCIA.

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS		
	Código: CVM-GI-SST-FT-96	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Fecha de Inspección:	23 - AGO - 2025	Área / Proceso:	FRENTE #11	Proyecto / Obra:	MALLA VIAL.
Nombre de quien realiza la inspección:	GISELA AGENCIA.			Cargo / Rol:	SST.

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para agarre?		¿Cuenta con inmovilizador inferior?		¿Cuenta con inmovilizador superior?		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	AREA EMERGENCIA	✓		✓			✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable GISELA AGENCIA.

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN		
	Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	Frente # 10	No. Botiquín:	10	Fecha:	23-08-25
Área de ubicación del botiquín		Frente de obra - camión			
Nombre de quien realiza la inspección:	Claudia Collazos			Cargo / Rol:	Residente SST

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	20	0	17-04-29	
Microporo	2	0	2	\	
Aposito ocular	10	0	10	\	
Hísopo de algodón no estériles	10	0	10	\	
Gasas limpias paquete	20	25	0	10-2029	
Gasa estéril	5	10 PxS	0	30-11-29	
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	0	25 P	\	
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	1	1	08-2026	
Termómetro digital	1	1	0	\	
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	1	2	05-2029	
Venda fija 3 x 5 yardas	1	1	0	07-2029	
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	1	0	\	
Yodopovidona espuma	1	1	0	07-03-27	
Venda triangular	1	0	1	\	
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1	0	1	\	
Jeringas de 5 cc	1	0	1	\	
Lilimento deportivo 120 ml Spray	1	0	1	\	
Tijeras corta todo	1	1	0	\	
Manta isotérmica	1	0	1	\	
Linterna	1	1	0	\	
Lapicero	1	0	1	\	
Libreta	1	0	1	\	
Listado de Centros asintenciales	1	0	1	\	
Tapabocas	5	5	0	\	
Gafas	2	0	2	\	
Bolsa roja	10	2	8	\	
Collar cervical rígido embú	1	0	1	\	
Vendas compresas	3	0	3	\	

Otros hallazgos u observaciones: Hay 2 vendas elasticas de 2x5" y 5x5", 1 venda de algodón de 5x5", 1 alcohol x 345 ml, 1 cs paradrapo de tela,

Firma del responsable Claudia Collazos

Escaneado con CamScanner

Scanned with CamScanner

GESTIÓN INTEGRAL			
INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN			
Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025	

Proyecto / Obra:	Frente #15	No. Botiquín:	15	Fecha:	21-08-2025
Área de ubicación del botiquín		Frente de obra			
Nombre de quien realiza la inspección:	Claudia Collazos			Cargo / Rol:	Residente SST

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	30	0	—	
Microporo	2	2	0	—	
Aposito ocular	10	20	0	02-2027	
Hísopo de algodón no estériles	10	0	10	—	
Gasas limpias paquete	20	20	0	10-2027	
Gasa estéril	5	12	0	10-2027	
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	0	25 P	—	
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	1	1	07-2026	
Termómetro digital	1	2	0	—	
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	1	2	05-2029	
Venda fija 3 x 5 yardas	1	3	0	10-2027	
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	0	1	—	
Yodopovidona espuma	1	1	0	03-2027	
Venda triangular	1	0	1	—	
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1	0	1	—	Inmovilizador de espuma
Jeringas de 5 cc	1	0	1	—	
Lilimento deportivo 120 ml Spray	1	0	1	—	
Tijeras corta todo	1	1	0	—	
Manta isotérmica	1	1	0	—	
Linterna	1	1	0	—	
Lapicero	1	1	0	—	Lápiz
Libreta	1	1	0	—	
Listado de Centros asintenciales	1	0	1	—	
Tapabocas	5	5	0	10-10-27	
Gafas	2	0	2	—	
Bolsa roja	10	1	0	—	
Collar cervical rígido embú	1	1	0	—	collar cervical de espuma
Vendas compresas	3	0	3	—	

Otros hallazgos u observaciones: Hay 2 vendas de algodon de 4x5" con FV 04-28, 2 Venda elastica de 2x5" FV 11-2027, 1 Venda elástica de 5x5" FV 07-29, 1 Venda algodón 5x5" FV 08-29, 1 esparadrapo, 1 caja x100 curos FV 2024, 1 Pito, 1 candilera.

Firma del responsable Claudia Collazos

Escaneado con CamScanner

Scanned with CamScanner

GESTIÓN INTEGRAL INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN			
Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 01		Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	VIAL MED 2025	No. Botiquín:	FRENTE #16	Fecha:	21 AGOS – 2025
Área de ubicación del botiquín		PUNTO EMERGENCIA FRENTE #16 .			
Nombre de quien realiza la inspección:	GISELA ATENCIA			Cargo / Rol:	SST

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	20			
Microporo	2		✓		
Aposito ocular	10		✓		
Hísopo de algodón no estériles	10		✓		
Gasas limpias paquete	20	✓			
Gasa estéril	5	✓			
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	✓			
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	✓			
Termómetro digital	1	✓			
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	✓			
Venda fija 3 x 5 yardas	1	✓			
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	✓			
Yodopovidona espuma	1	✓			
Venda triangular	1		✓		
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1		✓		
Jeringas de 5 cc	1	✓			
Lilimento deportivo 120 ml Spray	1		✓		
Tijeras corta todo	1	✓			
Manta isotérmica	1		✓		
Linterna	1		✓		
Lapicero	1		✓		
Libreta	1		✓		
Listado de Centros asintenciales	1		✓		
Tapabocas	5		✓		
Gafas	2		✓		
Bolsa roja	10	✓			
Collar cervical rígido embú	1		✓		
Vendas compresas	3	✓			

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable Gisela Atencia.

Escaneado con CamScanner

Scanned with CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL			
	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN			
	Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 01		Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	VIALMED 2025	No. Botiquín:	FRENTE #9	Fecha:	22-AGOSTO-2025
Área de ubicación del botiquín		ÁREA PRIMEROS AUXILIOS EN ZONA DE TRABAJO			
Nombre de quien realiza la inspección:	GISELA ATENCIA NAVARRO.			Cargo / Rol:	SST.

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	✓			
Microporo	2		✓		
Aposito ocular	10		✓		
Hísopo de algodón no estériles	10	✓			
Gasas limpias paquete	20	✓			
Gasa estéril	5	✓			
Guantes de látex o nitrilo	25 pares		✓		
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	✓			
Termómetro digital	1	✓			
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	✓			
Venda fija 3 x 5 yardas	1	✓			
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	✓			
Yodopovidona espuma	1	✓			
Venda triangular	1		✓		
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1		✓		
Jeringas de 5 cc	1	✓			
Lilimento deportivo 120 ml Spray	1		✓		
Tijeras corta todo	1	✓			
Manta isotérmica	1		✓		
Linterna	1	✓			
Lapicero	1		✓		
Libreta	1		✓		
Listado de Centros asintenciales	1		✓		
Tapabocas	5	✓			
Gafas	2		✓		
Bolsa roja	10	✓			
Collar cervical rígido embú	1		✓		
Vendas compresas	3	✓			

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable GISELA ATENCIA.

Escaneado con CamScanner

Scanned with CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN		
	Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	VIALMEO 2025	No. Botiquín:	5	Fecha:	21-Agosto-25
Área de ubicación del botiquín		MALLAVIA FRENTE OS.			
Nombre de quien realiza la inspección:	GISELA ATENCIA			Cargo / Rol:	SST.

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	✓			
Microporo	2		✓		
Aposito ocular	10		✓		
Hísopo de algodón no estériles	10	✓			
Gasas limpias paquete	20	✓			
Gasa estéril	5	✓			
Guantes de látex o nitrilo	25 pares		✓		
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	✓			
Termómetro digital	1	✓			
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	✓			
Venda fija 3 x 5 yardas	1	✓			
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	✓			
Yodopovidona espuma	1	✓			
Venda triangular	1		✓		
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1		✓		
Jeringas de 5 cc	1	✓			
Lilimento deportivo 120 ml Spray	1		✓		
Tijeras corta todo	1	✓			
Manta isotérmica	1		✓		
Linterna	1	✓			
Lapicero	1		✓		
Libreta	1		✓		
Listado de Centros asintenciales	1		✓		
Tapabocas	5	✓			
Gafas	2		✓		
Bolsa roja	10	✓			
Collar cervical rígido embú	1		✓		
Vendas compresas	3	✓			

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable GISELA ATENCIA.

Escaneado con CamScanner


Scanned with CamScanner


GESTIÓN INTEGRAL		
INSPECCIÓN DE EXTINTORES		
Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	claudia collazos	Proyecto / Obra	Fecha de Inspección		
		Fronti #10	23	08	2025
Cargo / Rol:	Residente SST	Area / Proceso	DD	MM	AÑO
		Malla Vial			

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento *(ver imagen partes de un extintor)*	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multipro-posito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
1	Fronti de obra	✓		ABC			20	07	25	✓			NO	✓		✓		

Otros hallazgos u observaciones:





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	PQS: Polvo Quimico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable claudia collazos

Escaneado con CamScanner


Scanned with CamScanner


	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		
	Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Claudia M. Collazos	Proyecto / Obra: Frente #15	Fecha de Inspección	
Cargo / Rol:	Residente SST	Área / Proceso: SST	21 (DD)	08 (MM) 2025 (AÑO)

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento *(ver imagen partes de un extintor)*	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multipro-posito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
1	Frente de obra	✓		✓			20	04	25			✓	2		✓	✓		el extintor se encuentra despresurizado y sin señalización. Se solicita cambio y señalizar

Otros hallazgos u observaciones:





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	PQS: Polvo Quimico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable Claudia Collazos

Escaneado con CamScanner

Scanned with CamScanner

GESTIÓN INTEGRAL


INSPECCIÓN DE EXTINTORES


Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	GRECIA ATENCIA.	Proyecto / Obra	MALLA VIAL - FRENTE 05.	Fecha de Inspección		
Cargo / Rol:	SST	Área / Proceso	Malla vial	21 (DD)	08 (MM)	25 (AÑO)

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento *(ver imagen partes de un extintor)*	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multiproposito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
1	PUNTO EMERGENCIA.	✓		ABC			20L	JUL	25	✓			NO	✓		✓		

Otros hallazgos u observaciones:





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	PQS: Polvo Quimico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable GRECIA ATENCIA.

Escaneado con CamScanner


Scanned with CamScanner


	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		
	Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	GISELA AGENCIA. NAVARRO	Proyecto / Obra	FRENTE #16	Fecha de Inspección	
Cargo / Rol:	SST	Área / Proceso	MALLA VIAL.	21 (DD)	AGO (MM) / 2025 (AÑO)

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento *(ver imagen partes de un extintor)*	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multipro-posito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
01	AREA EMERGENCIA.	✓		✓			20lb	JUL	25	✓	✓		NINGUNA.	✓		✓		

Otros hallazgos u observaciones:





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	PQS: Polvo Químico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable GISELA AGENCIA.

Escaneado con CamScanner

Scanned with CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS		
	Código: CVM-GI-SST-FT-96	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Fecha de Inspección:	23-08-2025	Área / Proceso:	SST	Proyecto / Obra:	Fnnte #10
Nombre de quien realiza la inspección:	Claudia Collazos			Cargo / Rol:	Residente SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para agarre?		¿Cuenta con inmovilizador inferior?		¿Cuenta con inmovilizador superior?		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Fnnte de obra	✓		✓			✓	✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓		
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable Claudia Collazos

Escaneado con CamScanner

Scanned with CamScanner

GESTIÓN INTEGRAL

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: CVM-GI-SST-FT-96	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Fecha de Inspección:	21-08-2025	**Área / Proceso:**	SST	**Proyecto / Obra:**	Frente #15
Nombre de quien realiza la Inspección:	Claudia M. Collazos			**Cargo / Rol:**	Residente SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para agarre?		¿Cuenta con inmovilizador inferior?		¿Cuenta con inmovilizador superior?		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Frente derecho	✓		✓			✓		✓	✓		✓		✓			✓		✓	✓		Camilla sucia y sin inmovilizadores, sin señalización. Se solicitan los inmovilizadores, limpiar camilla y señalizar.
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable Claudia Collazos

Scanned with CamScanner

GESTIÓN INTEGRAL

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: CVM-GI-SST-FT-96	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Fecha de Inspección:	21 Agosto 2025	**Área / Proceso:**	FRENTE #16	**Proyecto / Obra:**	VIALMED 2025
Nombre de quien realiza la inspección:	GISELA ATENCIA			**Cargo / Rol:**	SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																						OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para agarre?		¿Cuenta con inmovilizador inferior?		¿Cuenta con inmovilizador superior?		¿Estado General?			
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	PUNTO EMERGENCIA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable GISELA ATENCIA .

Scanned with CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS		
	Código: CVM-GI-SST-FT-96	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Fecha de Inspección:	22 Agosto 2025	Área / Proceso:	Malla vial.	Proyecto / Obra:	Valmet 2025 FRENTE #9
Nombre de quien realiza la inspección:	Gisela Atencia Navarro			Cargo / Rol:	SST.

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para agarre?		¿Cuenta con inmovilizador inferior?		¿Cuenta con inmovilizador superior?		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	AREA EMERGENCIA.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable Gisela Atencia.

Escaneado con CamScanner

Scanned with CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN		
	Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	Vialmid - F.4	**No. Botiquín:**	4	**Fecha:**	29-08-25
Área de ubicación del botiquín	Frente de obra #4				
Nombre de quien realiza la inspección:	Claudia Collazos			**Cargo / Rol:**	Residente SST.

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	20	0	17-4-27	
Microporo	2	0	2	\	
Aposito ocular	10	0	10	\	
Hísopo de algodón no estériles	10	0	10	\	
Gasas limpias paquete	20	12 Pqg x5	8 Pqg x5	10-2029	
Gasa estéril	5	4 Pqg x5	1 Pqg x5	30-11-29	
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	0	25 P.	\	
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	1	1	07-2026	
Termómetro digital	1	1	0	\	
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	1	2	05-2029	
Venda fija 3 x 5 yardas	1	1	0	03-2028	
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	1	0	12-2026	
Yodopovidona espuma	1	1	0	07-03-27	
Venda triangular	1	0	1	\	
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1	0	1	\	
Jeringas de 5 cc	1	1	0	\	
Lilimento deportivo 120 ml Spray	1	0	1	\	
Tijeras corta todo	1	1	0	\	
Manta isotérmica	1	0	1	\	
Linterna	1	1	0	\	
Lapicero	1	0	1	\	
Libreta	1	0	1	\	
Listado de Centros asintenciales	1	1	0	\	Medvrac
Tapabocas	5	5	0	\	
Gafas	2	0	2	\	
Bolsa roja	10	2	8	\	
Collar cervical rígido embú	1	0	1	\	
Vendas compresas	3	0	3		

Otros hallazgos u observaciones: 1 alcohol x345 cc, 1 Und de tela 2.5", 1 venda 5x5", 10 curitas, 1 esparadrapo de tela 4.5", 1 algodón x50 und. Se solicita reposición de insumos faltantes.

Firma del responsable Claudia Collazos

GESTIÓN INTEGRAL

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: CVM-GI-SST-FT-96	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Fecha de Inspección:	29-08-2025	Área / Proceso:	SST-Vialmed	Proyecto / Obra:	Frente #9
Nombre de quien realiza la inspección:	Claudia Milena Collazos			Cargo / Rol:	Residente SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para agarre?		¿Cuenta con inmovilizador inferior?		¿Cuenta con inmovilizador superior?		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Frente de obra	✓		✓			✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones:


Firma del responsable Claudia M. Collazos


	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		
	Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Claudia M. Collazos	Proyecto / Obra	Fecha de Inspección		
		Frinti #4	29	08	2025
Cargo / Rol:	Residente SST	Área / Proceso	DD	MM	AÑO
		SST - Vialmid			

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento *(ver imagen partes de un extintor)*	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multipropósito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
1	Frente de obra	✓		ABC			20	06	25	✓			NA	✓		✓		

Otros hallazgos u observaciones:





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes Inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	POS: Polvo Químico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable Claudia M. Collazos

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN		
	Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	Frente #12	**No. Botiquín:**	12	**Fecha:**	26-08-2025
Área de ubicación del botiquín	Frente de obra #12.				
Nombre de quien realiza la inspección:	Claudia Collazos			**Cargo / Rol:**	Residente SST

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	40	0	08-2029	
Microporo	2	0	2	\	
Aposito ocular	10	20	0	01-2029	
Hísopo de algodón no estériles	10	0	10	\	
Gasas limpias paquete	20	25	0	30-11-29	
Gasa estéril	5	8	0	30-11-29	
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	50	0	01-02-2030	
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	1	1	05-2026	
Termómetro digital	1	1	0	\	
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	1	2	\	
Venda fija 3 x 5 yardas	1	1	0	05-2030	
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	1	0	12-2027	
Yodopovidona espuma	1	1	0	25-3-27	
Venda triangular	1	0	1	\	
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1	0	1	\	
Jeringas de 5 cc	1	1	0	\	
Lilimento deportivo 120 ml Spray	1	0	1	\	
Tijeras corta todo	1	1	0	\	
Manta isotérmica	1	0	1	\	
Linterna	1	1	0	\	
Lapicero	1	0	1	\	
Libreta	1	0	1	\	
Listado de Centros asistenciales	1	0	1	\	
Tapabocas	5	5	0	\	
Gafas	2	0	2	\	
Bolsa roja	10				
Collar cervical rígido embú	1	0	1	\	
Vendas compresas	3	0	3	\	

Otros hallazgos u observaciones: Adicional hay algodón x50 und, 10 curitas, 1 Alcohol x 345 cc, 1 esparadrapo de tela 4x5" 1 venda tela 2x5", 1 venda algodón 5x5", 2 Venda tela 5x5", 1 Mascara

R c p.


Firma del responsable Claudia Collazos


	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		
	Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Claudia M. Collazos	Proyecto / Obra	Fecha de inspección		
		Frente #12	26	08	2025
Cargo / Rol:	Residente SST	Área / Proceso	DD	MM	AÑO
		Malla vial - SST			

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento *(ver imagen partes de un extintor)*	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multipropósito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
6	Frente de obra			ABC			20lb	02	25				NA					

Otros hallazgos u observaciones:





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	POS: Polvo Químico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable Claudia M. Collazos

	GESTIÓN INTEGRAL		
	FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS		
	Código: CVM-GI-SST-FT-96	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Fecha de Inspección:	26-08-2025	Área / Proceso:	Mallavial-SST	Proyecto / Obra:	Frente #12.
Nombre de quien realiza la inspección:	Claudia M. Collazos			Cargo / Rol:	Residente SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para agarre?		¿Cuenta con inmovilizador inferior?		¿Cuenta con inmovilizador superior?		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Frente de obra	✓		✓			✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable Claudia M. Collazos

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN		
	Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	Vialmed	No. Botiquín:	6	Fecha:	26-08-25
Área de ubicación del botiquín	Frente # 6.				
Nombre de quien realiza la inspección:	Claudia M. Collazos			Cargo / Rol:	Cl-Res-SST

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	40	0	17-4-29	
Microporo	2	0	2	\	
Aposito ocular	10	0	10	\	
Hísopo de algodón no estériles	10	0	10	\	
Gasas limpias paquete	20	10 P.x5	0	30-11-29	
Gasa estéril	5	12P x2	0	10-2029	
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	0	25 P.	\	
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	1	1	08-2026	
Termómetro digital	1	1	0	\	
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	1	2	05-2029	
Venda fija 3 x 5 yardas	1	1	0	07-2028	
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	1	0	12-2027	
Yodopovidona espuma	1	1	0	07-03-27	
Venda triangular	1	0	1	\	
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1	0	1	\	
Jeringas de 5 cc	1	1	0	\	
Lilimento deportivo 120 ml Spray	1	0	1	\	
Tijeras corta todo	1	0	1	\	
Manta isotérmica	1	0	1	\	
Linterna	1	1	0	\	
Lapicero	1	0	1	\	
Libreta	1	0	1	\	
Listado de Centros asintenciales	1	0	1	\	
Tapabocas	5	4	1	\	
Gafas	2	0	2	\	
Bolsa roja	10	2	8	\	
Collar cervical rígido embú	1	0	1	\	
Vendas compresas	3	0	3	\	

Otros hallazgos u observaciones: Adicional hay: esparadrapo de tela de 4x5", 1 Alcohol x345 cc, 10 curitas, 1 algodón x50 und, 1 venda de algodón 5x5", 2 vendas elásticas de 2x5" 45x5", 1 mascara RCP.


Firma del responsable Claudia Collazos


	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		
	Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Claudia M. Collazos	Proyecto / Obra	Frente #6.	Fecha de Inspección	26 / 08 / 2025
Cargo / Rol:	Residente SST	Área / Proceso	Vialmid Malla vial		DD / MM / AÑO

No del Extintor	Area de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento (ver imagen partes de un extintor)	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multiproposito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
1	Frente de obra	✓		ABC			20	07	25	✓			NA	✓		✓		

Otros hallazgos u observaciones:





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor.
5- Precinto de seguridad.	PQS: Polvo Químico Seco.
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable Claudia M. Collazos

GESTIÓN INTEGRAL

FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS

Código: CVM-GI-SST-FT-96	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Fecha de Inspección:	26-08-2025	**Área / Proceso:**	Vialmid-SST	**Proyecto / Obra:**	Frente # 6.
Nombre de quien realiza la Inspección:	Claudia M. Collazos			**Cargo / Rol:**	Residente SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para agarre?		¿Cuenta con inmovilizador inferior?		¿Cuenta con inmovilizador superior?		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Frente de obra	✓		✓			✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable Claudia M. Collazos

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN		
	Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 02	Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	MEDVIAL 2025	**No. Botiquín:**	01	**Fecha:**	8 - AGOSTO-2025
Área de ubicación del botiquín		VISIBLE, EN AREA DE INTERVENCION.			
Nombre de quien realiza la inspección:	GISELA ATENCIA · FRENTE #7			**Cargo / Rol:**	SST ·

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	✓			
Microporo	2		✓		
Aposito ocular	10		✓		
Hísopo de algodón no estériles	10		✓		
Gasas limpias paquete	20	✓			
Gasa estéril	5	✓			
Guantes de látex o nitrilo	25 pares		✓		
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	✓		DC 2026	
Termómetro digital	1	✓			
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	✓			
Venda fija 3 x 5 yardas	1		✓		
Sulfadiazina de Plata al 1%	1		✓		
Yodopovidona espuma	1	✓			
Venda triangular	1		✓		
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1		✓		
Jeringas de 5 cc	1		✓		
Lilimento deportivo 120 ml Spray	1		✓		
Tijeras corta todo	1		✓		
Manta isotérmica	1		✓		
Linterna	1		✓		
Lapicero	1		✓		
Libreta	1		✓		
Listado de Centros asintenciales	1		✓		
Tapabocas	5		✓		
Gafas	2		✓		
Bolsa roja	10		✓		
Collar cervical rígido embú	1		✓		
Vendas compresas	3		✓		

Otros hallazgos u observaciones: FALTAN ALGUNOS MATERIALES PARA TENER EL CUMPLIMIENTO TOTAL; SE DEBE REFORZAR EL BOTIQUIN

Firma del responsable GISELA ATENCIA.

Powered by CamScanner

GESTIÓN INTEGRAL


INSPECCIÓN DE EXTINTORES


Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 02	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Gisela Atencia.	Proyecto / Obra: MEDVIAL 2025	Fecha de Inspección: 13 (DD) / AGO (MM) / 2025 (AÑO)
Cargo / Rol:	SST	Área / Proceso: FRENTE #7	

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento *(ver Imagen partes de un extintor)*	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multipro-posito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
	AREA INTERVENCIÓN	✓		✓			20lb	AGO	25	✓				✓				EXTINTOR NUEVO.

Otros hallazgos u observaciones:





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manometro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor.
5- Precinto de seguridad.	PQS: Polvo Quimico Seco.
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable Gisela Atencia.


Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		
	Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 02	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Claudia M. Colla20	Proyecto / Obra	Frente #8	Fecha de Inspección	
Cargo / Rol:	Residente SST	Área / Proceso	Vialmed 2025	06 (DD)	08 (MM) 2025 (AÑO)

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento *(ver imagen partes de un extintor)* (Coloque el No de codificación)	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multipropósito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala		Buena	Mala	Buena	Mala	
8	Frente de obra	✓		20lb			20	07	25	✓			N/A	✓		✓		

Otros hallazgos u observaciones:





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	PQS: Polvo Quimico Seco
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable _____

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN		
	Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 02	Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	Frente #8	**No. Botiquín:**	08	**Fecha:**	06-08-2025
Área de ubicación del botiquín		Frente de Obra #8 - dentro de cerramiento			
Nombre de quien realiza la inspección:	Claudia M. Collazos			**Cargo / Rol:**	Residente SST

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	20	0	17-04-29	
Microporo	2	0	2		
Aposito ocular	10	0	10		
Hísopo de algodón no estériles	10	0	10		
Gasas limpias paquete	20	24	0	10-2029	
Gasa estéril	5	0	5		
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	0	25 Pares		
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	1	1	08-2026	
Termómetro digital	1	1	0	N/A	
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	2	1	08-2029	
Venda fija 3 x 5 yardas	1	1	0	07-2028	
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	0	1		
Yodopovidona espuma	1	0	1	07-03-27	
Venda triangular	1	0	1		
Kit inmovilizadores de cartón plástico	1	0	1		
Jeringas de 5 cc	1	0	1		
Lilimento deportivo 120 ml Spray	1	0	1		
Tijeras corta todo	1	0	1		
Manta isotérmica	1	0	1		
Linterna	1	0	1		
Lapicero	1	0	1		
Libreta	1	0	1		
Listado de Centros asintenciales	1	0	1		
Tapabocas	5	0	5		
Gafas	2	0	2		
Bolsa roja	10	0	10		
Collar cervical rígido embú	1	0	1		
Vendas compresas	3	0	3		

Otros hallazgos u observaciones:

- Se solicitaron los insumos faltantes al área de compras.
- Hay 2 vendas elásticas de 2x5" y 5x5", Alcohol x 345 ml, 1 crema. drape de tela.

Firma del responsable Claudia Collazos

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS		
	Código: CVM-GI-SST-FT-96	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Fecha de Inspección:	06-08-2025	**Área / Proceso:**	Vialmid	**Proyecto / Obra:**	Frente # 8
Nombre de quien realiza la inspección:	Claudia Collazos			**Cargo / Rol:**	Residente SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para agarre?		¿Cuenta con Inmovilizador Inferior?		¿Cuenta con Inmovilizador superior?		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Frente de Obra	✓		✓			✓	✓		✓		✓		✓			✓	✓		✓		
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable Claudia Collazos

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN		
	Código: CVM-GI-SST-FT-39	Versión: 02	Fecha: 01-06-2025

Proyecto / Obra:	Vialmed	**No. Botiquín:**	3	**Fecha:**	13-08-2025
Área de ubicación del botiquín		Frente de obra #3 dintro de cerram.			
Nombre de quien realiza la inspección:	claudia Collazos			**Cargo / Rol:**	Residente SST

Elemento	Cantidad			Fecha de Vencimiento	Observaciones
	Reglamentaria	Existente	Por Reponer		
Bajalenguas	20	20	20	17-04-29	
Microporo	2	0	02	NA	
Aposito ocular	10	0	10	NA	
Hísopo de algodón no estériles	10	0	10	NA	
Gasas limpias paquete	20	24	0	10-2029	
Gasa estéril	5	0	5	NA	
Guantes de látex o nitrilo	25 pares	0	25 P	NA	
Solución salina al 0.9% 250 cc ó 500 cc	2	1	1	Dic-2026	
Termómetro digital	1	1	0	NA	
Venda de algodón 3 x 5 yardas	3	1	2	05-2029	
Venda fija 3 x 5 yardas	1	1	0	03-2028	
Sulfadiazina de Plata al 1%	1	0	1	NA	
Yodopovidona espuma	1	1	0	02-02-26	
Venda triangular	1	0	1	NA	
Kit inmovilizadores de carton plástico	1	0	1	NA	
Jeringas de 5 cc	1	0	1	NA	
Lilimento deportivo 120 ml Spray	1	0	1	NA	
Tijeras corta todo	1	0	1	NA	
Manta isotérmica	1	0	1	NA	
Linterna	1	0	1	NA	
Lapicero	1	0	1	NA	
Libreta	1	0	1	NA	
Listado de Centros asintenciales	1	0	1	NA	
Tapabocas	5	0	5	NA	
Gafas	2	0	2	NA	
Bolsa roja	10	0	10	NA	
Collar cervical rígido embú	1	0	1	NA	
Vendas compresas	3	0	3	NA	

Otros hallazgos u observaciones:

- Se solicitaron los insumos faltantes al área de compras.
- Hay 2 vendas elásticas de 2x5" y 5x5", Alcohol x345 ml, 1 esparadrapo de tela.

Firma del responsable Claudia Collazos


Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		
	Código: CVM-GI-SST-FT-38	Versión: 02	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Claudia M. Collazos	Proyecto / Obra	Fecha de Inspección		
		Frente # 3	13	08	2025
Cargo / Rol:	Residente SST	Area / Proceso	DD	MM	AÑO
		Vialmed 2025			

No del Extintor	Área de ubicación del equipo	Ubicación		Agente extinguidor			Capacidad (Libras)	Fecha Ultima Recarga		Presión			Parte del extintor que requiere mantenimiento *(ver imagen partes de un extintor)*	Señalización		Acceso al extintor		Observaciones
		Buena	Mala	Multipropósito	CO2	Solkaflan		Mes	Año	Buena	Regular	Mala	(Coloque el No de codificación)	Buena	Mala	Buena	Mala	
3	Frente de obra	✓		✓			20lb	07	25	✓			NA	✓	✓	✓		

Otros hallazgos u observaciones:





Convenciones Utilizadas en el Formato	
Codificación de partes inspeccionadas que requieren mantenimiento	
1- Cuerpo o cilindro.	13- Pasador de seguridad.
2- Manómetro.	14- Falda o base de sustentación.
3- Asa acarreo.	15- Soporte.
4- Asa percutora.	16- Gancho de sujeción del extintor
5- Precinto de seguridad.	POS: Polvo Químico Seco.
6- Válvula de seguridad.	
7- Manga y boquilla.	
8- Rotulación.	
9- Manguera.	
10- Válvula de descarga.	
11- Tapa del cilindro.	
12- Cuello del cilindro.	

Firma del responsable Claudia Collazos

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS		
	Código: CVM-GI-SST-FT-96	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Fecha de Inspección:	13-08-2025	**Área / Proceso:**	Vialmed	**Proyecto / Obra:**	Frente #3
Nombre de quien realiza la inspección:	claudia collazos			**Cargo / Rol:**	Residente SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para agarre?		¿Cuenta con Inmovilizador inferior?		¿Cuenta con Inmovilizador superior?		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	Frente de obra	✓		✓			✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable claudia collazos

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	FORMATO INSPECCIÓN DE CAMILLAS		
	Código: CVM-GI-SST-FT-96	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Fecha de Inspección:	13 - AGOSTO - 2025	**Área / Proceso:**	SST	**Proyecto / Obra:**	MEDUAL 2025
Nombre de quien realiza la inspección:	GISELA ATENCIA FRENTE #7.			**Cargo / Rol:**	SST

No	Área de ubicación de la Camilla	ESTADO DE LAS CAMILLA																				OBSERVACIONES
		¿Se encuentra visible?		¿Es de fácil acceso?		¿Hay elementos que la obstruyan?		¿Se encuentra señalizada?		¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		¿Cuenta con correas de seguridad?		¿Cuenta con sujetadores para agarre?		¿Cuenta con Inmovilizador Inferior?		¿Cuenta con Inmovilizador superior?		¿Estado General?		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	Bueno	Regular	
1	AREA INTERVENCIÓN	✓		✓			✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		CAMILA TOTALMENTE NUEVA.
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable GISELA ATENCIA.

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		
	Código: CVM-GI-SST-FT-191	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Área / Proceso: SST	Lugar:	FRENTE #9.	Fecha: 12 / 08 / 2025
Nombre de quien realiza la inspección: GISELA AGENCIA		Cargo / Rol	SST

ÍTEMS DE INSPECCIÓN

1. INSTALACIONES LOCATIVAS	C	NC	NA	OBSERVACIONES
Los pisos estan limpios ,secos y en buen estado , no presentan grietas o irregularidades?	✓			
Los techos se encuentran en buen estado (sin goteras)?			X	
Los muros y paredes estan en buen estado (Sin grietas,sin humedad, pintura en buen estado?			✓	
Las puertas estan en buen estado y no se encuentran obstaculizadas por objetos ?			✓	
Los vidrios de las ventanas se encuentran en buen estado(sin vidrios rotos, manijas y chapas en buen estado,se permite el ingreso de ventilacion e iluminacion natural)?			✓	
Las rejillas y desagues se encuentran libres de basura y obstruccion?			✓	
Las escaleras se encuentra en buen estado (libres de obstaculos,pasamanos bien anclados)?			✓	
La escalera tiene bandas antidelizantes y en buen estados (completas, sin grietas)?			✓	
La red de gas se encuentra en buen estado, no se evidencia fugas? En observaciones poner la fecha del ultima revision técnica			✓	
Las llaves y tubos de agua se encuentran en buen estado (no se presentan fugas, grietas o escapes) ?			✓	
2. CONDICIONES GENERALES	**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
Las luminaria se encuentra en buen estado?	✓			
Hay buena ventilacion en el area?	✓			
La temperatura es confortable?	✓			
3. ORDEN Y ASEO	**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
El area de se encuentra organizada en buenas condiciones de orden y aseo?	✓			
Se dispone la basura en tarros con tapas y/o bolsas plásticas de un tamaño que sea de fácil manejo para su traslado?	✓			
Los utensilios de aseo estan ubicados en un lugar especifico y se encuentran en buenas condiciones ?	✓			
4. GESTIÓN DE MERCANCÍA ALMACEN	**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
Las estanterias se encuenta en condiciones optimas para el almacenamiento?	✓			
La estanteria se encuentra fijada a la pared y su estructura se encuentra firme ?			✓	
Las areas de almacenamiento permanecen libres de acumulacion de materiales que causan riesgos de caida?	✓			
5. RIESGOS ELÉCTRICOS	**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
Los cables electricos se encuentra debidamente canalizados?			✓	
Los empalmes o conexiones estan en buen estado?			✓	
Se observa las cajas de los tomacorrientes?			✓	
Los tableros, cajas y circuitos estan señalizados?			✓	
Los tomacorrientes no se encuentra sobrecargados?			✓	

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		
	Código: CVM-GI-SST-FT-191	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

Área / Proceso:	Vialmed	Lugar:	Frente #2	Fecha:	12/08/2025
Nombre de quien realiza la inspección:	Claudia Collazos	Cargo / Rol		Residente SST	

ÍTEMS DE INSPECCIÓN

1. INSTALACIONES LOCATIVAS	C	NC	NA	OBSERVACIONES
Los pisos estan limpios ,secos y en buen estado , no presentan grietas o irregularidades?	C			
Los techos se encuentran en buen estado (sin goteras)?			✓	las actividades se realizan a cielo abierto
Los muros y paredes estan en buen estado (Sin grietas,sin humedad, pintura en buen estado?			✓	
Las puertas estan en buen estado y no se encuentran obstaculizadas por objetos ?			✓	
Los vidrios de las ventanas se encuentran en buen estado(sin vidrios rotos, manijas y chapas en buen estado,se permite el ingreso de ventilacion e iluminacion natural)?			✓	
Las rejillas y desagues se encuentran libres de basura y obstruccion?			✓	
Las escaleras se encuentra en buen estado (libres de obstaculos,pasamanos bien anclados)?			✓	
La escalera tiene bandas antidelizantes y en buen estados (completas, sin grietas)?			✓	
La red de gas se encuentra en buen estado, no se evidencia fugas? En observaciones poner la fecha del ultima revision técnica			✓	
Las llaves y tubos de agua se encuentran en buen estado (no se presentan fugas, grietas o escapes) ?			✓	

2. CONDICIONES GENERALES	C	NC	NA	OBSERVACIONES
Las luminaria se encuentra en buen estado?			✓	
Hay buena ventilacion en el area?	✓			
La temperatura es confortable?	✓			

3. ORDEN Y ASEO	C	NC	NA	OBSERVACIONES
El area de se encuentra organizada en buenas condiciones de orden y aseo?	✓			
Se dispone la basura en tarros con tapas y/o bolsas plásticas de un tamaño que sea de fácil manejo para su traslado?	✓			
Los utensilios de aseo estan ubicados en un lugar especifico y se encuentran en buenas condiciones ?	✓			

4. GESTIÓN DE MERCANCÍA ALMACEN	C	NC	NA	OBSERVACIONES
Las estanterias se encuenta en condiciones optimas para el almacenamiento?			✓	
La estanteria se encuentra fijada a la pared y su estructura se encuentra firme ?			✓	
Las areas de almacenamiento permanecen libres de acumulacion de materiales que causan riesgos de caida?			✓	

5. RIESGOS ELÉCTRICOS	C	NC	NA	OBSERVACIONES
Los cables electricos se encuentra debidamente canalizados?			✓	
Los empalmes o conexiones estan en buen estado?			✓	
Se observa las cajas de los tomacorrientes?			✓	
Los tableros, cajas y circuitos estan señalizados?			✓	
Los tomacorrientes no se encuentra sobrecargados?			✓	

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	LISTA DE CHEQUEO PARA ORDEN Y ASEO		
	Código: CVM-GI-SST-FT-37	Versión: 02	Fecha: 01-06-2025

Nombre de quien realiza la inspección:	Gisela María Atencia
Cargo / Rol:	SST
Área / Proceso:	SST
Proyecto / Obra:	Malla Vial med 2025
Fecha:	5 - Agosto - 2025

Esacala de colores	
1 Muy bajo	
2 Bajo	
3 Regular	
4 Bueno	
5 Excelente	

		CRITERIO		Puntos alcanzados	Observaciones	Registro fotográfico.
Esta calificación de puntos se realizará de 1 a 5 siendo 1 puntaje muy bajo y 5 Excelente						
Distinguir entre lo que es necesario e innecesario - Áreas loctivas				0%		
CLASIFICACIÓN	1	Insumos	Existen insumos innecesarios o en exceso. papelería, documentación, objetos personales.			
	2	Equipos, herramientas	Existen Equipos y/o herramientas innecesarias en el puesto de trabajo que no son utilizados.	5		
	3	Desechos	Existe desechos en lugares no indicados.			
	4	Elementos	Existen elementos que no son útiles en el puesto de trabajo.			
	5	Disposición adecuada	Las oficinas están despejadas de cajas con objetos / documentos en los rincones o bajo los escritorios.			
	6	Disposición adecuada	Los cables y líneas de servicio se encuentran canalizados y no obstaculizan conservando en lo posible, la estética del área.			
	7	Disposición adecuada	Las oficinas se encuentran libres muebles, mesas, equipos, repuesto, herramientas y materiales que no se usan y no se requieren			
	8	Disposición adecuada	Las paredes e instalaciones no se encuentran sobrecargadas de información y decoración.			
	9	Disposición adecuada	Las paredes, techos, pisos lámparas, ventanas y puertas están limpias y en buen estado			
	10	Disposición adecuada	Los sistemas de cableado de energía, telefonía y demas se encuentan canalizados.			
	11	Disposición adecuada	Las áreas de circulación se encuentran demarcadas y señalizadas.	5		
	12	Limpieza	El puesto de trabajo permanece aseado y limpio.	5		
Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar				0%		
ORGANIZACIÓN	13	Localización y almacenamiento	Los cajones se encuentran debidamente clasificados de acuerdo a elementos encontrados en los mismos.			
	14	Localización y almacenamiento	Los archivadores y gavetas se encuentran en buen estado (Abrir y cerrar adecuadamente).			
	15	Control del insumos	El archivo de documentos es el adecuado por lo que permite su fácil y adecuado acceso e identificación de los documentos			
	16	Orden visual	Los pasillos y/o zonas de circulacion tienen superficies limpias, seguras y se encuentran libres de derrames, obstáculos y están en buen estado, limpios, ordenados y			
	17	Control del insumos	Se encuentran los insumos debidamente identificados y protegidos archivadores y equipos (ej guaya, doc. en custodia, etc)			
	18	Orden visual	El puesto es visualmente ordenado para desempeñar sus labores			
	19	Orden visual	Los materiales equipo y herramientas se encuentran almacenados adecuadamente en las áreas destinadas para estos			
	20	Orden visual	Los materiales encuentran rotulados y se almacenan en estantes o estibas en buen estado			
	21	Disposición adecuada	El material se encuentra apilado correctamente (Altura máxima a 2 metros) de forma alterna para evitar derrumbamiento			
	22	Disposición adecuada	Se tiene definido un sitio para el almacenamiento de los productos químicos, se encuentran separados según la matriz de compatibilidad y estos se encuentran debidamente			
	23	Disposición adecuada	¿Las cosas que se utilizan regresan a su lugar después de su uso?			
	24	Disposición adecuada	Se según el almacenamiento se ubica con facilidad cualquier material u objeto en la bodega			
Limpiar, observando la manera de hacerlo, mantener el aseo				0%		
	25	Residuos	La separación de los residuos en los puestos de trabajo se hace de acuerdo al código de colores y en las canecas respectivas	5		
	26	Limpieza	Los servicios sanitarios y las áreas de alimentación se encuentran limpios ordenas y libres de obstáculos.	5		
	27	Limpieza	Los servicios sanitarios y áreas de alimentación, ventilados e iluminados.	5		

Powered by CamScanner

LIMPIEZ	28	Elementos disponibles	Los servicios sanitarios cuentan con descargue de agua y se provee de agua para el aseo personal.			
	29	Limpieza	Se mantiene el área de trabajo limpia			
	30	Elementos disponibles	Existe y sabe que existe un lugar determinado y funcional a cada implemento utilizado			
	31	Hábito de limpieza	Se implementa actividades de limpieza como rutina			
Mantener un ambiente de trabajo agradable - EPP, herramientas y equipos				**0%**		
HIGIENE	32	Protección personal	Existen los elementos de protección personal de acuerdo a su labor	5		
	33	Autocuidado	Se utilizan los elementos de protección personal (si aplica)	5		
	34	Limpieza	Las máquinas y sus dispositivos están limpias y en orden sin filtraciones de aceite o grasa.	5		
	35	Elementos de seguridad	Las herramientas se ubican horizontalmente en los frentes de trabajo cuando se suspenda la actividad con estas.	5		
	36	Elementos de seguridad	Las herramientas están ubicadas en gavetas, tableros u otros dispositivos que permiten dejarlas listas para usarse nuevamente y de fácil acceso a estas.			
	37	Limpieza	Las herramientas, equipos, materiales y máquinas están limpias en orden y aseadas.	5		
	38	Hábito de limpieza	Las herramientas y la maquinaria se mantienen en buen estado y se encuentra la herramienta dispuesta en sitos adecuados.	5		
	39	Ergonomía	El sitio de trabajo es adecuado para realizar la labor: ruido, iluminación, confort térmico, ergómico.	5		
	40	Elementos de seguridad	Están debidamente señalizados los implementos de seguridad tales como extintores, ruta de evacuación, etc	5		
Conservar y vigilar las cuatro categorías anteriores y manejo de residuos				**0%**		
DISCIPLINA	41	Mejoramiento	Se generan propuestas de mejoramiento y se implementan			
	42	Autoevaluación	Se efectúa autoevaluación de ORDEN Y ASEO periódicamente y se hacen mejoras.			
	43	Retroalimentación	Se establecen acciones correctivas, se evalúa el resultado y se retroalimenta el área.			
	44	Entrenamiento	Evidencia del conocimiento del programa de ORDEN Y ASEO por los colaboradores del área			
	45	Retroalimentación	Los residuos sólidos generados se clasifican de acuerdo con el PMIRS estipulado en la empresa.			
	46	Retroalimentación	Las canecas o recipientes son suficientes, están ubicados en un sitio que no obstruyen las vías de circulación			
	47	Retroalimentación	La zona alrededor de los recipientes está limpias, y se evita el rebose de los recipientes. Las canecas vacías están limpias y no generan malos olores.			
	48	Elementos disponibles	Se hace devolución al almacén, de los elementos que pueden ser reutilizados o representen algún valor para la empresa.			
	49	Limpieza	Al finalizar la actividad las áreas de trabajo permanecen ordenadas.			
Puntos ALCANZADOS				0		
PORCENTAJE				0%		

NOTA: El porcentaje obtenido de esta inspección, no necesariamente refiere valores clasificadores sobre el porcentaje, esto es, si el porcentaje es bajo (por debajo de ..) o Alto (por encima de ...) es bueno o malo, **NO**, los valores resultante solo indican si el ítem o aspecto evaluado en muy bajo o excelente según la observación o hallazgo en contrado

Otros hallazgos u observaciones:

Firma del responsable Gisela Acosta.

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		
	Código: CVM-GI-SST-FT-41	Versión: 02	Fecha: 01-06-2025

Fecha: 15-08-25 Área / Proceso: SST Proyecto / Obra: Frintt # 11 Nombre de quien realiza la inspección: claudia collazos Cargo / Rol: Residinte SST

No	Nombres y Apellidos del colaborador	No de Cédula	Casco de Seguridad				Barbuquejo				Protector Auditivo				Gafas de Seguridad				Guantes				Mascarilla				Ropa de Trabajo				Botas de Seguridad				Observaciones	Firma del colaborador
			B	R	M	NA	B	R	M	NA	B	R	M	NA	B	R	M	NA	B	R	M	NA	B	R	M	NA	B	R	M	NA	B	R	M	NA		
1	Julián Gómez M	8.161526	↘				↘				↘				↘				↘				↘				↘				↘					Julian Gómez M
2	wilson	8.161226	↘				↘				↘				↘				↘				↘				↘				↘					wilson
3	Jose mosquera	1100550956	↘				↘				↘				↘				↘				↘				↘				↘					Jose mosq
4	Francisco Aguilimpia	1077176467	↘				↘				↘				↘				↘				↘				↘				↘					Francisco
5	Ruben Orango	1080467610	↘				↘				↘				↘				↘				↘				↘				↘					D~~Orango~~
6	TONY urrutia	1015772023	↘				↘				↘				↘				↘				↘				↘				↘					TONY URRU
7	Sergio	1036698702	↘				↘				↘				↘				↘				↘				↘				↘					Sergio
8	Juan Pdo Cuesta	4809323	↘				↘				↘				↘				↘				↘				↘				↘					Juan
9																																				
10																																				
11																																				
12																																				
13																																				
14																																				
15																																				
16																																				
17																																				
18																																				
19																																				
20																																				

Otros hallazgos u observaciones:

Convenciones B = Bueno R = Regular M = Malo NA = No Aplica

claudia collazos
Firma del responsable

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	INSPECCIÓN USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		
	Código: CVM-GI-SST-FT-41	Versión: 02	Fecha: 01-06-2025

Fecha: 13-08-25 Área / Proceso: SST Proyecto / Obra: Frente 3 Nombre de quien realiza la inspección: Claudia Collazos Cargo / Rol: Residente SST

No	Nombres y Apellidos del colaborador	No de Cédula	Casco de Seguridad				Barbuquejo				Protector Auditivo				Gafas de Seguridad				Guantes				Mascarilla				Ropa de Trabajo				Botas de Seguridad				Observaciones	Firma del colaborador
			B	R	M	NA	B	R	M	NA	B	R	M	NA	B	R	M	NA	B	R	M	NA	B	R	M	NA	B	R	M	NA	B	R	M	NA		
1	Giovanny Castro B.	1078147258																																		Giovanny Castro B.
2	Sharlit Contreras	1044911952																																		Sharlit C.M.
3	Yhon Yairo J.	1077436201																																		
4	JHON JAIRO H	98451236																																		JHON J. H
5	FABER	71218539																																		FABER
6	David Zapata	1001249839																																		David
7	Jeam Esteban	1045497637																																		Jeam Esteban M
8	Diego Cano M	1000885407																																		Diego C.
9	JOSE NILSENS.	70326057																																		JOSE NILSEN
10																																				
11																																				
12																																				
13																																				
14																																				
15																																				
16																																				
17																																				
18																																				
19																																				
20																																				

Otros hallazgos u observaciones:

Convenciones B = Bueno R = Regular M = Malo NA = No Aplica

Claudia M. Collazos
Firma del responsable

Powered by CamScanner

	GESTION INTEGRAL		
	INSPECCIÓN USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		
	Código: CVM-GI-SST-FT-41	Versión: 02	Fecha: 01-06-2025

Fecha: 12-08-25 Área / Proceso: SST Proyecto / Obra: Frente #2 Nombre de quien realiza la inspección: claudia collazos Cargo / Rol: Residente SST

No	Nombres y Apellidos del colaborador	No de Cédula	Casco de Seguridad				Barbuquejo				Protector Auditivo				Gafas de Seguridad				Guantes				Mascarilla				Ropa de Trabajo				Botas de Seguridad				Observaciones	Firma del colaborador
			B	R	M	NA	B	R	M	NA	B	R	M	NA	B	R	M	NA	B	R	M	NA	B	R	M	NA	B	R	M	NA	B	R	M	NA		
1	JAVIER SOTO	10998746				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓						
2	JAVIER	1116630S				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓						
3	VANESSA	1027954723				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓						
4	cristian Jimenez	1099552574				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓						
5	Simon Uran	1025885254				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓						
6	SEBASTIAN MUÑOZ	1007053871				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓						
7	MIGUEL ORTEGA	4666537				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓						
8	ALBEIVO	1128338502				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓						
9	Santiago Hernandez	1007253881				✓				✓				✓				✓				✓				✓				✓						
10																																				
11																																				
12																																				
13																																				
14																																				
15																																				
16																																				
17																																				
18																																				
19																																				
20																																				

Otros hallazgos u observaciones:

Convenciones B = Bueno R = Regular M = Malo NA = No Aplica

claudia collazos
Firma del responsable

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos SAS	INSPECCIÓN DE BOTIQUIN DE FRENTE DE OBRA Y BODEGA	Código	F-SST-049
		Página	1 de 1
	Fecha de Modificación: 01/08/2024	Versión	03

NOMBRE CONTRATO	Malla Vial 2026
FECHA DE INSPECCIÓN	11/08/2025
INSPECCIÓN REALIZADA POR	Fredy Javier Lozano — Cargo: SST

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS: TIPO B
Resolución 705 de 2007.

Marque con una x la opción correspondiente:

FRENTE DE OBRA	2	NOMBRE O N°. DEL FRENTE: 2- Santiago H.
BODEGA	—	DIRECCIÓN DE BODEGA:
OFICINA	—	DIRECCIÓN OFICINA:

Nombre del reponsable del frente, bodega u oficina: Santiago Heran.

ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD ENCONTRADA	ESTADO C	ESTADO NC	FECHA DE VENCIMIENTO	N/A	OBSERVACIONES
Maletín, morral o gabinete	1	1	X				
Gasas Esteriles Precortada. Paquete * 5	10	25	C	(X)	10/2029		Cumple
Esparadrapo de Tela Rollo 4"	1	1	C				
Bajalenguas	10		C		17/09/2029		
Venda Elastica 3*5 Yardas	1	1	C				
Venda Algodón 3*5 yardas	1	1	C				
Vendaje Triangular	1	0		X			
Solución Salina de 250 ml	2	1	C		julio/2026		Falta 1
Guantes de Látex Quirúrgicos - * pares	10	0		X			
Tijeras Corta Todo	1	0		X			
Kit Inmovilizadores	1	0		X			
Bolsa Roja	1	0		X			
Linterna	1	0		X			
Curas	20	20	C				
Micropore	1	0		X			
Tapabocas	10	0		X			
Aposito Ocular	5	0		X			
Jeringa de 5 ml	1	0		X			

Acción de mejora/ observaciones	- Completar los faltantes. - Retirar el yodo.
Justifique los elementos faltantes	Aun no los han comprado por parte del consorcio.

John Jairo Zapata Patiño	María Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	Gerente

* Alcohol solo para limpiar objetos.

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos	**INSPECCIÓN DE BOTIQUIN DE FRENTE DE OBRA Y BODEGA**	**Código**	F-SST-049
		Página	1 de 1
	Fecha de Modificación: 01/08/2024	**Versión**	03

NOMBRE CONTRATO	Malla Vial		
FECHA DE INSPECCIÓN	19/08/2025		
INSPECCIÓN REALIZADA POR	Laura Noreña Rendón	**Cargo**	AUX SST

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS: TIPO B
Resolución 705 de 2007.

Marque con una x la opción correspondiente:

FRENTE DE OBRA	2	**NOMBRE O N° DEL FRENTE** Santiago Heredia
BODEGA	____	**DIRECCIÓN DE BODEGA**
OFICINA	____	**DIRECCIÓN OFICINA**

Nombre del reponsable del frente, bodega u oficina: Santiago Heredia - Jaime Vera.

ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD ENCONTRADA	ESTADO C	ESTADO NC	FECHA DE VENCIMIENTO	N/A	OBSERVACIONES
Maletín, morral o gabinete	1	1	C				
Gasas Esteriles Precortada. Paquete * 5	10	25	C				
Esparadrapo de Tela Rollo 4"	1	1	C				
Bajalenguas	10	12	C				
Venda Elastica 3*5 Yardas	1	1	C				
Venda Algodón 3*5 yardas	1	1	C				
Vendaje Triangular	1	0		NC			
Solución Salina de 250 ml	2	1	C				Grande
Guantes de Látex Quirúrgicos - * pares	10	0		NC			Faltaron
Tijeras Corta Todo	1	1	C				
Kit Inmovilizadores	1	0		NC			
Bolsa Roja	1	1	C				
Linterna	1	1	C				
Curas	20	24	C				
Micropore	1	1	C				
Tapabocas	10	1	C				
Aposito Ocular	5	3	C				
Jeringa de 5 ml	1	1	C				

Acción de mejora/ observaciones	Reportados los elementos faltantes en la inspección anterior, solo falto la ubicación de los Guantes de látex.
Justifique los elementos faltantes	Guantes de látex. Inmovilizadores.

John Jairo Zapata Patiño	María Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	Gerente

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos	**INSPECCIÓN DE BOTIQUIN DE FRENTE DE OBRA Y BODEGA**	**Código**	F-SST-049
		Página	1 de 1
	Fecha de Modificación: 01/08/2024	**Versión**	03

NOMBRE CONTRATO	Mallavial		
FECHA DE INSPECCIÓN	14/05/2025		
INSPECCIÓN REALIZADA POR	Laura Marcela Rendón	**Cargo**	Aux SST

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS: TIPO B
Resolución 705 de 2007.

Marque con una x la opción correspondiente:

FRENTE DE OBRA	#6	**NOMBRE O N° DEL FRENTE**
BODEGA	—	**DIRECCIÓN DE BODEGA** —
OFICINA	—	**DIRECCIÓN OFICINA** —

Nombre del reponsable del frente, bodega u oficina: Alejandro Riquelme (Abastecedor)

ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD ENCONTRADA	ESTADO C	ESTADO NC	FECHA DE VENCIMIENTO	N/A	OBSERVACIONES
Maletín, morral o gabinete	1	1	C				
Gasas Esteriles Precortada. Paquete * 5	10	10	C				
Esparadrapo de Tela Rollo 4"	1	1	C				
Bajalenguas	10	12	C				
Venda Elastica 3*5 Yardas	1	1	C				
Venda Algodón 3*5 yardas	1	1	C				
Vendaje Triangular	1	0		NC			
Solución Salina de 250 ml	2	1	C		09/2026		Olanate.
Guantes de Látex Quirúrgicos - * pares	10	0		NC			
Tijeras Corta Todo	1	1					
Kit Inmovilizadores	1	0		NC			
Bolsa Roja	1	1	C				
Linterna	1	1	C				
Curas	20	20	C				
Micropore	1	1	C				
Tapabocas	10	1	C				
Aposito Ocular	5	3	C				
Jeringa de 5 ml	1	1	C				

Acción de mejora/ observaciones	Se Realizo el ajuste de todos los elementos Faltantes para el Frente de Trabajo, Solo Faltaron los Guantes latex.
Justifique los elementos faltantes	Guantes latex. Inmovilizadores.

John Jairo Zapata Patiño	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	Gerente

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos SAS	INSPECCIÓN DE BOTIQUIN DE FRENTE DE OBRA Y BODEGA	Código	F-SST-049
		Página	1 de 1
	Fecha de Modificación: 01/08/2024	Versión	03

NOMBRE CONTRATO	malla vial		
FECHA DE INSPECCIÓN	06/08/2025		
INSPECCIÓN REALIZADA POR	Laura Naranjo R.	**Cargo**	Aux SST.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS: TIPO B
Resolución 705 de 2007.

Marque con una x la opción correspondiente:

FRENTE DE OBRA	#7	**NOMBRE O N° DEL FRENTE**
BODEGA	—	**DIRECCIÓN DE BODEGA**
OFICINA	—	**DIRECCIÓN OFICINA**

Nombre del reponsable del frente, bodega u oficina:

ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD ENCONTRADA	ESTADO C	ESTADO NC	FECHA DE VENCIMIENTO	N/A	OBSERVACIONES
Maletín, morral o gabinete	1	1	C				
Gasas Esteriles Precortada. Paquete * 5	10	3	C				
Esparadrapo de Tela Rollo 4"	1	1	C				
Bajalenguas	10	10	C				
Venda Elastica 3*5 Yardas	1	1	C				
Venda Algodón 3*5 yardas	1	1	C				
Vendaje Triangular	1	1	C				
Solución Salina de 250 ml	2	1	C				
Guantes de Látex Quirúrgicos - * pares	10	0		NC			
Tijeras Corta Todo	1	0		NC			
Kit Inmovilizadores	1	0		NC			
Bolsa Roja	1	0		NC			
Linterna	1	0		NC			
Curas	20	0		NC			
Micropore	1	0		NC			
Tapabocas	10	0		NC			
Aposito Ocular	5	0		NC			
Jeringa de 5 ml	1	0		NC			

Acción de mejora/ observaciones	OD, Suministro de todos los elementos faltantes urgente por parte del Consorcio
Justifique los elementos faltantes	Guantes, curas, micropore, Inmovilizadores, tapabocas, jeringa, tijeras...

John Jairo Zapata Patiño	María Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	Gerente

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos S.A.S.	INSPECCIÓN DE BOTIQUIN DE FRENTE DE OBRA Y BODEGA	Código	F-SST-049
		Página	1 de 1
	Fecha de Modificación: 01/08/2024	Versión	03

NOMBRE CONTRATO	Malla vial 2025
FECHA DE INSPECCIÓN	14/08/2025
INSPECCIÓN REALIZADA POR	Fredy Gomez Lozano — Cargo: Profesional SST

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS: TIPO B
Resolución 705 de 2007.

Marque con una x la opción correspondiente:

FRENTE DE OBRA	#3	NOMBRE O N° DEL FRENTE: 3 - Toboy
BODEGA	—	DIRECCIÓN DE BODEGA: —
OFICINA	—	DIRECCIÓN OFICINA: —

Nombre del reponsable del frente, bodega u oficina:

ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD ENCONTRADA	ESTADO C	ESTADO NC	FECHA DE VENCIMIENTO	N/A	OBSERVACIONES
Maletín, morral o gabinete	1	1	X			X	
Gasas Esteriles Precortada. Paquete * 5	10	10	X		31/11/2029		
Esparadrapo de Tela Rollo 4"	1	1	X		07/2029		
Bajalenguas	10	20	X			X	
Venda Elastica 3*5 Yardas	1	1	X		07/2029		
Venda Algodón 3*5 yardas	1	1	X		07/2029		
Vendaje Triangular	1	0		X			
Solución Salina de 250 ml	2	1			12/2026		1000 ml
Guantes de Látex Quirúrgicos - * pares	10	0		X			
Tijeras Corta Todo	1	1	X				
Kit Inmovilizadores	1	0		X			
Bolsa Roja	1	1	X				
Linterna	1	1	X				
Curas	20	10	X				pedir 10 más
Micropore	1	0		X			
Tapabocas	10	5	X				
Aposito Ocular	5	0		X			
Jeringa de 5 ml	1	1	X				

Acción de mejora/ observaciones	Completar: Venda Triangular 1, Guantes de latex 10, Kit inmovilizador 1, Micropore 1, Apositos oculares 5.
Justifique los elementos faltantes	Aun no los recogen en Bodega. Milena.

John Jairo Zapata Patiño	María Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	Contratante

14/8/2025 10:05 a. m.
51B-16 Calle 108
La Francia
Medellín
Antioquia

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos SAS	INSPECCIÓN DE BOTIQUIN DE FRENTE DE OBRA Y BODEGA	Código	F-SST-049
		Página	1 de 1
	Fecha de Modificación: 01/08/2024	Versión	03

NOMBRE CONTRATO	Malla Vial		
FECHA DE INSPECCIÓN	25/03/2025		
INSPECCIÓN REALIZADA POR	Laura Naranjo Rendón	Cargo	Aux SST

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS: TIPO B
Resolución 705 de 2007.

Marque con una x la opción correspondiente:

FRENTE DE OBRA	#1	NOMBRE O N° DEL FRENTE
BODEGA	—	DIRECCIÓN DE BODEGA: —
OFICINA	—	DIRECCIÓN OFICINA: —

Nombre del reponsable del frente, bodega u oficina:

ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD ENCONTRADA	ESTADO C	ESTADO NC	FECHA DE VENCIMIENTO	N/A	OBSERVACIONES
Maletín, morral o gabinete	1	1	C				
Gasas Esteriles Precortada. Paquete * 5	10	10	C				
Esparadrapo de Tela Rollo 4"	1	1	C				
Bajalenguas	10	12	C				
Venda Elastica 3*5 Yardas	1	1	C				
Venda Algodón 3*5 yardas	1	1	C				
Vendaje Triangular	1	0		NC			
Solución Salina de 250 ml	2	1	C		Agosto 2026		
Guantes de Látex Quirúrgicos - * pares	10			NC			
Tijeras Corta Todo	1	1	C				
Kit Inmovilizadores	1	0		NC			
Bolsa Roja	1	1	C				
Linterna	1	1	C				
Curas	20	6	C				
Micropore	1	1	C				
Tapabocas	10	4	C				
Aposito Ocular	5	2	C				
Jeringa de 5 ml	1	1	C				

Acción de mejora/ observaciones	Ubicación de los guantes látex por parte del consorcio, cuenta con suficiente ✓
Justifique los elementos faltantes	.Guantes latex .Inmovilizadores

John Jairo Zapata Patiño	María Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	Gerente

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos SAS	INSPECCIÓN DE BOTIQUIN DE FRENTE DE OBRA Y BODEGA	Código	F-SST-049
		Página	1 de 1
	Fecha de Modificación: 01/08/2024	Versión	03

NOMBRE CONTRATO	Malla Vial		
FECHA DE INSPECCIÓN	12/08/2025		
INSPECCIÓN REALIZADA POR	Laura Naranjo Rendón	Cargo	AUXSST

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS: TIPO B
Resolución 705 de 2007.

Marque con una x la opción correspondiente:

FRENTE DE OBRA	#6	NOMBRE O N° DEL FRENTE: #6
BODEGA	NA	DIRECCIÓN DE BODEGA: NA
OFICINA	NA	DIRECCIÓN OFICINA: NA

Nombre del reponsable del frente, bodega u oficina: Alejandro Riquelme (Tecnólogo)

ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD ENCONTRADA	ESTADO C	ESTADO NC	FECHA DE VENCIMIENTO	N/A	OBSERVACIONES
Maletín, morral o gabinete	1	1	C				
Gasas Esteriles Precortada. Paquete * 5	10	6	C				completo
Esparadrapo de Tela Rollo 4"	1	0		NC			
Bajalenguas	10	12	C				
Venda Elastica 3*5 Yardas	1	0		NC			
Venda Algodón 3*5 yardas	1	1	C				
Vendaje Triangular	1	0		NC			
Solución Salina de 250 ml	2	1	C		08/2026		
Guantes de Látex Quirúrgicos - * pares	10	0		NC			
Tijeras Corta Todo	1	0		NC			
Kit Inmovilizadores	1	0		NC			
Bolsa Roja	1	0		NC			
Linterna	1	0		NC			
Curas	20	0		NC			
Micropore	1	0		NC			
Tapabocas	10	0		NC			
Aposito Ocular	5	0		NC			
Jeringa de 5 ml	1	0		NC			

Acción de mejora/ observaciones	Por parte del consorcio se deberán de suministrar todos los elementos faltantes para atender cualquier emergencia.
Justifique los elementos faltantes	Suministrado practicamente todos los elementos importante: Guantes, curas, micropore, jeringa

John Jairo Zapata Patiño	María Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	Gerente

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Estructuras y Pavimentos S.A.S	INSPECCIÓN DE BOTIQUIN DE FRENTE DE OBRA Y BODEGA	Código	F-SST-049
		Página	1 de 1
	Fecha de Modificación: 01/08/2024	Versión	03

NOMBRE CONTRATO	Malla Vial		
FECHA DE INSPECCIÓN	13-Agosto 2025		
INSPECCIÓN REALIZADA POR	Gisela Atencia.	Cargo	SST

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS: TIPO B
Resolución 705 de 2007.

Marque con una x la opción correspondiente:		
FRENTE DE OBRA	#7	NOMBRE O N° DEL FRENTE
BODEGA	N/A	DIRECCIÓN DE BODEGA
OFICINA	N/A	DIRECCIÓN OFICINA

Nombre del reponsable del frente, bodega u oficina:

ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD ENCONTRADA	ESTADO C	ESTADO NC	FECHA DE VENCIMIENTO	N/A	OBSERVACIONES
Maletín, morral o gabinete	1		✓				
Gasas Esteriles Precortada. Paquete * 5	10		✓				
Esparadrapo de Tela Rollo 4"	1		✓				
Bajalenguas	10		✓				
Venda Elastica 3*5 Yardas	1		✓				
Venda Algodón 3*5 yardas	1		✓				
Vendaje Triangular	1			✓			
Solución Salina de 250 ml	2		✓		DC 2026		
Guantes de Látex Quirúrgicos - * pares	10			✓			
Tijeras Corta Todo	1			✓			
Kit Inmovilizadores	1			✓			
Bolsa Roja	1			✓			
Linterna	1			✓			
Curas	20			✓			
Micropore	1			✓			
Tapabocas	10			✓			
Aposito Ocular	5			✓			
Jeringa de 5 ml	1			✓			

Acción de mejora/ observaciones	
Justifique los elementos faltantes	

John Jairo Zapata Patiño	María Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	Gerente

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos SAS	INSPECCIÓN DE BOTIQUIN DE FRENTE DE OBRA Y BODEGA	Código	F-SST-049
		Página	1 de 1
	Fecha de Modificación: 01/08/2024	Versión	03

NOMBRE CONTRATO	MALLA VIAL		
FECHA DE INSPECCIÓN	11 - 08 - 2025		
INSPECCIÓN REALIZADA POR	Gisela Atencio	Cargo	SST.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS: TIPO B
Resolución 705 de 2007.

Marque con una x la opción correspondiente:		
FRENTE DE OBRA	#8	NOMBRE O N° DEL FRENTE: Luis De la Rosa.
BODEGA	NA	DIRECCIÓN DE BODEGA: NA
OFICINA	NA	DIRECCIÓN OFICINA: NA.

Nombre del reponsable del frente, bodega u oficina:

ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD ENCONTRADA	ESTADO C	ESTADO NC	FECHA DE VENCIMIENTO	N/A	OBSERVACIONES
Maletín, morral o gabinete	1		C				
Gasas Esteriles Precortada. Paquete * 5	10		C				
Esparadrapo de Tela Rollo 4"	1			NC			
Bajalenguas	10		C				
Venda Elastica 3*5 Yardas	1		C				
Venda Algodón 3*5 yardas	1		C				
Vendaje Triangular	1		C				
Solución Salina de 250 ml	2		C				
Guantes de Látex Quirúrgicos - * pares	10			NC			
Tijeras Corta Todo	1		C	NC			
Kit Inmovilizadores	1		C				
Bolsa Roja	1		C				
Linterna	1			NC			
Curas	20			NC			
Micropore	1			NC			
Tapabocas	10			NC			
Aposito Ocular	5			NC			
Jeringa de 5 ml	1			NC			

Acción de mejora/ observaciones	REFORZAR BOTIQUIN
Justifique los elementos faltantes	Guantes, micropore, Aposito ocular, Tapabocas, Tijeras Corta todo, jeringa, Curitas.

John Jairo Zapata Patiño	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	Gerente

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Estructuras y Pavimentos S.A.S	**INSPECCIÓN DE CAMILLA**	**CÓDIGO:**	F-SST-073
		PAGINA:	1 DE 1
	Fecha de Creación: 14/01/2022	**VERSIÓN :**	0

Responsable de Inspección:	Laura Naranjo Rendón			Fecha de Inspección	25/08/2025		
Cargo	AUX SST	Frente de Trabajo	# 1.	Bodega	___	Oficina	___

CRITERIOS DE OBSERVACION: C: CUMPLE, N: NO CUMPLE, N.E: NO EXISTE, N.A NO APLICA

ITEM A VERIFICAR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
¿Es de fácil acceso?								C				
¿Se encuentra visible?								C				
¿Hay elementos que la obstruyan?								NA				
¿Se encuentra señalizada?								C				
¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?								C				
¿Cuenta con correas de seguridad?								C				
¿Cuenta con sujetadores para agarre?								C				
¿se encuentra limpia y libre de sustancias quimicas?								C				
Su estructura fisica se ncuentra en buen estado?								C				
¿Cuenta con Inmovilizador superior de cabeza?								C				
¿Estado General?								C				

Plan De Accion	* Cumple Ubicación y estado de la camilla en frente de trabajo #1.	Fecha Cierre Plan de Accion		
		Dia	Mes	Año

Firma Responsable Plan de Accion:

John Jairo Zapata Patiño	María Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador SG-SST	Gerente

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Estructuras y Pavimentos S.A.S	**INSPECCIÓN DE CAMILLA**	**CÓDIGO:**	F-SST-073
		PAGINA:	1 DE 1
	Fecha de Creación: 14/01/2022	**VERSIÓN :**	0

Responsable de Inspección:	Laura Naranjo Rendón			Fecha de Inspección	06/08/2025		
Cargo	AyX SST	Frente de Trabajo	#7	Bodega	—	Oficina	—

CRITERIOS DE OBSERVACION: C: CUMPLE, N: NO CUMPLE, N.E: NO EXISTE, N.A NO APLICA

ITEM A VERIFICAR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
¿Es de fácil acceso?								C				
¿Se encuentra visible?								C				
¿Hay elementos que la obstruyan?								NO				
¿Se encuentra señalizada?								C				
¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?								C				
¿Cuenta con correas de seguridad?								C				
¿Cuenta con sujetadores para agarre?								C				
¿se encuentra limpia y libre de sustancias quimicas?								C				
¿Su estructura fisica se encuentra en buen estado?								C				
¿Cuenta con Inmovilizador superior de cabeza?								C				
¿Estado General?								C				

Plan De Accion	En buenas Condiciones	Fecha Cierre Plan de Accion		
		Dia	Mes	Año

Firma Responsable Plan de Accion:

John Jairo Zapata Patiño	María Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador SG-SST	Gerente

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Estructuras y Pavimentos S.A.S	**INSPECCIÓN DE CAMILLA**	**CÓDIGO:**	F-SST-073
		PAGINA:	1 DE 1
	Fecha de Creación: 14/01/2022	**VERSIÓN :**	0

Responsable de Inspección: Freddy Suarez Lozano				Fecha de Inspección agosto 2025			
Cargo	SST	Frente de Trabajo	2	Bodega	—	Oficina	—

CRITERIOS DE OBSERVACION: C: CUMPLE, N: NO CUMPLE, N.E: NO EXISTE, N.A NO APLICA

ITEM A VERIFICAR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
¿Es de fácil acceso?								C				
¿Se encuentra visible?								C				
¿Hay elementos que la obstruyan?								C				
¿Se encuentra señalizada?								C				
¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?								C				
¿Cuenta con correas de seguridad?								C				
¿Cuenta con sujetadores para agarre?								C				
¿se encuentra limpia y libre de sustancias quimicas?								C				
¿Su estructura fisica se encuentra en buen estado?								C				
¿Cuenta con inmovilizador superior de cabeza?								C				
¿Estado General?								C				

Plan De Accion	Agosto - cumple.	Fecha Cierre Plan de Accion		
		Dia	Mes	Año

Firma Responsable Plan de Accion:

John Jairo Zapata Patiño	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador SG-SST	Gerente

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Estructuras y Pavimentos S.A.S	**INSPECCIÓN DE CAMILLA**	**CÓDIGO:**	F-SST-073
		PAGINA:	1 DE 1
	Fecha de Creación: 14/01/2022	**VERSIÓN :**	0

Responsable de Inspección:	Laura Naranjo Rendón			Fecha de Inspección	12/08/2025		
Cargo	At SST	Frente de Trabajo	#6	Bodega	NA	Oficina	NA

CRITERIOS DE OBSERVACION: C: CUMPLE, N: NO CUMPLE, N.E: NO EXISTE, N.A NO APLICA

ITEM A VERIFICAR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
¿Es de fácil acceso?								C				
¿Se encuentra visible?								C				
¿Hay elementos que la obstruyan?								NA				
¿Se encuentra señalizada?								C				
¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?								C				
¿Cuenta con correas de seguridad?								C				
¿Cuenta con sujetadores para agarre?								C				
¿se encuentra limpia y libre de sustancias quimicas?								C				
¿Su estructura fisica se encuentra en buen estado?								C				
¿Cuenta con Inmovilizador superior de cabeza?								C				
¿Estado General?								C				

Plan De Accion	Cumple agosto.	Fecha Cierre Plan de Accion		
		Dia	Mes	Año

Firma Responsable Plan de Accion:

John Jairo Zapata Peña	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador SG-SST	Gerente

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Estructuras y Pavimentos S.A.S	**INSPECCIÓN DE CAMILLA**	**CÓDIGO:**	F-SST-073
		PAGINA:	1 DE 1
	Fecha de Creación: 14/01/2022	**VERSIÓN :**	0

Responsable de Inspección: GISELA AFENCIA				Fecha de Inspección 13 - AGOSTO - 2015			
Cargo	SST	Frente de Trabajo	# 7	Bodega	N/A	Oficina	N/A

CRITERIOS DE OBSERVACION: C: CUMPLE, N: NO CUMPLE, N.E: NO EXISTE, N.A NO APLICA

ITEM A VERIFICAR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
¿Es de fácil acceso?								C				
¿Se encuentra visible?								C				
¿Hay elementos que la obstruyan?								NC				
¿Se encuentra señalizada?								C				
¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?								C				
¿Cuenta con correas de seguridad?								C				
¿Cuenta con sujetadores para agarre?								C				
¿se encuentra limpia y libre de sustancias quimicas?								C				
¿Su estructura fisica se encuentra en buen estado?								C				
¿Cuenta con Inmovilizador superior de cabeza?								C				
¿Estado General?								C				

Plan De Accion		Fecha Cierre Plan de Accion		
		Dia	Mes	Año

Firma Responsable Plan de Accion:

John Jairo Zapata Patiño	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador SG-SST	Gerente

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Estructuras y Pavimentos S.A.S	**INSPECCIÓN DE CAMILLA**	**CÓDIGO:**	F-SST-073
		PAGINA:	1 DE 1
	Fecha de Creación: 14/01/2022	**VERSIÓN :**	0

Responsable de Inspección:	Gisela Atencia Navarro.			Fecha de Inspección	11-AGOSTO-22		
Cargo	SST	Frente de Trabajo	# 8	Bodega	—	Oficina	—

CRITERIOS DE OBSERVACION: C: CUMPLE, N: NO CUMPLE, N.E: NO EXISTE, N.A NO APLICA

ITEM A VERIFICAR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
¿Es de fácil acceso?								C				
¿Se encuentra visible?								C				
¿Hay elementos que la obstruyan?								C				
¿Se encuentra señalizada?								C				
¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?								C				
¿Cuenta con correas de seguridad?								C				
¿Cuenta con sujetadores para agarre?								C				
¿se encuentra limpia y libre de sustancias quimicas?								C				
¿Su estructura fisica se encuentra en buen estado?								C				
¿Cuenta con Inmovilizador superior de cabeza?								N				
¿Estado General?								C				

Plan De Accion		Fecha Cierre Plan de Accion		
		Dia	Mes	Año

Firma Responsable Plan de Accion:

John Jairo Zapata Patiño	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador SG-SST	Gerente

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos SAS	INSPECCIÓN DE BOTIQUIN DE FRENTE DE OBRA Y BODEGA	Código	F-SST-049
		Página	1 de 1
	Fecha de Modificación: 01/08/2024	Versión	03

NOMBRE CONTRATO	Malla vial 2025		
FECHA DE INSPECCIÓN			
INSPECCIÓN REALIZADA POR	Fredy Forero	Cargo	SST

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS: TIPO B
Resolución 705 de 2007.

Marque con una x la opción correspondiente:

FRENTE DE OBRA	#5	NOMBRE O N° DEL FRENTE: Juanpablo
BODEGA	—	DIRECCIÓN DE BODEGA: —
OFICINA	—	DIRECCIÓN OFICINA: —

Nombre del reponsable del frente, bodega u oficina:

ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD ENCONTRADA	ESTADO C	ESTADO NC	FECHA DE VENCIMIENTO	N/A	OBSERVACIONES
Maletín, morral o gabinete	1	1	X				
Gasas Esteriles Precortada. Paquete * 5	10	1	X		12/2024		
Esparadrapo de Tela Rollo 4"	1	1	X				
Bajalenguas	10	20	X		2029		
Venda Elastica 3*5 Yardas	1	1	X				
Venda Algodón 3*5 yardas	1	1	X				
Vendaje Triangular	1	0		X			
Solución Salina de 250 ml	2	1	X		07/2026		1000 ML
Guantes de Látex Quirúrgicos - * pares	10	0		X			
Tijeras Corta Todo	1	1	X				
Kit Inmovilizadores	1	0		X			
Bolsa Roja	1	1	X				
Linterna	1	0		X			
Curas	20	6		X			
Micropore	1	0		X			
Tapabocas	10	3		X			Faltan 7.
Aposito Ocular	5	0		X			
Jeringa de 5 ml	1	1	X				

Acción de mejora/ observaciones	El Alcohol disponible, solo para lavar objetos, Faltan guantes, etc, completar
Justifique los elementos faltantes	

John Jairo Zapata Patiño	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	Gerente

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos SAS	INSPECCIÓN DE BOTIQUIN DE FRENTE DE OBRA Y BODEGA	Código	F-SST-049
		Página	1 de 1
	Fecha de Modificación: 01/08/2024	Versión	03

NOMBRE CONTRATO	Malla vial 2025		
FECHA DE INSPECCIÓN	14/08/2025		
INSPECCIÓN REALIZADA POR	Maria Camila Rozo	**Cargo**	SST

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS: TIPO B
Resolución 705 de 2007.

Marque con una x la opción correspondiente:

FRENTE DE OBRA	10	**NOMBRE O N° DEL FRENTE**: 10
BODEGA		**DIRECCIÓN DE BODEGA**
OFICINA		**DIRECCIÓN OFICINA**

Nombre del reponsable del frente, bodega u oficina:

ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD ENCONTRADA	ESTADO C	ESTADO NC	FECHA DE VENCIMIENTO	N/A	OBSERVACIONES
Maletín, morral o gabinete	1	1	✓				
Gasas Esteriles Precortada. Paquete * 5	10	24	✓		10/2024		
Esparadrapo de Tela Rollo 4"	1	1	✓				
Bajalenguas	10	10	✓				
Venda Elastica 3*5 Yardas	1	1	✓				
Venda Algodón 3*5 yardas	1	1	✓				
Vendaje Triangular	1	1	✓		agosto/26		
Solución Salina de 250 ml	2	2	✓		08/26		500 ML
Guantes de Látex Quirúrgicos - * pares	10	—					
Tijeras Corta Todo	1	1	✓				
Kit Inmovilizadores	1	—					
Bolsa Roja	1	1	✓				
Linterna	1	1	✓				
Curas	20	20	✓				
Micropore	1	—					
Tapabocas	10	10	✓				
Aposito Ocular	5	5	✓				
Jeringa de 5 ml	1	1	✓				

Acción de mejora/ observaciones	Adicional cuenta con alcohol 345 ML, Termometro yodopovina → 03/27
Justifique los elementos faltantes	

John Jairo Zapata Patiño	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	Gerente

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos SAS	**INSPECCIÓN DE CAMILLA**	**CÓDIGO:**	F-SST-073
		PAGINA:	1 DE 1
	Fecha de Creación: 14/01/2022	**VERSIÓN :**	0

Responsable de Inspección: Fredy Cometa				Fecha de Inspección			
Cargo	SST	Frente de Trabajo	#5	Bodega	—	Oficina	—

CRITERIOS DE OBSERVACION: C: CUMPLE, N: NO CUMPLE, N.E: NO EXISTE, N.A NO APLICA

ITEM A VERIFICAR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
¿Es de fácil acceso?							C	C				
¿Se encuentra visible?							C	C				
¿Hay elementos que la obstruyan?							C	C				
¿Se encuentra señalizada?							C	C				
¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?							C	C				
¿Cuenta con correas de seguridad?							C	C				
¿Cuenta con sujetadores para agarre?							C	C				
¿se encuentra limpia y libre de sustancias quimicas?							C	C				
¿Su estructura fisica se encuentra en buen estado?							C	C				
¿Cuenta con Inmovilizador superior de cabeza?							C	C				
¿Estado General?							C	C				

Plan De Accion	Nueva, Mantener en un lugar de fácil acceso, en buen estado.	Fecha Cierre Plan de Accion		
		Dia	Mes	Año

Firma Responsable Plan de Accion:

John Jairo Zapata Riaño	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador SG-SST	Gerente

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Estructuras y Pavimentos SAS	**INSPECCIÓN DE CAMILLA**	**CÓDIGO:**	F-SST-073
		PAGINA:	1 DE 1
	Fecha de Creación: 14/01/2022	**VERSIÓN :**	0

Responsable de Inspección:	laura Naranjo Rendón			Fecha de Inspección	20/08/2025		
Cargo	Ax SST	Frente de Trabajo	#10	Bodega	—	Oficina	—

CRITERIOS DE OBSERVACION: C: CUMPLE, N: NO CUMPLE, N.E: NO EXISTE, N.A NO APLICA

ITEM A VERIFICAR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
¿Es de fácil acceso?								C				
¿Se encuentra visible?								C				
¿Hay elementos que la obstruyan?								NC				
¿Se encuentra señalizada?								C				
¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?								C				
¿Cuenta con correas de seguridad?								C				
¿Cuenta con sujetadores para agarre?								C				
¿se encuentra limpia y libre de sustancias quimicas?								C				
¿Su estructura fisica se encuentra en buen estado?								C				
¿Cuenta con Inmovilizador superior de cabeza?								C				
¿Estado General?								C				

Plan De Accion	Ok todo en buen estado.	Fecha Cierre Plan de Accion		
		Dia	Mes	Año

Firma Responsable Plan de Accion:

John Jairo Zapata Patiño	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador SG-SST	Gerente

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Estructuras y Pavimentos SAS	**INSPECCIÓN DE EXTINTORES**	**CÓDIGO:**	F-SST-050
		PAGINA:	1 DE 1
	Fecha de Modificación: 25/02/2020	**VERSIÓN:**	2

Responnsable de Inspección:	Fredy Gomez L			Fecha de Inspección :	29/08/2025		
Cargo	SST	Frente de Trabajo	#5	Vehiculo	—	Otro	

CRITERIOS DE OBSERVACION: C: CUMPLE, N: NO CUMPLE, N.E: NO EXISTE, N.A NO APLICA

ITEM A OBSEERVAR / MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TIPO								ABC				
CAPACIDAD								20L				
FECHA CARGA								07/2025				
FECHA RECARGA								07/26				
FECHA MANTENIMIENTO								07/27				
DEMARCADO								C				
SEÑALIZADO								C				
CORDON DE SEGURIDAD								C				
SELLO DE SEGURIDAD								C				
MANGUERA BOQUILLA								C				
MANOMETRO								C				
PRESION PSI								C				
ESTADO GENERAL								C				
ALTURA ADECUADA								C				
DESCARGADO								—				
OBSTACULIZADO								—				

Plan De Accion	Mantener lo mas cerca y despejado acceso al extintor.	Fecha Cierre Plan de Accion		
		Dia	Mes	Año

Firma Responsable Plan de Accion:

John Jairo Zapata Patiño	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador SG-SST	Gerente

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Estructuras y Pavimentos S.A.S	**INSPECCIÓN DE EXTINTORES**	**CÓDIGO:**	F-SST-050
		PAGINA:	1 DE 1
	Fecha de Modificación: 25/02/2020	**VERSIÓN:**	2

Responnsable de Inspección:	Maria Camila Rozo			Fecha de Inspección	14/08/2025		
Cargo	SST	Frente de Trabajo	10	Vehiculo		Otro	

CRITERIOS DE OBSERVACION: C: CUMPLE, N: NO CUMPLE, N.E: NO EXISTE, N.A NO APLICA

ITEM A OBSEERVAR / MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TIPO								ABC				
CAPACIDAD								20LB				
FECHA CARGA								07/25				
FECHA RECARGA								07/26				
FECHA MANTENIMIENTO								07/26				
DEMARCADO								✓				
SEÑALIZADO								✓				
CORDON DE SEGURIDAD								✓				
SELLO DE SEGURIDAD								✓				
MANGUERA BOQUILLA								✓				
MANOMETRO								✓				
PRESION PSI								✓				
ESTADO GENERAL								✓				
ALTURA ADECUADA								✓				
DESCARGADO								—				
OBSTACULIZADO								—				

Plan De Accion	Fecha Cierre Plan de Accion		
	Dia	Mes	Año

Firma Responsable Plan de Accion:

John Jairo Zapata Patiño	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador SG-SST	Gerente

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Estructuras y Pavimentos S.A.S	**INSPECCIÓN DE CAMILLA**	**CÓDIGO:**	F-SST-073
		PAGINA:	1 DE 1
	Fecha de Creación: 14/01/2022	**VERSIÓN :**	0

Responsable de Inspección:	Laura Naranjo Rendón			Fecha de Inspección	11/08/2025		
Cargo	Aux SST	Frente de Trabajo	# 4	Bodega	NA	Oficina	N.A

CRITERIOS DE OBSERVACION: C: CUMPLE, N: NO CUMPLE, N.E: NO EXISTE, N.A NO APLICA

ITEM A VERIFICAR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
¿Es de fácil acceso?								C				
¿Se encuentra visible?								C				
¿Hay elementos que la obstruyan?								NA				
¿Se encuentra señalizada?								C				
¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?								C				
¿Cuenta con correas de seguridad?								C				
¿Cuenta con sujetadores para agarre?								C				
¿se encuentra limpia y libre de sustancias quimicas?								C				
¿Su estructura fisica se encuentra en buen estado?								C				
¿Cuenta con Inmovilizador superior de cabeza?								C				
¿Estado General?								C				

Plan De Accion	Cumple agosto.	Fecha Cierre Plan de Accion		
		Dia	Mes	Año

Firma Responsable Plan de Accion:

John Jairo Zapata Peláez	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador SG-SST	Gerente

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
Estructuras y Pavimentos S.A.S.	**INSPECCIÓN DE CAMILLA**	**CÓDIGO:**	F-SST-073
		PAGINA:	1 DE 1
	Fecha de Creación: 14/01/2022	**VERSIÓN :**	0

Responsable de Inspección:	Laura Naranjo Rendón			Fecha de Inspección	25/03/2025		
Cargo	Ax SST	Frente de Trabajo	# 11	Bodega	———	Oficina	———

CRITERIOS DE OBSERVACION: C: CUMPLE, N: NO CUMPLE, N.E: NO EXISTE, N.A NO APLICA

ITEM A VERIFICAR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
¿Es de fácil acceso?								C				
¿Se encuentra visible?								C				
¿Hay elementos que la obstruyan?								NC				
¿Se encuentra señalizada?								C				
¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?								C				
¿Cuenta con correas de seguridad?								C				
¿Cuenta con sujetadores para agarre?								C				
¿se encuentra limpia y libre de sustancias quimicas?								C				
¿Su estructura fisica se encuentra en buen estado?								C				
¿Cuenta con Inmovilizador superior de cabeza?								C				
¿Estado General?								C				

Plan De Accion	Cumple con todo.	Fecha Cierre Plan de Accion		
		Dia	Mes	Año

Firma Responsable Plan de Accion:

John Jairo Zapata Patiño	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador SG-SST	Gerente

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos SAS	INSPECCIÓN DE BOTIQUIN DE FRENTE DE OBRA Y BODEGA	Código	F-SST-049
		Página	1 de 1
	Fecha de Modificación: 01/08/2024	Versión	03

NOMBRE CONTRATO	Malla vial		
FECHA DE INSPECCIÓN	11/08/2025		
INSPECCIÓN REALIZADA POR	Laura Naranjo R.	Cargo	Aux SST

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS: TIPO B
Resolución 705 de 2007.

Marque con una x la opción correspondiente:

FRENTE DE OBRA	#4	NOMBRE O N° DEL FRENTE: Fáncago Manuel
BODEGA	NA	DIRECCIÓN DE BODEGA: NA
OFICINA	NA	DIRECCIÓN OFICINA: NA

Nombre del reponsable del frente, bodega u oficina: Manuel Delgado.

ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD ENCONTRADA	ESTADO C	ESTADO NC	FECHA DE VENCIMIENTO	N/A	OBSERVACIONES
Maletín, morral o gabinete	1	1	C				
Gasas Esteriles Precortada. Paquete * 5	10	8	C				cumple
Esparadrapo de Tela Rollo 4"	1	0		NC			
Bajalenguas	10	0		NC			
Venda Elastica 3*5 Yardas	1	0		NC			
Venda Algodón 3*5 yardas	1	1	C				
Vendaje Triangular	1	1	C				
Solución Salina de 250 ml	2	1	C		07/2026		Cumple
Guantes de Látex Quirúrgicos - * pares	10	0		NC			
Tijeras Corta Todo	1	0		NC			
Kit Inmovilizadores	1	0		NC			
Bolsa Roja	1	0		NC			
Linterna	1	0		NC			
Curas	20	0		NC			
Micropore	1	0		NC			
Tapabocas	10	0		NC			
Aposito Ocular	5	0		NC			
Jeringa de 5 ml	1	0		NC			

Acción de mejora/ observaciones	Suministro de elementos faltantes del botiquin, A cargo del consorcio
Justifique los elementos faltantes	Esparadrapo – tijeras – jeringas. Bajalenguas – Guantes Vendas – Micropore

John Jairo Zapata Patiño	María Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	Gerente

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos	INSPECCIÓN DE BOTIQUIN DE FRENTE DE OBRA Y BODEGA	Código	F-SST-049
		Página	1 de 1
	Fecha de Modificación: 01/08/2024	Versión	03

NOMBRE CONTRATO	Mallavial.		
FECHA DE INSPECCIÓN	19/03/2025		
INSPECCIÓN REALIZADA POR	Laura Natalia Bonilla Bonilla	Cargo	Aux SST.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS: TIPO B
Resolución 705 de 2007.

Marque con una x la opción correspondiente:

FRENTE DE OBRA	#4	NOMBRE O N° DEL FRENTE
BODEGA	——	DIRECCIÓN DE BODEGA: NA
OFICINA	——	DIRECCIÓN OFICINA: NA

Nombre del reponsable del frente, bodega u oficina: Manuel Delgado.

ELEMENTOS DEL BOTIQUIN	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD ENCONTRADA	ESTADO C	ESTADO NC	FECHA DE VENCIMIENTO	N/A	OBSERVACIONES
Maletín, morral o gabinete	1	1	C				
Gasas Esteriles Precortada. Paquete * 5	10	10	C				
Esparadrapo de Tela Rollo 4"	1	1	C				
Bajalenguas	10	10	C				
Venda Elastica 3*5 Yardas	1	1	C				
Venda Algodón 3*5 yardas	1	1	C				
Vendaje Triangular	1	0		NC			
Solución Salina de 250 ml	2	1	C		07/2026		Grande
Guantes de Látex Quirúrgicos - * pares	10	0		NC			
Tijeras Corta Todo	1	1					
Kit Inmovilizadores	1	0		NC			
Bolsa Roja	1	1	C				
Linterna	1	1	C				
Curas	20	20	C				
Micropore	1	1	C				
Tapabocas	10	1	C				
Aposito Ocular	5	5	C				
Jeringa de 5 ml	1	1	C				

Acción de mejora/ observaciones	Se realizo el Suministro de todos los elementos faltantes, menos de los Guantes de Latex que no hicieron falta.
Justifique los elementos faltantes	Guantes latex Inmovilizadores.

John Jairo Zapata Patiño	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	Gerente

pavimentar	Inspección de equipos para la atención de emergencias	Cod: FR.2927 Versión: 4.0 Fecha: 31/10/2023

Obra o centro de trabajo: Malla Vial Medellin.

Responsable de la inspección: Jenny Carolina Acosta — Fecha: 20-08-25

CALIFICACIÓN: T= Cumplimiento Total I= Insuficiente NA= No Aplica

EXTINTORES PORTATILES

Ubicación	Clase	Capacidad LBS	Fechas		Estado de manguera			Estado de la boquilla			Estado del manómetro			Estado del cilindro			Estado de la señalización			Acceso			Seguro o Pin			Gatillo		
			CARGA	VENCE	T	I	NA	T	I	NA	T	I	NA	T	I	NA	T	I	NA	T	I	NA	T	I	NA	T	I	NA
Camion TMX 834	C	20	10/24	10/25			✓	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Vibro Compactador Dynapac	C	20	03/25	03/26			✓	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Vehiculo imprimador wly 298 1	C	20	10/24	10/25			✓	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Veh. Imprimador wly 298 2	C	20	10/24	10/25			✓	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Veh. Imprimador wly 298 3	C	20	10/24	10/25			✓	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Veh. imp. wly 298 4	C	20	10/24	10/25			✓	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Finisher	C	20	06/25	06/26			✓	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Compactador llantas Atlas Copco	C	20	23/04	04/26			✓	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

Observaciones:
Vehiculos y Maquinaria Frente de trabajo

CAMILLAS

CALIFICACIÓN: T= Cumplimiento Total I= Insuficiente NA= No Aplica

Ubicación	Tipo de camilla	La camilla esta protegida de la intemperie			Inmovilizador			Señalización			Partes de la camilla			Correas o Canasta			Las camillas se encuentran accesibles en cada frente de trabajo		
		T	I	NA	T	I	NA	T	I	NA	T	I	NA	T	I	NA	T	I	NA
Camilla - Frente Trabajo	Ferula Espinal	✓			✓					✓	✓			✓			✓		

Observaciones: La ubicación Frente de trabajo cuadrilla - Area visible - lateral de la cera o anden

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

Coloque una "X" a los elementos con los que cuenta en el botiquín de primeros auxilios de la obra o sede y sus fechas están vigentes.

Ubicación	VENDAS	MICROPORE	GASAS	LAGRIMAS ARTIFICIALES	INMOVILIZADORES	TIJERAS	CURAS	APOSITO OJOS	GUANTES	OTROS
Frente de trabajo Anden	5	2	7	1	3	1	10	3	1 Caja	1 chaleco reflectivo manual prim. AUX Tapabocas Caja. Tensiometro 1 Esparadrapo.

Observaciones: Botiquin se enuentra lado lateral Anden donde se realiza la actividad, visible a los colaboradores

DISPOSITIVO SONORO

CALIFICACIÓN: T= Cumplimiento Total I= Insuficiente NA= No Aplica

Ubicación	Tipo de sistema	Es una señal sonora o visual fácilmente identificable			Hay personas designadas en la obra o sede para activarlo			El lugar donde se activa es de fácil acceso			Es funcional y esta en buen estado y cuenta con señalización			El personal de la obra lo reconoce fácilmente		
		T	I	NA	T	I	NA	T	I	NA	T	I	NA	T	I	NA

Observaciones:

SEÑALIZACIÓN

CALIFICACIÓN: T= Cumplimiento Total I= Insuficiente NA= No Aplica

Ubicación	Se encuentran ubicadas en un lugar visible			Se encuentran en buen estado			Se cuenta con señalización y demarcación de camilla y extintores			Se cuenta con señalización de rutas de evacuación			Se cuenta con señalización salidas de emergencia			Se identifica el punto de encuentro debidamente señalizado			Los brigadista cuentan con una identificación		
	T	I	NA	T	I	NA	T	I	NA	T	I	NA	T	I	NA	T	I	NA	T	I	NA
Verticales - Instalación en via.	✓			✓					✓			✓			✓			✓	✓		
balizas - Instalación Frente de trabajo	✓			✓					✓			✓			✓			✓			
Flasher - Instalación en las balizas	✓			✓					✓			✓			✓			✓			
malla - Instalación en balizas	✓			✓					✓			✓			✓			✓			

Observaciones: Durante la ejecución se realiza la instalación del PMT y esta señalizando el Frente de trabajo → Despues de su culminación es retirada en su totalidad

KIT DE ATENCIÓN A DERRAMES

CALIFICACIÓN: T= Cumplimiento Total I= Insuficiente NA= No Aplica

Ubicación	Estado del KIT		Acceso, señalización y visibilidad		ELEMENTOS DEL KIT																			
					Maletín o recipiente			Material Absorbente			Pala Antichispas			Guantes de Nitrilo			Mascarilla desechable			Bolsas rojas			OTROS		
	T	I	T	I	T	I	NA	T	I	NA	T	I	NA	T	I	NA	T	I	NA	T	I	NA	T	I	NA
Lateral - Anden Frente de trabajo	✓				✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		

Observaciones: