GESTIÓN INTEGRAL

VIBROCOMPACTADOR MANUAL



Código:CVM-SST-FT-53	Versión: 01	Fecha: 01-06-2025

NOMBRE DEL OPERARIO:	Sergio Londoño	OBRA:	Frente 12, Cristo Rey	EMPRESA O CONTRATISTA:	Vialmid 2025
SEMANA DESDE:	25-08-2025	HASTA:	31-08-2025	FRENTE DE TRABAJO:	Frente #12

LISTA DE VERIFICACIÓN

Serial: 20231600091 — C: CUMPLE NC: NO CUMPLE NA: NO APLICA — Marca: Husqvarna

ITEMS DE VERIFICACIÓN PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTA O EQUIPO	DIAS																					OBSERVACIONES
	LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			
	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	
Niveles de aceite en el motor (verifique que los niveles estén dentro de las marcas de la varilla medidora)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
Lubricación de puntos de movimiento (revisar las articulaciones de las barras de manejo)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
Tensión de correa del vobro (verifique manualmente que la correa no este suelta, ni muy tensionada)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
Estado de exhosto (Exhosto sin roturas ni abolladuras peligrosas)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
Estado general de estructura y guardas (verifique que las guardas estén completas, que no hayan fisuras ni golpes en estructura del equipo)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
Estado de plancha vibratoria (verificar ajustes de las conexiones a motorreductor)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
Estado general del motor (verificamos conexiones, paso de gasolina, encendido)	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
NÚMERO DE SERIE HERRAMIENTA	SERIE			SERIE			SERIE			SERIE			SERIE			SERIE			SERIE			
	1600091			1600091			1600091			1600091			1600091			1600091						
UBICACIÓN DEL TRABAJO A DESARROLLAR	UBICACIÓN			UBICACIÓN			UBICACIÓN			UBICACIÓN			UBICACIÓN			UBICACIÓN			UBICACIÓN			
	Cristo Rey			Cristo Rey			Cristo Rey			Cristo Rey			Cristo Rey			Cristo Rey						
NOMBRE DEL OPERARIO	FIRMA																					CÉDULA
Sergio Londoño	Sergio Londoño			Sergio Londoño			Sergio Londoño			Sergio Londoño			Sergio Londoño									71318418
RESPONSABLE VERIFICACIÓN INSPECCIÓN:	FIRMA																					CÉDULA
Claudia Milena Collazos	Clave			Clave			Clave			Clave			Clave			Clave						43145348

Escaneado con CamScanner

Scanned with CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL		
	PREOPERACIONAL EQUIPO DE DEMOLICIÓN COMPRESOR + MARTILLO NEUMÁTICO		
	Código:CVM-SST-FT-53	Versión:01	Fecha:01-06-2025

NOMBRE DEL OPERARIO:	Reinel Zapata	OBRA :	Frente #12, Costa Rey	EMPRESA O CONTRATISTA:	Vialmed
SEMANA DE: 25-08-2025	HASTA: 31-08-2025	FRENTE DE TRABAJO: #12	MARCA: Atlas coopco	SERIE DEL EQUIPO/HERRAMIENTA:	HYH08

LISTA DE VERIFICACIÓN

C: CUMPLE NC: NO CUMPLE NA: NO APLICA

ITEMS DE VERIFICACIÓN PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTA O EQUIPO		DIAS																						OBSERVACIONES
		LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO				
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	
Niveles (Con el Equipo nivelado)	Aceite de motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓							
	Aceite Hidráulico (Unidad Compresora)	✓			✓			✓			✓			✓			✓							
	Agua	✓			✓			✓			✓			✓			✓							
	Combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓							
Radiador, Paneles de enfriador aceite hidráulico y/o servotransmisión	Revisar que no tenga obstrucciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓							
	Sopletear periódicamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓							
Motor	Filtros de Aire (Motor, Unidad Compresora)	✓			✓			✓			✓			✓			✓							
	Exhosto	✓			✓			✓			✓			✓			✓							
	Humo	✓			✓			✓			✓			✓			✓							
Fugas	Motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓							
	Hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓							
	Combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓							
	Sistema de Escape	✓			✓			✓			✓			✓			✓							
Mangueras	Revisar que no rocen	✓			✓			✓			✓			✓			✓							
Inyección	Drenaje Tanque de Combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓							
Exterior	Latas	✓			✓			✓			✓			✓			✓							
	Pintura	✓			✓			✓			✓			✓			✓							
	Limpieza	✓			✓			✓			✓			✓			✓							
	Engrase General	✓			✓			✓			✓			✓			✓							
	Tornillería	✓			✓			✓			✓			✓			✓							
Tablero	Horómetro	✓			✓			✓			✓			✓			✓							
	Indicador Presión de Aire	✓			✓			✓			✓			✓			✓							
	Indicador Nivel ACPM	✓			✓			✓			✓			✓			✓							
	Indicador carga de Batería	✓			✓			✓			✓			✓			✓							
	Swiches	✓			✓			✓			✓			✓			✓							

Escaneado con CamScanner

Scanned with CamScanner

SISTE...A DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRA..JO

Estructuras y Pavimentos SAS	PREOPERACIONAL COMPRESOR	Código	F-SST-079
		Página	1 de 2
	Fecha de Modificacion 09/05/2022	Versión	0

NOMBRE CONTRATO	Vialmed 2025	**Frente de obra**	Fuente # 11
FECHA	Agosto 2025		
REALIZADA POR	Didier Castaño	**Cargo**	Compresorista

Marca/ Referencia: DOOSAN **Modelo:** N/A **Equipo Nuevo:** ☐ **Alquilado:** ☑ **Otro:** E. ATICON

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Aseo general															B				B	B	B	B	B		B	B					
Niveles de aceite del motor															B				B	B	B	B	B		B	B					
Niveles de aceite de la unidad compresora															B				B	B	B	B	B		B	B					
Liquido refrigerante (radiador)															B				B	B	B	B	B		B	B					
Estado de los filtros de aire y acpm															B				B	B	B	B	B		B	B					
Estado de presión en las llantas															B				B	B	B	B	B		B	B					
Nivel de huella de llanta.															B				B	B	B	B	B		B	B					
Estado de pernos en las llantas															B				B	B	B	B	B		B	B					
Estado de tiro, pata, y cadenas de seguridad.															B				B	B	B	B	B		B	B					
Estado de Martillo															B				B	B	B	B	B		B	B					
Estado de manguera, acoples															B				B	B	B	B	B		B	B					
Estado de pala o punta demoledora de pavimento.															B				B	B	B	B	B		B	B					
Estado de pin de bloqueo de la pala o punta															B				B	B	B	B	B		B	B					
Bomba de compresión en buen estado															B				B	B	B	B	B		B	B					
Estado de las luces direccionales, delanteras, traseras, parqueo.															B				B	B	B	B	B		B	B					
El operador cuenta con los elementos de protección personal necesarios															B				B	B	B	B	B		B	B					
Starter de encendido se encuentra en buen estado															B				B	B	B	B	B		B	B					

Convenciones: **B:** Cumple (Bueno) **M**: No Cumple (Malo), **N**: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1	6	11	16	21 Didier	26 Didier
2	7	12	17	22 Didier	27
3	8	13	18	23 Didier	28
4	9	14	19 Didier	24	29
5	10	15 Didier	20 Didier	25 Didier	30/31

Acción de mejora / observaciones

Justifique los elementos faltantes

Maria Camila Rozo.	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

EMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJ

Estructuras y Pavimentos	PREOPERACIONAL RODILLO MANUAL	Código	F-SST-069
		Página	1 de 2
	Fecha de Modificación: 20/12/2024	Versión	01

NOMBRE CONTRATO	Vialmed 2025		
MES	Agosto	FRENTE DE OBRA	Frente #11
REALIZADA POR	Tony Urrueta	Cargo	Ayudante de obra

Marca/ Referencia: Mejia y Villa Modelo: Gasolina Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☑ Otro: Mejia y Villa

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MECÁNICO																															
Nivel de aceite hidráulico															B				B	B	B	B	B		B	B					
Nivel de aceite de motor															B				B	B	B	B	B		B	B					
Nivel de combustible															B				B	B	B	B	D		B	B					
Liquido refrigerante del radiador															B				B	B	B	B	B		B	B					
Activación de la vibración															B				B	B	B	D	B		B	B					
Yoyo de encendido															B				B	B	B	B	B		B	B					
ESTADO GENERAL															B				B	B	B	B	B		B	B					
Lubricación de la máquina															B				B	B	B	B	B		B	B					
Limpieza de la máquina															B				B	B	B	B	B		B	B					
Llaves del agua															B				B	B	B	B	B		B	B					
Palanca de accionamiento sin esfuerzo															B				B	B	B	B	B		B	B					
Guardas y cubiertas															B				B	B	B	B	B		B	B					
Control de fugas de agua															B				B	B	B	B	B		B	B					
Control de fugas de aceite															B				B	B	B	B	B		B	B					
Control de fugas de combustible															B				B	B	B	B	B		B	B					
Estado de los cilindros															B				B	B	B	B	B		B	B					
Interruptor de encendido, arrancador, válvula apertura de combustible, estrangulador, acelerador y manillar en buenas condiciones															B				B	B	B	B	B		B	B					
OTROS																			B												
Las condiciones del terreno se prestan para que realice el trabajo con seguridad															B				B	B	B	B	B		B	B					
Cuenta con todos los EPP necesarios para la actividad															B				B	B	B	B	B		B	B					
Área libre de líneas de energía o cableado que puedan ocasionarle algún riesgo															B				B	B	B	B	B		B	B					
Se ha verificado que el sistema de pare de emergencia funciona adecuadamente															B				B	B	B	B	B		B	B					
Se ha verificado que los canes tengan el caucho y este bien adherido															B				B	B	B	B	B		B	B					
Se ha verificado que los pernos de los canes esten bien encavados al chasis del camión															B				B	B	B	B	B		B	B					
Se ha verificado el estado de los canes que no esten fisurados															B				B	B	B	B	B		B	B					

Convenciones: **B**: Cumple (Bueno) **M**: No Cumple (Malo), **N**: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1	6	11	16	21 TONY POLO	26 TONY POLO
2	7	12	17	22 TONY POLO	27
3	8	13	18	23 TONY POLO	28
4	9	14	19 TONY POLO	24 TONY POLO	29
5	10	15 TONY POLO	20 TONY POLO	25 TONY POLO	30/31

Acción de mejora / observaciones

Justifique los elementos faltantes

Freddy Tovar	María Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos SAS	PREOPERACIONAL CHENCHA O PLACA VIBRATORIA	Código	F-SST-082
		Página	1 de 1
	Fecha de Modificación: 09/11/2021	Versión	01

NOMBRE CONTRATO	Vial rural 2025		
FRENTE DE OBRA	2		
NONBRE DEL OPERADOR	Javier Manuel Soto	Cargo	Rastrillero

Marca/ Referencia: _____ Modelo: _____ Equipo Nuevo: NO Alquilado: NO Otro: _____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La Placa Vibratoria tiene todas sus partes fijas																															
Cuenta con la cubierta o guarda protectora																															
El tanque y el motor se encuentran en buen estado, sin golpes y fisuras																															
El arranque manual esta en buenas condiciones																															
El encendido manual funciona correctamente																															
El filtro de aire se encuentra limpio																															
¿La palanca de aceleración se encuentra en buen estado y acorde a los niveles de aceleración?																															
La unidad vibratoria esta fija y en buen estado																															
Cuenta con manija libre de sustancias químicas y en buenas condiciones para el agarre																															
El área de trabajo se encuentra señalizada y demarcada																															
Se usan los elementos de protección personal requeridos en la operación																															
Las correas cuentan con fisuras, accesorios extras que le impidan el correcto funcionamiento																															
El operador se encuentra en buen estado de salud																															
El operador ha estado consumiendo medicamentos, drogas o alcohol que reduzcan sus habilidades motrices																															
El operario es competente para operar la Placa Vibratoria																															

Convenciones: **B:** Cumple (Bueno) **M:** No Cumple (Malo), **N:** No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1		6		11		16		21		26	
2		7		12		17		22		27	
3		8		13		18		23		28	
4		9		14		19		24		29	
5		10		15		20		25		30/31	

Acción de mejora / observaciones:

	María Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos	PREOPERACIONAL CHENCHA O PLACA VIBRATORIA	Código	F-SST-062
		Página	1 de 1
	Fecha de Modificación: 09/11/2021	Versión	01

NOMBRE CONTRATO: Malla Vial

FRENTE DE OBRA: #4

NOMBRE DEL OPERADOR: Dilan Lemus Padilla - Juan Carlos Ortega Cargo: A ligero

Marca/ Referencia: _____ Modelo: _____ Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☐ Otro: Vacia.

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La Placa Vibratoria tiene todas sus partes fijas											C		C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		
Cuenta con la cubierta o guarda protectora											C		C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		
El tanque y el motor se encuentran en buen estado, sin golpes y fisuras											C		C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		
El arranque manual esta en buenas condiciones.											C		C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		
El encendido manual funciona correctamente											C		C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		
El filtro de aire se encuentra limpio											C		C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		
¿La palanca de aceleración se encuentra en buen estado y acorde a los niveles de aceleración?											C		C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		
La unidad vibratoria esta fija y en bues estado											C		C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		
Cuenta con manija libre de sustancias químicas y en buenas condiciones para el agarre											C		C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		
El área de trabajo se encuentra señalizada y demarcada											C		C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		
Se usan los elementos de protección personal requeridos en la operación											C		C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		
Las correas cuentan con fisuras, accesorios extras que le impidan el correcto funcionamiento											C		C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		
El operador se encuentra en buen estado de salud											C		C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		
El operador ha estado consumiendo medicamentos, drogas o alcohol que reduzcan sus habilidades motrices											C		C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		
El operario es competente para operar la Placa Vibratoria											C		C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		

Convenciones: B: Cumple (Bueno) M: No Cumple (Malo), N: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1	6	11	16 Juan C. O	21 Juan C. O
2	7	12	17	22 Juan C. O
3	8	13 Juan C. O	18	23 Juan C. O
4	9	14 Juan C. O	19 Juan C. O	24
5	10	15 Juan C. O	20 Juan C. O	25 Juan C. O

26	Juan C. O
27	Juan C. O
28	Juan C. O
29	Juan C. O
30/31	

Acción de mejora / observaciones:

Powered by CamScanner



SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos SAS	PREOPERACIONAL CHENCHA O PLACA VIBRATORIA	Código	F-SST-082
		Página	1 de 1
	Fecha de Modificación: 09/11/2021	Versión	01

NOMBRE CONTRATO: Mallavial

FRENTE DE OBRA: Frente #1

NONBRE DEL OPERADOR: Jose manuel Lozano Hernandez — Cargo: operador.

Marca/ Referencia: ____ Modelo: ____ Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☐ Otro: PROPIO

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La Placa Vibratoria tiene todas sus partes fijas						B		B			B	B	B	B	B				D	D	B	D	B	B	D	B	B		
Cuenta con la cubierta o guarda protectora						B		B			B	B	B	B	B				D	D	D	D	D		D	B	B		
El tanque y el motor se encuentran en buen estado, sin golpes y fisuras						B		B			B	B	B	B	B				D	B	B	B	B		D	B	B		
El arranque manual esta en buenas condiciones						B		B			B	B	B	B	B				D	D	D	B	B		B	B	B		
El encendido manual funciona correctamente						D		B			B	B	B	B	B				D	B	B	B	B		D	B	B		
El filtro de aire se encuentra limpio						B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B		
¿La palanca de aceleración se encuentra en buen estado y acorde a los niveles de aceleración?						B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B		
La unidad vibratoria esta fija y en bues estado						B		B			D	B	B	B	B				D	D	B	B	B		B	B	B		
Cuenta con manija libre de sustancias químicas y en buenas condiciones para el agarre						B		B			B	B	B	B	B				B	D	B	B	B		B	B	B		
El área de trabajo se encuentra señalizada y demarcada						B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B		
Se usan los elementos de protección personal requeridos en la operación						B		B			B	B	B	B	B				D	B	B	B	B		B	B	B		
Las correas cuentan con fisuras, accesorios extras que le impidan el correcto funcionamiento						B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B		
El operador se encuentra en buen estado de salud						B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B		
El operador ha estado consumiendo medicamentos, drogas o alcohol que reduzcan sus habilidades motrices						B		B			B	B	D	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B		
El operario es competente para operar la Placa Vibratoria						B		B			B	B	B	B	B				D	B	B	B	B		B	B	B		

Convenciones: **B**: Cumple (Bueno) **M**: No Cumple (Malo), **N**: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1	6	11	16	21	26
2	7	12	17	22	27
3	8	13	18	23	28
4	9	14	19	24	29
5	10	15	20	25	30/31

Acción de mejora / observaciones:

ELABORÓ	REVISÓ	APROBADO POR:
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

Maria Camila Rozo.

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos SAS	Julio — PREOPERACIONAL CHENCHA O PLACA VIBRATORIA	Código	F-SST-082
	Fecha de Modificación: 09/11/2021	Página	1 de 1
		Versión	01

NOMBRE CONTRATO	Vial med. 2025
FRENTE DE OBRA	Frente #8
NONBRE DEL OPERADOR	Adalis de Jesus Montero. — Cargo: Ayudante.

Marca/ Referencia: N/A — Modelo: EKON FC30 — Equipo Nuevo: ☐ — Alquilado: ☐ — Otro: propio.

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La Placa Vibratoria tiene todas sus partes fijas																												B	B	B	B
Cuenta con la cubierta o guarda protectora																												B	B	B	B
El tanque y el motor se encuentran en buen estado, sin golpes y fisuras																												B	B	B	B
El arranque manual esta en buenas condiciones																												B	B	B	B
El encendido manual funciona correctamente																												B	B	B	B
El filtro de aire se encuentra limpio																												D	B	B	B
¿La palanca de aceleración se encuentra en buen estado y acorde a los niveles de aceleración?																												B	B	B	B
La unidad vibratoria esta fija y en bues estado																												B	B	B	B
Cuenta con manija libre de sustancias químicas y en buenas condiciones para el agarre																												B	B	B	B
El área de trabajo se encuentra señalizada y demarcada																												B	B	B	B
Se usan los elementos de protección personal requeridos en la operación																												B	B	B	B
Las correas cuentan con fisuras, accesorios extras que le impidan el correcto funcionamiento																												N	N	N	N
El operador se encuentra en buen estado de salud																												B	B	B	B
El operador ha estado consumiendo medicamentos, drogas o alcohol que reduzcan sus habilidades motnces																												N	N	N	N
El operario es competente para operar la Placa Vibratona																												B	B	B	B

Convenciones: B: Cumple (Bueno) M: No Cumple (Malo), N: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1	6	11	16	21	26		
2	7	12	17	22	27		
3	8	13	18	23	28	ADELIS MONTERO	
4	9	14	19	24	29	ADELIS MONTERO	
5	10	15	20	25	30/31	ADELIS MONTERO	

Acción de mejora / observaciones:

ELABORÓ	REVISÓ	APROBADO POR:
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos SAS	PREOPERACIONAL CHENCHA O PLACA VIBRATORIA	Código	F-SST-082
		Página	1 de 1
	Fecha de Modificación: 09/11/2021	Versión	01

NOMBRE CONTRATO	malla vial #6
FRENTE DE OBRA	
NONBRE DEL OPERADOR	Wilmar Sanchez — Cargo: operador

Marca/ Referencia: _____ Modelo: _____ Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☐ Otro: propio

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La Placa Vibratoria tiene todas sus partes fijas				C	C	C		C			C	C	C	C	C				C	C	C	C	C		C	C	C	C			
Cuenta con la cubierta o guarda protectora				C	C	C		C			C	C	C	C	C				C	C	C	C	C		C	C	C	C			
El tanque y el motor se encuentran en buen estado, sin golpes y fisuras				C	C	C		C			C	C	C	C	C				C	C	C	C	C		C	C	C	C			
El arranque manual esta en buenas condiciones				C	C	C		C			C	C	C	C	C				C	C	C	C	C		C	C	C	C			
El encendido manual funciona correctamente				C	C	C		C			C	C	C	C	C				C	C	C	C	C		C	C	C	C			
El filtro de aire se encuentra limpio				C	C	C		C			C	C	C	C	C				C	C	C	C	C		C	C	C	C			
¿La palanca de aceleración se encuentra en buen estado y acorde a los niveles de aceleración?				C	C	C		C			C	C	C	C	C				C	C	C	C	C		C	C	C	C			
La unidad vibratoria esta fija y en bues estado				C	C	C		C			C	C	C	C	C				C	C	C	C	C		C	C	C	C			
Cuenta con manija libre de sustancias químicas y en buenas condiciones para el agarre				C	C	C		C			C	C	C	C	C				C	C	C	C	C		C	C	C	C			
El área de trabajo se encuentra señalizada y demarcada				C	C	C		C			C	C	C	C	C				C	C	C	C	C		C	C	C	C			
Se usan los elementos de protección personal requeridos en la operación				C	C	C		C			C	C	C	C	C				C	C	C	C	C		C	C	C	C			
Las correas cuentan con fisuras, accesorios extras que le impidan el correcto funcionamiento				C	C	C		C			C	C	C	C	C				C	C	C	C	C		C	C	C	C			
El operador se encuentra en buen estado de salud				C	C	C		C			C	C	C	C	C				C	C	C	C	C		C	C	C	C			
El operador ha estado consumiendo medicamentos, drogas o alcohol que reduzcan sus habilidades motrices				C	C	C		C			C	C	C	C	C				C	C	C	C	C		C	C	C	C			
El operario es competente para operar la Placa Vibratoria				C	C	C		C			C	C	C	C	C				C	C	C	C	C		C	C	C	C			

Convenciones: **B:** Cumple (Bueno) **M:** No Cumple (Malo), **N:** No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1	6 wilmar	11 wilmar	16	21 wilmar	26 wilmar
2	7	12 wilmar	17	22 wilmar	27 wilmar
3	8 wilmar	13 wilmar	18	23 wilmar	28 wilmar
4 wilmar	9	14 wilmar	19 wilmar	24	29
5 wilmar	10	15 wilmar	20 wilmar	25 wilmar	30/31

Acción de mejora / observaciones:

Fredy Rojas	María Camila Rozo.	
ELABORÓ	REVISÓ	APROBADO POR:
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos SAS	PREOPERACIONAL CHENCHA O PLACA VIBRATORIA	Código	F-SST-082
		Página	1 de 1
	Fecha de Modificación: 09/11/2021	Versión	01

NOMBRE CONTRATO	malla vial		
FRENTE DE OBRA	10		
NONBRE DEL OPERADOR	Eliecer Jimenez	Cargo	ayudante
Marca/ Referencia:	honda	Modelo:	Equipo Nuevo: X Alquilado: Otro:

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La Placa Vibratoria tiene todas sus partes fijas											B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B	
Cuenta con la cubierta o guarda protectora											B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B	
El tanque y el motor se encuentran en buen estado, sin golpes y fisuras											B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B	
El arranque manual esta en buenas condiciones											B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B	
El encendido manual funciona correctamente											B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B	
El filtro de aire se encuentra limpio											B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B	
¿La palanca de aceleración se encuentra en buen estado y acorde a los niveles de aceleración?											B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B	
La unidad vibratoria esta fija y en bues estado											B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B	
Cuenta con manija libre de sustancias químicas y en buenas condiciones para el agarre											B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B	
El área de trabajo se encuentra señalizada y demarcada											B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B	
Se usan los elementos de protección personal requeridos en la operación											B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B	
Las correas cuentan con fisuras, accesorios extras que lo impidan el correcto funcionamiento											B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B	
El operador se encuentra en buen estado de salud											B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B	
El operador ha estado consumiendo medicamentos, drogas o alcohol que reduzcan sus habilidades motrices											B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B	
El operario es competente para operar la Placa Vibratoria											B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	B	

Convenciones: **B:** Cumple (Bueno) **M:** No Cumple (Malo), **N:** No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1	6	11 Eliecer	16 Eliecer	21 Eliecer	26 Alberto
2	7	12 Eliecer	17 Eliecer	22 Eliecer	27 Alberto
3	8	13 Eliecer	18	23 Eliecer	28 Alberto
4	9	14 Eliecer	19 Eliecer	24	29 Alberto
5	10	15 Eliecer	20 Eliecer	25 Alberto	30/31 Alberto

Acción de mejora / observaciones:

Cuenta con una oreja para sujetarla levantada, Encendimiento Bueno

Freddy Fonseca	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

SIST A DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TR AJO

Estructuras y Pavimentos SAS	**PREOPERACIONAL COMPRESOR**	**Código**	F-SST-079
		Página	1 de 2
	Fecha de Modificacion 09/05/2022	**Versión**	0

NOMBRE CONTRATO	Malla vial	**Frente de obra**	#1.
FECHA	Agosto 2025.		
REALIZADA POR	Alberto de Jesus Bedoya castañeda.	**Cargo**	Compresorista

Marca/ Referencia: INGERSOLLRAND-2185 **Modelo:** 2012 **Equipo Nuevo:** ☐ **Alquilado:** ☐ **Otro:** EP PEOPIO - 018.

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Aseo general	B	B		B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B					
Niveles de aceite del motor	B	B		B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B					
Niveles de aceite de la unidad compresora	B	B		B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B					
Liquido refrigerante (radiador)	B	B		B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B					
Estado de los filtros de aire y acpm	B	B		B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B					
Estadò de presión en las llantas	B	B		B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B					
Nivel de huella de llanta.	B	B		B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B					
Estado de pernos en las llantas	B	B		B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B					
Estado de tiro, pata, y cadenas de seguridad.	B	B		B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B					
Estado de Martillo	B	B		B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B					
Estado de manguera, acoples	B	B		B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B					
Estado de pala o punta demoledora de pavimento.	B	B		B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B					
Estado de pin de bloqueo de la pala o punta	B	B		B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B					
Bomba de compresión en buen estado	B	B		B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B					
Estado de las luces direccionales, delanteras, traseras, parqueo.	B	B		B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B					
El operador cuenta con los elementos de protección personal necesarios	B	B		B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B					
Starter de encendido se encuentra en buen estado	B	B		B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B					

Convenciones: **B:** Cumple (Bueno) **M**: No Cumple (Malo), **N**: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1 Alberino Bedoya	6 Alberino Bedoya	11 Alberino Bedoya	16	21 Alberino Bedoya	26 Alberino Bedoya
2 Alberino Bedoya	7	12 Alberino Bedoya	17	22 Alberino Bedoya	27
3	8 Alberino Bedoya	13 Alberino Bedoya	18	23 Alberino Bedoya	28
4 Alberino Bedoya	9	14 Alberino Bedoya	19 Alberino Bedoya	24 Alberino Bedoya	29
5 Alberino Bedoya	10	15 Alberino Bedoya	20 Alberino Bedoya	25 Alberino Bedoya	30/31

Acción de mejora / observaciones

Justifique los elementos faltantes

Maria Camila Rozo.	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos	PREOPERACIONAL COMPRESOR	Código	F-SST-079
	Fecha de Modificacion 09/05/2022	Página	1 de 2
		Versión	0

NOMBRE CONTRATO: MALLA VIAL — Frente de obra: 4

FECHA: 09/2025

REALIZADA POR: ISAIAS TOBON — Cargo: COMPRESORISTA

Marca/ Referencia: INGERSOL - RAND — Modelo: _____ — Equipo Nuevo: ☐ — Alquilado: ☒ — Otro: _____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Aseo general											B		B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B			
Niveles de aceite del motor											B		B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B			
Niveles de aceite de la unidad compresora											B		B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B			
Liquido refrigerante (radiador)											B		B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B			
Estado de los filtros de aire y acpm											B		B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B			
Estado de presión en las llantas											B		B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B			
Nivel de huella de llanta											B		B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B			
Estado de pernos en las llantas											B		B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B			
Estado de tiro, pata, y cadenas de seguridad											B		B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B			
Estado de Martillo											B		B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B			
Estado de manguere, acoples											B		B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B			
Estado de pala o punta demoledora de pavimento.											B		B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B			
Estado de pin de bloqueo de la pala o punta											B		B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B			
Bomba de compresión en buen estado											B		B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B			
Estado de las luces direccionales, delanteras, traseras, parqueo.											B		B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B			
El operador cuenta con los elementos de protección personal necesarios											B		B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B			
Starter de encendido se encuentra en buen estado											B		B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B			

Convenciones: B: Cumple (Bueno) M: No Cumple (Malo), N: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1	6	11 Isaias T	16	21 Isaias T	26 Isaias T
2	7	12	17	22 Isaias T	27 Isaias T
3	8	13 Isaias T	18	23 Isaias T	28 Isaias T
4	9	14 Isaias T	19 Isaias T	24 Isaias T	29 Isaias T
5	10	15 Isaias T	20 Isaias T	25 Isaias T	30/31

Acción de mejora / observaciones

Justifique los elementos faltantes

Maria Camila Rozo.	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

Powered by CamScanner



SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos SAS	PREOPERACIONAL COMPRESOR	Código	F-SST-079
		Página	1 de 2
	Fecha de Modificacion 09/05/2022	Versión	0

NOMBRE CONTRATO	Malla vial.	Frente de obra	#3.
FECHA	11 - AGosto 2025.		
REALIZADA POR	Jhon Jairo Herrera	Cargo	OP Compresor.

Marca/ Referencia: C185 - DOOSAN Modelo: _____ Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☒ Otro: _____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Aseo general											B	B	B	B	B	B															
Niveles de aceite del motor											B	B	B	B	B	B															
Niveles de aceite de la unidad compresora											B	B	B	B	B	B															
Liquido refrigerante (radiador)											B	B	B	B	B	B															
Estado de los filtros de aire y acpm											B	B	B	B	B	B															
Estado de presión en las llantas											B	B	B	B	B	B															
Nivel de huella de llanta.											B	B	B	B	B	B															
Estado de pernos en las llantas											B	B	B	B	B	B															
Estado de tiro, pata, y cadenas de seguridad.											B	B	B	B	B	B															
Estado de Martillo											B	B	B	B	B	B															
Estado de manguera, acoples											B	B	B	B	B	B															
Estado de pala o punta demoledora de pavimento.											B	B	B	B	B	B															
Estado de pin de bloqueo de la pala o punta											B	B	B	B	B	B															
Bomba de compresión en buen estado											B	B	B	B	B	B															
Estado de las luces direccionales, delanteras, traseras, parqueo.											B	B	B	B	B	B															
El operador cuenta con los elementos de protección personal necesarios											B	B	B	B	B	B															
Starter de encendido se encuentra en buen estado											B	B	B	B	B	B															

Convenciones: **B:** Cumple (Bueno) **M**: No Cumple (Malo), **N**: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1	6	11 JHON J. H	16 JHON J. H	21 JHON J. H	26 JHON JAIRO
2	7	12 JHON J. H	17 JHON J. H.	22 JHON J. H	27 JHON J. H.
3	8	13 JHON. H -	18	23 JHON J. H	28
4	9	14 JHON J H	19 JHON J. H	24 JHON J. H	29
5	10	15 JHON J. H	20 JHON J. H	25 JHON J. H	30/31

Acción de mejora / observaciones

Justifique los elementos faltantes

Maria Camila Rozo.	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE


SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos SAS	PREOPERACIONAL COMPRESOR	Código	F-SST-079
		Página	1 de 2
	Fecha de Modificacion 09/05/2022	Versión	0

NOMBRE CONTRATO	Malla vial	Frente de obra	Frente #6.
FECHA	Agosto 2025		
REALIZADA POR	Johel Ramirez	Cargo	

Marca/ Referencia: BOOSA Modelo: 2011 Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☐ Otro: Propio.

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Aseo general				C	C	C		C			C	C																			
Niveles de aceite del motor				C	C	C		C			C	C																			
Niveles de aceite de la unidad compresora				C	C	C		C			C	C																			
Liquido refrigerante (radiador)				C	C	C		C			C	C																			
Estado de los filtros de aire y acpm				C	C	C		C			C	C																			
Estado de presión en las llantas				C	C	C		C			C	C																			
Nivel de huella de llanta.				C	C	C		C			C	C																			
Estado de pernos en las llantas				C	C	C		C			C	C																			
Estado de tiro, pata, y cadenas de seguridad.				C	C	C		C			C	C																			
Estado de Martillo				C	C	C		C			C	C																			
Estado de manguera, acoples				C	C	C		C			C	C																			
Estado de pala o punta demoledora de pavimento.				C	C	C		C			C	C																			
Estado de pin de bloqueo de la pala o punta				C	C	C		C			C	C																			
Bomba de compresión en buen estado				C	C	C		C			C	C																			
Estado de las luces direccionales, delanteras, traseras, parqueo.				C	C	C		C			C	C																			
El operador cuenta con los elementos de protección personal necesarios				C	C	C		C			C	C																			
Starter de encendido se encuentra en buen estado				C	C	C		C			C	C																			



Convenciones: **B:** Cumple (Bueno) **M**: No Cumple (Malo), **N**: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1	6 · Johel R.	11 · Johel R.	16	21	26
2	7	12 · Johel R.	17	22	27
3	8 · Johel R.	13 · Johel R.	18	23	28
4 · Johel R.	9	14	19	24	29
5 · Johel R.	10	15	20	25	30/31

Acción de mejora / observaciones Se realiza virtual a partir del 12 de Agosto.

Justifique los elementos faltantes

Maria Camila Rozo.	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos	PREOPERACIONAL COMPRESOR	Código	F-SST-079
		Página	1 de 2
	Fecha de Modificacion 09/05/2022	Versión	0

NOMBRE CONTRATO	Malla vial.	Frente de obra	#7.
FECHA	4 Agosto Hasta 31 2025.		
REALIZADA POR	Jose Mauricio Sanchez Hurtado	Cargo	

Marca/ Referencia: _____ Modelo: _____ Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☒ Otro: _____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Aseo general	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Niveles de aceite del motor	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Niveles de aceite de la unidad compresora	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Liquido refrigerante (radiador)	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Estado de los filtros de aire y acpm	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Estado de presión en las llantas	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Nivel de huella de llanta.	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Estado de pernos en las llantas	N			N	N	N		N			N	N	N	N	N	N			N	N	N	N	N		N	N	N	N	N		
Estado de tiro, pata, y cadenas de seguridad.	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Estado de Martillo	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Estado de manguera, acoples	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Estado de pala o punta demoledora de pavimento.	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Estado de pin de bloqueo de la pala o punta	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Bomba de compresión en buen estado	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Estado de las luces direccionales, delanteras, traseras, parqueo.	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
El operador cuenta con los elementos de protección personal necesarios	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Starter de encendido se encuentra en buen estado	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		

Convenciones: **B:** Cumple (Bueno) **M:** No Cumple (Malo), **N:** No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1	6 Mauricio	11 Mauricio	16 Mauricio	21 Mauricio	26 Mauricio
2	7.	12 Mauricio	17	22 Mauricio	27 Mauricio
3	8 Mauricio	13 Mauricio	18	23 Mauricio	28 Mauricio
4 Mauricio	9	14 Mauricio	19 Mauricio	24	29 Mauricio
5 Mauricio	10	15 Mauricio	20 Mauricio	25 Mauricio	30/31

Acción de mejora / observaciones

Justifique los elementos faltantes

Maria Camila Rozo.	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos SAS	Agosto — PREOPERACIONAL CHENCHA O PLACA VIBRATORIA	Código	F-SST-082
	Fecha de Modificación: 09/11/2021	Página	1 de 1
		Versión	01

NOMBRE CONTRATO	Vialmed 2025
FRENTE DE OBRA	frente #8
NONBRE DEL OPERADOR	Adelis de Jesus Montero. — Cargo: Ayudante de obra.

Marca/ Referencia: N/A — Modelo: Husqvarna — Equipo Nuevo: ☐ — Alquilado: ☐ — Otro: propio

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La Placa Vibratoria tiene todas sus partes fijas	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B					B	B				
Cuenta con la cubierta o guarda protectora	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B					B	B				
El tanque y el motor se encuentran en buen estado, sin golpes y fisuras	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B					B	B				
El arranque manual esta en buenas condiciones	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B					B	B				
El encenddo manual funciona correctamente	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B					B	B				
El filtro de aire se encuentra limpio	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B					B	B				
¿La palanca de aceleración se encuentra en buen estado y acorde a los niveles de aceleración?	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B					B	B				
La unidad vibratoria esta fija y en bues estado	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B					B	B				
Cuenta con manija libre de sustancias químicas y en buenas condiciones para el agarre	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B					B	B				
El área de trabajo se encuentra señalizada y demarcada	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B					B	B				
Se usan los elementos de protección personal requeridos en la operación	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B					B	B				
Las correas cuentan con fisuras, accesorios extras que le impidan el correcto funcionamiento	N			N	N	N		N			N	N	N	N	N	N			N	N	N					N	B				
El operador se encuentra en buen estado de salud	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B					B	B				
El operador ha estado consumiendo medicamentos, drogas o alcohol que reduzcan sus habilidades motrices	N			N	N	N		N			N	N	N	N	N	N			N	N	N					N	B				
El operaro es competente para operar la Placa Vibratoria	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B					B	B				

Convenciones: B: Cumple (Bueno) M: No Cumple (Malo), N: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1 ADELIS MONTERO	6	11	16	21	26
2	7	12	17	22	27
3	8	13	18	23	28
4 ADELIS MONTERO	9	14	19	24	29
5 ADELIS - MONTERO	10	15	20	25	30/31

Acción de mejora / observaciones:

Freddy Quintero	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos SAS	PREOPERACIONAL COMPRESOR	Código	F-SST-079
		Página	1 de 2
	Fecha de Modificacion 09/05/2022	Versión	0

NOMBRE CONTRATO	MALLA VIAL MED 2025	Frente de obra	#9
FECHA	13 AGOSTO 2025		
REALIZADA POR	GISELA ARENCIA	Cargo	SST

Marca/ Referencia: _____ Modelo: _____ Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☐ Otro: _____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Aseo general	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Niveles de aceite del motor	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Niveles de aceite de la unidad compresora	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Liquido refrigerante (radiador)	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Estado de los filtros de aire y acpm	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Estado de presión en las llantas	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Nivel de huella de llanta.	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Estado de pernos en las llantas	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Estado de tiro, pata, y cadenas de seguridad.	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Estado de Martillo	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Estado de manguera, acoples	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Estado de pala o punta demoledora de pavimento.	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Estado de pin de bloqueo de la pala o punta	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Bomba de compresión en buen estado	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Estado de las luces direccionales, delanteras, traseras, parqueo.	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
El operador cuenta con los elementos de protección personal necesarios	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Starter de encendido se encuentra en buen estado	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		

Convenciones: **B:** Cumple (Bueno) **M**: No Cumple (Malo), **N**: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1	6	11	16	21	26
2 -	7 /	12	17	22	27
3	8	13	18	23	28
4	9	14	19	24	29
5	10	15	20	25	30/31

Acción de mejora / observaciones

Justifique los elementos faltantes

Maria Camila Rozo.	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

SISTE DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TR JO

Estructuras y Pavimentos SAS	PREOPERACIONAL COMPRESOR	Código	F-SST-079
		Página	1 de 2
	Fecha de Modificacion 09/05/2022	Versión	0

NOMBRE CONTRATO	Malla vial	Frente de obra	10
FECHA	1-4 agosto		
REALIZADA POR	Maria Camila Rozo, Jose Guillermo Sanchez	Cargo	

Marca/ Referencia: Kaiser Modelo: Equipo Nuevo: X EyP Alquilado: ☐ Otro:

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Aseo general											B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B	B		B	B	O	B	B	
Niveles de aceite del motor											B	B	B	B					B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	
Niveles de aceite de la unidad compresora											B	B	B	B					B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	
Liquido refrigerante (radiador)											B	B	B	B					B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	
Estado de los filtros de aire y acpm											B	B	B	B					B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	
Estado de presión en las llantas											B	B	B	B					B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	
Nivel de huella de llanta.											B	B	B	B					B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	
Estado de pernos en las llantas											B	B	B	B					B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	
Estado de tiro, pata, y cadenas de seguridad.											B	B	B	B					B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	
Estado de Martillo											B	B	B	B					B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	
Estado de manguera, acoples											B	B	B	B					B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	
Estado de pala o punta demoledora de pavimento.											B	B	B	B					B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	
Estado de pin de bloqueo de la pala o punta											B	B	B	B					B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	
Bomba de compresión en buen estado											B	B	B	B					B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	
Estado de las luces direccionales, delanteras, traseras, parqueo.											B	B	B	B					B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	
El operador cuenta con los elementos de protección personal necesarios											B	B	B	B					B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	
Starter de encendido se encuentra en buen estado											B	B	B	B					B	B	B	B	B	B		B	B	B	B	B	

Convenciones: **B:** Cumple (Bueno) **M:** No Cumple (Malo), **N:** No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1	6	11 Jose	16 Jose	21 Jose	26 Jose		
2	7	12 Jose	17	22 Jose	27 Jose		
3	8	13 Jose	18	23 Jose	28 Jose		
4	9	14 Jose	19 Jose	24	29 Jose		
5	10	15 Jose	20 Jose	25 Jose	30/31		

Acción de mejora / observaciones equipo nuevo

Justifique los elementos faltantes

Maria Camila Rozo.	Maria Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos SAS	PREOPERACIONAL CHENCHA O PLACA VIBRATORIA	Código	F-SST-082
		Página	1 de 1
	Fecha de Modificación: 09/11/2021	Versión	01

NOMBRE CONTRATO	Vialmed 2025
FRENTE DE OBRA	#7
NONBRE DEL OPERADOR	Alvaro Osorio Garces — Cargo: Operador

Marca/ Referencia: _____ Modelo: _____ Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☒ Otro: _____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La Placa Vibratoria tiene todas sus partes fijas	B			B	B	B	B				B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Cuenta con la cubierta o guarda protectora	B			B	B	B	B				B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
El tanque y el motor se encuentran en buen estado, sin golpes y fisuras	B			B	B	B	B				B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
El arranque manual esta en buenas condiciones	B			B	B	B	B				B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
El encendido manual funcione correctamente	B			B	B	B	B				B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
El filtro de aire se encuentra limpio	B			B	B	B	B				B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
¿La palanca de aceleración se encuentra en buen estado y acorde a los niveles de aceleración?	B			B	B	B	B				B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
La unidad vibratoria esta fija y en bues estado	B			B	B	B	B				B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Cuenta con manija libre de sustancias químicas y en buenas condiciones para el agarre	B			B	B	B	B				B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
El área de trabajo se encuentra señalizada y demarcada	B			B	B	B	B				B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Se usan los elementos de protección personal requeridos en la operación	B			B	B	B	B				B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Las correas cuentan con fisuras, accesorios extras que le impidan el correcto funcionamiento	N			N	N	N	N				N	N	N	N	N	N			N	N	N	N	N		N	N	N	N	N		
El operador se encuentra en buen estado de salud	B			B	M	B	B				B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
El operador ha estado consumiendo medicamentos, drogas o alcohol que reduzcan sus habilidades motnces	N			N	B	B	B				B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
El operano es competente para operar la Placa Vibratona	B			B	B	B	B				B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		

Convenciones: B: Cumple (Bueno) M: No Cumple (Malo), N: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1 Nelson Serna	6 Alvaro Osorio	11 Alvaro Osorio	16 Alvaro Osorio	21 Alvaro Osorio	26 Alvaro Osorio
2 Nelson Serna	7	12 Alvaro Osorio	17	22 Alvaro Osorio	27 Alvaro Osorio
3	8 Alvaro Osorio	13 Alvaro Osorio	18	23 Alvaro Osorio	28 Alvaro Osorio
4	9	14 Alvaro Osorio	19 Alvaro Osorio	24	29 Alvaro Osorio
5 Alvaro Osorio	10	15 Alvaro Osorio	20 Alvaro Osorio	25 Alvaro Osorio	30/31

Acción de mejora / observaciones:

ELABORÓ	REVISÓ	APROBADO POR:
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos S.A.S.	PREOPERACIONAL CHENCHA O PLACA VIBRATORIA	Código	F-SST-082
		Página	1 de 1
	Fecha de Modificación: 09/11/2021	Versión	01

NOMBRE CONTRATO	Vial Med 2025
FRENTE DE OBRA	Frente #5
NONBRE DEL OPERADOR	Francisco Fabián — Cargo: Operario C

Marca/ Referencia: _____ Modelo: _____ Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☐ Otro: _____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La Placa Vibratoria tiene todas sus partes fijas	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B	B	B	B	B		
Cuenta con la cubierta o guarda protectora	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B	B	B	B	B		
El tanque y el motor se encuentran en buen estado, sin golpes y fisuras	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B	B	B	B	B		
El arranque manual esta en buenas condiciones	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B	B	B	B	B		
El encendido manual funciona correctamente	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B	B	B	B	B		
El filtro de aire se encuentra limpio	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B	B	B	B	B		
¿La palanca de aceleración se encuentra en buen estado y acorde a los niveles de aceleración?	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B	B	B	B	B		
La unidad vibratoria esta fija y en bues estado	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B	B	B	B	B		
Cuenta con manija libre de sustancias químicas y en buenas condiciones para el agarre	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B	B	B	B	B		
El área de trabajo se encuentra señalizada y demarcada	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B	B	B	B	B		
Se usan los elementos de protección personal requeridos en la operación	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B	B	B	B	B		
Las correas cuentan con fisuras, accesorios extras que le impidan el correcto funcionamiento	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B	B	B	B	B		
El operador se encuentra en buen estado de salud	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B	B	B	B	B		
El operador ha estado consumiendo medicamentos, drogas o alcohol que reduzcan sus habilidades motnces	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B	B	B	B	B		
El operario es competente para operar la Placa Vibratoria	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B	B	B	B	B		

Convenciones: B: Cumple (Bueno) M: No Cumple (Malo), N: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1 Francisco	6 Francisco	11 Francisco	16	21 Francisco	26 Francisco
2	7	12 Francisco	17	22 Francisco	27 Francisco
3	8 Francisco	13 Francisco	18	23	28 Francisco
4 Francisco	9	14 Francisco	19 Francisco	24	29 Francisco
5 Francisco	10	15 Francisco	20 Francisco	25 Francisco	30/31

Acción de mejora / observaciones:

Freddy Fonseca	María Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos	PREOPERACIONAL RODILLO MANUAL	Código	F-SST-069
	Fecha de Modificación: 20/12/2024	Página	1 de 2
		Versión	01

NOMBRE CONTRATO: Vialmed 2025

MES: Julio — FRENTE DE OBRA: 2

REALIZADA POR: Sebastian Murillo — Cargo: Operador de Rodillo (Ayudante)

Marca/ Referencia: _____ Modelo: _____ Equipo Nuevo: NO Alquilado: SI Otro: _____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MECÁNICO																															
Nivel de aceite hidráulico																						X	B	b	b	b		b	b	b	b
Nivel de aceite de motor																						X	B	b	b	b		b	b	b	b
Nivel de combustible																						X	B	b	b	b		b	b	b	b
Liquido refrigerante del radiador																						X	B	b	b	b		b	b	b	b
Activación de la vibración																						X	B	b	b	b		b	b	b	b
Yoyo de encendido																						X	B	b	b	b		b	b	b	b
ESTADO GENERAL																															
Lubricación de la máquina																						X	B	b	b	b		b	b	b	b
Limpieza de la máquina																						X	B	b	b	b		b	b	b	b
Llaves del agua																						X	B	b	b	b		b	b	b	b
Palanca de accionamiento sin esfuerzo																						X	B	b	b	b		b	b	b	b
Guardas y cubiertas																						X	B	b	b	b		b	b	b	b
Control de fugas de agua																						X	B	b	b	b		b	b	b	b
Control de fugas de aceite																						X	B	b	b	b		b	b	b	b
Control de fugas de combustible																						X	B	b	b	b		b	b	b	b
Estado de los cilindros																						X	B	b	b	b		b	b	b	b
Interruptor de encendido, arrancador, válvula apertura de combustible, estranguiador, acelerador y manillar en buenas condiciones																						V	B	b	b	b		b	b	b	b
OTROS																						V	B	b	b	b		b	b	b	b
Las condiciones del terreno se prestan para que realice el trabajo con seguridad																						V	B	b	b	b		b	b	b	b
Cuenta con todos los EPP necesarios para la actividad																						V	B	b	b	b		b	b	b	b
Área libre de lineas de energia o cableado que puedan ocasionarle algun riesgo																						V	B	b	b	b		b	b	b	b
Se ha verificado que el sistema de pare de emergencia funciona adecuadamente																						V	B	b	b	b		b	b	b	b
Se ha verificado que los canes tengan el caucho y este bien adherido																						V	B	b	b	b		b	b	b	b
Se ha verificado que los pernos de los canes esten bien encavados al chasis del camión																						V	B	b	b	b		b	b	b	b
Se ha verificado el estado de los canes que no esten fisurados																						V	B	b	b	b		b	b	b	b

Convenciones: **B:** Cumple (Bueno) **M**: No Cumple (Malo), **N**: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1		6		11		16		21		26	
2		7		12		17		22		27	
3		8		13		18		23		28	
4		9		14		19		24		29	
5		10		15		20		25		30/31	

Acción de mejora / observaciones

Justifique los elementos faltantes

Fredy Suárez	María Camila Rozo.	
ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBADO POR:**
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

	PREOPERACIONAL RODILLO MANUAL	Código	F-SST-069
Infraestructuras y Pavimentos	Fecha de Modificación: 20/12/2024	Página	1 de 2
		Versión	01

NOMBRE CONTRATO: Mallavial

MES: AGOSTO

REALIZADA POR: Oficiales Rodillos - Juan Carlos Ortega | FRENTE DE OBRA | Cargo: Vigilante #4

Marca/ Referencia: HUSQ ARQ - LP6500 Modelo: Equipo 2024 Modelo | Equipo Nuevo: X | Alquilado: | Otro:

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MECÁNICO																															
Nivel de aceite hidráulico											C		C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		
Nivel de aceite de motor											C		C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		
Nivel de combustible											C		C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		
Liquido refrigerante del radiador											C		C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		
Activación de la vibración											C		C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		
Yoyo de encendido											C		C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		
ESTADO GENERAL																															
Lubricación de la máquina											C		C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		
Limpieza de la máquina											C		C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		
Llaves del agua											C		C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		
Palanca de accionamiento sin esfuerzo											C		C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		
Guardas y cubiertas											C		C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		
Control de fugas de agua											C		C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		
Control de fugas de aceite											C		C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		
Control de fugas de combustible											C		C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		
Estado de los cilindros											C		C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		
Interruptor de encendido, arrancador, válvula apertura de combustible, estranguiador, acelerador y manillar en buenas condiciones											C		C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		
OTROS																															
Las condiciones del terreno se prestan para que realice el trabajo con seguridad											C		C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		
Cuenta con todos los EPP necesarios para la actividad											C		C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		
Área libre de líneas de energía o cableado que puedan ocasionarle algún riesgo											C		C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		
Se ha verificado que el sistema de pare de emergencia funciona adecuadamente											C		C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		
Se ha verificado que los canes tengan el caucho y este bien adherido											C		C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		
Se ha verificado que los pernos de los canes esten bien encavados al chasis del camión											C		C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		
Se ha verificado el estado de los canes que no esten fisurados											C		C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		

Convenciones: B: Cumple (Bueno) M: No Cumple (Malo), N: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1	6	11		16	Juan C.O	21	Juan C.O	26	Juan C.O
2	7	12		17		22	Juan C.O	27	Juan C.O
3	8	13	Juan C.O	18		23	Juan C.O	28	Juan C.O
4	9	14	Juan C.O	19	Juan C.O	24		29	Juan C.O
5	10	15	Juan C.O	20	Juan C.O	25	Juan C.O	30/31	

Acción de mejora / observaciones

Justifique los elementos faltantes

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

	PREOPERACIONAL RODILLO MANUAL	Código	F-SST-069
Estructuras y Pavimentos		Página	1 de 2
	Fecha de Modificación: 20/12/2024	Versión	01

NOMBRE CONTRATO: clo y rehabilitación de la malla vial — FRENTE DE OBRA: #01.

MES: Agosto — Cargo:

REALIZADA POR: Diego Villa

Marca/ Referencia: _____ Modelo: _____ Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☐ Otro: _____

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MECÁNICO																															
Nivel de aceite hidráulico	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Nivel de aceite de motor	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Nivel de combustible	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Liquido refrigerante del radiador	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Activación de la vibración	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Yoyo de encendido	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
ESTADO GENERAL																															
Lubricación de la máquina	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Limpieza de la máquina	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Llaves del agua	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Palanca de accionamiento sin esfuerzo	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Guardas y cubiertas	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Control de fugas de agua	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Control de fugas de aceite	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Control de fugas de combustible	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Estado de los cilindros	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Interruptor de encendido, arrancador, válvula apertura de combustible, estrangulador, acelerador y manillar en buenas condiciones	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
OTROS																															
Las condiciones del terreno se prestan para que realice el trabajo con seguridad	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Cuenta con todos los EPP necesarios para la actividad	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Área libre de líneas de energía o cableado que puedan ocasionarle algún riesgo	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Se ha verificado que el sistema de pare de emergencia funciona adecuadamente	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Se ha verificado que los canes tengan el caucho y este bien adherido	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Se ha verificado que los pernos de los canes esten bien encavados al chasis del camión	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		
Se ha verificado el estado de los canes que no esten fisurados	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B	B	B		

Convenciones: B: Cumple (Bueno) M: No Cumple (Malo), N: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.
NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1	6	11 Diego Villa	16 Diego Villa	21 Diego Villa	26 Diego Villa
2	7	12 Diego Villa	17	22 Diego Villa	27 Diego Villa
3	8	13 Diego Villa	18	23 Diego Villa	28 Diego
4	9	14 Diego Villa	19 Diego Villa	24	29 Diego
5	10	15 Diego Villa	20 Diego Villa	25 Diego Villa	30/31

Acción de mejora / observaciones

Justifique los elementos faltantes

	María Camila Rozo.	
ELABORÓ	REVISÓ	APROBADO POR:
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

	PREOPERACIONAL RODILLO MANUAL	Código	F-SST-069
Estructuras y Pavimentos	Fecha de Modificación: 20/12/2024	Página	1 de 2
		Versión	01

NOMBRE CONTRATO: Vial Med 2025

MES: Agosto 2025 — FRENTE DE OBRA

REALIZADA POR: Juan David Sanmartin Cardona — Cargo: Operador maquina pequeña dm.

Marca/ Referencia: — Modelo: — Equipo Nuevo: ☐ — Alquilado: ☒ — Otro:

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MECANICO																															
Nivel de aceite hidráulico	B		M	B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	L	B	B			B	B	B	B	B		
Nivel de aceite de motor	B		M	M	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B	B	B	B	B		
Nivel de combustible	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B	B	B	B	B		
Liquido refrigerante del radiador	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B	B	B	B	B		
Activación de la vibración	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B	B	B	B	B		
Yoyo de encendido	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B	B	B	B	B		
ESTADO GENERAL																															
Lubricación de la máquina	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B	B	B	B	B		
Limpieza de la máquina	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B	B	B	B	B		
Llaves del agua	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B	B	B	B	B		
Palanca de accionamiento sin esfuerzo	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B	B	B	B	B		
Guardas y cubiertas	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B	B	B	B	B		
Control de fugas de agua	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B	B	B	B	B		
Control de fugas de aceite	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B	B	B	B	B		
Control de fugas de combustible	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B	B	B	B	B		
Estado de los cilindros	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B	B	B	B	B		
Interruptor de encendido, arrancador, válvula apertura de combustible, estrangulador, acelerador y manillar en buenas condiciones	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B	B	B	B	B		
OTROS																															
Las condiciones del terreno se prestan para que realice el trabajo con seguridad	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B	B	B	B	B		
Cuenta con todos los EPP necesarios para la actividad	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B	B	B	B	B		
Área libre de líneas de energía o cableado que puedan ocasionarle algún riesgo	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B	B	B	B	B		
Se ha verificado que el sistema de pare de emergencia funciona adecuadamente	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B	B	B	B	B		
Se ha verificado que los canes tengan el caucho y este bien adherido	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B	B	B	B	B		
Se ha verificado que los pernos de los canes esten bien encavados al chasis del camión	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B	B	B	B	B		
Se ha verificado el estado de los canes que no esten fisurados	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B			B	B	B	B	B		

Convenciones: B: Cumple (Bueno) **M**: No Cumple (Malo), N: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1	6	11	16	21	26		
2	7	12	17	22	27		
3	8	13	18	23	28		
4	9	14	19	24	29		
5	10	15	20	25	30/31		

Acción de mejora / observaciones

Justifique los elementos faltantes

ELABORÓ	REVISÓ	APROBADO POR:
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

TEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJ

Estructuras y Pavimentos	PREOPERACIONAL RODILLO MANUAL	Código	F-SST-069
		Página	1 de 2
	Fecha de Modificación: 20/12/2024	Versión	01

NOMBRE CONTRATO: malla vial — FRENTE DE OBRA: #1.

MES: Agosto 2025

REALIZADA POR: Jose Manuel Lozano. — Cargo:

Marca/ Referencia: MIKASA — Modelo: NA — Equipo Nuevo: ☐ — Alquilado: ☒ — Otro:

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MECÁNICO																															
Nivel de aceite hidráulico	B	B		B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B					
Nivel de aceite de motor	B	B		B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B					
Nivel de combustible	B	B		B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B					
Liquido refrigerante del radiador	B	B		B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B					
Activación de la vibración	B	B		B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B					
Yoyo de encendido	B	B		B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B					
ESTADO GENERAL																															
Lubricación de la máquina	B	B		B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B					
Limpieza de la máquina	B	B		B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B					
Llaves del agua	B	B		B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B					
Palanca de accionamiento sin esfuerzo	B	B		B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B					
Guardas y cubiertas	B	B		B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B					
Control de fugas de agua	B	B		B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B					
Control de fugas de aceite	B	B		B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B					
Control de fugas de combustible	B	B		B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B					
Estado de los cilindros	B	B		B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B					
Interruptor de encendido, arrancador, válvula apertura de combustible, estrangulador, acelerador y manillar en buenas condiciones	B	B		B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B					
OTROS																															
Las condiciones del terreno se prestan para que realice el trabajo con seguridad	B	B		B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B					
Cuenta con todos los EPP necesarios para la actividad	B	B		B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B					
Área libre de líneas de energía o cableado que puedan ocasionarle algún riesgo	B	B		B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B					
Se ha verificado que el sistema de pare de emergencia funciona adecuadamente	B	B		B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B					
Se ha verificado que los canes tengan el caucho y este bien adherido	B	B		B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B					
Se ha verificado que los pernos de los canes esten bien encavados al chasis del camión	B	B		B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B					
Se ha verificado el estado de los canes que no esten fisurados	B	B		B	B	B		B			B	B	B	B	B				B	B	B	B	B		B	B					

Convenciones: **B:** Cumple (Bueno) **M**: No Cumple (Malo), **N**: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1	6	11	16	21 / 26
2	7	12	17	22 / 27
3	8	13	18	23 / 28
4	9	14	19	24 / 29
5	10	15	20	25 / 30/31

Acción de mejora / observaciones

Justifique los elementos faltantes Para accionar el vibro, No le manda corriente al equipo y se tienen que manipular los cables. EQUIPO DE JBR.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBADO POR:
Freddy Tovar	Maria Camila Rozo.	
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

	PREOPERACIONAL RODILLO MANUAL	Código	F-SST-069
Estructuras y Pavimentos	Fecha de Modificación: 20/12/2024	Página	1 de 2
		Versión	01

NOMBRE CONTRATO: Viatmed 2025

MES: Agosto — FRENTE DE OBRA: #8

REALIZADA POR: Luis Vallejo de la Rosa Vidal — Cargo: Tecnologo de obras civiles

Marca/ Referencia: N/A — Modelo: Husqvarna — Equipo Nuevo: ☐ — Alquilado: ☒ — Otro:

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MECANICO																															
Nivel de aceite hidráulico	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B		/	B	B	B	B	B		B	B	B				
Nivel de aceite de motor	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B				
Nivel de combustible	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B				
Liquido refrigerante del radiador	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B				
Activación de la vibración	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B				
Yoyo de encendido	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B				
ESTADO GENERAL	—			—	—	—										B			—	B	—		B		B	—	B				
Lubricación de la máquina	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B				
Limpieza de la máquina	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B				
Llaves del agua	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B				
Palanca de accionamiento sin esfuerzo	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B				
Guardas y cubiertas	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B				
Control de fugas de agua	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B				
Control de fugas de aceite	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B				
Control de fugas de combustible	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B				
Estado de los cilindros	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B				
Interruptor de encendido, arrancador, válvula apertura de combustible, estrangulador, acelerador y manillar en buenas condiciones	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B				
OTROS	—			—	—	—										B			—	—	—										
Las condiciones del terreno se prestan para que realice el trabajo con seguridad	B			B	B	B		B			B	B	D	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B				
Cuenta con todos los EPP necesarios para la actividad	B			B	B	B		B			D	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	D	B				
Área libre de líneas de energía o cableado que puedan ocasionarle algún riesgo	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B				
Se ha verificado que el sistema de pare de emergencia funciona adecuadamente	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B				
Se ha verificado que los canes tengan el caucho y este bien adherido	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B				
Se ha verificado que los pernos de los canes esten bien encavados al chasis del camión	B			B	B	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	B	B				
Se ha verificado el estado de los canes que no esten fisurados	B			B	D	B		B			B	B	B	B	B	B			B	B	B	B	B		B	D	B				

Convenciones: B: Cumple (Bueno) M: No Cumple (Malo), N: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

1 ADEIS-MONTERO	6	11	16	21	26
2	7	12	17	22	27
3	8	13	18	23	28
4 ADEIS-MONTERO	9	14	19	24	29
5 ADEIS-MONTERO	10	15 ADEIS-MONTERO	20	25	30/31

Acción de mejora / observaciones

Justifique los elementos faltantes

Freddy Quiroz	María Camila Rozo.	
ELABORÓ	REVISÓ	APROBADO POR:
Seguridad y Salud en el Trabajo	Responsable del SG-SST	GERENTE

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estructuras y Pavimentos	PREOPERACIONAL RODILLO MANUAL	Código	F-SST-069
		Página	1 de 2
	Fecha de Modificación: 20/12/2024	Versión	01

NOMBRE CONTRATO: MAPA VIAL.

MES: AGOSTO

REALIZADA POR: Thorleth Contreras — FRENTE DE OBRA: # 03. — Cargo: AYUDANTE.

Marca/ Referencia: Husqvarna — Modelo: 56182 - LP 65COI — Equipo Nuevo: ☐ — Alquilado: ☒ — Otro:

Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MECÁNICO																															
Nivel de aceite hidráulico											B	B	B	B																	
Nivel de aceite de motor											B	B	B	B																	
Nivel de combustible											B	B	B	B																	
Liquido refrigerante del radiador											B	B	B	B																	
Activación de la vibración											B	B	B	B																	
Yoyo de encendido											M	B	B	B																	
ESTADO GENERAL											B	B	B	B																	
Lubricación de la máquina											—	B	B	B																	
Limpieza de la máquina											B	B	B	B																	
Llaves del agua											B	B	B	B																	
Palanca de accionamiento sin esfuerzo											B	B	B	B																	
Guardas y cubiertas											B	B	B	B																	
Control de fugas de agua											B	B	B	B																	
Control de fugas de aceite											B	B	B	B																	
Control de fugas de combustible											B	B	B	B																	
Estado de los cilindros											B	B	B	B																	
Interruptor de encendido, arrancador, válvula apertura de combustible, estrangulador, acelerador y manillar en buenas condiciones											B	B	B	B																	
OTROS											—	—	—	—																	
Las condiciones del terreno se prestan para que realice el trabajo con seguridad											B	B	B	B																	
Cuenta con todos los EPP necesarios para la actividad											B	B	B	B																	
Área libre de líneas de energía o cableado que puedan ocasionarle algún riesgo											B	B	B	B																	
Se ha verificado que el sistema de pare de emergencia funciona adecuadamente											B	B	B	B																	
Se ha verificado que los canes tengan el caucho y este bien adherido											B	B	B	B																	
Se ha verificado que los pernos de los canes esten bien encavados al chasis del camión											B	B	B	B																	
Se ha verificado el estado de los canes que no esten fisurados											B	B	B	B																	

Convenciones: **B:** Cumple (Bueno) **M**: No Cumple (Malo), **N**: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERARIO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

pavimentar	Pre operacional herramientas mecanizadas	Cód.: FR.3845 Versión: 2.0 Fecha: 01/04/2025

Proyecto:	MALLA VIAL Medellin.	**Lugar:**	VERGEL BUENOS AIRES.
Nombre Operador:	JESUS FLORES.	**Cargo:**	AYUDANTE.
Marca:		**Serial:**	
Referencia:	CHENCHA.		

Marque con una X en la columna, C Cumple, NC No cumple , N/A No aplica.

Fechas de inspecciones:				19/08/2025			20/08/2025			21/08/2025			22/08/25			23/08/25					
	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
Descripción	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
Guardas, carcasas o cubierta del equipo. **Nota: Se refiere a una revisión periférica del equipo, donde podemos determinar que en cuanto a estructura exterior es seguro y adecuado para la operación**				X			X			X			X			X					
Tanque combustible. Nota: Revisión de que el tanque no tenga fugas, que tenga su tapa y que contenga el combustible adecuado (ACPM, Gasolina, Mezcla gasolina aceite)				X			X			X			X			X					
Nivel fluidos. Nota: Revisión de nivel adecuado de aceite motor, aceite hidráulico, refrigerante				X			X			X			X			X					
Indicadores visuales. Nota: Revisión de manómetros, testigos, horometro, reloj temperatura, reloj presión						X			X	X			X			X					
Conjunto de trabajo. Nota: Revisión del componente o sistema; para el que fue diseñado la herramienta. (cadena y espada en las motosierras, plancha en las ranas, tambor en las Concretadoras, punta en los martillos, disco en las cortadoras, entre otros)				X			X			X			X			X					
Estado de mangueras				X			X			X			X			X					
Estado de correas				X			X			X			X			X					

Powered by CamScanner

Conjunto de ignición start. Nota: Revisión del suiche, yoyo, botón, perilla o componente de donde se enciende o pone en marcha	X			X			X			X			X								

Marque con una X en la columna, C Cumple, NC No cumple , N/A No aplica.

Fechas de inspecciones:	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
Descripción	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
Empuñadura, asas, tiro, otros			/	X			X			X			X			X					
Guayas.			/	X			X			X			X			X					
Cables			/	X			X			X			X			X					
llantas			/	X			X			X			X			X					
Utilización adecuada de los EPP			/	X			X			X			X			X					
Extintor			/	X			X			X			X			X					
Kit de derrames			/	X			X			X			X			X					
Observaciones:																					

Autorizado para laborar:	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Firma: Operador	/	Jesus Flores	Jesus Flores	[illegible]	Jesus Perez	Jesus Perez	

Powered by CamScanner

pavimentar

Pre operacional herramientas mecanizadas

Cód.: FR.3845
Versión: 2.0
Fecha: 01/04/2025

Proyecto:	MALLA VIAL MEDELLIN.	**Lugar:**	BOLIVAR, AIRES S.
Nombre Operador:	ALEJANDRO. MORALES.	**Cargo:**	AYUDANTE.
Marca:		**Serial:**	
Referencia:	CHENCHA		

Marque con una X en la columna, C Cumple, NC No cumple , N/A No aplica.

Fechas de inspecciones:	25/08/25			26/08/25			27/08/25			28/08/25			29/08/25			30/08/25.					
	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
Descripción	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
Guardas, carcasas o cubierta del equipo. **Nota: Se refiere a una revisión periférica del equipo, donde podemos determinar que en cuanto a estructura exterior es seguro y adecuado para la operación**			X			X			X			X			X			X			
Tanque combustible. Nota: Revisión de que el tanque no tenga fugas, que tenga su tapa y que contenga el combustible adecuado (ACPM, Gasolina, Mezcla gasolina aceite)	X			X			X			X			X			X					
Nivel fluidos. Nota: Revisión de nivel adecuado de aceite motor, aceite hidráulico, refrigerante	X			X			X			X			X			X					
Indicadores visuales. Nota: Revisión de manómetros, testigos, horometro, reloj temperatura, reloj presión	X			X			X			X			X			X					
Conjunto de trabajo. Nota: Revisión del componente o sistema; para el que fue diseñado la herramienta. (cadena y espada en las motosierras, plancha en las ranas, tambor en las Concretadoras, punta en los martillos, disco en las cortadoras, entre otros)	X			X			X			X			X			X					
Estado de mangueras	X			X			X			X			X			X					
Estado de correas	X			X			X			X			X			X					

Powered by CamScanner

Conjunto de ignición start. Nota: Revisión del suiche, yoyo, botón, perilla o componente de donde se enciende o pone en marcha	X			X			X			X			X			X							

Marque con una X en la columna, C Cumple, NC No cumple , N/A No aplica.

Fechas de inspecciones:	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
Descripción	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
Empuñadura, asas, tiro, otros	X			X			X			X			X			X					
Guayas.	X			X			X			X			X			X					
Cables	X			X			X			X			X			X					
llantas	X			X			X			X			X			X					
Utilización adecuada de los EPP	X			X			X			X			X			X					
Extintor	X			X			X			X			X			X					
Kit de derrames	X			X			X			X			X			X					

Observaciones:

Autorizado para laborar:	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Firma: Operador	Alejandro Morales	Alejandro Morales	Alejandro Morales	Alejandro Morales	Alejandro Morales	Alejandro Morales	

Powered by CamScanner

pavimentar

Pre operacional herramientas mecanizadas

Cód.: FR.3845
Versión: 2.0
Fecha: 01/04/2025

Proyecto:	Malla vial Medellin	Lugar:	Medellin Ant.
Nombre Operador:	Darwinel Ortega.	Cargo:	Ayudante
Marca:	Honda	Serial:	
Referencia:			

Marque con una X en la columna, C Cumple, NC No cumple , N/A No aplica.

Fechas de inspecciones:	25-08-25			26-08-25			27-08-25			28-09-25			29-08-25								
	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
Descripción	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
Guardas, carcasas o cubierta del equipo. Nota: Se refiere a una revisión periférica del equipo, donde podemos determinar que en cuanto a estructura exterior es seguro y adecuado para la operación	✓			✓			✓			✓			✓								
Tanque combustible. Nota: Revisión de que el tanque no tenga fugas, que tenga su tapa y que contenga el combustible adecuado (ACPM, Gasolina, Mezcla gasolina aceite)	✓			✓			✓			✓			✓								
Nivel fluidos. Nota: Revisión de nivel adecuado de aceite motor, aceite hidráulico, refrigerante	✓			✓			✓			✓			✓								
Indicadores visuales. Nota: Revisión de manómetros, testigos, horometro, reloj temperatura, reloj presión			✓			✓						✓			✓						
Conjunto de trabajo. Nota: Revisión del componente o sistema; para el que fue diseñado la herramienta. (cadena y espada en las motosierras, plancha en las ranas, tambor en las Concretadoras, punta en los martillos, disco en las cortadoras, entre otros)	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado de mangueras	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado de correas	✓			✓			✓			✓			✓								
Conjunto de ignición start. Nota: Revisión del suiche, yoyo, botón, perilla o componente de donde se enciende o pone en marcha	✓			✓			✓			✓			✓								

Marque con una X en la columna, C Cumple, NC No cumple , N/A No aplica.

Fechas de inspecciones:	25-08-25			26-08-25			27-08-25			28-08-25			29-0825								
	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
Descripción	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A
Empuñadura, asas, tiro, otros	✓			✓			✓			✓			✓								
Guayas.	✓			✓			✓			✓			✓								
Cables	✓			✓			✓			✓			✓								
Llantas	✓			✓			✓			✓			✓								
Utilización adecuada de los EPP	✓			✓			✓			✓			✓								
Extintor	✓			✓			✓			✓			✓								
Kit de derrames	✓			✓			✓			/			/								

Observaciones: Kit de derrames y extintor en el vehiculo designado para la cuadrilla.

Autorizado para laborar:	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
	Darwinel	Darwinel	Darwinel	Darwinel	Darwinel		