ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE AMBIENTE | BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

DATOS GENERALES

COMPONENTE DE LA EEP	**Rio Tunjuelito – Barrio Guadalupe**				
DIRECCIÓN	**Varias**	**LOCALIDAD**	**KENNEDY**	**BARRIO**	**Guadalupe**
RADICADO DE ENTRADA	**N/A**	**FECHA DE RADICADO**	**N/A**	**PROCESO**	**N/A**
FECHA DE LA VISITA	**13 - 08 - 2025**	**HORA DE INICIO**	**3:30 pm**		
AUTORIDAD COMPETENTE	**SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE**	**EXPEDIENTE N°**	**N/A**		

1- MOTIVO DE LA VISITA

Realiza visita mensual de seguimiento y control al Rio Tunjuelito, verificación posibles puntos de disposición de Residuos de Construcción y Demolición-RCD, residuos ordinarios y actividades que alteran el funcionamiento ecológico.

2- SITUACIONES ENCONTRADAS

	C	I	NA	DESCRIPCIÓN
El cuerpo de agua se encuentra librede escombros y/ residuos sólidos		X		Se evidencia la presencia de residuos ordinarios, RCD y de alimentos dentro del cauce del Rio
La Zona de manejo y preservación Ambiental – ZMPA se encuentra despejada de escombros, RCD y/o Residuos Sólidos.		X		Se evidencian una alta cantidad de residuos ordinarios y de alimentos sobre toda la EEP

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

La infraestructura presente en la EEP cuenta con permiso de la Autoridad Ambiental Competente		X		Se evidencia la construcción de viviendas en el sector
Las descargas de aguas lluvias al cuerpo de agua cuentan con Permiso EAAB ó POC ó lineamientos SER –SDA		X		Se evidencian descargar de aguas al Rio provenientes del lavado de carros
El componente de la EEP se encuentra protegido de derrames deHidrocarburos u otros compuestos químicos		X		Se evidencian descargar de aguas al Rio provenientes del lavado de carros
El suelo de la EEP se encuentra libre de afectaciones al suelo como (compactación, excavación, otros)	X			No se evidencio afectación en el momento de la visita
El arbolado o zonas verdes se encuentran libres de afectaciones (mecánicas, excavación, disposición, otras)	X			No se evidencio afectación en el momento de la visita
El cerramiento de la obra hacia la EEPse encuentra en buen estado			X	No se evidencian obras en el momento de la visita
Los mojones de delimitación seencuentran materializados de acuerdo a lo establecido en el POT			X	No se visualizan mojones en el momento de la visita

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE AMBIENTE | BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

La EEP se encuentra libre de endurecimientos.		X		Se evidencio la construcción de un muro en EEP, se evidencio el retiro de este de forma parcial por parte de la Alcaldía Local pero aun permanece una parte de este en la zona
El componente de la EEP se encuentra despejado de actividades diferentes a las de recreación pasiva		X		Se evidencia la presencia de residuos ordinarios y de alimentos, además se evidencia bodegas de almacenamiento y de venta de carne.

NORMATIVIDAD: Decreto Ley 2811 de 1974 Código Nacional de los Recursos Naturales. **Decreto 190 de 2004.** Plan de Ordenamiento Territorial **Decreto Nacional 1541 de 1978** uso de las agua no marítimas, **Decreto Nacional 1594 de 1984** usos del agua y residuos líquidos y se definen las normas de vertimiento y los estándares de calidad del agua, **Resolución 362 de 2003** prestación de los servicios temporales que presta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá**, Acuerdo 79 de 2003** Código de Policía de Bogotá, **Resolución 3956 de 2009** norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital **Ley 299 de 1996** protección a la flora Colombiana, **Decreto Nacional 1791 de 1996** régimen de aprovechamiento forestal. **Acuerdo 327 de 2008** normas para la planeación, generación y sostenimiento de zonas verdes denominadas “Pulmones Verdes” en el Distrito Capital y **Ley 1333 de 2009** procedimiento sancionatorio Ambiental.

	SI	**NO**	**N.A.**	**DESCRIPCIÓN**
Se evidencian especies Ferales	X			Se evidencian perros
Se evidencian procesos de eutroficación		X		No se evidencio afectación en el momento de la visita
Se evidencia presencia de habitantesde calle		X		No se evidencia en el momento de la visita
Se evidencia pastoreo de semovientes		X		No se evidencia en el momento de la visita
Se evidencian captaciones ilegalesdel Recurso Hídrico		X		No se evidencio afectación en el momento de la visita

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE AMBIENTE | BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

Se evidencian descarga de aguas residuales al cuerpo de agua y/o conexiones erradas	X			Se evidencian descargar de aguas al Rio provenientes del lavado de carros
Se evidencian quemas a cielo abierto		X		No se evidencia en el momento de la visita
La fauna existente en el sector se encuentra protegida de afectaciones		X		No se evidencian afectaciones en el momento de la visita
Se mantiene el cerramiento dedelimitación en las condiciones establecidas por la EAAB		X		No se evidencian afectaciones en el momento de la visita

CONSIDERACIONES FINALES

El día 13 de agosto del año 2025 siendo las 3:30 pm se inició el recorrido por en el Rio Tunjuelito en donde se evidencia presencia de residuos de alimentos sobre el cauce del Rio Tunjuelito, se evidencia disposición inadecuada de residuos de alimentos sobre la EEP, presencia de vertimientos de sangre en el suelo, se evidencia parqueo de vehículos sobre la EEP, así como presencia de Residuos de Construcción y Demolición en cauce como en ronda del rio.

Se identifico la instalación de contenedores en área de EEP sobre sobre la autopista al sur costado oriental

Adicional se evidencio de desestabilización de talud sobre el Rio Tunjuelito sobre la autopista al sur costado oriental, lo que esta generando riesgo para la comunidad del sector.

Por lo anterior, se dará traslado a las respectivas entidades para que desde el ámbito se sus competencias realicen sus intervenciones.

Por último, a pesar de que se evidencian residuos dentro del cuerpo de agua estos no se encuentran obstruyendo el flujo de agua

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

REGISTRO FOTOGRAFICO



Punto crítico de acopio de residuos



Presencia de contendores en área de espacio público y EEP



Parqueo de vehículos en la EEP



Acopio de huesos sobre la EEP



Presencia de vertimientos de sangre en el suelo



Presencia de alimentos cárnicos sobre EEP

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

		
Acopio inadecadecuado de residuos cárnicos sobre EEP	Acopio inadecadecuado de residuos cárnicos sobre EEP	Presencia de vertimientos de sangre en el suelo
		
Acopio inadecadecuado de residuos cárnicos sobre EEP	Presencia de muro en área de EEP	Presencia de residuos ordinarios en cauce del rio Tunjuelito

		
Presencia de residuos ordinarios en cauce del rio Tunjuelito	Desestabilización de talud sobre el Rio Tunjuelito	Desestabilización de talud sobre el Rio Tunjuelito
		
Desestabilización de talud sobre el Rio Tunjuelito	Estado del Rio Tunjuelito a la entrada del Barrio Guadalupe	Presencia de residuos ordinarios y residuos de construcción y demolición en cauce del rio Tunjuelito

		PROF. QUE REALIZÓ LA VISITA
NOMBRE		**Laura Álvarez Ramírez**
CARGO		**Profesional de Apoyo**
EMPRESA		**SDA**
FIRMA		