# FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-3810

## 1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

| Fecha de prueba | Fecha próxima revisión | Nombre o razón social | Documento de identidad |
|---|---|---|---|
| 19-07-2025 | 19-09-2025 | ROJAS MUÑOZ HERNANDO | CC No. 83230879 |
| **Dirección** | **Teléfono** | **Ciudad** | **Departamento** |
| VILLAVICENCIO | 3219879280 | VILLAVICENCIO | META |

## 2. DATOS DEL VEHÍCULO

**TBS140**

| Numero Interno | Servicio | Clase | Marca | Linea |
|---|---|---|---|---|
| N/A | PUBLICO | CAMIONETA | CHEVROLET | LUV TFR |
| **Modelo** / **No Licencia de transito** | **Fecha de matricula** | **Color** | **Combustible** | **No Chasis o Serial** |
| 2003 / 10019626849 | 03-02-2003 | BLANCO VERDE ROJO AMARILLO | DIESEL | 8GGTFRE243A123220 |
| **No de Motor** | **Cilindraje** | **Kilometraje** | **EMPRESA AFILIADA / VINCULADA** | |
| 901633 | 2500 | N/A | COOPERATIVA LABOYANA DE TRANSPORTADORES LTDA | |

## RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

### 3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

| EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI) | EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI) | EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI) | REPUESTO PROFUNDIDAD (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELANTERA DERECHA | DELANTERA DERECHA | TRASERA DERECHA EXTERNA | TRASERA DERECHA EXTERNA | TRASERA IZQUIERDA EXTERNA | TRASERA IZQUIERDA EXTERNA | REPUESTO |
| 6.5 | 35 | 7 | 35 | 6.5 | 35 | 5 |
| DELANTERA IZQUIERDA | DELANTERA IZQUIERDA | TRASERA DERECHA INTERNA | TRASERA DERECHA INTERNA | TRASERA IZQUIERDA INTERNA | TRASERA IZQUIERDA INTERNA | REPUESTO PRESION (PSI) |
| 7 | 35 | N/A | N/A | N/A | N/A | 35 |

### 4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo. | S | Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter). | S | Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire. | S | Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo. | S |

### 5. REVISION EXTERIOR

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía. | S | La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor. | S | La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función. | S | La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones. | S |

### 6. RINES Y LLANTAS

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t. | S | Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique | S | Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro | S | Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines | S |

### 7. REVISIÓN INTERIOR

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO" | S | Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad. | S | Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa). | S | Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros. | S |
| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
| La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia. | S | Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo | S | El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico. | S | El numero de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito | S |
| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
| Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo. | S | Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros. | S | La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función. | S | Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento. | S |

## 8. DIRECCIÓN

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección. | S | Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección. | S | Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos. | S | El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica). | S |

## 9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante. | S | El no funcionamiento de comandos que encienden luces. | S | Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo. | S | Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo. | S |

## 10. SISTEMA DE FRENOS

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento. | S | Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados. | S | Servofreno deteriorado o con fugas. | S | Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano). | S |

## 11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal. | S | Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático. | S | Inoperancia del freno de Emergencia. | S | Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso. | S |

## 12. MOTOR Y BATERIA

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pérdida de aceite con goteo continuo. | S | Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento. | S | Fugas en el sistema de refrigeración. | S | Tubos o mangueras deterorados, dañados, deformado, corroídos. | S |

## 13. TRANSMISIÓN

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión. | S | Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes. | S | Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores. | S | Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan. | S |

## 14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor. | S | La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia. | S | Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito. | S | Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato. | S |

## 15. VENCIMIENTOS

| | |
|---|---|
| RTM Y EG | 08-01-2026 ✓ |
| SOAT | 20-03-2026 ✓ |
| EXTINTOR | 31-12-2025 ✓ |

## 16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

## 17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

| APROBÓ | NO APROBÓ | NUMERO CONSECUTIVO FUR |
|---|---|---|
| ✓ | | RP-3810 |

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningun momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Villavicencio, 19 de julio de 2025.

Señor:
**EVER OSWALDO VELA ORJUELA**
R/L UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR META 2025 B2
Ciudad

Cordial saludo

REF. INGRESO DE VEHICULO

CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS, recibe oficio el día 18 de julio de 2025, por parte de la UT TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR META 2025 B2, solicitando autorización para el INGRESO del vehículo de placas: **SXT696,** en las RE3 y RE5 del municipio de Fuentedeoro, Meta, el cual ingresa a operar el día 21 de julio de 2025, se revisó la documentación aportada por el contratista, los cuales cumplen con las especificaciones requeridas dentro del contrato 1098 del 2025 por lo tanto, se autorizó el ingreso del vehículo para la prestación del servicio de transporte escolar.

Atentamente,

**José Gregorio Sánchez Mejía**
R/l Construir Soluciones CS SAS
Interventoría Transporte Escolar

Villavicencio, 07 de mayo de 2025.

Villavicencio, 19 de julio de 2025.

Señor:
**EVER OSWALDO VELA ORJUELA**
R/L UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR META 2025 B2
Ciudad

Cordial saludo

REF. INGRESO DE VEHICULO

CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS, recibe oficio el día 18 de julio de 2025, por parte de la UT TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR META 2025 B2, solicitando autorización para el INGRESO del vehículo de placas: **SXT696,** en las RE3 y RE5 del municipio de Fuentedeoro, Meta, el cual ingresa a operar el día 21 de julio de 2025, se revisó la documentación aportada por el contratista, los cuales cumplen con las especificaciones requeridas dentro del contrato 1098 del 2025 por lo tanto, se autorizó el ingreso del vehículo para la prestación del servicio de transporte escolar.

Atentamente,

**José Gregorio Sánchez Mejía**
R/l Construir Soluciones CS SAS
Interventoría Transporte Escolar

Villavicencio, 07 de mayo de 2025.

UNION TEMPORAL
TRANSPORTE ESCOLAR META 2025
NIT: **901.942.213-2**

Villavicencio, 18 de julio de 2025.

**Señor:**

**Ing. JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA**

**Representante legal**

**Construir soluciones CS SAS**

**Villavicencio-Meta.**

***Ref.: NOTIFICACION INGRESO DE VEHICULO CONTRATO No 1098 de 2025***

*Cordial saludo.*

Por medio de la presente, en mi calidad de representante legal, me permito notificar la autorización de ingreso para el vehículo que se relaciona a continuación a partir del día 21 de julio de 2025 por parte de la empresa ESCOTRANSTOURS S.A.S, integrante de la Unión Temporal:

| *MUNICIPIO* | *ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO* | *No DE RUTA* | *CLASE DE VEHICULO* | *PLACA* |
|---|---|---|---|---|
| FUENTEDEORO | INST EDUCATIVA SAN ANTONIO DEL ARIARI | 3 Y 5 | BUS | SXT696 |

Así mismo, me permito informar que el vehículo que ingresará a operación en la ruta No 3 Y 5 (**VEREDA LA SHELL, VEREDA MATECOROSO, SALIDA POR LA VEREDA LA LUNA A IE SAN ANTONIO DEL ARIARI Y VEREDA EL KIOSKO, VIA NACIONAL, VEREDA EL TRIUNFO A IE SAN ANTONIO DEL ARIARI** ) del municipio de **FUENTEDEORO**, cumple con las características exigidas en los pliegos de condiciones y contrato 1098/2025, sin desmejorar las características técnicas del vehículo, ni la calidad en la prestación del servicio de transporte escolar

Cordialmente,

**EVER OSWALDO VELA ORJUELA**
**Representante Legal**

UNION TEMPORAL
TRANSPORTE ESCOLAR META 2025
NIT: 901.942.213-2

Villavicencio, 18 de julio de 2025.

Señor:

Ing. JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA

Representante legal

Construir soluciones CS SAS

Villavicencio-Meta.

*Ref.: NOTIFICACION INGRESO DE VEHICULO CONTRATO No 1098 de 2025*

*Cordial saludo.*

Por medio de la presente, en mi calidad de representante legal, me permito notificar la autorización de ingreso para el vehículo que se relaciona a continuación a partir del dia 21 de julio de 2025 por parte de la empresa ESCOTRANSTOURS S.A.S, integrante de la Unión Temporal:

| *MUNICIPIO* | *ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO* | *No DE RUTA* | *CLASE DE VEHICULO* | *PLACA* |
|---|---|---|---|---|
| FUENTEDEORO | INST EDUCATIVA SAN ANTONIO DEL ARIARI | 3 Y 5 | BUS | SXT696 |

Así mismo, me permito informar que el vehiculo que ingresará a operación en la ruta No 3 Y 5 (**VEREDA LA SHELL, VEREDA MATECOROSO, SALIDA POR LA VEREDA LA LUNA A IE SAN ANTONIO DEL ARIARI Y VEREDA EL KIOSKO, VIA NACIONAL, VEREDA EL TRIUNFO A IE SAN ANTONIO DEL ARIARI** ) del municipio de **FUENTEDEORO**, cumple con las caracteristicas exigidas en los pliegos de condiciones y contrato 1098/2025, sin desmejorar las características técnicas del vehiculo, ni la calidad en la prestación del servicio de transporte escolar

Cordialmente,

EVER OSWALDO VELA ORJUELA
Representante Legal

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRANSITO No. 10019890575

| PLACA | MARCA | LINEA | MODELO |
|---|---|---|---|
| SXT696 | MERCEDES BENZ | OH1526 | 2013 |

| No. INTERNACIONAL | COLOR | SERVICIO |
|---|---|---|
| 5.374 | VERDE BLANCO | PUBLICO |

| CLASE DE VEHICULO | TIPO CARROCERIA | COMBUSTIBLE | CAPACIDAD P/KG |
|---|---|---|---|
| BUS | CERRADA | DIESEL | 45 |

| NUMERO DE MOTOR | REG. | VIN |
|---|---|---|
| 906998U1013556 | N | 9BM368006DB886593 |

| NUMERO DE SERIE | REG. | NUMERO DE CHASIS | REG. |
|---|---|---|---|
| | N | 9BM368006DB886593 | N |

| PROPIETARIO APELLIDOS Y NOMBRES | IDENTIFICACION |
|---|---|
| BELTRAN RODRIGUEZ JAVIER ORLANDO | C.C. 80391277 |

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE ****** POTENCIA HP 260

DECLARACION DE IMPORTACIÓN
482012000567277

FE. FECHA IMPORT. 27/12/2012 PUERTAS 1

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

| FECHA MATRICULA | FECHA EXP. LIC. TTO. | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| 04/02/2013 | 24/07/2023 | ****** |

ORGANISMO DE TRÁNSITO

**DIR TTOYTTE FLORIDABLANCA**

LT03006405127

RUNT

Transporte

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLACA DEL VEHÍCULO: | SXT696 | | |
| NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO: | 10029599178 | ESTADO DEL VEHÍCULO: | ACTIVO |
| TIPO DE SERVICIO: | Público | CLASE DE VEHÍCULO: | BUS |

Información general del vehículo

| | | | |
|---|---|---|---|
| MARCA: | MERCEDES BENZ | LÍNEA: | OH1526 |
| MODELO: | 2013 | COLOR: | VERDE BLANCO |
| NÚMERO DE SERIE: | | NÚMERO DE MOTOR: | 906998U1033556 |
| NÚMERO DE CHASIS: | 9BM368006DB886593 | NÚMERO DE VIN: | 9BM368006DB886593 |
| CILINDRAJE: | 6374 | TIPO DE CARROCERÍA: | CERRADA |
| TIPO COMBUSTIBLE: | DIESEL | FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA): | 04/02/2013 |
| AUTORIDAD DE TRÁNSITO: | DIR TTOyTTE FLORIDABLANCA | GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD: | NO |
| CLÁSICO O ANTIGUO: | NO | REPOTENCIADO: | NO |
| REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN MOTOR | |
| REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN CHASIS | |
| REGRABACIÓN SERIE (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN SERIE | |
| REGRABACIÓN VIN (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN VIN | |
| VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO): | NO | PUERTAS: | 1 |

Para conocer el historial de propietarios

**Consulte el Histórico Vehicular Aquí**

(https://www.runt.gov.co/actores/ciudadano/consulta-historico-vehicular)

Datos Técnicos del Vehiculo

| | | | |
|---|---|---|---|
| CAPACIDAD DE CARGA: | | PESO BRUTO VEHICULAR: | 15000 |
| CAPACIDAD DE PASAJEROS: | | CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS: | 45 |
| NÚMERO DE EJES: | 2 | | |

Poliza SOAT

| Número de poliza | Fecha expedición | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Código tarifa | Entidad expide SOAT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14289412534530 | 08/02/2025 | 09/02/2025 | 08/02/2026 | 920 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | VIGENTE |
| 4308004926450000 | 22/01/2024 | 09/02/2024 | 08/02/2025 | 920 | LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS | NO VIGENTE |
| 4308004024437000 | 02/02/2023 | 09/02/2023 | 08/02/2024 | 920 | LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS | NO VIGENTE |
| 82266305 | 08/02/2022 | 09/02/2022 | 08/02/2023 | 810 | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A | NO VIGENTE |
| 14183900023150 | 06/02/2021 | 07/02/2021 | 06/02/2022 | 810 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | NO VIGENTE |

## Pólizas de Responsabilidad Civil

| Número de póliza | Fecha expedición | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Entidad que expide | Tipo de póliza | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01430101002073 | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 18/10/2025 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | Responsabilidad Civil Extracontractual | VIGENTE | Detalle |
| 01431101002347 | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 18/10/2025 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | Responsabilidad Civil Contractual | VIGENTE | Detalle |
| 01430101001972 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | 18/10/2024 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| 01431101002244 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | 18/10/2024 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| 01430101001869 | 18/10/2022 | 18/10/2022 | 18/10/2023 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| 01431101002132 | 18/10/2022 | 18/10/2022 | 18/10/2023 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| 01430101001762 | 15/10/2021 | 18/10/2021 | 18/10/2022 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| 01431101002019 | 15/10/2021 | 18/10/2021 | 18/10/2022 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| 01430101001692 | 16/10/2020 | 18/10/2020 | 18/10/2021 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| 01431101001945 | 16/10/2020 | 18/10/2020 | 18/10/2021 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| 01430101001657 | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 18/10/2020 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| 01431101001904 | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 18/10/2020 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| 192606 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 30/04/2019 | HDI SEGUROS COLOMBIA S.A. | AMBAS (RCC-RCE) | INACTIVA | Detalle |
| 022233215000873 | 26/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2019 | ALLIANZ SEGUROS S.A. | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| 022233161000078 | 26/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2019 | ALLIANZ SEGUROS S.A. | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| 022186560001648 | 22/11/2017 | 23/11/2017 | 28/02/2018 | ALLIANZ SEGUROS S.A. | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| 220544500000382 | 28/02/2017 | 28/02/2017 | 28/02/2018 | ALLIANZ SEGUROS S.A. | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| 220052970000693 | 24/11/2016 | 24/11/2016 | 23/11/2017 | ALLIANZ SEGUROS S.A. | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| 323410 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 28/06/2020 | HDI SEGUROS COLOMBIA S.A. | AMBAS (RCC-RCE) | CANCELADA | Detalle |

| Número de póliza | Fecha expedición | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Entidad que expide | Tipo de póliza | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307001 | 26/04/2019 | 30/04/2019 | 30/04/2020 | HDI SEGUROS COLOMBIA S.A. | AMBAS (RCC-RCE) | CANCELADA | Detalle |

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

| Tipo Revisión | Fecha Expedición | Fecha Vigencia | CDA expide RTM | Vigente | Nro. certificado | Información consistente | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVISION TECNICO-MECANICO | 03/02/2025 | 03/02/2026 | CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA | SI | 179267601 | SI | |
| REVISION TECNICO-MECANICO | 25/01/2024 | 25/01/2025 | CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA | NO | 171302732 | SI | |
| REVISION TECNICO-MECANICO | 25/01/2023 | 25/01/2024 | CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA | NO | 164220127 | SI | |
| REVISION TECNICO-MECANICO | 26/01/2022 | 26/01/2023 | CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA | NO | 157720568 | SI | |
| REVISION TECNICO-MECANICO | 27/01/2021 | 27/01/2022 | CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA | NO | 151490332 | SI | |

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación

| | | | |
|---|---|---|---|
| EMPRESA AFILIADORA: | LINEAS JAVARTUR'S DEL LLANO SAS. | | |
| RADIO DE ACCIÓN: | NACIONAL | MODALIDAD DE TRANSPORTE: | PASAJEROS |
| MODALIDAD DE SERVICIO: | ESPECIAL | NRO. TARJETA DE OPERACIÓN: | 401199 |
| FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA): | 27/11/2023 | FECHA INICIO DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA): | 27/11/2023 |
| FECHA FIN DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA): | 27/11/2025 | ESTADO: | TARJETA DE OPERACION ACTIVA |

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

✔ Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

**Cliente ***

EVER OSWALDO VELA ORJUELA

**Número Radicado**

20253031458042

**Fecha de creación**

25/08/2025 18:40

**Última actualización**

25/08/2025 18:41

**Estado**

Radicado

**Dependencia**

CLASIFICACION Y REASIGNACION

**Asunto Radicado ***

CONVENIOS COLABORACIÓN EMPRESARIAL RELATURG

**Descripción ***

PARA CONOCIMIENTO Y FINES PERTINENTES, ANEXAMOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL EMPRESA RELATURG.

**Texto de la nota**

hace menos de un minuto
EVER OSWALDO VELA ORJUELA

CONVENIO SPO604-UDS564.pdf (298,85 KB)

hace menos de un minuto

CONVENIO SX1695 firmado.pdf (293,66 KB)

hace menos de un minuto
EVER OSWALDO VELA ORJUELA

CONVENIO XVM148.pdf (437,72 KB)

hace menos de un minuto
EVER OSWALDO VELA ORJUELA

CONVENIO SMI873.pdf (289,70 KB)

hace menos de un minuto
EVER OSWALDO VELA ORJUELA

SVF281 CONVENIO.pdf (295,21 KB)

hace menos de un minuto
EVER OSWALDO VELA ORJUELA

TFV975 CONVENIO .pdf (310,02 KB)

## CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL
**Decreto 431 del 14 de marzo de 2017**

Nosotros, **YOLANIS VARELA VILLAREAL**, identificado con la cedula de ciudadanía No.1.118.809.083 expedida en Riohacha, representante legal de la empresa denominada **TRANSPORTES RELATURG** Domiciliada en el kilómetro 1 salida a Maicao diagonal al colegio Helión Pinedo Ríos Nit. 900.412.614-5 y de otra parte la Empresa **LINEAS JAVARTURS DEL LLANO S.A.S,** con domicilio en CR 34 A 10 B 60 ACACIAS , identificada con **NIT 830085825,** representada legalmente por el señor(a)**JOSE ARTURO ORJUELA,** identificado con cedula de ciudadanía **No 79.866.906** ,quien para efectos del presente documento se denomina TRANSPORTADOR DE HECHO, manifiestan que reconocen capacidad jurídica recíprocamente para suscribir el presente Convenio y para tal efecto; el (convenio de Colaboración Empresarial), con el siguiente parque automotor:

| PLACA | MARCA | CLASE | CAPACIDAD | MODELO | PROPIETARIO | CEDULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SXT696 | MERCEDES BENZ | BUS | 45 | 2013 | JAVIER ORLANDO BELTRAN RODRIGUEZ | 80391277 |

La presente intención de colaboración empresarial se regirá por las siguientes clausulas:

**PRIMERA**: **OBJETO CONVENIO**: Posibilitar una eficiente racionalización en el uso del equipo automotor y la mejor prestación del servicio, las dos empresas habilitadas en la modalidad de servicio especial suscriben la presente intención de convenio de colaboración empresarial que nos permita prestar el Servicio Público de Transporte Terrestre Especial.

Para la prestación del servicio de los contratos que se firmen con el departamento del Meta y tengan la finalidad de: **SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE ACACIAS, BARRANCA DE UPIA, CABUYARO, CASTILLA LA NUEVA, CUBARRAL, CUMARAL, EL CASTILLO, EL DORADO, FUENTE DE ORO, GRANADA, GUAMAL, LA MACARENA, LEJANIAS, MAPIRIPAN, MESETAS, PUERTO CONCORDIA, PUERTO GAITAN, PUERTO LLERAS, PUERTO LOPEZ, PUERTO RICO, RESTREPO, SAN CARLOS DE GUAROA, SAN JUAN DE ARAMA, SAN JUANITO, SAN MARTIN, URIBE Y VISTA HERMOSA Y OPERACIÓN DE VEHICULOS ESCOLARES MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE RUTAS ESCOLARES, (INCLUYE COMPONENTES COMPLEMENTARIOS PARA LA OPERACIÓN) COMO ESTRATEGIA PARA INCREMENTAR LOS NIVELES DE PERMANENCIA ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DEL META.** **SEGUNDA:** La empresa colaboradora se obliga a suministrar a la empresa CONTRATANTE, vehículos legalmente vinculados al servicio de transporte de terrestre automotor especial, con todos los seguros que exige el Decreto 348 de 2015 compilado por el decreto 1079 de 2015 y modificado por el Decreto 431 de 2017 y el código nacional de tránsito, como SOAT, Seguro de Responsabilidad civil Contractual y Extracontractual, en cuantía mínima de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). **TERCERA: RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL,** La responsabilidad en el desarrollo de la actividad transportadora que se genera por este convenio, corresponde a la empresa **LINEAS JAVARTURS DEL LLANO S.A.S** la cual será

la que expida el FUEC distinto a esta labor según lo dispuesto. **CUARTA: DURACION**, La duración del presente convenio de colaboración comercial tiene vigencia desde el 21 de julio al 21 octubre del 2025. **QUINTA SUPERVISION Y PAZ Y SALVO, TRANSPORTES RELATURG,** se hará responsable de la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones contractuales del vehículo para con LINEAS JAVARTURS DEL LLANO S.A.S y no realizará el pago correspondiente de los servicios prestados hasta tanto no se expida mensualmente paz y salvo por parte de la empresa colaboradora. **SEXTA: FORMA DE TERMINACION DEL CONVENIO,** la empresa LINEAS JAVARTURS DEL LLANO S.A.S a la cual se encuentran afiliados los vehículos podrá dar por terminado el convenio por cualquier incumplimiento del afiliado en cuanto a las obligaciones y condiciones plasmadas en el decreto 431 del 14 de marzo de 2017 y demás disposiciones administrativas por parte del afiliado. **SEPTIMA: INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.** En caso de que los vehículos en mención presenten mora por concepto de administración o seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual con la empresa afiladora, la empresa **TRANSPORTES RELATURG,** dará Automáticamente por terminado el convenio y la empresa afiladora será la encargada de notificar tal decisión **OCTAVA: OPERACIÓN.** La operación, programación, seguimiento y control del vehículo durante la vigencia del convenio, corresponderá únicamente ala empresa **TRANSPORTES RELATURG.**
**PARAGRAFO.** La vinculación laboral del conductor estará a cargo de **TRANSPORTES RELATURG,** en consecuencia, asumirá el pago de los salarios, prestaciones sociales y aporte parafiscales a que haya lugar.

Para constancia se firma en Riohacha a los 21 días del mes de julio el año 2025.

**YOLANIS VARELA VILLAREAL**
**CC 1.118.809.083 de Riohacha**
**Representante Legal**
**TRANSPORTES RELATURG**

**JOSE ARTURO ORJUELA**
**CC 79.866.906**
**Representante Legal**
LINEAS JAVARTURS DEL LLANO

# FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-3811

## 1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

| Fecha de prueba | Fecha próxima revisión | Nombre o razón social | Documento de identidad |
|---|---|---|---|
| 19-07-2025 | 19-09-2025 | BELTRAN RODRIGUEZ JAVIER ORLANDO | CC No. 80391277 |
| **Dirección** | **Teléfono** | **Ciudad** | **Departamento** |
| VILLAVICENCIO | 317 8403730 | FUENTEDEORO | META |

## 2. DATOS DEL VEHÍCULO

**SXT696**

| Numero Interno | | Servicio | Clase | Marca | Linea |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | | PUBLICO | BUS | MERCEDES BENZ | OH1526 |
| **Modelo** | **No Licencia de transito** | **Fecha de matricula** | **Color** | **Combustible** | **No Chasis o Serial** |
| 2013 | 10029599178 | 04-02-2013 | VERDE BLANCO | DIESEL | 9BM368006DB886593 |
| No de Motor | | Cilindraje | Kilometraje | EMPRESA AFILIADA / VINCULADA | |
| 906998U1033556 | | 6374 | N/A | LINEAS JAVARTUR'S DEL LLANO SAS | |

## RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

### 3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

| EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI) | EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI) | EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI) | REPUESTO PROFUNDIDAD (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELANTERA DERECHA | DELANTERA DERECHA | TRASERA DERECHA EXTERNA | TRASERA DERECHA EXTERNA | TRASERA IZQUIERDA EXTERNA | TRASERA IZQUIERDA EXTERNA | REPUESTO |
| 12 | 100 | 10 | 100 | 12 | 100 | 7 |
| DELANTERA IZQUIERDA | DELANTERA IZQUIERDA | TRASERA DERECHA INTERNA | TRASERA DERECHA INTERNA | TRASERA IZQUIERDA INTERNA | TRASERA IZQUIERDA INTERNA | REPUESTO PRESION (PSI) |
| 11 | 100 | 11 | 100 | 11 | 100 | 100 |

### 4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo. | S | Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter). | S | Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire. | S | Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo. | S |

### 5. REVISION EXTERIOR

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía. | S | La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor. | S | La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función. | S | La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones. | S |

### 6. RINES Y LLANTAS

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1,6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t. | S | Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique | S | Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro | S | Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines | S |

### 7. REVISIÓN INTERIOR

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO" | S | Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad. | S | Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa). | S | Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros. | S |
| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
| La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia. | S | Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo | S | El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico. | S | El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito | S |
| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
| Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo. | S | Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros. | S | La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función. | S | Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento. | S |

## 8. DIRECCIÓN

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección. | S | Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección. | S | Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos. | S | El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica). | S |

## 9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante. | S | El no funcionamiento de comandos que encienden luces. | S | Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo. | S | Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo. | S |

## 10. SISTEMA DE FRENOS

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento. | S | Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados. | S | Servofreno deteriorado o con fugas. | S | Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano). | S |

## 11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal. | S | Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático. | S | Inoperancia del freno de Emergencia. | S | Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso. | S |

## 12. MOTOR Y BATERIA

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pérdida de aceite con goteo continuo. | S | Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento. | S | Fugas en el sistema de refrigeración. | S | Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroidos. | S |

## 13. TRANSMISIÓN

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión. | S | Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes. | S | Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores. | S | Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan. | S |

## 14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor. | S | La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia. | S | Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito. | S | Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato. | S |

## 15. VENCIMIENTOS

| | |
|---|---|
| RTM Y EG | **03-02-2026** |
| SOAT | **08-02-2026** |
| EXTINTOR | **31-12-2025** |

## 16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

## 17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

| APROBÓ | NO APROBÓ | NUMERO CONSECUTIVO FUR |
|---|---|---|
| ✓ | | RP-3811 |

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Villavicencio, 19 de julio de 2025.

Señor:
**EVER OSWALDO VELA ORJUELA**
R/L UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR META 2025 B2
Ciudad

Cordial saludo

REF. INGRESO DE VEHICULO

CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS, recibe oficio el día 18 de julio de 2025, por parte de la UT TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR META 2025 B2, solicitando autorización para el INGRESO del vehículo **UTV432** en la RE11 del municipio de Puerto Lleras, Meta , el cual ingresa a operar el día 21 de julio del 2025, se revisó la documentación aportada por el contratista, los cuales cumplen con las especificaciones requeridas dentro del contrato 1098 del 2025 por lo tanto, se autorizó el ingreso del vehículo para la prestación del servicio de transporte escolar.

Atentamente,

**José Gregorio Sánchez Mejía**
R/l Construir Soluciones CS SAS
Interventoría Transporte Escolar

Construir Soluciones

Villavicencio, 19 de julio de 2025.

Señor:
**EVER OSWALDO VELA ORJUELA**
R/L UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR META 2025 B2
Ciudad

Cordial saludo

REF. INGRESO DE VEHICULO

CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS, recibe oficio el día 18 de julio de 2025, por parte de la UT TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR META 2025 B2, solicitando autorización para el INGRESO del vehículo **UTV432** en la RE11 del municipio de Puerto Lleras, Meta , el cual ingresa a operar el día 21 de julio del 2025, se revisó la documentación aportada por el contratista, los cuales cumplen con las especificaciones requeridas dentro del contrato 1098 del 2025 por lo tanto, se autorizó el ingreso del vehículo para la prestación del servicio de transporte escolar.

Atentamente,

**José Gregorio Sánchez Mejía**
R/l Construir Soluciones CS SAS
Interventoría Transporte Escolar

UNION TEMPORAL
TRANSPORTE ESCOLAR META 2025
NIT: 901.942.213-2

Villavicencio, 18 de julio de 2025.

**Señor:**

**Ing. JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA**

**Representante legal**

**Construir soluciones CS SAS**

**Villavicencio-Meta.**

***Ref.: NOTIFICACION INGRESO DE VEHICULO CONTRATO No 1098 de 2025***

*Cordial saludo.*

Por medio de la presente, en mi calidad de representante legal, me permito notificar la autorización de ingreso para el vehículo que se relaciona a continuación a partir del día 21 de julio de 2025 por parte de la empresa ESCOTRANSTOURS S.A.S, integrante de la Unión Temporal:

| *MUNICIPIO* | *ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO* | *No DE RUTA* | *CLASE DE VEHICULO* | *PLACA* |
|---|---|---|---|---|
| PUERTO LLERAS | CENTRO EDUCATIVO TERCER MILENIO CE TIERRA GRATA | 11 | CAMPERO | UTV432 |

Así mismo, me permito informar que el vehículo que ingresará a operación en la ruta No 12 (**VEREDA ESMERALDA DOS, CRUCE RIO ARIARI, SAN VICENTE BAJO, LAGUNA SAN VICENTE A IE TIERRA GRATA)** del municipio de **PUERTO LLERAS**, cumple con las características exigidas en los pliegos de condiciones y contrato 1098/2025, sin desmejorar las características técnicas del vehículo, ni la calidad en la prestación del servicio de transporte escolar

Cordialmente,

**EVER OSWALDO VELA ORJUELA**
**Representante Legal**

UNION TEMPORAL
TRANSPORTE ESCOLAR META 2025
NIT: 901.942.213-2

Villavicencio, 18 de julio de 2025.

**Señor:**

**Ing. JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA**

**Representante legal**

**Construir soluciones CS SAS**

**Villavicencio-Meta.**

***Ref.: NOTIFICACION INGRESO DE VEHICULO CONTRATO No 1098 de 2025***

*Cordial saludo.*

Por medio de la presente, en mi calidad de representante legal, me permito notificar la autorización de ingreso para el vehículo que se relaciona a continuación a partir del día 21 de julio de 2025 por parte de la empresa ESCOTRANSTOURS S.A.S, integrante de la Unión Temporal:

| *MUNICIPIO* | *ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO* | *No DE RUTA* | *CLASE DE VEHICULO* | *PLACA* |
|---|---|---|---|---|
| PUERTO LLERAS | CENTRO EDUCATIVO TERCER MILENIO CE TIERRA GRATA | 11 | CAMPERO | UTV432 |

Así mismo, me permito informar que el vehículo que ingresará a operación en la ruta No 12 **(VEREDA ESMERALDA DOS, CRUCE RIO ARIARI, SAN VICENTE BAJO, LAGUNA SAN VICENTE A IE TIERRA GRATA)** del municipio de **PUERTO LLERAS**, cumple con las características exigidas en los pliegos de condiciones y contrato 1098/2025, sin desmejorar las características técnicas del vehículo, ni la calidad en la prestación del servicio de transporte escolar

Cordialmente,

EVER OSWALDO VELA ORJUELA
Representante Legal

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

## LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10029547328

| PLACA | MARCA | LÍNEA | MODELO |
|---|---|---|---|
| UTV432 | UAZ | SIN LINEA | 1996 |

| CILINDRADA CC | COLOR | SERVICIO |
|---|---|---|
| 2.445 | BLANCO | PÚBLICO |

| CLASE DE VEHÍCULO | TIPO CARROCERÍA | COMBUSTIBLE | CAPACIDAD Kg/PSJ |
|---|---|---|---|
| CAMPERO | CARPADO | DIESEL | 10 |

| NÚMERO DE MOTOR | REG | VIN |
|---|---|---|
| TD27H24671E | N | ****** |

| NÚMERO DE SERIE | REG | NÚMERO DE CHASIS | REG |
|---|---|---|---|
| ****** | N | S0560425 | N |

| PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| GARCIA PRADA ANGELICA JOHANA | C.C. 1006835595 |

| RESTRICCIÓN MOVILIDAD | BLINDAJE | POTENCIA HP |
|---|---|---|
| | ****** | 0 |

| DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN | MC | FECHA IMPORT. | PUERTAS |
|---|---|---|---|
| 600756 | | 27/02/1996 | 5 |

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

| FECHA MATRÍCULA | FECHA EXP. LIC. TTO. | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| 02/12/1997 | 14/07/2023 | ****** |

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA MCPAL TTO GRANADA



LT03006629171

RUNT

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLACA DEL VEHÍCULO: | UTV432 | | |
| NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO: | 10029547828 | ESTADO DEL VEHÍCULO: | ACTIVO |
| TIPO DE SERVICIO: | Público | CLASE DE VEHÍCULO: | CAMPERO |

Información general del vehiculo

| | | | |
|---|---|---|---|
| MARCA: | UAZ | LÍNEA: | SIN LINEA |
| MODELO: | 1996 | COLOR: | BLANCO |
| NÚMERO DE SERIE: | | NÚMERO DE MOTOR: | TD27H24671E |
| NÚMERO DE CHASIS: | S0560425 | NÚMERO DE VIN: | |
| CILINDRAJE: | 2445 | TIPO DE CARROCERÍA: | CARPADO |
| TIPO COMBUSTIBLE: | DIESEL | FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA): | 02/12/1997 |
| AUTORIDAD DE TRÁNSITO: | STRIA MCPAL TTO GRANADA | GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD: | NO |
| CLÁSICO O ANTIGUO: | NO | REPOTENCIADO: | NO |
| REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN MOTOR | |
| REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN CHASIS | |
| REGRABACIÓN SERIE (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN SERIE | |
| REGRABACIÓN VIN (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN VIN | |
| VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO): | NO | PUERTAS: | 5 |

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el Histórico Vehicular Aquí

(https://www.runt.gov.co/actores/ciudadano/consulta-historico-vehicular)

Datos Técnicos del Vehiculo

| | | | |
|---|---|---|---|
| CAPACIDAD DE CARGA: | 0 KILO | PESO BRUTO VEHICULAR: | 0 |
| CAPACIDAD DE PASAJEROS: | | CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS: | 10 |
| NÚMERO DE EJES: | 2 | | |

Poliza SOAT

| Número de poliza | Fecha expedición | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Código tarifa | Entidad expide SOAT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14289412555390 | 11/02/2025 | 13/02/2025 | 12/02/2026 | 722 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | VIGENTE |
| 14289408315100 | 12/02/2024 | 13/02/2024 | 12/02/2025 | 722 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | NO VIGENTE |
| 85118413 | 11/02/2023 | 12/02/2023 | 11/02/2024 | 722 | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A | NO VIGENTE |
| 14088600012000 | 31/01/2022 | 01/02/2022 | 31/01/2023 | 722 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | NO VIGENTE |
| 10242300005540 | 29/01/2021 | 01/02/2021 | 31/01/2022 | 722 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | NO VIGENTE |

## Pólizas de Responsabilidad Civil

| Número de póliza | Fecha expedición | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Entidad que expide | Tipo de póliza | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA036906 | 23/10/2024 | 30/10/2024 | 30/10/2025 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | VIGENTE | Detalle |
| AA036907 | 23/10/2024 | 30/10/2024 | 30/10/2025 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | VIGENTE | Detalle |
| AA027893 | 20/12/2019 | 20/12/2019 | 26/09/2020 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| AA027892 | 20/12/2019 | 20/12/2019 | 26/09/2020 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| AA009192 | 27/09/2016 | 24/09/2016 | 24/09/2017 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| AA009193 | 27/09/2016 | 24/09/2016 | 24/09/2017 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| AA036906 | 25/10/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2024 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| AA036907 | 25/10/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2024 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| AA036906 | 26/10/2022 | 30/10/2022 | 30/10/2023 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| AA036907 | 26/10/2022 | 30/10/2022 | 30/10/2023 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| AA036906 | 25/10/2021 | 30/10/2021 | 30/10/2022 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| AA036907 | 25/10/2021 | 30/10/2021 | 30/10/2022 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| AA036906 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 30/10/2021 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| AA036907 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | 30/10/2021 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| AA027892 | 26/09/2018 | 26/09/2018 | 26/09/2019 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| AA027893 | 26/09/2018 | 26/09/2018 | 26/09/2019 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| AA027893 | 26/09/2017 | 26/09/2017 | 26/09/2018 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| AA027892 | 26/09/2017 | 26/09/2017 | 26/09/2018 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |

## Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

| Tipo Revisión | Fecha Expedición | Fecha Vigencia | CDA expide RTM | Vigente | Nro. certificado | Información consistente | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVISION TECNICO-MECANICO | 04/07/2025 | 04/07/2026 | SOBRE RUEDAS CDA | SI | 182250358 | SI | |
| REVISION TECNICO-MECANICO | 12/02/2024 | 12/02/2025 | SOBRE RUEDAS CDA | NO | 171735133 | SI | |
| REVISION TECNICO-MECANICO | 04/02/2023 | 04/02/2024 | SOBRE RUEDAS CDA | NO | 164454839 | SI | |
| REVISION TECNICO-MECANICO | 05/02/2022 | 05/02/2023 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO | NO | 157928016 | SI | |
| REVISION TECNICO-MECANICO | 04/02/2021 | 04/02/2022 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO | NO | 151644704 | SI | |

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación

EMPRESA AFILIADORA:

RADIO DE ACCIÓN:

MODALIDAD DE SERVICIO:

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA):

FECHA FIN DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA):

MODALIDAD DE TRANSPORTE:

NRO. TARJETA DE OPERACIÓN:

FECHA INICIO DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA):

ESTADO:

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Normalización y Saneamiento

DEPARTAMENTO DEL META

MUNICIPIO DE EL CASTILLO

ALCALDIA MUNICIPAL

TARJETA N° 162025 07

08 07 2025

DATOS VEHICULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CAMPERO | CARPADO | MIXTO | 1996 |
| | NUMERO DE MOTOR | | CAPACIDAD DE PASAJEROS |
| DIESEL | TD27H248718 | | DIEZ (10) PASAJEROS |
| PLACA | MARCA | NUMERO DE CHASIS | |
| UTV-437 | UAZ | 30560425 | |

DATOS EMPRESA

RAZON SOCIAL COOPERATIVA DE TRASNPORTES DE EL CASTILLO

| | | | |
|---|---|---|---|
| EL CASTILLO META | MUNICIPAL | DEL 05/07/2025 | HASTA EL 07/07/2027 |

FIRMA AUTORIDAD DE TRANSITO COMPETENTE

DAIMER OTALORA VERA

Carrera 11 Calle 11 Esquina El Castillo-Meta

# RESOLUCION N°296
## (08 DE JULIO DE 2025)

**POR LA CUAL SE EXPIDE UNA TARJETA DE OPERACIÓN DE UN AUTOMOTOR DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE EL CASTILLO COOTRANSCASTILLO POR SOLICITUD DE LA EMPRESA TRANSPORTADORA**

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE EL CASTILLO
ALCALDIA MUNICIPAL

TARJETA N° 1462025-07

| | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 08 | 07 | 2025 |

**DATOS VEHICULO**

| CLASE DE VEHICULO | TIPO DE CARROCERIA | NIVEL DE SERVICIO | MODELO |
|---|---|---|---|
| CAMPERO | CARPADO | MIXTO | 1996 |
| **CLASE DE COMBUSTIBLE** | **NUMERO DE MOTOR** | | **CAPACIDAD DE PASAJEROS** |
| DIESEL | TD27H24671E | | DIEZ (10) PASAJEROS |
| **PLACA UNICA** | **MARCA** | **NUMERO DE CHASIS** | |
| UTV-432 | UAZ | S0560425 | |

**DATOS EMPRESA**

| RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE TRASNPORTES DE EL CASTILLO | | |
|---|---|---|
| SEDE | RADIO DE ACCIÓN | VIGENCIA |
| EL CASTILLO - META | MUNICIPAL | DEL 08/07/2025 HASTA EL 07/07/2027 |

FIRMA AUTORIZADA OFICINA EXPENDEDORA

DAIMER OTALORA VERA
Alcalde Municipal

Fortaleciendo El Cambio
Cra 7 N° 11-01 B. El Centro. El Castillo-Meta

# FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-3809

## 1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

| Fecha de prueba | Fecha próxima revisión | Nombre o razón social | Documento de identidad |
|---|---|---|---|
| 19-07-2025 | 19-09-2025 | GARCIA PRADA ANGELICA JOHANA | CC No. 1006835595 |
| **Dirección** | **Teléfono** | **Ciudad** | **Departamento** |
| LA MACARENA | 3219879280 | LA MACARENA | META |

## 2. DATOS DEL VEHÍCULO

**UTV432**

| Numero Interno | | Servicio | Clase | Marca | Linea |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | | PUBLICO | CAMPERO | UAZ | SIN LINEA |
| **Modelo** | **No Licencia de transito** | **Fecha de matricula** | **Color** | **Combustible** | **No Chasis o Serial** |
| 1996 | 10029547828 | 02-12-1997 | BLANCO | DIESEL | S0560425 |
| **No de Motor** | | **Cilindraje** | **Kilometraje** | **EMPRESA AFILIADA / VINCULADA** | |
| TD27H24671E | | 2445 | N/A | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL CASTILLO | |

## RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

### 3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

| EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI) | EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI) | EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI) | REPUESTO PROFUNDIDAD (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELANTERA DERECHA | DELANTERA DERECHA | TRASERA DERECHA EXTERNA | TRASERA DERECHA EXTERNA | TRASERA IZQUIERDA EXTERNA | TRASERA IZQUIERDA EXTERNA | REPUESTO |
| 7.5 | 40 | 6.5 | 40 | 7.2 | 40 | 5 |
| DELANTERA IZQUIERDA | DELANTERA IZQUIERDA | TRASERA DERECHA INTERNA | TRASERA DERECHA INTERNA | TRASERA IZQUIERDA INTERNA | TRASERA IZQUIERDA INTERNA | REPUESTO PRESION (PSI) |
| 6.5 | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A | 40 |

### 4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Existencia de fugas en el tubo, uniones del multiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo. | S | Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter). | S | Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformacion) o ausencia del filtro de aire. | S | Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehiculo. | S |

### 5. REVISION EXTERIOR

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía. | S | La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor. | S | La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función. | S | La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones. | S |

### 6. RINES Y LLANTAS

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t. | S | Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique | S | Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro | S | Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines | S |

### 7. REVISIÓN INTERIOR

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO" | S | Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad. | S | Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa). | S | Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros. | S |
| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
| La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia. | S | Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo | S | El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico. | S | El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de transito. | S |
| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
| Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo. | S | Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros. | S | La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función. | S | Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento. | S |

## 8. DIRECCIÓN

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección. | S | Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección. | S | Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos. | S | El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica). | S |

## 9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante. | S | El no funcionamiento de comandos que encienden luces. | S | Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo. | S | Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo. | S |

## 10. SISTEMA DE FRENOS

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con perdida o con riesgo de desprendimiento. | S | Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados. | S | Servofreno deteriorado o con fugas. | S | Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano). | S |

## 11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal. | S | Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático. | S | Inoperancia del freno de Emergencia. | S | Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso. | S |

## 12. MOTOR Y BATERIA

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pérdida de aceite con goteo continuo. | S | Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento. | S | Fugas en el sistema de refrigeración. | S | Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroidos. | S |

## 13. TRANSMISIÓN

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión. | S | Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes. | S | Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores. | S | Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan. | S |

## 14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor. | S | La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia. | S | Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito. | S | Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato. | S |

## 15. VENCIMIENTOS

| | |
|---|---|
| RTM Y EG | **04-07-2026** |
| SOAT | **12-02-2026** |
| EXTINTOR | **31-12-2025** |

## 16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

## 17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

| APROBÓ | NO APROBÓ | NUMERO CONSECUTIVO FUR |
|---|---|---|
| ✓ | | RP-3809 |

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

UNION TEMPORAL
TRANSPORTE ESCOLAR META 2025
NIT: 901.942.213-2

**OTRO SI No 05-2025 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RESUMEN DEL CONTRATO: 001 Y OTRO SI No 02- OTRO SI No 03 -2025- OTRO SI No4-2025.**

| | |
|---|---|
| CONTRATANTE: | UNION TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR META 2025 B2 |
| NIT EMPRESA | 901942213-2 |
| CONTRATISTA: | ESCOTRANSTOURS S.A.S |
| C.C. / NIT. DEL CONTRATISTA | 900528482-9 |
| OBJETO: | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS PUERTO CONCORDIA, PUERTO LLERAS, FUENTE DE ORO, LEJANIAS, MAPIRIPAN Y LA MACARENA. |
| CARACTERISTICAS DEL VEHICULO: | |

| PLACA | MARCA | MODELO | CLASE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SMH873 | NON PLUS ULTRA | 2009 | BUSETA | $ 300.000 |
| SOC877 | AGRALE | 2001 | BUS | $ 500.000 |
| SMA177 | AGRALE | 2002 | MICROBUS | $ 400.000 |
| TBK912 | TOYOTA | 2006 | CAMIONETA | $ 350.000 |
| SVB218 | HYUNDAI | 2005 | CAMIONETA | $ 350.000 |
| WBF557 | NISSAN | 2007 | CAMIONETA | $ 350.000 |
| JZE340 | ARO | 1977 | CAMPERO | $ 350.000 |
| VZD690 | CHEVROLET | 2008 | CAMIONETA | $ 265.000 |
| UPQ892 | CHEVROLET | 2007 | CAMIONETA | $ 350.000 |
| UYG133 | UAZ | 1984 | CAMPERO | $ 350.000 |
| WDQ403 | HYUNDAI | 2015 | MICROBUS | $ 400.000 |
| SDP742 | TOYOTA | 2003 | CAMIONETA | $ 350.000 |
| TBS021 | MAZDA | 1997 | CAMIONETA | $ 350.000 |
| 3042N41588 | N/A | N/A | CANOA | $ 180.000 |
| TBK726 | TOYOTA | 2005 | CAMIONETA | $ 350.000 |
| LYJ323 | TOYOTA | 1981 | CAMPERO | $ 328.000 |
| SPW887 | NISSAN | 2011 | CAMIONETA | $ 350.000 |
| SHN034 | KIA | 2001 | MICROBUS | $ 400.000 |
| MCF415 | NISSAN | 1978 | CAMPERO | $ 286.000 |
| SVJ561 | JEEP | 1976 | CAMPERO | $ 402.000 |
| THR940 | TOYOTA | 2014 | CAMIONETA | $ 428.000 |
| THP008 | JAC | 2015 | CAMIONETA | $ 508.000 |
| VZE975 | TOYOTA | 1998 | CAMIONETA | $ 350.000 |
| SNR527 | TOYOTA | 2012 | CAMIONETA | $ 320.000 |
| WDT159 | TOYOTA | 2024 | CAMIONETA | $ 318.000 |
| JIB282 | TOYOTA | 1978 | CAMPERO | $ 350.000 |
| TFW449 | FORD | 2012 | CAMIONETA | $ 350.000 |
| THL334 | FORD | 2010 | CAMIONETA | $ 350.000 |
| VXB484 | ARO | 1977 | CAMPERO | $ 201.000 |
| TBS100 | TOYOTA | 2001 | CAMIONETA | $ 310.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| UFZ568 | CHEVROLET | 2012 | CAMIONETA | $ 350.000 |
| TFR265 | TOYOTA | 2012 | CAMIONETA | $ 320.000 |
| TKK397 | TOYOTA | 2004 | CAMIONETA | $ 265.000 |
| 30421900 | N/A | N/A | CANOA | $ 175.000 |
| 30421867 | N/A | N/A | CANOA | $ 180.000 |
| SMA031 | CHEVROLET | 2001 | BUS | $ 450.000 |
| 30422052 | N/A | N/A | CANOA | $160.000 |
| 30422051 | N/A | N/A | CANOA | $ 220.000 |
| UFU705 | HINO | 2006 | BUS | $ 450.000 |
| 30421860 | N/A | N/A | CANOA | $ 175.000 |
| 30421939 | N/A | N/A | CANOA | $ 250.000 |
| 30421486 | N/A | N/A | CANOA | $ 200.000 |
| 30421340 | N/A | N/A | CANOA | $ 200.000 |
| SKZ349 | MAZDA | 2012 | CAMIONETA | $ 300.000 |
| SPO064 | MERCEDEZ BENZ | 2005 | BUS | $ 450.000 |
| TSU422 | KIA | 2014 | MICROBUS | $ 310.000 |
| WBE216 | HINO | 2003 | BUSETA | $ 400.000 |
| SYT984 | AGRALE | 2006 | BUSETA | $ 400.000 |
| SKM726 | NISSAN | 2005 | BUSETA | $ 300.000 |
| USD564 | HYUNDAI | 2008 | MICROBUS | $ 350.000 |
| SPP094 | HYUNDAI | 2007 | MICROBUS | $ 300.000 |
| TFK283 | MERCEDEZ BENZ | 2003 | BUSETA | $ 400.000 |
| SVB103 | CHEVROLET | 2004 | CAMIONETA | $ 250.000 |
| XIB782 | UAZ | 1988 | CAMPERO | $ 330.000 |
| TFV975 | VOLKSWAGEN | 2006 | MICROBUS | $ 250.000 |
| SWC172 | UAZ | 1982 | CAMPERO | $ 205.000 |
| SVF281 | DAIHATSU | 2006 | BUSETA | $ 285.000 |
| TSS820 | FOTON | 2021 | CAMIONETA | $ 350.000 |
| SWC087 | FORD | 1982 | CAMIONETA | $ 250.000 |
| WWJ451 | ARO | 1979 | CAMPERO | $ 250.000 |
| KDC871 | NISSAN | 1979 | CAMPERO | $ 250.000 |
| LA LUNA - 3042N74415 | N/A | N/A | CHALUPA | $125.000 |
| TZY698 | CHEVROLET | 2011 | CAMIONETA | $ 350.000 |
| SXB908 | VOLKWAGEN | 2012 | MICROBUS | $ 400.000 |
| GDC537 | ARO | 1980 | CAMPERO | $ 250.000 |
| SON370 | NON PLUS ULTRA | 2006 | BUSETA | $ 335.000 |
| SPM742 | CHEVROLET | 2010 | BUSETA | $ 250.000 |
| SMA055 | CHEVROLET | 2001 | BUS | $ 450.000 |
| SLE502 | MERCEDEZ BENZ | 2007 | BUS | $ 450.000 |
| SKR172 | CHEVROLET | 2005 | BUS | $ 205.000 |
| SOE999 | HINO | 2006 | BUS | $ 400.000 |
| XXB084 | VOLVO | 2007 | BUS | $ 450.000 |
| XGC838 | CHEVROLET | 2006 | BUS | $ 450.000 |
| SYT290 | NON UA LTR PLUS | 2005 | BUSETA | $ 624.000 |
| VDX805 | CHEVROLET | 2006 | CAMIONETA | $ 277.000 |
| SWO723 | CHEVROLET | 2008 | CAMIONETA | $ 272.000 |
| SPP937 | CHEVROLET | 2007 | CAMIONETA | $ 452.000 |
| VZD803 | CHEVROLET | 2008 | CAMIONETA | $ 473.000 |
| TFW022 | CHEVROLET | 2007 | CAMIONETA | $ 415.000 |
| TFP304 | TOYOTA | 2012 | CAMIONETA | $ 325.000 |
| SKX802 | MERCEDES BENZ | 2009 | BUS | $ 272.000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | UFV772 | HINO | 2006 | BUS | $ 540.000 |
| | XMC627 | CHEVROLET | 2008 | CAMIONETA | $ 315.000 |
| | XZG285 | TOYOTA | 1988 | CAMIONETA | $ 352.000 |
| | SQL467 | MITSUBISHI | 2003 | BUS | $ 349.000 |
| | UPP008 | NON PLUS ULTRA | 2007 | BUSETA | $ 349.000 |
| | SZP376 | HYUNDAI | 2012 | BUSETA | $ 376.000 |
| | UPP014 | CHEVROLET | 2007 | BUS | $ 381.000 |
| | SXY962 | HYUNDAI | 2011 | BUS | $ 424.000 |
| | SLE517 | DAIHATSU | 2007 | BUSETA | $ 349.000 |
| | SLE549 | HINO | 2013 | BUSETA | $ 349.000 |
| | SLE548 | HINO | 2013 | BUSETA | $ 349.000 |
| | UZA881 | MERCEDES BENZ | 2006 | BUS | $ 424.000 |
| | TLX469 | YUTONG | 2015 | BUSETA | $ 300.000 |
| | GPA444 | GAZ | 1968 | CAMPERO | $ 205.000 |
| | SIG934 | MITSUBISHI | 2002 | MICROBUS | $ 300.000 |
| | UFS061 | HYUNDAI | 2002 | MICROBUS | $ 300.000 |
| | VZB072 | TOYOTA | 2002 | CAMIONETA | $ 315.000 |
| | TFN110 | NISSAN | 2014 | CAMIONETA | $ 315.000 |
| | XVM148 | CHEVROLET | 2002 | BUS | $ 424.000 |
| | SVB162 | CHEVROLET | 2004 | CAMIONETA | $315.000 |
| | TBS140 | CHEVROLET | 2003 | CAMIONETA | $300.000 |
| | SXT696 | MERCEDEZ BENZ | 2013 | BUS | $380.000 |
| | UTV432 | UAZ | 1996 | CAMPERO | $300.000 |
| DURACION: | DEL 05 DE MAYO DE 2025 HASTA EL 11 DE AGOSTO DE 2025 | | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO: | 03 DE MAYO DE 2025 | | | | |
| FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: | 05 DE MAYO DE 2025 | | | | |

Entre los suscritos a saber **EVER OSWALDO VELA ORJUELA**, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No 3.277.161 Expedido en Restrepo-Meta, obrando en calidad de representante legal de la **UNION TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR META 2025 B2,** ubicado Calle 41 No. 26-11, Barrio el Emporio, Villavicencio – Meta, y quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATANTE,** por una parte, y por la otra parte **WALDO ENRIQUE MARTINÉZ MELO** mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No 77187890, quien obra como representante legal suplente de la empresa **ESCOTRANSTOURS S.A.S** con NIT 900528482-9, por quien actuará como propietario o tenedor legal que en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**; acuerdan celebrar el presente OTRO SI No 01-2025 al contrato de trabajo de prestación de servicio de transporte escolar No001-2025, el cual se deriva del **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 1098 de 2025,** que tiene como objeto "SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPAN, URIBE, LA MACARENA, SAN JUAN DE ARAMA, PUERTO CONCORDIA, PUERTO LLERAS, FUENTE DE ORO, EL CASTILLO, CUBARRAL, EL DORADO, SAN MARTIN, LEJANÍAS, PUERTO GAITAN Y CABUYARO, COMO ESTRATEGIA PARA INCREMENTAR LOS NIVELES DE PERMANENCIA ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DEL META ", regulado por el título IV del Libro IV del Código de Comercio, Ley 336 de 1996, demás normas reglamentarias, complementarias, concordantes y además se regirá por las siguientes **CLAUSULAS**:

UNION TEMPORAL
TRANSPORTE ESCOLAR META 2025

NIT: **901.942.213-2**

**PRIMERA:** El día 03 de mayo de 2025, se suscribió contrato de prestación de servicio de transporte escolar No 001-2025, entre la **UNION TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR META 2025 B2** y la empresa **ESCOTRANSTOURS S.A.S**, con fecha de finalización, el día 11 de agosto de 2025.

**SEGUNDA:** Las partes acuerdan modificar la Cláusula Tercera del Contrato firmado el día 03 de mayo de 2025 contrato de prestación de servicio de transporte escolar No001-2025, entre la UNION TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR META 2025 B2 y la empresa ESCOTRANSTOURS S.A.S, en el sentido de disponer de la inclusión de nuevo parque automotor, para la adecuada prestación de los servicios solicitados por el contratante con las siguientes características técnicas del vehículo:

| PLACA | MARCA | MODELO | CLASE |
|---|---|---|---|
| TBS140 | CHEVROLET | 2003 | CAMIONETA |
| SXT696 | MERCEDEZ BENZ | 2013 | BUS |
| UTV432 | UAZ | 1996 | CAMPERO |

**TERCERA:** Salvo que se disponga expresamente lo contrario en el presente acuerdo, las cláusulas del contrato original que dieron origen a la vinculación con esta empresa (**UNION TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR META 2025 B2**), y que no sufrieron modificación, se mantienen desde la fecha de inicio de la vigencia de la relación.

**CUARTA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** El presente contrato se perfecciona con la suscripción y firma de las partes y su ejecución inicia el día 21 de julio de 2025.

Para constancia se firma por las partes, en dos ejemplares, en la ciudad de Villavicencio a los veinte (17) días del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025).

**CONTRATANTE:**

UNION TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR META 2025 B2
NIT. 901942213-2
R/L: EVER OSWALDO VELA ORJUELA
C.C. 3.277.161
TELÉFONO: 3209093914
Email: escolartrans2@gmail.com

**CONTRATISTA:**

ESCOTRANSTOURS S.A.S
NIT. 900528482-9.
R/L (SUPLENTE): WALDO ENRIQUE MARTINÉZ MELO
C.C. 77187890
TELÉFONO: 3158005695

## PODER ESPECIAL PERSONAL NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 17 de julio 2025.

Señores:
UT TRASPORTE ESCOLAR META 2025-B2
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
INTERVENTORÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2024

Yo, **ROBIN ARBEY VELA ORJUELA** identificado con **CC 3.277.444**, representante legal de la empresa **LOGISTICA Y TRANSPORTES DE COLOMBIA SAS** identificado (a) con **NIT 901691059-5**, la cual actúa en calidad de propietario o tenedor de los vehículos o canoas, me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito que otorgo poder especial, amplio y suficiente a la empresa o persona **ESCOTRANSTOURS S.A.S** identificado (a) con **NIT 900528482-9** la cual es representada legalmente por el señor **EVER OSWALDO VELA ORJUELA** identificado con **CC 3.277.161**, para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

| PLACA O PATENTE | MARCA | MODELO | CLASE |
|---|---|---|---|
| TBS140 | CHEVROLET | 2003 | CAMIONETA |

Realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar No 1098 de 2025.

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

**PROPIETARIO O TENEDOR**
**LOGISTICA Y TRANSPORTES DE COLOMBIA SAS**
**NIT. 901691059-5**
**R/L ROBIN ARBEY VELA ORJUELA**
**C.C 3.277.444**
**Teléfono: 3213208104**

**TENEDOR:**
**ESCOTRANSTOURS S.A.S**
**NIT. 900528482-9**
**R/L EVER OSWALDO VELA ORJUELA**
**C.C 3.277.161**
**Teléfono: 3209093914**

## PODER ESPECIAL PERSONAL NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 17 de julio 2025.

Señores:
UT TRASPORTES ESCOLAR META 2024-2
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
INTERVENTORÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2024

Yo, **WALDO ENRIQUE MARTINEZ MELO** identificado con **CC 77.187.890** de Valledupar-cesar , representante legal de la empresa **WILMAX TRANSPORTES S.A.S** identificado (a) con NIT 901.757.777-5, la cual actúa en calidad de propietario o tenedor de los vehículos o canoas, me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito que otorgo poder especial, amplio y suficiente a la empresa o persona **ESCOTRANSTOURS S.A.S** SAS identificado (a) con **NIT 900528482-9**, la cual es representada legalmente por el señor **EVER OSWALDO VELA ORJUELA** identificado con **CC 3.277.161**, para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

| PLACA O PATENTE | MARCA | MODELO | CLASE |
|---|---|---|---|
| UTV432 | UAZ | 1996 | CAMPERO |
| SXT696 | MERCEDEZ BENZ | 2013 | CAMPERO |

Realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar No 1098 de 2025.

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

**PROPIETARIO O TENEDOR**
WILMAX TRANSPORTES SAS
NIT. 901.757.777-5
R/L WALDO ENRIQUE MARTINEZ
C.C 77187890
Teléfono: 3158005695

**TENEDOR:**
ESCOTRANSTOURS S.A.S
NIT. 900528482-9
R/L EVER OSWALDO VELA ORJUELA
C.C 3.277.161
Teléfono: 320909391

Villavicencio, 19 de julio de 2025.

Señor:
**EVER OSWALDO VELA ORJUELA**
R/L UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR META 2025 B2
Ciudad

Cordial saludo

REF. INGRESO DE VEHICULO

CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS, recibe oficio el día 18 de julio del 2025, por parte de la UT TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR META 2025 B2, solicitando autorización para el INGRESO del vehículo **TFW449,** en la RE29 del municipio de La Macarena, Meta, el cual ingresa a operar el día 21 de julio del 2025, se revisó la documentación aportada por el contratista, los cuales cumplen con las especificaciones requeridas dentro del contrato 1098 del 2025 por lo tanto, se autorizó el ingreso del vehículo para la prestación del servicio de transporte escolar.

Atentamente,

**José Gregorio Sánchez Mejia**
R/l Construir Soluciones CS SAS
Interventoría Transporte Escolar

Villavicencio, 19 de julio de 2025.

Señor:
**EVER OSWALDO VELA ORJUELA**
R/L UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR META 2025 B2
Ciudad

Cordial saludo

REF. INGRESO DE VEHICULO

CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS, recibe oficio el día 18 de julio del 2025, por parte de la UT TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR META 2025 B2, solicitando autorización para el INGRESO del vehículo **TFW449,** en la RE29 del municipio de La Macarena, Meta, el cual ingresa a operar el día 21 de julio del 2025, se revisó la documentación aportada por el contratista, los cuales cumplen con las especificaciones requeridas dentro del contrato 1098 del 2025 por lo tanto, se autorizó el ingreso del vehículo para la prestación del servicio de transporte escolar.

Atentamente,

**José Gregorio Sánchez Mejía**
R/l Construir Soluciones CS SAS
Interventoría Transporte Escolar

UNION TEMPORAL
TRANSPORTE ESCOLAR META 2025

NIT: **901.942.213-2**

Villavicencio, 18 de julio de 2025.

**Señor:**

**Ing. JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA**

**Representante legal**

**Construir soluciones CS SAS**

**Villavicencio-Meta.**

***Ref.: NOTIFICACION REINGRESO DE VEHICULO CONTRATO No 1098 de 2025***

*Cordial saludo.*

Por medio de la presente, en mi calidad de representante legal, me permito notificar el reingreso para el vehículo que se relaciona a continuación a partir del día 21 de julio de 2025 por parte de la empresa ESCOTRANSTOURS S.A.S, integrante de la Unión Temporal:

| *MUNICIPIO* | *ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO* | *No DE RUTA* | *CLASE DE VEHICULO* | *PLACA* |
|---|---|---|---|---|
| MACARENA | INST EDUCATIVA SANTA TERESA | RE 29 | CAMIONETA | TFW449 |

Así mismo, me permito informar que el vehículo que ingresará a operación en la ruta No 29 (**SECTOR PEAJE, VEREDA CAMPO HERMOSO, VIA MACONDO, FINCA EL RINCON DEL BEGUERO A SEDE EDUCATIVA CAMPO HERMOSO**) del municipio MACARENA, cumple con las características exigidas en los pliegos de condiciones y contrato 1098/2025, sin desmejorar las características técnicas del vehículo, ni la calidad en la prestación del servicio de transporte escolar

Cordialmente,

**EVER OSWALDO VELA ORJUELA**
**Representante Legal**

UNION TEMPORAL
TRANSPORTE ESCOLAR META 2025

NIT: 901.942.213-2

Villavicencio, 18 de julio de 2025.

**Señor:**

**Ing. JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA**

**Representante legal**

**Construir soluciones CS SAS**

**Villavicencio-Meta.**

***Ref.: NOTIFICACION REINGRESO DE VEHICULO CONTRATO No 1098 de 2025***

*Cordial saludo.*

Por medio de la presente, en mi calidad de representante legal, me permito notificar el reingreso para el vehículo que se relaciona a continuación a partir del día 21 de julio de 2025 por parte de la empresa ESCOTRANSTOURS S.A.S, integrante de la Unión Temporal:

| *MUNICIPIO* | *ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO* | *No DE RUTA* | *CLASE DE VEHICULO* | *PLACA* |
|---|---|---|---|---|
| MACARENA | INST EDUCATIVA SANTA TERESA | RE 29 | CAMIONETA | TFW449 |

Así mismo, me permito informar que el vehículo que ingresará a operación en la ruta No 29 **(SECTOR PEAJE, VEREDA CAMPO HERMOSO, VIA MACONDO, FINCA EL RINCON DEL BEGUERO A SEDE EDUCATIVA CAMPO HERMOSO)** del municipio MACARENA, cumple con las características exigidas en los pliegos de condiciones y contrato 1098/2025, sin desmejorar las características técnicas del vehículo, ni la calidad en la prestación del servicio de transporte escolar

Cordialmente,

**EVER OSWALDO VELA ORJUELA**
**Representante Legal**

RUNT

Transporte

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLACA DEL VEHÍCULO: | TFW449 | | |
| NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO: | 10028317560 | ESTADO DEL VEHÍCULO: | ACTIVO |
| TIPO DE SERVICIO: | Público | CLASE DE VEHÍCULO: | CAMIONETA |

Información general del vehículo

| | | | |
|---|---|---|---|
| MARCA: | FORD | LÍNEA: | RANGER |
| MODELO: | 2012 | COLOR: | BLANCO NEVADO BICAPA |
| NÚMERO DE SERIE: | | NÚMERO DE MOTOR: | WLAT1235343 |
| NÚMERO DE CHASIS: | 9FJFC84W0C0102523 | NÚMERO DE VIN: | 9FJFC84W0C0102523 |
| CILINDRAJE: | 2499 | TIPO DE CARROCERÍA: | DOBLE CABINA |
| TIPO COMBUSTIBLE: | DIESEL | FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA): | 27/07/2011 |
| AUTORIDAD DE TRÁNSITO: | INST TTOyTTE ACACIAS | GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD: | NO |
| CLÁSICO O ANTIGUO: | NO | REPOTENCIADO: | NO |
| REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN MOTOR | |
| REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN CHASIS | |
| REGRABACIÓN SERIE (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN SERIE | |
| REGRABACIÓN VIN (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN VIN | |
| VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO): | NO | PUERTAS: | 4 |

Para conocer el historial de propietarios

**Consulte el Histórico Vehicular Aquí**

(https://www.runt.gov.co/actores/ciudadano/consulta-historico-vehicular)

Datos Técnicos del Vehículo

| | | | |
|---|---|---|---|
| CAPACIDAD DE CARGA: | 1000 | PESO BRUTO VEHICULAR: | 2975 |
| CAPACIDAD DE PASAJEROS: | | CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS: | 5 |
| NÚMERO DE EJES: | 2 | | |

Poliza SOAT

| Número de poliza | Fecha expedición | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Código tarifa | Entidad expide SOAT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91921172 | 05/07/2025 | 06/07/2025 | 05/07/2026 | 722 | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A | VIGENTE |
| 408004404297000 | 19/06/2024 | 20/06/2024 | 19/06/2025 | 910 | LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS | NO VIGENTE |
| 85468964 | 11/04/2023 | 12/04/2023 | 11/04/2024 | 910 | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A | NO VIGENTE |
| 14820500004420 | 29/03/2022 | 30/03/2022 | 29/03/2023 | 910 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | NO VIGENTE |
| 79788913 | 12/12/2020 | 13/12/2020 | 12/12/2021 | 221 | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A | NO VIGENTE |

Pólizas de Responsabilidad Civil

| Número de póliza | Fecha expedición | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Entidad que expide | Tipo de póliza | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA038133 | 06/08/2024 | 31/08/2024 | 31/08/2025 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | VIGENTE | Detalle |
| AA038134 | 06/08/2024 | 31/08/2024 | 31/08/2025 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | VIGENTE | Detalle |
| AA000360 | 20/05/2019 | 21/05/2019 | 21/05/2020 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| AA000361 | 20/05/2019 | 21/05/2019 | 21/05/2020 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| AA038085 | 20/08/2021 | 20/08/2021 | 20/08/2022 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | CANCELADA | Detalle |
| AA038086 | 20/08/2021 | 20/08/2021 | 20/08/2022 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | CANCELADA | Detalle |
| AA038133 | 08/08/2023 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| AA038134 | 08/08/2023 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| AA038133 | 23/08/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| AA038134 | 23/08/2022 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| AA038133 | 31/08/2021 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| AA038134 | 31/08/2021 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| AA000361 | 17/05/2018 | 21/05/2018 | 21/05/2019 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| AA000360 | 17/05/2018 | 21/05/2018 | 21/05/2019 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| AA000361 | 17/05/2017 | 21/05/2017 | 21/05/2018 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| AA000360 | 17/05/2017 | 21/05/2017 | 21/05/2018 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

| Tipo Revisión | Fecha Expedición | Fecha Vigencia | CDA expide RTM | Vigente | Nro. certificado | Información consistente | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVISION TECNICO-MECANICO | 07/10/2024 | 07/10/2025 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR YARI | SI | 176385686 | SI | |

| Tipo Revisión | Fecha Expedición | Fecha Vigencia | CDA expide RTM | Vigente | Nro. certificado | Información consistente | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVISION TECNICO-MECANICO | 06/09/2023 | 06/09/2024 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR YARI | NO | 168234853 | SI | |
| REVISION TECNICO-MECANICO | 06/09/2022 | 06/09/2023 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR YARI | NO | 161308627 | SI | |
| REVISION TECNICO-MECANICO | 23/06/2021 | 23/06/2022 | C.D.A. MOTOMAS LIMITADA | NO | 153315428 | SI | |
| REVISION TECNICO-MECANICO | 01/08/2019 | 01/08/2020 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LOS CENTAUROS SAS | NO | 142664020 | SI | |

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

✓ Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Normalización y Saneamiento

Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

Permiso de circulación restringida (PCR)

# FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-3559

## 1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

| Fecha de prueba | Fecha próxima revisión | Nombre o razón social | Documento de identidad |
|---|---|---|---|
| 14-07-2025 | 14-09-2025 | MORENO MANRIQUE ALEXIS | CC No. 86068190 |
| **Dirección** | **Teléfono** | **Ciudad** | **Departamento** |
| VILLAVICENCIO | 3178403730 | LA MACARENA | META |

## 2. DATOS DEL VEHÍCULO

**TFW449**

| Numero Interno | | Servicio | Clase | Marca | Linea |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | | PUBLICO | CAMIONETA | FORD | RANGER |
| Modelo | No Licencia de transito | Fecha de matricula | Color | Combustible | No Chasis o Serial |
| 2012 | 10028317560 | 27-07-2011 | BLANCO NEVADO BICAPA | DIESEL | 9FJFC84W0C0102523 |
| No de Motor | | Cilindraje | Kilometraje | EMPRESA AFILIADA / VINCULADA | |
| WLAT1235343 | | 2499 | N/A | TRANSYARUMAL | |

## RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

### 3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

| EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI) | EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI) | EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI) | REPUESTO PROFUNDIDAD (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELANTERA DERECHA | DELANTERA DERECHA | TRASERA DERECHA EXTERNA | TRASERA DERECHA EXTERNA | TRASERA IZQUIERDA EXTERNA | TRASERA IZQUIERDA EXTERNA | REPUESTO |
| 8 | 35 | 8 | 35 | 7 | 35 | 5 |
| DELANTERA IZQUIERDA | DELANTERA IZQUIERDA | TRASERA DERECHA INTERNA | TRASERA DERECHA INTERNA | TRASERA IZQUIERDA INTERNA | TRASERA IZQUIERDA INTERNA | REPUESTO PRESION (PSI) |
| 8 | 35 | N/A | N/A | N/A | N/A | 35 |

### 4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo. | S | Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter). | S | Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire. | S | Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo. | S |

### 5. REVISION EXTERIOR

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía. | S | La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor. | S | La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función. | S | La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones. | S |

### 6. RINES Y LLANTAS

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t. | S | Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique | S | Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro | S | Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines | S |

### 7. REVISIÓN INTERIOR

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO" | S | Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad. | S | Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa). | S | Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros. | S |
| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
| La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia. | S | Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo | S | El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico. | S | El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito. | S |
| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
| Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo. | S | Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros. | S | La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función. | S | Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento. | S |

## 8. DIRECCIÓN

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección. | S | Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección. | S | Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos. | S | El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falta de motor si aplica). | S |

## 9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante. | S | El no funcionamiento de comandos que encienden luces. | S | Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo. | S | Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo. | S |

## 10. SISTEMA DE FRENOS

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISIÓN | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento. | S | Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados. | S | Servofreno deteriorado o con fugas. | S | Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano). | S |

## 11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal. | S | Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático. | S | Inoperancia del freno de Emergencia. | S | Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso. | S |

## 12. MOTOR Y BATERIA

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pérdida de aceite con goteo continuo. | S | Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento. | S | Fugas en el sistema de refrigeración. | S | Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos. | S |

## 13. TRANSMISIÓN

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión. | S | Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes. | S | Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores. | S | Estado de muelles, resorteras, lijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan. | S |

## 14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor. | S | La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia. | S | Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito. | S | Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato. | S |

## 15. VENCIMIENTOS

| | |
|---|---|
| RTM Y EG | **07-10-2025** |
| SOAT | **05-07-2026** |
| EXTINTOR | **31-12-2025** |

## 16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

## 17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

| APROBÓ | NO APROBÓ | NUMERO CONSECUTIVO FUR |
|---|---|---|
| ✓ | | RP-3559 |

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningun momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

**Software AutoSys** - DexterLATAM.com

Villavicencio, 19 de julio de 2025.

Señor:
**EVER OSWALDO VELA ORJUELA**
R/L UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR META 2025 B2
Ciudad

Cordial saludo

REF. INGRESO DE VEHICULO

CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS, recibe oficio el día 18 de julio del 2025, por parte de la UT TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR META 2025 B2, solicitando autorización para el INGRESO del vehículo **UPQ892,** en la RE36 del municipio de La Macarena, Meta, el cual ingresa a operar el día 21 de julio del 2025, se revisó la documentación aportada por el contratista, los cuales cumplen con las especificaciones requeridas dentro del contrato 1098 del 2025 por lo tanto, se autorizó el ingreso del vehículo para la prestación del servicio de transporte escolar.

Atentamente,

**José Gregorio Sánchez Mejía**
R/l Construir Soluciones CS SAS
Interventoría Transporte Escolar

Villavicencio, 19 de julio de 2025.

Señor:
**EVER OSWALDO VELA ORJUELA**
R/L UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR META 2025 B2
Ciudad

Cordial saludo

REF. INGRESO DE VEHICULO

CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS, recibe oficio el día 18 de julio del 2025, por parte de la UT TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR META 2025 B2, solicitando autorización para el INGRESO del vehículo **UPQ892,** en la RE36 del municipio de La Macarena, Meta, el cual ingresa a operar el día 21 de julio del 2025, se revisó la documentación aportada por el contratista, los cuales cumplen con las especificaciones requeridas dentro del contrato 1098 del 2025 por lo tanto, se autorizó el ingreso del vehículo para la prestación del servicio de transporte escolar.

Atentamente,

**José Gregorio Sánchez Mejía**
R/l Construir Soluciones CS SAS
Interventoría Transporte Escolar

UNION TEMPORAL
TRANSPORTE ESCOLAR META 2025

NIT: **901.942.213-2**

Villavicencio, 18 de julio de 2025.

**Señor:**

**Ing. JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA**

**Representante legal**

**Construir soluciones CS SAS**

**Villavicencio-Meta.**

***Ref.: NOTIFICACION REINGRESO DE VEHICULO CONTRATO No 1098 de 2025***

*Cordial saludo.*

Por medio de la presente, en mi calidad de representante legal, me permito notificar el reingreso para el vehículo que se relaciona a continuación a partir del día 21 de julio de 2025 por parte de la empresa ESCOTRANSTOURS S.A.S, integrante de la Unión Temporal:

| ***MUNICIPIO*** | ***ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO*** | ***No DE RUTA*** | ***CLASE DE VEHICULO*** | ***PLACA*** |
|---|---|---|---|---|
| MACARENA | INST EDUCATIVA HECTOR IVAN HERNANDEZ | RE 36 | CAMIONETA | UPQ892 |

Así mismo, me permito informar que el vehículo que ingresará a operación en la ruta No 36 **(VEREDA PUERTO LOZADA A SEDE EDUCATIVA PUERTO LOZADA)** del municipio MACARENA, cumple con las características exigidas en los pliegos de condiciones y contrato 1098/2025, sin desmejorar las características técnicas del vehículo, ni la calidad en la prestación del servicio de transporte escolar

Cordialmente,

**EVER OSWALDO VELA ORJUELA**
**Representante Legal**

UNION TEMPORAL
TRANSPORTE ESCOLAR META 2025

NIT: 901.942.213-2

Villavicencio, 18 de julio de 2025.

**Señor:**

**Ing. JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA**

**Representante legal**

**Construir soluciones CS SAS**

**Villavicencio-Meta.**

***Ref.: NOTIFICACION REINGRESO DE VEHICULO CONTRATO No 1098 de 2025***

*Cordial saludo.*

Por medio de la presente, en mi calidad de representante legal, me permito notificar el reingreso para el vehículo que se relaciona a continuación a partir del día 21 de julio de 2025 por parte de la empresa ESCOTRANSTOURS S.A.S, integrante de la Unión Temporal:

| *MUNICIPIO* | *ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO* | *No DE RUTA* | *CLASE DE VEHICULO* | *PLACA* |
|---|---|---|---|---|
| MACARENA | INST EDUCATIVA HECTOR IVAN HERNANDEZ | RE 36 | CAMIONETA | UPQ892 |

Así mismo, me permito informar que el vehículo que ingresará a operación en la ruta No 36 (**VEREDA PUERTO LOZADA A SEDE EDUCATIVA PUERTO LOZADA**) del municipio MACARENA, cumple con las características exigidas en los pliegos de condiciones y contrato 1098/2025, sin desmejorar las características técnicas del vehículo, ni la calidad en la prestación del servicio de transporte escolar

Cordialmente,

**EVER OSWALDO VELA ORJUELA**
**Representante Legal**

RUNT

Transporte

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLACA DEL VEHÍCULO: | UPQ892 | | |
| NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO: | 10015146531 | ESTADO DEL VEHÍCULO: | ACTIVO |
| TIPO DE SERVICIO: | Público | CLASE DE VEHÍCULO: | CAMIONETA |

Información general del vehículo

| | | | |
|---|---|---|---|
| MARCA: | CHEVROLET | LÍNEA: | LUV D MAX |
| MODELO: | 2007 | COLOR: | BLANCO MAHLER |
| NÚMERO DE SERIE: | 8LBETF1E470006016 | NÚMERO DE MOTOR: | 440102 |
| NÚMERO DE CHASIS: | 8LBETF1E470006016 | NÚMERO DE VIN: | |
| CILINDRAJE: | 2999 | TIPO DE CARROCERÍA: | DOBLE CABINA |
| TIPO COMBUSTIBLE: | DIESEL | FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA): | 28/05/2007 |
| AUTORIDAD DE TRÁNSITO: | STRIA TTEyMOV CUND/CHOCONTA | GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD: | NO |
| CLÁSICO O ANTIGUO: | NO | REPOTENCIADO: | NO |
| REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN MOTOR | |
| REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN CHASIS | |
| REGRABACIÓN SERIE (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN SERIE | |
| REGRABACIÓN VIN (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN VIN | |
| VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO): | NO | PUERTAS: | 4 |

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el **Histórico Vehicular** Aquí

(https://www.runt.gov.co/actores/ciudadano/consulta-historico-vehicular)

Datos Técnicos del Vehículo

| | | | |
|---|---|---|---|
| CAPACIDAD DE CARGA: | 750 KILO | PESO BRUTO VEHICULAR: | 0 |
| CAPACIDAD DE PASAJEROS: | | CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS: | 5 |
| NÚMERO DE EJES: | 0 | | |

Poliza SOAT

| Número de poliza | Fecha expedición | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Código tarifa | Entidad expide SOAT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89669580 | 31/05/2025 | 03/06/2025 | 02/06/2026 | 732 | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A | VIGENTE |
| 4308005399805000 | 30/05/2024 | 03/06/2024 | 02/06/2025 | 910 | LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS | NO VIGENTE |
| 2299327 | 02/06/2023 | 03/06/2023 | 02/06/2024 | 910 | HDI SEGUROS COLOMBIA S.A. | NO VIGENTE |
| 1826341 | 17/03/2022 | 18/03/2022 | 17/03/2023 | 910 | HDI SEGUROS COLOMBIA S.A. | NO VIGENTE |
| 14409600003270 | 23/06/2019 | 24/06/2019 | 23/06/2020 | 232 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | NO VIGENTE |

Pólizas de Responsabilidad Civil

| Número de póliza | Fecha expedición | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Entidad que expide | Tipo de póliza | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA038133 | 06/08/2024 | 31/08/2024 | 31/08/2025 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | VIGENTE | Detalle |
| AA038134 | 06/08/2024 | 31/08/2024 | 31/08/2025 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | VIGENTE | Detalle |
| 1522173576103 | 03/06/2022 | 02/06/2022 | 14/04/2023 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A | AMBAS (RCC-RCE) | INACTIVA | Detalle |
| 1505512866202 | 13/04/2021 | 14/04/2021 | 14/04/2022 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A | AMBAS (RCC-RCE) | INACTIVA | Detalle |
| 1505512866201 | 13/04/2020 | 14/04/2020 | 14/04/2021 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A | AMBAS (RCC-RCE) | INACTIVA | Detalle |
| AA012415 | 15/10/2019 | 16/10/2019 | 14/04/2020 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| AA012416 | 15/10/2019 | 16/10/2019 | 14/04/2020 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| AA004721 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/04/2019 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| AA004722 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/04/2019 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| AA005053 | 27/04/2017 | 14/04/2017 | 14/04/2018 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| AA005054 | 27/04/2017 | 14/04/2017 | 14/04/2018 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| 1522173576104 | 13/04/2023 | 14/04/2023 | 14/04/2024 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A | AMBAS (RCC-RCE) | CANCELADA | Detalle |
| 1505512866001 | 08/04/2020 | 14/04/2020 | 14/04/2021 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A | AMBAS (RCC-RCE) | CANCELADA | Detalle |
| AA004721 | 13/04/2018 | 14/04/2018 | 14/04/2019 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | CANCELADA | Detalle |
| AA004722 | 13/04/2018 | 14/04/2018 | 14/04/2019 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | CANCELADA | Detalle |

| Número de póliza | Fecha expedición | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Entidad que expide | Tipo de póliza | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA038133 | 08/08/2023 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| AA038134 | 08/08/2023 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| AA038133 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | 31/08/2023 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| AA038134 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | 31/08/2023 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| 1505512866202 | 12/04/2021 | 14/04/2021 | 14/04/2022 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A | AMBAS (RCC-RCE) | INACTIVA | Detalle |

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

| Tipo Revisión | Fecha Expedición | Fecha Vigencia | CDA expide RTM | Vigente | Nro. certificado | Información consistente | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVISION TECNICO-MECANICO | 31/05/2025 | 31/05/2026 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR YARI | SI | 181500067 | SI | |
| REVISION TECNICO-MECANICO | 30/05/2024 | 30/05/2025 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR YARI | NO | 173516035 | SI | |
| REVISION TECNICO-MECANICO | 02/06/2023 | 02/06/2024 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR YARI | NO | 166236496 | SI | |
| REVISION TECNICO-MECANICO | 17/03/2022 | 17/03/2023 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR YARI | NO | 158715197 | SI | |
| REVISION TECNICO-MECANICO | 20/05/2019 | 30/06/2020 | C.D.A. MOTOMAS LIMITADA | NO | 141580425 | SI | |

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

✓ Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

# FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-3590

## 1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHICULO

| Fecha de prueba | Fecha próxima revisión | Nombre o razón social | Documento de identidad |
|---|---|---|---|
| 15-07-2025 | 15-09-2025 | JOSE YAMITH CAVIDES RAMIREZ | CC No. 1123861920 |
| **Dirección** | **Telefono** | **Ciudad** | **Departamento** |
| MACARENA | 317 8403730 | LA MACARENA | META |

## 2. DATOS DEL VEHÍCULO

**UPQ892**

| Numero Interno | | Servicio | Clase | Marca | Linea |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | | PUBLICO | CAMIONETA | CHEVROLET | LUV D MAX |
| Modelo | No Licencia de transito | Fecha de matrícula | Color | Combustible | No Chasis o Serial |
| 2007 | 10015146531 | 28-05-2007 | BLANCO MAHLER | DIESEL | 8LBETF1E470006016 |
| No de Motor | | Cilindraje | Kilometraje | EMPRESA AFILIADA / VINCULADA | |
| 440102 | | 2999 | N/A | TRANSYARUMAL | |

## RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

### 3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

| EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI) | EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI) | EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI) | REPUESTO PROFUNDIDAD (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELANTERA DERECHA | DELANTERA DERECHA | TRASERA DERECHA EXTERNA | TRASERA DERECHA EXTERNA | TRASERA IZQUIERDA EXTERNA | TRASERA IZQUIERDA EXTERNA | REPUESTO |
| 7 | 35 | 8 | 35 | 7 | 35 | 6 |
| DELANTERA IZQUIERDA | DELANTERA IZQUIERDA | TRASERA DERECHA INTERNA | TRASERA DERECHA INTERNA | TRASERA IZQUIERDA INTERNA | TRASERA IZQUIERDA INTERNA | REPUESTO PRESION (PSI) |
| 6 | 35 | N/A | N/A | N/A | N/A | 35 |

### 4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

| DETALLE DE LA REVISIÓN | APB | DETALLE DE LA REVISIÓN | APB | DETALLE DE LA REVISIÓN | APB | DETALLE DE LA REVISIÓN | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo. | S | Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter). | S | Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire. | S | Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo. Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo. | S |

### 5. REVISION EXTERIOR

| DETALLE DE LA REVISIÓN | APB | DETALLE DE LA REVISIÓN | APB | DETALLE DE LA REVISIÓN | APB | DETALLE DE LA REVISIÓN | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía. | S | La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor. | S | La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función. | S | La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones. | S |

### 6. RINES Y LLANTAS

| DETALLE DE LA REVISIÓN | APB | DETALLE DE LA REVISIÓN | APB | DETALLE DE LA REVISIÓN | APB | DETALLE DE LA REVISIÓN | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t. | S | Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique | S | Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro | S | Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines | S |

### 7. REVISIÓN INTERIOR

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO" | S | Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad. | S | Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa). | S | Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros. | S |
| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
| La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia. | S | Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo | S | El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico. | S | El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito. | S |
| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
| Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo. | S | Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros. | S | La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función | S | Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento. | S |

## 8. DIRECCIÓN

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección. | S | Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección. | S | Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos. | S | El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica). | S |

## 9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante. | S | El no funcionamiento de comandos que encienden luces. | S | Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo. | S | Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo. | S |

## 10. SISTEMA DE FRENOS

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindro de mando (bomba de freno) deterorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento. | S | Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados. | S | Servofreno deteriorado o con fugas. | S | Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano). | S |

## 11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal. | S | Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático. | S | Inoperancia del freno de Emergencia. | S | Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso. | S |

## 12. MOTOR Y BATERIA

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pérdida de aceite con goteo continuo. | S | Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento. | S | Fugas en el sistema de refrigeración. | S | Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos. | S |

## 13. TRANSMISIÓN

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión. | S | Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes. | S | Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores. | S | Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan. | S |

## 14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor. | S | La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia. | S | Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito. | S | Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato. | S |

## 15. VENCIMIENTOS

| | |
|---|---|
| RTM Y EG | 31-05-2026 |
| SOAT | 02-06-2026 |
| EXTINTOR | 31-12-2025 |

## 16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

## 17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

| APROBÓ | NO APROBÓ | NUMERO CONSECUTIVO FUR |
|---|---|---|
| ✓ | | RP-3590 |

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Villavicencio, 26 de julio de 2025.

Señor:
**EVER OSWALDO VELA ORJUELA**
R/L UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR META 2025 B2
Ciudad

Cordial saludo

REF. INGRESO DE VEHICULO

CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS, recibe oficio el día 26 de julio del 2025, por parte de la UT TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR META 2025 B2, solicitando autorización para el INGRESO del vehículo **SWC646,** en la RE12 del municipio de Puerto Lleras, Meta, el cual ingresa a operar el día 28 de julio del 2025, se revisó la documentación aportada por el contratista, los cuales cumplen con las especificaciones requeridas dentro del contrato 1098 del 2025 por lo tanto, se autorizó el ingreso del vehículo para la prestación del servicio de transporte escolar.

Atentamente,

**José Gregorio Sánchez Mejía**
R/l Construir Soluciones CS SAS
Interventoría Transporte Escolar

Construir Soluciones

Villavicencio, 26 de julio de 2025.

Señor:
**EVER OSWALDO VELA ORJUELA**
R/L UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR META 2025 B2
Ciudad

Cordial saludo

REF. INGRESO DE VEHICULO

CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS, recibe oficio el día 26 de julio del 2025, por parte de la UT TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR META 2025 B2, solicitando autorización para el INGRESO del vehículo **SWC646,** en la RE12 del municipio de Puerto Lleras, Meta, el cual ingresa a operar el día 28 de julio del 2025, se revisó la documentación aportada por el contratista, los cuales cumplen con las especificaciones requeridas dentro del contrato 1098 del 2025 por lo tanto, se autorizó el ingreso del vehículo para la prestación del servicio de transporte escolar.

Atentamente,

**José Gregorio Sánchez Mejía**
R/l Construir Soluciones CS SAS
Interventoría Transporte Escolar

UNION TEMPORAL
TRANSPORTE ESCOLAR META 2025

NIT: 901.942.213-2

Villavicencio, 26 de julio de 2025.

**Señor:**

**Ing. JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA**

**Representante legal**

**Construir soluciones CS SAS**

**Villavicencio-Meta.**

***Ref.: NOTIFICACION INGRESO DE VEHICULO CONTRATO No 1098 de 2025***

*Cordial saludo.*

Por medio de la presente, en mi calidad de representante legal, me permito notificar la autorización de ingreso para el vehículo que se relaciona a continuación a partir del día 28 de julio de 2025 por parte de la empresa ESCOTRANSTOURS S.A.S, integrante de la Unión Temporal:

| *MUNICIPIO* | *ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO* | *No DE RUTA* | *CLASE DE VEHICULO* | *PLACA* |
|---|---|---|---|---|
| PUERTO LLERAS | CENTRO EDUCATIVO TERCER MILENIO CE TIERRA GRATA | 12 | CAMPERO | SWC646 |

Así mismo, me permito informar que el vehículo que ingresará a operación en la ruta No 12 **(VEREDA EL CAIRO, SECTOR LA INVASION, CASETA COMUNAL, LA YE, CAÑO HONDO A SEDE EL EDUCATIVA EL CAIRO)** del municipio de **PUERTO LLERAS**, cumple con las características exigidas en los pliegos de condiciones y contrato 1098/2025, sin desmejorar las características técnicas del vehículo, ni la calidad en la prestación del servicio de transporte escolar

Cordialmente,

**EVER OSWALDO VELA ORJUELA**
**Representante Legal**

UNION TEMPORAL
TRANSPORTE ESCOLAR META 2025

NIT: 901.942.213-2

Villavicencio, 26 de julio de 2025.

**Señor:**

**Ing. JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA**

**Representante legal**

**Construir soluciones CS SAS**

**Villavicencio-Meta.**

***Ref.: NOTIFICACION INGRESO DE VEHICULO CONTRATO No 1098 de 2025***

*Cordial saludo.*

Por medio de la presente, en mi calidad de representante legal, me permito notificar la autorización de ingreso para el vehículo que se relaciona a continuación a partir del día 28 de julio de 2025 por parte de la empresa ESCOTRANSTOURS S.A.S, integrante de la Unión Temporal:

| *MUNICIPIO* | *ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO* | *No DE RUTA* | *CLASE DE VEHICULO* | *PLACA* |
|---|---|---|---|---|
| PUERTO LLERAS | CENTRO EDUCATIVO TERCER MILENIO CE TIERRA GRATA | 12 | CAMPERO | SWC646 |

Así mismo, me permito informar que el vehículo que ingresará a operación en la ruta No 12 (VEREDA EL CAIRO, SECTOR LA INVASION, CASETA COMUNAL, LA YE, CAÑO HONDO A SEDE EL EDUCATIVA EL CAIRO) del municipio de **PUERTO LLERAS**, cumple con las características exigidas en los pliegos de condiciones y contrato 1098/2025, sin desmejorar las características técnicas del vehículo, ni la calidad en la prestación del servicio de transporte escolar

Cordialmente,

EVER OSWALDO VELA ORJUELA
Representante Legal

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

## LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10005431479

| PLACA | MARCA | LÍNEA | MODELO |
|---|---|---|---|
| SWC646 | FORD | LLANERO | 1982 |

| CILINDRADA CC | COLOR | SERVICIO |
|---|---|---|
| 1.400 | ROJO | PÚBLICO |

| CLASE DE VEHICULO | TIPO CARROCERÍA | COMBUSTIBLE | CAPACIDAD Kg/PSJ |
|---|---|---|---|
| CAMPERO | CARPADO | DIESEL | 8 |

NUMERO DE MOTOR
VIN-041842

REG N — VIN ******

NUMERO DE SERIE
*******

REG N — NUMERO DE CHASIS LA1BAS70026 — REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
PEÑA PEREZ YIMI YESID

IDENTIFICACIÓN
C.C. 17267683

---

RESTRICCION MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 0


DECLARACION DE IMPORTACION
12505

I/E: I

FECHA IMPORT: 07/07/1982

PUERTAS: 2

LIMITACION A LA PROPIEDAD
******




FECHA MATRICULA: 08/05/2002

FECHA EXP. LIC. TTO: 22/05/2013

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRANSITO
INST DPTAL TTOYTTE META/RESTREPO



ALCALDÍA MUNICIPAL DE URIBE META

# TARJETA DE OPERACIÓN No. 0033

Renovación

| No PLACA | MARCA | AÑO MODELO | LÍNEA |
|---|---|---|---|
| SWC646 | FORD | 1982 | LLANERO |

| CLASE DE VEHÍCULO | TIPO DE CARROCERÍA | COMBUSTIBLE |
|---|---|---|
| CAMPERO | CERRADA | DIESEL |

| MODALIDAD DE SERVICIO | CAPACIDAD DE PASAJEROS | CARGA |
|---|---|---|
| PUBLICO | 8 | |

| RADIO DE ACCIÓN | NIVEL DE SERVICIO |
|---|---|
| MUNICPAL | MUNICPAL |

| RAZÓN SOCIAL O EMPRESA | NIT |
|---|---|
| TRANSAGRO | 901.792.145-5 |

| DIRECCIÓN DE LA EMPRESA | CIUDAD / MUNICIPIO |
|---|---|
| CR 8 N° 32-43 | GRANADA |

| FECHA DE EXPEDICIÓN | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA |
|---|---|---|
| 27/05/2025 | 27/05/2025 | 09/10/2025 |

AUTORIDAD QUE LO EXPIDE

ALCALDÍA MUNICIPAL

Deivon Cortor

FIRMA Y SELLO

RUNT

Transporte

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLACA DEL VEHÍCULO: | SWC646 | | |
| NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO: | 10005431479 | ESTADO DEL VEHÍCULO: | ACTIVO |
| TIPO DE SERVICIO: | Público | CLASE DE VEHÍCULO: | CAMPERO |

Información general del vehiculo

| | | | |
|---|---|---|---|
| MARCA: | FORD | LÍNEA: | LLANERO |
| MODELO: | 1982 | COLOR: | ROJO |
| NÚMERO DE SERIE: | | NÚMERO DE MOTOR: | VN-041842 |
| NÚMERO DE CHASIS: | LA1BAS70026 | NÚMERO DE VIN: | |
| CILINDRAJE: | 1400 | TIPO DE CARROCERÍA: | CARPADO |
| TIPO COMBUSTIBLE: | DIESEL | FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA): | 08/05/2002 |
| AUTORIDAD DE TRÁNSITO: | INST DPTAL TTOyTTE META/RESTREPO | GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD: | NO |
| CLASICO O ANTIGUO: | NO | REPOTENCIADO: | NO |
| REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN MOTOR | |
| REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN CHASIS | |
| REGRABACIÓN SERIE (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN SERIE | |
| REGRABACIÓN VIN (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN VIN | |
| VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO): | NO | PUERTAS: | 2 |

Para conocer el historial de propietarios

**Consulte el Histórico Vehicular Aquí**

(https://www.runt.gov.co/actores/ciudadano/consulta-historico-vehicular)

Datos Técnicos del Vehiculo

| | | | |
|---|---|---|---|
| CAPACIDAD DE CARGA: | 0 KILO | PESO BRUTO VEHICULAR: | 0 |
| CAPACIDAD DE PASAJEROS: | 5 | CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS: | 8 |
| NÚMERO DE EJES: | 2 | | |

Poliza SOAT

| Número de poliza | Fecha expedición | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Código tarifa | Entidad expide SOAT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92093305 | 28/07/2025 | 29/07/2025 | 28/07/2026 | 910 | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A | VIGENTE |
| 88638086 | 08/07/2024 | 09/07/2024 | 08/07/2025 | 910 | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A | NO VIGENTE |
| 14289405615180 | 20/06/2023 | 21/06/2023 | 20/06/2024 | 910 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | NO VIGENTE |
| 4224833800 | 17/06/2022 | 19/06/2022 | 18/06/2023 | 910 | AXA COLPATRIA SEGUROS SA | NO VIGENTE |
| 4104008600 | 18/06/2021 | 19/06/2021 | 18/06/2022 | 810 | AXA COLPATRIA SEGUROS SA | NO VIGENTE |

Pólizas de Responsabilidad Civil

| Número de póliza | Fecha expedición | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Entidad que expide | Tipo de póliza | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB001117 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 06/05/2026 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | VIGENTE | Detalle |
| AB001118 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | 06/05/2026 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | VIGENTE | Detalle |
| AA012743 | 09/09/2020 | 09/09/2020 | 09/10/2020 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| AA036867 | 09/09/2020 | 09/09/2020 | 09/10/2020 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| AA012745 | 06/09/2019 | 09/09/2019 | 09/09/2020 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| AA036922 | 09/10/2024 | 09/10/2024 | 09/10/2025 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | CANCELADA | Detalle |
| AA036921 | 09/10/2024 | 09/10/2024 | 09/10/2025 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | CANCELADA | Detalle |
| AA036921 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | 09/10/2024 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| AA036922 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | 09/10/2024 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| AA036921 | 05/10/2022 | 09/10/2022 | 09/10/2023 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| AA036922 | 05/10/2022 | 09/10/2022 | 09/10/2023 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| AA036921 | 08/10/2021 | 09/10/2021 | 09/10/2022 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| AA036922 | 08/10/2021 | 09/10/2021 | 09/10/2022 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| AA036921 | 09/10/2020 | 09/10/2020 | 09/10/2021 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| AA036922 | 09/10/2020 | 09/10/2020 | 09/10/2021 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| AA012743 | 06/09/2019 | 09/09/2019 | 09/09/2020 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| AA012743 | 07/09/2018 | 09/09/2018 | 09/09/2019 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| AA012745 | 07/09/2018 | 09/09/2018 | 09/09/2019 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |

| Número de póliza | Fecha expedición | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Entidad que expide | Tipo de póliza | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA012743 | 07/09/2017 | 09/09/2017 | 09/09/2018 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| AA012745 | 07/09/2017 | 09/09/2017 | 09/09/2018 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

| Tipo Revisión | Fecha Expedición | Fecha Vigencia | CDA expide RTM | Vigente | Nro. certificado | Información consistente | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVISION TECNICO-MECANICO | 28/10/2024 | 28/10/2025 | CDA RIMAR | SI | 176839380 | SI | |
| REVISION TECNICO-MECANICO | 29/10/2023 | 29/10/2024 | CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO | NO | 169299339 | SI | |
| REVISION TECNICO-MECANICO | 28/10/2022 | 28/10/2023 | CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO | NO | 162330091 | SI | |
| REVISION TECNICO-MECANICO | 27/10/2021 | 27/10/2022 | CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO | NO | 155869289 | SI | |
| REVISION TECNICO-MECANICO | 27/10/2020 | 27/10/2021 | CDA CARLLANOS VILLAVICENCIO | NO | 149703377 | SI | |

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

✓ Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Normalización y Saneamiento

# FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-3827

## 1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

| Fecha de prueba | Fecha próxima revisión | Nombre o razón social | Documento de identidad |
|---|---|---|---|
| 28-07-2025 | 28-09-2025 | PEÑA PEREZ YIMI YESID | CC No. 17267683 |
| **Dirección** | **Teléfono** | **Ciudad** | **Departamento** |
| VILLAVICENCIO | 3219879280 | VILLAVICENCIO | META |

## 2. DATOS DEL VEHÍCULO

**SWC646**

| Numero Interno | | Servicio | Clase | Marca | Linea |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | | PUBLICO | CAMPERO | FORD | LLANERO |
| Modelo | No Licencia de transito | Fecha de matricula | Color | Combustible | No Chasis o Serial |
| 1982 | 10005431479 | 08-05-2002 | ROJO | DIESEL | LA1BAS70026 |
| No de Motor | | Cilindraje | Kilometraje | EMPRESA AFILIADA / VINCULADA | |
| VN-041842 | | 1400 | N/A | TRANSAGRO | |

## RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

### 3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

| EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI) | EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI) | EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI) | REPUESTO PROFUNDIDAD (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELANTERA DERECHA | DELANTERA DERECHA | TRASERA DERECHA EXTERNA | TRASERA DERECHA EXTERNA | TRASERA IZQUIERDA EXTERNA | TRASERA IZQUIERDA EXTERNA | REPUESTO |
| 7.5 | 40 | 7 | 40 | 6 | 40 | 5 |
| DELANTERA IZQUIERDA | DELANTERA IZQUIERDA | TRASERA DERECHA INTERNA | TRASERA DERECHA INTERNA | TRASERA IZQUIERDA INTERNA | TRASERA IZQUIERDA INTERNA | REPUESTO PRESION (PSI) |
| 6.5 | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A | 40 |

### 4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo. | S | Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter). | S | Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire. | S | Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehiculo. | S |

### 5. REVISION EXTERIOR

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía. | S | La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual minima del conductor. | S | La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función. | S | La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones. | S |

### 6. RINES Y LLANTAS

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t. | S | Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique | S | Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro | S | Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines | S |

### 7. REVISIÓN INTERIOR

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO" | S | Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad. | S | Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa). | S | Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros. | S |
| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
| La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia. | S | Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehiculo | S | El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico. | S | El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito. | S |
| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
| Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehiculo. | S | Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros. | S | La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehiculo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función. | S | Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento. | S |

## 8. DIRECCIÓN

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección. | S | Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección. | S | Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos. | S | El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica). | S |

## 9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante. | S | El no funcionamiento de comandos que encienden luces. | S | Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo. | S | Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo. | S |

## 10. SISTEMA DE FRENOS

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento. | S | Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados. | S | Servofreno deteriorado o con fugas. | S | Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano). | S |

## 11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal. | S | Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático. | S | Inoperancia del freno de Emergencia. | S | Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso. | S |

## 12. MOTOR Y BATERIA

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pérdida de aceite con goteo continuo. | S | Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento. | S | Fugas en el sistema de refrigeración. | S | Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos. | S |

## 13. TRANSMISIÓN

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión. | S | Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes. | S | Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores. | S | Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan. | S |

## 14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor. | S | La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia. | S | Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito. | S | Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato. | S |

## 15. VENCIMIENTOS

| | |
|---|---|
| RTM Y EG | **28-10-2025** |
| SOAT | **28-07-2026** |
| EXTINTOR | **31-12-2025** |

## 16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

## 17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

| APROBÓ | NO APROBÓ | NUMERO CONSECUTIVO FUR |
|---|---|---|
| ✓ | | RP-3827 |

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningun momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

**OTRO SI No 06-2025 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RESUMEN DEL CONTRATO: 001 Y OTRO SI No 02- OTRO SI No 03 -2025- OTRO SI No4-2025- OTRO SI No5 de 2025.**

| | |
|---|---|
| CONTRATANTE: | UNION TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR META 2025 B2 |
| NIT EMPRESA | 901942213-2 |
| CONTRATISTA: | ESCOTRANSTOURS S.A.S |
| C.C. / NIT. DEL CONTRATISTA | 900528482-9 |
| OBJETO: | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS PUERTO CONCORDIA, PUERTO LLERAS, FUENTE DE ORO, LEJANIAS, MAPIRIPAN Y LA MACARENA. |

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO:

| PLACA | MARCA | MODELO | CLASE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SMH873 | NON PLUS ULTRA | 2009 | BUSETA | $ 300.000 |
| SOC877 | AGRALE | 2001 | BUS | $ 500.000 |
| SMA177 | AGRALE | 2002 | MICROBUS | $ 400.000 |
| TBK912 | TOYOTA | 2006 | CAMIONETA | $ 350.000 |
| SVB218 | HYUNDAI | 2005 | CAMIONETA | $ 350.000 |
| WBF557 | NISSAN | 2007 | CAMIONETA | $ 350.000 |
| JZE340 | ARO | 1977 | CAMPERO | $ 350.000 |
| VZD690 | CHEVROLET | 2008 | CAMIONETA | $ 265.000 |
| UPQ892 | CHEVROLET | 2007 | CAMIONETA | $ 350.000 |
| UYG133 | UAZ | 1984 | CAMPERO | $ 350.000 |
| WDQ403 | HYUNDAI | 2015 | MICROBUS | $ 400.000 |
| SDP742 | TOYOTA | 2003 | CAMIONETA | $ 350.000 |
| TBS021 | MAZDA | 1997 | CAMIONETA | $ 350.000 |
| 3042N41588 | N/A | N/A | CANOA | $ 180.000 |
| TBK726 | TOYOTA | 2005 | CAMIONETA | $ 350.000 |
| LYJ323 | TOYOTA | 1981 | CAMPERO | $ 328.000 |
| SPW887 | NISSAN | 2011 | CAMIONETA | $ 350.000 |
| SHN034 | KIA | 2001 | MICROBUS | $ 400.000 |
| MCF415 | NISSAN | 1978 | CAMPERO | $ 286.000 |
| SVJ561 | JEEP | 1976 | CAMPERO | $ 402.000 |
| THR940 | TOYOTA | 2014 | CAMIONETA | $ 428.000 |
| THP008 | JAC | 2015 | CAMIONETA | $ 508.000 |
| VZE975 | TOYOTA | 1998 | CAMIONETA | $ 350.000 |
| SNR527 | TOYOTA | 2012 | CAMIONETA | $ 320.000 |
| WDT159 | TOYOTA | 2024 | CAMIONETA | $ 318.000 |
| JIB282 | TOYOTA | 1978 | CAMPERO | $ 350.000 |
| TFW449 | FORD | 2012 | CAMIONETA | $ 350.000 |
| THL334 | FORD | 2010 | CAMIONETA | $ 350.000 |
| VXB484 | ARO | 1977 | CAMPERO | $ 201.000 |
| TBS100 | TOYOTA | 2001 | CAMIONETA | $ 310.000 |
| UFZ568 | CHEVROLET | 2012 | CAMIONETA | $ 350.000 |
| TFR265 | TOYOTA | 2012 | CAMIONETA | $ 320.000 |
| TKK397 | TOYOTA | 2004 | CAMIONETA | $ 265.000 |
| 30421900 | N/A | N/A | CANOA | $ 175.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30421867 | N/A | N/A | CANOA | $ 180.000 |
| SMA031 | CHEVROLET | 2001 | BUS | $ 450.000 |
| 30422052 | N/A | N/A | CANOA | $160.000 |
| 30422051 | N/A | N/A | CANOA | $ 220.000 |
| UFU705 | HINO | 2006 | BUS | $ 450.000 |
| 30421860 | N/A | N/A | CANOA | $ 175.000 |
| 30421939 | N/A | N/A | CANOA | $ 250.000 |
| 30421486 | N/A | N/A | CANOA | $ 200.000 |
| 30421340 | N/A | N/A | CANOA | $ 200.000 |
| SKZ349 | MAZDA | 2012 | CAMIONETA | $ 300.000 |
| SPO064 | MERCEDEZ BENZ | 2005 | BUS | $ 450.000 |
| TSU422 | KIA | 2014 | MICROBUS | $ 310.000 |
| WBE216 | HINO | 2003 | BUSETA | $ 400.000 |
| SYT984 | AGRALE | 2006 | BUSETA | $ 400.000 |
| SKM726 | NISSAN | 2005 | BUSETA | $ 300.000 |
| USD564 | HYUNDAI | 2008 | MICROBUS | $ 350.000 |
| SPP094 | HYUNDAI | 2007 | MICROBUS | $ 300.000 |
| TFK283 | MERCEDEZ BENZ | 2003 | BUSETA | $ 400.000 |
| SVB103 | CHEVROLET | 2004 | CAMIONETA | $ 250.000 |
| XIB782 | UAZ | 1988 | CAMPERO | $ 330.000 |
| TFV975 | VOLKSWAGEN | 2006 | MICROBUS | $ 250.000 |
| SWC172 | UAZ | 1982 | CAMPERO | $ 205.000 |
| SVF281 | DAIHATSU | 2006 | BUSETA | $ 285.000 |
| TSS820 | FOTON | 2021 | CAMIONETA | $ 350.000 |
| SWC087 | FORD | 1982 | CAMIONETA | $ 250.000 |
| WWJ451 | ARO | 1979 | CAMPERO | $ 250.000 |
| KDC871 | NISSAN | 1979 | CAMPERO | $ 250.000 |
| LA LUNA - 3042N74415 | N/A | N/A | CHALUPA | $125.000 |
| TZY698 | CHEVROLET | 2011 | CAMIONETA | $ 350.000 |
| SXB908 | VOLKWAGEN | 2012 | MICROBUS | $ 400.000 |
| GDC537 | ARO | 1980 | CAMPERO | $ 250.000 |
| SON370 | NON PLUS ULTRA | 2006 | BUSETA | $ 335.000 |
| SPM742 | CHEVROLET | 2010 | BUSETA | $ 250.000 |
| SMA055 | CHEVROLET | 2001 | BUS | $ 450.000 |
| SLE502 | MERCEDEZ BENZ | 2007 | BUS | $ 450.000 |
| SKR172 | CHEVROLET | 2005 | BUS | $ 205.000 |
| SOE999 | HINO | 2006 | BUS | $ 400.000 |
| XXB084 | VOLVO | 2007 | BUS | $ 450.000 |
| XGC838 | CHEVROLET | 2006 | BUS | $ 450.000 |
| SYT290 | NON UA LTR PLUS | 2005 | BUSETA | $ 624.000 |
| VDX805 | CHEVROLET | 2006 | CAMIONETA | $ 277.000 |
| SWO723 | CHEVROLET | 2008 | CAMIONETA | $ 272.000 |
| SPP937 | CHEVROLET | 2007 | CAMIONETA | $ 452.000 |
| VZD803 | CHEVROLET | 2008 | CAMIONETA | $ 473.000 |
| TFW022 | CHEVROLET | 2007 | CAMIONETA | $ 415.000 |
| TFP304 | TOYOTA | 2012 | CAMIONETA | $ 325.000 |
| SKX802 | MERCEDES BENZ | 2009 | BUS | $ 272.000 |
| UFV772 | HINO | 2006 | BUS | $ 540.000 |
| XMC627 | CHEVROLET | 2008 | CAMIONETA | $ 315.000 |
| XZG285 | TOYOTA | 1988 | CAMIONETA | $ 352.000 |
| SQL467 | MITSUBISHI | 2003 | BUS | $ 349.000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | UPP008 | NON PLUS ULTRA | 2007 | BUSETA | $ 349.000 |
| | SZP376 | HYUNDAI | 2012 | BUSETA | $ 376.000 |
| | UPP014 | CHEVROLET | 2007 | BUS | $ 381.000 |
| | SXY962 | HYUNDAI | 2011 | BUS | $ 424.000 |
| | SLE517 | DAIHATSU | 2007 | BUSETA | $ 349.000 |
| | SLE549 | HINO | 2013 | BUSETA | $ 349.000 |
| | SLE548 | HINO | 2013 | BUSETA | $ 349.000 |
| | UZA881 | MERCEDES BENZ | 2006 | BUS | $ 424.000 |
| | TLX469 | YUTONG | 2015 | BUSETA | $ 300.000 |
| | GPA444 | GAZ | 1968 | CAMPERO | $ 205.000 |
| | SIG934 | MITSUBISHI | 2002 | MICROBUS | $ 300.000 |
| | UFS061 | HYUNDAI | 2002 | MICROBUS | $ 300.000 |
| | VZB072 | TOYOTA | 2002 | CAMIONETA | $ 315.000 |
| | TFN110 | NISSAN | 2014 | CAMIONETA | $ 315.000 |
| | XVM148 | CHEVROLET | 2002 | BUS | $ 424.000 |
| | SVB162 | CHEVROLET | 2004 | CAMIONETA | $315.000 |
| | TBS140 | CHEVROLET | 2003 | CAMIONETA | $300.000 |
| | SXT696 | MERCEDEZ BENZ | 2013 | BUS | $380.000 |
| | UTV432 | UAZ | 1996 | CAMPERO | $300.000 |
| | SWC646 | LLANERO | 1982 | CAMPERO | $350.000 |

| | |
|---|---|
| DURACION: | DEL 05 DE MAYO DE 2025 HASTA EL 11 DE AGOSTO DE 2025 |
| FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO: | 03 DE MAYO DE 2025 |
| FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: | 05 DE MAYO DE 2025 |

Entre los suscritos a saber **EVER OSWALDO VELA ORJUELA**, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No 3.277.161 Expedido en Restrepo-Meta, obrando en calidad de representante legal de la **UNION TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR META 2025 B2,** ubicado Calle 41 No. 26-11, Barrio el Emporio, Villavicencio – Meta, y quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATANTE,** por una parte, y por la otra parte **WALDO ENRIQUE MARTINÉZ MELO** mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No 77187890, quien obra como representante legal suplente de la empresa **ESCOTRANSTOURS S.A.S** con NIT 900528482-9, por quien actuará como propietario o tenedor legal que en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**; acuerdan celebrar el presente OTRO SI No 01-2025 al contrato de trabajo de prestación de servicio de transporte escolar No001-2025, el cual se deriva del **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 1098 de 2025,** que tiene como objeto "SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPAN, URIBE, LA MACARENA, SAN JUAN DE ARAMA, PUERTO CONCORDIA, PUERTO LLERAS, FUENTE DE ORO, EL CASTILLO, CUBARRAL, EL DORADO, SAN MARTIN, LEJANÍAS, PUERTO GAITAN Y CABUYARO, COMO ESTRATEGIA PARA INCREMENTAR LOS NIVELES DE PERMANENCIA ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DEL META ", regulado por el título IV del Libro IV del Código de Comercio, Ley 336 de 1996, demás normas reglamentarias, complementarias, concordantes y además se regirá por las siguientes **CLAUSULAS**:

UNION TEMPORAL
TRANSPORTE ESCOLAR META 2025

NIT: **901.942.213-2**

**PRIMERA:** El día 03 de mayo de 2025, se suscribió contrato de prestación de servicio de transporte escolar No 001-2025, entre la **UNION TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR META 2025 B2** y la empresa **ESCOTRANSTOURS S.A.S**, con fecha de finalización, el día 11 de agosto de 2025.

**SEGUNDA:** Las partes acuerdan modificar la Cláusula Tercera del Contrato firmado el día 03 de mayo de 2025 contrato de prestación de servicio de transporte escolar No001-2025, entre la UNION TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR META 2025 B2 y la empresa ESCOTRANSTOURS S.A.S, en el sentido de disponer de la inclusión de nuevo parque automotor, para la adecuada prestación de los servicios solicitados por el contratante con las siguientes características técnicas del vehículo:

| PLACA | MARCA | MODELO | CLASE |
|---|---|---|---|
| SWC646 | LLANERO | 1982 | CAMPERO |

**TERCERA:** Salvo que se disponga expresamente lo contrario en el presente acuerdo, las cláusulas del contrato original que dieron origen a la vinculación con esta empresa (**UNION TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR META 2025 B2**), y que no sufrieron modificación, se mantienen desde la fecha de inicio de la vigencia de la relación.

**CUARTA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** El presente contrato se perfecciona con la suscripción y firma de las partes y su ejecución inicia el día 29 de julio de 2025.

28

Para constancia se firma por las partes, en dos ejemplares, en la ciudad de Villavicencio a los veinte (28) días del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025).

CONTRATANTE:

UNION TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR META 2025 B2
NIT. 901942213-2
R/L: EVER OSWALDO VELA ORJUELA
C.C. 3.277.161
TELÉFONO: 3209093914
Email: escolartrans2@gmail.com

CONTRATISTA:

ESCOTRANSTOURS S.A.S
NIT. 900528482-9.
R/L (SUPLENTE): WALDO ENRIQUE MARTINÉZ MELO
C.C. 77187890
TELÉFONO: 3158005695

## PODER ESPECIAL PERSONAL NATURAL / JURIDICA

Villavicencio, 28 de julio 2025.

Señores:
UT TRASPORTES ESCOLAR META 2024-2
SECRETARIA DE EDUCACION DEL META
INTERVENTORÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR 2024

Yo, **WALDO ENRIQUE MARTINEZ MELO** identificado con **CC 77.187.890** de Valledupar-cesar , representante legal de la empresa **WILMAX TRANSPORTES S.A.S** identificado (a) con NIT 901.757.777-5, la cual actúa en calidad de propietario o tenedor de los vehículos o canoas, me permito manifestar respetuosamente por medio del presente escrito que otorgo poder especial, amplio y suficiente a la empresa o persona **ESCOTRANSTOURS S.A.S** SAS identificado (a) con **NIT 900528482-9**, la cual es representada legalmente por el señor **EVER OSWALDO VELA ORJUELA** identificado con **CC 3.277.161**, para que en calidad de TENEDOR del vehículo con las siguientes características:

| PLACA O PATENTE | MARCA | MODELO | CLASE |
|---|---|---|---|
| SWC646 | LLANERO | 1982 | CAMPERO |

Realice, solicite y radique todo lo que respecte al vehículo durante el periodo de ejecución del contrato de servicio de transporte escolar No 1098 de 2025.

El presente suscrito cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial, firma de contrato de servicio de transporte escolar, tramite de convenio y facturación y pago de los servicios prestados, así como para todas aquellas actuaciones necesarias para el cabal cumplimiento de este poder dentro de la actuación atrás anunciada.

Atentamente,

**PROPIETARIO O TENEDOR**
WILMAX TRANSPORTES SAS
NIT. 901.757.777-5
R/L WALDO ENRIQUE MARTINEZ
C.C 77187890
Teléfono: 3158005695

**TENEDOR:**
ESCOTRANSTOURS S.A.S
NIT. 900528482-9
R/L EVER OSWALDO VELA ORJUELA
C.C 3.277.161
Teléfono: 320909391

# ACTUALIZACIÓN CONTENIDOS

Ver detalles

Cliente *

EVER OSWALDO VELA ORJUELA

Numero Radicado

2025[illegible]410432

Fecha de creación

10/08/2025 10:26

Última actualización

10/08/2025 10:26

Estado

Radicado

Dependencia

[illegible]

Asunto Radicado *

CONVENIOS COLABORACION EMPRESARIAL RELATURO

Descripcion *

CONVENIOS DE COLABORACION EMPRESARIAL EMPRESARIALRELATURO SAS

Texto de la nota

[illegible]
[illegible]
EVER OSWALDO
VELA ORJUELA

[illegible]
[illegible]
EVER OSWALDO
VELA ORJUELA

[illegible]
[illegible]
EVER OSWALDO
VELA ORJUELA

ESCOTRANS

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA <administracion@escotranstours.com>

## 20253031410432 Radicado Mintransporte CRM:0504661

1 mensaje

**Admin CrmCoem** <admincrmcoem@mintransporte.gov.co>
Para: EVER OSWALDO VELA ORJUELA <info@escotranstours.com>

16 de agosto de 2025, 10:26

Buen dia,

El Ministerio de Transporte le informa que su solicitud con asunto: ha sido radicada con el No. 20253031410432
Su requerimiento será atendido y tramitado dentro de los términos legales establecidos.

**Por favor no responda a este correo.**

Para información adicional por favor comuniquese a los siguientes correos o lineas telefónicas:

Atención al ciudadano: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co
Linea de atención al ciudadano (+57 1) 3240800 Opción 2
Linea gratuita nacional 018000 112042
Para notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@mintransporte.gov.co
Redes sociales: En twitter @MinTransporteCo y en Facebook /MinTransporteColombiaOficial
Sitio Web: www.mintransporte.gov.co

Gracias por comunicarse con el Ministerio de Transporte, "haciendo más fácil su relación con el Estado."

La información contenida en este mensaje, y sus anexos, tiene carácter confidencial y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del Ministerio de Transporte.

The information contained in this message and in any electronic files annexed thereto is confidential, and is intended for the use of the individual or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that retention, dissemination, distribution or copying of this e-mail is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy the original. Any opinions contained in this message are exclusive of its author and not necessarily represent the official position of Ministry of Transportation.

## CONVENIO DE COLABORACION EMPRESARIAL
**Decreto 431 del 14 de marzo de 2017**

Nosotros, **YOLANIS VARELA VILLAREAL**, identificado con la cedula de ciudadanía No.1.118.809.083 expedida en Riohacha, representante legal de la empresa denominada **TRANSPORTES RELATURG** Domiciliada en el kilómetro 1 salida a Maicao diagonal al colegio Helión Pinedo Ríos Nit. 900.412.614-5 y de otra parte la Empresa **CARS TURISMO S.A.S** , con domicilio en Parque industrial soko edificio bloque b autopista Medellín km 1.8 sector costado sur calle 80 cota- Cundinamarca , identificada con **NIT 892001529-5** , representada legalmente por el señor(a) **JOHANNA MARCELA ZABALETA VANEGAS** , identificado con cedula de ciudadanía **No 52.528.221 de Bogotá D.C** ,quien para efectos del presente documento se denomina TRANSPORTADOR DE HECHO, manifiestan que reconocen capacidad jurídica recíprocamente para suscribir el presente Convenio y para tal efecto; el (convenio de Colaboración Empresarial), con el siguiente parque automotor:

| PLACA | MARCA | CLASE | CAPACIDAD | MODELO | PROPIETARIO | CEDULA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPM742 | CHEVROLET | BUSETA | 29 | 2010 | ALIRIO REY MONTAÑEZ | 19441449 |

La presente intención de colaboración empresarial se regirá por las siguientes clausulas:

**PRIMERA**: **OBJETO CONVENIO**: Posibilitar una eficiente racionalización en el uso del equipo automotor y la mejor prestación del servicio, las dos empresas habilitadas en la modalidad de servicio especial suscriben la presente intención de convenio de colaboración empresarial que nos permita prestar el Servicio Público de Transporte Terrestre Especial.

Para la prestación del servicio de los contratos que se firmen con el departamento del Meta y tengan la finalidad de: **SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE ACACIAS, BARRANCA DE UPIA, CABUYARO, CASTILLA LA NUEVA, CUBARRAL, CUMARAL, EL CASTILLO, EL DORADO, FUENTE DE ORO, GRANADA, GUAMAL, LA MACARENA, LEJANIAS, MAPIRIPAN, MESETAS, PUERTO CONCORDIA, PUERTO GAITAN, PUERTO LLERAS, PUERTO LOPEZ, PUERTO RICO, RESTREPO, SAN CARLOS DE GUAROA, SAN JUAN DE ARAMA, SAN JUANITO, SAN MARTIN, URIBE Y VISTA HERMOSA Y OPERACIÓN DE VEHICULOS ESCOLARES MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE RUTAS ESCOLARES, (INCLUYE COMPONENTES COMPLEMENTARIOS PARA LA OPERACIÓN) COMO ESTRATEGIA PARA INCREMENTAR LOS NIVELES DE PERMANENCIA ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DEL META.** **SEGUNDA:** La empresa colaboradora se obliga a suministrar a la empresa CONTRATANTE, vehículos legalmente vinculados al servicio de transporte de terrestre automotor especial, con todos los seguros que exige el Decreto 348 de 2015 compilado por el decreto 1079 de 2015 y modificado por el Decreto 431 de 2017 y el código nacional de tránsito, como SOAT, Seguro de Responsabilidad civil Contractual y Extracontractual, en cuantía mínima de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). **TERCERA: RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL,** La responsabilidad en el desarrollo de la actividad transportadora que se genera por este convenio, corresponde a la empresa **CARS TURISMO S.A.S** la cual será la que expida el FUEC distinto a esta labor según lo dispuesto. **CUARTA: DURACION**, La duración del

presente convenio de colaboración comercial tiene vigencia desde el 21 de julio al 21 octubre del 2025. **QUINTA SUPERVISION Y PAZ Y SALVO, TRANSPORTES RELATURG,** se hará responsable de la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones contractuales del vehículo para con **CARS TURISMO S.A.S** y no realizará el pago correspondiente de los servicios prestados hasta tanto no se expida mensualmente paz y salvo por parte de la empresa colaboradora. **SEXTA: FORMA DE TERMINACION DEL CONVENIO,** la empresa **CARS TURISMO S.A.S** a la cual se encuentran afiliados los vehículos podrá dar por terminado el convenio por cualquier incumplimiento del afiliado en cuanto a las obligaciones y condiciones plasmadas en el decreto 431 del 14 de marzo de 2017 y demás disposiciones administrativas por parte del afiliado. **SEPTIMA: INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.** En caso de que los vehículos en mención presenten mora por concepto de administración o seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual con la empresa afiladora, la empresa **TRANSPORTESRELATURG,** dará Automáticamente por terminado el convenio y la empresa afiladora será la encargada de notificar tal decisión **OCTAVA: OPERACIÓN.** La operación, programación, seguimiento y control del vehículo durante la vigencia del convenio, corresponderá únicamente a la empresa **TRANSPORTES RELATURG.**

**PARAGRAFO.** La vinculación laboral del conductor estará a cargo de **TRANSPORTES RELATURG,** en consecuencia, asumirá el pago de los salarios, prestaciones sociales y aporte parafiscales a que haya lugar.

Para constancia se firma en Riohacha a los 21 días del mes de julio el año 2025.

**YOLANIS VARELA VILLAREAL**
**CC 1.118.809.083 de Riohacha**
**Representante Legal**
**TRANSPORTES RELATURG**

**JOHANNA MARCELA ZABALETA**
**CC 52.528.221 DE Bogota D.C**
**Representante Legal**
**CARS TURISMO S.A.S**

MAPIRIPAN

ACTUALIZACIÓN

DOCUMENTOS.

# FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-2883

## 1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

| Fecha de prueba | Fecha próxima revisión | Nombre o razón social | Documento de identidad |
|---|---|---|---|
| 23-07-2025 | 23-09-2025 | BETENCOURT MENDEZ YIMY ALEXANDER | CC No. 86058121 |
| **Dirección** | **Teléfono** | **Ciudad** | **Departamento** |
| MAPIRIPAN | 3219879280 | MAPIRIPAN | META |

## 2. DATOS DEL VEHÍCULO

**XVM148**

| Numero Interno | | Servicio | Clase | Marca | Linea |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | | PUBLICO | BUS | CHEVROLET | LV 150 |
| Modelo | No Licencia de transito | Fecha de matricula | Color | Combustible | No Chasis o Serial |
| 2002 | 10028001564 | 14-06-2002 | BLANCO VERDE | DIESEL | 9GCLV150R2B206105 |
| No de Motor | | Cilindraje | Kilometraje | EMPRESA AFILIADA / VINCULADA | |
| 6WA1122757 | | 9512 | N/A | BETAN TOUR S.A.S. | |

## RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

## 3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

| EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI) | EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI) | EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI) | REPUESTO PROFUNDIDAD (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELANTERA DERECHA | DELANTERA DERECHA | TRASERA DERECHA EXTERNA | TRASERA DERECHA EXTERNA | TRASERA IZQUIERDA EXTERNA | TRASERA IZQUIERDA EXTERNA | REPUESTO |
| 10 | 100 | 9 | 100 | 10 | 100 | 6 |
| DELANTERA IZQUIERDA | DELANTERA IZQUIERDA | TRASERA DERECHA INTERNA | TRASERA DERECHA INTERNA | TRASERA IZQUIERDA INTERNA | TRASERA IZQUIERDA INTERNA | REPUESTO PRESION (PSI) |
| 11 | 100 | 8 | 100 | 11 | 100 | 100 |

## 4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo. | S | Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Porrejemplo válvula de ventilación del Carter). | S | Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire. | S | Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehiculo. | S |

## 5. REVISION EXTERIOR

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partes exteriores de la carroceria o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía. | S | La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual minima del conductor. | S | La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función. | S | La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehiculos o con platón, estacas o furgones. | S |

## 6. RINES Y LLANTAS

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3,5 t o 2 mm para vehiculos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t. | S | Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique | S | Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro | S | Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines | S |

## 7. REVISIÓN INTERIOR

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO" | S | Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad. | S | Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa). | S | Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros. | S |
| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
| La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia. | S | Las cintas retrorreflectivas vehiculos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehiculo | S | El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acustico. | S | El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito. | S |
| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
| Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehiculo. | S | Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros. | S | La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehiculo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función. | S | Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento. | S |

**8. DIRECCIÓN**

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección. | S | Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección. | S | Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos. | S | El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica). | S |

**9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN**

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante. | S | El no funcionamiento de comandos que encienden luces. | S | Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo. | S | Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo. | S |

**10. SISTEMA DE FRENOS**

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento. | S | Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados. | S | Servofreno deteriorado o con fugas. | S | Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano). | S |

**11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES**

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal. | S | Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático. | S | Inoperancia del freno de Emergencia. | S | Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso. | S |

**12. MOTOR Y BATERIA**

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pérdida de aceite con goteo continuo. | S | Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento. | S | Fugas en el sistema de refrigeración. | S | Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroidos. | S |

**13. TRANSMISIÓN**

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión. | S | Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes. | S | Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores. | S | Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan. | S |

**14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA**

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor. | S | La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia. | S | Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito. | S | Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato. | S |

**15. VENCIMIENTOS**

| | |
|---|---|
| RTM Y EG | **17-06-2026** |
| SOAT | **14-06-2026** |
| EXTINTOR | **31-07-2025** |

**16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL**

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

**17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375**

| APROBÓ | NO APROBÓ | NUMERO CONSECUTIVO FUR |
|---|---|---|
| ✓ | | RP-2883 |

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

MACARENA

ACT.

RUNT

Transporte

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLACA DEL VEHÍCULO: | TBK912 | | |
| NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO: | 10027015789 | ESTADO DEL VEHÍCULO: | ACTIVO |
| TIPO DE SERVICIO: | Público | CLASE DE VEHÍCULO: | CAMIONETA |

Información general del vehiculo

| | | | |
|---|---|---|---|
| MARCA: | TOYOTA | LÍNEA: | HILUX 4X4 |
| MODELO: | 2006 | COLOR: | BLANCO |
| NÚMERO DE SERIE: | 8XA33NV2669000367 | NÚMERO DE MOTOR: | 6111692-2TR |
| NÚMERO DE CHASIS: | 8XA33NV2669000367 | NÚMERO DE VIN: | |
| CILINDRAJE: | 2700 | TIPO DE CARROCERÍA: | DOBLE CABINA CERRADA |
| TIPO COMBUSTIBLE: | GASOLINA | FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA): | 26/12/2005 |
| AUTORIDAD DE TRÁNSITO: | INSTITUTO DE TRANSPORTES Y TRÁNSITO DEL HUILA/RIVERA | GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD: | NO |
| CLÁSICO O ANTIGUO: | NO | REPOTENCIADO: | NO |
| REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN MOTOR | |
| REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN CHASIS | |
| REGRABACIÓN SERIE (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN SERIE | |
| REGRABACIÓN VIN (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN VIN | |
| VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO): | NO | PUERTAS: | 4 |

Para conocer el historial de propietarios

**Consulte el Histórico Vehicular Aquí**

(https://www.runt.gov.co/actores/ciudadano/consulta-historico-vehicular)

Datos Técnicos del Vehiculo

| | | | |
|---|---|---|---|
| CAPACIDAD DE CARGA: | | PESO BRUTO VEHICULAR: | 0 |
| CAPACIDAD DE PASAJEROS: | | CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS: | 8 |
| NÚMERO DE EJES: | 2 | | |

Poliza SOAT

| Número de poliza | Fecha expedición | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Código tarifa | Entidad expide SOAT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90017107 | 28/12/2024 | 30/12/2024 | 29/12/2025 | 732 | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A | VIGENTE |
| 4308004804534000 | 29/12/2023 | 30/12/2023 | 29/12/2024 | 910 | LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS | NO VIGENTE |
| 100011348460100 | 23/08/2022 | 24/08/2022 | 23/08/2023 | 732 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A | NO VIGENTE |
| 80084999 | 31/12/2020 | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 732 | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A | NO VIGENTE |
| 7095777100 | 31/12/2019 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 662 | AXA COLPATRIA SEGUROS SA | NO VIGENTE |

Pólizas de Responsabilidad Civil

| Número de póliza | Fecha expedición | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Entidad que expide | Tipo de póliza | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022315658003 | 31/01/2025 | 01/02/2025 | 01/02/2026 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A | AMBAS (RCC-RCE) | VIGENTE | Detalle |
| 2022315658002 | 07/02/2024 | 01/02/2024 | 01/02/2025 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A | AMBAS (RCC-RCE) | INACTIVA | Detalle |
| 2022315657401 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | 01/02/2024 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A | AMBAS (RCC-RCE) | INACTIVA | Detalle |
| AA038626 | 27/10/2022 | 27/10/2022 | 01/02/2023 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| AA038625 | 27/10/2022 | 27/10/2022 | 01/02/2023 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| 1523177450701 | 01/02/2021 | 01/02/2021 | 01/02/2022 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A | AMBAS (RCC-RCE) | INACTIVA | Detalle |
| AA025752 | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| AA025753 | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| AA028210 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2019 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| AA028209 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2019 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| 13061001002 | 25/07/2017 | 25/07/2017 | 30/01/2018 | SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| 11101000203 | 25/07/2017 | 25/07/2017 | 30/01/2018 | SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| AA025752 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 31/01/2020 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| AA025753 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 31/01/2020 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

| Tipo Revisión | Fecha Expedición | Fecha Vigencia | CDA expide RTM | Vigente | Nro. certificado | Información consistente | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVISION TECNICO-MECANICO | 16/07/2025 | 16/07/2026 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR YARI | SI | 182541644 | SI | |
| REVISION TECNICO-MECANICO | 22/07/2024 | 22/07/2025 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR YARI | NO | 174692013 | SI | |

| Tipo Revisión | Fecha Expedición | Fecha Vigencia | CDA expide RTM | Vigente | Nro. certificado | Información consistente | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVISION TECNICO-MECANICO | 22/07/2023 | 22/07/2024 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR YARI | NO | 167327586 | SI | |
| REVISION TECNICO-MECANICO | 22/07/2022 | 22/07/2023 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR YARI | NO | 160424659 | SI | |
| REVISION TECNICO-MECANICO | 22/07/2020 | 22/07/2021 | C.D.A. MOTOMAS LIMITADA | NO | 147848072 | SI | |

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

✓ Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehiculo nuevo de carga INVC (15%)

Normalización y Saneamiento

Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

Permiso de circulación restringida (PCR)

RUNT

Transporte

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLACA DEL VEHÍCULO: | SVB218 | | |
| NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO: | 10031467155 | ESTADO DEL VEHÍCULO: | ACTIVO |
| TIPO DE SERVICIO: | Público | CLASE DE VEHÍCULO: | CAMIONETA |

Información general del vehiculo

| | | | |
|---|---|---|---|
| MARCA: | HYUNDAI | LÍNEA: | STAREX PANEL |
| MODELO: | 2005 | COLOR: | BLANCO |
| NÚMERO DE SERIE: | KMJWWH7HP5U653342 | NÚMERO DE MOTOR: | D4BH4066480 |
| NÚMERO DE CHASIS: | KMJWWH7HP5U653342 | NÚMERO DE VIN: | |
| CILINDRAJE: | 2500 | TIPO DE CARROCERÍA: | PANEL |
| TIPO COMBUSTIBLE: | DIESEL | FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA): | 24/02/2005 |
| AUTORIDAD DE TRÁNSITO: | STRIA TTEy MOV CUND/CAQUEZA | GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD: | NO |
| CLÁSICO O ANTIGUO: | NO | REPOTENCIADO: | NO |
| REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN MOTOR | |
| REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN CHASIS | |
| REGRABACIÓN SERIE (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN SERIE | |
| REGRABACIÓN VIN (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN VIN | |
| VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO): | NO | PUERTAS: | 5 |

Para conocer el historial de propietarios

**Consulte el Histórico Vehicular Aquí**

(https://www.runt.gov.co/actores/ciudadano/consulta-historico-vehicular)

Datos Técnicos del Vehiculo

| | | | |
|---|---|---|---|
| CAPACIDAD DE CARGA: | 0 KILO | PESO BRUTO VEHICULAR: | |
| CAPACIDAD DE PASAJEROS: | 0 | CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS: | 8 |
| NÚMERO DE EJES: | 2 | | |

Poliza SOAT

| Número de poliza | Fecha expedición | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Código tarifa | Entidad expide SOAT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 408004696533000 | 01/03/2025 | 02/03/2025 | 01/03/2026 | 910 | LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS | VIGENTE |
| 4308005113306000 | 01/03/2024 | 02/03/2024 | 01/03/2025 | 910 | LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS | NO VIGENTE |
| 8104069800 | 27/02/2023 | 28/02/2023 | 27/02/2024 | 910 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | NO VIGENTE |
| 12434500034640 | 25/02/2022 | 28/02/2022 | 27/02/2023 | 910 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | NO VIGENTE |
| 12434500025380 | 27/02/2021 | 28/02/2021 | 27/02/2022 | 910 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | NO VIGENTE |

Pólizas de Responsabilidad Civil

| Número de póliza | Fecha expedición | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Entidad que expide | Tipo de póliza | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA038133 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 31/08/2025 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | VIGENTE | Detalle |
| AA038134 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 31/08/2025 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | VIGENTE | Detalle |
| AA010620 | 22/11/2019 | 25/11/2019 | 25/11/2020 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| AB000819 | 30/07/2024 | 31/07/2024 | 31/07/2025 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | CANCELADA | Detalle |
| AB000820 | 30/07/2024 | 31/07/2024 | 31/07/2025 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | CANCELADA | Detalle |
| AA010622 | 18/12/2023 | 25/12/2023 | 25/12/2024 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | CANCELADA | Detalle |
| AA037018 | 18/12/2023 | 25/12/2023 | 25/12/2024 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | CANCELADA | Detalle |
| AA010622 | 15/12/2022 | 25/12/2022 | 25/12/2023 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| AA037018 | 15/12/2022 | 25/12/2022 | 25/12/2023 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| AA010622 | 20/12/2021 | 25/12/2021 | 25/12/2022 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| AA037018 | 20/12/2021 | 25/12/2021 | 25/12/2022 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| AA010622 | 23/11/2020 | 25/11/2020 | 25/12/2021 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| AA037018 | 23/11/2020 | 25/11/2020 | 25/12/2021 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| AA010622 | 22/11/2019 | 25/11/2019 | 25/11/2020 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| AA010620 | 23/11/2018 | 25/11/2018 | 25/11/2019 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| AA010622 | 23/11/2018 | 25/11/2018 | 25/11/2019 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| AA010620 | 24/11/2017 | 25/11/2017 | 25/11/2018 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| AA010622 | 24/11/2017 | 25/11/2017 | 25/11/2018 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| AA010622 | 28/11/2016 | 25/11/2016 | 25/11/2017 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |

| Número de póliza | Fecha expedición | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Entidad que expide | Tipo de póliza | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA010620 | 28/11/2016 | 25/11/2016 | 25/11/2017 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

| Tipo Revisión | Fecha Expedición | Fecha Vigencia | CDA expide RTM | Vigente | Nro. certificado | Información consistente | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVISION TECNICO-MECANICO | 16/07/2025 | 16/07/2026 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR GUAVIARE 2 | SI | 182543203 | SI | |
| REVISION TECNICO-MECANICO | 19/07/2024 | 19/07/2025 | SOBRE RUEDAS CDA | NO | 174636623 | SI | |
| REVISION TECNICO-MECANICO | 19/07/2023 | 19/07/2024 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO | NO | 167250698 | SI | |
| REVISION TECNICO-MECANICO | 18/07/2022 | 18/07/2023 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO | NO | 160359248 | SI | |
| REVISION TECNICO-MECANICO | 17/07/2021 | 17/07/2022 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR REVIAUTO | NO | 153927777 | SI | |

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

✓ Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Normalización y Saneamiento

Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

# FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-3558

## 1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

| Fecha de prueba | Fecha próxima revisión | Nombre o razón social | Documento de identidad |
|---|---|---|---|
| **14-07-2025** | **14-09-2025** | **SOTELO SIERRA JOSE FRANKLYN** | **CC No. 1119948285** |
| Dirección | Teléfono | Ciudad | Departamento |
| **LA MACARENA** | **3219879280** | **LA MACARENA** | **META** |

## 2. DATOS DEL VEHÍCULO

**SVB218**

| Numero Interno | | Servicio | Clase | Marca | Linea |
|---|---|---|---|---|---|
| **N/A** | | **PUBLICO** | **CAMIONETA** | **HYUNDAI** | **STAREX PANEL** |
| Modelo | No Licencia de transito | Fecha de matricula | Color | Combustible | No Chasis o Serial |
| **2005** | **10031467155** | **24-02-2005** | **BLANCO** | **DIESEL** | **KMJWWH7HP5U653342** |
| No de Motor | | Cilindraje | Kilometraje | EMPRESA AFILIADA / VINCULADA | |
| **D4BH4066480** | | **2500** | **N/A** | **TRANSYARUMAL** | |

## RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

### 3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

| EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI) | EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI) | EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI) | REPUESTO PROFUNDIDAD (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELANTERA DERECHA | DELANTERA DERECHA | TRASERA DERECHA EXTERNA | TRASERA DERECHA EXTERNA | TRASERA IZQUIERDA EXTERNA | TRASERA IZQUIERDA EXTERNA | REPUESTO |
| 7 | 35 | 8 | 35 | 8 | 35 | 5 |
| DELANTERA IZQUIERDA | DELANTERA IZQUIERDA | TRASERA DERECHA INTERNA | TRASERA DERECHA INTERNA | TRASERA IZQUIERDA INTERNA | TRASERA IZQUIERDA INTERNA | REPUESTO PRESION (PSI) |
| 7 | 35 | N/A | N/A | N/A | N/A | 35 |

### 4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo. | S | Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter). | S | Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire. | S | Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo. | S |

### 5. REVISION EXTERIOR

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía. | S | La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor. | S | La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función. | S | La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones. | S |

### 6. RINES Y LLANTAS

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t. | S | inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique | S | Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro | S | Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines | S |

### 7. REVISIÓN INTERIOR

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO" | S | Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad. | S | Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa). | S | Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros. | S |
| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
| La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia. | S | Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo | S | El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico. | S | El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito. | S |
| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
| Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo. | S | Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros. | S | La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función. | S | Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento. | S |

# FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-3488

## 1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

| Fecha de prueba | Fecha próxima revisión | Nombre o razón social | Documento de identidad |
|---|---|---|---|
| **15-07-2025** | **15-09-2025** | **LOGISTICA Y TRANSPORTE COLOMBIA** | **NIT No. 901691059** |
| Dirección | Teléfono | Ciudad | Departamento |
| **MACARENA** | **317 8403730** | **LA MACARENA** | **META** |

## 2. DATOS DEL VEHÍCULO

**TBS021**

| Numero Interno | | Servicio | Clase | Marca | Linea |
|---|---|---|---|---|---|
| **N/A** | | **PUBLICO** | **CAMIONETA** | **MAZDA** | **B 2200** |
| Modelo | No Licencia de transito | Fecha de matricula | Color | Combustible | No Chasis o Serial |
| **1997** | **10031560975** | **22-08-1997** | **BLANCO VERDE AMARILLO ROJO** | **GASOLINA** | **B2200D-00949** |
| No de Motor | | Cilindraje | Kilometraje | EMPRESA AFILIADA / VINCULADA | |
| **F2798277** | | **2200** | **N/A** | **TRANSYARUMAL** | |

## RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

### 3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

| EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI) | EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI) | EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI) | REPUESTO PROFUNDIDAD (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELANTERA DERECHA | DELANTERA DERECHA | TRASERA DERECHA EXTERNA | TRASERA DERECHA EXTERNA | TRASERA IZQUIERDA EXTERNA | TRASERA IZQUIERDA EXTERNA | REPUESTO |
| 8 | 35 | 6 | 35 | 7 | 35 | 8 |
| DELANTERA IZQUIERDA | DELANTERA IZQUIERDA | TRASERA DERECHA INTERNA | TRASERA DERECHA INTERNA | TRASERA IZQUIERDA INTERNA | TRASERA IZQUIERDA INTERNA | REPUESTO PRESION (PSI) |
| 7 | 35 | N/A | N/A | N/A | N/A | 35 |

### 4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo. | S | Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter). | S | Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire. | S | Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehiculo. | S |

### 5. REVISION EXTERIOR

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partes exteriores de la carroceria o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la via. | S | La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual minima del conductor. | S | La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función. | S | La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones. | S |

### 6. RINES Y LLANTAS

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t. | S | Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique | S | Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro | S | Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines | S |

### 7. REVISIÓN INTERIOR

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como minimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO" | S | Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad. | S | Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa). | S | Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros. | S |
| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
| La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia. | S | Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehiculo | S | El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico. | S | El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito. | S |
| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
| Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehiculo. | S | Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros. | S | La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehiculo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función. | S | Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento. | S |

# FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÒN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-3480

## 1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

| Fecha de prueba | Fecha próxima revisión | Nombre o razón social | Documento de identidad |
|---|---|---|---|
| **14-07-2025** | **14-09-2025** | **SALAS ALEGRIA KARINA** | **CC No. 1117817464** |
| Dirección | Teléfono | Ciudad | Departamento |
| **VILLAVICENCIO** | **3219879280** | **LA MACARENA** | **META** |

## 2. DATOS DEL VEHÍCULO

**VZD690**

| Numero Interno | | Servicio | Clase | Marca | Linea |
|---|---|---|---|---|---|
| **N/A** | | **PUBLICO** | **CAMIONETA** | **CHEVROLET** | **LUV D MAX** |
| Modelo | No Licencia de transito | Fecha de matricula | Color | Combustible | No Chasis o Serial |
| **2008** | **10033992684** | **23-11-2007** | **BLANCO MAHLER** | **DIESEL** | **8LBETF1E280009806** |
| No de Motor | | Cilindraje | Kilometraje | EMPRESA AFILIADA / VINCULADA | |
| **545115** | | **3000** | **N/A** | **TRANSYARUMAL** | |

## RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

### 3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

| EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI) | EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI) | EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI) | REPUESTO PROFUNDIDAD (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELANTERA DERECHA | DELANTERA DERECHA | TRASERA DERECHA EXTERNA | TRASERA DERECHA EXTERNA | TRASERA IZQUIERDA EXTERNA | TRASERA IZQUIERDA EXTERNA | REPUESTO |
| 8 | 35 | 7 | 35 | 7 | 35 | 5 |
| DELANTERA IZQUIERDA | DELANTERA IZQUIERDA | TRASERA DERECHA INTERNA | TRASERA DERECHA INTERNA | TRASERA IZQUIERDA INTERNA | TRASERA IZQUIERDA INTERNA | REPUESTO PRESION (PSI) |
| 7 | 35 | N/A | N/A | N/A | N/A | 35 |

### 4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

| DETALLE DE LA REVISIÓN | APB | DETALLE DE LA REVISIÓN | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISIÓN | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo. | S | Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter). | S | Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire. | S | Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehiculo. | S |

### 5. REVISION EXTERIOR

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía. | S | La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual minima del conductor. | S | La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función. | S | La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones. | S |

### 6. RINES Y LLANTAS

| DETALLE DE LA REVISIÓN | APB | DETALLE DE LA REVISIÓN | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISIÓN | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t. | S | Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique | S | Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro | S | Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines | S |

### 7. REVISIÓN INTERIOR

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO" | S | Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad. | S | Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa). | S | Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros. | S |
| DETALLE DE LA REVISIÓN | APB | DETALLE DE LA REVISIÓN | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
| La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia. | S | Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehiculo | S | El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico. | S | El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito. | S |
| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
| Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehiculo. | S | Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros. | S | La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehiculo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función. | S | Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento. | S |

# FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-3481

## 1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

| Fecha de prueba | Fecha próxima revisión | Nombre o razón social | Documento de identidad |
|---|---|---|---|
| **14-07-2025** | **14-09-2025** | **ESCOTRANSTOURS S.A.S** | **NIT No. 900528482** |
| Dirección | Teléfono | Ciudad | Departamento |
| **VILLAVICENCIO** | **317 8403730** | **LA MACARENA** | **META** |

## 2. DATOS DEL VEHÍCULO

**GPA444**

| Numero Interno | | Servicio | Clase | Marca | Linea |
|---|---|---|---|---|---|
| **N/A** | | **PUBLICO** | **CAMPERO** | **GAZ** | **SIN LINEA** |
| Modelo | No Licencia de transito | Fecha de matricula | Color | Combustible | No Chasis o Serial |
| **1968** | **D4BB5106378** | **30-05-1974** | **AZUL** | **DIESEL** | **372444** |
| No de Motor | | Cilindraje | Kilometraje | EMPRESA AFILIADA / VINCULADA | |
| **D4BB5106378** | | **2700** | **N/A** | **TRANSAGRO** | |

## RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

### 3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

| EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI) | EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI) | EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI) | REPUESTO PROFUNDIDAD (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELANTERA DERECHA | DELANTERA DERECHA | TRASERA DERECHA EXTERNA | TRASERA DERECHA EXTERNA | TRASERA IZQUIERDA EXTERNA | TRASERA IZQUIERDA EXTERNA | REPUESTO |
| 8 | 35 | 7 | 35 | 8 | 35 | 5 |
| DELANTERA IZQUIERDA | DELANTERA IZQUIERDA | TRASERA DERECHA INTERNA | TRASERA DERECHA INTERNA | TRASERA IZQUIERDA INTERNA | TRASERA IZQUIERDA INTERNA | REPUESTO PRESION (PSI) |
| 8 | 35 | N/A | N/A | N/A | N/A | 35 |

### 4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo. | S | Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Cárter). | S | Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire. | S | Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo. | S |

### 5. REVISION EXTERIOR

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía. | S | La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor. | S | La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función. | S | La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones. | S |

### 6. RINES Y LLANTAS

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t. | S | Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique | S | Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro | S | Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines | S |

### 7. REVISIÓN INTERIOR

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo "COMO CONDUZCO" | S | Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad. | S | Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa). | S | Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros. | S |
| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
| La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia. | S | Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo | S | El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico. | S | El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito. | S |
| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
| Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo. | S | Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros. | S | La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función. | S | Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento. | S |

ALCALDÍA MUNICIPAL DE URIBE META

# TARJETA DE OPERACIÓN No. 0024

Renovación

| No PLACA | MARCA | AÑO MODELO | LÍNEA |
|---|---|---|---|
| UYG133 | UAZ | 1984 | SIN LINEA |

| CLASE DE VEHÍCULO | TIPO DE CARROCERÍA | COMBUSTIBLE |
|---|---|---|
| CAMPERO | CARPADO | GASOLINA |

| MODALIDAD DE SERVICIO | CAPACIDAD DE PASAJEROS | CARGA |
|---|---|---|
| PUBLICO | 8 | |

| RADIO DE ACCIÓN | NIVEL DE SERVICIO |
|---|---|
| MUNICPAL | MUNICPAL |

| RAZÓN SOCIAL O EMPRESA | NIT |
|---|---|
| TRANSAGRO | 901.792.145-5 |

| DIRECCIÓN DE LA EMPRESA | CIUDAD / MUNICIPIO |
|---|---|
| CR 8 N° 32-43 | GRANADA |

| FECHA DE EXPEDICIÓN | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA |
|---|---|---|
| 15/07/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2026 |

AUTORIDAD QUE LO EXPIDE

ALCALDIA MUNICIPAL

Deison Cortor

FIRMA Y SELLO

# FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-2890

## 1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

| Fecha de prueba | Fecha próxima revisión | Nombre o razón social | Documento de identidad |
|---|---|---|---|
| 17-07-2025 | 17-09-2025 | ESCOTRANSTOURS S.A.S | NIT No. 900528482 |
| Dirección | Teléfono | Ciudad | Departamento |
| MACARENA | 317 8403730 | MACARENA | META |

## 2. DATOS DEL VEHÍCULO

**UYG133**

| Numero Interno | | Servicio | Clase | Marca | Linea |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | | PUBLICO | CAMPERO | UAZ | SIN LINEA |
| Modelo | No Licencia de transito | Fecha de matricula | Color | Combustible | No Chasis o Serial |
| 1984 | 10034867385 | 15-07-1985 | CREMA | GASOLINA | 469B610568 |
| No de Motor | | Cilindraje | Kilometraje | EMPRESA AFILIADA / VINCULADA | |
| 4140741108625 | | 2200 | N/A | TRANSAGRO | |

## RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

### 3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

| EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI) | EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI) | EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI) | REPUESTO PROFUNDIDAD (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELANTERA DERECHA | DELANTERA DERECHA | TRASERA DERECHA EXTERNA | TRASERA DERECHA EXTERNA | TRASERA IZQUIERDA EXTERNA | TRASERA IZQUIERDA EXTERNA | REPUESTO |
| 7 | 35 | 8 | 35 | 7 | 35 | 5 |
| DELANTERA IZQUIERDA | DELANTERA IZQUIERDA | TRASERA DERECHA INTERNA | TRASERA DERECHA INTERNA | TRASERA IZQUIERDA INTERNA | TRASERA IZQUIERDA INTERNA | REPUESTO PRESION (PSI) |
| 6 | 35 | N/A | N/A | N/A | N/A | 35 |

### 4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Existencia de fugas en el tubo, uniones del multiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo. | S | Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter). | S | Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire. | S | Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehiculo. | S |

### 5. REVISION EXTERIOR

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía. | S | La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual minima del conductor. | S | La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función. | S | La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones. | S |

### 6. RINES Y LLANTAS

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1,6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t. | S | Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique | S | Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro | S | Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines | S |

### 7. REVISIÓN INTERIOR

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como minimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO" | S | Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad. | S | Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa). | S | Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros. | S |
| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
| La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia. | S | Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehiculo | S | El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico. | S | El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito. | S |
| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
| Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehiculo. | S | Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros. | S | La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función. | S | Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento. | S |

## 8. DIRECCIÓN

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección. | S | Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección. | S | Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos. | S | El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica). | S |

## 9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante. | S | El no funcionamiento de comandos que encienden luces. | S | Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo. | S | Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo. | S |

## 10. SISTEMA DE FRENOS

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con perdida o con riesgo de desprendimiento. | S | Cantidad de liquidos de frenos por fuera de los niveles indicados. | S | Servofreno deteriorado o con fugas. | S | Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano). | S |

## 11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal. | S | Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático. | S | Inoperancia del freno de Emergencia. | S | Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso. | S |

## 12. MOTOR Y BATERIA

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pérdida de aceite con goteo continuo. | S | Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento. | S | Fugas en el sistema de refrigeración. | S | Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroidos. | S |

## 13. TRANSMISIÓN

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión. | S | Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes. | S | Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores. | S | Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan. | S |

## 14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor. | S | La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia. | S | Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito. | S | Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato. | S |

## 15. VENCIMIENTOS

| | |
|---|---|
| RTM Y EG | **29-07-2025** |
| SOAT | **01-02-2026** |
| EXTINTOR | **31-07-2025** |

## 16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

## 17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

| APROBÓ | NO APROBÓ | NUMERO CONSECUTIVO FUR |
|---|---|---|
| ✓ | | RP-2890 |

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

**Software AutoSys** - DexlerLATAM.com

# FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-3467

## 1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

| Fecha de prueba | Fecha próxima revisión | Nombre o razón social | Documento de identidad |
|---|---|---|---|
| **14-07-2025** | **14-09-2025** | **GEREMIAS SARMIENTO** | **CC No. 4125306** |
| Dirección | Teléfono | Ciudad | Departamento |
| **VILLAVICENCIO** | **317 8403730** | **MAPIRIPAN** | **META** |

## 2. DATOS DEL VEHÍCULO

**SPW887**

| Numero Interno | | Servicio | Clase | Marca | Linea |
|---|---|---|---|---|---|
| **N/A** | | **PUBLICO** | **CAMIONETA** | **NISSAN** | **D22** |
| Modelo | No Licencia de transito | Fecha de matricula | Color | Combustible | No Chasis o Serial |
| **2011** | **10012381166** | **08-07-2010** | **BLANCO** | **DIESEL** | **JN1CNUD22Z0020170** |
| No de Motor | | Cilindraje | Kilometraje | EMPRESA AFILIADA / VINCULADA | |
| **ZD30246161K** | | **2953** | **N/A** | **SESUMAN SAS** | |

## RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

### 3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

| EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI) | EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI) | EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI) | REPUESTO PROFUNDIDAD (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELANTERA DERECHA | DELANTERA DERECHA | TRASERA DERECHA EXTERNA | TRASERA DERECHA EXTERNA | TRASERA IZQUIERDA EXTERNA | TRASERA IZQUIERDA EXTERNA | REPUESTO |
| 7 | 35 | 7 | 35 | 6 | 35 | 7 |
| DELANTERA IZQUIERDA | DELANTERA IZQUIERDA | TRASERA DERECHA INTERNA | TRASERA DERECHA INTERNA | TRASERA IZQUIERDA INTERNA | TRASERA IZQUIERDA INTERNA | REPUESTO PRESION (PSI) |
| 6 | 35 | N/A | N/A | N/A | N/A | 35 |

### 4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo. | S | Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter). | S | Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire. | S | Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehiculo. | S |

### 5. REVISION EXTERIOR

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partes exteriores de la carroceria o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía. | S | La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual minima del conductor. | S | La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función. | S | La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones. | S |

### 6. RINES Y LLANTAS

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t. | S | Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique | S | Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro | S | Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines | S |

### 7. REVISIÓN INTERIOR

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO" | S | Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad. | S | Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa). | S | Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros. | S |
| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
| La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia. | S | Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehiculo | S | El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico. | S | El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito. | S |
| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
| Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehiculo. | S | Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros. | S | La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función. | S | Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento. | S |

## 8. DIRECCIÓN

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección. | S | Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección. | S | Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos. | S | El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica). | S |

## 9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante. | S | El no funcionamiento de comandos que encienden luces. | S | Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo. | S | Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo. | S |

## 10. SISTEMA DE FRENOS

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento. | S | Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados. | S | Servofreno deteriorado o con fugas. | S | Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano). | S |

## 11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal. | S | Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático. | S | Inoperancia del freno de Emergencia. | S | Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso. | S |

## 12. MOTOR Y BATERIA

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pérdida de aceite con goteo continuo. | S | Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento. | S | Fugas en el sistema de refrigeración. | S | Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos. | S |

## 13. TRANSMISIÓN

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión. | S | Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes. | S | Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores. | S | Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan. | S |

## 14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor. | S | La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia. | S | Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito. | S | Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato. | S |

## 15. VENCIMIENTOS

| | |
|---|---|
| RTM Y EG | **18-03-2026** |
| SOAT | **10-02-2026** |
| EXTINTOR | **31-12-2025** |

## 16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

## 17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

| APROBÓ | NO APROBÓ | NUMERO CONSECUTIVO FUR |
|---|---|---|
| ✓ | | RP-3467 |

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

# FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA ESPECIALIZADO PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-2891

## 1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

| Fecha de prueba | Fecha próxima revisión | Nombre o razón social | Documento de identidad |
|---|---|---|---|
| **17-07-2025** | **17-09-2025** | **RIVERA MARTINEZ JAIME** | **CC No. 16187798** |
| Dirección | Teléfono | Ciudad | Departamento |
| **MACARENA** | **317 8403730** | **MACARENA** | **META** |

## 2. DATOS DEL VEHÍCULO

**SIG934**

| Numero Interno | | Servicio | Clase | Marca | Linea |
|---|---|---|---|---|---|
| **N/A** | | **PUBLICO** | **MICROBUS** | **MITSUBISHI** | **L 300** |
| Modelo | No Licencia de transito | Fecha de matricula | Color | Combustible | No Chasis o Serial |
| **2002** | **10023772314** | **24-07-2002** | **BLANCO SOFIA** | **GAS GASOL** | **JMYHNP13W2A000687** |
| No de Motor | | Cilindraje | Kilometraje | EMPRESA AFILIADA / VINCULADA | |
| **4G63GJ0287** | | **1997** | **N/A** | **TRANSAGRO** | |

## RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

### 3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

| EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI) | EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI) | EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI) | REPUESTO PROFUNDIDAD (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELANTERA DERECHA | DELANTERA DERECHA | TRASERA DERECHA EXTERNA | TRASERA DERECHA EXTERNA | TRASERA IZQUIERDA EXTERNA | TRASERA IZQUIERDA EXTERNA | REPUESTO |
| 7 | 60 | 6 | 60 | 5,5 | 60 | 5 |
| DELANTERA IZQUIERDA | DELANTERA IZQUIERDA | TRASERA DERECHA INTERNA | TRASERA DERECHA INTERNA | TRASERA IZQUIERDA INTERNA | TRASERA IZQUIERDA INTERNA | REPUESTO PRESION (PSI) |
| 6.5 | 60 | N/A | N/A | N/A | N/A | 60 |

### 4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Existencia de fugas en el tubo, uniones del multiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo. | S | Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter). | S | Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire. | S | Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo. | S |

### 5. REVISION EXTERIOR

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía. | S | La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual minima del conductor. | S | La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función. | S | La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones. | S |

### 6. RINES Y LLANTAS

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t. | S | Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique | S | Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro | S | Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines | S |

### 7. REVISIÓN INTERIOR

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como minimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO" | S | Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad. | S | Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa). | S | Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio publico de pasajeros. | S |
| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
| La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia. | S | Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehiculo | S | El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico. | S | El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de transito. | S |
| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
| Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehiculo. | S | Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros. | S | La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehiculo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función. | S | Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento. | S |

## 8. DIRECCIÓN

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección. | S | Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección. | S | Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos. | S | El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica). | S |

## 9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante. | S | El no funcionamiento de comandos que encienden luces. | S | Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo. | S | Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo. | S |

## 10. SISTEMA DE FRENOS

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento. | S | Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados. | S | Servofreno deteriorado o con fugas. | S | Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano). | S |

## 11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal. | S | Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático. | S | Inoperancia del freno de Emergencia. | S | Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso. | S |

## 12. MOTOR Y BATERIA

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pérdida de aceite con goteo continuo. | S | Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento. | S | Fugas en el sistema de refrigeración. | S | Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroidos. | S |

## 13. TRANSMISIÓN

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión. | S | Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes. | S | Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores. | S | Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan. | S |

## 14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor. | S | La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia. | S | Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito. | S | Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato. | S |

## 15. VENCIMIENTOS

| | |
|---|---|
| RTM Y EG | **08-02-2026** |
| SOAT | **11-02-2026** |
| EXTINTOR | **31-07-2025** |

## 16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

## 17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

| APROBÓ | NO APROBÓ | NUMERO CONSECUTIVO FUR |
|---|---|---|
| ✓ | | RP-2891 |

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

# FORMATO UNICO DE RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL (FUR) RESOLUCION 315 - 2013

REPUBLICA DE COLOMBIA

MIN. TPTE.
RESOLUCIÓN NRO. 00375 y 00378 de 2013

CDA TSP CIUDAD PREVENTICAR

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR ESPECIALIZADO
PREVENTICAR
NIT. 16.739.850-5
TELEFONO 321 9879280 - 317 4535638
SERVICIOALCLIENTE@PREVENTICAR.COM
WWW.PREVENTICAR.COM

FUR No. RP-3485

## 1. DATOS DEL PROPIETARIO Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO

| Fecha de prueba | Fecha próxima revisión | Nombre o razón social | Documento de identidad |
|---|---|---|---|
| **15-07-2025** | **15-09-2025** | **RIVERA MARTINEZ JAIME** | **CC No. 16187798** |
| Dirección | Teléfono | Ciudad | Departamento |
| **MACARENA** | **317 8403730** | **LA MACARENA** | **META** |

## 2. DATOS DEL VEHÍCULO

**SDP742**

| Numero Interno | | Servicio | Clase | Marca | Linea |
|---|---|---|---|---|---|
| **N/A** | | **PUBLICO** | **CAMIONETA** | **TOYOTA** | **HILUX ET** |
| Modelo | No Licencia de transito | Fecha de matricula | Color | Combustible | No Chasis o Serial |
| **2003** | **10032361068** | **05-05-2003** | **BLANCO** | **GASOLINA** | **9FH33UNE838000417** |
| No de Motor | | Cilindraje | Kilometraje | EMPRESA AFILIADA / VINCULADA | |
| **2979526** | | **2400** | **N/A** | **TRANSAGRO** | |

## RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375

### 3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

| EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI) | EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI) | EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI) | REPUESTO PROFUNDIDAD (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELANTERA DERECHA | DELANTERA DERECHA | TRASERA DERECHA EXTERNA | TRASERA DERECHA EXTERNA | TRASERA IZQUIERDA EXTERNA | TRASERA IZQUIERDA EXTERNA | REPUESTO |
| 8 | 35 | 8 | 35 | 8 | 35 | 6 |
| DELANTERA IZQUIERDA | DELANTERA IZQUIERDA | TRASERA DERECHA INTERNA | TRASERA DERECHA INTERNA | TRASERA IZQUIERDA INTERNA | TRASERA IZQUIERDA INTERNA | REPUESTO PRESION (PSI) |
| 7 | 35 | N/A | N/A | N/A | N/A | 35 |

### 4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo. | S | Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter). | S | Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire. | S | Ausencia de tapas o tapones de combustibles o fugas en el mismo Fugas en el silenciador del sistema de escape del vehículo. | S |

### 5. REVISION EXTERIOR

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía. | S | La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor. | S | La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función. | S | La inexistencia o mal funcionamiento de puertas o compuertas para vehículos o con platón, estacas o furgones. | S |

### 6. RINES Y LLANTAS

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t. | S | Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique | S | Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro | S | Fisuras en cualquiera de los rines Deformación excesiva en cualquiera de los rines | S |

### 7. REVISIÓN INTERIOR

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO" | S | Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad. | S | Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa). | S | Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros. | S |
| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
| La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia. | S | Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo | S | El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico. | S | El número de sillas excede lo estipulado en la licencia de tránsito. | S |
| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
| Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo. | S | Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros. | S | La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función. | S | Sillas, carteras y tapizados en mal estado (rota, cortada, descocidos) Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento. | S |

## 8. DIRECCIÓN

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección. | S | Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que conforman el sistema dirección. | S | Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas, con riesgo de desprendimiento o interferencia con otros elementos. | S | El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica). | S |

## 9. ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de las defensas, cuando no es equipo original del fabricante. | S | El no funcionamiento de comandos que encienden luces. | S | Mal estado o ausencia de pastas de luces de vehículo. | S | Mal funcionamiento de cualquier luz del vehículo. | S |

## 10. SISTEMA DE FRENOS

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindro de mando (bomba de freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento. | S | Cantidad de líquidos de frenos por fuera de los niveles indicados. | S | Servofreno deteriorado o con fugas. | S | Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano). | S |

## 11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal. | S | Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático. | S | Inoperancia del freno de Emergencia. | S | Presión o vacío insuficiente para permitir al menos dos frenadas a fondo, consecutivas, una vez se pone en marcha el dispositivo de aviso. | S |

## 12. MOTOR Y BATERIA

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pérdida de aceite con goteo continuo. | S | Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento. | S | Fugas en el sistema de refrigeración. | S | Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado, corroídos. | S |

## 13. TRANSMISIÓN

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión. | S | Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes. | S | Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores. | S | Estado de muelles, resorteras, tijeras, ballestas, barra estabilizadora Inexistencia de protector de desprendimiento del cardan. | S |

## 14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor. | S | La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia. | S | Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito. | S | Botiquín de primeros auxilios, Linterna, Caja de Herramientas Tacos, Cruceta y Gato. | S |

## 15. VENCIMIENTOS

| | |
|---|---|
| RTM Y EG | **17-01-2026** |
| SOAT | **18-02-2026** |
| EXTINTOR | **31-12-2025** |

## 16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

## 17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

| APROBÓ | NO APROBÓ | NUMERO CONSECUTIVO FUR |
|---|---|---|
| ✓ | | RP-3485 |

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no nos hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambientales y de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

RUNT

Transporte

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLACA DEL VEHÍCULO: | TBK726 | | |
| NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO: | 10032205580 | ESTADO DEL VEHÍCULO: | ACTIVO |
| TIPO DE SERVICIO: | Público | CLASE DE VEHÍCULO: | CAMIONETA |

Información general del vehículo

| | | | |
|---|---|---|---|
| MARCA: | TOYOTA | LÍNEA: | HILUX 4x2 D.C |
| MODELO: | 2005 | COLOR: | BLANCO NIEVE |
| NÚMERO DE SERIE: | 9FH33UNE858001292 | NÚMERO DE MOTOR: | 3320881 |
| NÚMERO DE CHASIS: | 9FH33UNE858001292 | NÚMERO DE VIN: | |
| CILINDRAJE: | 2400 | TIPO DE CARROCERÍA: | CERRADA |
| TIPO COMBUSTIBLE: | GASOLINA | FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA): | 05/10/2004 |
| AUTORIDAD DE TRÁNSITO: | SECRETARIA DE MOVILIDAD DE NEIVA | GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD: | NO |
| CLÁSICO O ANTIGUO: | NO | REPOTENCIADO: | NO |
| REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN MOTOR | |
| REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN CHASIS | |
| REGRABACIÓN SERIE (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN SERIE | |
| REGRABACIÓN VIN (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN VIN | |
| VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO): | NO | PUERTAS: | 4 |

Para conocer el historial de propietarios

**Consulte el Histórico Vehicular Aquí**

(https://www.runt.gov.co/actores/ciudadano/consulta-historico-vehicular)

Datos Técnicos del Vehículo

| | | | |
|---|---|---|---|
| CAPACIDAD DE CARGA: | 0 KILO | PESO BRUTO VEHICULAR: | 0 |
| CAPACIDAD DE PASAJEROS: | | CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS: | 8 |
| NÚMERO DE EJES: | 2 | | |

Poliza SOAT

| Número de poliza | Fecha expedición | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Código tarifa | Entidad expide SOAT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91372689 | 05/05/2025 | 07/05/2025 | 06/05/2026 | 910 | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A | VIGENTE |
| 1508005681368000 | 06/05/2024 | 07/05/2024 | 06/05/2025 | 910 | LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS | NO VIGENTE |
| 85247590 | 02/03/2023 | 03/03/2023 | 02/03/2024 | 722 | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A | NO VIGENTE |
| 8074150800 | 22/02/2022 | 25/02/2022 | 24/02/2023 | 722 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | NO VIGENTE |
| 12354900002740 | 24/02/2021 | 25/02/2021 | 24/02/2022 | 722 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | NO VIGENTE |

Pólizas de Responsabilidad Civil

| Número de póliza | Fecha expedición | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Entidad que expide | Tipo de póliza | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA038133 | 06/08/2024 | 31/08/2024 | 31/08/2025 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | VIGENTE | Detalle |
| AA038134 | 06/08/2024 | 31/08/2024 | 31/08/2025 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | VIGENTE | Detalle |
| AA033662 | 16/01/2020 | 16/01/2020 | 03/12/2020 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| AA027708 | 30/11/2018 | 02/12/2018 | 02/12/2019 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| AA027709 | 30/11/2018 | 02/12/2018 | 02/12/2019 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| AA013454 | 28/11/2016 | 02/12/2016 | 02/12/2017 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| AA013453 | 29/11/2016 | 02/12/2016 | 02/12/2017 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| AA034888 | 02/01/2024 | 03/01/2024 | 03/01/2025 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | CANCELADA | Detalle |
| AA033663 | 02/01/2024 | 03/01/2024 | 03/01/2025 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | CANCELADA | Detalle |
| AA033663 | 03/12/2019 | 03/12/2019 | 03/12/2020 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | CANCELADA | Detalle |
| AA033662 | 03/12/2019 | 03/12/2019 | 03/12/2020 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | CANCELADA | Detalle |
| AA038133 | 08/03/2024 | 08/03/2024 | 31/08/2024 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| AA038134 | 08/03/2024 | 08/03/2024 | 31/08/2024 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| AA033663 | 30/12/2022 | 03/01/2023 | 03/01/2024 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| AA034888 | 30/12/2022 | 03/01/2023 | 03/01/2024 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| AA033663 | 30/12/2021 | 03/01/2022 | 03/01/2023 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| AA034888 | 30/12/2021 | 03/01/2022 | 03/01/2023 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| AA033663 | 24/12/2020 | 03/01/2021 | 03/01/2022 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| AA034888 | 24/12/2020 | 03/01/2021 | 03/01/2022 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |

| Número de póliza | Fecha expedición | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Entidad que expide | Tipo de póliza | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA033663 | 03/12/2020 | 03/12/2020 | 03/01/2021 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

| Tipo Revisión | Fecha Expedición | Fecha Vigencia | CDA expide RTM | Vigente | Nro. certificado | Información consistente | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVISION TECNICO-MECANICO | 15/07/2025 | 15/07/2026 | SOBRE RUEDAS CDA | SI | 182514882 | SI | |
| REVISION TECNICO-MECANICO | 02/07/2024 | 02/07/2025 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR YARI | NO | 174208946 | SI | |
| REVISION TECNICO-MECANICO | 06/03/2023 | 06/03/2024 | CDA DE NEIVA S.A.S. | NO | 165096883 | SI | |
| REVISION TECNICO-MECANICO | 22/02/2022 | 22/02/2023 | CDA DE NEIVA S.A.S. | NO | 158266028 | SI | |
| REVISION TECNICO-MECANICO | 24/02/2021 | 24/02/2022 | CDA DE NEIVA S.A.S. | NO | 152024963 | SI | |

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

✓ Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)

Normalización y Saneamiento

Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

| 17-07-2025 | 17-09-2025 | ESCOTRANSTOURS S.A.S | NIT No. 900528482 |
|---|---|---|---|
| Dirección<br>MACARENA | Teléfono<br>317 8403730 | Ciudad<br>MACARENA | Departamento<br>META |

2. DATOS DEL VEHÍCULO

**TBK726**

| Numero Interno<br>N/A | | Servicio<br>PUBLICO | Clase<br>CAMIONETA | Marca<br>TOYOTA | Linea<br>HILUX 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo<br>2005 | No Licencia de transito<br>10032205580 | Fecha de matricula<br>05-10-2004 | Color<br>BLANCO NIEVE | Combustible<br>GASOLINA | No Chasis<br>9FH33UI |
| No de Motor<br>3320881 | | Cilindraje<br>2400 | Kilometraje<br>N/A | EMPRESA AFILIADA / VINCU<br>TRANSYARUMAL | |

## RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NT

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

| EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI) | EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI) | EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI) | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELANTERA DERECHA | DELANTERA DERECHA | TRASERA DERECHA EXTERNA | TRASERA DERECHA EXTERNA | TRASERA IZQUIERDA EXTERNA | TRASERA IZQUIERDA EXTERNA | |
| 6.5 | 35 | 7 | 35 | 6.5 | 35 | |
| DELANTERA IZQUIERDA | DELANTERA IZQUIERDA | TRASERA DERECHA INTERNA | TRASERA DERECHA INTERNA | TRASERA IZQUIERDA INTERNA | TRASERA IZQUIERDA INTERNA | |
| 6 | 35 | N/A | N/A | N/A | N/A | |

### 4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo. | S | Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter). | S | Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire. | S | Ausencia de tapas combustibles o fug Fugas en el silencia de escape del |

### 5. REVISION EXTERIOR

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partes exteriores de la carroceria o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la via. | S | La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual minima del conductor. | S | La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función. | S | La inexisten funcionamiento compuertas para v platón, estacas |

### 6. RINES Y LLANTAS

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehiculos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t. | S | Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique | S | Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro | S | Fisuras en cualqui Deformación e cualquiera de |

### 7. REVISIÓN INTERIOR

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO" | S | Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad. | S | Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa). | S | Mal estado o fu parcial de las luces vehiculos de serv pasaje |
| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA |
| La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia. | S | Las cintas retrorreflectivas vehiculos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehiculo | S | El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico. | S | El número de sil estipulado en la lice |
| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA |
| Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehiculo. | S | Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros. | S | La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehiculo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función. | S | Sillas, carteras y ta estado (rota, corta Asientos mal ancla de despren |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| freno) deteriorado, con perdida o con riesgo de desprendimiento. | S | fuera de los niveles indicados. | S | fugas. | S | estacionamiento (e mand |

**11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES**

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal. | S | Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático. | S | Inoperancia del freno de Emergencia. | S | Presión o vacío ir permitir al menos fondo, consecutiv pone en marcha e avis |

**12. MOTOR Y BATERIA**

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pérdida de aceite con goteo continuo. | S | Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento. | S | Fugas en el sistema de refrigeración. | S | Tubos o manguera danados, deforma |

**13. TRANSMISIÓN**

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión. | S | Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes. | S | Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores. | S | Estado de muelle tijeras, balles estabilizadora In protector de despe carda |

**14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA**

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual minima del conductor. | S | La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia. | S | Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito. | S | Botiquín de prim Linterna, Caja de Tacos, Cruce |

**15. VENCIMIENTOS**

| | |
|---|---|
| RTM Y EG | **15-07-2026** |
| SOAT | **06-05-2026** |
| EXTINTOR | **31-07-2025** |

**16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL**

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

**17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375**

| APROBÓ | NO APROBÓ | NUMERO CONSECUTIVO FUR |
|---|---|---|
| ✓ | | RP-2894 |

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambienta de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIO CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15-07-2025 | 15-09-2025 | | Departamento META |
| Dirección MACARENA | Teléfono 317 8403730 | Ciudad LA MACARENA | |

2. DATOS DEL VEHÍCULO

**LYJ323**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero Interno N/A | | Servicio PUBLICO | Clase CAMPERO | Marca TOYOTA | Linea FJ 43 |
| Modelo 1981 | No Licencia de transito 10030413030 | Fecha de matricula 31-05-2007 | Color BLANCO | Combustible DIESEL | No Chasis o FJ4310370 |
| No de Motor QD32031166A | | Cilindraje 2500 | Kilometraje N/A | EMPRESA AFILIADA / VINCULADA TRANSYARUMAL | |

## RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NTC 53

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

| EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI) | EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI) | EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI) | R PROFU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELANTERA DERECHA | DELANTERA DERECHA | TRASERA DERECHA EXTERNA | TRASERA DERECHA EXTERNA | TRASERA IZQUIERDA EXTERNA | TRASERA IZQUIERDA EXTERNA | F |
| 8 | 40 | 8 | 40 | 8 | 40 | |
| DELANTERA IZQUIERDA | DELANTERA IZQUIERDA | TRASERA DERECHA INTERNA | TRASERA DERECHA INTERNA | TRASERA IZQUIERDA INTERNA | TRASERA IZQUIERDA INTERNA | REPU |
| 9 | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A | |

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo. | S | Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter). | S | Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire. | S | Ausencia de tapas o ta combustibles o fugas e Fugas en el silenciador de escape del veh |

5. REVISION EXTERIOR

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA RE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía. | S | La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual minima del conductor. | S | La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función. | S | La inexistencia funcionamiento de compuertas para vehí platón, estacas o f |

6. RINES Y LLANTAS

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t. | S | Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique | S | Falta de una o mas tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro | S | Fisuras en cualquier Deformación exc cualquiera de l |

7. REVISIÓN INTERIOR

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como minimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO" | S | Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad. | S | Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa). | S | Mal estado o fun parcial de las luces i vehículos de servi pasajer |
| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA |
| La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia. | S | Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo | S | El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico. | S | El número de sil estipulado en la lic |
| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE L |
| Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehiculo. | S | Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros. | S | La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehiculo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función. | S | Sillas, carteras y t estado (rota, corta Asientos mal ancl de despre |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento. | S | fuera de los niveles indicados. | S | fugas. | S | estacionamiento ( mar |

**11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES**

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal. | S | Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático. | S | Inoperancia del freno de Emergencia. | S | Presión o vacío i permitir al menos fondo, consecutiv pone en marcha avis |

**12. MOTOR Y BATERIA**

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pérdida de aceite con goteo continuo. | S | Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento. | S | Fugas en el sistema de refrigeración. | S | Tubos o manguer dañados, deform |

**13. TRANSMISIÓN**

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión, Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión. | S | Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes. | S | Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores. | S | Estado de muell tijeras, balle estabilizadora l protector de desp card |

**14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA**

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor. | S | La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia. | S | Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito. | S | Botiquín de prim Linterna, Caja de Tacos, Cruc |

**15. VENCIMIENTOS**

| | |
|---|---|
| RTM Y EG | **24-05-2026** |
| SOAT | **10-05-2026** |
| EXTINTOR | **31-12-2025** |

**16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL**

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

**17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375**

| APROBÓ | NO APROBÓ | NUMERO CONSECUTIVO FUR |
|---|---|---|
| ✓ | | RP-3592 |

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual n hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambient de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIO CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

**Software Auto**

| 18-07-2025 | 18-09-2025 | CARRANZA MEDINA NOE | CC No. 4151067 |
|---|---|---|---|
| Dirección<br>VILLAVICENCIO | Teléfono<br>317 8403730 | Ciudad<br>MACARENA | Departamento<br>META |

2. DATOS DEL VEHÍCULO

**SHN034**

| Numero Interno<br>N/A | | Servicio<br>PUBLICO | Clase<br>MICROBUS | Marca<br>KIA | Linea<br>PREGIO |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo<br>2001 | No Licencia de transito<br>10015941872 | Fecha de matricula<br>09-04-2001 | Color<br>BLANCO CLARO | Combustible<br>DIESEL | No Chasis o Serial<br>KNCTB241217049 |
| No de Motor<br>J2292095 | | Cilindraje<br>2665 | Kilometraje<br>N/A | EMPRESA AFILIADA / VINCULADA<br>LIDERES EN TRANSPORTES ESPECIALES S A | |

## RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA N

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

| EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI) | EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI) | EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI) |
|---|---|---|---|---|---|
| DELANTERA DERECHA | DELANTERA DERECHA | TRASERA DERECHA EXTERNA | TRASERA DERECHA EXTERNA | TRASERA IZQUIERDA EXTERNA | TRASERA IZQUIERDA EXTERNA |
| 8 | 60 | 7 | 60 | 6.5 | 60 |
| DELANTERA IZQUIERDA | DELANTERA IZQUIERDA | TRASERA DERECHA INTERNA | TRASERA DERECHA INTERNA | TRASERA IZQUIERDA INTERNA | TRASERA IZQUIERDA INTERNA |
| 8.5 | 60 | N/A | N/A | N/A | N/A |

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo. | S | Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter). | S | Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire. | S | Ausencia de tapa combustibles o fu Fugas en el silenci de escape d |

5. REVISION EXTERIOR

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partes exteriores de la carroceria o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la via. | S | La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual minima del conductor. | S | La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función. | S | La inexisten funcionamiento compuertas para platón, estaca |

6. RINES Y LLANTAS

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1,6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t. | S | Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique | S | Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro | S | Fisuras en cualq Deformación cualquiera |

7. REVISIÓN INTERIOR

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo. "COMO CONDUZCO" | S | Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad. | S | Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa). | S | Mal estado o f parcial de las luce vehículos de se pasaj |
| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE |
| La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia. | S | Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehículo | S | El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico. | S | El número de estipulado en la l |
| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE |
| Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo. | S | Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros. | S | La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función. | S | Sillas, carteras y estado (rota, cor Asientos mal anc de despre |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento. | S | fuera de los niveles indicados. | | fugas. | | | mano). |

## 11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA RE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal. | S | Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático. | S | Inoperancia del freno de Emergencia. | S | Presión o vacío insufi permitir al menos dos fondo, consecutivas, pone en marcha el dis aviso. |

## 12. MOTOR Y BATERIA

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA RE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pérdida de aceite con goteo continuo. | S | Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento. | S | Fugas en el sistema de refrigeración. | S | Tubos o mangueras d dañados, deformado |

## 13. TRANSMISIÓN

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión. | S | Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes. | S | Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores. | S | Estado de muelles, tijeras, ballestas estabilizadora Inexi protector de despren cardan. |

## 14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor. | S | La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia. | S | Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito. | S | Botiquín de primer Linterna, Caja de H Tacos, Cruceta |

## 15. VENCIMIENTOS

| | |
|---|---|
| RTM Y EG | 07-02-2026 |
| SOAT | 01-02-2026 |
| EXTINTOR | 31-07-2025 |

## 16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

## 17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

| APROBÓ | NO APROBÓ | NUMERO CONSECUTIVO FUR |
|---|---|---|
| ✓ | | RP-2917 |

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual no hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambient de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISI CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Software Auto

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15-07-2025 | 15-09-2025 | JHORTY DUNEY ACOSTA | CC No. 96352396 |
| Dirección<br>MACARENA | Telefono<br>317 8403730 | Ciudad<br>LA MACARENA | Departamento<br>META |

2. DATOS DEL VEHÍCULO

**MCF415**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero Interno<br>N/A | | Servicio<br>PUBLICO | Clase<br>CAMPERO | Marca<br>NISSAN | L<br>P |
| Modelo<br>1978 | No Licencia de transito<br>10019779721 | Fecha de matricula<br>03-11-1980 | Color<br>CAFE HABANO CLARO | Combustible<br>DIESEL | N<br>L |
| No de Motor<br>0805948 | | Cilindraje<br>1600 | Kilometraje<br>N/A | EMPRESA AFILIADA<br>COOTRANSDONC | |

## RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NT

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

| EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI) | EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI) | EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELANTERA DERECHA | DELANTERA DERECHA | TRASERA DERECHA EXTERNA | TRASERA DERECHA EXTERNA | TRASERA IZQUIERDA EXTERNA | TRASERA IZQUIERDA EXTERNA | |
| 7 | 35 | 8 | 35 | 7 | 35 | |
| DELANTERA IZQUIERDA | DELANTERA IZQUIERDA | TRASERA DERECHA INTERNA | TRASERA DERECHA INTERNA | TRASERA IZQUIERDA INTERNA | TRASERA IZQUIERDA INTERNA | |
| 7 | 35 | N/A | N/A | N/A | N/A | |

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo. | S | Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter). | S | Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire. | S | Ausencia de tapa combustibles o fug Fugas en el silenci de escape de |

5. REVISION EXTERIOR

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía. | S | La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual minima del conductor | S | La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función. | S | La inexister funcionamiento compuertas para platón, estacas |

6. RINES Y LLANTAS

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t. | S | Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique | S | Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro | S | Fisuras en cualqu Deformación cualquiera d |

7. REVISIÓN INTERIOR

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO" | S | Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad. | S | Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa). | S | Mal estado o fu parcial de las luces vehiculos de ser pasaje |
| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE L |
| La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia. | S | Las cintas retrorreflectivas vehiculos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehiculo | S | El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acustico. | S | El número de s estipulado en la lic |
| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE |
| Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehiculo. | S | Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros. | S | La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehiculo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función. | S | Sillas, carteras y estado (rota, cort Asientos mal ancl de despre |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| freno) deteriorado, con perdida o con riesgo de desprendimiento. | S | fuera de los niveles indicados. | S | fugas. | S | estacionamiento (e mano |

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal. | S | Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático. | S | Inoperancia del freno de Emergencia. | S | Presión o vacío ir permitir al menos fondo, consecutiv pone en marcha e avis |

12. MOTOR Y BATERIA

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pérdida de aceite con goteo continuo. | S | Bateria bien anclada o con riesgo de desprendimiento. | S | Fugas en el sistema de refrigeración. | S | Tubos o mangueri danados, deform |

13. TRANSMISIÓN

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión. | S | Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes. | S | Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores. | S | Estado de muelle tijeras, balles estabilizadora Ir protector de desp carda |

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual minima del conductor. | S | La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia. | S | Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito. | S | Botiquin de prin Linterna, Caja de Tacos, Cruc |

15. VENCIMIENTOS

| | |
|---|---|
| RTM Y EG | 10-02-2026 |
| SOAT | 09-02-2026 |
| EXTINTOR | 31-12-2025 |

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

| APROBÓ | NO APROBÓ | NUMERO CONSECUTIVO FUR |
|---|---|---|
| ✓ | | RP-3500 |

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual n hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambient de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISI CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Software Auto

| 15-07-2025 | 15-09-2025 | HARBEY PEÑA SERRANO | CC No. 96353903 |
|---|---|---|---|
| Dirección<br>LA MACARENA | Teléfono<br>317 8403730 | Ciudad<br>MACARENA | Departamento<br>META |

2. DATOS DEL VEHÍCULO

**SVJ561**

| Numero Interno<br>N/A | | Servicio<br>PUBLICO | Clase<br>CAMPERO | Marca<br>JEEP | Lín<br>CJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo<br>1976 | No Licencia de transito<br>10011546449 | Fecha de matricula<br>13-02-1996 | Color<br>ROJO | Combustible<br>GASOLINA | No<br>J5 |
| No de Motor<br>2F382182 | | Cilindraje<br>1400 | Kilometraje<br>N/A | EMPRESA AFILIADA / VIN<br>COOTRANSDONCELL | |

## RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA N

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

| EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI) | EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI) | EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI) |
|---|---|---|---|---|---|
| DELANTERA DERECHA | DELANTERA DERECHA | TRASERA DERECHA EXTERNA | TRASERA DERECHA EXTERNA | TRASERA IZQUIERDA EXTERNA | TRASERA IZQUIERDA EXTERNA |
| 8 | 40 | 8 | 40 | 7 | 40 |
| DELANTERA IZQUIERDA | DELANTERA IZQUIERDA | TRASERA DERECHA INTERNA | TRASERA DERECHA INTERNA | TRASERA IZQUIERDA INTERNA | TRASERA IZQUIERDA INTERNA |
| 7 | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A |

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo. | S | Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter) | S | Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire. | S | Ausencia de tapa combustibles o fu Fugas en el silenc de escape d |

5. REVISION EXTERIOR

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partes exteriores de la carroceria o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía. | S | La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual minima del conductor | S | La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función. | S | La inexisten funcionamiento compuertas para platon, estaca |

6. RINES Y LLANTAS

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t. | S | Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique | S | Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro | S | Fisuras en cualqu Deformación cualquiera |

7. REVISIÓN INTERIOR

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo. "COMO CONDUZCO" | S | Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad. | S | Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa). | S | Mal estado o f parcial de las luce vehículos de ser pasaj |
| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE |
| La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia. | S | Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehiculo | S | El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico. | S | El número de s estipulado en la le |
| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE |
| Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehiculo. | S | Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros. | S | La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehiculo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función. | S | Sillas, carteras y estado (rota, cort Asientos mal ancl de despre |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| freno) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento. | S | fuera de los niveles indicados. | S | fugas. | S | estacionamiento ( mar |

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal. | S | Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático. | S | Inoperancia del freno de Emergencia. | S | Presión o vacío permitir al menos fondo, consecuti pone en marcha avis |

12. MOTOR Y BATERIA

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pérdida de aceite con goteo continuo. | S | Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento. | S | Fugas en el sistema de refrigeración. | S | Tubos o manguer dañados, deform |

13. TRANSMISIÓN

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión, Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión. | S | Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes. | S | Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores. | S | Estado de muell tijeras, balle estabilizadora l protector de desp card |

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual minima del conductor. | S | La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia. | S | Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito. | S | Botiquín de prir Linterna, Caja d Tacos, Cruc |

15. VENCIMIENTOS

| | |
|---|---|
| RTM Y EG | 10-02-2026 |
| SOAT | 05-02-2026 |
| EXTINTOR | 31-12-2025 |

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

| APROBÓ | NO APROBÓ | NUMERO CONSECUTIVO FUR |
|---|---|---|
| ✓ | | RP-3501 |

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual n hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminante exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambient de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningun momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISI CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Software Auto

| 15-07-2025 | 15-09-2025 | CARLOS ALBERTO GUTIERREZ FRANCO | |
|---|---|---|---|
| Dirección<br>MACARENA | Teléfono<br>317 8403730 | Ciudad<br>LA MACARENA | Departamento<br>META |

2. DATOS DEL VEHÍCULO

**THP008**

| Numero Interno<br>N/A | | Servicio<br>PUBLICO | Clase<br>CAMIONETA | Marca<br>JAC | Linea<br>HFC1035K |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo<br>2015 | No Licencia de Transito<br>10010007886 | Fecha de matrícula<br>19-06-2014 | Color<br>BLANCO | Combustible<br>DIESEL | No Chasis<br>LJ11PCA |
| No de Motor<br>D4688539 | | Cilindraje<br>2771 | Kilometraje<br>N/A | EMPRESA AFILIADA / VINCUL<br>TRANSYARUMAL | |

## RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA NT

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

| EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI) | EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI) | EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELANTERA DERECHA | DELANTERA DERECHA | TRASERA DERECHA EXTERNA | TRASERA DERECHA EXTERNA | TRASERA IZQUIERDA EXTERNA | TRASERA IZQUIERDA EXTERNA | |
| 8 | 35 | 7 | 35 | 8 | 35 | |
| DELANTERA IZQUIERDA | DELANTERA IZQUIERDA | TRASERA DERECHA INTERNA | TRASERA DERECHA INTERNA | TRASERA IZQUIERDA INTERNA | TRASERA IZQUIERDA INTERNA | |
| 8 | 35 | N/A | N/A | N/A | N/A | |

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo. | S | Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter). | S | Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire. | S | Ausencia de tapa combustibles o fug Fugas en el silenci de escape de |

5. REVISION EXTERIOR

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía. | S | La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor. | S | La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función. | S | La inexister funcionamiento compuertas para platón, estacas |

6. RINES Y LLANTAS

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1,6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t. | S | Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique | S | Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro | S | Fisuras en cualqu Deformación cualquiera |

7. REVISIÓN INTERIOR

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo.<br>"COMO CONDUZCO" | S | Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad. | S | Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa). | S | Mal estado o f parcial de las luce vehículos de se pasaj |
| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE |
| La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia. | S | Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor.<br>Color blanco en la parte delantera del vehículo | S | El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico. | S | El número de estipulado en la li |
| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE |
| Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo. | S | Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros. | S | La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función. | S | Sillas, carteras y estado (rota, cor Asientos mal anc de despre |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| frenos) deteriorado, con pérdida o con riesgo de desprendimiento. | S | fuera de los niveles indicados. | S | fugas. | S | estacionamiento ma |

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal. | S | Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático. | S | Inoperancia del freno de Emergencia. | S | Presión o vacío permitir al menc fondo, consecu pone en marcha av |

12. MOTOR Y BATERIA

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pérdida de aceite con goteo continuo. | S | Bateria bien anclada o con riesgo de desprendimiento. | S | Fugas en el sistema de refrigeración. | S | Tubos o mangue dañados, defor |

13. TRANSMISIÓN

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión. | S | Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes. | S | Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores. | S | Estado de mue tijeras, ball estabilizadora protector de des car |

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor. | S | La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia. | S | Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito. | S | Botiquín de pri Linterna, Caja d Tacos, Cru |

15. VENCIMIENTOS

| | |
|---|---|
| RTM Y EG | 14-09-2025 |
| SOAT | 23-10-2025 |
| EXTINTOR | 31-12-2025 |

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

| APROBÓ | NO APROBÓ | NUMERO CONSECUTIVO FUR |
|---|---|---|
| ✓ | | RP-3503 |

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual n hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminante exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambient de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningun momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISI CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Software Auto

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13-07-2023 | 15-09-2025 | MEDINA PAJARDO SERGIO | CC No. 1007361 |
| Dirección<br>MACARENA | Telefono<br>317 8403730 | Ciudad<br>LA MACARENA | Departamento<br>META |

2. DATOS DEL VEHÍCULO

**VZE975**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Numero Interno<br>N/A | | Servicio<br>PUBLICO | Clase<br>CAMIONETA | Marca<br>TOYOTA |
| Modelo<br>1998 | No Licencia de transito<br>10027348361 | Fecha de matricula<br>02-06-1998 | Color<br>BLANCO VERDE AMARILLO ROJO | Combustible<br>GASOLINA |
| No de Motor<br>5003623 | | Cilindraje<br>2400 | Kilometraje<br>N/A | EMPRESA AFIL<br>TRANSAGRO |

## RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA N

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

| EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI) | EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI) | EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI) |
|---|---|---|---|---|---|
| DELANTERA DERECHA | DELANTERA DERECHA | TRASERA DERECHA EXTERNA | TRASERA DERECHA EXTERNA | TRASERA IZQUIERDA EXTERNA | TRASERA IZQUIERDA EXTERNA |
| 8 | 35 | 8 | 35 | 7 | 35 |
| DELANTERA IZQUIERDA | DELANTERA IZQUIERDA | TRASERA DERECHA INTERNA | TRASERA DERECHA INTERNA | TRASERA IZQUIERDA INTERNA | TRASERA IZQUIERDA INTERNA |
| 7 | 35 | N/A | N/A | N/A | N/A |

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo. | S | Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter). | S | Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire. | S | Ausencia de tap combustibles o fu Fugas en el silenc de escape o |

5. REVISION EXTERIOR

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partes exteriores de la carroceria o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la via. | S | La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual minima del conductor. | S | La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función. | S | La inexiste funcionamient compuertas para platón, estaca |

6. RINES Y LLANTAS

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t. | S | Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique | S | Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro | S | Fisuras en cualq Deformación cualquiera |

7. REVISIÓN INTERIOR

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehiculo.<br>"COMO CONDUZCO" | S | Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad | S | Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa). | S | Mal estado o f parcial de las luce vehiculos de ser pasaj |
| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE |
| La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia. | S | Las cintas retrorreflectivas vehiculos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor. Color blanco en la parte delantera del vehiculo | S | El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico. | S | El número de s estipulado en la li |
| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE |
| Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehiculo. | S | Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros. | S | La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehiculo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función. | S | Sillas, carteras y estado (rota, cort Asientos mal ancl de despre |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| freno) deteriorado, con perdida o con riesgo de desprendimiento. | S | fuera de los niveles indicados. | S | fugas. | S | estacionamiento mar |

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal. | S | Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático. | S | Inoperancia del freno de Emergencia. | S | Presión o vacío permitir al meno fondo, consecut pone en marcha avi |

12. MOTOR Y BATERIA

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pérdida de aceite con goteo continuo. | S | Batería bien anclada o con riesgo de desprendimiento. | S | Fugas en el sistema de refrigeración. | S | Tubos o mangue dañados, deform |

13. TRANSMISIÓN

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión. | S | Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes. | S | Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores. | S | Estado de mue tijeras, balle estabilizadora protector de desp caro |

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual minima del conductor. | S | La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia. | S | Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito. | S | Botiquín de pri Linterna, Caja d Tacos, Cruc |

15 VENCIMIENTOS

| | |
|---|---|
| RTM Y EG | 22-02-2026 |
| SOAT | 01-02-2026 |
| EXTINTOR | 31-12-2025 |

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

| APROBÓ | NO APROBÓ | NUMERO CONSECUTIVO FUR |
|---|---|---|
| ✓ | | RP-3504 |

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual n hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambient de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningun momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIO CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15-07-2025 | 15-09-2025 | GILMER PERDOMO | CC No. 96361237 |
| Dirección<br>MACARENA | Telefono<br>317 8403730 | Ciudad<br>LA MACARENA | Departamento<br>META |

2. DATOS DEL VEHÍCULO

**SNR527**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero Interno<br>N/A | | Servicio<br>PUBLICO | Clase<br>CAMIONETA | Marca<br>TOYOTA | Linea<br>HILUX |
| Modelo<br>2012 | No Licencia de transito<br>10027061470 | Fecha de matricula<br>13-04-2012 | Color<br>SUPER BLANCO 2 | Combustible<br>DIESEL | No Chas<br>MR0FR |
| No de Motor<br>2KD5597597 | | Cilindraje<br>2494 | Kilometraje<br>N/A | EMPRESA AFILIADA / VIN<br>CONTRANSRICO LTDA | |

## RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA N

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

| EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI) | EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI) | EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI) |
|---|---|---|---|---|---|
| DELANTERA DERECHA | DELANTERA DERECHA | TRASERA DERECHA EXTERNA | TRASERA DERECHA EXTERNA | TRASERA IZQUIERDA EXTERNA | TRASERA IZQUIERDA EXTERNA |
| 7 | 35 | 8 | 35 | 7 | 35 |
| DELANTERA IZQUIERDA | DELANTERA IZQUIERDA | TRASERA DERECHA INTERNA | TRASERA DERECHA INTERNA | TRASERA IZQUIERDA INTERNA | TRASERA IZQUIERDA INTERNA |
| 7 | 35 | N/A | N/A | N/A | N/A |

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo. | S | Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter). | S | Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire. | S | Ausencia de tapa combustibles o fu Fugas en el silenc de escape d |

5. REVISION EXTERIOR

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía. | S | La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor. | S | La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función. | S | La inexister funcionamiento compuertas para platon, estaca |

6. RINES Y LLANTAS

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t. | S | Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique | S | Falta de una o más tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro | S | Fisuras en cualqu Deformación cualquiera d |

7. REVISIÓN INTERIOR

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo.<br>"COMO CONDUZCO" | S | Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad. | S | Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa). | S | Mal estado o fu parcial de las luces vehículos de ser pasaje |
| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE L |
| La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia. | S | Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor.<br>Color blanco en la parte delantera del vehículo | S | El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico. | S | El número de s estipulado en la lic |
| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE L |
| Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo. | S | Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros. | S | La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función. | S | Sillas, carteras y t estado (rota, corta Asientos mal ancla de despren |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| freno) deteriorado, con perdida o con riesgo de desprendimiento. | S | fuera de los niveles indicados. | S | fugas. | S | estacionamiento ma |

11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal. | S | Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumático. | S | Inoperancia del freno de Emergencia. | S | Presión o vacío permitir al meno fondo, consecut pone en marcha avi |

12. MOTOR Y BATERIA

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pérdida de aceite con goteo continuo. | S | Bateria bien anclada o con riesgo de desprendimiento. | S | Fugas en el sistema de refrigeración. | S | Tubos o mangue dañados, defor |

13. TRANSMISIÓN

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión. | S | Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes. | S | Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores. | S | Estado de mue tijeras, balle estabilizadora protector de des carc |

14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual minima del conductor. | S | La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia. | S | Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito. | S | Botiquin de pri Linterna, Caja d Tacos, Cruc |

15. VENCIMIENTOS

| | |
|---|---|
| RTM Y EG | 27-09-2025 |
| SOAT | 25-09-2025 |
| EXTINTOR | 31-12-2025 |

16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

| APROBÓ | NO APROBÓ | NUMERO CONSECUTIVO FUR |
|---|---|---|
| ✓ | | RP-3506 |

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehiculos por lo cual no hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes exime al poseedor o tenedor del vehiculo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambienta de seguridad como lo indica el articulo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningun momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIO CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16-07-2025 | 16-09-2025 | MIGUELANGEL CARDENAS VELASQUEZ | CC No. 11 |
| Dirección<br>MACARENA | Telefono<br>317 8403730 | Ciudad<br>LA MACARENA | Departamen<br>META |

2. DATOS DEL VEHÍCULO

**WDT159**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero Interno<br>N/A | | Servicio<br>PUBLICO | Clase<br>CAMIONETA | Marca<br>TOYOTA | Linea<br>HILUX |
| Modelo<br>2024 | No Licencia de transito<br>10033777587 | Fecha de matrícula<br>22-04-2024 | Color<br>SUPER BLANCO | Combustible<br>DIESEL | No Cha<br>8AJKE |
| No de Motor<br>2GD-G474643 | | Cilindraje<br>2393 | Kilometraje<br>N/A | EMPRESA AFILIADA / VI<br>SERVICIOS H&G S.A. | |

RESULTADOS DE LA INSPECCION PREVENTIVA REALIZADA CON LOS METODOS DEFINIDOS POR LA

3. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DEL LABRADO Y PRESION DE LLANTAS

| EJE 1 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 1 PRESION LLANTAS (PSI) | EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI) | EJE 2 PROFUNDIDAD LLANTAS (MM) | EJE 2 PRESION LLANTAS (PSI) |
|---|---|---|---|---|---|
| DELANTERA DERECHA | DELANTERA DERECHA | TRASERA DERECHA EXTERNA | TRASERA DERECHA EXTERNA | TRASERA IZQUIERDA EXTERNA | TRASERA IZQUIERDA EXTERNA |
| 8 | 35 | 7 | 35 | 8 | 35 |
| DELANTERA IZQUIERDA | DELANTERA IZQUIERDA | TRASERA DERECHA INTERNA | TRASERA DERECHA INTERNA | TRASERA IZQUIERDA INTERNA | TRASERA IZQUIERDA INTERNA |
| 8 | 35 | N/A | N/A | N/A | N/A |

4. INSPECCION SENSORIAL EMISION DE GASES

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Existencia de fugas en el tubo, uniones del múltiple. Ausencia de tapones de aceite o fugas en el mismo. | S | Desconexión de sistema de recirculación de gases provenientes del Carter del motor (Por ejemplo válvula de ventilación del Carter). | S | Sistema de admisión de aire en mal estado (filtro roto, o deformación) o ausencia del filtro de aire. | S | Ausencia de tap combustibles o f Fugas en el silen de escape |

5. REVISION EXTERIOR

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas, sueltas), que presentan peligro para los demás usuarios de la vía. | S | La existencia de fisuras, impactoso laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual mínima del conductor. | S | La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionalese independientes o cámaras que cumplan esta función. | S | La inexiste funcionament compuertas para platón, estac |

6. RINES Y LLANTAS

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm aplicable con peso bruto vehicular hasta 3.5 t o 2 mm para vehículos cuyo peso bruto sea igual o mayor a 3.5 t. | S | Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su servicio, cuando aplique | S | Falta de una o mas tuercas, espárragos tornillos o pernos en cualquier rueda del carro | S | Fisuras en cualq Deformación cualquiera |

7. REVISIÓN INTERIOR

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La falta de señalización, la imposibilidad de leer la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA" como mínimo la señalizacion de dos (2) salidas de emergencia al interior del vehículo.<br>"COMO CONDUZCO" | S | Inexistencia o mal funcionamiento de dispositivos de control de velocidad. | S | Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el área de la correa). | S | Mal estado o f parcial de las luce vehículos de se pasa |
| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE |
| La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia. | S | Las cintas retrorreflectivas vehículos automotores con capacidad mayor a 9 pasajeros incluido el conductor.<br>Color blanco en la parte delantera del vehículo | S | El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico. | S | El número de s estipulado en la li |
| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE |
| Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo. | S | Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros. | S | La puerta dispuesta como salida de emergencia no abre hacia afuera del vehículo sino hacia adentro o existen obstáculos que impidan El cumplimiento de su función. | S | Sillas, carteras y estado (rota, cort Asientos mal ancl de despre |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| con riesgo de desprendimiento. | S | fuera de los niveles indicados. | S | fugas. | S | estacionamiento ma |

## 11. BOMBA DE VACÍO COMPRESOR Y ANCLAJES

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal. | S | Presencia de fugas de aire al tener accionado el freno neumatico. | S | Inoperancia del freno de Emergencia. | S | Presión o vacío permitir al meno fondo, consecut pone en marcha avi |

## 12. MOTOR Y BATERIA

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pérdida de aceite con goteo continuo. | S | Bateria bien anclada o con riesgo de desprendimiento | S | Fugas en el sistema de refrigeración. | S | Tubos o mangue dañados, defor |

## 13. TRANSMISIÓN

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión. Inexistencia o mal estado de los topes de suspensión. | S | Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea aplicable. Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes. | S | Fugas visibles o audibles en los amortiguadores. Inexistencia de algunos de los amortiguadores. | S | Estado de mue tijeras, balli estabilizadora protector de des car |

## 14. VIDRIOS Y EQUIPO DE CARRETERA

| DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE LA REVISION | APB | DETALLE DE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La existencia de fisuras, impactos o laminas adheridas, publicidad o adhesivos al (a los) parabrisa (s) que dificulte el campo visual minima del conductor. | S | La existencia de 2 salidas de emergencia y su dispositivo de activación La falta de Señalización No legible la leyenda salida de emergencia. | S | Señalización – Conos reflectados Chaleco refractivo y Pito. | S | Botiquín de pr Linterna, Caja Tacos, Cru |

## 15. VENCIMIENTOS

| | |
|---|---|
| RTM Y EG | N/A |
| SOAT | 19-04-2026 |
| EXTINTOR | 31-12-2025 |

## 16. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA BIMESTRAL

FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO

## 17. CONFORMIDAD CON LA NORMA NTC5375

| APROBÓ | NO APROBÓ | NUMERO CONSECUTIVO FUR |
|---|---|---|
| ✓ | | RP-3507 |

1. Los resultados de ésta revisión preventiva están sujetos a cambios físicos y/o mecánicos en los vehículos por lo cual n hacemos responsables por accidentes posteriores a cada revisión.
2. Los resultados aquí consignados NO corresponden al momento de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminante exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones tecnicomecánicas, ambient de seguridad como lo indica el artículo 50 de la ley 769 de 2002.
3. Este documento no reemplaza en ningún momento el Certificado de REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISI CONTAMINANTES.

APB = APROBADO SI (S) o NO (N)

Software Auto

| | | | |
|---|---|---|---|
| EL VEHÍCULO: | JIB282 | | |
| LICENCIA DE TRÁNSITO: | 10034866800 | ESTADO DEL VEHÍCULO: | ACTI |
| SERVICIO: | Público | CLASE DE VEHÍCULO: | CAMI |

mación general del vehiculo

| | | | |
|---|---|---|---|
| | TOYOTA | LÍNEA: | FJ 43 |
| ): | 1978 | COLOR: | AZUL |
| ) DE SERIE: | FJ4355813 | NÚMERO DE MOTOR: | C121 |
| ) DE CHASIS: | | NÚMERO DE VIN: | |
| AJE: | 3500 | TIPO DE CARROCERÍA: | CABI |
| MBUSTIBLE: | DIESEL | FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA): | 10 |
| )AD DE TRÁNSITO: | STRIA TTOyTTE MCPAL LIBANO | GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD: | NO |
| ) O ANTIGUO: | NO | REPOTENCIADO: | NO |
| ACIÓN MOTOR (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN MOTOR | |
| ACIÓN CHASIS (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN CHASIS | |
| ACIÓN SERIE (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN SERIE | |
| ACIÓN VIN (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN VIN | |
| LO ENSEÑANZA (SI/NO): | NO | PUERTAS: | 2 |

conocer el historial de propietarios

Consulte el **Histórico Vehicular A**

.runt.gov.co/actores/ciudadano/consulta-historico-vehicular)

os Técnicos del Vehiculo

| | | | |
|---|---|---|---|
| )AD DE CARGA: | 0 KILO | PESO BRUTO VEHICULAR: | |
| )AD DE PASAJEROS: | 0 | CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS: | 8 |
| ) DE EJES: | 2 | | |

za SOAT

zas de Responsabilidad Civil

| ero de | Fecha expedición | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Entidad que expide | Tipo de póliza |
|---|---|---|---|---|---|
| 8133 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 31/08/2025 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civ Extracontractual |
| 8134 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 31/08/2025 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civ Contractual |
| 62867002 | 29/04/2024 | 01/05/2024 | 01/05/2025 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A | AMBAS (RCC-RCE) |
| 62867001 | 11/01/2024 | 09/01/2024 | 01/05/2024 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A | AMBAS (RCC-RCE) |
| 9240 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 01/05/2023 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civ Extracontractual |
| 9241 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 01/05/2023 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civ Contractual |
| 7605 | 27/03/2019 | 27/03/2019 | 27/03/2020 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civi Extracontractual |
| 7606 | 27/03/2019 | 27/03/2019 | 27/03/2020 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civi Contractual |
| 62867003 | 28/04/2025 | 01/05/2025 | 01/05/2026 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A | AMBAS (RCC-RCE) |
| 62867001 | 28/04/2023 | 01/05/2023 | 01/05/2024 | SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A | AMBAS (RCC-RCE) |
| 7605 | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 27/03/2019 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civi Extracontractual |
| 7606 | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 27/03/2019 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civi Contractual |
| 7605 | 18/07/2017 | 18/07/2017 | 27/03/2018 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civi Extracontractual |
| 7606 | 18/07/2017 | 18/07/2017 | 27/03/2018 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civi Contractual |

ficado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

ificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

citudes

mación Blindaje

ificado de revisión de la DIJIN

ificado de desintegración física

promiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

ta de Operación

aciones a la Propiedad

ntías a Favor De

ntías Mobiliarias (Registro de la garantia en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través

rización de registro inicial vehiculo nuevo de carga

rización de registro inicial vehiculo nuevo de carga INVC (15%)

nalización y Saneamiento

culo a desintegrar por proceso de normalización

niso de circulación restringida (PCR)

1.Ejercicio regular
2.Control periódico ocupacional. Deberá cumplir con todas las recomendaciones y solicitudes que le Asigne el área de HSEQ y Salud Ocupacional de la empresa.
3. Utilización de EPP.
4. Utilización de ayudas ergonómicas.

**DECIMA CUARTA- EFECTOS**: Las partes acuerdan que el presente contrato reemplaza en su integridad y deja totalmente sin efecto alguno cualquier otro contrato verbal o escrito,sea civil, laboral o comercial o cualquier otro pactado celebrado entre las partes con anterioridad. Por lo tanto, las modificaciones que se acuerden o se pacten en el futuro serán anexadas al presente instrumento la cual hará parte integral del mismo, el cual tendrá mismo contexto y valor ante la ley.

**DECIMA QUINTA**: El Empleado, por medio de la firma del presente contrato, autoriza expresamente a la empresa Unión Temporal Transporte Escolar Meta 2025- B2, a incluir sus datos personales en una base de datos, de acuerdo con lo establecido en la ley 1581 de 2012 con el fin propio de la relación laboral objeto del presente contrato. Así mismo,acepta y autoriza que estos sean objeto de tratamiento con fines comerciales, fines licitatorios y fines de mercadeo, aceptando, así, él envió y tratamiento de información exclusivamente para este fin o para fines contractuales. La empresa Unión Temporal Transporte Escolar Meta 2025 -B2, dará al empleado los derechos de acceso del presente contrato, rectificación cancelación u oposición frente a sus datos personales, los cuales podrán ser ejercidos en la dirección de la notificación señalada en el encabezado del presente contrato. **El TRABAJADOR** declara que asume por su cuenta, costo y de manera legal ante las autoridades, cualquier responsabilidad civil que sea imputada por el desarrollo de la labor contratada, que efectúe a bienes de terceros o que efectúe a cualquier particular en su integridad, bien sea por acción directa o indirecta.

**DECIMA SEXTA:** El TRABAJADOR será responsable de minimizar al máximo las oportunidades de transmisión de enfermedades mediante la detallada limpieza, desinfección e higiene y control en el vehículo.

**DECIMA SEPTIMA: DECLARACIONES FINALES:** Las partes aprueban las siguientes declaraciones: (a) EL TRABAJADOR declara ser legalmente capaz para contratar; haber leído y entendido todas y cada una de las cláusulas del presente contrato, las cuales se encuentran ajustadas a la ley, favorables y compatibles con sus derechos fundamentales; (b) este contrato reemplaza en su integridad y deja sin efectos cualquier otro contrato de trabajo verbal o escrito que haya podido existir entre las partes con anterioridad; (c) EL TRABAJADOR se compromete a informar por escrito a EL EMPLEADOR cualquier cambio de dirección, teniéndose como suya la última dirección registrada en EL EMPLEADOR, para todos los efectos legales.

Para constancia se firma en dos ejemplares del mismo tenor y valor ante testigos en la ciudad y fecha que se señala a continuación.

En URIBE- Meta, el 25 de Julio de 2025.

EVER OSWALDO VELA ORJUELA
R/L UNION TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR META 2025-B2
NIT. 901.942.213-2

EDI YOHANA RODRIGUEZ RUIZ
Dirección: RESGUARO DOMO PLANAS
E-mail: EDIYOHANARODRIGUEZ@GMAIL.COM

UNION TEMPORAL
TRANSPORTE ESCOLAR META 2025
NIT: 901.942.213-2

## FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN

**NOMBRE: EDI YOHANA RODRIGUEZ RUIZ**

**FECHA ENTREGA DOTACION: 25 JULIO 2025**

**CÉDULA: 1.134.449.743 CONTRATO ESCOLAR: 1098-2025**

**ENTREGA: INICIAL___X__SEGUNDA ENTREGA_____TERCERA ENTREGA____**

## ELEMENTOS ENTREGADOS

CAMISA: __X___PANTALON: __X____CARNET: __X____ ZAPATOS: ___X____

FIRMA QUIEN RECIBE: _____ QUIEN ENTREGA: _____

SEGUROS BOLÍVAR

## Afiliación de trabajadores

**Empresa:** UNION TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR META 2025 B2 **Póliza:** 2070783132201 **Fecha generación:** 25/7/2025 10:12:00 AM

| Tipo de documento | No identificación | Nombre | Tipo de cotizante | Centro de trabajo | Inicio cobertura / contrato | Fin cobertura / contrato | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 1134449743 | ADI YOHANA RODRIGUEZ RUIZ | 1. DEPENDIENTE | 1 - PRINCIPAL | 25/7/2025 | | |

# PIJAOS SALUD E.P.S.I.

RESOLUCIÓN 013 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS INDÍGENAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
NIT 809.008.362 - 2

**FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD**

(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

| No. de Radicación | Fecha de Radicación |
|---|---|
| C-25345 | 25 07 2025 |

## I. DATOS DEL TRAMITE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tipo de Tramite | A. Afiliación [X] B. Reporte Novedad [ ] | 2. Tipo de Afiliación | Cotizante o cabeza de Familia [X] A. Individual: Beneficiario o afiliado adicional [ ] | B. Colectiva [ ] | C. Institucional [ ] | D. De Oficio [ ] | 3 Régimen | C. Contributivo [X] S. Subsidiado [ ] | | | |
| 4. Tipo de Afiliado | A. cotizante [X] | B. Cabeza de familia [ ] | C. Beneficiario [ ] | 5. Tipo de Cotizante | A. Dependiente [X] | B. Independiente [ ] | C. Pensionado [ ] | Código (a registrar por la EPS) | | | |

## A. AFILIACIÓN

### II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

| 6. Apellidos y nombres | Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre |
|---|---|---|---|---|
| | Rodriguez | Ruiz | Edo | Yohana |

| 7. Tipo de documento de identidad | 8. Número documento de identidad | 9. Sexo | 10. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|
| CC | 1.134.449.743 | Femenino [X] Masculino [ ] | 07 02 1989 |

### III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

| 11. Etnia | X | 12. Discapacidad | Tipo F N M Condición T P | 13. Puntaje SISBEN | | 14. Grupo de Población Especial | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Administradora de Riesgos laborales ARL | Bolivar | 16. Administradora de Pensiones | Porvenir | | | 17. Ingreso base de cotización | 1.423.500 |

| 18. Residencia | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Dirección | Resguardo Domo Playas | Teléfono fijo | Celular |
| | Correo Electrónico | edi.yohanarodriguez@gmail.com | Municipio/distrito Resto Cabildo | Zona Urbana [ ] Rural [X] |
| | Localidad/Comuna | Resguardo Domo Playas | Departamento Meta | |

### IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

| 19. Apellidos y nombre | Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| 20. Tipo de documento | 21. Número de documento | 22. Sexo | Femenino [ ] Masculino [ ] | 23. Fecha de Nacimiento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

| 24. Apellido y nombres completos | Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre |
|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | |
| B2 | | | | |
| B3 | | | | |
| B4 | | | | |
| B5 | | | | |

PIJAOS SALUD E.P.S.I. PROCESADO FECHA Día 25 Mes 07 Año 2025

| | 25. Tipo documento de identidad | 26. Número documento de identidad | 27. Sexo Femenino | Masculino | 28. Fecha de nacimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | |
| B2 | | | | | |
| B3 | | | | | |
| B4 | | | | | |
| B5 | | | | | |

Datos Complementarios

| | 29. Parentesco | 30. Etnia | 31. Discapacidad | Tipo | | | Condición | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | E | N | M | T | P | |
| B1 | | | | | | | | |
| B2 | | | | | | | | |
| B3 | | | | | | | | |
| B4 | | | | | | | | |
| B5 | | | | | | | | |

| | 32. Datos de residencia Municipio / Distrito | Zona Urbana | Zona Rural | Departamento | Teléfono Fijo y/o Celular | 33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | | | |
| B2 | | | | | | |
| B3 | | | | | | |
| B4 | | | | | | |
| B5 | | | | | | |

Selección de la IPS Primaria

| | 34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud IPS | Código de la IPS (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|
| C | | |
| B | | |
| B | | |
| B | | |

## V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

| 35. Nombre o razón social | 36. Tipo de documento de identificación | 37. Número del documento de identificación |
|---|---|---|
| Unión Temporal Transporte Escolar Meta | NIT | 901442213-2 |

| 38. Tipo de aportante o pagador pensiones (a registrar por la EPS) | 39. Ubicación 2025-02 / Dirección Centro Comercial Peñalvera Of 642 | Teléfono 3143638869 |
|---|---|---|
| Correo electrónico fhtransintegrados@gmail.com | Municipio/ Distrito Villavicencio | Departamento Meta |

## B. REPORTE DE NOVEDADES

**40. Tipo de novedad**

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y/o corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código. [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [x] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [x] 13. Movilidad. [x] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado. [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte de trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado.

## VI. DATOS NECESARIOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

| 41. Datos básicos de identificación | | | |
|---|---|---|---|
| Primer apellido: Rodriguez | Segundo apellido: Ruiz | Primer nombre: Edy | Segundo apellido: Yohana |

| Tipo de documento de identidad | Numero del documento | Sexo | Fecha de nacimiento | 42. Fecha Novedad |
|---|---|---|---|---|
| CC | 1.134.449.743 | Femenino [x] Masculino [ ] | 01 / 10 / 21 / 1989 | 28 / 01 / 2025 |

| 43 EPS anterior | 44. Motivo del traslado Código | 45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de pensiones |
|---|---|---|
| | [ ] | |

## VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo. Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en la institución prestadora de Servicios de Salud.
- [ ] 50. Autorización para que las EPS soliciten y obtengan datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [ ] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [ ] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013.
- [ ] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.

## VIII. FIRMAS

| 54. El cotizante , cabeza de familia o beneficiario. | 55 El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio |
|---|---|
| | |

## IX. ANEXOS

- [ ] 56 Copia del documento de identidad — CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ] — Cantidad — Total [ ]
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital
- [ ] 59 Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital
- [ ] 60 Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor
- [ ] 61 Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia
- [ ] 62 Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres
- [ ] 63 Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- [ ] 64 Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 65 Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio

## X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

| 66. Identificación de la entidad territorial | | 67. Datos del SISBEN | | | 68. Fecha radicación | 69. Fecha de validación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código del Municipio | Código del departamento | Número de ficha | Puntaje | Nivel | | |
| | | | | | | |

70. Datos del funcionario que realiza la validación

| Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Segundo nombre |
|---|---|---|---|
| Tipo documento de identidad [ ] | Número documento de identidad | 71. Firma del funcionario | |

Observaciones

Recuerde que con la firma del formulario el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VI del formulario.

Formato 2 de 2

porvenir
sólo hay uno

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del

**FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

# CERTIFICA QUE:

**EDI YOHANA RODRIGUEZ RUIZ,** identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.134.449.743**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.**

La presente certificación se expide el 25 de Julio del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

**Tenga en cuenta:**

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

**FABIO WLDAMIRO SOLANO MARTINEZ**
*Mz 57 casa 24 etapa 2 La Madrid*
***Celular:*** *3124698930*



## Datos Personales

| | |
|---|---|
| **DOCUMENTO** | C.C. 5.697.703 de Onzaga Santander |
| **FECHA DE NACIMIENTO** | 11 de marzo de 1969 |
| **LUGAR DE NACIMIENTO** | Onzaga - Santander |
| **ESTADO CIVIL** | Unión Libre |
| **EMAIL** | bigoticos11@gmail.com |

## Perfil Profesional

Persona con grandes capacidades y actitudes, desempeñándome siempre con honestidad, lealtad, respeto y sentido de pertenencia con mi trabajo, buenas relaciones interpersonales, laborales y trabajo en equipo.

# *Formación Académica*

**SECUNDARIA**

- Institución educativa Colfatima
- Bachiller académico
- 1987

# *Referencias Laborales*

**AVANT COLOMBIA**

Cargo: Conductor

Tiempo: 7 meses

Teléfono: 313 285 2546

Jefe inmediato: Jairo Carpintero

Ciudad: Villavicencio

**TRANSPORTE MORICHAL**

Cargo: Conductor

Tiempo: 7 años

Teléfono: 6822265

Jefe inmediato: Liliana del Pilar Rojas

Ciudad: Villavicencio

## *Referencias Personales*

| | |
|---|---|
| **NOMBRE** | **FREDY SANCHEZ** |
| | Comerciante |
| **TELÉFONO** | 3228484841 |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE** | **SIRLEY ARIAS** |
| | Conductor |
| **TELÉFONO** | 3214624983 |

## *Referencias Familiares*

| | |
|---|---|
| **NOMBRE** | **JEIMY CATALINA SOLANO** |
| **TELÉFONO** | 3197962215 |
| **OCUPACION** | Impulsadora de Ventas |
| **PARENTESCO** | Hija |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE** | **NOBERTO SOLANO** |
| **TELÉFONO** | 3132033230 |
| **OCUPACION** | Maestro de Construcción |
| **PARENTESCO** | Hermano |

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 5.697.703

SOLANO MARTINEZ

APELLIDOS

FABIO WLDAMIRO

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 11-MAR-1969

ONZAGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA

B+ G.S. RH

M SEXO

21-OCT-1988 ONZAGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-5200100-00256857-M-0005697703-20100922 0024043893A 1 7230909887

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

## LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 5697703



NOMBRE

FABIO WLDAMIRO SOLANO MARTINEZ

FECHA DE NACIMIENTO

11-03-1969

SANGRE-RH

B+

FECHA DE EXPEDICIÓN

11-10-2024

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

INST DPTAL TTOyTTE META/RESTREPO

### CATEGORIAS AUTORIZADAS

| CATEGORIA | CLASE DE VEHICULO | VIGENCIA | SERVICIO |
|---|---|---|---|
| B3 | AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA, BUS Y ARTICULADO. | 11-10-2034 | PARTICULAR |
| C3 | AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA, BUS Y ARTICULADO. | 11-10-2027 | PUBLICO |



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC12000043096

...EJECUCION El presente

# CONDUMETA SAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO

Resolución No. 1500-56.03 / No. 4246 15 dic. 2014

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

**Formamos en Conducción y Seguridad Vial**

## Certifica que

## FABIO WLDAMIRO SOLANO MARTINEZ

**Identificado con Cédula de Ciudadanía No. 5697703 de ONZAGA**

## Cursó y Aprobó

## MANEJO DEFENSIVO

**Con una intensidad horaria de 40 Horas**

Dictado el 15-03-2025 - Válido hasta 15-03-2026

**COD. VERIFICACIÓN**
71269

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
C.E.A AVALADO POR

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17065:2012

SISCONMP

CARMELINA ARDILA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
COORDINADORA ACADEMICA

MinEducacion

Cra 20 No. 36A-21B Jordán Paraiso - Villavicencio - Meta - Cel. 311 486 5314 - 313 446 6889 - 310 277 7771 - 321 320 1364

Email: infocondumeta@gmail.com - www.condumeta.co

# CONDUMETA SAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO

Resolución No. 1500-56.03 / No. 4246 15 dic. 2014

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

## Formamos en Conducción y Seguridad Vial

## Certifica que

## FABIO WLDAMIRO SOLANO MARTINEZ

## Identificado con Cédula de Ciudadanía No. 5697703 de ONZAGA

## Cursó y Aprobó

## PRIMEROS AUXILIOS

**Con una intensidad horaria de 40 Horas**

Dictado el 22-03-2025 - Válido hasta 22-03-2026

**COD. VERIFICACIÓN**
71271

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
C.E.A AVALADO POR

ACREDITADO ONAC
ISO/IEC 17065:2012

SISCONMP

CARMELINA ARDILA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
COORDINADORA ACADEMICA

MinEducacion

Cra 20 No. 36A-21B Jordán Paraiso - Villavicencio - Meta - Cel. 311 486 5314 - 313 446 6889 - 310 277 7771 - 321 320 1364

Email. infocondumeta@gmail.com - www.condumeta.co

TRANSPORTES MORICHAL S.A.
NIT: 892.002.960-1

CLO-054/12

**LA JEFE DE PERSONAL**

**HACE CONSTAR**

Que el señor **FABIO SOLANO MARTINEZ** identificado con Cédula de Ciudadanía N°. **5.697.703** expedida en Onzaga (Santander), está vinculado a esta Empresa con contrato a termino indefinido desde el 08 de marzo de 2012, desempeñándose como conductor operario, con los vehículos afiliados a la empresa con radio de acción nacional, en el servicio intermunicipal, según programación y rodamiento.

Que el señor **SOLANO MARTINEZ** devenga ingresos mensuales en promedio de **QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($566.700).**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente **CERTIFICACION** en Villavicencio (Meta); a solicitud del interesado con destino a Entidad Bancaria, hoy 22 de junio de dos mil doce (2012).

Atentamente,

**BERTHA ROMERO ROMERO**
**Jefe de Personal**
**TRANSPORTES MORICHAL S.A.**

Nancy F.



Powered by CamScanner

Avant Colombia
Siempre Adelante ...
Nit. 830.093.456 - 4

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

# CERTIFICADO DE TRABAJO

*De conformidad con la obligación séptima (7ª) del artículo 57 del código sustantivo de trabajo*

*Que el señor* ***FABIO WLDAMIRO SOLANO MARTINEZ*** *identificado con cedula de ciudadanía Nº* ***5.697.703*** *laboro en esta empresa desempeñando el cargo de* ***CONDUCTOR DE BUS, MICROBUS Y CAMIONETA EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL*** *en el siguiente periodo:*

| ***Fecha de inicio*** | ***Fecha de terminación*** |
|---|---|
| *20 Julio 2018* | *22 febrero 2019* |

*Desempeñándose en su desempeño laboral.*

*Se expide la solicitud de la policía nacional en Villavicencio, el (06) día del mes de Marzo de 2019.*

*Cordialmente,*

***YURY PAOLA MENDEZ BERNAL***
***COORDINADOR RECURSOS HUMANOS***


Bogotá. D.C.
Centro Empresarial los Angeles
Calle 18 No 4-70 oficina 325
Móvil: 3174052116
Pbx (57-1)5607261

Villavicencio-Meta
Cra 19C No. 18-07
Movil.3162722328
Pbx (57-8) 6674517
contabilidad@avantcolombia.com

Acacias-Meta
Calle 17 No 20-130
Movil: 318 311 9881
Movil: 3154523102
contratacion@avantcolombia.com


Powered by CamScanner

# *TRANSPORTES AUTOLLANOS S.A*

*TERMINAL DE TRANSPORTES OF. 207 TEL 655516 - 655517 FAX 655515*
*NIT 892.000.565-6*

## *C E R T I F I C A:*

*Que el Señor FABIO WLDAMIRO SOLANO MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadania No 5.697.703 de Onzaga, labora desde Abril 16 de 1.999 hasta la fecha, como Conductor de los Moviles 86, de Placas PBB561 y Movil 228 de Placas SHJ024, de Propiedad de los Señores Julio Pedreros y Hernando Herrera, afiliado a esta Empresa.*

*Persona que se destaca por su cumplimiento, capacidad, honradez y responsabilidad para con sus deberes asignados.*

*Se expide en Villavicencio, Enero 21 de 2003. Con destino a VELOTAX*

*Atentamente,*

TRANS - AUTOLLANOS S.A.
GERENCIA VILLAVICENCIO

*JAIRO RAMOS ORTIZ*
*Gerente Regional*

Powered by CamScanner

# COMPROMISO CON EL CÓDIGO DE BUENA CONDUCTA

**AMERICAN TOUR SAS**, y sus funcionarios deben garantizar el cumplimiento de las siguientes normas:

## NORMAS DE CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS

a) Obrar de buena fe, con lealtad y diligencia en el desarrollo de su gestión, velando siempre por la protección de los intereses de **AMERICAN TOUR SAS**.
b) Cumplir las disposiciones contempladas en la ley, los estatutos sociales, reglamentos internos, contrato de trabajo, el presente Código de Buena Conducta y demás disposiciones de carácter legal o de carácter interno que le sean aplicables.
c) Conocer y cumplir los principios que rigen el control interno establecido por **AMERICAN TOUR SAS**.
d) Guardar absoluto respeto y correcto tratamiento con los superiores jerárquicos, compañeros de trabajo, con los clientes, contratistas y proveedores y usuarios o visitantes de **AMERICAN TOUR SAS**.
e) Cumplir sus compromisos con **AMERICAN TOUR SAS** y con terceros, con el propósito de evitar sanciones o reportes que deterioren su buen nombre y puedan llegar a afectar la buena imagen de **AMERICAN TOUR SAS**.
f) Obrar con neutralidad frente a los proveedores y clientes, ya que ha sido y es política de **AMERICAN TOUR SAS** el trato igualitario a todos ellos.
g) No realizar o encubrir actividades contrarias a la ley o a la ética o que puedan comprometer el nombre o prestigio de **AMERICAN TOUR SAS**, ya sea por acciones directas en el desempeño de las funciones propias del cargo o indirectamente.
h) No utilizar el nombre de **AMERICAN TOUR SAS** en la realización de actividades personales y abstenerse de efectuar todas aquellas que interfieran con el horario de trabajo, su rendimiento o el cumplimiento de sus labores.
i) Respetar los derechos de autor y propiedad intelectual. Por tanto, entre otros aspectos, se abstendrán de utilizar los equipos de cómputo para instalar programas o software cuya licencia no se haya adquirido a nombre de **AMERICAN TOUR SAS**.
j) No utilizar los créditos, ventajas y beneficios que otorga **AMERICAN TOUR SAS** a sus funcionarios para favorecer a otras personas.
k) Respetar y no discriminar a cualquier persona, compañero, cliente, contratista o proveedor, por diferencias de sexo, religión, raza, inclinación política, nacionalidad, nivel social o jerarquía.
l) No realizar o participar en actos que puedan perjudicar el cumplimiento de sus obligaciones y/o la reputación de **AMERICAN TOUR SAS**, funcionarios, clientes, contratistas y proveedores.
m) Acatar las normas de seguridad emitidas por **AMERICAN TOUR SAS**, conforme a las cuales las claves de acceso a sistemas transaccionales, sistemas de computadores o de comunicaciones son personales e intransferibles y por ninguna razón deben ser prestadas. Cada funcionario es responsable de las operaciones que se realicen con su usuario.
n) Responder por los valores, documentos, manuales, equipos y elementos que le fueron asignados para su manejo o estén bajo su responsabilidad en relación con sus funciones.

o) Colaborar en las investigaciones que se adelanten para resolver cualquier hecho indebido o ilícito que afecte o pueda llegar a afectar los intereses de **AMERICAN TOUR SAS**.
p) Suministrar en forma clara, completa y ajustada a la verdad la información personal y familiar que sea requerida por **AMERICAN TOUR SAS**.
q) No abusar de sus funciones para obtener tratamiento favorable en la compra o venta de valores por cuenta propia, de su cónyuge o compañero permanente y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o único civil.
r) No ubicarse en posición de competencia con **AMERICAN TOUR SAS**.
s) No solicitar, exigir, recibir o aceptar, en forma directa o indirecta, regalos en especie o en dinero, invitaciones, favores, donaciones, préstamos, servicios o cualquier clase de beneficio, de manera que se pueda afectar la objetividad en la toma de decisiones propias del cargo o comprometer el cumplimiento de las normas generales de conducta. Se exceptúan de esta prohibición los regalos y atenciones en general que se hacen usualmente en desarrollo de una relación comercial y que por tanto no comprometen la objetividad e independencia del funcionario.
t) No es permitido, por regla general, que trabajen en **AMERICAN TOUR SAS** simultáneamente cónyuges, compañeros permanentes, o parientes dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad y único civil. No obstante, **AMERICAN TOUR SAS** podrá decidir sobre su permanencia, después de analizar las circunstancias atenuantes tales como el grado de relación laboral que exista entre quienes se encuentran en esa situación, la ubicación geográfica de sus puestos y el impacto de dichas posiciones en los resultados de **AMERICAN TOUR SAS**
u) No es permitido aceptar u ofrecer en nombre de **AMERICAN TOUR SAS** o en nombre propio, **acuerdo de pago alguno por comisión, rebaja, servicio, soborno, o "mordida" o cualquier** otra forma de contraprestación, para obtener o retener un negocio.
v) Atender a los clientes con eficiencia y prontitud, de acuerdo con los procedimientos establecidos, sin que se pueda recibir retribución o favores por el cumplimiento de ese deber. En todo caso, no se podrá utilizar la autoridad o influencia para dar un trato preferencial a un cliente, proveedor, contratista o aliado comercial cuando ello implique desacatar las normas internas de **AMERICAN TOUR SAS**. Tampoco se dará curso a las solicitudes de un cliente, proveedor, contratista o aliado comercial cuando se sepa o se sospeche razonablemente que el propósito es evadir las leyes o reglamentaciones aplicables.
w) Obrar con transparencia de manera que la preparación y presentación de información sea en lo posible exacta, íntegra y oportuna, empleando procedimientos ajustados a la normatividad vigente.
x) Propender por la protección de activos físicos, financieros y de información de **AMERICAN TOUR SAS**.

## ÉTICA EMPRESARIAL.

a) Las operaciones realizadas por **AMERICAN TOUR SAS** deben sujetarse siempre a los principios de integridad, transparencia, seguridad y cumplimiento estricto de las normas constitucionales, legales, estatutarias e institucionales.
b) Las respuestas a las solicitudes o requerimientos de cualquier autoridad competente, deben corresponder a la verdad de la información solicitada.
c) Los funcionarios de **AMERICAN TOUR SAS** deben abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con **AMERICAN TOUR SAS** o en actos respecto de los cuales pudieran configurarse conflictos de interés, salvo autorización expresa de la instancia competente, de acuerdo con el procedimiento señalado en este Código.

**COMPROMISO FRENTE AL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.**

a) Es deber de los funcionarios, asegurar el acatamiento de las normas encaminadas a prevenir, detectar y controlar las actividades de LA/FT.

b) Los funcionarios de **AMERICAN TOUR SAS** deben prestar su colaboración a las autoridades competentes en todo aquello para lo cual se les requiera, en especial, en la atención de las solicitudes de información formuladas en desarrollo de las investigaciones que adelanten.

c) Sin perjuicio de la responsabilidad penal y demás acciones a que haya lugar, los administradores y funcionarios de **AMERICAN TOUR SAS** serán responsables disciplinariamente por el incumplimiento u omisión de los mecanismos de control y prevención de las actividades delictivas que se acojan en los respectivos manuales de procedimientos, especialmente en lo relacionado con el riesgo de LA/FT.

d) Las demás contempladas en el manual SARLAFT de **AMERICAN TOUR SAS**.

Por medio de mi firma, manifiesto que he leído y comprendido lo establecido en el presente documento, y me comprometo a dar estricto cumplimiento a lo correspondiente.

Se suscribe en la ciudad de Villavicencio, a los **29 días del mes de Julio del 2025**

**FABIO WLDAMIRO SOLANO MARTINEZ**
**TRABAJADOR**

**LUIS CARLOS PARRA CORREA**
**REPRESENTANTE LEGAL**

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

# LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

## CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 25 de julio de 2025, a las 16:49:56, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|---|---|
| Tipo Documento | Cédula de Ciudadanía |
| No. Identificación | 5697703 |
| Código de Verificación | 5697703250804164955 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO
## No. 277741486

PIB
16:50:08


Bogotá DC, 25 de julio del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) FABIO WLDAMIRO SOLANO MARTINEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 5697703:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

**Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales**

**La Policía Nacional de Colombia informa:**

Que siendo las 04:55:43 PM horas del 25/07/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **5697703**
Apellidos y Nombres: **SOLANO MARTINEZ FABIO WLDAMIRO**

**NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co



Todos los derechos reservados.

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 25/07/2025 04:50:14 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **5697703** y Nombre: **FABIO WLDAMIRO SOLANO MARTINEZ.**

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **120986777** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

# CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

**La Policía Nacional de Colombia informa:**

Que siendo las 16:48:30 horas del 25/07/2025, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. 5697703, Apellidos y Nombres SOLANO MARTINEZ FABIO WLDAMIRO

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa AMERICAN TOUR S.A.S, con NIT 822000627-1 y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL

© 2025

Horario: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Teléfonos: 515 97 00 ext. 30552 (Bogotá D.C.) | 01 8000 112 712 (resto del país)
Correo: dijin.araic-atc@policia.gov.co
Web: www.policia.gov.co/dijin
Instagram: /dijinpolicia
Twitter: @DIJINPolicia

Presidencia de la República  Ministerio de Defensa Nacional  Colombia compra eficiente  GOV.CO

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

# PAZ Y SALVO

**Cédula:** **5697703**

**Fecha de expedición:** 25/07/2025

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 25 de julio de 2025 a las 04:49 p. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC**

## CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 5697703 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 25/07/2025 09:34 AM

Código Verificación: **RAQL567DCH**

Válida hasta: **27/10/2025**

---

**Dirección de Gobierno Digital**

**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC**

# AUTORIZACIÓN CONSULTA INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES CONTRA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES

Villavicencio, 25 de julio de 2025

Señores:
**UNION TEMPORAL ESCOLAR META LOTE 1**
CL 32 # 26 – 58 BRR PORVENIR
Villavicencio – Meta

Yo, **FABIO WLDAMIRO SOLANO MARTINEZ**, identificado con cédula de ciudadanía número 5.697.703 expedida en Onzaga-Santander, autorizo libre, expresa e inequívocamente, y exclusivamente para los fines y en los términos señalados en la Ley 1918 de 2018 reglamentada por el Decreto 753 de 2019, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras – ICBF con NIT. 899.999.239-2, a consultar mis datos personales en el registro de inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra personas menores edad que administra el Ministerio de Defensa-Policía Nacional de Colombia, de manera previa a mi eventual vinculación laboral, contractual o legal y reglamentaria y, de llegarse a formalizar, cada cuatro (4) meses a partir del inicio de la misma y mientras se encuentre vigente.

Así mismo, declaro que conozco que la recolección y tratamiento de mis datos se realizará de conformidad con la normatividad vigente sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015 y la Política de Tratamiento de Datos Personales publicada en www.icbf.gov.co, manifestando que he sido informado(a) de forma clara y suficiente de los fines de su tratamiento.

Se suscribe en la ciudad de Villavicencio el día 25 de julio de 2025.

Atentamente,

**FABIO WLDAMIRO SOLANO MARTINEZ**

**C.C. 5.697.703**

## CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO INDEFINIDO

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL EMPLEADOR<br>American Tour S.A.S<br>Nit. 822.000.627 - 1<br>***AMERICAN TOUR S.A.S.*** | DIRECCIÓN DEL EMPLEADOR<br>***CALLE 33 #17D-27 – VILLAVICENCIO- META*** |
| NOMBRE DEL TRABAJADOR<br>**FABIO WLDAMIRO SOLANO MARTINEZ** | DIRECCIÓN DEL TRABAJADOR<br>***CARRERA 27 #14-15*** |
| *LUGAR, FECHA DE NACIMIENTO – O N Z A G A*<br>***11 – 03 - 1969*** | CARGO U OFICIO QUE DESEMPEÑARA EL TRABAJADOR ***OPERADOR DE VEHÍCULO DE SERVICIO ESPECIAL DE PASAJEROS*** |
| INGRESO LABORAL MENSUAL:<br>***UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTI TRES MIL PESOS ($1.423.500.oo)*** | |
| PERIODOS DE PAGO<br>***MENSUALIDADES*** | FECHA DE INICIACIÓN DE LABORES<br>28 – 07 - 2025 |
| LUGAR DONDE DESEMPEÑARA LAS LABORES:<br>PRINCIPALMENTE DENTRO DEL **DEPARTAMENTO DEL META, Y DE MANERA EVENTUAL**<br>**DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL** | CIUDAD DONDE HA SIDO CONTRATADO EL TRABAJADOR ***VILLAVICENCIO*** |

Entre **EL EMPLEADOR** y **EL TRABAJADOR**, acuerdan celebrar el presente contrato de trabajo a término indefinido, el cual se regirá por las normas del Código Sustantivo del Trabajo, el reglamento interno de **EL EMPLEADOR**, y por las siguientes cláusulas: **PRIMERA. - OBJETO.· EL TRABAJADOR**, se obliga para con **EL EMPLEADOR**, a ejecutar personalmente las labores que sean necesarias y en las anexas y complementarias para desempeñar el cargo de **OPERADOR DE SERVICIO ESPECIAL DE PASAJEROS** o cualquier otro que **EL EMPLEADOR** le indique, de conformidad con las órdenes e instrucciones que imparta **EL EMPLEADOR** o sus representantes. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Las partes acuerdan expresamente que **EL TRABAJADOR** durante la vigencia de este contrato de trabajo, salvo autorización expresa y por escrito emitida por de **EL EMPLEADOR**, no podrá prestar directa ni indirectamente sus servicios laborales a otros contratantes, en forma que afecte su salud u ocasione el desgaste de su organismo y esto le impida prestar eficazmente el servicio convenido en este contrato **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Los servicios contratados serán prestados por EL TRABAJADOR en el departamento del meta, y de manera eventual, dentro del territorio nacional. En caso de que se requiera que los servicios sean prestados en una ciudad diferente, se dará cumplimiento a las normas legales vigentes en el momento del traslado.

Enterado

**SEGUNDA. -DURACIÓN.-** Las partes acuerdan que el presente contrato tiene una duración indefinida y rige a partir de la fecha de su firma. PARÁGRAFO**:** Esta duración podrá ser modificada, por escrito y de común acuerdo por las partes o el contrato podrá darse por terminado, de acuerdo a lo establecido en las causales contenidas en el presente contrato.

**TERCERA.- REMUNERACIÓN. EL EMPLEADOR** pagará a **EL TRABAJADOR a título de salario, mensualmente la suma de un *millón cuatrocientos veintitrés mil quinientos pesos ($1.423.500.oo)* PARÁGRAFO PRIMERO.** Las partes acuerdan expresamente, que cualquier otra suma o beneficio adicional que reciba EL TRABAJADOR proveniente de EL EMPLEADOR, en dinero o en especie, no será constitutiva de salario y en consecuencia no serán tenidas en cuenta para efectos de liquidación de prestaciones sociales, vacaciones, aportes a la seguridad social o a la parafiscalidad, ni indemnizaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 15 de la Ley 50 de 1.990. PARÁGRAFO SEGUNDO.- Las partes de común acuerdo y en ejercicio de su manifestación de voluntad, declaran que el valor de los salarios percibidos por EL TRABAJADOR podrá ser transferido a su cuenta de ahorros personal del Banco elegido por EL EMPLEADOR que para tal efecto, EL TRABAJADOR abrirá en dicha entidad. PARÁGRAFO TERCERO.- Las partes manifiestan que EL EMPLEADOR podrá retirar en cualquier momento los beneficios que unilateralmente reconozca a EL TRABAJADOR, sin que esta situación implique desmejora en las condiciones laborales pactadas con EL TRABAJADOR.

**CUARTA. -FORMA DE PAGO**.- La partes acuerdan que el valor del salario pactado en la cláusula anterior será cancelado a EL TRABAJADOR por mensualidades.

**QUINTA**. **-OBLIGACIONES ESPECIALES DE EL EMPLEADOR-** Además de las obligaciones legales y reglamentarias, **EL EMPLEADOR** se obliga a: 1) Cubrir oportunamente el monto de los salarios en la forma estipulada; 2) Suministrar a **EL TRABAJADOR** todos los implementos necesarios para la prestación de sus servicios en forma eficaz, 3) Prestar toda la colaboración pertinente, tendiente a optimizar las labores encomendadas a **EL TRABAJADOR**;. 4) Guardar absoluto respeto a la dignidad personal de **EL TRABAJADOR**; 5) No deducir, retener o compensar suma alguna del monto del salario y prestaciones en dinero que correspondan a **EL TRABAJADOR** sin autorización previa escrita de éste para cada caso o sin mandamiento judicial, con excepción de los casos autorizados por la ley; 6) No obligar bajo ninguna forma a **EL TRABAJADOR** a comprar mercancías o víveres en almacenes, tiendas, proveedurías que establezca **EL EMPLEADOR**; 7) No hacer, ni autorizar, ni tolerar propaganda política en el sitio de trabajo; 8) No emplear en las certificaciones que expida **EL EMPLEADOR**, signos convencionales que tiendan a perjudicar al interesado, ni adoptar el sistema de lista negra, cualquiera que sea la modalidad que utilice para que no ocupen a **EL TRABAJADOR** en otros establecimientos o lo separen del servicio en los mismos. 9) Conceder a **EL TRABAJADOR** las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio, para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, cuando a ello hubiere lugar, o, para asistir a funerales de sus compañeros de

trabajo, siempre que avise con la debida antelación a **EL EMPLEADOR** o a su representante y siempre que, en este último caso, el número de trabajadores que solicita el permiso no perjudique el normal funcionamiento de la institución. **PARÁGRAFO**: El tiempo empleado en estas licencias podrá ser descontado de su salario a **EL TRABAJADOR** o deberá compensarlo con tiempo igual de su trabajo efectivo en horas distintas de su jornada normal, de acuerdo con los requerimientos de **EL EMPLEADOR.**

**SEXTA**.- **OBLIGACIONES ESPECIALES DEL TRABAJADOR**.- Además de las obligaciones legales y reglamentarias, **EL TRABAJADOR** se compromete a cumplir las siguientes obligaciones: 1) Realizar la labor contratada cumpliendo estrictamente los niveles de calidad, puntualidad, diligencia, cuidado y pericia que le señale el empleador o los que su oficio le imponga; 2) Obrar con plena observancia de principios éticos que exige su labor; 3) Seguir las directrices determinadas por **EL EMPLEADOR;** 4) Colocar al servicio de **EL EMPLEADOR**, toda su capacidad normal de trabajo en el desempeño de sus funciones y en las labores anexas, conexas y complementarias, observando los preceptos del Reglamento interno de trabajo y acatando y cumpliendo las órdenes e instrucciones que le imparta **EL EMPLEADOR**, y sus representantes; 5) Asistir y participar activamente en los programas y actividades especiales de **EL EMPLEADOR**, independientemente de su fecha, día u hora, tales como sesiones solemnes, jornadas de crecimiento institucional, evaluación de rendimiento, evaluación institucional y cualquier otro tipo de celebraciones y eventos, prestando su concurso para la organización y éxito de tales realizaciones; 6) Ejecutar las funciones que le corresponden, de conformidad con el horario, las condiciones, requisitos, orientaciones, programas, y especificaciones determinados por **EL EMPLEADOR** y sus representantes, con toda la ética, dedicación, minuciosidad y detalle, de manera tal, que cada labor resulte de altísima calidad, eficacia y provecho para **EL EMPLEADOR**; 7) Presentar en forma oportuna y puntual los informes de cualquier tipo que le solicite **EL EMPLEADOR**; 8) Asistir puntualmente y con plena disposición a todas y cada una de las reuniones a las cuales sea convocado por **EL EMPLEADOR**, independientemente de la fecha, hora o lugar en que deban realizarse; 9) Llevar a cabo reemplazos de otros funcionarios, en todas sus funciones, según se lo comunique **EL EMPLEADOR** y en caso de ausentarse, comunicar y justificar oportunamente a **EL EMPLEADOR** tal situación. 10) Mantenerse perfectamente actualizado en todos los conocimientos inherentes a las funciones que le corresponde desarrollar y también en conocimientos de interés general, preparándose permanentemente con la debida profundidad y seriedad ; 11) No comunicar, entregar, brindar o transferir a terceros, salvo autorización expresa y escrita del **EMPLEADOR** o por orden de las autoridades competentes, las informaciones que tenga sobre su trabajo, especialmente sobre las cosas que sean de naturaleza reservada o cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios al **EMPLEADOR** o las personas a quienes preste el servicio; 12) Conservar, mantener y restituir en buen estado, salvo deterioro natural y razonable, los instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados para la prestación de sus servicios; 13) Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros de trabajo, a quienes tratará con el debido respeto, de conformidad con las normas de la decencia y las buenas costumbres; 14) Mantener en forma permanente una actitud positiva en el desarrollo de su gestión laboral y su comportamiento, velando por mantener una entera actitud de servicio para con los demás, ayudando a encontrar soluciones adecuadas y precisas en la solución de problemas, y sirviendo como un excelente ejemplo para las personas de la comunidad de **EL EMPLEADOR**; 15) Comunicar oportunamente a **EL**

**EMPLEADOR** las observaciones que estime conducentes para el correcto funcionamiento de las actividades del **EMPLEADOR** y de su propia labor, evitando daños y perjuicios; 16) Prestar toda la colaboración posible en caso de siniestro o de riesgo inminente que afecten o amenacen a las personas o cosas de **EL EMPLEADOR**; 17) Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por **EL EMPLEADOR**, sus representantes, su médico, o por las autoridades del caso; 18) No fumar, ni ingerir bebidas alcohólicas o estimulantes dentro de los predios de **EL EMPLEADOR**, ni a los alrededores, en horas de trabajo y evitar cualquier acto que contamine el ambiente; 19) Observar con diligencia y cuidado las instrucciones y ordenes preventivas de accidentes o enfermedades; 20) No sustraer los útiles de trabajo ni ninguna clase de elementos o artefactos, para realizar actividades diferentes a las autorizadas por EL EMPLEADOR o en beneficio personal de EL TRABAJADOR, salvo autorización expresa y escrita del representante legal de la compañía; 21) No presentarse al trabajo en estado de embriaguez, alicoramiento o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes; 22) No faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o permiso de **EL EMPLEADOR** 23) No disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, ni suspender labores, ni promover suspensiones intempestivas del trabajo o incitar a su declaración o mantenimiento, sea que participe o no en ellas; 24) No hacer colectas, ni rifas, ni suscripciones, ni cualquier otra clase de propaganda en el lugar de su trabajo; 25) No vender ni comprar ningún tipo de mercancías dentro de las instalaciones de **EL EMPLEADOR**, salvo que exista autorización escrita de las directivas; 26) No usar los útiles, elementos o artefactos de **EL EMPLEADOR** en objetos distintos del trabajo contratado; 27) Cumplir los controles establecidos para la entrada y salida de personas y objetos en forma estricta, según las políticas fijadas por **EL EMPLEADOR** y sus representantes; 28) Las invenciones o descubrimientos realizados por **EL TRABAJADOR** pertenecerán a **EL EMPLEADOR** con todos los derechos inherentes a tal calidad. 29) Aceptar las modificaciones en la labor contratada y en la prestación del servicio que decida **EL EMPLEADOR** dentro de su poder subordinante, así como las labores necesarias para el cumplimiento cabal del servicio contratado, y las conexas y complementarias del caso; 30) No solicitar a sus contratistas o proveedores, ningún tipo de transacción de dinero, tales como, cambio de cheques, préstamos personales, auxilios de cualquier índole, custodia de valores y otros; 31) Observar las normas y prescripciones sobre salud ocupacional que deban observar los trabajadores, de acuerdo con el trabajo que desempeñen; 32) No descuidar ni abandonar el lugar de trabajo, para realizar actividades diferentes a las derivadas del cumplimiento del objeto previsto en el presente contrato; 33) Abstenerse de celebrar o intentar celebrar negocios de cualquier índole con clientes de EL EMPLEADOR, por si o por interpuesta persona y de recibir cualquier tipo de gratificación, obsequio, regalo o beneficio en dinero o en especie, salvo autorización expresa de **EL EMPLEADOR**; 34) No usar los elementos que sean propiedad de terceras personas sin su autorización o para fines diferentes a los autorizados por su propietario. 35) Cumplir con las indicaciones contenidas en el manual de funciones elaborado por **EL EMPLEADOR**, el cual **EL TRABAJADOR** declara conocer y aceptar. 36) Mantener vigentes los permisos exigidos por la Ley, para poder ejercer su profesión o prestar la actividad contratada mediante el presente convenio. 37) Cumplir las metas que periódicamente **EL EMPLEADOR** le señale. 38) Registrar en las oficinas de la empresa su domicilio y dirección y dar aviso oportuno de cualquier cambio que ocurra. 39) EL TRABAJADOR se obliga a presentar al Departamento de Gestión Humana de EL EMPLEDOR toda la documental pertinente y necesaria, que le haya sido indicada para proceder con la afiliación de sus beneficiarios a la Caja de Compensación y EPS, so pena de no efectuarse la afiliación respectiva **PARÁGRAFO:** Las partes declaran expresamente

Enterado

que el incumplimiento por parte de **EL TRABAJADOR** de cualquiera de las obligaciones contempladas en esta cláusula o de las previstas en el artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo, constituye falta grave, aún por la primera vez.

**SÉPTIMA. TERMINACIÓN.** El presente contrato se termina por las causas establecidas en la legislación laboral vigente, y por la violación de una de las obligaciones contempladas en este contrato o en el Reglamento Interno de Trabajo. **PARÁGRAFO PRIMERO.** De manera específica, las partes acuerdan que **EL EMPLEADOR** podrá terminar unilateralmente el presente contrato con justa causa y sin indemnización de perjuicios, cuando **EL TRABAJADOR** incurra en alguna de las conductas previstas en la Ley como justa causa o cuando se presente alguna de las circunstancias que se enumeran a continuación, aún por la primera vez, por considerarse como falta grave: a) Cuando **EL TRABAJADOR**, no cumpla adecuadamente con las obligaciones establecidas en la cláusula sexta de este contrato, b) Cuando **EL EMPLEADOR** a su juicio estime que **EL TRABAJADOR** no posee o no aplica los conocimientos suficientes para la programación, ejecución y/o evaluación de las labores asignadas; c) La no asistencia puntual al trabajo por parte de **EL TRABAJADOR**, sin excusa suficiente a juicio de **EL EMPLEADOR** por dos veces dentro de un mismo mes calendario. d) Las repetidas desavenencias de **EL TRABAJADOR** con sus compañeros. e) El hecho que **EL TRABAJADOR** se presente en estado de alicoramiento a sus labores, aún por la primera vez. f) El hecho que **EL TRABAJADOR** abandone el sitio de trabajo sin permiso de sus superiores. g) La no asistencia a una sección completa de la jornada de trabajo, o más, sin excusa suficiente a juicio de **EL EMPLEADOR,** salvo fuerza mayor o caso fortuito. h) El manejo con deficiente calidad u oportunidad por parte **EL TRABAJADOR**, de los instrumentos de trabajo puestos a su disposición; i) El incumplimiento por parte de **EL TRABAJADOR**, de las normas sobre salud ocupacional y seguridad industrial del **EMPLEADOR**; j) La violación por parte de **EL TRABAJADOR**, infracción o incumplimiento del contrato, reglamento y/o manual de convivencia de **EL EMPLEADOR**; k) Ingerir dentro de las instalaciones de **EL EMPLEADOR**, bebidas alcohólicas o embriagantes o sustancias narcóticas o tóxicas de cualquier clase, o elementos sólidos o líquidos que directa o indirectamente produzcan o induzcan estados que de cualesquiera manera constituyan alteración del ánimo o la conciencia, presentarse a las referidas instalaciones bajo los efectos de las mismas, así como recomendar, patrocinar o promover, por si o por interpuesta persona, entre sus compañeros de trabajo o demás personal del establecimiento, tales conductas; l) Celebrar o intentar celebrar negocios de cualquier índole, por si o por interpuesta persona, con funcionarios, contratistas o proveedores al servicio de **EL EMPLEADOR,** así como aceptar premios, recompensas o dádivas originadas en favorecimientos irregulares en el desarrollo de las funciones derivadas del presente contrato de trabajo; m) Celebrar o intentar celebrar negocios ajenos a los propios de **EL EMPLEADOR**, por si o por interpuesta persona, con funcionarios al servicio de **EL EMPLEADOR**; n) Mantener, promover, patrocinar, cohonestar o permitir relaciones suyas y/o de los demás funcionarios de **EL EMPLEADOR** con funcionarios de la empresa, que sean distintas de las estrictamente profesionales que se desarrollan normalmente dentro de las actividades del mismo, o) No elaborar las facturas y/o recibos de caja de acuerdo con los procedimientos establecidos por **EL EMPLEADOR** y no entregar los documentos al cliente; p) Participar o facilitar la preparación o ejecución de fraudes a través de los elementos de trabajo suministrados por **EL EMPLEADOR**; q) El hecho que **EL TRABAJADOR** participe o efectúe directa o indirectamente venta o

adquisición de bienes, materiales o equipos de propiedad de la empresa o para uso exclusivo de la operación sin autorización previa y escrita de **EL EMPLEADOR**; o que participe en la celebración de contratos en los que sea parte la empresa, ya sea como contratista directo o por intermedio de terceros, o reciba cualquier clase de lucro por intermedio suyo o de terceros proveniente de los mismos. **r)** El hecho que **EL TRABAJADOR** realice con los contratistas acuerdos diferentes a los autorizados por **EL EMPLEADOR**, especialmente aquellos en los que comprometa su responsabilidad. **s)** Cualquier actitud en los compromisos comerciales, personales o en las relaciones sociales que pueda afectar en forma nociva la reputación del **Empleador**. t) Recibir beneficios en dinero o en especie provenientes de cualquier persona, con el fin de apartar mercancía en beneficio propio o de terceros; u) Elaborar o permitir la elaboración de notas crédito ficticias; v) Utilizar las Notas Crédito, Vales, Facturas en beneficio propio; w) Utilizar los descuentos sobre productos o servicios que le autorice **EL EMPLEADOR**, para destinos diferentes del previsto, tales como cuadres de inventarios, reventa de productos o canje de producto con contratistas, proveedores o terceras personas diferentes a **EL EMPLEADOR**; x) Cuando **EL EMPLEADOR** así lo decida por otra causa, para lo cual deberá cumplir con las normas legales vigentes. **PARAGRAFO SEGUNDO**. EL TRABAJADOR podrá terminar unilateralmente el contrato en los siguientes casos: a) Cuando EL EMPLEADOR incumpliere las obligaciones asumidas y, b) Cuando no disponga del tiempo necesario para cumplir con sus obligaciones, dando previo aviso a EL EMPLEADOR con antelación no inferior a un mes.


**OCTAVA: JORNADA DE TRABAJO. -** La jornada de trabajo que rige el presente contrato es la máxima establecida en la legislación laboral vigente, la cual EL TRABAJADOR deberá cumplir en los turnos que EL EMPLEADOR le señale. **PARAGRAFO PRIMERO:** En cualquier caso, por acuerdo expreso o tácito de las partes podrán repartirse las horas de la jornada ordinaria en la forma prevista en el artículo 164 del C.S.T. modificado por el artículo 23 de la ley # 50 de 1990, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las sesiones de la jornada no se computan dentro de la misma según el artículo 167 del mismo código. **PARÁGRAFO SEGUNDO**: En caso de que **EL TRABAJADOR** requiera ausentarse de su lugar de trabajo, deberá avisar por lo menos con 24 horas de anticipación a EL EMPLEADOR, mediante el diligenciamiento del formato establecido para el efecto. Se exceptúan de esta disposición, las ausencias del trabajador originadas en grave calamidad doméstica debidamente comprobada.

**NOVENA**: SEGURIDAD SOCIAL: De manera expresa, EL TRABAJADOR autoriza los descuentos de las sumas que legalmente le corresponden como cotización para las entidades de seguridad social.

**DÉCIMA**: **PERÍODO DE PRUEBA:** Las partes manifiestan que el presente contrato tiene un período de prueba, cuya duración es equivalente a dos meses, contados desde la fecha de firma del presente contrato. **DÉCIMA PRIMERA:** Las partes acuerdan utilizar como medio auxiliar de investigación disciplinaria la prueba del polígrafo, así como pruebas de alcoholimetría, las cuales se efectuarán por cuenta de **EL EMPLEADOR** cuando éste así lo disponga, siguiendo las reglas del debido proceso disciplinario. **DÉCIMA SEGUNDA. -** Por expreso acuerdo entre las partes, EL TRABAJADOR se compromete a desempeñar por concepto de comisión laboral, las labores que EL EMPLEADOR le señale en otras empresas con

las cuales tenga relación EL EMPLEADOR, tales como sociedades subordinadas, subsidiarias, filiales que EL EMPLEADOR tenga participación o con las que haya celebrado o en el futuro celebre contratos de colaboración empresarial, sin que con ello se configure vínculo jurídico alguno con dichas empresas. Estas gestiones, se consideran remuneradas con el salario pactado por las partes en el presente contrato de trabajo, todo lo cual es aceptado expresamente por EL TRABAJADOR, teniendo en cuenta que las actividades que realiza en otras empresas con las cuales tenga relación EL EMPLEADOR, son conexas, similares y complementarias, a las obligaciones pactadas en el presente contrato y están involucradas dentro de la jornada de trabajo pactada con EL EMPLEADOR.

**DÉCIMA TERCERA. -** Las partes manifiestan que reconocen validez a las estipulaciones convenidas en el presente contrato de trabajo, que es el único vigente entre ellas reemplazando y desconociendo cualquier otro verbal o escrito anterior. Para constancia se firma el presente contrato en la ciudad de Villavicencio Meta**, a los veintiocho (28) días de Julio del 2025**, en dos (2) ejemplares de idéntico tenor.





| **EL EMPLEADOR** | **EL TRABAJADOR** |
|---|---|
| C.C. 1.016.003.964 | C.C. 5.697.703 |

| **TESTIGO** | **TESTIGO** |
|---|---|
| C.C. | C.C. |

Enterado

American Tour S.A.S
Nit. 822.000.627 - 1

Villavicencio, 25 de julio de 2025

Señor:
**FABIO WLDAMIRO SOLANO MARTINEZ**
Operador Vehiculo de servicio especial de pasajeros
Ciudad.

Con la presente acta se le hace entrega de la siguiente dotación.

| CANTIDAD | DESCRIPCION | TALLA |
|---|---|---|
| 1 | Camisa Tipo polo | L |
| 1 | Camisa con cuello | L |
| 2 | Pantalones | 36 |
| 1 | Zapatos | 40 |

El trabajador

Recibe por parte de la empresa AMERICAN TOUR SAS , la dotacion correspondiente al cargo de operador de vehiculo de servicio especial de pasajeros y que hara uso adecuado de la misma en el desarrollo de la operacion.

Entregado por:

**LUIS CARLOS PARRA CORREA**
Gerente General.

Recibido por:

**FABIO WLDAMIRO SOLANO MARTINEZ**
C.C # 5.697.703

Hacienda

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

## CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

## POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

## HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **FABIO WLDAMIRO SOLANO MARTINEZ** identificado con **CC** No **5697703** registra la siguiente información.

| Datos del Empleador | Datos de la Relación Laboral |
|---|---|
| NI 822000627 AMERICAN TOUR S.A.S | **Fecha de inicio de cobertura: 28/07/2025**<br>**Estado Afiliación: Activo**<br>**Fecha de Retiro:**<br>**Tipo Vinculación: DEPENDIENTE**<br>**Clase de Riesgo: 4** |

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C a los 29 días del mes de julio de 2025.

Cordialmente,

**GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES**
**POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.**
**J.J.E.E**

NUEVA EPS S.A

NIT: 822000627-1

CERTIFICA QUE:

El 25/07/2025, el empleador AMERICAN TOUR SAS identificado con NIT número 822000627 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

| NÚMERO DE RADICACIÓN | FECHA DE RADICACIÓN | TIPO DE SOLICITUD |
|---|---|---|
| 9014519 | 25/07/2025 | Ingreso |

DETALLE

| TIPO | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE COTIZANTE | IBC | CARGO | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| CÉDULA DE CIUDADANÍA | 5697703 | FABIO WLDAMIRO SOLANO MARTINEZ | 1423500 | CONDUCTOR DE BUS, ESCOLAR | 2025-07-28 |

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 25 días del mes de Julio del año 2025.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

porvenir
sólo hay uno

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del

**FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

# CERTIFICA QUE:

**FABIO WLDAMIRO SOLANO MARTINEZ,** identificado(a) con cédula de ciudadanía **5.697.703**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 28 de Julio del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

**Tenga en cuenta:**

*Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a* www.porvenir.com.co *y actualice su Historia Laboral.*

UNION TEMPORAL
TRANSPORTE ESCOLAR META 2025
NIT: **901.942.213-2**

Villavicencio, 28 de julio de 2025

Señor:
**ing. JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA**
Representante legal
**Construir Soluciones CS SAS (Interventoría)**
E-mail: csconstruirsoluciones@gmail.com
Calle 19 Nro 40 58 Barrio Camoa
Villavicencio - Meta

**Ref.: SOLICITUD DE APROBACIÓN REUBICACIÓN Y CAMBIO EN EL PERSONAL ASIGNADO A OPERACIÓN DEL CONTRATO No. 1098 DE 2025- 2B.**

**Cordial saludo.**

De manera atenta y en calidad de representante legal de la UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR META 2025 2B, me dirijo a usted con el fin de informar que al finalizar las labores del día 27 de julio de 2025, se presentó renuncia de personal (CONDUCTOR) que venían laborando en la ruta de los municipios de Puerto Gaitán y Cabuyaro en el desarrollo de la operación del contrato 1098 de 2025.

En aras de no generar traumatismos en la operación la Unión Temporal se permite notificar a la Interventoría del contrato para su debida revisión y aprobación de las hojas de vida del personal que ingresara a partir del día 28 de julio de 2025, el cual relaciono a continuación:

| MUNICIPIO | INSTITUCIÓN | RUTA | CARGO | NOMBRES Y APELLIDO | NÚMERO DE DOCUMENTO | FECHA DE INGRESO | FECHA DE RETIRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN | INST EDUCATIVA RUBIALES | RE5 Y RE6 | CONDUCTOR | JAIME HARLEY GIRALDO VELANDIA | 1032380762 | 19/07/2025 | 27/07/2025 |
| MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN | INST EDUCATIVA RUBIALES | RE5 Y RE6 | CONDUCTOR | EDINSON ALFONSO ALVAREZ ARIAS | 1121864520 | 28/07/2025 | VIENE DE LA RUTA 1 DE CABUYARO |

Cordialmente;

**EVER OSWALDO VELA ORJUELA**
**Representante legal**
**UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR META 2025-B2**

# OTROSÍ 004-2025
# AL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO INDEFINIDO

Entre las partes, **TRANSPORTES INTEGRALES SJ SAS**, con domicilio en la ciudad de Villavicencio – Meta representada legalmente por el señor **JHON JAVIER RAMIREZ MARTINEZ**, identificado con cédula de ciudadanía número **86.061.076 de Villavicencio - Meta**, que para todos los efectos del presente documento se llamará el EMPLEADOR Y **EDINSON ALFONSO ALVAREZ ARIAS**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número **1121864520 de Villavicencio - Meta**, **CONDUCTOR** que para todos los efectos del presente documentos se llamara el TRABAJADOR; todos hábiles para contrato y obligarse, hemos convenido celebrar el presente **OTRO SI AL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO TÉRMINO INDEFINIDO** suscrito entre las partes, teniendo en cuenta las siguientes

## CONSIDERACIONES:

1. **EL EMPLEADOR** y el **TRABAJADOR** celebraron un contrato individual de trabajo a término indefinido, para que se desempeñara en el cargo de conductor, en Transporte Especial.

2. EL EMPLEADOR contrató los servicios personales del TRABAJADOR para que ejerciera el cargo de **CONDUCTOR,** para el cumplimiento del contrato descrito en el numeral 1.

3. Que, de común acuerdo entre las partes desean aplicar la **NOVACIÓN** del contrato individual de trabajo a término indefinido firmado entre el EMPLEADOR y EL TRABAJADOR, en base a lo descrito, realizando el presente OTROSI.

Durante el transcurso del mismo las partes de común acuerdo y de manera libre y voluntaria, deciden novar las siguientes cláusulas:

## CLÁUSULAS

**PRIMERA:** De común acuerdo entre las partes desean aplicar la **NOVACIÓN** en parte, del contrato individual de trabajo a término indefinido entre el EMPLEADOR y EL TRABAJADOR, indicando que a partir del **28 de Julio de 2025** ejecutará sus actividades como **CONDUCTOR** para el contrato No.**1098-2025** suscrito entre el **LA GOBERNACIÓN DEL META** y **UNION TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR META 2025-B2** ***"SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPÁN, URIBE, LA MACARENA, SAN JUAN DE ARAMA, PUERTO CONCORDIA, PUERTO LLERAS, FUENTE DE ORO, EL CASTILLO, CUBARRAL, EL DORADO, SAN MARTIN, LEJANÍAS, PUERTO GAITÁN,***



**Of. Principal:** Calle 17 A N° 2 – 09 Paraíso Natural, Puerto Gaitán. **Sucursal:** Calle 2Sur No. 30B – 86 Quintas el Bosque II , Villavicencio – Meta; **Celular:** 3173879850–3173300213-3173300211;
**e-mail:** admtransintegralessjsas@gmail.com

***CABUYARO, COMO ESTRATEGIA PARA INCREMENTAR LOS NIVELES DE PERMANENCIA ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DEL META".***

**SEGUNDA:** El presente OTROSI se entiende celebrado y su duración será al tiempo en que la GOBERNACIÓN DEL META (Secretaría de Educación), requiera el servicio de Transporte Especial en Modalidad Escolar, en base al contrato No.1098-2025. Quedando entendido entre las partes que el presente Otro Si se podrá terminar en cualquier momento si se suspende o si se termina el contrato principal entre **UNION TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR META 2025-B2,** y el **DEPARTAMENTO DEL META** y solo bastará el previo aviso por escrito del EMPELADOR al trabajador de esta situación, en un término para este es de un (01) día. Comunicación que será remitida a través de cualquiera de los medios digitales.

**TERCERA- CLÁUSULA ADICIONAL**: Las cláusulas del contrato individual de trabajo a término indefinido no novadas por este OTROSI, siguen vigentes y son de obligatorio cumplimiento de las mismas.

**CUARTA- PERFECCIONAMIENTO:** El presente OTROSI se entiende perfeccionado con la firma de las partes.

Para constancia se firma en dos ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha que se señala a continuación.

Villavicencio, a los 28 días del mes julio del año 2025.

**JHON JAVIER RAMIREZ MARTINEZ**
**CC. 86.079.760 De Villavicencio**
**R/L TRANSPORTE INTEGRALES SJ SAS**
**Nit. 901.251.010-9**

**EDINSON ALFONSO ALVAREZ ARIAS**
**CC. 1121864520 de Villavicencio - Meta**
**Dirección Calle 5B 6a-09**
**Teléfono 3203935899**

Construir Soluciones

Rdo= Dayana Ortiz.
26-07-2025.
UT.

Villavicencio, 26 de julio del 2025.

Señor:
**EVER OSWALDO VELA ORJUELA**
R/L UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR META 2025 B2
Ciudad

Cordial saludo

REF. Autorización ingreso personal.

CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS, recibe oficio el día 25 de julio del 2025, POR PARTE DE LA UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR META 2025 B2, CON SOLICITUD DE INGRESO A PARTIR DEL DÍA 28 DE JULIO DEL 2025, DEL SIGUIENTE PERSONAL: LOS CONDUCTORES: (SOLANO MARTINEZ FABIO WLADIMIRO RUTA 14 DE PUERTO GAITÁN META, RINCON JOVEN IVAN FERNANDO RUTA 11 DE PUERTO LA URIBE META.MONITORAS: RODRIGUEZ RUIZ EDI JOHANA RUTA 14 DE PUERTO GAITÁN META, SEPULVEDA SHIRLEY ELIANA RUTA 11 DE PUERTO LA URIBE META, se revisó la documentación aportada por el contratista, los cuales cumplen con las especificaciones requeridas dentro del contrato 1098 del 2025 por lo tanto, se autorizó el cambio de personal para la prestación del servicio de transporte escolar.

Atentamente,

**José Gregorio Sánchez Mejía**
R/l Construir Soluciones CS SAS
Interventoría Transporte Escolar

UNION TEMPORAL
TRANSPORTE ESCOLAR META 2025
NIT: 901.942.213-2

# ACTUALIZACION DOCUMENTOS DE PERSONAL

Centro comercial Primavera Urbana Lobby 2 – oficina 642
3209093914 - 3143638869 escolartrans2@gmail.com
Villavicencio – Meta

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

## LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

**No.** 19088888



NOMBRE

**JORGE ELIECER PARRA RODRIGUEZ**

FECHA DE NACIMIENTO

25-09-1951

SANGRE-RH

A+

FECHA DE EXPEDICIÓN

15-07-2025

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

**CONDUCIR CON LENTES**

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

**SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA**

| CATEGORIAS AUTORIZADAS | | | |
|---|---|---|---|
| CATEGORIA | CLASE DE VEHICULO | VIGENCIA | SERVICIO |
| B2 | AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS. | 15-07-2030 | PARTICULAR |
| C2 | AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS. | 15-07-2025 | PUBLICO |



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

Servicios Integrales 95909.1.0-1.01/26

LC03008774706

# CENTRO DE FORMACIÓN A CONDUCTORES
# CENFORCON S.A.S

REGISTRO MERCANTIL 00344768 DEL 22 DE ENERO DE 2019
NIT: 901247389-9

# *Constancia de Asistencia*

## NARGEL GAITAN GAITAN

**CEDULA No. 1006945403 EXPEDIDA EN PUERTO GAITAN**

## *CURSÓ Y APROBÓ*

**PRIMEROS AUXILIOS BASICOS 8 HORAS**

CON UNA INTENSIDAD TOTAL DE 8 HORAS
FECHA DE EXPEDICION 2025-06-14 - VALIDO HASTA EL 2026-06-14

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 2015
ONAC Acreditado

**Director**

**Coordinador**

**Constancia No. CACF5358**

*Dirección: Calle 38 No. 16b-64 Barrio Madrigal – Cel: 3125750343 – 3125048130 - Correo: cenforcon@gmail.com - www.cenforcon-sas.com*

# CENTRO DE FORMACIÓN A CONDUCTORES
# CENFORCON S.A.S

REGISTRO MERCANTIL 00344768 DEL 22 DE ENERO DE 2019
NIT: 901247389-9

# *Constancia de Asistencia*

## JORGE ELIECER PARRA RODRIGUEZ

**CEDULA No. 19088888 EXPEDIDA EN BOGOTA D.C.**

## *CURSÓ Y APROBÓ*

**MANEJO DEFENSIVO 8 HORAS**
**PRIMEROS AUXILIOS BASICOS 8 HORAS**

CON UNA INTENSIDAD TOTAL DE 16 HORAS
FECHA DE EXPEDICION 2025-07-18 - VALIDO HASTA EL 2026-07-18

**FIRMA AUTORIZADA**

**Constancia No. CACF5414**

*Dirección: Calle 38 No. 16b-64 Barrio Madrigal – Cel: 3125750343 – 3125048130 - Correo: cenforcon@gmail.com - www.cenforcon-sas.com*

# CENTRO DE FORMACIÓN A CONDUCTORES
# CENFORCON S.A.S

REGISTRO MERCANTIL 00344768 DEL 22 DE ENERO DE 2019

NIT: 901247389-9

# *Constancia de Asistencia*

## HERNANDO CUBIDES GALINDO

CEDULA No. 86050005 EXPEDIDA EN VILLAVICENCIO

## *CURSÓ Y APROBÓ*

MANEJO DEFENSIVO 8 HORAS

PRIMEROS AUXILIOS BASICOS 8 HORAS

CON UNA INTENSIDAD TOTAL DE 16 HORAS

FECHA DE EXPEDICION 2025-07-18 - VALIDO HASTA EL 2026-07-18

FIRMA AUTORIZADA

Constancia No. CACF5415

*Dirección: Calle 38 No. 16b-64 Barrio Madrigal – Cel: 3125750343 – 3125048130 - Correo: cenforcon@gmail.com - www.cenforcon-sas.com*

# CENTRO DE FORMACIÓN A CONDUCTORES
# CENFORCON S.A.S

REGISTRO MERCANTIL 00344768 DEL 22 DE ENERO DE 2019
NIT: 901247389-9

# *Constancia de Asistencia*

## ALBA FLOR TRIANA MURCIA

**CEDULA No. 1123038193 EXPEDIDA EN CABUYARO**

## *CURSÓ Y APROBÓ*

**PRIMEROS AUXILIOS BASICOS 8 HORAS**

**FUNCIONAMENTO DE LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD DEL VEHICULO 8 HORAS**

CON UNA INTENSIDAD TOTAL DE 16 HORAS
FECHA DE EXPEDICION 2024-10-10 - VALIDO HASTA EL 2025-10-10

**FIRMA AUTORIZADA**

**Constancia No. CACF4821**

*Dirección: Calle 38 No. 16b-64 Barrio Madrigal – Cel: 3125750343 – 3125048130 - Correo: cenforcon@gmail.com - www.cenforcon-sas.com*

# SIMIT
# CONDUCTORES

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

# PAZ Y SALVO

**Cédula:** **1006839447**

**Fecha de expedición:** 04/08/2025

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de agosto de 2025 a las 10:41 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

# PAZ Y SALVO

**Cédula:** **86008272**

**Fecha de expedición:** 04/08/2025

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de agosto de 2025 a las 10:41 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

# PAZ Y SALVO

**Cédula:** **1123140605**

**Fecha de expedición:** 04/08/2025

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de agosto de 2025 a las 10:45 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

# PAZ Y SALVO

**Cédula:** **17287400**

**Fecha de expedición:** 04/08/2025

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de agosto de 2025 a las 10:48 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

# PAZ Y SALVO

**Cédula:** **86011053**

**Fecha de expedición:** 04/08/2025

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de agosto de 2025 a las 10:48 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

# PAZ Y SALVO

**Cédula:** **1004148850**

**Fecha de expedición:** 04/08/2025

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de agosto de 2025 a las 10:49 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

# PAZ Y SALVO

**Cédula:** **79994451**

**Fecha de expedición:** 04/08/2025

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de agosto de 2025 a las 10:53 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

# PAZ Y SALVO

**Cédula:** **17349241**

**Fecha de expedición:** 04/08/2025

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de agosto de 2025 a las 10:54 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

# PAZ Y SALVO

**Cédula:** **79135079**

**Fecha de expedición:** 04/08/2025

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de agosto de 2025 a las 10:55 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

# PAZ Y SALVO

**Cédula:** **80498055**

**Fecha de expedición:** 04/08/2025

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de agosto de 2025 a las 10:55 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

# PAZ Y SALVO

**Cédula:** **1006796081**

**Fecha de expedición:** 04/08/2025

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de agosto de 2025 a las 10:56 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

# PAZ Y SALVO

**Cédula:** **10246446**

**Fecha de expedición:** 04/08/2025

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de agosto de 2025 a las 10:57 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

# PAZ Y SALVO

**Cédula:** **86050005**

**Fecha de expedición:** 04/08/2025

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de agosto de 2025 a las 10:59 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

# PAZ Y SALVO

**Cédula:** **1032369492**

**Fecha de expedición:** 04/08/2025

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de agosto de 2025 a las 11:00 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

# PAZ Y SALVO

**Cédula:** **86067246**

**Fecha de expedición:** 04/08/2025

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de agosto de 2025 a las 11:00 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

# PAZ Y SALVO

**Cédula:** **1121864520**

**Fecha de expedición:** 04/08/2025

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de agosto de 2025 a las 11:01 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

# PAZ Y SALVO

**Cédula:** **17388735**

**Fecha de expedición:** 04/08/2025

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de agosto de 2025 a las 11:01 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

# PAZ Y SALVO

**Cédula:** **17387371**

**Fecha de expedición:** 04/08/2025

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de agosto de 2025 a las 11:01 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

# PAZ Y SALVO

**Cédula:** **16835900**

**Fecha de expedición:** 04/08/2025

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de agosto de 2025 a las 11:02 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

# PAZ Y SALVO

**Cédula:** **79899577**

**Fecha de expedición:** 04/08/2025

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de agosto de 2025 a las 11:02 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

# PAZ Y SALVO

**Cédula:** **79553789**

**Fecha de expedición:** 04/08/2025

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de agosto de 2025 a las 11:03 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

# PAZ Y SALVO

**Cédula:** **1123087621**

**Fecha de expedición:** 04/08/2025

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de agosto de 2025 a las 11:03 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

# PAZ Y SALVO

**Cédula:** **19302034**

**Fecha de expedición:** 04/08/2025

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de agosto de 2025 a las 11:07 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

# PAZ Y SALVO

**Cédula:** **1003625036**

**Fecha de expedición:** 04/08/2025

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de agosto de 2025 a las 11:07 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

# PAZ Y SALVO

**Cédula:** **5697703**

**Fecha de expedición:** 04/08/2025

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de agosto de 2025 a las 11:08 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

# PAZ Y SALVO

**Cédula:** **17330124**

**Fecha de expedición:** 04/08/2025

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de agosto de 2025 a las 11:08 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

# PAZ Y SALVO

**Cédula:** **1121890022**

**Fecha de expedición:** 04/08/2025

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de agosto de 2025 a las 11:08 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

# PAZ Y SALVO

**Cédula:** **3143668**

**Fecha de expedición:** 04/08/2025

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de agosto de 2025 a las 11:09 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

# PAZ Y SALVO

**Cédula:** **1119889065**

**Fecha de expedición:** 04/08/2025

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de agosto de 2025 a las 11:09 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

# PAZ Y SALVO

**Cédula:** **6774830**

**Fecha de expedición:** 04/08/2025

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de agosto de 2025 a las 11:10 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

# PAZ Y SALVO

**Cédula:** **79831479**

**Fecha de expedición:** 04/08/2025

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de agosto de 2025 a las 11:10 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

# PAZ Y SALVO

**Cédula:** **1006834863**

**Fecha de expedición:** 04/08/2025

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de agosto de 2025 a las 11:11 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

# PAZ Y SALVO

**Cédula:** **1123038720**

**Fecha de expedición:** 04/08/2025

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de agosto de 2025 a las 11:17 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

# PAZ Y SALVO

**Cédula:** **17318260**

**Fecha de expedición:** 04/08/2025

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de agosto de 2025 a las 11:11 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

# PAZ Y SALVO

**Cédula:** **474341**

**Fecha de expedición:** 04/08/2025

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de agosto de 2025 a las 11:12 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

# PAZ Y SALVO

**Cédula:** **1006877163**

**Fecha de expedición:** 04/08/2025

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de agosto de 2025 a las 11:12 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

# PAZ Y SALVO

**Cédula:** **86041005**

**Fecha de expedición:** 04/08/2025

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de agosto de 2025 a las 11:12 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

# PAZ Y SALVO

**Cédula:** **19088888**

**Fecha de expedición:** 04/08/2025

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de agosto de 2025 a las 11:13 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

# PAZ Y SALVO

**Cédula:** **1119886661**

**Fecha de expedición:** 04/08/2025

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de agosto de 2025 a las 11:13 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

# PAZ Y SALVO

**Cédula:** **17357863**

**Fecha de expedición:** 04/08/2025

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de agosto de 2025 a las 11:14 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

# PAZ Y SALVO

**Cédula:** **17322902**

**Fecha de expedición:** 04/08/2025

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 04 de agosto de 2025 a las 11:14 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

transportes INTEGRALES S.J. SAS

# OTROSÍ 003-2025
# AL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TERMINO INDFINIDO

Ente las partes, **TRANSPORTES INTEGRALES SJ SAS**, con domicilio en la ciudad de Villavicencio – Meta representada legalmente por el señor **JHON JAVIER RAMIREZ MARTINEZ**, identificado con cedula de ciudadanía número **86.061.076 de Villavicencio - Meta**, que para todos los efectos del presente documento se llamara el EMPLEADOR Y **LUIS ANTONIO BARBOSA**, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía número **17329437 de Villavicencio - Meta**, **CONDUTOR** que para todos los efectos del presente documentos se llamara el TRABAJADOR; todos hábiles para contrato y obligarse, hemos convenido celebrar el presente **OTRO SI AL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO TERMINO INDEFINIDO** suscrito entre las partes, teniendo en cuenta las siguientes

## CONSIDERACIONES:

1. **EL EMPLEADOR** y el **TRABAJADOR** celebraron un contrato individual de trabajo a término indefinido, para que se desempeñara en el cargo de conductor, en Transporte Especial.

2. EL EMPLEADOR contrató los servicios personales del TRABAJADOR para que ejerciera el cargo de **CONDUCTOR,** para el cumplimiento del contrato descrito en el numeral 1.

3. Que, de común acuerdo entre las partes desean aplicar la **NOVACION** del contrato individual de trabajo a término indefinido firmado entre el EMPLEADOR y EL TRABAJADOR, en base a lo descrito, realizando el presente OTROSI.

Durante el transcurso del mismo las partes de común acuerdo y de manera libre y voluntaria, deciden novar las siguientes clausulas:

## CLÁUSULAS

**PRIMERA:** De común acuerdo entre las partes desean aplicar la **NOVACION** en parte, del contrato individual de trabajo a término indefinido entre el EMPLEADOR y EL TRABAJADOR, indicando que a durante el periodo comprendido del **05 de julio de 2025 al 11 de agosto de 2025** ejecutara sus actividades como **CONDUCTOR** en otro proyecto de la empresa TRANSPORTES INTEGRALES SJ SAS.

**SEGUNDA:** a partir del día **12 de agosto de 2025,** el trabajador se reincorporará al proyecto del contrato No.**1098-2025** suscrito entre el **LA GOBERNAION DEL META** y **UNION TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR META 2025-B2** ***"SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES***



**Of. Principal:** Calle 17 A N° 2 – 09 Paraíso Natural, Puerto Gaitán. **Sucursal:** Calle 2Sur No. 30B – 86 Quintas el Bosque II , Villavicencio – Meta; **Celular:** 3173879850–3173300213-3173300211;
**e-mail:** admtransintegralessjsas@gmail.com

***DE LOS MUNICIPIOS DE MAPIRIPAN, URIBE, LA MACARENA, SAN JUAN DE ARAMA, PUERTO CONCORDIA, PUERTO LLERAS, FUENTE DE ORO, EL CASTILLO, CUBARRAL, EL DORADO, SAN MARTIN, LEJANÍAS, PUERTO GAITAN, Y CABUYARO, COMO ESTRATEGIA PARA INCREMENTAR LOS NIVELES DE PERMANENCIA ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DEL META".***

**TERCERA:** El presente OTROSI se entiende celebrado y su duración será hasta la culminación y/o el tiempo en que la GOBERNACIÓN DEL META (Secretaría de Educación), requiera el servicio de Transporte Especial en Modalidad Escolar, en base al contrato No.1098-2025. Quedando entendido entre las partes que el presente Otro Si se podrá terminar en cualquier momento si se suspende o si se termina el contrato principal entre **UNION TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR META 2025-B2,** y el **DEPARTAMENTO DEL META** y solo bastará el previo aviso por escrito del EMPELADOR al trabajador de esta situación, en un término para este es de un (01) día. Comunicación que será remitida a través por cualquiera de los medios digitales.

**TERCERA- CLÁUSULA ADICIONAL**: Las cláusulas del contrato individual de trabajo a término indefinido no novadas por este OTROSI, siguen vigentes y son de obligatorio cumplimiento de las mismas.

**CUARTA- PERFECCIONAMIENTO:** El presente OTROSI se entiende perfeccionado con la firma de las partes.

Para constancia se firma en dos ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha que se señala a continuación.

Villavicencio, a los 01 días del mes julio del año 2025.

**JHON JAVIER RAMIREZ MARTINEZ**
**CC. 86.079.760 De Villavicencio**
**R/L TRANSPORTE INTEGRLES SJ SAS**
**Nit. 901.251.010-9**

**LUIS ANTONIO BARBOSA**
**CC. 17329437 de Villavicencio - Meta**
**Dirección Transversal 6 12a-37**
**Teléfono 3118111457**

Servicio Público Transporte Automotor
Especial Terrestre Fluvial
Resolución No. 0 de 2018
Expedición: 2018-02-08
NIT 900.5[illegible]

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.certidata.info
www.fbcertification.com

## FORMATO REGISTRO MENSUALDE MANTENIMIENTO
## VEHICULOS OPERACIÓN ESCOTRANSTOURS

| FECHA DE MANTENIMIENTO | PLACA | CORRECTIVO | PREVEN TIVO | MANTENIMIENTO REALIZADO |
|---|---|---|---|---|
| N/A | SMH873 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | XVM148 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | SMA177 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | TBK912 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | SVB218 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | WBF557 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | SVB162 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | TBS021 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | VZD690 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | GPA444 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| 30-07-2025 | UYG133 | x | - | Mantenimiento general y reparacion del motor |
| N/A | SPW887 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | SIG934 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | SDP742 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | 3042N41588 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | TBS140 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | TBK726 | | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | LYJ323 | - | - | No se realizo mantenimiento |

CALLE [illegible] - [illegible] - [illegible]
[illegible]

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25-07-2025 | SHN034 | | x | Revision y rotación de llantas. |
| N/A | MCF415 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | SVJ561 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | THR940 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | THP008 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | VZE975 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | SNR527 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | WDT159 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | JIB282 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | UFZ568 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | TFW449 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | THL334 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | JZE340 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | TBS100 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | UFS061 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | VZB072 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| 21-07-2025 | TKK397 | X | - | Cambio de disco y prensa |
| N/A | 30421900 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | 30421867 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | SMA031 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | 30422052 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | 30422051 | - | - | No se realizo mantenimiento |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| N/A | UFU705 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | 30421860 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | 30421939 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | 30421486 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | 30421340 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| 31-07-2025 | SKZ349 | - | x | Frenos (pastillas, discos) |
| N/A | SPO604 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | TSU422 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | WBE216 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | SYT984 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | SKM726 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | USD564 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| 10/07/2025 | SPP094 | - | x | Revisión de nivel y cambio de liquid refrigerante. |
| N/A | TFK283 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | SVB103 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | XIB782 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| 16/07/2025 | TFV975 | - | x | Filtro de combustible |
| N/A | SWC172 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | SVF281 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | TSS820 | - | x | |
| N/A | SWC087 | - | - | No se realizo mantenimiento |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| N/A | WWJ451 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | UTV432 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | 3042N74415 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | TFN110 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | SWC646 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | SXB908 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | GDC537 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | SON370 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | SPM742 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| 02/08/2025 | SMA055 | - | x | Revision de bombillas y fusible |
| N/A | SXT696 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | SOE999 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | XXB084 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| 29/07/2025 | XGC838 | - | x | Frenos (pastillas, discos) limpieza |
| N/A | XGC838 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | VDX805 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | SWO723 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | SPP937 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | VZD803 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | TFW022 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | TFP304 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | SKX802 | - | - | Cambio de pastillas |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| N/A | UFV772 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | XMC627 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | XZG285 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | SQL467 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | UPP008 | | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | SZP376 | - | | No se realizo mantenimiento |
| N/A | UPP014 | - | - | No se realizo mantenimiento |
| N/A | SXY962 | - | - | No se realizo mantenimiento |

**YINA LORENA GAMA**
**C.C 1.119.889.661 de Cumaral-Meta**
**JEFE OPERATIVA**

**EVER OSWALDO VELA ORJUELA**
**CC.3.277.161 de Restrepo-Meta**
**R/L ESCOTRANSTOURS**

## CERTIFICACIÓN DE REVISIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS.

La empresa **ESCOTRANSTOURS S.A.S**. identificada con NIT **900.528.482-9**, en cumplimiento de sus obligaciones frente al mantenimiento y operación segura de los vehículos vinculados a su operación, certifica que:

Cada uno de los vehículos relacionados a continuación realizó el procedimiento de revisión preoperacional diaria, el cual fue ejecutado por el conductor asignado a cada vehículo antes del inicio de la operación, durante el periodo de servicio correspondiente al 05 de julio al 4 de agosto del 2025.

| PLACA | MODELO | CONDUCTOR ASIGNADO |
|---|---|---|
| SMH873 | 2009 | MORENO PEÑA WILFRAN ALEXANDER |
| XVM148 | 2002 | ISMAEL ROVIRO CONTRERAS |
| SMA177 | 2002 | DIAZ NOVOA LUIS EDUARDO |
| TBK912 | 2006 | HERRERA GUZMAN JONH GILBERT |
| SVB218 | 2005 | JAIME RIVERA MARTINEZ |
| WBF557 | 2007 | JAVIER DIAZ DIAZ |
| SVB162 | 2004 | SERGIO ESTEBAN CARDENAL HERRERA |
| TBS021 | 1997 | FRANCISCO BERNAL GARCIA |
| VZD690 | 2008 | VELA ORJUELA ROBIN ARBEY |
| GPA444 | 1968 | TROCHEZ BAUTISTA SULEMAN |
| UYG133 | 1968 | ESCOBAR PUENTES HUMBERTO |
| SPW887 | 2011 | |
| SIG934 | 2002 | SANTOS GONZALEZ ANTONIO |
| SDP742 | 2003 | GARIBELLO REYES ALVARO |
| TBS140 | 2003 | RIVERA SANCHEZ BREINER STEBAN |
| 3042N41588 | N/A | ROJAS BARREIRO URIEL |
| TBK726 | 2005 | JARA WILMER ESNEIDER |
| LYJ323 | 1981 | URREA VARGAS RAUL |
| UPQ892 | 2007 | ENCISO VEGA FRANCISCO JAVIER |
| MCF415 | 1978 | ACOSTA URIBE JHORTY DUNEY |
| SVJ561 | 1976 | PEÑA SERRANO HARVEY |
| THR940 | 2014 | VALENCIA DAZA GIOVANNI |
| THP008 | 2015 | MONTERO JOSE DAVID |
| VZE975 | 1998 | RODRIGUEZ GUARACA JAIRO RENE |
| SNR527 | 2012 | PERDOMO SALAZAR GILMER |
| SVB162 | 2004 | SERGIO ESTEBAN CARDENAL HERRERA |
| WDT159 | 2024 | ERMINSON CARDENAS MPMTEALEGRE |
| JIB282 | 1978 | WILFREDO ARIZA GONZALEZ |
| UFZ568 | 2011 | MENDEZ NOGUERA JAIRO |
| TFW449 | 2012 | MENDEZ NOGUERA JAIRO |
| THL334 | 2010 | SANCHEZ MURCIA GUSTAVO |
| JZE340 | 1977 | JUAN DIEGO VELA |

| | | |
|---|---|---|
| TBS100 | 2001 | MARIN RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE |
| UFS061 | 2002 | CARDENAL HERRERA SERGIO ESTEBAN |
| VZB072 | 2002 | PARAMO FERNANDEZ FIDEL |
| TKK397 | 2004 | PRIETTO SANCHEZ JOSE FERNEY |
| UPQ8992 | 2007 | |
| 30421900 | N/A | ROJAS CELIS CARLOS ALBERTO |
| 30421867 | N/A | ROMERO BELTRAN MIGUEL ANGEL |
| SMA031 | 2001 | ACOSTA DAZA RENE FAVIAN |
| 30422052 | N/A | |
| 30422051 | N/A | DIAZ BOCANEGRA MARIO ALBERTO |
| UFU705 | 2006 | LEYTON RONDON WILLIAM YAZMANI |
| 30421860 | N/A | SANTAMARIA VARGAS ANDRES |
| 30421939 | N/A | RINCON TOVAR CESAR JULIO |
| 30421486 | N/A | ZAPATA ZAPATA CRISTOBAL DE JESUS |
| 30421340 | N/A | DUARTE TRINIDAD DIOGENES |
| SKZ349 | 2012 | GONZALEZ GALLO LUIS FERNANDO |
| SPO604 | 2005 | GONZALEZ VARGAS JOSE ESNEYDER |
| TSU422 | 2014 | GONZALEZ SANCHEZ JULIO CESAR |
| WBE216 | 2003 | SALGADO TATIS ONELL GUILLERMO |
| SYT984 | 2006 | GARAY MENDOZA CARLOS ARTURO |
| SKM726 | 2005 | NOVOA DAZA ARLEY YESID |
| USD564 | 2008 | CUENCA TOLOSA KEVIN DANIEL |
| SPP094 | 2007 | PARRA IBAÑEZ JOSE JOAQUIN |
| TFK283 | 2003 | DIOSA BECERRA DIEGO ENRIQUE |
| SVB103 | 2004 | PEREZ CARDONA FERNELY |
| XIB782 | 1988 | CARDENAS SANTOS EDIER |
| TFV975 | 2006 | CORTES BUSTOS GERARDO |
| SWC172 | 1982 | URIBE CRUZ ABELARDO |
| SVF281 | 2006 | ORTEGON MENDOZA GILBERTO |
| TSS820 | 2021 | CAMACHO CHAVEZ KEVIN ARTURO |
| SWC087 | 1982 | GIL OSORIO DANIEL |
| WWJ451 | 1979 | VELASQUEZ MEDINA JOSE RODOLFO |
| UTV432 | 1979 | ARLENSON ALVAREZ CALLE |
| 3042N74415 | N/A | SOTO TAPIERO ANGEL ELIECER |
| TFN110 | 2014 | PARDO DUVAN CAMILO |
| SWC646 | 1982 | |
| SXB908 | 2012 | ZABALA ARIAS WILLIAM ALEXANDER |
| GDC537 | 1980 | MARIN ARIAS LUIS EDUARDO |
| SON370 | 2006 | RUIZ PRADA JOSE RUBIEL |
| SPM742 | 2010 | CUELLAR MORALES ALEJANDRO |
| SMA055 | 2001 | DIAZ TRIANA JOSE GUILLERMO |
| SOC877 | 2001 | AVELLANEDA ESPINEL VICTOR MANUEL |
| SXT696 | 2013 | AMADOR MONROY ROBERT ANTONIO |
| SOE999 | 2006 | PIÑEROS ANDRES CAMILO |
| | | SANABRIA MONTAÑA YIMY |
| XXB084 | 2007 | LOPEZ RIOS WILBER ALFREDO |

| | | |
|---|---|---|
| XGC838 | 2006 | PARDO DUVAN CAMILO |
| SYT290 | 2005 | VIDAL VERGARA FRAINER DUVAN |
| VDX805 | 2006 | HUESO ESCOBAR RODOLFO |
| SWO723 | 2008 | BALLESTEROS ALVIS CARLOS ARTURO |
| SPP937 | 2007 | GALINDO LONDOÑO PABLO ANDRES |
| VZD803 | 2008 | JAMES CARTAGENA CARREÑO |
| TFW022 | 2007 | ROMERO FINO ANDRES FELIPE |
| TFP304 | 2012 | FINO CELIS DANIEL AUGUSTO |
| SKX802 | 2009 | GALINDO CALDERON EDUWIN |
| UFV772 | 2006 | GUTIERREZ TORRES BREINER MAURICIO |
| XMC627 | 2008 | BUENDIA PALOMINO GIOVANNY |
| XZG285 | 1988 | NAVAS ROJAS AFRANIO |
| SQL467 | 2003 | RESTREPO GIRALDO ALVEIRO |
| UPP008 | 2007 | CANTOR RODRIGUEZ JOSE TIBERIO |
| SZP376 | 2012 | CALDERON SANCHEZ VICTOR MANUEL |
| UPP014 | 2007 | MEJIA MORA HAISBOT |
| SXY962 | 2011 | CORTES GARAY EDWIN DANIEL |

Se deja constancia de que los formatos y planillas de revisión preoperacional diaria se encuentran debidamente diligenciados y reposan en los archivos físicos y/o digitales de cada una de las empresas que integran esta operación, como evidencia del cumplimiento del procedimiento establecido.

Esta certificación se expide a solicitud de la parte interesada y para los fines que considere pertinentes.

Expedido en Villavicencio-Meta, a los _05_ días del mes de agosto del 2025.

Firma Representante Legal
Nombre: Ever Oswaldo vela Orjuela
Cargo: _GERENTE_____
C.C./NIT: _900.528.482-9
Empresa: ESCOTRANSTOURS S.A.S

# HOJA DE VIDA
## VEHÍCULO EN OPERACIÓN ESCOTRANSTOURS
### 1.INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

| | |
|---|---|
| PLACA /PATENTE | SXT696 |
| MARCA | MERCEDEZ BENZ |
| LINEA | OH1526 |
| MODELO | 2013 |
| CILINDRAJE | 6374 |
| CLASE | BUS |
| SERVICIO | PUBLICO |
| CAPACIDAD DE PASAJEROS | 45 |
| NUMERO DE MOTOR | 906998U33556 |
| NUMERO DE CHASIS | 9BM368006DB886593 |
| COMBUSTIBLE | DIESEL |
| FECHA DE MATRICULA | 04-02-2013 |
| CIUDAD DE MATRICULA | FLORIDA BLANCA |

### 2. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO / EMPRESA

| | |
|---|---|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:<br>JAVIER ORLANDO BELTRAN | NIT / CÉDULA:<br>80391277 |

### 3. DOCUMENTACIÓN DEL VEHICULO

| DOCUMENTO | NUMERO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | | SI | NO |
| LICENCIA DE TRÁNSITO | 10019890575 | X | |
| SOAT | 14289412534530 | X | |
| REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA | 179267601 | X | |
| PÓLIZA DE SEGURO (extracontractual) | 01430101002073 | X | |
| PÓLIZA DE SEGURO (contractual) | 01431101002347 | X | |
| TARJETA DE OPERACIÓN | 401199 | X | |
| PREVENTIVA | RP 3811 | X | |

Ultima actualización: 21-07-2025

# HOJA DE VIDA
## VEHÍCULO EN OPERACIÓN ESCOTRANSTOURS
### 1.INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

| | |
|---|---|
| PLACA /PATENTE | UTV432 |
| MARCA | UAZ |
| LINEA | SIN LINEA |
| MODELO | 1996 |
| CILINDRAJE | 2445 |
| CLASE | CAMPERO |
| SERVICIO | PUBLICO |
| CAPACIDAD DE PASAJEROS | 10 |
| NUMERO DE MOTOR | TD27H24671E |
| NUMERO DE CHASIS | S0560425 |
| COMBUSTIBLE | DIESEL |
| FECHA DE MATRICULA | 02/12/1997 |
| CIUDAD DE MATRICULA | GRANADA |

### 2. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO / EMPRESA

| | |
|---|---|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:<br>ANGELICA JOHANA GARCIA PRADA | NIT / CÉDULA:<br>1006835595 |

### 3. DOCUMENTACIÓN DEL VEHICULO

| DOCUMENTO | NUMERO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | | SI | NO |
| LICENCIA DE TRÁNSITO | 10029547828 | X | |
| SOAT | 14289412555390 | X | |
| REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA | 182250358 | X | |
| PÓLIZA DE SEGURO (extracontractual) | AA036905 | X | |
| PÓLIZA DE SEGURO (contractual) | AA036907 | X | |
| TARJETA DE OPERACIÓN | 42025-07 | X | |
| PREVENTIVA | RP3809 | X | |

Ultima actualizacion: 21-07-2025

# HOJA DE VIDA
## VEHÍCULO EN OPERACIÓN ESCOTRANSTOURS
### 1.INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

| | |
|---|---|
| PLACA /PATENTE | TBS140 |
| MARCA | CHEVROLET |
| LINEA | LUV TFR |
| MODELO | 2003 |
| CILINDRAJE | 2500 |
| CLASE | CAMIONETA |
| SERVICIO | PUBLICO |
| CAPACIDAD DE PASAJEROS | 8 |
| NUMERO DE MOTOR | 901633 |
| NUMERO DE CHASIS | 8GGTFRE243A123220 |
| COMBUSTIBLE | DIESEL |
| FECHA DE MATRICULA | 03-02-2003 |
| CIUDAD DE MATRICULA | HUILA/TIMANA |

### 2. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO / EMPRESA

| | |
|---|---|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:<br>HERNANDO ROJAS MUÑOZ | NIT / CÉDULA:<br>83230879 |

### 3. DOCUMENTACIÓN DEL VEHICULO

| DOCUMENTO | NUMERO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | | SI | NO |
| LICENCIA DE TRÁNSITO | 10019626849 | X | |
| SOAT | 90841242 | X | |
| REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA | 178591368 | X | |
| PÓLIZA DE SEGURO (extracontractual) | AB000566 | X | |
| PÓLIZA DE SEGURO (contractual) | AB000567 | X | |
| TARJETA DE OPERACIÓN | 437451 | X | |
| PREVENTIVA | RP 3810 | X | |

Última actualización: 21-07-2025

# HOJA DE VIDA
## VEHÍCULO EN OPERACIÓN ESCOTRANSTOURS
### 1.INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

| | |
|---|---|
| PLACA /PATENTE | SWC646 |
| MARCA | FORD |
| LINEA | LLANERO |
| MODELO | 1982 |
| CILINDRAJE | 1400 |
| CLASE | CAMPERO |
| SERVICIO | PUBLICO |
| CAPACIDAD DE PASAJEROS | 8 |
| NUMERO DE MOTOR | VN-041842 |
| NUMERO DE CHASIS | LA1BAS0026 |
| COMBUSTIBLE | DIESEL |
| FECHA DE MATRICULA | 08-05-202 |
| CIUDAD DE MATRICULA | RESTREPO/META |

### 2. INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO / EMPRESA

| | |
|---|---|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:<br>YIMI YESID PEÑA PEREZ | NIT / CÉD<br>17267683 |

### 3. DOCUMENTACIÓN DEL VEHICULO

| DOCUMENTO | NUMERO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | | SI | NO |
| LICENCIA DE TRÁNSITO | 10005431479 | X | |
| SOAT | 92093305 | X | |
| REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA | 176839380 | X | |
| PÓLIZA DE SEGURO (extracontractual) | AB001117 | X | |
| PÓLIZA DE SEGURO (contractual) | AB01118 | X | |
| TARJETA DE OPERACIÓN | 033 | X | |
| PREVENTIVA | RP 3827 | X | |

Ultima actualización: 29-07-2025

UNION TEMPORAL
TRANSPORTE ESCOLAR META 2025
NIT: 901.942.213-2

# PARQUE AUTOMOTOR

# PERIODO DEL 05 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2025

Centro comercial Primavera Urbana Lobby 2 – oficina 642
3209093914 - 3143638869 escolartrans2@gmail.com
Villavicencio – Meta

UNION TEMPORAL
TRANSPORTE ESCOLAR META 2025
NIT: **901.942.213-2**

Villavicencio, 18 de julio de 2025.

**Señor:**

**Ing. JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA**

**Representante legal**

**Construir soluciones CS SAS**

**Villavicencio-Meta.**

***Ref.: NOTIFICACION TRANSLADO DE VEHICULO CONTRATO No 1098 de 2025***

*Cordial saludo.*

Por medio de la presente, en mi calidad de representante legal, me permito notificar el traslado para los vehículos que se relaciona a continuación a partir del día 21 de julio de 2025 por parte de la empresa ESCOTRANSTOURS S.A.S, integrante de la Unión Temporal:

| ***MUNICIPIO*** | ***ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO*** | ***No DE RUTA QUE SE TRANSLADA*** | ***CLASE DE VEHICULO*** | ***PLACA*** |
|---|---|---|---|---|
| MACARENA | CENTRO EDUCATIVO TERCER MILENIO | RE 7 | CAMIONETA | TBS021 |
| MACARENA | INST EDUCATIVA HECTOR IVAN HERNANDEZ | RE 36 | CAMIONETA | UPQ892 |
| MACARENA | CENTRO EDUCATIVO BOCAS DEL PERDIDO | RE17 | MICROBUS | SHN034 |
| MACARENA | VEREDA SAN JOSE, PEAJE DE LA VDA LOS MEDIOS, VIA CATALINA, VIA CAÑO ROJO, VIA LA FUNDACION A SEDE EDUCATIVA LOS MEDIOS | RE6-RE26 | CAMIONETA | SVB162 |
| MACARENA | SECTOR HUMATA, VEREDA AGUAZUL A SEDE EDUCATICA AGUAZUL | RE31 | CAMPERO | JZE340 |

Así mismo, me permito informar que el vehículo que ingresará a operación en la ruta y municipio enunciado anteriormente, cumple con las características exigidas en los pliegos de condiciones y contrato 1098/2025, sin desmejorar las características técnicas del vehículo, ni la calidad en la prestación del servicio de transporte escolar

Cordialmente,

**EVER OSWALDO VELA ORJUELA**

Villavicencio, 19 de julio de 2025.

Señor:
**EVER OSWALDO VELA ORJUELA**
R/L UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR META 2025 B2
Ciudad

Cordial saludo

REF. INGRESO DE VEHICULO

CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS, recibe oficio el día 18 de julio del 2025, por parte de la UT TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR META 2025 B2, solicitando autorización para el INGRESO del vehículo de placas: **TBS140,** en la RE12 del municipio de La Macarena, Meta, el cual inicia operación el día 21 de julio del 2025, se revisó la documentación aportada por el contratista, los cuales cumplen con las especificaciones requeridas dentro del contrato 1098 del 2025 por lo tanto, se autorizó el ingreso del vehículo para la prestación del servicio de transporte escolar.

Atentamente,

**José Gregorio Sánchez Mejía**
R/l Construir Soluciones CS SAS
Interventoría Transporte Escolar

Villavicencio, 19 de julio de 2025.

Señor:
**EVER OSWALDO VELA ORJUELA**
R/L UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTE ESCOLAR META 2025 B2
Ciudad

Cordial saludo

REF. INGRESO DE VEHICULO

CONSTRUIR SOLUCIONES CS SAS, recibe oficio el día 18 de julio del 2025, por parte de la UT TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR META 2025 B2, solicitando autorización para el INGRESO del vehículo de placas: **TBS140,** en la RE12 del municipio de La Macarena, Meta, el cual inicia operación el día 21 de julio del 2025, se revisó la documentación aportada por el contratista, los cuales cumplen con las especificaciones requeridas dentro del contrato 1098 del 2025 por lo tanto, se autorizó el ingreso del vehículo para la prestación del servicio de transporte escolar.

Atentamente,

José Gregorio Sánchez Mejía
R/l Construir Soluciones CS SAS
Interventoría Transporte Escolar

UNION TEMPORAL
TRANSPORTE ESCOLAR META 2025
NIT: **901.942.213-2**

Villavicencio, 18 de julio de 2025.

**Señor:**

**Ing. JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA**

**Representante legal**

**Construir soluciones CS SAS**

**Villavicencio-Meta.**

***Ref.: NOTIFICACION INGRESO DE VEHICULO CONTRATO No 1098 de 2025***

*Cordial saludo.*

Por medio de la presente, en mi calidad de representante legal, me permito notificar la autorización de ingreso para el vehículo que se relaciona a continuación a partir del día 21 de julio de 2025 por parte de la empresa ESCOTRANSTOURS S.A.S, integrante de la Unión Temporal:

| *MUNICIPIO* | *ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO* | *No DE RUTA* | *CLASE DE VEHICULO* | *PLACA* |
|---|---|---|---|---|
| MACARENA | CENTRO EDUCATIVO TERCER MILENIO | 12 | CAMIONETA | TBS140 |

Así mismo, me permito informar que el vehículo que ingresará a operación en la ruta No 12 (**VEREDA PLAYA RICA, VEREDA LIMONAR (CORRAL HAPPY) CRUCE PLAYA RICA II SUBE HASTA SEDE BUENOS AIRES III A SEDE EDUCATIVA PLAYA RICA)** del municipio de **MACARENA**, cumple con las características exigidas en los pliegos de condiciones y contrato 1098/2025, sin desmejorar las características técnicas del vehículo, ni la calidad en la prestación del servicio de transporte escolar

Cordialmente,

**EVER OSWALDO VELA ORJUELA**
**Representante Legal**

UNIÓN TEMPORAL
TRANSPORTE ESCOLAR META 2025
NIT: 901.942.213-2

Villavicencio, 18 de julio de 2025.

**Señor:**

**Ing. JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA**

**Representante legal**

**Construir soluciones CS SAS**

**Villavicencio-Meta.**

***Ref.: NOTIFICACION INGRESO DE VEHICULO CONTRATO No 1098 de 2025***

*Cordial saludo.*

Por medio de la presente, en mi calidad de representante legal, me permito notificar la autorización de ingreso para el vehículo que se relaciona a continuación a partir del dia 21 de julio de 2025 por parte de la empresa ESCOTRANSTOURS S.A.S, integrante de la Unión Temporal:

| *MUNICIPIO* | *ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO* | *No DE RUTA* | *CLASE DE VEHICULO* | *PLACA* |
|---|---|---|---|---|
| MACARENA | CENTRO EDUCATIVO TERCER MILENIO | 12 | CAMIONETA | TBS140 |

Así mismo, me permito informar que el vehículo que ingresará a operación en la ruta No 12 **(VEREDA PLAYA RICA, VEREDA LIMONAR (CORRAL HAPPY) CRUCE PLAYA RICA II SUBE HASTA SEDE BUENOS AIRES III A SEDE EDUCATIVA PLAYA RICA)** del municipio de **MACARENA**, cumple con las características exigidas en los pliegos de condiciones y contrato 1098/2025, sin desmejorar las características técnicas del vehículo, ni la calidad en la prestación del servicio de transporte escolar

Cordialmente,

**EVER OSWALDO VELA ORJUELA**
**Representante Legal**

21 Julio.
Ingreso.
A la ruta
#12..
Preventoficio

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10019626849

| | | | |
|---|---|---|---|
| | MARCA: CHEVROLET | LINEA: LUV TFR | MODELO: 2000 |
| CILINDRADA: 2300 | COLOR: BLANCO VERDE ROJO AMARILLO | | SERVICIO: PÚBLICO |
| CLASE DE VEHICULO: CAMIONETA | TIPO CARROCERIA: DOBLE CABINA | COMBUSTIBLE: DIESEL | CAPACIDAD KG/PAS: 8 |
| NUMERO DE MOTOR: 4ZF533 | | REG: N VIN: ****** | |
| NUMERO DE SERIE: 8GGTFRE243A123220 | | REG: N NUMERO DE CHASIS: 8GGTFRE243A123220 | REG: N |
| PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES: ROJAS MUÑOZ HERNANDO | | | IDENTIFICACION: C.C. 83230879 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | POTENCIA HP: 0 | |
| NUMERO DE IMPORTACION: 3001084518Z | DE: I | FECHA IMPORT: 23/01/2003 | PUERTAS: 4 |
| NUMERO DE LA PROPIEDAD: ****** | | | |
| FECHA MATRICULA: 03/02/2003 | FECHA EXP. LIC. TTO.: 14/11/2019 | FECHA VENCIMIENTO: ****** | |
| ORGANISMO DE TRANSITO: INSTITUTO DPTAL HUILA/TIMANA | | | |



RUNT

Transporte

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLACA DEL VEHÍCULO: | TBS140 | | |
| NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO: | 10019626849 | ESTADO DEL VEHÍCULO: | ACTIVO |
| TIPO DE SERVICIO: | Público | CLASE DE VEHÍCULO: | CAMIONETA |

Información general del vehiculo

| | | | |
|---|---|---|---|
| MARCA: | CHEVROLET | LÍNEA: | LUV TFR |
| MODELO: | 2003 | COLOR: | BLANCO VERDE ROJO AMARILLO |
| NÚMERO DE SERIE: | 8GGTFRE243A123220 | NÚMERO DE MOTOR: | 901633 |
| NÚMERO DE CHASIS: | 8GGTFRE243A123220 | NÚMERO DE VIN: | |
| CILINDRAJE: | 2500 | TIPO DE CARROCERÍA: | DOBLE CABINA CERRADA |
| TIPO COMBUSTIBLE: | DIESEL | FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA): | 03/02/2003 |
| AUTORIDAD DE TRÁNSITO: | INST TTOyTTE DPTAL HUILA/TIMANA | GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD: | NO |
| CLÁSICO O ANTIGUO: | NO | REPOTENCIADO: | NO |
| REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN MOTOR | |
| REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN CHASIS | |
| REGRABACIÓN SERIE (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN SERIE | |
| REGRABACIÓN VIN (SI/NO): | NO | NRO. REGRABACIÓN VIN | |
| VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO): | NO | PUERTAS: | 4 |

Para conocer el historial de propietarios

**Consulte el Histórico Vehicular Aquí**

(https://www.runt.gov.co/actores/ciudadano/consulta-historico-vehicular)

Datos Técnicos del Vehiculo

| | | | |
|---|---|---|---|
| CAPACIDAD DE CARGA: | 0 KILO | PESO BRUTO VEHICULAR: | 0 |
| CAPACIDAD DE PASAJEROS: | | CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS: | 8 |
| NÚMERO DE EJES: | 2 | | |

Poliza SOAT

| Número de poliza | Fecha expedición | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Código tarifa | Entidad expide SOAT | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90841242 | 20/03/2025 | 21/03/2025 | 20/03/2026 | 910 | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A | VIGENTE |
| 408004336243000 | 14/03/2024 | 17/03/2024 | 16/03/2025 | 910 | LA PREVISORA S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS | NO VIGENTE |
| 8106591700 | 15/03/2023 | 17/03/2023 | 16/03/2024 | 910 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | NO VIGENTE |
| 14163800015250 | 16/03/2022 | 17/03/2022 | 16/03/2023 | 910 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | NO VIGENTE |
| 14163800012000 | 16/03/2021 | 17/03/2021 | 16/03/2022 | 910 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | NO VIGENTE |

Pólizas de Responsabilidad Civil

| Número de póliza | Fecha expedición | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Entidad que expide | Tipo de póliza | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB000566 | 25/02/2025 | 16/03/2025 | 16/09/2025 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | VIGENTE | Detalle |
| AB000567 | 25/02/2025 | 16/03/2025 | 16/09/2025 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | VIGENTE | Detalle |
| 2000262532 | 15/09/2022 | 16/09/2022 | 16/09/2023 | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| 2000262533 | 15/09/2022 | 16/09/2022 | 16/09/2023 | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| 2000169605 | 16/09/2021 | 16/09/2021 | 16/09/2022 | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| 2000169606 | 16/09/2021 | 16/09/2021 | 16/09/2022 | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| 2000094039 | 16/09/2020 | 16/09/2020 | 16/09/2021 | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| 2000094040 | 16/09/2020 | 16/09/2020 | 16/09/2021 | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| 2000032820 | 16/09/2019 | 16/09/2019 | 16/09/2020 | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| 2000032821 | 16/09/2019 | 16/09/2019 | 16/09/2020 | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| 11101000167 | 16/05/2017 | 16/09/2018 | 16/09/2019 | SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| 13061000982 | 16/05/2017 | 16/09/2018 | 16/09/2019 | SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| AB000566 | 13/09/2024 | 16/09/2024 | 16/03/2025 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| AB000567 | 13/09/2024 | 16/09/2024 | 16/03/2025 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| AB000566 | 26/02/2024 | 16/03/2024 | 16/09/2024 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| AB000567 | 26/02/2024 | 16/03/2024 | 16/09/2024 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| AB000566 | 15/09/2023 | 16/09/2023 | 16/03/2024 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |
| AB000567 | 15/09/2023 | 16/09/2023 | 16/03/2024 | LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |
| 13061000982 | 16/05/2017 | 16/09/2017 | 16/09/2018 | SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. | Responsabilidad Civil Extracontractual | INACTIVA | Detalle |

| Número de póliza | Fecha expedición | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia | Entidad que expide | Tipo de póliza | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11101000167 | 16/05/2017 | 16/09/2017 | 16/09/2018 | SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. | Responsabilidad Civil Contractual | INACTIVA | Detalle |

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

| Tipo Revisión | Fecha Expedición | Fecha Vigencia | CDA expide RTM | Vigente | Nro. certificado | Información consistente | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVISION TECNICO-MECANICO | 08/01/2025 | 08/01/2026 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR AUTOSUR E.U | SI | 178591368 | SI | |
| REVISION TECNICO-MECANICO | 09/01/2024 | 09/01/2025 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR AUTOSUR E.U | NO | 170920705 | SI | |
| REVISION TECNICO-MECANICO | 07/01/2023 | 07/01/2024 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR AUTOSUR E.U | NO | 163867624 | SI | |
| REVISION TECNICO-MECANICO | 07/01/2022 | 07/01/2023 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR AUTOSUR E.U | NO | 157357213 | SI | |
| REVISION TECNICO-MECANICO | 07/01/2021 | 07/01/2022 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR AUTOSUR E.U | NO | 151116520 | SI | |

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación

| | | | |
|---|---|---|---|
| EMPRESA AFILIADORA: | COOPERATIVA LABOYANA DE TRANSPORTADORES LTDA | | |
| RADIO DE ACCIÓN: | NACIONAL | MODALIDAD DE TRANSPORTE: | MIXTO |
| MODALIDAD DE SERVICIO: | | NRO. TARJETA DE OPERACIÓN: | 437451 |
| FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA): | 27/06/2024 | FECHA INICIO DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA): | 02/08/2024 |
| FECHA FIN DE VIGENCIA (DD/MM/AAAA): | 02/08/2026 | ESTADO: | TARJETA DE OPERACION ACTIVA |

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

✔ Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)