INGEALTURA S.A.S.
Nit 900.615.667-7

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

RECONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCIÓN DE PUNTO CRÍTICO EN EL SECTOR EL SITIO DEL BARRIO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ

FECHA: 30/07//2025

REALIZADO POR: MARYI VALLEJO

N0 EXT.	UBICACIÓN	TIPO DE EXTINTOR			CARGA		CAPACIDAD	FECHA DE SU PROXIMA RECARGA	Señalizado	Demarcado	Condición de seguridad	Sello de seguridad	Manómetro	Presión PSI 150	Estado del cilindro	Manija	Estado General	Altura adecuada	Descargado	Obstaculizado	OBSERVACIÓN
		ABC	Solkaflan	CO_2	Bien	Mal															
1	Campamento	X			X		10 LB	may-25	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			

Observaciones: Los equipos contra incendios como mínimo cada año se les debe realizar recarga de acuerdo al agente de extinción de presente ABC - PQSM
Los equipos contra incendios como mínimo cada 5 años se les debe realizar recarga de acuerdo al agente de extinción de presente agente limpio
Los equipos contra incendios de CO2 se debe realizar verificación de su carga de forma periódica, y como mínimo cada año realizar mantenimiento.
La demarcación se realiza empleando pintura de color amarillo y rojo.

Inspección realizada por:

Firma