29. Fecha 14/Septiembre/2024
Personal Utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 ingeniero residente de interventoria.
Actividades realizadas
- Canal en lamina galvanizada cal. 20 S=50cm
- Bajante pvc amazona.

30. Fecha: 16/Septiembre/2024
Personal Utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 ingeniero residente de interventoria.
Actividades realizadas
- Canal en lamina galvanizada cal. 20 S=50cm
- Cielo raso en tablilla machimbrada de pino.

31. Fecha: 17/Septiembre/2024
Personal Utilizado
1 oficial
2 Ayudantes
1 ingeniero residente de interventoria
Actividades realizadas
canal en lamina galvanizada cal 20 S=50cm.
Cielo raso en tablilla machimbrada de pino.

32. Fecha 18/ septiembre /2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 ingeniero residente de interventoria
Actividades realizadas
Cielo raso en tablilla machimbrada de pino.

33. Fecha: 19/ Septiembre/2024
Personal utilizado.
1 oficial
2 ayudantes
1 Ingeniero residente de interventoria.
Actividades realizadas
Cielo raso en tablillas machimbradas de pino

34. Fecha 20/septiembre/2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 Ingeniero residente de interventoria
Actividades realizadas
Cielo raso en tablilla machimbrada de pino

La interventoria recuerda al contratista de obra que debe emmunicar pegar todas las cornisas necesarias, sellar y pintar el machimbre.

35. Fecha: 21/Septiembre/2024.
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 ingeniera residente de interventoria
Act. Ejecutadas realizadas
- Hacen en marmol negro sangol.
- Enchape en ceramica 33.8x33.8cm

La interventoria recomienda al contratista realizar lineas de adherencia profundas en el piso base del enchape en ceramica.

Alex L. Yepes C

36. Fecha: 22/Septiembre/2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 Ingeniero residente de interventoria
Act. Ejecutadas realizadas
Enchape en ceramica 33,8x33,8cm (P.505, ed principal)

Alex L. Yepes C

37. Fecha: 23/ Septiembre/2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 Ingeniero residente de interventoria
Actividades realizadas
- Enchape en ceramica 33,8X33,8cm
- Enchape en ceramica 20,5X20,5cm

38. Fecha: 24/ Septiembre/2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 Ingeniero residente de interventoria
Actividades realizadas
- Enchape en ceramica 33,8X33,8cm
- Enchape en ceramica 20,5X20,5cm

39. Fecha: 25/ Septiembre/2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 Ingeniero residente de interventoria
Actividades realizadas
- Enchape en ceramica de 33,8X33,8cm
- Enchape en ceramica de 20,5X20,5cm

40. Fecha: 26/septiembre/2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 ingeniero residente de interventoría
Actividades realizadas
Enchape en ceramica de 33,8 X 33,8cm
Enchape en ceramica de 20,5 X 20,5 cm

41. Fecha: 27/septiembre/2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 ingeniero residente de interventoría
Actividades realizadas
Enchape en ceramica de 33,8 X 33,8cm
Enchape en ceramica de 20,5 X 20,5cm

42 Fecha: 28/septiembre/2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 ingeniero residente de interventoría
Actividades realizadas
Enchape en ceramica de 33,8 X 33,8cm
Regata para tubería electr. (incl. mortero de resane).
Pintura con vinilo en muros.

43. fecha: 29/septiembre/2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 Ingeniero residente de interventoria
Actividades realizadas
Enchape en ceramica de 33,8X33,8
Legata para piso tuberia (incl. mortaro resane)

44. fecha 30/septiembre/2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 ingeniero residente de interventoria
Actividades realizadas
Enchape en ceramica de 33,8X33,8cm
Pintura con vinilo en muros

45. fecha: 1/octubre/2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 ingeniera residente de interventoria
Actividades realizadas
Enchape en ceramica de 33,8X33,8cm
Pintura con vinilo en muros

46. Fecha: 2/octubre/2024

Personal utilizado

1 oficial
2 ayudantes
1 ingeniero residente de interventoria

Actividades realizadas

- Enchape en ceramica de 33,8x33,8cm
- Pintura con vinilo en muros

47. Fecha: 3/octubre/2024

Personal utilizado

1 oficial
2 ayudantes
1 ingeniero residente de interventoria

Actividades realizadas

- Enchape en ceramica de 33,8x33,8cm
- Pintura con vinilo en muros.

48. Fecha: 4/octubre/2024

Personal utilizado

1 oficial
2 ayudantes
1 ingeniero residente de interventoria

Actividades realizadas:
- Enchape en cerámica de 33.8 x 33.8cm
- Pintura con vinilo en muros
- Dos acondicionados mini split inverter 9.000 BTU

Fecha: 8 octubre 2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 residente de obra
interventoría
1 ingeniero residente de interventoría
Actividades realizadas
- Enchape en cerámica de 33.8 x 33.8cm
- Pintura con vinilo en muros

Fecha: 9 octubre 2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 residente de obra
Interventoría
1 ingeniero residente de interventoría
Actividades realizadas
- Pintura exterior en fachada
- Panel led 60x60 cm 58W (bodega 4, bodega 5 y cafetería)
- Suministro e instalación de interruptor sencillo 15-50A

51. Fecha 8/octubre de 2020
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 residente de obra
Interventoría
1 Ingeniero residente de interventoría
Actividades realizadas
- Retiro exterior en marata
- Panel led de 60X60cm 38W
- Suministro e instalación de interruptor monopolar 15-50A

Residente de interventoría

52. Fecha 9/octubre de 2020
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 Ing. Residente de obra
Interventoría
1 Ing. residente de interventoría
Actividades realizadas
- Retiro exterior en concreto
- Panel led de 60X60cm 38W
- Suministro e instalación de interruptor monopolar 15-50A

Ing. Residente de interventoría

53. Fecha: 10/octubre/2024

Personal utilizado

1 oficial

2 ayudantes

1 Residente de obra

Interventoria

1 Ing. residente de interventoria

Actividades realizadas

- Pintura exteriores en Moruca
- Suministro e instalación de interruptor monopolar 15-50A

Ing. residente interventoria

54. Fecha: 11/octubre/2024

Personal utilizado

1 oficial

2 ayudantes

1 Residente de obra

Interventoria

1 Ing. Residente de interventoria

Actividades realizadas

- Pintura exteriores en Moruca
- Suministro e instalacion de interruptor monopolar 15-50A

Ing. residente interventoria

55. Fecha 12/octubre/2024
Personal utilizado
1 oficial
2 ayudantes
1 Ing. residente de obra
Interventoría
1 Ing. residente de interventoría
Actividades realizadas
- Pintura exterior en madera
- Impermeabilización de terraza con broncoelastico.

Ing. residente de interventoría

56. Fecha 13/octubre/2024

No se realizaron actividades

57. Fecha 14/octubre/2024
Personal utilizado
1 oficial
1 Ing. residente de obra
Interventoría
1 Ing. residente de interventoría
Actividades realizadas
- Mueble superior de cocina h=90 cm

58. Fecha 15/octubre/2024
Personal utilizado
1 oficial
1 Ing. residente de obra
Interventoría
1 Ing. residente de interventoría
Actividades realizadas
- Mueble inferior de cocina h= 90cm

Ing. Residente de interventoría

59. Fecha 16/octubre/2024
Personal utilizado
1 oficial
1 Ing. residente de obra
Interventoria
1 Ing. residente de interventoría
Actividades realizadas
- reparacion de puerta de cocina

Inge. Residente interventoría

60. Fecha: 17/octubre/2024
Personal utilizado
1 oficial
1 Ing. residente de obra
Interventoría
1 Ing. residente de interventoría
Actividades realizadas
- reparación de puerta de cocina

Ing. residente de interventoría