61 Fecha: 18/octubre/2024

Personal obligado

1 operario

1 Ing. Residente de obra

Interventoría.

1 Ing. residente de interventoría

Actividades realizadas

- Puerta en madera entamborada de 0,80X2,05m

La interventoría recuerda al contratista de obra que las puertas en madera entamboradas a instalar deben estar totalmente nuevas con sus marcos y chapas.

Ing. residente de interventoría

62. Fecha: 19/octubre/2024

No se realizaron actividades de obra

63. Fecha 21/octubre/2024

Desde esta fecha hasta el 16 de noviembre de 2024 no se realizaron actividades de obra la interventoría y el contratista de obra realizan la verificación de cada una de las cantidades de obra para el acta del 20% y el balance de obra.