LUBRISERVICIOS RETEN SUR S.A.S

NIT:900543984-7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AUTOMOTRIZ-LLANTAS - LUBRICANTES -ACCESORIOS Y FILTROS

CARRER A .14 No 8-109 SUR CEL 3202683245 Actv. Economica 4520

TUNJA (BOY)

Tunja , 24 de octubre de 2025

SEÑORES
INSTITUTO DE DESARROLLO DE BOYACA IDEBOY
TUNJA
almacen@ideboy.gov.co
REF: COTIZACION

CAMINETA TOYOTA FORTUNER OCM-170

	DESCRIPCION - CARACTERIZACION REPUESTOS - ELEMENTOS Y MANO DE OBRA	ESPECIFICACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VR/ GRAVADO	IVA 19%	EXENTO
1	CULATA COMPLETA ORIGINAL TOYOTA FORTUNER 2700	ORGINAL TOYOTA	1	12.500.000	12.500.000	2.375.000	14.875.000
2	CADENA REPARTICION NO 01	ORGINAL TOYOTA	1	609.000	609.000	115.710	724.710
3	CADENA REPARTICION NO 02	ORGINAL TOYOTA	1	357.500	357.500	67.925	425.425
4	DESLIZADOR GUIA CADENA REPARTICION	ORGINAL TOYOTA	2	194.200	388.400	73.796	462.196
5	AMORTIGUADOR VIBRACION GUIA CADENA REPARTICION NO 01	ORGINAL TOYOTA	2	240.000	480.000	91.200	571.200
6	AMORTIGUADOR VIBRACION GUIA CADENA REPARTICION NO 02	ORGINAL TOYOTA	2	196.100	392.200	74.518	466.718
7	TENSOR CADENA REPARTICION 01	ORGINAL TOYOTA	1	202.600	202.600	38.494	241.094
8	TENSOR CADENA REPARTICION 02	ORGINAL TOYOTA	1	178.300	178.300	33.877	212.177
9	EMPAQUETADURA MOTOR	ORGINAL TOYOTA	1	1.982.773	1.982.773	376.727	2.359.500
10	PERA SENSOR TEMPERATURA	ORGINAL TOYOTA	1	270.120	270.120	51.323	321.443
11	BOMBA DE AGUA	ORGINAL TOYOTA	1	1.195.000	1.195.000	227.050	1.422.050
12	EMPAQUE ENTRADA BOMBA DE AGUA	ORGINAL TOYOTA	1	21.020	21.020	3.994	25.014
13	JUNTA TORICA BOMBA DE AGUA	ORGINAL TOYOTA	1	13.820	13.820	2.626	16.446
14	INTERUPTOR PERA PRESION DE ACEITE	ORGINAL TOYOTA	1	138.965	138.965	26.403	165.368
15	TERMOSTATO ORIGINAL	ORGINAL TOYOTA	1	130.120	130.120	24.723	154.843
16	SOPORTE DERECHO MOTOR	ORGINAL TOYOTA	1	428.000	428.000	81.320	509.320
17	SOPORTE IZQUIERDO MOTOR	ORGINAL TOYOTA	1	425.000	425.000	80.750	505.750
18	SOPORTE TRASERO MOTOR	ORGINAL TOYOTA	1	575.000	575.000	109.250	684.250
19	M.O DESMONTE Y MONTE DE MOTOR PARA CAMBIO DE CULATA - EMPAQUETADURA-CAMBIO BOMBA DE AGUA CAMBIO DE PERAS - INSTALACION DE SOPORTES MOTOR Y AFINACION MOTOR	GENERAL	1	1.890.756	1.890.756	359.244	2.250.000
20	LLANTAS 255/55/20 HT- V/110/650/A/PS150RCXL-PBmm9.100	255/55/20	4	1.319.328	5.277.312	1.002.689	6.280.001
21	ALINEACION DIRECCION	UNIVERSAL	1	60.000	60.000	11.400	71.400
	VALIDEZ 30 DIAS					TOTAL	32.743.904

LUBRISERVICIOS RETEN SUR SAS.
NIT. 900.543.984-7
CRA. 14 No. 8 - 109 SUR
TEL. 745 3 99 TUNJA - BOY.

LUBRISERVICIOS RETEN SUR
LUIS ALEJANDRO MANCIPE TORRES
lubriserviciosretensur@gmail.com
GERENTE

Powered by CamScanner

LUBRISERVICIOS LA AVENIDA

HECTOR E. PIRACOCA JIMNEZ NIT:6.759.349 IVA REGIMEN COMUN
AVENIDA ORIENTAL NO 12-20 CARRERA 6E NO 5-49 TUNJA ACTVI. ECONOMICA 4520-4732

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAQUINARIA Y VEHICULOS AUTOMOTORES -LUBRICANTES EN TODAS LAS MARCAS -LLANTAS - FILTROS NALCIONALES E IMPORTADOS-

hpiracocaj@hotmail.com

Tunja ,23 de Octubre de 2025

COTIZACION DE VENTA NO 001466
VALIDA POR 30 DIAS

Señores
IDEBOY
CALLE 19 NO 9-35
Ciudad

VEHICULO CAMIONETA TOYOTA FORTUNER OCM 170

ITEM	Descripcion tecnica del Elemento	Unidad	Cantidad	PRECIO UNITARIO	GRAVADO	IVA 19%
1	CULATA COMPLETA ORIGINAL TOYOTA FORTUNER 2700 CC	UNIDAD	1	12,257,844	12,257,844	2,328,990
2	CADENA REPARTICION NO 01 ORIGINAL TOYOTA	UNIDAD	1	609,580	609,580	115,820
3	CADENA REPARTICION NO 02 ORIGINAL TOYOTA	UNIDAD	1	359,000	359,000	68,210
4	DESLIZADOR GUIA CADENA REPARTICION ORIGINAL TOYOTA	UNIDAD	2	195,546	391,092	74,307
5	AMORTIGUADOR VIBRACION GUIA CADENA REPARTICION NO 01 ORIGINAL TOYOTA	UNIDAD	2	243,907	487,814	92,685
6	AMORTIGUADOR VIBRACION GUIA CADENA REPARTICION NO 02 ORIGINAL TOYOTA	UNIDAD	2	196,261	392,522	74,579
7	TENSOR CADENA REPARTICION 01 ORIGINAL TOYOTA	UNIDAD	1	196,639	196,639	37,361
8	TENSOR CADENA REPARTICION 02 ORIGINAL TOYOTA	UNIDAD	1	155,468	155,468	29,539
9	EMPAQUETADURA MOTOR ORIGINAL TOYOTA	UNIDAD	1	2,050,000	2,050,000	389,500
10	PERA SENSOR TEMPERATURA ORIGINAL TOYOTA	UNIDAD	1	275,294	275,294	52,306
11	BOMBA DE AGUA ORIGINAL TOYOTAS	UNIDAD	1	1,206,400	1,206,400	229,216
12	EMPAQUE ENTRADA BOMBA DE AGUA ORIGINAL TOYOTA	UNIDAD	1	24,033	24,033	4,566
13	JUNTA TORICA BOMBA DE AGUA ORIGINAL TOYOTA	UNIDAD	1	14,632	14,632	2,780
14	INTERUPTOR PERA PRESION DE ACEITE ORIGINAL TOYOTA	UNIDAD	1	145,221	145,221	27,592
15	TERMOSTATO ORIGINAL TOYOYA	UNIDAD	1	133,773	133,773	25,417
16	SOPORTE DERECHO MOTOR ORIGINAL TOYOTA	UNIDAD	1	435,500	435,500	82,745
17	SOPORTE IZQUIERDO MOTOR ORIGINAL TOYOTA	UNIDAD	1	429,328	429,328	81,572
18	SOPORTE TRASERO MOTOR ORIGINAL TOYOTA	UNIDAD	1	580,941	580,941	110,379
19	M.O DESMONTE Y MONTE DE MOTOR PARA CAMBIO DE CULATA - EMPAQUETADURA-CAMBIO BOMBA DE AGUA CAMBIO DE PERAS - INSTALACION DE SOPORTES MOTOR Y AFINACION MOTOR	UNIDAD	1	2,016,807	2,016,807	383,193
20	LLANTAS 255/55/20 HT- V/110/650/A/PSI50RCXL-PBmm9.100	UNIDAD	4	1,303,697	5,214,788	990,810
21	ALINEACION DIRECCION	UNIDAD	1	65,000	65,000	12,350
	VALIDEZ 30 DIAS			SUBTOTAL	27,441,676	5,213,918
					TOTAL	32,655,594

SON: TREINTA Y DOS MILLONES SEICIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

HECTOR E. PIRACOCA J.
C.C. NO 6.759.349