+57 311 776 14 02
proyectos@grupoxoom.co
grupoxoom

MANIZALES 29 DE OCTUBRE DE 2025

REPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES – ASCENSORES Y PLATAFORMAS

Señores:

MUNICIPIO DE MANIZALES

Ubicaciones intervenidas: **Coliseo Menor, Cisco San José, Coliseo Mayor, Tránsito, Hospital de Mascotas, Patinódromo**

1. Coliseo Menor – Plataforma Hidráulica

Trabajos realizados:

- Reparación de puertas y marcos de aluminio.
- Suministro y cambio de bobina de bajada de la unidad hidráulica.
- Instalación de finales de carrera superior e inferior.
- Ejecución de mantenimiento preventivo general al sistema elevador.

Observaciones:
La plataforma presenta funcionamiento estable luego de la intervención. Se recomienda verificar periódicamente el sistema hidráulico y los sensores de seguridad.

2. Coliseo Menor – Ascensor de Pasajeros

Trabajos realizados:

- Reparación de operador de puertas.
- Reparación de cabecero de puertas del piso 1.
- Suministro e instalación de sensor de posición de cabina.
- Mantenimiento preventivo general.

Observaciones:
Se restableció la operatividad del sistema de puertas y la lectura de posición. Se sugiere revisión trimestral de sensores.

3. Cisco San José – Unidad Hidráulica

Trabajos realizados:

- Suministro, instalación y mantenimiento preventivo de la unidad hidráulica.

Observaciones:
El sistema quedó operativo y sin fugas. Se recomienda control periódico de nivel y estado del fluido hidráulico.

4. Coliseo Mayor – Ascensor

Trabajos realizados:

- Reparación del operador de puertas.
- Reparación de cabeceros de puertas del piso 1.
- Mantenimiento preventivo general.

Observaciones:
El sistema presenta correcto funcionamiento tras la intervención. Se recomienda monitoreo mensual de cierre y apertura de puertas.

+57 311 776 14 02
proyectos@grupoxoom.co
grupoxoom

5. Dependencias Varias

Ubicación	Actividad Realizada
Tránsito	Mantenimiento preventivo
Hospital de Mascotas	Mantenimiento preventivo
Patinódromo	Mantenimiento preventivo

Observaciones generales:
Se efectuaron rutinas de mantenimiento preventivo en los equipos, verificando niveles de lubricación, estado mecánico, eléctrico y de seguridad. No se evidenciaron fallas críticas.

Conclusión General

Se realizaron correctamente las intervenciones y mantenimientos preventivos programados. Todos los equipos quedaron en condiciones operativas y seguras. Se recomienda continuar con los programas periódicos de mantenimiento preventivo para garantizar la disponibilidad y seguridad de los sistemas.



ANDRES MAURICIO NG CARDONA
Director Comercial
GRUPO XOOM SAS
Régimen Común
NIT: 901339897-4

ASCENSORES XOOM
Seguridad, confianza y compromiso

ESPECIALISTAS EN FABRICACIÓN
E INSTALACIÓN DE ASCENSORES

Control Mantenimientos

Reporte de Mantenimiento
Nº 1908

Edificio y/o Conjunto PATINODROMO Torre

Día 14 Mes 10 Año 2025 Hora Atención 3:30 Hora Salida 5 Pm

Tipo de Mantenimiento ☑ Preventivo ☐ Correctivo

Cuarto de Máquinas

CONTROL

- ☑ Limpieza de Control
- ☑ Inspección de Relevos
- ☑ Ajuste de Contactores
- ☑ Chequeo de Fusibles

PRUEBAS DE CIRCUITOS

- ☑ Inspección Circuitos de Prueba
- ☑ Inspección Circuitos de Seguridad

GOBERNADOR

- ☑ Revisión Contacto Eléctrico
- ☑ Revisión Presión entre Pesa y Cable

Cabina

CONTROL

- ☑ Inspección de Zapatas y Nivel de Aceite
- ☑ Inspección de Corredera de Patines
- ☑ Inspección y Lubricación de Excéntricas
- ☑ Inspección del Ventilador
- ☑ Limpieza Externa de Cabina
- ☑ Inspección Chasis de Cabina
- ☑ Inspección Lubricación Zapatas de Cabina

REVISIÓN INTERNA

- ☑ Revisión Iluminación
- ☑ Revisión de Botonera
- ☑ Revisión Puertas Fotoceldas
- ☑ Limpieza Interna de Cabina

Puertas de Hall

- ☑ Inspección y Lubricación de Límites de Seguridad
- ☑ Inspección y Limpieza de Quicios
- ☑ Inspección de Patines
- ☑ Inspección y Limpieza de Contactos de Puertas
- ☑ Ajuste de Cerraduras
- ☑ Inspección Botoneras Hall
- ☑ Inspección de Indicadores y Linternas

Foso de Amortiguadores

- ☑ Inspección General del PIT
- ☑ Inspección y Calibración Pesa de Gobernador
- ☑ Limpieza e Inspección del Seguro
- ☑ Inspección del Buffer
- ☑ Inspección y Lubricación de Límites Inferiores
- ☑ Inspección de Cadena de Compensación
- ☑ Inspección del Interruptor del PIT

Repuestos

Cantidad	Descripción	Observación
	EQUIPO EN BUEN	
	FUNCIONAMIENTO	
	LAS PUERTAS GENERAN	
	FRICCION ENTRE SI SE	
	ALINEAN Y SE DEJA EN	
	FUNCIONAMIENTO	

Responsable Entrega
Nombre DIXIEL COCA C
C.C 9972009

Recibí Conforme
Nombre Santiago Gonzalez G
C.C 1055830964

Powered by CamScanner

XOOM
Seguridad, confianza y compromiso

ESPECIALISTAS EN FABRICACIÓN
E INSTALACIÓN DE ASCENSORES
Control Mantenimientos

Reporte de Mantenimiento
Nº 1905

Edificio y/o Conjunto Coliseo MENOR — Torre

Día 09 Mes 10 Año 2025 Hora Atención 5:30 Hora Salida 7:50

Tipo de Mantenimiento ☑ Preventivo ☐ Correctivo

PLATAFORMA

Cuarto de Máquinas

CONTROL

Limpieza de Control	☑
Inspección de Relevos	☑
Ajuste de Contactores	☑
Chequeo de Fusibles	☑

PRUEBAS DE CIRCUITOS

Inspección Circuitos de Prueba	☑
Inspección Circuitos de Seguridad	☐

GOBERNADOR

Revisión Contacto Eléctrico	☐ NO
Revisión Presión entre Pesa y Cable	☐

Cabina

CONTROL

Inspección de Zapatas y Nivel de Aceite	☑
Inspección de Corredera de Patines	☑ NA
Inspección y Lubricación de Excéntricas	☑
Inspección del Ventilador	☑ NA
Limpieza Externa de Cabina	☑
Inspección Chasis de Cabina	☑
Inspección Lubricación Zapatas de Cabina	☑

REVISIÓN INTERNA

Revisión Iluminación	☑
Revisión de Botonera	☑
Revisión Puertas Fotoceldas	☑
Limpieza Interna de Cabina	☑

Puertas de Hall

Inspección y Lubricación de Límites de Seguridad	☐ NO
Inspección y Limpieza de Quicios	☑
Inspección de Patines	☑
Inspección y Limpieza de Contactos de Puertas	☑
Ajuste de Cerraduras	☑
Inspección Botoneras Hall	☑
Inspección de Indicadores y Linternas	☑

Foso de Amortiguadores

Inspección General del PIT	☐
Inspección y Calibración Pesa de Gobernador	☐
Limpieza e Inspección del Seguro	☐
Inspección del Buffer	☐
Inspección y Lubricación de Límites Inferiores	☐ NA
Inspección de Cadena de Compensación	☐
Inspección del Interruptor del PIT	☐

Repuestos

Cantidad	Descripción	Observación
1	SE DEJA FUERA DE	
1	SERVICIO PORQUE	
1	LAS PUERTAS DE HALL	
	ESTAN CAIDAS CHAPAS	
	MALAS 2 DISPLAYS AVERIADOS PINTURA EN MAL ESTADO	

Responsable Entrega
Nombre DIDIER COCUY.
C.C 9972007

Recibí Conforme
Nombre Carlos Castañeda
C.C 10299307

Powered by CamScanner

ASCENSORES XOOM
Seguridad, confianza y compromiso

ESPECIALISTAS EN FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSORES
Control Mantenimientos

Reporte de Mantenimiento
Nº 1906

Edificio y/o Conjunto: Colibrí Mayor — Torre:
Día: 14 Mes: 10 Año: 2025 — Hora Atención: 2 PM — Hora Salida: 3:30

Tipo de Mantenimiento: ☑ Preventivo ☐ Correctivo

Cuarto de Máquinas

CONTROL

- Limpieza de Control ☑
- Inspección de Relevos ☑
- Ajuste de Contactores ☑
- Chequeo de Fusibles ☑

PRUEBAS DE CIRCUITOS

- Inspección Circuitos de Prueba ☑
- Inspección Circuitos de Seguridad ☑

GOBERNADOR

- Revisión Contacto Eléctrico ☑
- Revisión Presión entre Pesa y Cable ☑

Cabina

CONTROL

- Inspección de Zapatas y Nivel de Aceite ☑
- Inspección de Corredera de Patines ☑
- Inspección y Lubricación de Excéntricas ☑
- Inspección del Ventilador ☑
- Limpieza Externa de Cabina ☑
- Inspección Chasis de Cabina ☑
- Inspección Lubricación Zapatas de Cabina ☑

REVISIÓN INTERNA

- Revisión Iluminación ☑
- Revisión de Botonera ☑
- Revisión Puertas Fotoceldas ☑
- Limpieza Interna de Cabina ☑

Puertas de Hall

- Inspección y Lubricación de Límites de Seguridad ☑
- Inspección y Limpieza de Quicios ☑
- Inspección de Patines ☑
- Inspección y Limpieza de Contactos de Puertas ☑
- Ajuste de Cerraduras ☑
- Inspección Botoneras Hall ☑
- Inspección de Indicadores y Linternas ☑

Foso de Amortiguadores

- Inspección General del PIT ☑
- Inspección y Calibración Pesa de Gobernador ☑
- Limpieza e Inspección del Seguro ☑
- Inspección del Buffer ☑
- Inspección y Lubricación de Límites Inferiores ☑
- Inspección de Cadena de Compensación ☑
- Inspección del Interruptor del PIT ☑

Repuestos

Cantidad	Descripción	Observación
____	PINTURA Y PEINADO	EQUIPO EN BUEN FUNCIO
____	DE CABLES MUY	NAMIENTO SE DEBEN
____	AUSENTE	REALINEAR PUERTAS DE
____	SE DEJA EN FUNCIONA	CABINA Y HALL YA QUE ESTAN
____	MIENTO	RAYADAS Y SE SUGIERA FABRICION Y CAMBIO PINTAR INTERIOR DE ELLAS

Responsable Entrega
Nombre: RAFAEL COSME C.
C.C 9977 007

Recibí Conforme
Nombre:
C.C 1602664[illegible]

Powered by CamScanner

ASCENSORES XOOM
Seguridad, confianza y compromiso

ESPECIALISTAS EN FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSORES

Control Mantenimientos

Reporte de Mantenimiento

Nº 1909

Edificio y/o Conjunto CISCO SAN JOSE NUEVO Torre

Día 14 Mes 10 Año 2025 Hora Atención 5 Pm Hora Salida 7 Pm

Tipo de Mantenimiento ☑ Preventivo ☐ Correctivo

Cuarto de Máquinas

CONTROL

- ☑ Limpieza de Control
- ☑ Inspección de Relevos
- ☑ Ajuste de Contactores
- ☑ Chequeo de Fusibles

PRUEBAS DE CIRCUITOS

- ☑ Inspección Circuitos de Prueba
- ☑ Inspección Circuitos de Seguridad

GOBERNADOR

- ☑ Revisión Contacto Eléctrico
- ☑ Revisión Presión entre Pesa y Cable

Cabina

CONTROL

- ☑ Inspección de Zapatas y Nivel de Aceite
- ☑ Inspección de Corredera de Patines
- ☑ Inspección y Lubricación de Excéntricas
- ☑ Inspección del Ventilador
- ☑ Limpieza Externa de Cabina
- ☑ Inspección Chasis de Cabina
- ☑ Inspección Lubricación Zapatas de Cabina

REVISIÓN INTERNA

- ☑ Revisión Iluminación
- ☑ Revisión de Botonera
- ☑ Revisión Puertas Fotoceldas
- ☑ Limpieza Interna de Cabina

Puertas de Hall

- ☑ Inspección y Lubricación de Límites de Seguridad
- ☑ Inspección y Limpieza de Quicios
- ☑ Inspección de Patines
- ☑ Inspección y Limpieza de Contactos de Puertas
- ☑ Ajuste de Cerraduras
- ☑ Inspección Botoneras Hall
- ☑ Inspección de Indicadores y Linternas

Foso de Amortiguadores

- ☑ Inspección General del PIT
- ☑ Inspección y Calibración Pesa de Gobernador
- ☑ Limpieza e Inspección del Seguro
- ☑ Inspección del Buffer
- ☑ Inspección y Lubricación de Límites Inferiores
- ☑ Inspección de Cadena de Compensación
- ☑ Inspección del Interruptor del PIT

Repuestos

Cantidad	Descripción	Observación
____	SE DETECTA NIVEL	Y REVISAR GENERALMENTE
____	BAJO DE ACEITE EN	EL EQUIPO PARA SABER
____	UNIDAD Y RECALENTA	PORQUE PERDIO EL ACEITE
____	MIENTO EN EL MOTOR	SE DEJA INABILITADO
____	SE DEBE ADICIONAR	

Nom

Recibí Conforme

Nombre Freddy Parra

C.C 10.286.

Cel: 311 776 14 02

Caldas, Colombia

Powered by CamScanner

XOOM
Seguridad, confianza y compromiso

ESPECIALISTAS EN FABRICACIÓN
E INSTALACIÓN DE ASCENSORES
Control Mantenimientos

Reporte de Mantenimiento
Nº 1909

Edificio y/o Conjunto CISCO SAN JOSE NUEVO Torre

Día 14 Mes 10 Año 2025 Hora Atención 5 PM Hora Salida 7 PM

Tipo de Mantenimiento ☑ Preventivo ☐ Correctivo

Cuarto de Máquinas

CONTROL

- ☑ Limpieza de Control
- ☑ Inspección de Relevos
- ☑ Ajuste de Contactores
- ☑ Chequeo de Fusibles

PRUEBAS DE CIRCUITOS

- ☑ Inspección Circuitos de Prueba
- ☑ Inspección Circuitos de Seguridad

GOBERNADOR

- ☑ Revisión Contacto Eléctrico
- ☑ Revisión Presión entre Pesa y Cable

Cabina

CONTROL

- ☑ Inspección de Zapatas y Nivel de Aceite
- ☑ Inspección de Corredera de Patines
- ☑ Inspección y Lubricación de Excéntricas
- ☑ Inspección del Ventilador
- ☑ Limpieza Externa de Cabina
- ☑ Inspección Chasis de Cabina
- ☑ Inspección Lubricación Zapatas de Cabina

REVISIÓN INTERNA

- ☑ Revisión Iluminación
- ☑ Revisión de Botonera
- ☑ Revisión Puertas Fotoceldas
- ☑ Limpieza Interna de Cabina

Puertas de Hall

- ☑ Inspección y Lubricación de Límites de Seguridad
- ☑ Inspección y Limpieza de Quicios
- ☑ Inspección de Patines
- ☑ Inspección y Limpieza de Contactos de Puertas
- ☑ Ajuste de Cerraduras
- ☑ Inspección Botoneras Hall
- ☑ Inspección de Indicadores y Linternas

Foso de Amortiguadores

- ☑ Inspección General del PIT
- ☑ Inspección y Calibración Pesa de Gobernador
- ☑ Limpieza e Inspección del Seguro
- ☑ Inspección del Buffer
- ☑ Inspección y Lubricación de Límites Inferiores
- ☑ Inspección de Cadena de Compensación
- ☑ Inspección del Interruptor del PIT

Repuestos

Cantidad	Descripción	Observación
	SE DETECTA NIVEL	Y REVISAR GENERALMENTE
	BAJO DE ACEITE EN	EL EQUIPO PARA SABER
	UNIZAR Y RECALENTA	PORQUE PERDIO EL ACEITE
	MIENTO EN EL MOTOR	SE DEJA INABILITADO
	SE DEBE ADICIONAR	

Responsable Entrega
Nombre ERICK CCOLL
CC 9972007

Recibí Conforme
Nombre Freddy Parra
CC 10.286.742

Powered by CamScanner

XOOM
Seguridad, confianza y compromiso

ESPECIALISTAS EN FABRICACIÓN
E INSTALACIÓN DE ASCENSORES
Control Mantenimientos

Reporte de Mantenimiento
Nº 1905

Edificio y/o Conjunto Coliseo MENOR — Torre

Día 09 Mes 10 Año 2025 Hora Atención 5:30 Hora Salida 7:50

Tipo de Mantenimiento ☑ Preventivo ☐ Correctivo

PLATAFORMA

Cuarto de Máquinas

CONTROL

Limpieza de Control	☑
Inspección de Relevos	☑
Ajuste de Contactores	☑
Chequeo de Fusibles	☑

PRUEBAS DE CIRCUITOS

Inspección Circuitos de Prueba	☑
Inspección Circuitos de Seguridad	☐

GOBERNADOR

Revisión Contacto Eléctrico	☐ NO
Revisión Presión entre Pesa y Cable	☐

Cabina

CONTROL

Inspección de Zapatas y Nivel de Aceite	☑
Inspección de Corredera de Patines	☑ NA
Inspección y Lubricación de Excéntricas	☑
Inspección del Ventilador	☑ NA
Limpieza Externa de Cabina	☑
Inspección Chasis de Cabina	☑
Inspección Lubricación Zapatas de Cabina	☑

REVISIÓN INTERNA

Revisión Iluminación	☑
Revisión de Botonera	☑
Revisión Puertas Fotoceldas	☑
Limpieza Interna de Cabina	☑

Puertas de Hall

Inspección y Lubricación de Límites de Seguridad	☐ NO
Inspección y Limpieza de Quicios	☑
Inspección de Patines	☑
Inspección y Limpieza de Contactos de Puertas	☑
Ajuste de Cerraduras	☑
Inspección Botoneras Hall	☑
Inspección de Indicadores y Linternas	☑

Foso de Amortiguadores

Inspección General del PIT	☐
Inspección y Calibración Pesa de Gobernador	☐
Limpieza e Inspección del Seguro	☐
Inspección del Buffer	☐
Inspección y Lubricación de Límites Inferiores	☐ NA
Inspección de Cadena de Compensación	☐
Inspección del Interruptor del PIT	☐

Repuestos

Cantidad	Descripción	Observación
1	SE DEJA FUERA DE	
1	SERVICIO PORQUE	
1	LAS PUERTAS DE HALL	
	ESTAN CAIDAS CHAPAS	
	MALAS 2 DISPLAYS AVERIADOS PINTURA EN MAL ESTADO	

Responsable Entrega
Nombre DIDIER COCUY.
C.C 9972007

Recibí Conforme
Nombre Carlos Castañeda
C.C 10299307

Powered by CamScanner

ASCENSORES XOOM
Seguridad, confianza y compromiso

ESPECIALISTAS EN FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSORES
Control Mantenimientos

Reporte de Mantenimiento
Nº 1906

Edificio y/o Conjunto: Colibrí Mayor — Torre:
Día: 14 Mes: 10 Año: 2025 — Hora Atención: 2 PM — Hora Salida: 3:30

Tipo de Mantenimiento: ☑ Preventivo ☐ Correctivo

Cuarto de Máquinas

CONTROL

- Limpieza de Control ☑
- Inspección de Relevos ☑
- Ajuste de Contactores ☑
- Chequeo de Fusibles ☑

PRUEBAS DE CIRCUITOS

- Inspección Circuitos de Prueba ☑
- Inspección Circuitos de Seguridad ☑

GOBERNADOR

- Revisión Contacto Eléctrico ☑
- Revisión Presión entre Pesa y Cable ☑

Cabina

CONTROL

- Inspección de Zapatas y Nivel de Aceite ☑
- Inspección de Corredera de Patines ☑
- Inspección y Lubricación de Excéntricas ☑
- Inspección del Ventilador ☑
- Limpieza Externa de Cabina ☑
- Inspección Chasis de Cabina ☑
- Inspección Lubricación Zapatas de Cabina ☑

REVISIÓN INTERNA

- Revisión Iluminación ☑
- Revisión de Botonera ☑
- Revisión Puertas Fotoceldas ☑
- Limpieza Interna de Cabina ☑

Puertas de Hall

- Inspección y Lubricación de Límites de Seguridad ☑
- Inspección y Limpieza de Quicios ☑
- Inspección de Patines ☑
- Inspección y Limpieza de Contactos de Puertas ☑
- Ajuste de Cerraduras ☑
- Inspección Botoneras Hall ☑
- Inspección de Indicadores y Linternas ☑

Foso de Amortiguadores

- Inspección General del PIT ☑
- Inspección y Calibración Pesa de Gobernador ☑
- Limpieza e Inspección del Seguro ☑
- Inspección del Buffer ☑
- Inspección y Lubricación de Límites Inferiores ☑
- Inspección de Cadena de Compensación ☑
- Inspección del Interruptor del PIT ☑

Repuestos

Cantidad	Descripción	Observación
____	PINTURA Y PEINADO	EQUIPO EN BUEN FUNCIO
____	DE CABLES MUY	NAMIENTO SE DEBEN
____	AUSENTE	REALINEAR PUERTAS DE
____	SE DEJA EN FUNCIONA	CABINA Y HALL YA QUE ESTAN
____	MIENTO	RAYADAS Y SE SUGIERA FABRICION Y CAMBIO PINTAR INTERIOR DE ELLAS

Responsable Entrega
Nombre: RAFAEL COSME C.
C.C 9977 007

Recibí Conforme
Nombre:
C.C 1602664[illegible]

Powered by CamScanner

XOOM
Seguridad, confianza y compromiso

ESPECIALISTAS EN FABRICACIÓN
E INSTALACIÓN DE ASCENSORES
Control Mantenimientos

Reporte de Mantenimiento
Nº 1905

Edificio y/o Conjunto Coliseo MENOR — Torre

Día 09 Mes 10 Año 2025 Hora Atención 5:30 Hora Salida 7:50

Tipo de Mantenimiento ☑ Preventivo ☐ Correctivo

PLATAFORMA

Cuarto de Máquinas

CONTROL

Limpieza de Control	☑
Inspección de Relevos	☑
Ajuste de Contactores	☑
Chequeo de Fusibles	☑

PRUEBAS DE CIRCUITOS

Inspección Circuitos de Prueba	☑
Inspección Circuitos de Seguridad	☐

GOBERNADOR

Revisión Contacto Eléctrico	☐ NO
Revisión Presión entre Pesa y Cable	☐

Cabina

CONTROL

Inspección de Zapatas y Nivel de Aceite	☑
Inspección de Corredera de Patines	☑ NA
Inspección y Lubricación de Excéntricas	☑
Inspección del Ventilador	☑ NA
Limpieza Externa de Cabina	☑
Inspección Chasis de Cabina	☑
Inspección Lubricación Zapatas de Cabina	☑

REVISIÓN INTERNA

Revisión Iluminación	☑
Revisión de Botonera	☑
Revisión Puertas Fotoceldas	☑
Limpieza Interna de Cabina	☑

Puertas de Hall

Inspección y Lubricación de Límites de Seguridad	☐ NO
Inspección y Limpieza de Quicios	☑
Inspección de Patines	☑
Inspección y Limpieza de Contactos de Puertas	☑
Ajuste de Cerraduras	☑
Inspección Botoneras Hall	☑
Inspección de Indicadores y Linternas	☑

Foso de Amortiguadores

Inspección General del PIT	☐
Inspección y Calibración Pesa de Gobernador	☐
Limpieza e Inspección del Seguro	☐
Inspección del Buffer	☐
Inspección y Lubricación de Límites Inferiores	☐ NA
Inspección de Cadena de Compensación	☐
Inspección del Interruptor del PIT	☐

Repuestos

Cantidad	Descripción	Observación
1	SE DEJA FUERA DE	
1	SERVICIO PORQUE	
1	LAS PUERTAS DE HALL	
	ESTAN CAIDAS CHAPAS	
	MALAS 2 DISPLAYS AVERIADOS PINTURA EN MAL ESTADO	

Responsable Entrega
Nombre DIDIER COCUY.
C.C 9972007

Recibí Conforme
Nombre Carlos Castañeda
C.C 10299307

Powered by CamScanner