	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JEFATURA DE SALUD FAC

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 09 Año: 2025

CONTRATO N°: 085-01-MDN-CGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2025

CONTRATISTA: TOP MEDICAL SYSTEMS S.A.

VALOR DEL CONTRATO: $ 150.000.000,00

FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO realizará el pago del valor del contrato en pagos parciales conforme al suministro de repuestos, dentro de los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de las facturas y sus documentos de soporte de acuerdo a los desembolsos realizados por parte del Tesoro Nacional y previa entrega de los bienes y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar, acompañándose para su pago de: 1. Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago de aportes en Salud, Pensión y Sistema de Riesgos Laborales) y de Aportes Parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar), la cual debe ser expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y planillas de pago de seguridad social y parafiscales. 2. La publicación en el SECOP II de la factura y el certificado de aportes parafiscales, por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad. 3. Acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. 4. Orden de alta expedida por el almacenista JEFSA FAC.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día: 06 Mes: 06 Año: 2025

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de repuestos para el Resonador Magnético y Tomógrafo marca Canon (Toshiba) del Dispensario Médico de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

CONTRATO MODIFICATORIO No. No aplica

FECHA DE FIRMA: No aplica

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: No aplica

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 20-06-2025 hasta el 15-12-2025

Porcentaje Avance en tiempo: 66.85%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: $ 0,00

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
No aplica	No aplica	No aplica
No aplica	No aplica	No aplica

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí __

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No aplica.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí __

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No aplica.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí __

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)


No __ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

No aplica.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El día 03 de septiembre del 2025 se realizó el cambio de la bomba de agua del chiller (sistema de refrigeración del magneto del resonador) referencia E. BOMBA 2 HP 1.1/2 110/220 CARACOL BARNES LOC99E0012, adicionalmente se instaló el disco duro SATA-HDD-HOT-SP referencia BSM43-1845*F S/N: WRE18EPS. Como se puede evidenciar en el reporte de servicio No. 8464.



TOP MEDICAL SYSTEMS S.A.
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE CANON MEDICAL SYSTEMS
ANTES TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS

Bogotá, D.C. - Carrera 18A No. 103 - 47 • PBX: 601 605 3992
Cel. +57 310 267 0188 • 310 206 0992 • 313 806 4683
E-mail: servicio.tecnico@topmedical.com.co
Bucaramanga: +57 310 323 8253
Cali: +57 310 206 0770 • Medellín: +57 310 267 0551

Cod: R-STE-004
Versión: 9

INFORME DE SERVICIO

No. 84641

ORDEN DE TRABAJO 230043792

1. CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO

1.1 TIPO DE SERVICIO: Preventivo ☐ Correctivo ☒ Instalación/Desinstalación ☐ Inducción ☐

1.2 CARÁCTER: Garantía ☐ Contrato ☑ Factura ☐ Otro ☐

CONTRATO: VIGENCIA: Fecha (Día/Mes/Año): 3/09/2025

Ingeniero: Leonardo Mendoza / William Torres A. Ciudad/Municipio: Bogotá D.C.

2. DATOS DEL CLIENTE

Nombre del Cliente: Fuerza Aerea Colombiana Teléfono: 314 375 1184

Funcionario / Contacto: Hector Lozano Cargo: Tecnologo Radiologia

3. DATOS DEL EQUIPO

MRI ☒ ANGIO ☐ CT ☐ RX ☐ US ☐ PACS ☐ OTROS ☐

Ubicación: Grupo Diagnostico Marca: Toshiba Modelo: Vantage Elan ATF-1020(B) Serie: 61C1792082

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

4.1. Falla Reportada y/o detectada: Daño de uno de los discos duros del servidor de recons-
Tracción.

4.2. Acción correctiva o procedimiento realizado: Se reemplaza el disco dañado y se verifica que el sistema haga correcta identificación del mismo (ok). El equipo queda operando por el disco de respaldo del servidor de reconstrucción
- Se realizan pruebas de reconstrucción de imagen y se confirma funcionamiento normal del equipo.
- Se entrega el acta ACE 000030339 correspondiente a la bomba de agua del chiller que se reemplazo los dias 14 de agosto del presente año por parte del proveedor de servicio de esta entidad.
- Se reemplaza el disco de estado solido del modulo de servicio remoto, pero persisten las fallas de comunicación con el servidor por lo que se reemplazan los conectores del cable de red restableciendo la comunicación.

4.3. Status del Servicio: Concluido ☒ En proceso ☐ Equipo fuera de servicio ☐ Otro:

5. Cambio o instalación de partes: 5.1 Cambiadas en esta visita: SI ☑ NO ☐ 5.2 Cambiar en próxima visita: SI ☐ NO ☒

Descripción de las partes requeridas

Cantidad	Descripción	No. de parte	No. de serie
1	SATA - HDD - HOT - SP (Nota de entrega ACE 203794)	BSM93 - 1845*F	WFE1BEP3
1	E. BOMBA 2 HP 1.½ 1170/20 Bombas	LOC99E0D12	
1	(Nota de entrega ACE 203794)	03001UR-0646-6N3	
1	Memoria MicroSD Ultra SanDisk		

5.3 Quien recibe el repuesto defectuoso: Se dejara en el dispensario 5.4 Pendiente de Recoger:

6. Observaciones

Hora de Llegada: 10:10 am Hora de Salida: 1:10 PM

TOP MEDICAL SYSTEMS S.A. FIRMA CLIENTE 16 SET 25 Vo.Bo. Servicio Técnico

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

No aplica.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Se encuentra pendiente la instalación de los siguientes repuestos los cuales se encuentran en importación

PAD 4M08-10997*A.
PAD 3M08-10996*A.
PAD BSM41-6812. R

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: __ NO: X

NOMBRE SUPERVISOR: ST. JHEIMY KATERINE HUERTAS GIL

FIRMA: 

C.C. No. 1.018.469.484. de Bogotá D.C.

DEPENDENCIA: JEFSA – SULOG- AINBI