Informe de Actividades del Contrato No. CPS-224-2025 que tiene por objeto: " MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUIDO REPUESTOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA DEL BUS ESCOALR MUNICIPAL PARA EL TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA (MANTENIMIENTO DEL BUS ESCOLAR).

Bogotá, .D.C 14 de octubre de 2025 Señores:
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
Att. Dpto Planeacion
San Antonio Tequendama -Cundinamarca

INFORME CONTRATISTA	
No. CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCION	CPS-224-2025
NOMBRE Y CEDULA DEL CONTRATISTA:	TRACTOPESADOS SAS. NIT 900.369.250-4. WALTER MORA MUÑOZ REPRESENTANTE LEGAL C.C. 1,019,050,524
OBJETO:	" MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUIDO REPUESTOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA DEL BUS ESCOALR MUNICIPAL PARA EL TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA (MANTENIMIENTO DEL BUS ESCOLAR).
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($13,999.418,oo)
PLAZO DE EJECUCION	CUATRO (04) MESES Y QUINCE)15) DIAS
VALOR PARA PAGAR PRESENTE ACTA:	TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($13,999.418,oo)

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR	
Valor del contrato	$	13.999.418,00
Valor Acta No. 1	$	13.999.418,00
Saldo del contrato	$	-

ACTIVIDADES REALIZADAS

De acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas por la alcaldía de San Antonio del Tequendama se realizaron los siguientes arreglos al Bus marca HINO de placa OFK-633.

No	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	ACTIVIDAD REALIZADA	VALOR UNITARIO
01	ARREGLOS LATONERIA Y PINTURA PARTE TRASERA IZQUIERDA, LATERAL DERECHA PASA RUEDA, FRONTAL IZQUIERDA).	01	Latonería y pintura del faldón del guarda barro pacha lado derecha. Arreglo de bomper delantero, punta izquierda. Arreglo de bomper trasero, punta derecha. Arreglo de guardapolvo delantero izquierdo. Las evidencias se encuentran en el	$ 2.947.897


			registro fotográfico EVIDENCIAS 1.1 y 1.2.	
02	SERVICIO ELECTRICO GENERAL, CAMBIO DE CABLEADO, BOMBILLOS Y CONECTORES.	01	Se realizó mantenimiento general al sistema eléctrico del vehículo tipo bus de placa OFK633, el cual incluyó el reemplazo del cableado, bombillos y conectores, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento y la seguridad del sistema eléctrico. Las evidencias se encuentran en el registro fotográfico EVIDENCIA 2.1	$ 1.273.919
03	CAMBIO DE BUJES Y PASADORES MUELLES	01	Se retiraron todas las piezas de bujes y pasadores de muelles, las cuales se encontraban dañadas, se reemplazaron por nuevas piezas, asegurando el correcto anclaje y funcionamiento del sistema de suspensión. Las evidencias se encuentran en el registro fotográfico EVIDENCIA 3.1	$ 298.784
04	ARREGLO DE CLARA BOYAS	01	Se realizó mantenimiento correctivo a las claraboyas del vehículo tipo bus, consistente en la revisión, sellado e instalación de nuevos empaques y elementos de fijación, con el fin de eliminar filtraciones, garantizar la hermeticidad y asegurar el correcto funcionamiento de los mecanismos de apertura y cierre. Las evidencias se encuentran en el registro fotográfico EVIDENCIA 4.1	$ 2.640.110
05	CAMBIO DE FILTRACION Y ACEITES	01	Se realizó el servicio de cambio de filtración y aceites al vehículo tipo bus, que incluyó el reemplazo de filtros de aceite, aire y combustible, así como el cambio del aceite de motor conforme a las especificaciones del fabricante. Este mantenimiento se efectuó con el fin de garantizar el óptimo desempeño del motor, prolongar la vida útil de sus componentes y asegurar la correcta lubricación y funcionamiento del sistema. Las evidencias se encuentran en el registro fotográfico EVIDENCIA 5.1	$ 4.603.507
			SUBTOTAL	$ 11.764.217
			IVA	$ 2.235.201
			VALOR TOTAL	$ 13.999.418

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

EVIDENCIA 1



EVIDENCIA 1.1: Se observa arreglo latonería parte lateral derecha del vehículo tipo Bus marca HINO de placa OFK-633








ANTES

DESPUES

EVIDENCIA 1.2: Se observa arreglo latonería Bomperes traseros y delanteros del vehículo tipo Bus marca HINO de placa OFK-633

EVIDENCIA 2














EVIDENCIA 2.1: Se evidencian los repuestos eléctricos reemplazados en el vehículo tipo bus, marca HINO, de placa OFK-633, como parte del servicio de mantenimiento eléctrico general realizado.


EVIDENCIA 3

EVIDENCIA 3.1 Registro fotográfico CAMBIO DE BUJES Y PASADORES MUELLE












EVIDENCIA 4

EVIDENCIA 4.1 Registro fotográfico arreglo claraboyas









EVIDENCIA 5

EVIDENCIA 5.1 Registro Fotográfico CAMBIO DE FILTRACION Y ACEITES



Agradecemos la atención prestada, no sin antes manifestarles que nos encontramos prestos a resolver sus inquietudes en el momento que el Supervisor del Contrato lo requiera.

Cordialmente

WALTER MORA MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGA