

Villavicencio, 20 de septiembre de 2025

Señores
Superintendencia de Notariado y Registro

Respetados señores:

De manera atenta y respetuosa, me permito informar que, de acuerdo con la primera visita de revisión, se evidenció que varios repuestos **de los aires acondicionados que se van a intervenir** presentan daños adicionales y requieren mantenimiento o reemplazo. Entre ellos se encuentran:

- Desmonte y limpieza general del equipo.
- Reparación de la tarjeta electrónica.
- Cambio de serpentín.
- Cambio del motor de la persiana de oscilación.
- Cambio de la tapa del minisplit dañada.
- Carga de refrigerante.
- Reparación de fugas de refrigerante.
- Otras fallas que puedan presentarse en el equipo.

Es importante señalar que en la bolsa de repuestos disponible actualmente no se encuentran los elementos necesarios para realizar dichas reparaciones, **por lo cual solicitamos de manera respetuosa su colaboración para incluir estos repuestos en la bolsa y así poder ejecutar las actividades requeridas.**

Agradecemos de antemano su atención y quedamos atentos a las indicaciones correspondientes.

Cordialmente,



INGENIERÍA ELÉCTRICA MOLINA S.A.S
Fredy Esneyder Molina Valencia
CC.1.121.849.754
Representante Legal
NIT:90.123.48.93-3
INGENIERÍA ELÉCTRICA MOLINA S.A.S