



INFORME DE PROCESOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EN LOS COMEDORES ESCOLARES.

OBJETIVO: Realizar los procesos de mantenimiento y reparación en los equipos de los comedores escolares de los establecimientos educativos oficiales del Distrito de Turbo.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

El mantenimiento a los equipos utilizados en los comedores escolares para la preparación de los alimentos debe realizarse con frecuencia con el fin de que estos funcionen de manera eficiente. Cuando estos se dañan o dejan de funcionar, deben ser reparados lo más pronto posible para no entorpecer o retrasar el proceso de suministro del complemento alimentario a los titulares de derecho, beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar.

En el marco del cumplimiento del contrato del operador Consorcio Operación PAE Turbo, se realizaron los procesos de mantenimiento en los equipos de los comedores escolares donde era requerido, en el periodo comprendido entre los días 01 al 31 de octubre de 2025.

Entre las reparaciones que se realizaron se encontraron:

1. **Estufas con fugas:** algunas estufas presentaban problemas de fugas por defectos en las conexiones del gas en los quemadores o en la manguera que transporta el gas por los conductos de la estufa.
2. **Estufas con quemadores obstruidos:** se realizó el cambio de los tornillos de los quemadores de algunas estufas, puesto que al estar oxidados no cumplían su función debidamente, permitiendo la fuga de gas, retrasando la cocción de los alimentos.
3. **Cambio de mangueras de gas:** se realizó el cambio de la manguera que transporta el gas hacia la estufa en algunos comedores escolares, pues presentaba daños en su estructura, ocasionando fugas y un evidente peligro para el bienestar de las manipuladoras de alimentos.



4. **Cambio de repuestos en las neveras:** Algunas neveras presentaban problemas en la parte superior de la nevera y también en el congelador, los cuales no conservaban debidamente los alimentos allí almacenados. Es por ello que se realiza el cambio de un repuesto y se da instrucciones a las manipuladoras de alimentos sobre el cómo deben almacenar los alimentos cuidando el funcionamiento de los equipos, evitando la obstrucción de las rejillas o conductos que transportan el frío, razón principal de los daños ocurridos.
5. **Reparación / cambio de repuesto Timer del congelador del comedor escolar:** en los congeladores de algunos comedores escolares presentaron averías en su sistema de congelación, razón por la cual fue requerido el proceso de reparación y mantenimiento. Alimentos como las carnes y las pulpas de frutas deben estar almacenadas en congelación para su adecuada conservación.

Las instituciones y sedes educativas que fueron visitadas para que se realizaran las labores de reparación y mantenimiento en equipos fueron:

- Institución Educativa El Tres Principal.
- Institución Educativa San José.
- Institución Educativa Desarrollo Rural Principal.
- Sede Las Flores, IE Central Principal.
- Institución Educativa Puya del medio, sede Puya Arriba



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL



Secretaría de
Educación
y Cultura



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS




Cambio de repuestos en la nevera.

Lugar: Ins. Edu. Desarrollo Rural



Cambio de repuestos en la nevera.

Lugar: Ins. Edu. Desarrollo Rural



Cambio de repuestos en la nevera.

Lugar: Ins. Edu. Desarrollo Rural




Reparación de la nevera.

Lugar: IE El Tres Ppal.



Reparación de la nevera.

Lugar: IE El Tres Ppal.



Reparación de la nevera.

Lugar: IE El Tres Ppal.

312 7186197

operacionturbopae@gmail.com

Carrera 13 Calle 112 B/ Buenos Aires



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL



Secretaría de
Educación
y Cultura



Adecuación de la conexión de la pipeta de gas e instalación en la estufa.

Lugar: Sede Las Flores



Adecuación de la conexión de la pipeta de gas e instalación en la estufa.

Lugar: Sede Las Flores



Adecuación de la conexión de la pipeta de gas e instalación en la estufa.

Lugar: Sede Las Flores



Adecuación de la conexión de la pipeta de gas e instalación en la estufa.

Lugar: Sede Las Flores



Adecuación de la conexión de la pipeta de gas e instalación en la estufa.

Lugar: Sede Las Flores



Adecuación de la conexión de la pipeta de gas e instalación en la estufa.

Lugar: Sede Las Flores

312 7186197

operacionturbopae@gmail.com

Carrera 13 Calle 112 B/ Buenos Aires



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL



Secretaría de
Educación
y Cultura



**Reparación de la estufa del
comedor escolar.**

Lugar: IE San José, La Salle



**Reparación de la estufa del
comedor escolar.**

Lugar: IE San José, La Salle



**Reparación de la estufa del
comedor escolar.**

Lugar: IE San José, La Salle



**Instalación de tubería de
conducción del gas, conexión de
la pipa de gas con la estufa.**

Lugar: IE San José, La Salle



**Instalación de tubería de
conducción del gas, conexión de
la pipa de gas con la estufa.**

Lugar: IE San José, La Salle



**Instalación de tubería de
conducción del gas, conexión de
la pipa de gas con la estufa.**

Lugar: IE San José, La Salle

312 7186197

operacionturbopae@gmail.com

Carrera 13 Calle 112 B/ Buenos Aires



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL



Secretaría de
Educación
y Cultura



Adecuación y mantenimiento de
estufa para el comedor escolar.

Lugar: IE San José, La Salle



Adecuación y mantenimiento de
estufa para el comedor escolar.

Lugar: IE San José, La Salle



Adecuación y mantenimiento de
estufa para el comedor escolar.

Lugar: IE San José, La Salle



Instalación de estufa en el
comedor escolar

Lugar: IE San José, La Salle



Adecuación de la estufa para
el comedor escolar de la Sede
Nueva Tulapa.

Lugar: Sede Nueva Tulapa



Adecuación de la estufa para el
comedor escolar de la Sede
Nueva Tulapa.

Lugar: Sede Nueva Tulapa

312 7186197 📞

operacionturbopae@gmail.com ✉

Carrera 13 Calle 112 B/ Buenos Aires 📍



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL



Secretaría de
Educación
y Cultura



**Reparación y mantenimiento
de la nevera**

Lugar: Sede Puya Arriba



**Reparación y mantenimiento
de la nevera**

Lugar: Sede Puya Arriba



**Reparación y mantenimiento
de la nevera**

Lugar: Sede Puya Arriba



**Mantenimiento de la estufa del
comedor escolar**

Lugar: CE Puya del Medio Ppal.



**Mantenimiento de la estufa del
comedor escolar**

Lugar: CE Puya del Medio Ppal.

312 7186197 ☎

operacionturbopae@gmail.com ✉

Carrera 13 Calle 112 B/ Buenos Aires 📍



MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL



Secretaría de
Educación
y Cultura



Realizó los procesos de mantenimiento y reparación de equipos:

EDUARDO ALFONSO ORREGO PIEDRAHITA
Técnico Electricista

Realizó el informe:

MELISSA CÓRDOBA RODRÍGUEZ
Supervisora Técnica Operativa
CONSORCIO OPERACIÓN PAE TURBO



312 7186197

operacionturbopae@gmail.com

Carrera 13 Calle 112 B/ Buenos Aires