UNION TEMPORAL
IJM CAPITAL

Bogotá, 29 de septiembre de 2025 UTIJM1737- 1863-25

Señores:
CONSORCIO GAB COLOMBIA 2024
ATN: Ing. Carlos Ballestas
Director de Interventoría
Ciudad


ASUNTO: RESPUESTA A OBSERVACIONES PARA OFICIO CGC-INTSDH-OF-0202-2025 PLANOS ETB

Cordial Saludo,

Por medio de la presente se da atención a las observaciones realizadas en los Planos de ETB, por Interventoría Consorcio GAB 2024, a través del Oficio CGC-INTSDH-OF-0202-2025:

1) *Para el plano n°1, el achurado es diferente al resto de los planos como se muestra a continuación:*


Respuesta: Se atiende a observación como se muestra a continuación



Calle 127 D # 70 D – 27. Teléfono (601) 5165799
Celular: 3112000648 Email: UTIJM@jpsingenieria.com
Bogotá, DC – Colombia.


2) *Para el plano N°3, es necesario darle continuidad a la línea del "nuevo diseño geométrico proyectado" hasta el "Límite de intervención de espacio público", en la zona que se muestra a continuación:*

Respuesta: Se atiende a observación como se muestra a continuación




3) *La observación anterior se repite en el plano n°4, en la zona que se muestra a continuación:*

Respuesta: Se atiende a observación como se muestra a continuación




4) *Para el plano n°5, se repite como se muestra a continuación:*

Respuesta: Se atiende a observación como se muestra a continuación




5) *Para el plano n°6, se repite como se muestra a continuación:*

Respuesta: Se atiende a observación como se muestra a continuación



6) *Así mismo, para el plano n°6, se encuentra que la sección que corresponde a la carrera 75, la zona del "Límite de intervención de espacio público", no contiene la línea del "nuevo diseño geométrico proyectado". Por lo tanto, es necesario corregir o el límite de intervención o la línea del diseño geométrico proyectado como lo hacen en las demás secciones. Este error se repite en el mismo tramo, pero en el plano n°8, como se muestra a continuación:*

Respuesta: Se atiende a observación como se muestra a continuación



UNION TEMPORAL

IJM CAPITAL

En el siguiente LINK se puede hacer el control de revisión CARPETA ENTREGA ETB V6

LINK

https://drive.google.com/drive/folders/1N9Jp_IGh0a5AwvZhIu07a5AcwH47r4zv?usp=sharing

Atentamente,

Unión Temporal IJM Capital

David Tierradentro Nova
Área de Consultoría

Adjunto: 1 LINK
C.C. Secretaría Distrital de Hábitat / Subdirección de Operaciones