

JUANOSLOLO S.AS
NIT: 901.8027.94-1

CHEVROLET COLORADO PLACA JTX 312			
ITEM	**SERVICIO REQUERIDO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
1	BLOQUE DE CILINDROS	1	$ 10,500,000
2	VOLANTE	1	$ 2,700,000
3	KIT DE REPARTICION O DISTRIBUCION	1	$ 1,080,000
4	ANILLADA DE MOTOR INCLUYE SUMINISTRO DE CASQUETERIA, SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA DE MOTOR	1	$ 877,500
5	CAMBIO DE VOLANTE Y ACCESORIOS	1	$ 281,401
6	CAMBIO DE KIT DE REPARTICION O DISTRIBUCION	1	$ 823,500
7	JUEGO RETENEDORES CIGÜEÑAL	1	$ 472,500
8	CAMBIO DE JUEGO RETENEDORES CIGÜEÑAL	1	$ 1,107,000
9	BOMBA DE EMBRAGUE	1	$ 1,110,038
10	EMPAQUE CARTER	1	$ 538,313
11	TAPON DEL CARTER	1	$ 202,500
13	CAMBIO DE BOMBA DE EMBRAGUE	1	$ 162,000
14	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTROS	1	$ 380,000
15	CUARTO DE ACEITE 5W30	7	$ 595,000
16	FILTRO DE ACEITE MOTOR	1	$ 243,000
17	JUEGO DE FILTROS DE AIRE	1	$ 209,250
18	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	$ 281,401
19	FILTRO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	1	$ 178,200
20	JUEGO DE PISTONES INCLUYE BIELAS	1	$ 5,800,000
FORD RANGER XLT 3.2L DIESEL AT 4x4 PLACA LIK 419			
ITEM	**SERVICIO REQUERIDO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
1	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTROS	1	$ 380,000
2	CUARTO DE ACEITE 5W30	8	$ 680,000
3	FILTRO DE ACEITE MOTOR	1	$ 243,000
4	JUEGO DE FILTROS DE AIRE	1	$ 209,250
5	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	$ 281,401
6	FILTRO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	1	$ 178,200
CHEVROLET DIMAX DIESEL PLACA ABU 966			
ITEM	**SERVICIO REQUERIDO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**



JUANOSLOLO S.AS
NIT: 901.8027.94-1

1	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTROS	1	$ 380,000
2	FILTRO DE ACEITE MOTOR	1	$ 243,000
3	JUEGO DE FILTROS DE AIRE	1	$ 209,250
4	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	$ 281,401
5	FILTRO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	1	$ 178,200

CHEVROLET COLORADO 4X4 PLACA KPP 846

ITEM	SERVICIO REQUERIDO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FILTROS	1	$ 380,000
2	CUARTO DE ACEITE 5W30	7	$ 595,000
3	FILTRO DE ACEITE MOTOR	1	$ 243,000
4	JUEGO DE FILTROS DE AIRE	1	$ 209,250
5	FILTRO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	1	$ 178,200

INTERNATIONAL DURASTAR 4300 SBA 4x2 PLACA ODR 270

ITEM	SERVICIO REQUERIDO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	BOMBA DE AGUA ORIGINAL INTERNATIONAL SBA DURASTAR	1	$ 1,809,000

Cordialmente,

JUAN CARLOS VILLA MONTOYA
Representante legal
70.416.192