	ORDEN DE TRABAJO
S.A.S.	NO: ST01372550
N	FECHA INICIO: 22/07/2024
	FECHA FIN: 22/07/2024
HUD Video Beam	
ERIFICACIÓN DE	
29	
A	
378 18 24 - BOGOTÁ D.C.	

CLIENTE	CONSEJO DE ARQUITECTURA	Soltec Solution Technology S.A.S.	ORDEN DE TRABAJO
DIRECCION	CRA 6 No. 26B-85 ofic 201		NO: ST01372550
TIPO DE TRABAJO		INSTALACION	FECHA INICIO: 22/07/2024
			FECHA FIN: 22/07/2024
DESCRIPCION DEL TRABAJO	Mantenimiento preventivo Video Beam		
TRABAJO REALIZADO	Limpieza Fisica del equipo y Verificación de Componentes		
MATERIALES UTILIZADOS	elementos de limpieza		
REGISTRO FOTOGRAFICO SI APLICA			
NOTAS:	EPSCA HSDGA DO. 0209-00103		
RECIBIDO POR		FIRMA	

CALLE 64 H NO 78 24 - TEL 601 677 55 30 - MÓVIL 310 878 18 24 - BOGOTÁ D.C.

CLIENTE	CONSEJO DE ARQUITECTURA	Soltec Solution Technology S.A.S.	ORDEN DE TRABAJO
DIRECCION	CRA 6 No. 26B-85 ofic 201		NO: ST01372550
TIPO DE TRABAJO		INSTALACION	FECHA INICIO: 22/07/2024
			FECHA FIN: 22/07/2024
DESCRIPCION DEL TRABAJO	Mantenimiento Preventivo Portatil		
TRABAJO REALIZADO	Limpieza Fisica, Limpieza de Software con cookies temporales, Registros ejecutables de sistema con Reparacion de S.O		
MATERIALES UTILIZADOS			
REGISTRO FOTOGRAFICO SI APLICA	ASUS TS56U NO: 0210-003S4 Falta tapas caucho, tornillo Superior Derecho		
NOTAS:			
RECIBIDO POR	Julio 25/24	FIRMA	

CALLE 64 H NO 78 24 - TEL 601 677 55 30 - MÓVIL 310 878 18 24 - BOGOTÁ D.C.

Equipo de Trabajo

	ORDEN DE TRABAJO
	NO: ST01372550
N	FECHA INICIO: 22/07/2024
	FECHA FIN: 22/07/2024
tw	
Mantenimiento de	
alos cookies Restaurados	
stracion	
l y software de	
): 0210-004	
to USB 3.0 Dañado FISICO	
MA	

I 878 18 24 - BOGOTÁ D.C.

Equipo de Campo

1372550
/07/2024

CLIENTE	CONSEJO DE ARQUITECTURA	Soltec Solución Tecnology S.A.S.	ORDEN DE TRABAJO
DIRECCION	CRA 6 No. 26B-85 ofic 201		NO: ST01372550
TIPO DE TRABAJO		INSTALACION	FECHA INICIO: 22/07/2024
			FECHA FIN: 22/07/2024
DESCRIPCION DEL TRABAJO	Mantenimiento computador todo en uno HP		
TRABAJO REALIZADO	Mantenimiento general preventivo, limpieza Fisica y Software, con cambio Registros temporales Restauración Sistema con reparación		
MATERIALES UTILIZADOS	elementos de limpieza y USB de software		
REGISTRO FOTOGRAFICO SI APLICA	HP Elite one 64 No. 0210-00434.		
NOTAS:			
RECIBIDO POR	Julio 25/24	FIRMA	

CALLE 64 H NO 78 24 - TEL 601 677 55 30 - MÓVIL 310 878 18 24 - BOGOTÁ D.C.

S.A.S.	ORDEN DE TRABAJO		
	NO: ST01372550		
N	FECHA INICIO: 22/07/2024		
	FECHA FIN: 22/07/2024		
tM			
Mantenimiento de			
alor cambios Restauración			
Hyracast			
y software de			
0210-004			
USB HP Donado FUNC			
A			

378 18 24 - BOGOTÁ D.C.

Equipo de Campo

CLIENTE	CONSEJO DE ARQUITECTURA	Soltec Solución Technology S.A.S.	**ORDEN DE TRABAJO**
DIRECCION	CRA 6 No. 26B-85 ofic 201		**NO:** ST01372550
TIPO DE TRABAJO		**INSTALACION**	**FECHA INICIO:** 22/07/2024
			FECHA FIN: 22/07/2024

DESCRIPCION DEL TRABAJO	Mantenimiento Preventivo Portatil
TRABAJO REALIZADO	Mantenimiento preventivo equipo con limpieza fisica, actualizaciones, Reparacion de sistema
MATERIALES UTILIZADOS	Limpiador accesorios de Mantenimiento Software de temporales (COMBO)
REGISTRO FOTOGRAFICO SI APLICA	
NOTAS:	Equipo HP Probook 4416 6 -> No. 0210-00399 No prende y se formatea para organizar acceso

RECIBIDO POR		**FIRMA**	

CLIENTE	CONSEJO DE ARQUITECTURA	Soltec Solución Technology S.A.S.	**ORDEN DE TRABAJO**
DIRECCION	CRA 6 No. 26B-85 ofic 201		**NO:** ST01372550
TIPO DE TRABAJO		**INSTALACION**	**FECHA INICIO:** 22/07/2024
			FECHA FIN: 22/07/2024

DESCRIPCION DEL TRABAJO	Mantenimiento Preventivo Portatil
TRABAJO REALIZADO	Mantenimiento preventivo, limpieza FISICA, limpieza de software, actualización Sistema. Reparacion de sistema por CMD
MATERIALES UTILIZADOS	USB de software de mantenimiento, accesorios de limpieza
REGISTRO FOTOGRAFICO SI APLICA	Probook 66 445 HP SN: SCD00807 4K
NOTAS:	

RECIBIDO POR		**FIRMA**	

CLIENTE	CONSEJO DE ARQUITECTURA	Soltec Solución Technology S.A.S.	**ORDEN DE TRABAJO**
DIRECCION	CRA 6 No. 26B-85 ofic 201		**NO:** ST01372550
TIPO DE TRABAJO		**INSTALACION**	**FECHA INICIO:** 22/07/2024
			FECHA FIN: 22/07/2024

DESCRIPCION DEL TRABAJO	Mantenimiento Preventivo Portatil
TRABAJO REALIZADO	Mantenimiento General preventivo con limpieza de Software temporales cookies Registros y Reparacion y actualizacion de Sistema y limpieza Fisica del Computador
MATERIALES UTILIZADOS	USB de Software y elementos de limpieza
REGISTRO FOTOGRAFICO SI APLICA	Thinkbook G6 IAH No. 0210-00397
NOTAS:	

RECIBIDO POR		**FIRMA**	

CLIENTE	CONSEJO DE ARQUITECTURA	Soltec Solución Technology S.A.S.	**ORDEN DE TRABAJO**
DIRECCION	CRA 6 No. 26B-85 ofic 201		**NO:** ST01372550
TIPO DE TRABAJO		**INSTALACION**	**FECHA INICIO:** 22/07/2024
			FECHA FIN: 22/07/2024

DESCRIPCION DEL TRABAJO	Mantenimiento Preventivo Equipo Portatil
TRABAJO REALIZADO	Limpieza de Software y Hardware del equipo, actualización cookies temporales y Reparación de Sistema operativo.
MATERIALES UTILIZADOS	Software de limpieza, materiales y accesorios de actualización.
REGISTRO FOTOGRAFICO SI APLICA	equipo Portatil HP probook 445 G6 equipo No: 0210-00396
NOTAS:	SO: 5CD0080747L equipo sin S.S.D

RECIBIDO POR		**FIRMA**	

CLIENTE	CONSEJO DE ARQUITECTURA	Soltec Solution Technology S.A.S.	**ORDEN DE TRABAJO**
DIRECCION	CRA 6 No. 26B-85 ofic 201		**NO:** ST01372550
TIPO DE TRABAJO		**INSTALACION**	**FECHA INICIO:** 22/07/2024
			FECHA FIN: 22/07/2024

DESCRIPCION DEL TRABAJO	Mto preventivo de equipo portatil
TRABAJO REALIZADO	Mantenimiento general preventivo limpieza de software registros caches temporales y Reparación actualizacion sistema limpieza FISICA
MATERIALES UTILIZADOS	USB De Software y accesorios de limpieza
REGISTRO FOTOGRAFICO SI APLICA	
NOTAS:	Portatil HP probook 6G No. 0210-00395

RECIBIDO POR		**FIRMA**	

CLIENTE	CONSEJO DE ARQUITECTURA	Soltec Solution Technology S.A.S.	**ORDEN DE TRABAJO**
DIRECCION	CRA 6 No. 26B-85 ofic 201		**NO:** ST01372550
TIPO DE TRABAJO		**INSTALACION**	**FECHA INICIO:** 22/07/2024
			FECHA FIN: 22/07/2024

DESCRIPCION DEL TRABAJO	Mantenimiento Preventivo Portatil
TRABAJO REALIZADO	Mantenimiento General, limpieza Fisica del equipo Limpieza de Software Recomendaciones temporales Registros, Recuperación y actualización windows
MATERIALES UTILIZADOS	USB De Software de programas y accesorios de limpieza Fisica
REGISTRO FOTOGRAFICO SI APLICA	
NOTAS:	Portatil Dell 3410 WO. 0210-00443 Disco 'C' casi lleno

RECIBIDO POR		**FIRMA**	

CLIENTE	CONSEJO DE ARQUITECTURA	Soltec Solución Technology S.A.S.	**ORDEN DE TRABAJO**
DIRECCION	CRA 6 No. 26B-85 ofic 201		**NO:** ST01372550
TIPO DE TRABAJO		**INSTALACION**	FECHA INICIO: 22/07/2024
			FECHA FIN: 22/07/2024

DESCRIPCION DEL TRABAJO	Mantenimiento Preventivo Portatil
TRABAJO REALIZADO	Se hace limpieza FISICA, de Hardware y Software Verificacion actualizaciones y Scaneo de Sistema
MATERIALES UTILIZADOS	Software de Mantenimiento y accesorios de limpieza
REGISTRO FOTOGRAFICO SI APLICA	
NOTAS:	equipo Dell 3410 NO: 0210-00444 Se ajusta Disco WUME y Board Por Placa desajustada.

RECIBIDO POR		**FIRMA**	


CLIENTE	CONSEJO DE ARQUITECTURA	Soltec Solución Technology S.A.S.	**ORDEN DE TRABAJO**
DIRECCION	CRA 6 No. 26B-85 ofic 201		**NO:** ST01372550
TIPO DE TRABAJO		**INSTALACION**	FECHA INICIO: 22/07/2024
			FECHA FIN: 22/07/2024

DESCRIPCION DEL TRABAJO	Mantenimiento Preventivo Computador Portatil
TRABAJO REALIZADO	Mantenimiento general preventivo, actualización y Reparación de sistema, tarjeta cooler y Regulat, y limpieza de software
MATERIALES UTILIZADOS	USB de software y accesorios de limpieza
REGISTRO FOTOGRAFICO SI APLICA	
NOTAS:	Dell 3410 No. 0210- 00442

RECIBIDO POR		**FIRMA**	

CLIENTE	CONSEJO DE ARQUITECTURA	Soltec Solution Technology S.A.S.	**ORDEN DE TRABAJO**
DIRECCION	CRA 6 No. 26B-85 ofic 201		**NO:** ST01372550
TIPO DE TRABAJO		**INSTALACION**	**FECHA INICIO:** 22/07/2024
			FECHA FIN: 22/07/2024
DESCRIPCION DEL TRABAJO	Mantenimiento preventivo impresora zebra		
TRABAJO REALIZADO	Mantenimiento desarme total y limpieza		
MATERIALES UTILIZADOS	varios y procuro		
REGISTRO FOTOGRAFICO SI APLICA			
NOTAS:	OO. 0210-00742 seguimiento por observador de usuario		
RECIBIDO POR		**FIRMA**	

CALLE 64 H NO 78 24 - TEL 601 677 55 30 - MÓVIL 310 878 18 24 - BOGOTÁ D.C.



prueba de impresión

CLIENTE	CONSEJO DE ARQUITECTURA	Soltec Solution Technology S.A.S.	**ORDEN DE TRABAJO**
DIRECCION	CRA 6 No. 26B-85 ofic 201		**NO:** ST01372550
TIPO DE TRABAJO		**INSTALACION**	**FECHA INICIO:** 22/07/2024
			FECHA FIN: 22/07/2024

DESCRIPCION DEL TRABAJO	Mantenimiento escaner canon
TRABAJO REALIZADO	Mantenimiento Preventivo
MATERIALES UTILIZADOS	Varios
REGISTRO FOTOGRAFICO SI APLICA	
NOTAS:	NO 0210 - 00080 Seguimiento por observado de usuario
RECIBIDO POR	Julio 25 — **FIRMA** Nuel Bueno

CLIENTE	CONSEJO DE ARQUITECTURA	Soltec Solution Technology S.A.S.	**ORDEN DE TRABAJO**
DIRECCION	CRA 6 No. 26B-85 ofic 201		**NO:** ST01372550
TIPO DE TRABAJO		**INSTALACION**	**FECHA INICIO:** 22/07/2024
			FECHA FIN: 22/07/2024
DESCRIPCION DEL TRABAJO	Mantenimiento Impresora Sat		
TRABAJO REALIZADO	Mantenimiento Preventivos		
MATERIALES UTILIZADOS	Varios y elementos		
REGISTRO FOTOGRAFICO SI APLICA	NO: 0210-0038		
NOTAS:	seguimiento por el usuario Impresion Fiscal		
RECIBIDO POR	Julio 25	**FIRMA**	Nel Bueno

TEST

para prueba

CLIENTE	CONSEJO DE ARQUITECTURA	Soltec Solución Technology S.A.S.	**ORDEN DE TRABAJO**
DIRECCION	CRA 6 No. 26B-85 ofic 201		**NO:** ST01372550
TIPO DE TRABAJO		**INSTALACION**	**FECHA INICIO:** 22/07/2024
			FECHA FIN: 22/07/2024

DESCRIPCION DEL TRABAJO	Mantenimiento preventivo Video Beam
TRABAJO REALIZADO	limpieza FISICA Verificación de Componentes
MATERIALES UTILIZADOS	Materiales de limpieza
REGISTRO FOTOGRAFICO SI APLICA	
NOTAS:	EPSON Powerlite 11aW SO: X8DD286 OT 22

RECIBIDO POR	25 JULIO	**FIRMA**	

CLIENTE	CONSEJO DE ARQUITECTURA	Soltec Solución Technology S.A.S.	**ORDEN DE TRABAJO**
DIRECCION	CRA 6 No. 26B-85 ofic 201		**NO:** ST01372550
TIPO DE TRABAJO		**INSTALACION**	**FECHA INICIO:** 22/07/2024
			FECHA FIN: 22/07/2024
DESCRIPCION DEL TRABAJO	Mantenimiento preventivo Video Beam		
TRABAJO REALIZADO	Limpieza Fisica del equipo y Verificación de componentes		
MATERIALES UTILIZADOS	elementos de limpieza		
REGISTRO FOTOGRAFICO SI APLICA			
NOTAS:	EPSON H506A NO. 0209-00103		
RECIBIDO POR		**FIRMA**	

CLIENTE	CONSEJO DE ARQUITECTURA	Soltec Solución Technology S.A.S.	**ORDEN DE TRABAJO**
DIRECCION	CRA 6 No. 26B-85 ofic 201		**NO:** ST01372550
TIPO DE TRABAJO		**INSTALACION**	**FECHA INICIO:** 22/07/2024
			FECHA FIN: 22/07/2024

DESCRIPCION DEL TRABAJO	Mantenimiento portatil
TRABAJO REALIZADO	Limpieza Fisica y Mantenimiento de Software con temporales cookies Restauracion de sistema y actualizaciones
MATERIALES UTILIZADOS	elementos de limpieza y software de Mantenimiento
REGISTRO FOTOGRAFICO SI APLICA	
NOTAS:	HP PRO500M 445 G6 No. 0210-004 SO: SCD00080736 (Puerto USB inhabilitado Fisico)
RECIBIDO POR	Julio 25/24.
FIRMA	

Edwin de Campo

CPNAA
Dependencia destino : Oficina Administrativa y Financiera
Radicado No.: 20241200075012
Fecha/hora: 2024-08-09 15:15:03
Anexos: 0 Folios: 1

SOLUTION TECHNOLOGY S.A.S.

NIT 900116322-0
Nombre Comercial: SOLUTION TECHNOLOGY S.A.S.
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Responsabilidad Fiscal: RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
Actividad Económica CIIU Nro. 6202
Dirección: CL 64 H 78 24
Teléfono: 4934462
Correo: facturacion@soltecsas.com.co
Ciudad: BOGOTÁ D.C.

CUFE:8410a1887ef375bd27fa164c5bc991c3d9bd6865a889ff12ac3d8ca00e906ffad2c44de50201fed787d28892ccb2e5b1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. SOLT2434
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764055563008 de 2023-09-06 Vigencia 12 Meses
Rango Autorizado desde SOLT 2326 hasta SOLT 3000
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2024-08-09 14:09:35
Fecha Vencimiento: 2024-08-16
Fecha Dian: 2024-08-09 14:09:54
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES - CPNAA - NIT 830059954-7
Nombre Comercial: CPNAA
Dirección: CARRERA 6 No. 26-85 PSO 2
Teléfono: 6013502700
Correo: INFO@CPNAA.GOV.CO
Ciudad: BOGOTÁ D.C.

Forma de pago	Método de pago
Contado	Consignación bancaria

Nro.	Código	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	%IVA
1	50410	DISCO EXTERNO DE ESTADO SOLIDO DE 1 TERA MARCA KINSGTON	94	346,500.00	1.0	346,500.00	19.00
2	505	DIADEMA GENIUS HS G600V	94	79,000.00	13.0	1,027,000.00	19.00

Total de lineas: 2

Observaciones:

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TOTAL BRUTO	1,373,500.00
SUBTOTAL	1,373,500.00
IVA	260,965.00

AL EN LETRAS UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS

TOTAL VENTA	1,634,465.00

Bogotá, Agosto 12 del 2024

Señores
CONSEJO PROFESIONAL DE ARQUITECTURA – CPNAA-
Atn. Ingeniero Felix Rozo
Profesional Especializado
Ciudad.-

ASUNTO: Entrega elementos solicitados contrato No. 28-2024

De acuerdo con su solicitud, hacemos entrega de los siguientes elementos aplicables a la Bolsa de Repuesto del contrato del asunto, así:

1. Un (1) Disco Duro Externo de estado solido marca Kingston de 1 tera
2. Trece (13) Diademas marca Genius Modelo HS-G600V

Cordialmente,

SOLUTION TECHNOLOGY S.A.S.
Nit. 900.116.322-0
Maria Ruby Mejia
Representante Legal Suplente
Cedula 36.183.124 de Neiva
Calle 74h No. 78-24
Telefonos 6016775530 Movil 3203284493
Email: Ruby.mejia@soltecsas.com.co
Bogota D.C.

Recibido Agosto 12/2024


Soltec
Solution Technology S.A.S.

Bogota, Octubre 18 del 2024

Señores
CONSEJO PROFESIONAL DE ARQUITECTURA – CPNAA-
Atn. Ingeniero Felix Rozo
Profesional Especializado
Ciudad.-


ASUNTO: Informe mantenimiento aire acondicionado.


De acuerdo con el mantenimiento realizado para el aire acondicionado, adjuntamos evidencias fotográficas:




Dirección: Calle 64H No. 78-24
Teléfono fijo: 4934462 Celular: 3203284493 - 3108781824


Soltec
Solution Technology S.A.S.







Dirección: Calle 64H No. 78-24
Teléfono fijo: 4934462 Celular: 3203284493 - 3108781824



Dirección: Calle 64H No. 78-24
Teléfono fijo: 4934462 Celular: 3203284493 - 3108781824

CLIENTE	Consejo Arquitectos	Soltec	ORDEN DE TRABAJO
DIRECCION			NO: Aire acondicionado
TIPO DE TRABAJO		INSTALACION	FECHA INICIO:
			FECHA FIN:
DESCRIPCION DEL TRABAJO	Mantenimiento preventivo Aire Acondicionado		
TRABAJO REALIZADO	Mantenimiento General para interior y para exterior para aire acondicionado		
MATERIALES UTILIZADOS	Implemento de limpieza		
REGISTRO FOTOGRAFICO SI APLICA	en el informe		
NOTAS:	Se recomienda Cambio de Aire acondicionado Debido a que sus compresores estan deteriorados		
RECIBIDO POR		FIRMA	JESUS DAVID PINO

Mantenimiento de Aire Acondicionado *marca Alpunto Star Light, 12.000 BTU tipo mini Split*:

Evaporador y manejadoras

- Limpieza bandeja de condensado y drenajes
- Limpieza serpentín evaporador
- Revisión y ajuste de rodamientos de motores
- Mediciones de parámetros eléctricos
- Ajuste y reposición de tortillería y mangueras
- Revisión y limpieza de válvulas
- Limpieza de filtros de aire y verificación de motor
- Revisión ventiladores y lubricación
- Carga de refrigerante

Unidad condensadora:

- Limpieza serpentín de la condensadora
- Mediciones de parámetros eléctricos compresor
- Revisión presione de succión y descarga compresor
- Inspección o corrección de fugas en tuberías con soldadura de plata.
- Reposición de gas refrigerante según presión de trabajo
- Ajuste y reposición tornillería defectuosa y limpieza general de unidad
- Carga de refrigerante

Circuito de refrigeración:

- Inspección visual de tuberías
- Inspección y limpieza conductos de desfogue condensador
- Revisión válvulas de paso
- Carga de refrigerante

Tableros eléctricos fuerza y control:

- Limpieza general contactos eléctricos, fuerza y control
- De sulfatación terminales
- Ajuste conexiones fuerza y control

Revisión y ajustes de control remoto -

Oct/2024

Soltec
Solution Technology S.A.S.


Bogota, Octubre 18 del 2024


Señores
CONSEJO PROFESIONAL DE ARQUITECTURA – CPNAA-
Atn. Ingeniero Felix Rozo
Profesional Especializado
Ciudad.-

ASUNTO: Informe mantenimiento cámaras de seguridad.

De acuerdo con el mantenimiento realizado para las cámaras de seguridad, adjuntamos evidencias fotográficas:










Dirección: Calle 64H No. 78-24
Teléfono fijo: 4934462 Celular: 3203284493 - 3108781824

Bogotá, noviembre 18 del 2024

Señores
CONSEJO PROFESIONAL DE ARQUITECTURA – CPNAA-
Atn. Ingeniero Felix Rozo
Profesional Especializado
Ciudad.-

ASUNTO: Informe mantenimientos televisores y mantenimiento correctivo de un equipo de computo portátil.


De acuerdo con el mantenimiento realizado para los televisores de la institución y un mantenimiento correctivo a un equipo de cómputo portátil; adjuntamos evidencias fotográficas:



Se formateo se instalo windows office y se ingreso a dominio

Dirección: Calle 64H No. 78-24
Teléfono fijo: 4934462 Celular: 3203284493 - 3108781824





Cordialmente,

SOLUTION TECHNOLOGY S.A.S.
Nit. 900.116.322-0
Maria Ruby Mejia

Dirección: Calle 64H No. 78-24
Teléfono fijo: 4934462 Celular: 3203284493 - 3108781824


Bogotá, 12 de diciembre del 2024


Señores
CONSEJO PROFESIONAL DE ARQUITECTURA – CPNAA-
Atn. Ingeniero Felix Rozo
Profesional Especializado
Ciudad.-

ASUNTO: Informe mantenimiento servidor, ups y correctivo equipo de computo portátil.

De acuerdo con el mantenimiento realizado para el servidor, UPS y el correctivo de un equipo de cómputo portátil; adjuntamos evidencias fotográficas:

Disco solido de 512 Gb sata.





Dirección: Calle 64H No. 78-24
Teléfono fijo: 4934462 Celular: 3203284493 - 3108781824

Soltec
Solution Technology S.A.S.


Bogotá, 12 de diciembre del 2024

Señores
CONSEJO PROFESIONAL DE ARQUITECTURA – CPNAA-
Atn. Ingeniero Felix Rozo
Profesional Especializado
Ciudad.-

ASUNTO: Informe mantenimiento servidor, ups y correctivo equipo de computo portátil.


De acuerdo con el mantenimiento realizado para el servidor, UPS y el correctivo de un equipo de cómputo portátil; adjuntamos evidencias fotográficas:


Se formateo se instalo windows office y se ingreso a dominio y se instalo disco solido de 512 Gb.



Dirección: Calle 64H No. 78-24
Teléfono fijo: 4934462 Celular: 3203284493 - 3108781824

Se realizo mantenimiento preventivo UPS:







Cordialmente,


SOLUTION TECHNOLOGY S.A.S.
Nit. 900.116.322-0
Maria Ruby Mejia


Dirección: Calle 64H No. 78-24
Teléfono fijo: 4934462 Celular: 3203284493 - 3108781824


CLIENTE	Colegio Gradkeart	Soltec	ORDEN DE TRABAJO
DIRECCION			NO: UPS 3KVA
TIPO DE TRABAJO		INSTALACION	FECHA INICIO:
			FECHA FIN:
DESCRIPCION DEL TRABAJO	Mantenimiento Preventivo UPS 3 KVA		
TRABAJO REALIZADO	Limpieza Fisica, Verificacion estado Banco Baterias Donde esta Pegada y correcto Funcionamiento		
MATERIALES UTILIZADOS	Probador de Baterias Herramientas de trabajo		
REGISTRO FOTOGRAFICO SI APLICA	En el informe de Gestion		
NOTAS:			
RECIBIDO POR		FIRMA	JESUS DAVID PINO


CLIENTE	Colegio Gradinet	Soltec	ORDEN DE TRABAJO
DIRECCION			NO: UPS 2KVA
TIPO DE TRABAJO		INSTALACION	FECHA INICIO:
			FECHA FIN:
DESCRIPCION DEL TRABAJO	Mantenimiento Preventivo UPS 2 KVA		
TRABAJO REALIZADO	Limpieza Física, Verificación estado Banco Baterías. Donde estan Pegadas y correcto funcionamiento		
MATERIALES UTILIZADOS	Pistola de Baterías Herramientas de trabajo		
REGISTRO FOTOGRAFICO SI APLICA	En el informe de Gestion		
NOTAS:			
RECIBIDO POR		FIRMA	JESUS DAVID PINO


CLIENTE	Colegio arquetal	Soltec	ORDEN DE TRABAJO
DIRECCION			NO: Portatil
TIPO DE TRABAJO		INSTALACION	FECHA INICIO:
			FECHA FIN:
DESCRIPCION DEL TRABAJO	Mantenimiento e instalación SSD [illegible] portatil		
TRABAJO REALIZADO	Se hace instalación SSD Soltec y actualizacy portatil HP con mejor rendimiento		
MATERIALES UTILIZADOS	SSD SCO SO Agregado		
REGISTRO FOTOGRAFICO SI APLICA			
NOTAS:			
RECIBIDO POR		FIRMA	JESUS DAVID PINO


Monitor de recursos
Archivo Monitor Ayuda
Información general CPU Memoria Disco Red
Procesos
Uso de CPU: 6%
100% de frecuencia máxima
Proceso PID Descripción Estado Subpr... CPU Uso m...
perfmon.exe 18736 Monitor de re... En ejecución 19 5 4.35
avp.exe 1808 Kaspersky End... En ejecución 155 0 0.45
svchost.exe (termsvcs) 6960 Proceso host ... En ejecución 54 0 0.20
lsass.exe 972 Local Security ... En ejecución 46 0 0.03
svchost.exe (LocalServiceNo... 1660 Proceso host ... En ejecución 19 0 2.57
svchost.exe (RPCSS) 1116 Proceso host ... En ejecución 9 0 0.59
Interrupciones del sistema - Llamadas a pr... En ejecución - 0 0.20
System 4 NT Kernel & S... En ejecución 260 0 0.13
vapm.exe 7064 Kaspersky Sec... En ejecución 24 0 0.11
Servicios
Uso de CPU: 0%
Nombre PID Descrip... Estado Grupo CPU Uso m...
MpsSvc 1660 Firewal... En ejec... LocalS... 0 2.45
RpcEptMapper 1116 Asigna... En ejec... RPCSS 0 0.56
TermService 6960 Servici... En ejec... termsvcs 0 0.25
SQLBrowser 4448 SQL Ser... En ejec... 0 0.05
DNS 2020 Servido... En ejec... 0 0.02
Dhcp 1180 Cliente... En ejec... LocalS... 0 0.02
CryptSvc 1264 Servici... En ejec... Netwo... 0 0.02
ProfSvc 1264 Servici... En ejec... netsvcs 0 0.02
EventLog 1180 Registr... En ejec... LocalS... 0 0.02
Netlogon 972 Net Lo... En ejec... 0 0.01
Identificadores asociados
Identificadores de busque
Proceso PID Tipo Nombre de identificador
Seleccione un proceso o identificadores de búsqueda para ver los resultados.
Módulos asociados
Proceso PID Nombre de mó... Versión Ruta completa
Seleccione un proceso para ver los resultados.
Vistas
CPU: total
Uso de CPU de servicio
Nodo NUMA 0
Nodo NUMA 1
Nodo NUMA 2
CPU 0 (nodo 0)
CPU 1 (nodo 0)
CPU 2 (nodo 0)
CPU 3 (nodo 0)
CPU 0 (nodo 1)
CPU 1 (nodo 1)
CPU 2 (nodo 1)
CPU 0 (nodo 2)
CPU 1 (nodo 2)
CPU 2 (nodo 2)


Archivo Monitor Ayuda
Información general CPU Memoria Disco Red
Procesos
19% de memoria física usada
Proceso PID Errores de ... Asignación... Espacio de trabaj... Se puede c... Privada (KB)
ReportingSe... 2964 0 1.085.880 963.316 85.708 877.608
dns.exe 2020 0 555.832 530.640 6.284 524.356
kimagentl.exe 10632 0 477.196 486.396 22.476 463.920
svchost.exe (... 1264 0 348.764 236.004 36.432 201.572
avp.exe 1808 0 456.368 318.268 133.264 185.004
dfsrs.exe 2028 0 186.856 188.240 10.768 177.472
svchost.exe (... 6960 0 92.688 113.516 37.680 75.836
vapm.exe 7064 0 63.244 76.468 18.480 57.988
lsass.exe 972 0 62.516 78.728 29.400 49.328
explorer.exe 9864 0 50.832 113.656 72.060 41.596
Memoria física
6428 MB en uso
25941 MB disponibles
Reservada para hardware 1 MB
En uso 6428 MB
Modificada 398 MB
En espera 10091 MB
Libre 15550 MB
Disponible 25941 MB
En caché 10459 MB
Total 32767 MB
Instalada 32768 MB
Vistas
Memoria física usada
60 segundos
Carga de asignación
Errores de página/s


Archivo Monitor Ayuda
Información general CPU Memoria Disco Red
Procesos con actividad de disco
Proceso PID Lectura (B/s) Escritura (B... Total (B/s)
System 4 0 35.335 35.335
avp.exe 1808 0 517 517
lsass.exe 972 264 0 264
Actividad de disco
E/S de disco: 0 KB/s
1% de tiempo activo más alto
Almacenamiento
Vistas
Disco
60 segundos
Longitud de cola de disco


Administrador del
Administrador del servidor ‣ Panel
Panel
Servidor local
Todos los servidores
AD DS
DHCP
DNS
Servicios de archivos y...
ADMINISTRADOR DEL SERVIDOR
INICIO RÁPIDO
NOVEDADES
OBTENER MÁS INFORMACIÓN
1 Configurar este servidor local
2 Agregar roles y características
3 Agregar otros servidores para administrar
4 Crear un grupo de servidores
5 Conectar este servidor a servicios en la nube
GRUPOS DE SERVIDORES Y ROLES
Roles: 4 | Grupos de servidores: 1 | Servidores en total: 1
AD DS 1
DHCP 1
DNS 1
Servicios de archivos y de almacenamiento 1
Estado
Eventos
Servicios
Rendimiento
Resultados de BPA


Centro de administración de Active Directory ‣ consejo (local) ‣
Centro de admin...
consejo (local) (16)
Información general
consejo (local)
Control de acceso dinámico
Búsqueda global
Filtro
Nombre
Tipo
Descripción
Builtin
builtinDom...
Computers
Contenedor
Default container for upgr...
CPNAA
Unidad org...
Domain Controllers
Unidad org...
Default container for dom...
ForeignSecurityPrincipals
Contenedor
Default container for secur...
Groups
Unidad org...
Infrastructure
infrastructu...
Kaspersky_AK88d967b6-a...
Grupo
Keys
Contenedor
Default container for key c...
LostAndFound
lostAndFou...
Default container for orph...
Managed Service Accounts
Contenedor
Default container for man...
NTDS Quotas
msDS-Quo...
Quota specifications conta...
Program Data
Contenedor
Default location for storag...
System
Contenedor
Builtin system settings
TPM Devices
msTPM-Inf...
Users
Contenedor
Default container for upgr...
Tareas
Builtin
Nuevo
Buscar
Propie
consejo (l
Cambi
Elevar
Elevar
Nuevo
Buscar
Propie
Builtin
Clase de objeto: builtinDomain
Descripción:
Modificado: 27/01/2014 12:16 p. m.

Dic/2024

Mantenimiento de ups:

- Inspección técnica de conductores y terminales filtro AC/DC, transformadores, ventiladores, breakers, conectores y tarjetas de control, para asegurar su buen estado físico / mecánico en la UPS.
- Revisión de conexiones eléctricas de baterías, filtros transformadores y bobinas, breakers, fusibles, terminales de entrada y salida, conexiones de distribución, etc. para prevenir todo tipo de recalentamiento por mal contacto en las UPS.
- Aseo, instalaciones y seguridad: Limpieza exterior del equipo, aspectos técnicos de seguridad de las instalaciones de modo que no haya riesgos, imprevistos y demás.
- Chequeo estático – eléctrico de fusibles, condensadores, diodos, SCRs, transistores, etc. que aseguren el buen desempeño de todos los componentes de potencia.
- Ajuste y calibración de voltaje de entrada y salida, voltaje de baterías, alarmas, frecuencia, corrientes, etc, que garanticen la correcta operación del sistema, mediciones de voltaje, corriente y frecuencia de entrada y salida, voltaje y corriente de baterías, etc., que permitan conocer el estado de operación del sistema.
- Pruebas y entrega de operación del panel indicador de alarmas, funcionamiento en modo de inversor, funcionamiento de By-pass operación en baterías etc, que garanticen al usuario total disponibilidad del equipo UPS.
- Medir y verificar el voltaje de salida de cada una de las fases en la UPS.
- Medir y verificar la corriente de las fases de alimentación en las UPS.
- Verificar estos valores con los tomados a la conexión inicial de la unidad para corroborar cualquier variación en alguno de ellos, en las UPS.
- Aislar la unidad completamente de la acometida de alimentación principal en las UPS.
- Con la unidad completamente apagada, verificar si existe algún voltaje sobre la entrada de la unidad, luego proceder a apretar las conexiones una a una. Posteriormente apretar las conexiones de las baterías, a la entrada y salida y entre las baterías una a una, igualmente se debe revisar las conexiones de los cables de salida de la unidad, al igual que el by-pass en las UPS.
- Abrir completamente el interior de la unidad, para proceder a su limpieza a presión baja con un compresor en las UPS.
- Verificar la capacidad de cada una de las baterías con la resistencia recomendada por el fabricante para evaluar su condición y anotar el valor de cada una de acuerdo al tiempo de descarga, durante el tiempo recomendado por el fabricante en las UPS.

Dic 12/2024

No requiere cambio de baterías.

Bogotá, Agosto 12 del 2024


Señores
CONSEJO PROFESIONAL DE ARQUITECTURA – CPNAA-
Atn. Ingeniero Felix Rozo
Profesional Especializado
Ciudad.-

ASUNTO: Entrega elementos solicitados contrato No. 28-2024

De acuerdo con su solicitud, hacemos entrega de los siguientes elementos aplicables a la Bolsa de Repuesto del contrato del asunto, así:

1. Un (1) Disco Duro Externo de estado solido marca Kingston de 1 tera
2. Trece (13) Diademas marca Genius Modelo HS-G600V

Cordialmente,



SOLUTION TECHNOLOGY S.A.S.
Nit. 900.116.322-0
Maria Ruby Mejia
Representante Legal Suplente
Cedula 36.183.124 de Neiva
Calle 74h No. 78-24
Telefonos 6016775530 Movil 3203284493
Email: Ruby.mejia@soltecsas.com.co
Bogota D.C.