



DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



REMISIÓN DE LAS CUENTAS DE CObRO PARA LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL Y DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

JOSÉ MIGUEL QUINTANA ZAPATA, DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO ELECTRONICO, REMITE A LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL Y DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, LA SIGUIENTE CUENTA DE CObRO:

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELÉCTRICO Y MANTENIMIENTO FUNTEL NÚMERO DE CONTRATO: 2564-25

DETALLE: PRESENTAR LA CUENTA A JURÍDICA- CONTABILIDAD: ACTA PARCIAL# 02 ACTA DE LIQUIDACIÓN

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

Cuentas parciales	Cuentas finales
FACTURA O CUENTA DE CObRO ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL E INFORME PAGO SEGURIDAD SOCIAL EVIDENCIAS FÍSICAS O MAGNÉTICAS (CD DEBE VENIR MARCADO)	CUENTA DE CObRO ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL E INFORME PAGO SEGURIDAD SOCIAL EVIDENCIAS FÍSICAS O MAGNÉTICAS EVALUACIÓN

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:

OTRO: ☐ CUENTA DE CObRO ☐ ACTA PARCIAL ☐ LIQUIDACIÓN

FIRMA DEL SUPERVISOR

RECIBIDO DE LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

RECIBIDO DE LA CORRECCIONES Y/O MODIFICACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL:

COMO SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO, GARANTIZO QUE LA CUENTA REFERENCIADA CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES SE ENTREGARON OPORTUNAMENTE A LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL, ASI LAS COSAS PROCEDO A RADICARLAS A LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

Cuentas por primera vez	Cuentas parciales	Cuentas finales
FACTURA O CUENTA DE CObRO ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL E INFORME PAGO SEGURIDAD SOCIAL EVIDENCIAS FÍSICAS O MAGNÉTICAS (CD DEBE VENIR MARCADO)	FACTURA O CUENTA DE CObRO ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL E INFORME PAGO SEGURIDAD SOCIAL EVIDENCIAS FÍSICAS O MAGNÉTICAS (CD DEBE VENIR MARCADO)	CUENTA DE CObRO ACTA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL E INFORME PAGO SEGURIDAD SOCIAL DECLARACIÓN JURAMENTADA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

NOTA: PARA LAS CUENTAS CON ADICIONALES, DEBER INCLUIR COPIA DEL PAA, COP. RP, MINUTA DEL ADICIONAL, OTRO SI CORRA DEL OTRO SI

RECIBIDO DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

COMO SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO, GARANTIZO QUE LAS CORRECCIONES Y/O MODIFICACIÓN DE LA CUENTA SE ENTREGARON A LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL. PROCEDO A RADICAR A LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD:



Dirección de Servicios Administrativos

ACTA PARCIAL/DE AVANCE No 02 CONTRATO No. 2564-25

CONTRATO N°	2564-25												
CONTRATANTE	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA												
NIT	890.201.900-6												
CONTRATISTA	EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELÉCTRICO Y MANTENIMIENTO FUNITEL												
NIT	NIT. 829.000.828-9												
REPRESENTANTE LEGAL	ISABEL NIÑO PENA												
CEDULA DE CIUDADANIA	37.918.453 de Barrancabermeja, Santander.												
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACION DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER												
VALOR TOTAL:	CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$400.000.000) INCLUIDO IVA												
DURACIÓN:	CUATRO (04) MESES Contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2025.												
SOPORTE PRESUPUESTAL:	Certificado de Disponibilidad Presupuestal 25-04049 del 27 de junio de 2025, con identificación presupuestal así: <table><tr><th>IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL</th><th>CONCEPTO</th><th>FUENTE DE FINANCIACIÓN</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>2.1.2.02.02.008-2</td><td>Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (OTRO TIPO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS)</td><td>Recursos Propios</td><td>\$400.000.400</td></tr><tr><td colspan="3">Total certificado</td><td>\$400.000.000</td></tr></table>	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	2.1.2.02.02.008-2	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (OTRO TIPO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS)	Recursos Propios	\$400.000.400	Total certificado			\$400.000.000
IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR										
2.1.2.02.02.008-2	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (OTRO TIPO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS)	Recursos Propios	\$400.000.400										
Total certificado			\$400.000.000										
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:	Certificado CEPAA N° 3130 del 26 de junio de 2025, expedido por el Administrador del PAA, en la que consta que el objeto del presente estudio se encuentra incluido dentro del Plan Anual de Adquisiciones del Distrito.												
SUPERVISOR:	JOSE MIGUEL QUINTANA ZAPATA- DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O QUIEN HAGA SUS VECES												
FECHA DE INICIO	19 DE AGOSTO DE 2025												
FECHA TERMINACIÓN	18 DE DICIEMBRE DE 2025												

En Barrancabermeja, se reunieron, el Doctor **JOSE MIGUEL QUINTANA ZAPATA**, identificado con la cedula de ciudadanía número 1.098.714.170, en calidad de Director de Servicios Administrativos del Distrito de Barrancabermeja, según Decreto de Nombramiento No. 104 del 17 de marzo de 2025 y acta de posesión No. 017 del 17 de marzo de 2025, quién actúa como supervisor del Contrato electrónico **No. 2564-25**, por la otra parte, la **EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELÉCTRICO Y MANTENIMIENTO FUNITEL**, identificada con NIT 829.000.828-9, representada legalmente por ISABEL NIÑO PEÑA, identificada con C.C. No. 37.918.453 de Bca/Bja, se reunieron a fin de suscribir el Acta Parcial/ de Avance No. 02 al Contrato No. 2564-25, además de la revisión satisfactoria del pago de seguridad social acorde al mes respectivo, dando cumplimiento a los parámetros legales y determinando el cumplimiento de acuerdo con las siguientes





Dirección de Servicios Administrativos

CONSIDERACIONES:

1. Que el contrato electrónico No. 2564-25 se suscribió el día 01 de agosto de 2025 y se encuentra debidamente perfeccionado por las partes, dentro del proceso de SELECCIÓN ABREVIADA – MENOR CUANTÍA No. SA-MC- 014-2025 cuyo objeto es **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACION DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER"**
2. Que mediante certificado de aprobación de garantías No. CO1.WRT.17672068 y CO1.WRT.17672241 de fecha 14 de agosto de 2025, se legalizó el contrato No. 2564-2025, en la cual se aprobaron las garantías de Cumplimiento general del contrato, dentro de las cuales se encuentran (Calidad y correcto funcionamiento de los bienes, Calidad del servicio, Pago de salarios y Cumplimiento del contrato) respectivamente, y por último el amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual, por parte de la Secretaría Jurídica.
3. Que conforme al Art. 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007 la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja, verificó la existencia del correspondiente Certificado de Disponibilidad y Registro Presupuestal, así:

DTO	NUMERO	FECHA	RUBRO	VALOR
CEPAA	3130	26 de junio de 2025	2.1.2.02.02.008-2	\$400.000.000
CDP	25-04049	27 de junio de 2025	2.1.2.02.02.008-2	\$400.000.000
RP	25-05914	05 de agosto de 2025	2.1.2.02.02.008-2	\$400.000.000

4. Que el día diecinueve (19) de agosto de dos mil veinticinco (2025), la Administración Distrital de Barrancabermeja y la EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELÉCTRICO Y MANTENIMIENTO FUNITEL, suscribieron acta de inicio.
5. Que la presente acta tomada como parcial/de Avance No. 02 corresponde al periodo del 25 de septiembre del 2025 al 01 de noviembre del 2025, y se expide con el fin de certificar el cumplimiento del contrato No. 2564-25 y para realizar el desembolso de acuerdo con el alcance del objeto desarrollado por el contratista.
6. Que el supervisor del contrato de acuerdo con la información presentada en las planillas de resumen de pago de seguridad y parafiscales, realizó la verificación de los aportes a la seguridad social para dar trámite al pago del periodo debidamente facturado por el contratista.
7. Que se suscribió la presente acta para dar cumplimiento a la forma de pago establecida en el contrato electrónico y anexo de condiciones.
8. Que se certifica que la cuenta de cobro y los documentos anexos son los mismos que están cargados en la plataforma SECOP II y los cuales corresponden al contrato electrónico No. 2564-25, suscrito con la EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELÉCTRICO Y MANTENIMIENTO FUNITEL, identificada con NIT No. 829.000.828-9.
9. El contratista para el cobro de la ejecución del acta parcial/de avance No. 02 del contrato No. 2564-25, presentó la siguiente factura No. FU743 del 07 de noviembre de 2025 por valor de **CIENTO DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CINCUENTA PESOS MCTE (\$102.955.050) IVA INCLUIDO**, dentro del periodo comprendido del 25 de septiembre del 2025 al 01 de noviembre del 2025.





Dirección de Servicios Administrativos

RESUMEN DE EJECUCION

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	NUMERO DE VECES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA AJUSTADO A LA DECENA	VALOR TOTAL	ACTA PARCIAL 1		ACTA PARCIAL 2	
							CANT	TOTAL	CANT	TOTAL
1	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 9.000 BTU tipo minisplit	EQUIPO	4	2	\$ 332.000	\$ 2.656.000	1	\$ 332.000	3	\$ 996.000
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo minisplit	EQUIPO	32	2	\$ 333.000	\$ 21.312.000	24	\$ 7.992.000	8	\$ 2.664.000
3	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 18.000 BTU tipo minisplit	EQUIPO	12	2	\$ 349.000	\$ 8.376.000	3	\$ 1.047.000	9	\$ 3.141.000
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit	EQUIPO	49	2	\$ 363.000	\$ 35.574.000	12	\$ 4.356.000	37	\$ 13.431.000
5	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo minisplit	EQUIPO	4	2	\$ 411.000	\$ 3.288.000	2	\$ 822.000	2	\$ 822.000
6	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo piso techo	EQUIPO	11	2	\$ 508.000	\$ 11.176.000	-	-	11	\$ 5.588.000
7	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 48.000 BTU tipo piso techo	EQUIPO	2	2	\$ 570.000	\$ 2.280.000	-	-	2	\$ 1.140.000
8	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 54.000 BTU tipo piso techo	EQUIPO	4	2	\$ 716.000	\$ 5.728.000	1	\$ 716.000	3	\$ 2.148.000
9	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 60.000 BTU tipo piso techo	EQUIPO	9	2	\$ 726.000	\$ 13.068.000	6	\$ 4.356.000	3	\$ 2.178.000
10	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo cassette 360	EQUIPO	14	2	\$ 736.000	\$ 20.508.000	14	\$ 10.304.000	-	-
11	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo cassette 360	EQUIPO	3	2	\$ 768.000	\$ 4.608.000	3	\$ 2.304.000	-	-
12	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 48.000 BTU tipo cassette 360	EQUIPO	9	2	\$ 787.990	\$ 14.183.820	9	\$ 7.091.910	-	-
13	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo cassette	EQUIPO	4	2	\$ 768.000	\$ 6.144.000	4	\$ 3.072.000	-	-
14	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 54.000 BTU tipo cassette	EQUIPO	2	2	\$ 799.000	\$ 3.196.000	2	\$ 1.598.000	-	-
15	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo ventana	EQUIPO	1	2	\$ 394.000	\$ 788.000	-	-	1	\$ 394.000
16	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire integral de 15 toneladas	EQUIPO	3	2	\$ 1.200.000	\$ 7.200.000	1	\$ 1.200.000	2	\$ 2.400.000
17	Repuestos	GLOBAL	1	1	\$ 239.814.180	\$ 239.814.180	1	\$ 111.890.710	1	\$ 68.053.050
PRESUPUESTO OFICIAL, ESTIMADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER						\$ 400.000.000		\$ 157.081.620		\$ 102.955.050



Transversal 46 N°. 60-38. Barrio Las Granjas.





Dirección de Servicios Administrativos

Que el presente valor se realizará con cargo al rubro presupuestal:

RP	VALOR DEL CONTRATO	EJECUCIÓN ACTA PARCIAL No.1	EJECUCIÓN ACTA PARCIAL No.2	VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO 2564-25	VALOR POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (Total ejecutado/valor total del contrato)
25-05914	400.000.000	\$157.081.620	\$102.955.050	\$ 260.036.670	\$ 139.963.330	65,01%
SUMAS	400.000.000	\$157.081.620	\$102.955.050	\$ 260.036.670	\$ 139.963.330	65,01%

RESUMEN DE DESEMBOLSOS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$400.000.000,00	
EJECUCIÓN ACTA PARCIAL No.1 (PAGADA)		\$157.081.620,00
EJECUCIÓN ACTA PARCIAL No.2		\$102.955.050,00
VALOR POR EJECUTAR		\$139.963.330,00
SUMAS IGUALES	\$400.000.000,00	\$400.000.000,00



Se deja constancia que el Contratista manifiesta y da fe que los documentos e información allegada para soportar el cumplimiento parcial del contrato electrónico No. 2564-25.


El Director de Servicios Administrativos, en calidad de Supervisor del Contrato electrónico No. 2564-25, cuyo objeto es **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACION DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER"**, CERTIFICA el cumplimiento y entrega por parte del contratista EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELECTRICO Y MANTENIMIENTO FUNITEL, identificada con NIT No. 829.000.828-9, del informe técnico y financiero de actividades, de conformidad con la NOTA 1, NOTA 2, NOTA 3, NOTA 4 de la cláusula decima del anexo de condiciones contrato electrónico No. 2564-25, respecto del Acta Parcial de Avance No. 02 del contrato 2564- 2025.

En este estado, las partes firmantes manifiestan estar totalmente de acuerdo con la presente acta parcial/de Avance No. 02 y dejamos constancia que los alcances, especificaciones técnicas, pólizas y seguros objeto del contrato establecidos dentro del contrato, se han cumplido de acuerdo con las necesidades de la prestación del servicio.

Para constancia de lo anterior firman por los que en ella intervienen. 20 NOV 2025

En Barrancabermeja,

POR EL CONTRATISTA	POR EL DISTRITO
 ISABEL NIÑO PEÑA C.C. 37.918.453 Rep. Legal FUNITEL NIT 829.000.828-9	 JOSE MIGUEL QUINTANA ZAPATA Director de Servicios Administrativos Del Distrito de Barrancabermeja Supervisor del contrato Decreto Distrital No. 104 de 2025.

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó y Revisó Aspectos Jurídicos	Abg. Esp. Diego Fernando Merchán S – D.S.A.		noviembre de 2025
Revisó Aspectos Contables	Yessica Martinez (a) – Cont D.S.A.		noviembre de 2025
Aprobó D.S.A.	Dr. Jose Miguel Quintana Zapata- Director D.S.A		noviembre de 2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			



Transversal 46 N°. 60-38. Barrio Las Granjas.



**Dirección de Servicios
Administrativos**

INFORME PARCIAL No.02 DE SUPERVISIÓN JURÍDICO, TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL CONTRATO DE PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA No. SA-MC-014-2025- CONTRATO No. 2564-25

CONTRATO N°	2564-25												
CONTRATANTE	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA												
NIT	890.201.900-6												
CONTRATISTA	EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELÉCTRICO Y MANTENIMIENTO FUNITEL												
NIT	829.000.828-9												
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOO REPUESTO PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QIE INTEGRAN LA ADMINISTRACION DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER												
VALOR TOTAL	CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$400.000.000) INCLUIDO IVA												
DURACIÓN:	CUATRO (04) MESES Contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2025.												
SOPORTE PRESUPUESTAL:	Certificado de Disponibilidad Presupuestal 25-04049 del 27 de junio de 2025, con identificación presupuestal así: <table><tr><th>IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL</th><th>CONCEPTO</th><th>FUENTE DE FINANCIACIÓN</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>2.1.2.02.02.008-2</td><td>Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (OTRO TIPO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS)</td><td>Recursos Propios</td><td>\$400.000.400</td></tr><tr><td colspan="3">Total certificado</td><td>\$400.000.000</td></tr></table>	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	2.1.2.02.02.008-2	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (OTRO TIPO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS)	Recursos Propios	\$400.000.400	Total certificado			\$400.000.000
IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR										
2.1.2.02.02.008-2	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (OTRO TIPO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS)	Recursos Propios	\$400.000.400										
Total certificado			\$400.000.000										
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:	Certificación No 3130 de fecha 26 de junio de 2025												
SUPERVISOR:	JOSÉ MIGUEL QUINTANA ZAPATA/ director de Servicios Administrativos del Distrito de Barrancabermeja.												
FECHA DE INICIO	19 DE AGOSTO DE 2025												
FECHA TERMINACIÓN	18 DE DICIEMBRE DE 2025												

El presente informe parcial N°02, de supervisión jurídica, técnico administrativo y financiero se realiza teniendo en cuenta los soportes presentados por el contratista, EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELÉCTRICO Y MANTENIMIENTO FUNITEL del proceso de menor cuantía invitación pública SA-MC-014-2025 - CONTRATO No. 2564-25.

El contrato se suscribió el día 01 de agosto de 2025, entre el Distrito de Barrancabermeja y contratista EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELÉCTRICO Y MANTENIMIENTO FUNITEL NIT 829.000.828-9 representante legal ISABEL NIÑO PEÑA identificada con cédula de ciudadanía No.37.918.453 de Barrancabermeja.

Que mediante certificado de aprobación de garantías No. CO1.WRT.17672068 y CO1.WRT.17672241 de fecha 14 de agosto de 2025, se legalizó el contrato No. 2564-2025, en la cual se aprobaron las garantías de Cumplimiento general del contrato, dentro de las cuales se encuentran (Calidad y correcto funcionamiento de los bienes, Calidad del servicio, Pago de salarios y Cumplimiento del contrato) respectivamente, y por último el amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual, por parte de la Secretaría Jurídica.





Dirección de Servicios Administrativos

Que, de acuerdo con el acta de inicio, se fija como fecha de inicio para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato electrónico y del anexo de condiciones CONTRATO No. 2564-25, el diecinueve (19) de agosto de dos mil veinticinco (2025).

Mediante artículo 2 del Decreto No. 198 del 5 de mayo de 2025 se modificó el artículo tercero del Decreto Distrital No. 106 de 2025:

"Delegar en los secretarios de Despacho, directores, jefes de Oficina y los Gerentes del Sector Central del Distrito de Barrancabermeja la facultad ordenar el gasto correspondiente en los contratos y convenios o cualquier otro tipo negocial que hayan sido suscritos por el secretario general o el alcalde Distrital, con ocasión cumplimiento de la misión y funciones propias de cada dependencia con cargo al presupuesto de gastos de inversión o de funcionamiento. Esa atribución comprende la facultad de ejecutar, adicionar, prorrogar, modificar, suspender, reiniciar, aclarar, ceder, terminar, y liquidar los contratos, generar las órdenes de pago, expedir las decisiones relacionadas con el ejercicio de potestades excepcionales, y en general todos y cada uno de los demás actos administrativos que se requieran en desarrollo de la actividad contractual en todas sus etapas, que se adelanten en cumplimiento de la misión y funciones propias de cada dependencia con cargo al presupuesto de gastos de inversión o de funcionamiento".

De acuerdo con lo anterior, la supervisión, vigilancia, seguimiento y verificación técnica, jurídica, administrativa y financiera de la ejecución y cumplimiento del contrato electrónico y del anexo de condiciones CONTRATO No. 2564-25, quedará a cargo del director de Servicios Administrativos.

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

1.1. ALCANCES

El contratista deberá realizar las siguientes actividades, las cuales serán ejecutadas de acuerdo a lo establecido en el documento de estudios previos, pliego de condiciones y el contrato, atendiendo a las indicaciones dadas por los supervisores del contrato así:

1. Cumplir con el servicio requerido desarrollando el objeto contratado, ejecutando las diferentes actividades, según especificaciones técnicas.
2. Coordinar y establecer cronograma de trabajo con el supervisor (Director de servicios administrativos o quien haga sus veces) y/o el apoyo a la supervisión designado por el supervisor, para la ejecución programada del objeto contractual.
3. Entregar ficha de servicio la cual debe contener como mínimo capacidad, número de serie del fabricante, número de sticker del distrito, descripción del estado del equipo, marca, identificación del equipo, tipo de mantenimiento (preventivo, correctivo), ubicación, listado de repuestos cambiados, cantidad de repuestos y valor de acuerdo al listado de precios, firmado por el Supervisor y/o apoyo a la supervisión designado por el supervisor de contrato.
4. Cumplir con cada una de las actividades relacionadas en el presupuesto, en el plazo establecido tal y como se indica en las especificaciones técnicas.
5. Efectuar el servicio de mantenimiento a los bienes muebles objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras delimitadas en el estudio previo y demás documentos precontractuales.
6. Asumir a todo costo la mano de obra, los gastos de transporte y el reemplazo temporal o definitivo de equipos o partes, así como de garantías, entre otros.
7. Instalar y efectuar el mantenimiento de los bienes objeto del presente estudio en el lugar indicado por el Supervisor.





Dirección de Servicios Administrativos

8. Suministrar en los casos requeridos por el supervisor, repuestos nuevos de acuerdo con la marca y referencia del equipo de aire acondicionado.
9. El servicio debe ser adelantado por personal calificado, con formación académica y experiencia profesional similar al requerido para estos activos en el mantenimiento correctivo.
10. Las demás que el supervisor indique conforme al objeto contratado.
11. Cumplir con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas.

1.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO

El contratista prestará el servicio al Distrito de Barrancabermeja de conformidad a las especificaciones técnicas del servicio se detallan en el ANEXO "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" adjunto se consideran como oferta básica y son de obligatorio ofrecimiento y cumplimiento y debe comprender la relación de elementos, bienes y servicios de acuerdo con el Anexo de pliego de condiciones.

Como se detalla a continuación:

FICHA TECNICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER						
ÍTEM	CÓDIGO CLASIFICACIÓN UNSPSC	NOMBRE CLASIFICACIÓN UNSPSC	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NUMERO DE VECES
1	72101511	Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 9.000 BTU tipo minisplit	EQUIPO	4	2
2			Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo minisplit	EQUIPO	32	2
3			Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 18.000 BTU tipo minisplit	EQUIPO	12	2
4			Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit	EQUIPO	49	2
5			Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo minisplit	EQUIPO	4	2
6			Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo piso techo	EQUIPO	11	2
7			Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 48.000 BTU tipo piso techo	EQUIPO	2	2
8			Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 54.000 BTU tipo piso techo	EQUIPO	4	2
9			Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 60.000 BTU tipo piso techo	EQUIPO	9	2
10			Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo cassette 360	EQUIPO	14	2
11			Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo cassette 360	EQUIPO	3	2
12			Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 48.000 BTU tipo cassette 360	EQUIPO	9	2
13			Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo cassette	EQUIPO	4	2
14			Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 54.000 BTU tipo cassette	EQUIPO	2	2
15			Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo ventana	EQUIPO	1	2





Dirección de Servicios Administrativos

16		Mantenimiento preventivo y correctivo de aire integral de 15 toneladas	EQUIPO	3	2
17		Repuestos	GLOBAL	1	2

Se realizarán 02 mantenimientos a las unidades de aires acondicionados propiedad del Distrito, el primero una vez se firme el acta de inicio y el segundo ante de la presentación del acta final y de liquidación, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento y mantener un ambiente sano en cada una de las dependencias.

Los cuales consisten en la inspección, ajuste, lubricación, limpieza y verificación de buen funcionamiento y ventilación acordes con las actividades detalladas en las rutinas de mantenimiento. Además de garantizar el buen estado y funcionamiento de tornillos, fusibles, accesorios de PVC, soportes, leds, ajustes de refrigerante, sensores, de temperatura, pilas para los controles remotos, relevos, presostatos, terminales, material filtrante (lela no tejida) cableado de control, pintura, entre otros y serán suministrados por el Contratista e incluidos en el costo de su propuesta.

El Contratista suministrará además las grasas y aceites requeridos para la lubricación del equipo.

Queda excluido del mantenimiento preventivo, el reemplazo de elementos cuyo daño claramente sea atribuible a uso indebido, vandalismo, fuerza mayor, caso fortuito o el ocasionado por personal ajeno al contratista.

El programa de mantenimiento preventivo cubrirá los equipos del inventario y a los que a solicitud el supervisor incluya durante el plazo de ejecución del contrato.

MANTENIMIENTO GENERAL (PREVENTIVO):

El mantenimiento preventivo está encaminado a conservar en óptimas condiciones los equipos de la entidad, dentro de las actividades a realizar se encuentran las siguientes:

Realizar la limpieza interna y externa de los equipos, que consiste en:

- Inspección visual y verificación de la operación del equipo.
- Limpieza, lavado o reemplazo de filtros de aire (según corresponda).
- Limpieza y peinado de serpentines.
- Limpieza de bandejas de drenaje.
- Limpieza del rotor del ventilador.
- Lubricación en general.
- Revisión del alineamiento del acople de los motores.
- Revisión y ajuste tensión de correas (SI aplica).
- Ajuste tornillos de ensamble.
- Revisión de válvulas solenoides, verificación de su operación.
- Revisión de motores eléctricos.
- Revisión y ajuste de elementos eléctricos.

- 1.3. **VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:** El valor del contrato asciende a la suma de **CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$400.000.0000) INCLUIDO IVA**, el cual incluye los costos directos e indirectos para la ejecución del contrato (tributos-impuestos, tasas, contribuciones, derechos, gravámenes, estampillas, tanto del orden nacional como del orden departamental y Distrital., legalización, honorarios o salarios del personal, materiales, etc.). El valor del presente contrato se encuentra soportado en el siguiente presupuesto, de acuerdo con la oferta presentada por el contratista:





Dirección de Servicios Administrativos

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	NUMERO DE VECES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA AJUSTADO A LA DECENA	VALOR TOTAL
1	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 9.000 BTU tipo minisplit	EQUIPO	4	2	\$ 332.000	\$ 2.656.000
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo minisplit	EQUIPO	32	2	\$ 333.000	\$ 21.312.000
3	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 18.000 BTU tipo minisplit	EQUIPO	12	2	\$ 349.000	\$ 8.376.000
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit	EQUIPO	49	2	\$ 363.000	\$ 35.574.000
5	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo minisplit	EQUIPO	4	2	\$ 411.000	\$ 3.288.000
6	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo piso techo	EQUIPO	11	2	\$ 508.000	\$ 11.176.000
7	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 48.000 BTU tipo piso techo	EQUIPO	2	2	\$ 570.000	\$ 2.280.000
8	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 54.000 BTU tipo piso techo	EQUIPO	4	2	\$ 716.000	\$ 5.728.000
9	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 60.000 BTU tipo piso techo	EQUIPO	9	2	\$ 726.000	\$ 13.068.000
10	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo cassette 360	EQUIPO	14	2	\$ 736.000	\$ 20.608.000
11	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo cassette 360	EQUIPO	3	2	\$ 758.000	\$ 4.608.000
12	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 48.000 BTU tipo cassette 360	EQUIPO	9	2	\$ 787.990	\$ 14.183.820
13	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo cassette	EQUIPO	4	2	\$ 768.000	\$ 6.144.000
14	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 54.000 BTU tipo cassette	EQUIPO	2	2	\$ 799.000	\$ 3.196.000
15	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo ventana	EQUIPO	1	2	\$ 394.000	\$ 788.000
16	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire integral de 15 toneladas	EQUIPO	3	2	\$ 1.200.000	\$ 7.200.000
17	Repuestos	GLOBAL	1	1	\$ 239.814.180	\$ 239.814.180
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER						\$ 400.000.000

Listado de Repuestos- Precios de referencia

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA AJUSTADO A LA DECENA	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AISLAMIENTO TÉRMICO(RUBATEX) MT L	UNIDAD	1	\$ 93.000	\$ 93.000
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMORTIGUADOR PARA MOTOR BLOWER MINI SPLIT	UNIDAD	1	\$ 169.000	\$ 169.000
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASPA DE 24"	UNIDAD	1	\$ 475.000	\$ 475.000
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDEJA DRENAJE AIRE MINI SPLIT	UNIDAD	1	\$ 422.000	\$ 422.000



Transversal 46 N°. 60-38. Barrio Las Granjas.



Dirección de Servicios Administrativos

5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BLOWER CONSOLA MINI SPLIT	UNIDAD	1	\$ 344.010	\$ 344.010
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAPACITOR DE MARCHA 6 MFD	UNIDAD	1	\$ 170.000	\$ 170.000
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAPACITOR DE MARCHA DE 30 A 70 MFD	UNIDAD	1	\$ 244.000	\$ 244.000
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAPACITOR DE MARCHA DE 1 MFD	UNIDAD	1	\$ 140.000	\$ 140.000
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAPACITOR DE MARCHA DE 1,5 MFD	UNIDAD	1	\$ 132.990	\$ 132.990
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAPACITOR DE MARCHA DE 2 MFD	UNIDAD	1	\$ 144.000	\$ 144.000
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAPACITOR DE MARCHA DE 2,5 MFD	UNIDAD	1	\$ 150.000	\$ 150.000
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAPACITOR DE MARCHA DE 20 MFD	UNIDAD	1	\$ 192.990	\$ 192.990
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAPACITOR DE MARCHA DE 3,5 MFD	UNIDAD	1	\$ 160.000	\$ 160.000
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAPACITOR DE MARCHA DE 5 MFD	UNIDAD	1	\$ 155.000	\$ 155.000
15	SUMINISTRO CILINDRO FREON 22+30 LB	UNIDAD	1	\$ 2.004.000	\$ 2.004.000
16	SUMINISTRO CILINDRO GAS R410A +30 LB	UNIDAD	1	\$ 1.855.000	\$ 1.855.000
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPRESOR DE 10TR 220VOLTPH3, COPELAND SCROLL	UNIDAD	1	\$ 34.860.000	\$ 34.860.000
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPRESOR DE 12TR, 220VOLPH3, COPELAND SCROLL	UNIDAD	1	\$ 39.310.000	\$ 39.310.000
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPRESOR DE 9.000 BTU	UNIDAD	1	\$ 2.522.000	\$ 2.522.000
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPRESOR DE 12.000 BTU	UNIDAD	1	\$ 2.522.000	\$ 2.522.000
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPRESOR DE 18.000 BTU	UNIDAD	1	\$ 2.818.000	\$ 2.818.000
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPRESOR DE 24.000 BTU	UNIDAD	1	\$ 3.561.000	\$ 3.561.000
23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPRESOR DE 36.000 BTU	UNIDAD	1	\$ 7.789.000	\$ 7.789.000
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPRESOR DE 48.000 BTU	UNIDAD	1	\$ 9.642.000	\$ 9.642.000
25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPRESOR DE 54.000 BTU	UNIDAD	1	\$ 15.213.000	\$ 15.213.000
26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPRESOR DE 60.000 BTU	UNIDAD	1	\$ 18.542.000	\$ 18.542.000
27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPRESOR DE 3 TR,220VOLT PH1, COPELAND SCROLL	UNIDAD	1	\$ 7.789.000	\$ 7.789.000
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPRESOR DE 4 TR, 220VOLT, PH1, COPELAND SCROLL	UNIDAD	1	\$ 9.642.000	\$ 9.642.000
29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPRESOR DE 4TR, 220VOLT, PH3, COPELAND SCROLL	UNIDAD	1	\$ 10.828.000	\$ 10.828.000
30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPRESOR DE 5TR, 220, VOLTPH1, COPELAND SCROLL	UNIDAD	1	\$ 15.213.000	\$ 15.213.000
31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPRESOR DE 5TR,220VOLTPH3, COPELAND SCROLL	UNIDAD	1	\$ 18.542.000	\$ 18.542.000
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPRESOR DE 7,5TR,220PH3, COPELAND SCROLL	UNIDAD	1	\$ 20.322.000	\$ 20.322.000
33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTACTOR BIPOLAR A 24 VOLT	UNIDAD	1	\$ 964.000	\$ 964.000
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTACTOR TRIFÁSICO A 24V	UNIDAD	1	\$ 1.261.000	\$ 1.261.000
35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTROL DE PRESIÓN TIPO PILA	UNIDAD	1	\$ 504.000	\$ 504.000
36	SUMINISTRO CONTROL REMOTO	UNIDAD	1	\$ 362.000	\$ 362.000
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPLAY AIRE MINI SPLIT INVERTER	UNIDAD	1	\$ 1.111.000	\$ 1.111.000
38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO PARA POLVO	UNIDAD	1	\$ 459.990	\$ 459.990
39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO SECADOR	UNIDAD	1	\$ 422.000	\$ 422.000
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE AMORTIGUADORES PARA COMPRESOR	UNIDAD	1	\$ 274.000	\$ 274.000



Transversal 46 N°. 60-38. Barrio Las Granjas.





Dirección de Servicios Administrativos

41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR 220 PH3 MANEJADORA	UNIDAD	1	\$ 2.447.000	\$ 2.447.000
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR BLOWER CONSOLA 9000 A 24000 BTU	UNIDAD	1	\$ 1.705.000	\$ 1.705.000
43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR BLOWER DE LA CONSOLA MINI SPLIT INVERTER	UNIDAD	1	\$ 2.077.000	\$ 2.077.000
44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR CONDENSADOR DE 3/4	UNIDAD	1	\$ 2.447.000	\$ 2.447.000
45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR CONDENSADOR DE 1/2	UNIDAD	1	\$ 2.077.000	\$ 2.077.000
46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR CONDENSADOR DE 1/4	UNIDAD	1	\$ 1.705.000	\$ 1.705.000
47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR CONDENSADORA MINI SPLIT INVERTER	UNIDAD	1	\$ 1.958.000	\$ 1.958.000
48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR DOBLE EJE MANEJADORA	UNIDAD	1	\$ 1.388.000	\$ 1.388.000
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR VENTILADOR PARA LA CONDENSADORA EQUIPO CENTRAL	UNIDAD	1	\$ 4.111.000	\$ 4.111.000
50	RECARGA DE GAS AIRE MII SPLIT INVERTER	UNIDAD	1	\$ 755.000	\$ 755.000
51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RELE TÉRMICO TRIFÁSICO DE 37 A 50 A	UNIDAD	1	\$ 531.000	\$ 531.000
52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RELEVO A 24 V CON BASE	UNIDAD	1	\$ 334.000	\$ 334.000
53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR AIRE	UNIDAD	1	\$ 260.000	\$ 260.000
54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR AIRE PISO TECHO INVERTER	UNIDAD	1	\$ 577.000	\$ 577.000
55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSORES PARA AIRES MINI SPLIT DE INVERTER 12000 A 24000 BTU	UNIDAD	1	\$ 631.000	\$ 631.000
56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TARJETA INVERTER DE CONDENSADORA DE 60.000 BTU	UNIDAD	1	\$ 1.222.000	\$ 1.222.000
57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TARJETA INVERTER DE CONDENSADORA DE 60.000 BTU DE CONSOLA	UNIDAD	1	\$ 4.865.010	\$ 4.865.010
58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TARJETA PARA AIRE MINISPLIT DE 9000 A 24000 BTU	UNIDAD	1	\$ 2.004.000	\$ 2.004.000
59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TARJETA PARA AIRE MINISPLIT INVERTER DE 9000 A 24000 BTU	UNIDAD	1	\$ 2.761.000	\$ 2.761.000
60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TARJETA PARA AIRE INVERTER DE 36000 A 54000 BTU	UNIDAD	1	\$ 2.818.000	\$ 2.818.000
61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TARJETA PARA AIRE ACONDICIONADO DE 36000 A 54000 BTU	UNIDAD	1	\$ 1.781.000	\$ 1.781.000
62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TARJETA PARA AIRE TIPO CASSETTE, CASSETTE 360 Y PISO TECHO INVERTER	UNIDAD	1	\$ 3.400.000	\$ 3.400.000
63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TARJETA PARA AIRE TIPO TECHO, CASSETTE Y CASSETTE 360	UNIDAD	1	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000
64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEMPORIZADOR DE 0 A 5 MIN	UNIDAD	1	\$ 357.000	\$ 357.000
65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSFORMADOR DE 220 A 24 V	UNIDAD	1	\$ 545.000	\$ 545.000
66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA GUSANILLO 1/4	UNIDAD	1	\$ 202.000	\$ 202.000
67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGILANTE DE TENSIÓN TRIFÁSICO	UNIDAD	1	\$ 428.000	\$ 428.000
68	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE TUBERIA 7/8	UNIDAD	1	\$ 726.990	\$ 726.990
69	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE TUBERIA 5/8	UNIDAD	1	\$ 583.000	\$ 583.000
70	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE TUBERIA 1/2	UNIDAD	1	\$ 474.000	\$ 474.000
71	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE TUBERIA 3/8	UNIDAD	1	\$ 459.990	\$ 459.990
72	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE TUBERIA 1/4	UNIDAD	1	\$ 422.000	\$ 422.000
73	SUMINISTRO E INSTALACION DE RACORES 7/8	UNIDAD	1	\$ 120.000	\$ 120.000
74	SUMINISTRO E INSTALACION DE RACORES 5/8	UNIDAD	1	\$ 89.000	\$ 89.000



Transversal 46 N°. 60-38. Barrio Las Granjas.



Dirección de Servicios Administrativos

75	SUMINISTRO E INSTALACION DE RACORES 1/2	UNIDAD	1	\$ 87.000	\$ 87.000
76	SUMINISTRO E INSTALACION DE RACORES 3/8	UNIDAD	1	\$ 85.000	\$ 85.000
77	SUMINISTRO E INSTALACION DE RACORES 1/4	UNIDAD	1	\$ 81.000	\$ 81.000
78	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERAS DE DESAGUE	UNIDAD	1	\$ 125.000	\$ 125.000
79	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIE AMIGOS PARA AIRES ACONDICIONADOS DE 12.000 BTU	UNIDAD	1	\$ 218.000	\$ 218.000
80	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIE AMIGOS PARA AIRES ACONDICIONADOS DE 24.000 BTU	UNIDAD	1	\$ 267.000	\$ 267.000
81	SUMINISTRO E INSTALACION DISPLAY AIRE PISO TECHO INVERTER	UNIDAD	1	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000
82	SUMINISTRO E INSTALACION DISPLAY AIRE CASSETTE INVERTER	UNIDAD	1	\$ 1.800.010	\$ 1.800.010
83	SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR AIRE CASSETTE INVERTER	UNIDAD	1	\$ 820.010	\$ 820.010
84	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE CONDENSADO AIRE CASSETTE INVERTER	UNIDAD	1	\$ 1.308.000	\$ 1.308.000
85	SUMINISTRO E INSTALACION TERMOSTATO DE 2 ETAPAS	UNIDAD	1	\$ 1.226.000	\$ 1.226.000
86	SUMINISTRO E INSTALACION MOTOR BLOWER CONSOLA 36000 BTU	UNIDAD	1	\$ 1.850.000	\$ 1.850.000
87	SUMINISTRO E INSTALACION MOTOR CONDENSADORA MINI SPLIT	UNIDAD	1	\$ 1.800.010	\$ 1.800.010
88	SUMINISTRO E INSTALACION SENSORES PARA AIRES MINI SPLIT DE INVERTER 36000 BTU	UNIDAD	1	\$ 700.010	\$ 700.010
89	SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR AIRE PISO TECHO	UNIDAD	1	\$ 500.000	\$ 500.000
90	SUMINISTRO E INSTALACION SENSORES PARA AIRES MINI SPLIT	UNIDAD	1	\$ 470.000	\$ 470.000
91	CORREA PARA LA MANEJADORA CENTRAL DE 15 TR	UNIDAD	1	\$ 327.000	\$ 327.000
92	MOTOR SWUING PARA MINI SPLIT	UNIDAD	1	\$ 562.000	\$ 562.000
93	MOTOR SWUING PARA PISO TECHO	UNIDAD	1	\$ 808.000	\$ 808.000

1.4. FORMA DE PAGO: El DISTRITO de Barrancabermeja, cancelara al contratista el valor del contrato de la siguiente forma:

a) Mediante Actas parciales, previo cumplimiento de todos los requisitos legales y administrativos del caso, siempre y cuando el contratista allegue los documentos necesarios para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago de la correspondiente acta parcial.

b) Un Acta final y de liquidación, previa presentación del informe de ejecución del servicio prestado, aprobado por el supervisor del contrato y suscrita el acta de liquidación.

El Distrito NO entregará anticipo al contratista.

NOTA 1: El contratista previo a la suscripción de cada una de las actas de ejecución deberá entregar un informe detallado de suministro de servicio prestado en el periodo que comprenda cada una de las actas al igual que el pago del sistema de seguridad social integral y parafiscal y demás soportes requeridos para el pago de la cuenta de cobro, el Distrito de Barrancabermeja efectuará su pago dentro de los 20 días calendario siguientes a la entrega de la cuenta.

NOTA 2: AVAL DEL SUPERVISOR. Para ordenar cualquier pago se deberá allegar por el contratista la constancia de cumplimiento a satisfacción del objeto contractual expedido por el supervisor de la Dirección de Servicios Administrativos designado para el efecto al igual que el pago del sistema de seguridad social integral y parafiscales.



Transversal 46 N°. 60-38. Barrio Las Granjas.



Dirección de Servicios Administrativos

NOTA 3: VALOR. En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato.

NOTA 4: DOCUMENTOS SOPORTE: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demás documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro.

El contratista deberá presentar Informe técnico, financiero y de ejecución conforme a los alcances del objeto del contrato, el cual contendrá soportes originales individuales de cada prestación del servicio con el lleno del requisito establecidos.

1.5. PROPUESTA ECONÓMICA ACEPTADA

El valor del presente Contrato se cancelará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal 25-04049 del 27 de junio de 2025, expedido por la secretaria de hacienda

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
2.1.2.02.02.008-2	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (OTRO TIPO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS)	Recursos Propios	\$400.000.000
Total certificado			\$400.000.000

Precios de referencia:

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	NUMERO DE VECES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA AJUSTADO A LA DECENA	VALOR TOTAL
1	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 9.000 BTU tipo minisplit	EQUIPO	4	2	\$ 332.000	\$ 2.656.000
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo minisplit	EQUIPO	32	2	\$ 333.000	\$ 21.312.000
3	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 18.000 BTU tipo minisplit	EQUIPO	12	2	\$ 349.000	\$ 8.376.000
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit	EQUIPO	49	2	\$ 363.000	\$ 35.574.000
5	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo minisplit	EQUIPO	4	2	\$ 411.000	\$ 3.288.000
6	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo piso techo	EQUIPO	11	2	\$ 508.000	\$ 11.176.000
7	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 48.000 BTU tipo piso techo	EQUIPO	2	2	\$ 570.000	\$ 2.280.000
8	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 54.000 BTU tipo piso techo	EQUIPO	4	2	\$ 716.000	\$ 5.728.000
9	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 60.000 BTU tipo piso techo	EQUIPO	9	2	\$ 726.000	\$ 13.068.000
10	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo cassette 360	EQUIPO	14	2	\$ 736.000	\$ 20.608.000
11	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo cassette 360	EQUIPO	3	2	\$ 768.000	\$ 4.608.000



Transversal 46 N°. 60-38. Barrio Las Granjas.



Dirección de Servicios Administrativos

12	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 48.000 BTU tipo cassette 360	EQUIPO	9	2	\$ 787.990	\$ 14.183.820
13	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo cassette	EQUIPO	4	2	\$ 768.000	\$ 6.144.000
14	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 54.000 BTU tipo cassette	EQUIPO	2	2	\$ 799.000	\$ 3.196.000
15	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo ventana	EQUIPO	1	2	\$ 394.000	\$ 788.000
16	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire integral de 15 toneladas	EQUIPO	3	2	\$ 1.200.000	\$ 7.200.000
17	Repuestos	GLOBAL	1	1	\$ 239.814.180	\$ 239.814.180
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER						\$ 400.000.000

2. EJECUCIÓN PRECONTRACTUAL:

DTO	NUMERO	FECHA	RUBRO	VALOR
CEPAA	3130	26 de junio de 2025	2.1.2.02.02.008-2	\$400.000.000
CDP	25-04049	27 de junio de 2025	2.1.2.02.02.008-2	\$400.000.000
RP	25-05914	05 de agosto de 2025	2.1.2.02.02.008-2	\$400.000.000

3. EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

De acuerdo a los términos celebrados del Numeral 10 de la carta de comunicación aceptación de la oferta del proceso de menor cuantía Invitación Pública No. SA-MC-014-2025 contrato No. 2564-25. La vigilancia, seguimiento y verificación técnica, jurídica, administrativa y contable de la ejecución y cumplimiento del presente contrato por parte de EL CONTRATANTE será ejercidos a través del supervisor, esto es la Dirección DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS o a quién este designe y sus funciones serán las establecidas en el manual de contratación pública (Decreto Municipal NO.652 de diciembre 11 de 2024), como lo determinado en el Decreto 106 de 2025, artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, Y demás normas complementarias.

El contratista EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELÉCTRICO Y MANTENIMIENTO FUNITEL con NIT. 829.000.828-9 para el periodo comprendido del 25 de septiembre del 2025 al 01 de noviembre del 2025 presenta factura No. FU743 expedida el 07 de noviembre del 2025 por valor de **CIENTO DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CINCUENTA PESOS MCTE (\$102.955.050) INCLUIDO IVA**, adicional presenta constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales del periodo de noviembre y octubre de 2025; certificado de paz y salvo de aportes al sistema de seguridad social por la contadora Jeimy Arango Hernández con tarjeta profesional 316423-T, certificado de antecedentes de la junta central de contadores vigente, certificación bancaria al periodo de cobro, informe del servicio. Para darle cumplimiento a la cláusula 9 valor del contrato y clausula 10 forma de pago del anexo de condiciones al proceso contractual selección abreviada - menor cuantía No. SA MC-014-2025, cuyo objeto es: "servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos para los sistemas de aires acondicionados de las diferentes dependencias que integran la administración distrital de Barrancabermeja, Santander"

Para el presente informe parcial No.02 con periodo del 25 de septiembre de 2025 al 01 de noviembre de 2025, El contratista EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELÉCTRICO Y MANTENIMIENTO FUNITEL realizó los siguientes servicios:



Transversal 46 N°. 60-38. Barrio Las Granjas.



Dirección de Servicios Administrativos

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	NUMERO DE VECES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA AJUSTADO A LA DECENA	VALOR TOTAL	ACTA PARCIAL 1		ACTA PARCIAL 2	
							CANT	TOTAL	CANT	TOTAL
1	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 9.000 BTU tipo mini split	EQUIPO	4	2	\$ 332.000	\$ 2.556.000	1	\$ 332.000	3	\$ 996.000
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo mini split	EQUIPO	32	2	\$ 333.000	\$ 21.312.000	24	\$ 7.992.000	8	\$ 2.664.000
3	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 15.000 BTU tipo mini split	EQUIPO	12	2	\$ 349.000	\$ 8.378.000	3	\$ 1.047.000	9	\$ 3.141.000
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo mini split	EQUIPO	49	2	\$ 363.000	\$ 35.574.000	12	\$ 4.356.000	37	\$ 13.431.000
5	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 35.000 BTU tipo mini split	EQUIPO	4	2	\$ 411.000	\$ 3.288.000	2	\$ 822.000	2	\$ 822.000
6	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 35.000 BTU tipo piso techo	EQUIPO	11	2	\$ 505.000	\$ 11.170.000	-	-	11	\$ 5.565.000
7	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 48.000 BTU tipo piso techo	EQUIPO	2	2	\$ 570.000	\$ 2.280.000	-	-	2	\$ 1.140.000
8	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 54.000 BTU tipo piso techo	EQUIPO	4	2	\$ 716.000	\$ 5.728.000	1	\$ 716.000	3	\$ 2.148.000
9	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 60.000 BTU tipo piso techo	EQUIPO	9	2	\$ 729.000	\$ 13.065.000	6	\$ 4.554.000	3	\$ 2.178.000
10	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo cassette 360	EQUIPO	14	2	\$ 736.000	\$ 20.608.000	14	\$ 10.304.000	-	-
11	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo cassette 360	EQUIPO	3	2	\$ 755.000	\$ 4.608.000	3	\$ 2.304.000	-	-
12	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 48.000 BTU tipo cassette 360	EQUIPO	9	2	\$ 787.990	\$ 14.183.820	9	\$ 7.091.910	-	-
13	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo cassette	EQUIPO	4	2	\$ 755.000	\$ 5.144.000	4	\$ 3.072.000	-	-
14	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 54.000 BTU tipo cassette	EQUIPO	2	2	\$ 799.000	\$ 3.196.000	2	\$ 1.598.000	-	-
15	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo ventana	EQUIPO	1	2	\$ 394.000	\$ 788.000	-	-	1	\$ 394.000
16	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire integral de 15 toneladas	EQUIPO	3	2	\$ 1.200.000	\$ 7.200.000	1	\$ 1.200.000	2	\$ 2.400.000
17	Repuestos	GLOBAL	1	1	\$ 239.814.180	\$ 239.814.180	1	\$ 111.890.710	1	\$ 58.053.050
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER						\$ 400.000.000		\$ 157.081.620		\$ 102.955.050

Que el presente valor se realizará con cargo al rubro presupuestal y avance de ejecución:

RP	VALOR DEL CONTRATO	EJECUCIÓN ACTA PARCIAL No.1	EJECUCIÓN ACTA PARCIAL No.2	VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO 2564-25	VALOR POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (Total ejecutado/valor total del contrato)
25-05914	400.000.000	\$157.081.620	\$102.955.050	\$ 260.036.670	\$ 139.963.330	65,01%
SUMAS	400.000.000	\$157.081.620	\$102.955.050	\$ 260.036.670	\$ 139.963.330	65,01%

Es así, que de acuerdo con la suma total del valor facturado la ejecución presupuestal PARCIAL No 2 es del 65,01%.

El valor de la facturación del acta parcial No 2 será descontado de los rubros presupuestales de la siguiente manera:

RP	RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO RUBRO	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR RP	ACTA PARCIAL No 1	ACTA PARCIAL No 2	SALDO RP
25-05914	2.1.2.02.02.008-2	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (OTRO TIPO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS)	Recursos propios	\$400.000.000	\$157.081.620	\$102.955.050	\$139.963.330



Transversal 46 N°. 60-38. Barrio Las Granjas.



Dirección de Servicios Administrativos

RESUMEN FINANCIERO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$400.000.000,00	
EJECUCIÓN ACTA PARCIAL No.1		\$157.081.620,00
EJECUCIÓN ACTA PARCIAL No.2		\$102.955.050,00
VALOR POR EJECUTAR		\$139.963.330,00
SUMAS IGUALES	\$400.000.000,00	\$400.000.000,00

6. EJECUCIÓN TÉCNICA.

Dentro del marco de SUPERVISIÓN se realizó la respectiva verificación técnica, jurídica, administrativa y contable de la ejecución y cumplimiento del presente contrato No 2564-25

Con respecto al cumplimiento de cada uno de los alcances contractuales, el CONTRATISTA realiza lo siguiente:

ALCANCE 1 ALCANCE 11	Alcance 1: Cumplir con el servicio requerido desarrollando el objeto contratado, ejecutando las diferentes actividades, según especificaciones técnicas. Alcance 11: Cumplir con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas.
Detalle Actividad Realizada	El contratista presentó dentro de sus soportes formato "Control mantenimiento preventivo y correctivo" relacionando los mantenimientos realizados y los repuestos utilizados en cada uno de los equipos objeto del contrato, cumpliendo con las especificaciones técnicas y presupuestales del mismo, en el tiempo requerido de acuerdo con la solicitud del servicio por cada Dependencia y su visto bueno.
Evidencias	Reporte de Servicio y cronograma de mantenimiento.
ALCANCE 2	Coordinar y establecer cronograma de trabajo con el supervisor (Director de servicios administrativos o quien haga sus veces) y/o el apoyo a la supervisión designado por el supervisor, para la ejecución programada del objeto contractual.
Detalle Actividad Realizada	El contratista anexa cronograma de mantenimiento para cada uno de los equipos ubicados en las diferentes dependencias del distrito de Barrancabermeja
Evidencias	Cronograma de mantenimiento
ALCANCE 3	Entregar ficha de servicio la cual debe contener como mínimo capacidad, número de serie del fabricante, número de sticker del distrito, descripción del estado del equipo, marca, identificación del equipo, tipo de mantenimiento (preventivo, correctivo), ubicación, listado de repuestos cambiados, cantidad de repuestos y valor de acuerdo al listado de precios, firmado por el Supervisor y/o apoyo a la supervisión designado por el supervisor de contrato.
Detalle Actividad Realizada	El contratista anexa reporte de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo relacionando los servicios y bienes prestados para cada equipo.
Evidencias	Reporte de Servicio
ALCANCE 4 ALCANCE 5 ALCANCE 6	Alcance 4: Cumplir con cada una de las actividades relacionadas en el presupuesto, en el plazo establecido tal y como se indica en las especificaciones técnicas. Alcance 5: Efectuar el servicio de mantenimiento a los bienes muebles objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las





Dirección de Servicios Administrativos

	condiciones económicas, técnicas y financieras delimitadas en el estudio previo y demás documentos precontractuales. Alcance 6: Asumir a todo costo la mano de obra, los gastos de transporte y el reemplazo temporal o definitivo de equipos o partes, así como de garantías, entre otros.
Detalle Actividad Realizada	EL CONTRATISTA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELÉCTRICO Y MANTENIMIENTO - FUNITEL, teniendo en cuenta el presupuesto del contrato 2564-25, en donde están incluido todos los costos y gastos que proceden de la prestación del servicio como son mano de obra, gastos de transporte, reemplazo temporal o definitivo de equipos o partes, cumplió a satisfacción con los servicios requeridos por las diferentes Dependencias del Distrito, sin ningún impase, asumiendo todos los costos y gastos generados.
Evidencias	Reporte de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo suministro de repuestos
ALCANCE 7	Instalar y efectuar el mantenimiento de los bienes objeto del presente estudio en el lugar indicado por el Supervisor.
Detalle Actividad Realizada	El contratista en su informe detalla los servicios prestados a cada Dependencia, anexando evidencia fotográfica y reporte de servicio donde se describe cada actividad realizada, debidamente firmadas por el encargado de cada Dependencia
Evidencias	Reportes de servicios y evidencia fotográfica.
ALCANCE 8 ALCANCE 9	Alcance 8: Suministrar en los casos requeridos por el supervisor, repuestos nuevos de acuerdo con la marca y referencia del equipo de aire acondicionado. Alcance 9: El servicio debe ser adelantado por personal calificado, con formación académica y experiencia profesional similar al requerido para estos activos en el mantenimiento correctivo.
Detalle Actividad Realizada	El contratista, al realizar el mantenimiento preventivo determinó a que aires acondicionados se le debía realizar mantenimiento correctivo utilizando los repuestos objeto del contrato. Cada mantenimiento preventivo y correctivo, la utilización del repuesto recibió el visto bueno de cada encargado del área. Los repuestos deteriorados, el contratista los allegó al almacén de la Dirección de Servicios Administrativos, quien es la designada para la supervisión del contrato.
Evidencias	Formatos de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo suministro de repuestos
ALCANCE 10	Las demás que el supervisor indique conforme al objeto contratado.
Detalle Actividad Realizada	Para este alcance no se asignaron actividades adicionales diferentes a las establecidas en el objeto y las especificaciones técnicas del contrato.
Evidencias	N/A

La supervisión de este contrato certifica que se ha cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como los soportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales.

En consecuencia, de la revisión generada en cada uno de los componentes que conformaron el proceso de menor cuantía invitación pública SA-MC-014-2025 - CONTRATO No. 2564-25, de los soportes entregados, se evidencia la trazabilidad de las








Dirección de Servicios Administrativos

actividades desarrolladas correspondiente a los avances descritos en los alcances y presupuesto, por lo anterior, se da por finalizado el informe de supervisión partiendo de la buena fe de los documentos entregados por el CONTRATISTA.

El presente informe se expide en Barrancabermeja, 20 NOV 2025


JOSÉ MIGUEL QUINTANA ZAPATA
Director de Servicios Administrativos

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó aspectos contables:	Yessica Martínez Moreno-Contador Ext DSA		Noviembre de 2025
Proyectó aspectos jurídicos:	Diego Fernando Merchan S.- Abogado Ext DSA		Noviembre de 2025
Proyectó aspectos Técnicos y financieros:	Gina Ramírez Ortiz- Ingeniera Esp Ext DSA		Noviembre de 2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			



Transversal 46 N°. 60-38. Barrio Las Granjas.

Martes, 18 de noviembre de 2025

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELECTRICO identificado(a) con NIT 829000828, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	30697452181	2018/08/01	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

WILLIAMS & WILKINS
 440 North Broadway, Baltimore, Md. 21201
 (410) 528-2000

Office of the

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.




Factura Electrónica De Venta No. 743

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079563681 que habilita desde FU 601 hasta FU 1500. Vence 2026-09-16

EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELECTRIC
Nit 829000828

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4321 8000.00 X 1000

CLIENTE DISTRITO DE BARRANCABERMEJA			POR CONCEPTO DE						
NIT 890201900 8			SEGUNDA FACTURA DEL CONTRATO No. 2564-25 CUYO						
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	OBJETO ES:SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
CRA 5a N°50-43		Barrancabermeja	6115555	Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS					
				SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO		
07/11/2025		28/11/2025		ISABEL CRISTINA DOMINGUEZ NIÑO			Contado		
Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 9.000 BTU tipo minisplit				3	Und.	278.992	19%	53.008	836.975
Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo minisplit				8	Und.	279.832	19%	53.168	2.238.655
Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 18.000 BTU tipo minisplit				9	Und.	293.277	19%	55.723	2.639.496
Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit				37	Und.	305.042	19%	57.958	11.286.555
Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo minisplit				2	Und.	345.378	19%	65.622	690.756
Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 btu piso techo.				11	Und.	426.891	19%	81.109	4.695.798
Mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 48.000 BTU tipo piso techo				2	Und.	478.992	19%	91.008	957.983
Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 54.000 BTU tipo piso techo.				3	Und.	601.681	19%	114.319	1.805.042
Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 60.000 BTU tipo piso techo				3	Und.	610.084	19%	115.916	1.830.252
CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 306-974521-81 A						SUBTOTAL		86.516.849	
NOMBRE DE FUNITEL . ENVIAR SOPORTE DE PAGO A coordinacion@funitel.com.co						DESCUENTO		0	
Valor en Letras						IVA		16.438.201	
CIEN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA						TOTAL DE LA OPERACIÓN		102.955.050	
Y OCHO PESOS M/CTE						RETEFUENTE		2.602.862	
						RETEIVA		0	
						RETEICA		0	
						TOTAL MENOS RETENCIONES		100.352.188	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/11/2025 10:50:53
Medios de Pago: Efectivo

Diag 56 #17-40 Pueblo Nuevo Teléfono 6200068 Barrancabermeja
Correo Electrónico coordinacion@funitel.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6042662cad4e13e6128c7241bb20a333db4b06b1ae4a381585b720332217e333ba14ed60875e2b4cb28048d604d27e3 --Fecha y Hora de Expedición : 07/11/2025 4:20:49 p. m.



Factura Electrónica De Venta No	
FU	No. 743

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079563681 que habilita desde FU 601 hasta FU 1500. Vence 2026-09-16

EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELECTRIC
Nit 829000828

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4321 8000.00 X 1000

CLIENTE	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA			POR CONCEPTO DE			
NIT	890201900 6			SEGUNDA FACTURA DEL CONTRATO No. 2564-25 CUYO			
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	OBJETO ES:SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO				
CRA 5a N°50-43	Barrancabermeja	6115555	Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS				
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO
07/11/2025			28/11/2025		ISABEL CRISTINA DOMINGUEZ NIÑO		Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo ventana			1	Und.	331.092	19%	62.908	331.092
Mantenimiento preventivo y correctivo de aire integral de 15 toneladas			2	Und.	1.008.403	19%	191.597	2.016.807
Repuestos			1	Und.	57.187.437	19%	10.865.613	57.187.437

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 306-974521-81 A NOMBRE DE FUNITEL . ENVIAR SOPORTE DE PAGO A coordinacion@funitel.com.co
Valor en Letras
CIEN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	86.516.849
DESCUENTO	0
IVA	16.438.201
TOTAL DE LA OPERACIÓN	102.955.050
RETEFUENTE	2.602.862
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	100.352.188



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 07/11/2025 10:50:53
Medios de Pago: Efectivo

Diag 56 #17-40 Pueblo Nuevo Teléfono 6200068 Barrancabermeja
Correo Electrónico coordinacion@funitel.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6042662cad4c13e6128c7241bb20a333db64bc8b1ac4e381585b729332217e333be14ad60875a2b4cb28048d604d27a3 --Fecha y Hora de Expedición : 07/11/2025 4:20:49 p. m.



CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, ISABEL NIÑO PEÑA, identificado con la cédula de ciudadanía número 37.918.453 expedida en Barrancabermeja en mi condición de **Representante Legal** y yo Jeimy Arango Hernández, identificada con la cedula de ciudadanía numero 37.576.515 expedida en Barrancabermeja en mi condición de Contadora de la empresa **FUNITEL EAT**, identificado con el Nit 829.000.828-9, debidamente inscrito en la Cámara de comercio de Barrancabermeja, certifico el pago de los aportes de seguridad social (salud, pensión y riesgos Laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA y Caja de Compensación Familiar) Pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestras propuestas para el presente proceso de selección. Lo anterior en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Barrancabermeja a los diez (10) días del mes de noviembre de 2025.

Atentamente,


Isabel Niño Peña
Representante Legal


Yeimy Arango Hernández
Contadora Publica

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

CONTENIDA 37.576.515
ARANGO HERNANDEZ

APELLIDO

JEIMY

NOMBRE

[Handwritten signature]
FIRMA



IND. DE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-FEB-1983

BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73

ESTATURA

O+

G.5 RH

F

SEXO

04-MAY-2001 BARRANCABERMEJA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GARCIA YACIA



A 2/01900-01055108 F-003/576515-20190114

00841.3853A 1

7155234479

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JEIMY ARANGO HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37576515 de BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 316423-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL-TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6, PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **37.918.453**

NIÑO PEÑA

APELLIDOS
ISABEL

NOMBRES

FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14 JUL-1955**
BARRANCABERMEJA
 (SANTANDER)
 LUGAR DE NACIMIENTO
1.56
 ESTATURA **O+** **F**
 G.S. RH SEXO
26-MAY-1977 BARRANCABERMEJA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ANSEL SANCHEZ TORRES



A-2701900-00251370-F-0037818453-20100823 0023507061A 1 34416214

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001																					
2. Concepto 13 Actualización de oficio		4. Número de formulario 14845736187																							
		 (415)7707212489984(8020) 0000014845736187																							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 2 9 0 0 0 8 2 8		6. DV 9		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja																					
				14. Buzón electrónico																					
IDENTIFICACIÓN																									
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de identificación																					
Lugar de expedición 28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio																					
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre																					
				34. Otros nombres																					
35. Razón social EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELECTRICO Y MANTENIMIENTO FUNITEL																									
36. Nombre comercial																									
37. Sigla FUNITEL																									
UBICACIÓN																									
38. País COLOMBIA		39. Departamento 1 6 9 Santander		40. Ciudad/Municipio 6 8 Barrancabermeja 0 8 1																					
41. Dirección principal DG 56 17 40 BRR PUEBLO NUEVO																									
42. Correo electrónico gerencia@funitel.com.co																									
43. Código postal 6 8 7 0 3 1		44. Teléfono 6 2 0 0 0 6 8		45. Teléfono 2 3 0 4 3 8 6 7 3 7 3																					
CLASIFICACIÓN																									
Actividad económica				Ocupación																					
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades																					
46. Código 4 3 2 1	47. Fecha inicio actividad 2 0 2 1 0 3 2 7	48. Código 3 5 3 0	49. Fecha inicio actividad 2 0 2 1 0 3 2 7	50. Código 4 3 2 2 9 5 2 2	51. Código																				
52. Número establecimientos 1																									
Responsabilidades, Calidades y Atributos																									
53. Código 5 7 8 9 1 4 2 4 8 5 2 5 5																									
05- Impl. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico																									
07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales																									
08- Retención timbre nacional																									
09- Retención en la fuente en el impuesto																									
14- Informante de exógena																									
42- Obligado a llevar contabilidad																									
48- Impuesto sobre las ventas - IVA																									
Usuarios aduaneros																				Exportadores					
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20																				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC					
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación																									
Para uso exclusivo de la DIAN																									
59. Anexos SI NO X 60. No. de folios: 0																									
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:													Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA 985. Cargo												

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Página 1 de 1

[illegible]

ADMINISTRADORA		INTEGRACION POR EFECTUANDO		EXCENON MA TERNEND		BALDO A FAVOR		LOUGACION		MOGA		TOTALS	
CODIGO	NOMBRE	NOMBRE AUTORIZACION	VALOR	NOMBRE AUTORIZACION	VALOR	PLAZILLA	VALOR	OTORGACION	VALOR AMBES	OTORGACION	VALOR AMBES	AMORTES	MOGA
0000													
0001	TRUOT ALVISA EPR												
0002	TRUOT ALVISA EPR												
0003	TRUOT ALVISA EPR												
0004	TRUOT ALVISA EPR												
0005	TRUOT ALVISA EPR												
0006	TRUOT ALVISA EPR												
0007	TRUOT ALVISA EPR												
0008	TRUOT ALVISA EPR												
0009	TRUOT ALVISA EPR												
0010	TRUOT ALVISA EPR												
0011	TRUOT ALVISA EPR												
0012	TRUOT ALVISA EPR												
0013	TRUOT ALVISA EPR												
0014	TRUOT ALVISA EPR												
0015	TRUOT ALVISA EPR												
0016	TRUOT ALVISA EPR												
0017	TRUOT ALVISA EPR												
0018	TRUOT ALVISA EPR												
0019	TRUOT ALVISA EPR												
0020	TRUOT ALVISA EPR												
0021	TRUOT ALVISA EPR												
0022	TRUOT ALVISA EPR												
0023	TRUOT ALVISA EPR												
0024	TRUOT ALVISA EPR												
0025	TRUOT ALVISA EPR												
0026	TRUOT ALVISA EPR												
0027	TRUOT ALVISA EPR												
0028	TRUOT ALVISA EPR												
0029	TRUOT ALVISA EPR												
0030	TRUOT ALVISA EPR												
0031	TRUOT ALVISA EPR												
0032	TRUOT ALVISA EPR												
0033	TRUOT ALVISA EPR												
0034	TRUOT ALVISA EPR												
0035	TRUOT ALVISA EPR												
0036	TRUOT ALVISA EPR												
0037	TRUOT ALVISA EPR												
0038	TRUOT ALVISA EPR												
0039	TRUOT ALVISA EPR												
0040	TRUOT ALVISA EPR												
0041	TRUOT ALVISA EPR												
0042	TRUOT ALVISA EPR												
0043	TRUOT ALVISA EPR												
0044	TRUOT ALVISA EPR												
0045	TRUOT ALVISA EPR												
0046	TRUOT ALVISA EPR												
0047	TRUOT ALVISA EPR												
0048	TRUOT ALVISA EPR												
0049	TRUOT ALVISA EPR												
0050	TRUOT ALVISA EPR												
0051	TRUOT ALVISA EPR												
0052	TRUOT ALVISA EPR												
0053	TRUOT ALVISA EPR												
0054	TRUOT ALVISA EPR												
0055	TRUOT ALVISA EPR												
0056	TRUOT ALVISA EPR												
0057	TRUOT ALVISA EPR												
0058	TRUOT ALVISA EPR												
0059	TRUOT ALVISA EPR												
0060	TRUOT ALVISA EPR												
0061	TRUOT ALVISA EPR												
0062	TRUOT ALVISA EPR												
0063	TRUOT ALVISA EPR												
0064	TRUOT ALVISA EPR												
0065	TRUOT ALVISA EPR												
0066	TRUOT ALVISA EPR												
0067	TRUOT ALVISA EPR												
0068	TRUOT ALVISA EPR												
0069	TRUOT ALVISA EPR												
0070	TRUOT ALVISA EPR												
0071	TRUOT ALVISA EPR												
0072	TRUOT ALVISA EPR												
0073	TRUOT ALVISA EPR												
0074	TRUOT ALVISA EPR												
0075	TRUOT ALVISA EPR												
0076	TRUOT ALVISA EPR												
0077	TRUOT ALVISA EPR												
0078	TRUOT ALVISA EPR												
0079	TRUOT ALVISA EPR												
0080	TRUOT ALVISA EPR												
0081	TRUOT ALVISA EPR												
0082	TRUOT ALVISA EPR												
0083	TRUOT ALVISA EPR												
0084	TRUOT ALVISA EPR												
0085	TRUOT ALVISA EPR												
0086	TRUOT ALVISA EPR												
0087	TRUOT ALVISA EPR												
0088	TRUOT ALVISA EPR												
0089	TRUOT ALVISA EPR												
0090	TRUOT ALVISA EPR												
0091	TRUOT ALVISA EPR												
0092	TRUOT ALVISA EPR												
0093	TRUOT ALVISA EPR												
0094	TRUOT ALVISA EPR												
0095	TRUOT ALVISA EPR												
0096	TRUOT ALVISA EPR												
0097	TRUOT ALVISA EPR												
0098	TRUOT ALVISA EPR												
0099	TRUOT ALVISA EPR												
0100	TRUOT ALVISA EPR												
0101	TRUOT ALVISA EPR												
0102	TRUOT ALVISA EPR												
0103	TRUOT ALVISA EPR												
0104	TRUOT ALVISA EPR												
0105	TRUOT ALVISA EPR												
0106	TRUOT ALVISA EPR												
0107	TRUOT ALVISA EPR												
0108	TRUOT ALVISA EPR												
0109	TRUOT ALVISA EPR												
0110	TRUOT ALVISA EPR												
0111	TRUOT ALVISA EPR												
0112	TRUOT ALVISA EPR												
0113	TRUOT ALVISA EPR												
0114	TRUOT ALVISA EPR												
0115	TRUOT ALVISA EPR												
0116	TRUOT ALVISA EPR												
0117	TRUOT ALVISA EPR												
0118	TRUOT ALVISA EPR												
0119	TRUOT ALVISA EPR												
0120	TRUOT ALVISA EPR												
0121	TRUOT ALVISA EPR												
0122	TRUOT ALVISA EPR												
0123	TRUOT ALVISA EPR												
0124	TRUOT ALVISA EPR												
0125	TRUOT ALVISA EPR												
0126	TRUOT ALVISA EPR												
0127	TRUOT ALVISA EPR												
0128	TRUOT ALVISA EPR												
0129	TRUOT ALVISA EPR												
0130	TRUOT ALVISA EPR												
0131	TRUOT ALVISA EPR												
0132	TRUOT ALVISA EPR												
0133	TRUOT ALVISA EPR												
0134	TRUOT ALVISA EPR												
0135	TRUOT ALVISA EPR												
0136	TRUOT ALVISA EPR												
0137	TRUOT ALVISA EPR												
0138	TRUOT ALVISA EPR												
0139	TRUOT ALVISA EPR												
0140	TRUOT ALVISA EPR												
0141	TRUOT ALVISA EPR												
0142	TRUOT ALVISA EPR												
0143	TRUOT ALVISA EPR												
0144	TRUOT ALVISA EPR												
0145	TRUOT ALVISA EPR												
0146	TRUOT ALVISA EPR												
0147	TRUOT ALVISA EPR												
0148	TRUOT ALVISA EPR												
0149	TRUOT ALVISA EPR												
0150	TRUOT ALVISA EPR												
0151	TRUOT ALVISA EPR												
0152	TRUOT ALVISA EPR												
0153	TRUOT ALVISA EPR												
0154	TRUOT ALVISA EPR												
0155	TRUOT ALVISA EPR												
0156	TRUOT ALVISA EPR												
0157	TRUOT ALVISA EPR												
0158	TRUOT ALVISA EPR												
0159	TRUOT ALVISA EPR												
0160	TRUOT ALVISA EPR												
0161	TRUOT ALVISA EPR												
0162	TRUOT ALVISA EPR												
0163	TRUOT ALVISA EPR												
0164	TRUOT ALVISA EPR												

[illegible][illegible][illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 3.022.900
---------------	--------------



Barrancabermeja, 10 de noviembre de 2025

Doctor
Jose Miguel Quintana Zapata
Director de servicios administrativos
Ciudad

REFERENCIA: INFORME N°2 ACTA PARCIAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.

Objeto: CONTRATO No.2564-2025 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER"

Yo ISABEL NIÑO PEÑA, identificado con Cedula de Ciudadanía 37.918.453 en mi condición de Representante Legal de la Empresa Asociativa de Trabajo Eléctrico y mantenimiento – FUNITEL, identificada con NIT 829000828-9, mediante el siguiente documento, radico informe de actividades N°2. Correspondientes al contrato No.2564-2025.

Diagonal 56 # 17- 40 B. Pueblo Nuevo. Barrancabermeja, Colombia.
Teléfono: 6 005742 - 6 200068 Celular: 315 8984362 310-8558076
E-mail: servicioalcliente@funitel.com.co
www.funitel.com.co

SOLICITUD N° 1. octubre de 2025


SECRETARIA Y/O DIRECCION ASIGNADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS
PRENSA	06	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS
PALACIO MUNICIPAL	19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS
CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADA	27	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS

SOLICITUD N° 2. octubre de 2025

SECRETARIA Y/O DIRECCION ASIGNADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
TIC	04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS
DIRECCION DE INGRESOS	06	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS
CASA MATRIZ	18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS
DESARROLLO COMUNITARIO	05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS

Anexo: Documento detallado "INFORME No. 02 CONTRATO 2564-2025".

Cordialmente,


ISABEL NIÑO PENA
CC. 37.918.453 de Barrancabermeja



**Dirección de Servicios
Administrativos**

Barrancabermeja, Octubre de 2025

Señores

**EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELÉCTRICO Y MANTENIMIENTO FUNITEL
R.L ISABEL NIÑO PENA
E.S.D**

Referencia: **Solicitud mantenimiento correctivo y/o preventivos sistemas de aires acondicionados contrato No.2564-25**

Cordial saludo, de manera atenta, mediante el presente la suscrita se permite solicitar de sus servicios conforme contrato de la referencia cuyo objeto es: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA SANTANDER".



Lo anterior en cumplimiento a los requerimientos y necesidades de las distintas dependencias, para lo cual relaciono cronograma de actividades atender así:

SECRETARIA Y/O DIRECCION ASIGNADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
TIC	04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS
DIRECCION DE INGRESOS	06	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS
CASA MATRIZ	18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS
DESARROLLO COMUNITARIO	05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS

Nota: Es importante tener en cuenta, que se deben atender solo los sistemas de aires acondicionados que previamente autorizados por el suscrito, de acuerdo a las instrucciones dadas y según lo establecido contractualmente en el anexo de condiciones.

Sin otro particular Cordialmente,


JOSE MIGUEL QUINTANA ZAPATA
Director de Servicios Administrativos

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó y revisó	Diego Fernando Merchán serrano- Abog Ext DSA		octubre de 2025
Aprobó	José Miguel Quintana Zapata-D.S.A.		octubre de 2025
Los ambé firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			



Transversal 46 N° 60-38 Barrio Las Granjas.



**Dirección de Servicios
Administrativos**

Barrancabermeja, octubre de 2025

Señores

**EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELÉCTRICO Y MANTENIMIENTO FUNITEL
R.L ISABEL NIÑO PENA
E.S.D**

Referencia: **Solicitud mantenimiento correctivo y/o preventivos sistemas de aires acondicionados contrato No.2564-25**

Cordial saludo, de manera atenta, mediante el presente la suscrita se permite solicitar de sus servicios conforme contrato de la referencia cuyo objeto es: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA SANTANDER".

Lo anterior en cumplimiento a los requerimientos y necesidades de las distintas dependencias, para lo cual relaciono cronograma de actividades atender así:

SECRETARIA Y/O DIRECCION ASIGNADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
TALENTO HUMANO	14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS
PRENSA	06	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS
PALACIO MUNICIPAL	19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS
CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADA	27	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS

Nota: Es importante tener en cuenta, que se deben atender solo los sistemas de aires acondicionados que previamente autorizados por el suscrito, de acuerdo a las instrucciones dadas y según lo establecido contractualmente en el anexo de condiciones.

JOSE MIGUEL QUINTANA ZAPATA
Director de Servicios Administrativos

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó y revisó	Diego Fernando Merchán serrano- Abog Ext DSA		Octubre de 2025
Aprobó	José Miguel Quintana Zapata-D.S.A.		Octubre de 2025
Los ante firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			



MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS - SEGUNDO CORTE									
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AIRES ACONDICIONADOS SEGUNDA CORTE	SERVICIO	DEPENDENCIA	UBICACIÓN	REPUESTOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL REPUESTOS	VALOR TOTAL MANTO	
1	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 9,000 BTU tipo minisplit		OFICINA PRESUPUESTO 2do piso (3951)		1	\$ 332.000	\$ 0	\$ 332.000	
				SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERAS DE DESAGUE	1	\$ 125.000	\$ 125.000		
1	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 9,000 BTU tipo minisplit		RECEPCION 2DO PISO (0103) (4020)		1	\$ 332.000	\$ 0	\$ 332.000	
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12,000 BTU tipo minisplit		OFICINA LUZ HELENA 2DO PISO (3949)		1	\$ 333.000		\$ 333.000	
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMORTIGUADOR PARA MOTOR BLOWER MINI SPLIT	2	\$ 169.000	\$ 338.000		
3	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 18,000 BTU tipo minisplit		OFICINA GRUPO JURIDICO 2DO PISO (3915)		1	\$ 349.000		349.000	
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE AMORTIGUADORES PARA COMPRESOR	1	\$ 274.000	\$ 274.000		
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24,000 BTU tipo minisplit		OFICINA CONTRATACION 2DO PISO (3953)		1	\$ 363.000		363.000	
6	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36,000 BTU tipo piso techo		OFICINA CONTRATACION (3923)		1	\$ 508.000		508.000	
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR AIRE PISO TECHO	1	\$ 500.000	\$ 500.000		
6	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36,000 BTU tipo piso techo		OFICINA SECRETARIA GENERAL (3935)		1	\$ 508.000		508.000	
				MOTOR SWUING PARA PISO TECHO	1	\$ 808.000	\$ 808.000		
7	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 48,000 BTU tipo piso techo		OFICINA ADMINISTRATIVA AA#2 2DO PISO (3914)		1	\$ 570.000		570.000	
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR AIRE PISO TECHO	2	\$ 500.000	\$ 1.000.000		

TALENTO HUMANO

9	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 60.000 BTU tipo piso techo
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo minisplit
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo minisplit
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo minisplit
3	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 18.000 BTU tipo minisplit
3	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 18.000 BTU tipo minisplit
3	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 18.000 BTU tipo minisplit
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit

MATRIZ

OFICINA BIENESTAR Y ENTADA 1ER PISO (3913)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTACTOR BIPOLAR A 24 VOLT	1	\$ 726.000	\$ 964.000	\$ 726.000
OFICINA DE EMPRENDIMIENTO RS (3997)	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERAS DE DESAGUE	1	\$ 333.000	\$ 125.000	\$ 333.000
VITRINA COMERCIAL RS (4019)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMORTIGUADOR PARA MOTOR BLOWER MINI SPLIT	2	\$ 169.000	\$ 338.000	
ENLACE MUJERES RS (4026)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE AMORTIGUADORES PARA COMPRESOR	1	\$ 333.000	\$ 274.000	\$ 333.000
ATENCION PSICOSOCIAL RS (3994)	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERAS DE DESAGUE	1	\$ 349.000	\$ 125.000	\$ 349.000
ASESORIA JURIDICA RS (3993)		1	\$ 349.000		\$ 349.000
RECEPCION RS (4035)		1	\$ 349.000		\$ 349.000
SALA DE LECTURA RS (4036)		1	\$ 363.000		363.000
SALON CPACITACIONES PISO #4 RS (4045)	MOTOR SWUING PARA MINI SPLIT	1	\$ 363.000	\$ 562.000	363.000

CASA 1

4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit
5	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit
6	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo piso techo
1	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 9.000 BTU tipo minisplit
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado

SALA DE LACTANCIA RS (3998)		1	\$ 363.000		363.000
SALA DE JUNTA RS (3995)		1	\$ 363.000		363.000
SALA DE INCLUSION DIGITAL 3ER PISO RS (4014)		1	\$ 363.000		363.000
SALA DE INCLUSION DIGITAL 3ER PISO RS (4015)	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERAS DE DESAGUE	1	\$ 125.000	\$ 125.000	
TALLER DE FORMACION (AIRE DEL FONDO RS (4012)		1	\$ 363.000		363.000
AULA DE EMPRENDIMIENTO SALON 302 RS (4010)	SUMINISTRO E INSTALACION AMORTIGUADOR PARA MOTOR BLOWER MINI SPLIT	1	\$ 169.000	\$ 169.000	
TALLER DE FORMACION AIRE ENTRANDO AL 3ER PISO RS (4016)		1	\$ 411.000		411.000
SALA DE CAPACITACION 4PISO RS (4039)	SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR AIRE PISO TECHO INVERTER	1	\$ 577.000	\$ 577.000	
VIGILANCIA RS (4055)		1	\$ 332.000		332.000
MAQUINARIA RS		1	\$ 333.000		333.000

		condicionado de 24.000 BTU tipo minisplit
3		Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 18.000 BTU tipo minisplit
15		
4		Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit
4		Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit
4		Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit
4		Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit
4		Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit
4		Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit
4		Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit
4		Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit

INFRAESTRUCTURA

(4059)						
CAPATAZ CONSTRUCCION RS (4040)		1	\$ 349.000			349.000
TALLER ELECTRICO RS (4047)		1	\$ 394.000			394.000
TALLER DE MANTENIMIENTO MECANICA RS (4054)		1	\$ 363.000			363.000
OFICINA PARQUES RS (4032)		1	\$ 363.000			363.000
OFICINA SECRETARIA MMTOS RS (4041)		1	\$ 363.000			363.000
ARBOUZACION RS (4058)		1	\$ 363.000			363.000
TALLER ELECTRICO RS (4062)		1	\$ 363.000			363.000
MAQUINARIA RS (4057)		1	\$ 363.000			363.000
MAQUINARIA RS (4056)		1	\$ 363.000			363.000
OFICINA CAPATAZ MAQUINARIA RS (4053)		1	\$ 363.000			363.000

4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit
6	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo piso techo
6	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo piso techo
6	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo piso techo
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo minisplit
2	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo minisplit
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit

Prensa

OFICINA JEFE RS (4022)		1	\$ 363.000		363.000
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMORTIGUADOR PARA MOTOR BLOWER MINI SPLIT	2	\$ 169.000	\$ 338.000	
RS (4065)		1	\$ 363.000		363.000
OFICINA TECNICA AUTOPAVIMENTACION RS (4028)		1	\$ 508.000		508.000
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAPACITOR DE MARCHA DE 30 A 70 MFD	1	\$ 244.000	\$ 244.000	
AL LADO DE RECEPCION RS (4051)		1	\$ 508.000		508.000
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAPACITOR DE MARCHA DE 30 A 70 MFD	1	\$ 244.000	\$ 244.000	
RECEPCION ADMINISTRATIVA RS (4060)		1	\$ 508.000		508.000
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR AIRE PISO TECHO	1	\$ 500.000	\$ 500.000	
SALA DE JUNTAS RS(3967)		1	\$ 333.000		333.000
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE AMORTIGUADORES PARA COMPRESOR	1	\$ 274.000	\$ 274.000	
OFICINA JEFE DE PRENSA RS(3959)		1	\$ 333.000		333.000
AREA DE PRODUCCION RS(3970)		1	\$ 363.000		363.000
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMORTIGUADOR PARA MOTOR BLOWER MINI SPLIT	2	\$ 169.000	\$ 338.000	
SALA DE ALOCUCION RS(3968)		1	\$ 363.000		363.000
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERAS DE DESAGUE	1	\$ 125.000	\$ 125.000	

4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo minisplit
8	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 54.000 BTU tipo Piso techo
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo mini split
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo mini split
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo mini split
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo mini split
6	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo piso techo
6	

ICIPAL

RECEPCION RS(3969)		1	\$ 363.000			363.000
	MOTOR SWUING PARA MINI SPLIT	1	\$ 562.000	\$ 562.000		
		1	\$ 716.000			716.000
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR AIRE PISO TECHO INVERTER	1	\$ 577.000	\$ 577.000		
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPLAY AIRE PISO TECHO INVERTER	1	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000		
		1	\$ 363.000			363.000
OFICINA JEFE RS(3917)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMORTIGUADOR PARA MOTOR BLOWER MINI SPLIT	2	\$ 169.000	\$ 338.000		
		1	\$ 363.000			363.000
JURIDICA ENTRADA RS(3960)	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERAS DE DESAGUE	1	\$ 125.000	\$ 125.000		
		1	\$ 363.000			363.000
SECOP JURIDICA RS(3961)	MOTOR SWING PARA MINI SPLIT	1	\$ 562.000	\$ 562.000		
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE AMORTIGUADORES PARA COMPRESOR	1	\$ 274.000	\$ 274.000		
		1	\$ 363.000			363.000
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSORES PARA AIRES MINI SPLIT	1	\$ 470.000	\$ 470.000		
OFICINA DESPACHO PISO 2 RS(3919)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAPACITOR DE MARCHA DE 30 A 70 MFD	1	\$ 244.000	\$ 244.000		
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAPACITOR DE MARCHA DE 2 MFD	1	\$ 144.000	\$ 144.000		
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAPACITOR DE MARCHA 6 MFD	1	\$ 170.000	\$ 170.000		
		1	\$ 508.000			508.000
JURIDICA RS(3964)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR AIRE PISO TECHO	2	\$ 500.000	\$ 1.000.000		
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAPACITOR DE MARCHA DE 30 A 70 MFD	1	\$ 244.000	\$ 244.000		
		1	\$ 508.000			508.000

PALACIO MUN

	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo piso techo	SALA DE JUNTAS 2DO PISO (4090)	MOTOR SWING PARA PISO TECHO	1	\$ 808.000	\$ 808.000	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR AIRE PISO TECHO	2	\$ 500.000	\$ 1.000.000	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTACTOR BIPOLAR A 24 VOLT	1	\$ 964.000	\$ 964.000	
9				1	\$ 726.000		726.000
	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 60.000 BTU tipo piso techo	JURIDICA 1 (3918)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAPACITOR DE MARCHA DE 30 A 70 MFD	1	\$ 244.000	\$ 244.000	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR AIRE PISO TECHO	1	\$ 500.000	\$ 500.000	
16				1	\$ 1.200.000		1.200.000
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAPACITOR DE MARCHA 6 MFD	2	\$ 170.000	\$ 340.000	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO PARA POLVO	3	\$ 459.990	\$ 1.379.970	
		CONTABILIDAD RS(3983)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTACTOR BIPOLAR A 24 VOLT	1	\$ 964.000	\$ 964.000	
			CORREA PARA LA MANEJADORA CENTRAL DE 15 TR	2	\$ 327.000	\$ 654.000	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGILANTE DE TENSIÓN TRIFÁSICO	1	\$ 428.000	\$ 428.000	
16				1	\$ 1.200.000		1.200.000
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAPACITOR DE MARCHA 6 MFD	2	\$ 170.000	\$ 340.000	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO PARA POLVO	3	\$ 459.990	\$ 1.379.970	
		HACIENDA RS(3991)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTACTOR BIPOLAR A 24 VOLT	1	\$ 964.000	\$ 964.000	
			CORREA PARA LA MANEJADORA CENTRAL DE 15 TR	2	\$ 327.000	\$ 654.000	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTROL DE PRESIÓN TIPO PILA	2	\$ 504.000	\$ 1.008.000	
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo mini split	CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION RS(3846)		1	\$ 363.000		363.000
			MOTOR SWING PARA MINI SPLIT	1	\$ 562.000	\$ 562.000	

4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo mini split
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo mini split
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo mini split
6	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo piso techo
5	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo piso techo
6	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo piso techo
6	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo piso techo
3	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 18.000 BTU tipo mini split

TIC

OFICINA DEL JEFE RS(3920)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMORTIGUADOR PARA MOTOR BLOWER MINI SPLIT	1	\$ 363.000		363.000
PROYECTOS RS(3974)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE AMORTIGUADORES PARA COMPRESOR	1	\$ 274.000		
RACK RS(4073)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMORTIGUADOR PARA MOTOR BLOWER MINI SPLIT	1	\$ 169.000	\$ 169.000	
PASILLO RS(3973)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTACTOR BIPOLAR A 24 VOLT	1	\$ 964.000	\$ 964.000	
RS(4074)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSORES PARA AIRES MINI SPLIT DE INVERTER 12000 A 24000 BTU	1	\$ 631.000	\$ 631.000	
PRIMER PISO RS(3850)	MOTOR SWUING PARA PISO TECHO	1	\$ 808.000	\$ 808.000	
OFICINA D.P.A.C.E RS(4000)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR AIRE PISO TECHO INVERTER	2	\$ 577.000	\$ 1.154.000	
SALA ICA AIRE 1 PISO 1 RS(4006)	SUMINISTRO CONTROL REMOTO	1	\$ 349.000		349.000
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AISLAMIENTO TÉRMICO(RUBATEX) MT L	3	\$ 93.000	\$ 279.000	

DESARROLLO COMUNITARIO

508.000					
411.000					
508.000					
508.000					

3	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 18.000 BTU tipo mini split
3	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 18.000 BTU tipo mini split
3	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 18.000 BTU tipo mini split
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo mini split
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo mini split
8	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 54.000 BTU tipo piso techo
4	

DIRECCION DE INGRESO

CCC


SALA DE ESPERA RS(4005)		1	\$ 349.000		349.000
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE AMORTIGUADORES PARA COMPRESOR	1	\$ 274.000	\$ 274.000	
OFICINA FACILIDADES DE PAGO RS(4004)		1	\$ 349.000		\$ 349.000
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSORES PARA AIRES MINI SPLIT DE INVERTER 12000 A 24000 BTU	1	\$ 631.000	\$ 631.000	
SALA ICA RS(4003)		1	\$ 349.000		\$ 349.000
	MOTOR SWING PARA MINI SPLIT	1	\$ 562.000	\$ 562.000	
SALA ICA RS(4002)		1	\$ 363.000		363.000
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSORES PARA AIRES MINI SPLIT DE INVERTER 12000 A 24000 BTU	1	\$ 631.000	\$ 631.000	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERAS DE DESAGUE	1	\$ 125.000	\$ 125.000	
	AMORTIGUADOR PARA MOTOR BLOWER MINI SPLIT	2	\$ 169.000	\$ 338.000	
SALA DE JUNTAS RS(4001)		1	\$ 363.000		363.000
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSORES PARA AIRES MINI SPLIT DE INVERTER 12000 A 24000 BTU	1	\$ 631.000	\$ 631.000	
LUDOTECA (4030)		1	\$ 274.000	\$ 274.000	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR AIRE PISO TECHO INVERTER	2	\$ 577.000	\$ 1.154.000	
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS				\$ 37.439.950	30.742.000
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS AIRES ACONDICIONADOS SEGUNDO CORTE					
UBICACIÓN	REPUESTOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL REPUESTOS	VALOR TOTAL MANTO
		1	363.000		363.000

	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo mini split	INFRAESTRUCTURA	MAQUINARIA AIRE 2 (4034)	SUMINISTRO CONTROL REMOTO	1	362.000	362.000	
				RECARGA DE GAS AIRE MII SPLIT INVERTER	1	755.000	755.000	
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN AISLAMIENTO TÉRMICO(RUBATEX) MT L	1	93.000	93.000	
4					1	363.000		363.000
	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo mini split	CASA MATRIZ	MAQUINARIA AIRE 1 (4033)	SUMINISTRO CIENDRO FREON 22+30 LB	0,4	2.004.000	801.600	
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAPACITOR DE MARCHA DE 30 A 70 MFD	1	244.000	244.000	
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAPACITOR DE MARCHA 6 MFD	1	170.000	170.000	
4					1	363.000		363.000
	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo mini split	TALENTO HUMANO	SALA DE LECTURA (4037)	RECARGA DE GAS AIRE MII SPLIT INVERTER	1	755.000	755.000	
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN AMORTIGUADOR PARA MOTOR BLOWER MINI SPLIT	2	169.000	338.000	
2					1	333.000		333.000
	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo mini split		INASISTENCIAS OFICINA (4009)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPLAY AIRE MINI SPLIT INVERTER	1	1.111.000	1.111.000	
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSORES PARA AIRES MINI SPLIT DE INVERTER 12000 A 24000 BTU	1	631.000	631.000	
4					1	363.000		363.000
	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo mini split		ARCHIVO (4091)	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERAS DE DESAGUE	1	125.000	125.000	
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSORES PARA AIRES MINI SPLIT DE INVERTER 12000	1	631.000	631.000	
4					1	363.000		363.000
	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo mini split		CONTRATACION (3848)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TARIETA PARA AIRE MINISPLIT INVERTER DE 9000 A 24000 BTU	1	2.761.000	2.761.000	
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN TARIETA PARA AIRE MINISPLIT INVERTER DE 9000 A 24000 BTU	1	2.761.000	2.761.000	
				RECARGA DE GAS AIRE MII SPLIT INVERTER	1	755.000	755.000	
9					1	726.000		726.000
	Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 60.000		OFICINA ADMINISTRATIVA AA #1 (4017)	SUMINISTRO CIENDRO GAS R410A +30 LB	0,5	1.855.000	927.500	

				MOTOR SWUING PARA PISO TECHO	1	808.000	808.000	
7				SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAPACITOR DE MARCHA DE 30 A 70 MFD	1	570.000		570.000
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPRESOR DE 4TR, 220VOLT, PHJ, COPELAND SCROLL	1	244.000	244.000	
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONTACTOR BIPOLAR A 24 VOLT	1	9.642.000	9.642.000	
				SUMINISTRO CILINDRO FREON 22+30 LB	0,5	964.000	964.000	
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR AIRE PISO TECHO	1	2.004.000	1.002.000	
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAPACITOR DE MARCHA 6 MFD	1	500.000	500.000	
					1	170.000	170.000	
8				SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOTOR BLOWER CONSOLA	1	716.000		716.000
				SUMINISTRO CONTROL REMOTO	2	1.850.000	3.700.000	
					1	362.000	362.000	
							\$ 0	-
				TOTAL MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS			\$ 30.613.100	4.160.000
				TOTAL REPUESTOS			\$ 68.053.050	
				TOTAL MANTENIMIENTOS				34.902.000
				TOTAL SEGUNDO CORTE				\$ 102.955.050




UBICACIÓN: CASA MATRIZ



www.funite.com.co



AIRE A. MINI SPLIT DE 18.000 BTU
UBICACIÓN: TALENTO HUMANO




Diagonal 56 # 17- 40 B. Pueblo Nuevo. Bairancabermesa, Colombia.

Teléfono: 6 005742 - 6 200068 Celular: 315 8984362 310-8558076



E-mail: servicioalcliente@funitel.com.co



www.funitel.com.co

AIRE A. MINI SPLIT DE 24.000 BTU
UBICACIÓN: DIRECCION DE INGRESO



AIRE A. PISO TECHO DE 36.000 BTU
UBICACIÓN: INFRAESTRUCTURA






www.funite.com.co



AIRE A. PISO TECHO 54.000 BTU

UBICACIÓN: PRENSA



Diagonal 56 # 17- 40 B, Pueblo Nuevo, Barrancabermeja, Colombia

Teléfono: 6 005742 - 6 200068 Celular: 315 8984362 310-8558076


E-mail: serviciocliente@funitel.com.co

www.funitel.com.co



AIRE A. PISO TECHO 36.000 BTU

UBICACIÓN: DESARROLLO COMUNITARIO



Diagonal 56 # 17- 40 B. Pueblo Nuevo. Barrancabermeja, Colombia.


Teléfono: 6 005742 - 6 200068 Celular: 315 8984362 310-8558076

E-mail: servicioalcliente@funitel.com.co

www.funitel.com.co



AIRE A. 15 TONELADAS
UBICACIÓN: PALACIO MUNICIPAL



ELABORADO: DANIELA NIETO

CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVA

Diagonal 56 # 17- 40 B. Pueblo Nuevo. Barrancabermeja, Colombia.
Teléfono: 6 005742 – 6 200068 Celular: 315 8984362 310-8558076
E-mail: servicioalcliente@funitel.com.co
www.funitel.com.co



CRONOGRAMA DE SERVICIOS

Contrato No. : 2564-25 Objeto: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA SANTANDER".

Mantenimiento realizado								
	Mantenimiento por							
Dependencia	Cantidad de	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Tipo de Servicio	Observaciones
Dirección de talento humano	14	-	Rutina 1	-	Rutina 2	-	Preventivo / Correctivo	-
Dirección de acceso a la justicia y DDHH	23	-	Rutina 1	-	Rutina 2	-	Preventivo / Correctivo	-
Infraestructura	15	-	-	Rutina 1	-	Rutina 2	Preventivo / Correctivo	-
Dirección de Ingresos	6	-	-	Rutina 1	-	Rutina 2	Preventivo / Correctivo	-
Prensa	6	-	Rutina 1	-	Rutina 2	-	Preventivo / Correctivo	-
TIC	4	-	-	Rutina 1	-	Rutina 2	Preventivo / Correctivo	-
Casa matriz	18	-	-	Rutina 1	-	Rutina 2	Preventivo / Correctivo	-
Centro de convivencia ciudadana	27	-	Rutina 1	-	Rutina 2	-	Preventivo / Correctivo	-
Desarrollo comunitario	5	-	-	Rutina 1	-	Rutina 2	Preventivo / Correctivo	-
Palacio municipal	19	-	Rutina 1	-	Rutina 2	-	Preventivo / Correctivo	-
BIT	26	Rutina 1	-	Rutina 2	-	-	Preventivo / Correctivo	-

Elaboró,

Isabel Cristina Domínguez Niño
Coordinadora administrativa

Diagonal 56 # 17- 40 B. Pueblo Nuevo. Barrancabermeja, Colombia. Teléfono: (607)6 005742 Celular: 315 8984362 310-8558076
E-mail: servicioalcliente@funitel.com.co
www.funitel.com.co

Resolución de Contratación
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



316423-T

JENNY
ARANGO HERNANDEZ
C.C. 37576515

RES. INSCRIPCION 418 DEL 04/10/2023

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER



366208

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL


372495





REPORTE DE SERVICIO

Nº 3913



Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	Javier Humano Alcala	E-mail:	
DIRECCIÓN:		CELULAR:	
TELÉFONO:		CIUDAD:	B / Barranquilla
		CONTACTO:	

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 25-09-25	FECHA FINAL: 18-10-21
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐	CUAL ☐		
UBICACIÓN: Bienestar 1 Edificada 7er piso				
HORA INICIO:		HORA FINAL:		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Aire Frio Piso techo 60.000 BTU	MARCA:	Midea		
SERIE:		MODELO:	MUE-60CRN1-N		
PRESIÓN:	ALTA: ☐	BAJA: ☐	TENSIÓN: 220 V	AMPERAJE: ☐	SENSOR AMBIENTE: ☐
SENSOR TUBERÍA: ☐	CAP. BLOWER: ☐	CAP. VENT. COND.: ☐	CAP. COMPRESOR: ☐	REFR.: ☐	
SENSOR COMPRESOR: ☐	SENSOR TUBERÍA ALTA: ☐	SENSOR PANEL CONDENSADORA: ☐			

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo a aire piso techo se desarma evaporadora, se lavan serpentín y partes, se revisa parte eléctrica se revisan conexiones y se realiza correctivo por mal estado de refrigerante

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Shimmy, vaselina, Hifoclorito
Suministro e instalación Contactor bipolar a 24 Volt

OBSERVACIONES

Equipo queda trabajando en buenas condiciones

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Jairo - Jhon Polanco

AUTORIZADO POR

Sergio Feliza

TP N°

SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA: 20 octubre 2021
NOMBRE: Oba Lucio Torres G.	CC: 63.485.927
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



REPORTE DE SERVICIO

Nº 3915



Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: <u>Alcaldía (Talento humano)</u>	E-mail:
DIRECCIÓN:	CELULAR:
TELÉFONO:	CIUDAD: <u>Barrancabermeja</u> CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: <u>27-09-25</u>	FECHA FINAL: <u>8-10-25</u>
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐ CUAL			
UBICACIÓN: <u>Oficina Grupo Jurídico (Diseño) 2º piso</u>				
HORA INICIO:		HORA FINAL:		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: <u>Tipo mini split 18.000 BTU</u>	MARCA: <u>LG</u>			
SERIE:	MODELO: <u>VM7EC7</u>			
PRESIÓN: ALTA: ☐ BAJA: ☐	TENSIÓN: <u>220V</u> AMPERAJE: ☐	SENSOR AMBIENTE: ☐		
SENSOR TUBERÍA: ☐	CAP. BLOWER: ☐	CAP. VENT. COND.: ☐	CAP. COMPRESOR: ☐	REFR. <u>R410A</u>
SENSOR COMPRESOR: ☐	SENSOR TUBERÍA ALTA: ☐	SENSOR PANEL CONDENSADORA: ☐		

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mtto Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento Preventivo. Lavado técnico en panel, bandeja, blower, partes, filtros, revisión eléctrica, ensrase y el equipo es puesto en marcha. Y se realiza correctivo por mal estado de repuestos

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Químicos especiales para lavado de A.A
Suministro e instalación Juego de amortiguadores para compresor

OBSERVACIONES

Se observa manguera del drenaje con aislamiento en mal estado, se sugiere cambio de manguera del drenaje con aislamiento, equipo es puesto en marcha y queda trabajando en buenas condiciones.

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) Jhon Polanco - NestorAUTORIZADO POR Sergio Jellez
TP N° SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA: <u>20 octubre 2025</u>
NOMBRE: <u>Okalucia Torres G.</u>	CC: <u>63.485.927</u>
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐

[Firma]
FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



REPORTE DE SERVICIO

Nº 3949

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CERTIFICADO

Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldia (Folleto Humana)	E-mail:	
DIRECCIÓN:	CELULAR:	
TELÉFONO:	CIUDAD: Barrancabermeja	CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 27-09-2021	FECHA FINAL: 27-9-21
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐ CUAL			
UBICACIÓN: Oficina luz Helena 2º Piso				
HORA INICIO:		HORA FINAL:		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: minisplit 12000 Btu	MARCA: Daikin			
SERIE:	MODELO: AR12JVSCKWN			
PRESIÓN: ALTA: ☐ BAJA: ☐	TENSIÓN: 220 V	AMPERAJE:	SENSOR AMBIENTE:	
SENSOR TUBERÍA:	CAP. BLOWER:	CAP. VENT. COND:	CAP. COMPRESOR:	REFR. R410A
SENSOR COMPRESOR:	SENSOR TUBERÍA ALTA:	SENSOR PANEL CONDENSADORA:		

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo al serpentín evaporador. Se hace un lavado técnico. Se lavan todas las partes. Se arma completamente y se deja encendido para verificar su funcionamiento. Y se realiza conexión por el estado de repuestos.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Shimpy
Hiperlanto
Se suministró e instalación amortiguadores para motor blower Uni split
Aceite líquido

OBSERVACIONES

Se observa el Display del equipo sin funcionamiento.
Se deja trabajando correctamente.

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) Alester Madero
Jho. PalancoAUTORIZADO POR Sergio Teller
CP Nº SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA: 20 octubre 2021
NOMBRE: Olga Lucía Torres G.	CC: 63.485.923
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐	FIRMA: <u> </u>

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



REPORTE DE SERVICIO

Nº 3951

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Certificado

Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcolida (talento humano)	E-mail:	
DIRECCIÓN:	CELULAR:	
TÉLEFONO:	CIUDAD: Barrancabermeja	CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 22-09-2025	FECHA FINAL: 22-09-25
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐ CUAL			
UBICACIÓN: Oficina presupuesto 2do piso				
HORA INICIO:		HORA FINAL:		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: minisplit 9000 Btu	MARCA: LG			
SERIE:	MODELO: VM092CB			
PRESIÓN: ALTA ☐ BAJA ☐	TENSIÓN: 220V	AMPERAJE:	SENSOR AMBIENTE:	
SENSOR TUBERÍA:	CAP. BLOWER:	CAP. VENT. COND.:	CAP. COMPRESOR:	REFR. R410A
SENSOR COMPRESOR:	SENSOR TUBERÍA ALTA:	SENSOR PANEL CONDENSADORA:		

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo al serpentín evaporador, en el cual se realiza un lavado técnico, se lavan todas sus piezas y se cura el equipo completamente. Y se realiza correctivo por mal estado de repuestos.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Shinyfi
suministro e instalación de mangueras de desagüe.
Hiperclorito

OBSERVACIONES

Se escucha ruido en el motor del evaporador, posiblemente sea por lodamiento del equipo. Se deja trabajando correctamente.

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)Nestor Mendoza
Jhon Palanca

AUTORIZADO POR

Sergio Teller
SUPERVISOR

CP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA: 20 octubre 2025
NOMBRE: Olga Lucía Torres G.	CC: 63.485.923
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



REPORTE DE SERVICIO

Nº 3953

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	Alcaldía (Talento Humano)	E-mail:	
DIRECCIÓN:		CELULAR:	
TELÉFONO:		CIUDAD:	Barrancabermeja
		CONTACTO:	

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 29-09-2021	FECHA FINAL: 8-10-21
DIAGNÓSTICO	☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE	☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA	☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE	☐	OTRO ☐ CUAL		
UBICACIÓN:	Oficina Contratación 2º piso			
HORA INICIO:	HORA FINAL:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	minisplit 24000 Btu	MARCA	LG
SERIE:		MODELO	VM242CE
PRESIÓN:	ALTA: ☐ BAJA: ☐	TENSIÓN	220V
AMPERAJE		SENSOR AMBIENTE	
SENSOR TUBERÍA		CAP. BLOWER	
CAP. VENT. COND.		CAP. COMPRESOR	
REFR.	R410A		
SENSOR COMPRESOR		SENSOR TUBERÍA ALTA	
SENSOR PANEL CONDENSADORA			

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lavado técnico al serpentín evaporador. Se lavan todas sus partes y se arma el equipo completamente y se deja encendido para verificar su funcionamiento.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Shinry

jabon liquido

parlante

OBSERVACIONES

Se observa manguera del desagüe con desnivel en la salida (puede generar goteo) por bandeja (de desagüe)

Se deja equipo encendido y trabajando correctamente.

ENTREGADO POR: Nestor Meidana
TÉCNICO(S): Fabian MarceloAUTORIZADO POR: Sergio Teller
TP Nº: SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:
NOMBRE: Opa Lucia Torresca	CC: 63.485.927
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



REPORTE DE SERVICIO

Nº 3969

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN
Certificado

Código:

Nº versión:

Fecha:

Página:

FUN - F - 37

10

16/10/2021

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:

Alcaldía (Prensa)

E-mail:

DIRECCIÓN:

CELULAR:

TELÉFONO:

CIUDAD:

Barrancabermeja

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº

VISITA

☒

GARANTÍA

☐

FECHA IN: 07-Oct-23

FECHA FINAL: 22-Oct-23

DIAGNÓSTICO

☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

☒

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

☐

DESMONTE DE AIRE

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA

☐

INSTALACIÓN DE AIRE

☐OTRO ☐ CUAL

UBICACIÓN: Recepcion

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:

Tipo mini split 24000btu

MARCA

Midea

SERIE:

MODELO

PRESIÓN:

ALTA:

☐

BAJA

TENSIÓN

220V

AMPERAJE

SENSOR AMBIENTE

☐

SENSOR TUBERÍA

☐

CAP. BLOWER

☐

CAP. VENT. COND.

☐

CAP. COMPRESOR

☐

REFR. R410

SENSOR COMPRESOR

☐

SENSOR TUBERÍA ALTA

☐

SENSOR PANEL CONDENSADORA

☐

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER

☐

FUERA DE SERVICIO

☐

MEDIA MARCHA

☐

NORMAL

☒

INSTALACIONES DEL CLIENTE

☒

EN SERVICIO

☒

URGENTE

☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mto Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo en unidad evaporadora, lavado técnico de panel, bandeja, blower, partes, revisión eléctrica, entrega equipo es puesto en marcha. Se realiza correctivo por mal estado de repuestos

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Químicos especiales para lavado de A.A
motor Swing Para mini split

OBSERVACIONES

Equipo queda trabajando en optimas condiciones

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Jhon Ponce - Nestor

AUTORIZADO POR

Sergio Keller

SUPERVISOR

TP Nº

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

NOMBRE:

Sandra Cortinez Parada

CC:

11283914139

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



REPORTE DE SERVICIO

Nº 3959



Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: <u>Alcaldía (Prensa)</u>	E-mail:	
DIRECCIÓN:	CELULAR:	
TELÉFONO:	CIUDAD: <u>Barrancabermeja</u>	CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: <u>07-10-25</u>	FECHA FINAL: <u>22-10-25</u>
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐ CUAL			
UBICACIÓN: <u>Oficina Jefe de prensa</u>				
HORA INICIO:		HORA FINAL:		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: <u>Tipo mini split 12.000 BTU</u>	MARCA: <u>LG</u>			
SERIE:	MODELO: <u>VM422CE NR3</u>			
PRESIÓN: ALTA: ☐ BAJA: ☐	TENSIÓN: <u>220V</u>	AMPERAJE:	SENSOR AMBIENTE: ☐	
SENSOR TUBERÍA: ☐	CAP. BLOWER: ☐	CAP. VENT. COND.: ☐	CAP. COMPRESOR: ☐	REFR.: ☐
SENSOR COMPRESOR: ☐	SENSOR TUBERÍA ALTA: ☐	SENSOR PANEL CONDENSADORA: ☐		

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mtto Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo. Lavado técnico de panel, blower, bandeja, partes, revisión eléctrica enserase equipo es puesto en marcha y se realiza correctivo por mal estado de repuestos.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Químicos especiales para lavado de A.A

OBSERVACIONES

Equipo queda trabajando en buenas condicionesENTREGADO POR:
TÉCNICO(S)Jhon Polanco - Nestor

AUTORIZADO POR

Sergio Jeller
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:	
NOMBRE: <u>Sandra Cortinez Parada</u>	CC: <u>1128394139</u>	
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐	FIRMA: <u>Sandra</u>

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 3965

Código: FUN - F - 37 N° versión: 10 Fecha: 16/10/2021 Página: 1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldía (Prensa) E-mail:
DIRECCIÓN: CELULAR:
TELÉFONO: CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 02-10-25 FECHA FINAL: 22-10-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: Area de diseño HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Tipo techo 54000 Btu MARCA: LG
SERIE: MODELO: AVNQ54ELLAD
PRESIÓN: ALTA: ☐ BAJA: ☐ TENSIÓN: 220V AMPERAJE: SENSOR AMBIENTE: ☐
SENSOR TUBERÍA: ☐ CAP. BLOWER: ☐ CAP. VENT. COND.: ☐ CAP. COMPRESOR: ☐ REF.: ☐
SENSOR COMPRESOR: ☐ SENSOR TUBERÍA ALTA: ☐ SENSOR PANEL CONDENSADORA: ☐

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐ NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mtbo Preventivo.

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo. Lavado técnico a panel Blowers, bandeja, partes, Filtros, revisión eléctrica, ensera se equipo es puepto en marcha. y se realiza correctivo por mal estado de repuestos

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Químicos especiales para lavado de A.A
Suministros e instalación Sensor Aire Piso techo Inverter
Suministros e instalación Display Aire Piso techo.

OBSERVACIONES

Se revisa el equipo y se encuentran motores swing en mal estado. Se sugiere cambio, equipo queda trabajando en buenas condiciones.

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Thon Palacios - Jose Palacios

AUTORIZADO POR

Sereno Jellez
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Sandra Cortinez Parada FECHA:
EQUIPO ENTREGADO: ☐ Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ CC: 1128394135

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 3970

Código: FUN - F - 37 N° versión: 10 Fecha: 16/10/2021 Pagina: 1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldía (Prensa) E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 02-04-25 FECHA FINAL: 22-05-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Área de producción HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Tipo mini Split 24000 RTU MARCA: LG
SERIE: _____ MODELO: VM242CE NC2
PRESIÓN: ALTA: _____ BAJA: _____ TENSIÓN: 220V AMPERAJE: _____ SENSOR AMBIENTE: _____
SENSOR TUBERÍA: _____ CAP. BLOWER: _____ CAP. VENT. COND.: _____ CAP. COMPRESOR: _____ REFR.: R410A
SENSOR COMPRESOR: _____ SENSOR TUBERÍA ALTA: _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA: _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐ NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mtto Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo Lavado técnico en Panel, blower, bandela, Pasta y revisión eléctrica en fase, equipo es puesto en marcha. y se realiza Cambio de repuestos por mal estado.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Químicos especiales para lavado de A.A.
Suministros e instalación Amortiguadores Para motor blower mini split

OBSERVACIONES

Equipo queda trabajando en buenas condiciones

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Jhon Blanco - Mto

AUTORIZADO POR

Servicio Técnico
SUPERVISOR

TP N° _____

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD FECHA: _____
NOMBRE: Sandra Cortinez Peraza CC: 1148394139 Sandra
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO: _____



REPORTE DE SERVICIO

Nº 4017



Código:

FUN - F - 37

N° versión:

10

Fecha:

16/10/2021

Página:

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: talento humano

E-mail:

DIRECCIÓN:

CELULAR:

TELÉFONO:

CIUDAD:

Barrancabermeja

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°

VISITA

X

GARANTÍA

FECHA IN: 8-10-21

FECHA FINAL: 8-10-21

DIAGNÓSTICO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

X

DESMONTE DE AIRE

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA

INSTALACIÓN DE AIRE

OTRO

CUAL

UBICACIÓN: Oficina administrativa A.A #7

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:

Tipo techo 6000 BTU

MARCA

Midea

SERIE:

MODELO

MOV-60CN7-N

PRESIÓN:

ALTA:

BAJA

115PS

TENSIÓN

220V

AMPERAJE

26.37A

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR. 410A

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER

FUERA DE SERVICIO

MEDIA MARCHA

X

NORMAL

X

INSTALACIONES DEL CLIENTE

X

EN SERVICIO

URGENTE

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Equipo no enfria

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

revisión visual del equipo y zona de presión y ambiente
revisión de fugas, ajuste de refrigerante

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Oxígeno refrigerante 410A
Suministro cilindro gas R410A 130 LB
Motor swing para piso techo.

OBSERVACIONES

El equipo se entrega en condiciones nominales de
operaciónENTREGADO POR
TÉCNICO(S)Jose Galarte
Jhon Polanco

AUTORIZADO POR

Sergio Tellez

SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

NOMBRE:

Olga Lucia Torres G.

CC:

63.485.927

EQUIPO ENTREGADO:

Taller

Instalaciones del cliente

X

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



FUNITEL

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4020



Código:

FUN - F - 37

Nº versión:

10

Fecha:

16/10/2021

Página:

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:

Talento Humano (Alcaldia)

E-mail:

DIRECCIÓN:

CELULAR:

TELÉFONO:

CIUDAD:

Barrancabermeja

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°

VISITA

☒

GARANTÍA

☐

FECHA IN: 8-10-2025

FECHA FINAL: 8-10-2025

DIAGNÓSTICO

☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

☒

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

☐

DESMONTE DE AIRE

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA

☐

INSTALACIÓN DE AIRE

☐

OTRO ☐ CUAL

UBICACIÓN:

Recepción 2do piso (olga)

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:

minisplit 9000 Btu

MARCA

LG

SERIE:

MODELO

VM092C8

PRESIÓN:

ALTA:

BAJA

TENSIÓN

220V

AMPERAJE

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR. R410A

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER

☐

FUERA DE SERVICIO

☐

MEDIA MARCHA

☐

NORMAL

☒

INSTALACIONES DEL CLIENTE

☒

EN SERVICIO

☒

URGENTE

☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza un lavado técnico al serpentín evaporador, se utilizan productos para su limpieza. Se lavan todas sus piezas y se arma el equipo. Se dejan encendido para verificar su funcionamiento.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Shiny p1

Hipodartito

aceite líquido

OBSERVACIONES

Se deja equipo trabajando

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Jhon Molano
Julio Mejía

AUTORIZADO POR

Diego Teller
TP N° SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA: 20 octubre 2021

NOMBRE: Olga Lucia Torres G

CC: 63.485.927

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



REPORTE DE SERVICIO

Nº 4091

GR 450012018
BARRANCO VENTAS
CARTAGENA

Código:

FUN - F - 37

Nº versión:

10

Fecha:

16/10/2021

Página:

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: talento humano de Calabía

E-mail:

DIRECCIÓN:

CELULAR:

TELÉFONO:

CIUDAD: Barrancabermeja

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº

VISITA ☒GARANTÍA ☐

FECHA IN: 9-10-21

FECHA FINAL: 9-10-21

DIAGNÓSTICO ☐MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒DESMONTE DE AIRE ☐INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐INSTALACIÓN DE AIRE ☐OTRO ☐ CUAL

UBICACIÓN: Archivo

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: mini split 18000 BTU

MARCA

LG Dual Inverter

SERIE:

MODELO

VM182C7

PRESIÓN: ALTA ☐BAJA ☐

TENSIÓN

220V

AMPERAJE

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR. R410A

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER ☐FUERA DE SERVICIO ☐MEDIA MARCHA ☐NORMAL ☒INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒EN SERVICIO ☒URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

falta correctiva

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Desarme de la bomba - filtro limpieza y restablecimiento del drenaje

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

suministro e instalacion de mangueras de drenaje

suministro e instalacion sensores para aires mini split

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Jairo Fajardo

AUTORIZADO POR

Fergio Lelco

TP N°

SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

NOMBRE: Olga Lucía Torres G.

CC:

63-485-927

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



FUNITEL
Servicio eléctrico y climatización

REPORTE DE SERVICIO

Nº 3935

ISO 15001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Certificado



Código: FUN - F - 37 N° versión: 10 Fecha: 16/10/2021 Página: 1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Talento Humano E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: B/bermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 9-10-25 FECHA FINAL: 9-10-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Secretaría General - Despacho de Talento Humano
HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Aire tipo Piso techo 36000BTU MARCA: Midea
SERIE: _____ MODELO: MOB-36HBDNT-N
PRESIÓN: ALTA: _____ BAJA: _____ TENSIÓN: 220V AMPERAJE: _____ SENSOR AMBIENTE: _____
SENSOR TUBERÍA: _____ CAP. BLOWER: _____ CAP. VENT. COND.: _____ CAP. COMPRESOR: _____ REFR. R410A
SENSOR COMPRESOR: _____ SENSOR TUBERÍA ALTA: _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA: _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐ NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó mantenimiento preventivo a aire piso techo, se desarma se lavan partes, se repentin se revisa parte eléctrica, conexiones, se arma y se coloca en funcionamiento y se realiza Correctivo por mal estado de perrestos.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Shimpy, vaselina, H. Polanco
Motor swing Para Piso techo

OBSERVACIONES

Equipo queda trabajando en buenas condiciones.

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Jairo - Jhon Polanco

AUTORIZADO POR

Sergio Feliza

SUPERVISOR

TP N° _____

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD FECHA: 20 octubre 2025
NOMBRE: Olga Lucía Torres G. CC: 63.485.927
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐

[Firma]
FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO: _____



REPORTE DE SERVICIO

Nº 3923

ISO 45001:2018
SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUDCódigo:
FUN - F - 37Nº versión:
10Fecha:
16/10/2021Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: talento Humano Alcaide

E-mail:

DIRECCIÓN:

CELULAR:

TELÉFONO:

CIUDAD: Barrancabermeja

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº

VISITA ☒GARANTÍA ☐FECHA IN: 9-10-21FECHA FINAL: 9-10-21DIAGNÓSTICO ☐MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒DESMONTE DE AIRE ☐INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐INSTALACIÓN DE AIRE ☐OTRO ☐ CUALUBICACIÓN: Oficina contratación

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Aire acondicionado tipo split techo 36000 MARCA: Midea

SERIE:

MODELO

MUE-36CRN1-N

PRESIÓN:

ALTA: ☐BAJA: ☐

TENSIÓN

220V

AMPERAJE

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR. R410A

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER ☐FUERA DE SERVICIO ☐MEDIA MARCHA ☐NORMAL ☒INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒EN SERVICIO ☒URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó mantenimiento preventivo, se desarma, se lavan partes, evaporador, se revisa parte eléctrica, se revisan conexiones, se arma y se coloca en funcionamiento y se realiza correcto por mal estado de referos.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Químicos especiales para lavado de A.A.
Suministro e instalación sensor aire tipo techo

OBSERVACIONES

Equipo queda trabajando en buenas condicionesENTREGADO POR
TÉCNICO(S)Jorge Juan Polanco

AUTORIZADO POR

Sergio J. J. J.

SUPERVISOR

TP Nº

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA: 20 octubre 2021NOMBRE: Olga Lucia Torres G.CC: 63.485.923

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

**FUNITEL**

servicio eléctrico y climatización

REPORTE DE SERVICIO**Nº 4065**

Código:

FUN - F - 37

Nº versión:

10

Fecha:

16/10/2021

Página:

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: infraestructura "Alcaldia" E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 16-10-21 FECHA FINAL: 16-10-21
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: _____

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: minisplit 24000 Btu MARCA: Midea
SERIE: _____ MODELO: MSAG11D-22CRFN1-MTOW
PRESIÓN: ALTA ☐ BAJA ☐ TENSIÓN: 220V AMPERAJE: _____ SENSOR AMBIENTE: _____
SENSOR TUBERÍA: _____ CAP. BLOWER: _____ CAP. VENT. COND.: _____ CAP. COMPRESOR: _____ REFR. R410A
SENSOR COMPRESOR: _____ SENSOR TUBERÍA ALTA: _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA: _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIOcompleto**FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE**Mantenimiento preventivo**CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA**

Se realiza lavado técnico integral en el equipo. Se revisan conexiones eléctricas, toma de parámetros (presión, Amperaje) y se realiza ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALESliquidados para lavado**OBSERVACIONES**Se deja equipo trabajandoENTREGADO POR
TÉCNICO(S)Jhon Polanco
Nestor Mendoza

AUTORIZADO POR

Sergio Teller
SUPERVISOR

FP Nº _____

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

NOMBRE: Johana P. SantosEQUIPO ENTREGADO: _____ Taller ☐

FECHA:

CC: 37713404Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



REPORTE DE SERVICIO

Nº 4022

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Infraestructura (Alcalde) E-mail: CELULAR:
DIRECCIÓN: CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO:
TELÉFONO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 16-10-21 FECHA FINAL: 10-10-21
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: Oficina Jefe HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Tipo mini split 24.000 Btu MARCA: Midea
SERIE: MODELO: MSAG11D-22CRFN1-MTDW
PRESIÓN: ALTA: BAJA: TENSIÓN: 220V AMPERAJE: SENSOR AMBIENTE:
SENSOR TUBERÍA: CAP. BLOWER: CAP. VENT. COND.: CAP. COMPRESOR: REFR.: R410A
SENSOR COMPRESOR: SENSOR TUBERÍA ALTA: SENSOR PANEL CONDENSADORA:

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐ NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mtto Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo. Lavado técnico en Panel blower, bandeja, partes, engrase, revisión eléctrica, equipo es puesto en marcha.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Químicos especiales para lavado de A.A

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Jhon Polanco - Jose Pallares

AUTORIZADO POR

Sergio Jelinez
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

NOMBRE: Johanna P. Santos R

CC: 33713409

EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



REPORTE DE SERVICIO

Nº 4053

CS 4501-2018
SERVICIO TÉCNICO

Código:

FUN - F - 37

Nº versión:

10

Fecha:

16/10/2021

Página:

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:

Alcaldía Infraestructura

E-mail:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CIUDAD:

Barranca/np

CELULAR:

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°

VISITA

X

GARANTÍA

X

FECHA IN: 10-10-21

FECHA FINAL: 10-10-21

DIAGNÓSTICO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

DESMONTE DE AIRE

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA

INSTALACIÓN DE AIRE

OTRO

UBICACIÓN: oficina capataz Maxmario

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:

mini split auzoo pto

MARCA

midea

SERIE:

MODELO

MSAG110-22CFAT-M10W

PRESIÓN:

ALTA:

BAJA

TENSIÓN

220V

AMPERAJE

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR. R410A

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER

X

FUERA DE SERVICIO

X

MEDIA MARCHA

X

NORMAL

INSTALACIONES DEL CLIENTE

X

EN SERVICIO

X

URGENTE

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mto Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mto Preventivo del equipo, desarme y lavado de partes
carcasa - bobinas - compresor - bombas - filtros - el equipo se deja
trabajando en óptimas condiciones

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Shimply - hipoclorito - jabón líquido

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Julio - Erian M.

AUTORIZADO POR

Sergio Leliez

TP N°

SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

NOMBRE:

Juan P. Santos

CC:

2713409

EQUIPO ENTREGADO:

Taller

Instalaciones del cliente

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



REPORTE DE SERVICIO

Nº 4034

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Certificado

Código:	Nº versión:	Fecha:	Página:
FUN - F - 37	10	16/10/2021	1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	Alcalda Infraestructura	E-mail:	
DIRECCIÓN:		CELULAR:	
TELÉFONO:		CIUDAD:	B/bermeja
		CONTACTO:	

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 10-10-21	FECHA FINAL: 10-10-21
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐ CUAL			
UBICACIÓN: Maquinaria Aire 2				
HORA INICIO:	HORA FINAL:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	M.º SRT de 21.000 Btu	MARCA:	LG
SERIE:		MODELO:	SR242CM
PRESIÓN:	ALTA: ☐ BAJA: ☐	TENSIÓN:	220 V
SENSOR TUBERÍA	CAP. BLOWER	CAP. VENT. COND.	CAP. COMPRESOR
SENSOR COMPRESOR	SENSOR TUBERÍA ALTA	SENSOR PANEL CONDENSADORA	REFR. R22

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza reajuste de gas refrigerante, cambio de capacitor de condensadora cambio tubos con ante vilo y se realiza correctivo por mal estado de repuestos.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Gas refrigerante R22, capacitor, tubos, ante vilo
Suministro Control remoto
Suministro aislamiento térmico.

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) _____

AUTORIZADO POR Sergio Teller
SUPERVISOR

TP N° _____

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Johanna P. Santos
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐

FECHA:

CC:

37713409

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



REPORTE DE SERVICIO

Nº 4033



Código:

FUN - F - 37

Nº versión:

10

Fecha:

16/10/2021

Página:

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldía Infraestructura E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: B/bermudez CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 10-10-21 FECHA FINAL: 10-10-21
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: maquinaria Aire 1

HORA INICIO: _____

HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: unispot de 24.000 Btu MARCA hitec
SERIE: _____ MODELO MSAG110-22CQFN7-M10W
PRESIÓN: ALTA ☐ BAJA 122 Psi TENSIÓN 220v AMPERAJE 6.7 SENSOR AMBIENTE ☐
SENSOR TUBERÍA ☐ CAP. BLOWER ☐ CAP. VENT. COND. ☐ CAP. COMPRESOR ☐ REFR. R410a
SENSOR COMPRESOR ☐ SENSOR TUBERÍA ALTA ☐ SENSOR PANEL CONDENSADORA ☐

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN _____ ESTADO _____ CONFIRMACIÓN _____
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐ NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó cambio de refrigerante por motivo que se encontraba contaminado y suministro de control remoto

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Gas Refrigerante, control remoto
Suministro e instalación Capacitor de marcha 30 A 70 MFD.
Suministro Capacitor de Marcha 6 MFD.
Suministro Cilindro Freon 22+30 LB

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Jairo Mejia
Nestor Mendez

AUTORIZADO POR

Sergio Tellez
TP Nº _____ SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Johanny P. Santos R FECHA: 30/10/2021
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO: _____

[Firma]
FIRMA



REPORTE DE SERVICIO

Nº 3914

CERES
BUREAU VERITAS
Certification

Código:

FUN - F - 37

Nº versión:

10

Fecha:

16/10/2021

Página:

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: talento humano Alcala E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: B/jerneta CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 10-10-21 FECHA FINAL: 10-10-21
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Oficina administrativa A.A #2 2do Piso
HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Aire acondicionado fbo piso techo 48 MARCA Goodman
SERIE: _____ MODELO MUB-43CE
PRESIÓN: ALTA: _____ BAJA: _____ TENSIÓN 210 V AMPERAJE _____ SENSOR AMBIENTE _____
SENSOR TUBERÍA _____ CAP. BLOWER _____ CAP. VENT. COND. _____ CAP. COMPRESOR _____ REFR. R22
SENSOR COMPRESOR _____ SENSOR TUBERÍA ALTA _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Equipo sin Filtros.

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo se desarma se lavan partes, se lava serpentín, se revisa parte eléctrica, conexiones se arma y se coloca en funcionamiento, se realiza cambio de capacitores del motor del blower de la evaporadora y se realiza correctivo por mal estado repuestos.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Shimify, vaselina, H. Podo nito, capacitores
Suministro e instalaciones sensores aire Piso techo

OBSERVACIONES

Aire sin filtros, se suplieren filtros para mejor funcionamiento del equipo,
Equipo es puesto en marcha, y queda trabajando en buenas condiciones

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)Diego-Jhon Polanco

AUTORIZADO POR

Sergio J. J. J.

TP Nº _____ SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Olga Lucía Torres G. FECHA: 20 octubre 2021
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ CC: 63.485.927 Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



REPORTE DE SERVICIO

Nº 4035

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: <u>Peña Mafios</u>	E-mail:	
DIRECCIÓN:	CELULAR:	
TELÉFONO:	CIUDAD: <u>Barranquilla</u>	CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: <u>11-10-21</u>	FECHA FINAL: <u>11-10-21</u>
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐ CUAL			
UBICACIÓN: <u>Recepción</u>				

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: <u>minsplit 18.000 btu.</u>	MARCA: <u>Nidea</u>			
SERIE:	MODELO: <u>MSAG11C-17CPTN1-MTDW</u>			
PRESIÓN: ALTA: ☐ BAJA: ☐	TENSIÓN: <u>220V</u> AMPERAJE: ☐	SENSOR AMBIENTE: ☐		
SENSOR TUBERÍA: ☐	CAP. BLOWER: ☐	CAP. VENT. COND.: ☐	CAP. COMPRESOR: ☐	REFR. <u>glicol</u>
SENSOR COMPRESOR: ☐	SENSOR TUBERÍA ALTA: ☐	SENSOR PANEL CONDENSADORA: ☐		

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

falla de mantenimiento

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo de desgrasa, se lavan partes, se lava serpentina, se revisa parte eléctrica, se arma y se coloca en funcionamiento

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

grasa, vaselina, hipoclorito

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)Joel M. Gassan M

AUTORIZADO POR

Sergio Liles

SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

NOMBRE: Yolanda Bohórquez Santamaría

CC:

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

Yolanda Bohórquez S.

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 3993

ISO 15001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Certificado



Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: <u>Cosamatz</u>	E-mail:
DIRECCIÓN:	CELULAR:
TELÉFONO:	CIUDAD: <u>Barrancabermeja</u> CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: <u>11-10-2021</u>	FECHA FINAL: <u>11-10-21</u>
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐ CUAL			
UBICACIÓN: <u>Asesoria jurídica</u>	HORA INICIO:	HORA FINAL:		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: <u>minisplit 18000 Btu</u>	MARCA: <u>Midea</u>
SERIE:	MODELO: <u>MSAG11C-17CRFN1-MTOW</u>
PRESIÓN: ALTA: ☐ BAJA: ☐	TENSIÓN: <u>220 V</u> AMPERAJE: ☐
SENSOR TUBERÍA: ☐	CAP. BLOWER: ☐ CAP. VENT. COND.: ☐
SENSOR COMPRESOR: ☐	CAP. COMPRESOR: ☐ REFR. <u>R410A</u>
SENSOR TUBERÍA ALTA: ☐ SENSOR PANEL CONDENSADORA: ☐	

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo al serpentín evaporador en el cual se le realiza un lavado técnico con hidrolavadora y químicos especiales para su limpieza. Se realiza lavado de sus partes y se arma el equipo completamente. Se deja encendido para verificar su funcionamiento.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Shiny pi Vaselina
daban liquido
aportanto

OBSERVACIONES

Se deja equipo trabajando correctamente.

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) Nestor Mendoza Mendez
Jose paltres

AUTORIZADO POR Sergio Teller
TP N° SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA: <u> </u>
NOMBRE: <u>Yolanda Bohórquez Santamaría</u>	CC: <u> </u>
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐	FIRMA: <u>Yolanda Bohórquez S.</u>

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 3994

ISO 45001:2018
SISTEMA VERIFICADO
Certificado



Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: <u>Asamatrix</u>	E-mail:
DIRECCIÓN:	CELULAR:
TELÉFONO:	CIUDAD: <u>Barrancabermeja</u> CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: <u>11-10-2025</u>	FECHA FINAL: <u>11-10-25</u>
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐	CUAL		
UBICACIÓN: <u>Atención Psicosocial</u>				
HORA INICIO:		HORA FINAL:		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: <u>minisplit 18000 Btu</u>	MARCA: <u>Midea</u>
SERIE:	MODELO: <u>MSAG11C-14C2FN1-MTOW</u>
PRESIÓN: ALTA: ☐	BAJA: ☐
TENSIÓN: <u>220 V</u>	AMPERAJE:
SENSOR TUBERÍA	SENSOR AMBIENTE
SENSOR COMPRESOR	SENSOR TUBERÍA ALTA
SENSOR PANEL CONDENSADORA	REFR. <u>R410A</u>

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo a Aire Acondicionado en el cual se le hace un lavado técnico al serpentín evaporador. Se utilizan químicos para su buena limpieza. Se lavan todas sus partes y se arma el equipo completamente.

Se deja encendido para confirmar que todo que en buenas condiciones y se realiza correctivo por mal estado de resortes.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Shiny pi Vaselina
suministro a instalacion de Mangueras de desagüe.
cañón líquido

apacito

OBSERVACIONES

Se deja equipo trabajando correctamente

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Nestor mendina medez
jose pabres

AUTORIZADO POR

Sergio Teller
P N° SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:
NOMBRE: <u>Yolanda Bohórquez Santamaría</u>	CC: <u>Yolanda Bohórquez S-</u>
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐
FIRMA	

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



FUNITEL

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4012



Código:

FUN-F-37

Nº versión:

10

Fecha:

16/10/2021

Página:

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:

Alcalá Carlos Matute

E-mail:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CUIDAD:

Barranca/Meja

CELULAR:

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº

VISITA

☒

GARANTÍA

☐

FECHA IN: 11-10-25

FECHA FINAL: 11-10-25

DIAGNÓSTICO

☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

☒

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

☐

DESMONTE DE AIRE

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA

☐

INSTALACIÓN DE AIRE

☐

OTRO ☐ CUAL

UBICACIÓN:

taller de formación (aire del fondo)

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:

fini split 24000 BTU

MARCA

LG

SERIE:

MODELO

MADE-22CRDNI-M10W

PRESIÓN:

ALTA:

BAJA

TENSIÓN

220V

AMPERAJE

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR.

R410A

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDOS Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER

☐

FUERA DE SERVICIO

☐

MEDIA MARCHA

☐

NORMAL

☒

INSTALACIONES DEL CLIENTE

☒

EN SERVICIO

☒

URGENTE

☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

nto preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mto preventivo al equipo, desarme y lavado de partes: carcasa - tapas - filtros - serpentín - sondas - blower. El equipo se dejó trabajando en óptimas condiciones y se realiza correcto por mal estado de repuestos

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

flimpy - hipochlorito - Joven blanco
suministro e instalación juego de amortiguadores para compresor.

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Fabrizio Marcel
Nelson Mendez

AUTORIZADO POR

Sergio Jellez

TP Nº SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

NOMBRE:

Yolanda Bohórquez Santamaría

CC:

Yolanda Bohórquez S.

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



FUNITEL
Servicio eléctrico y climatización

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4062

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



Código:

FUN - F - 37

Nº versión:

10

Fecha:

16/10/2021

Página:

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:

Infraestructura

E-mail:

DIRECCIÓN:

CELULAR:

TELÉFONO:

CIUDAD:

Barrancabermeja

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº

VISITA

☒

GARANTÍA

☐

FECHA IN: 14-10-21

FECHA FINAL: 14-10-21

DIAGNÓSTICO

☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

☒

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

☐

DESMONTE DE AIRE

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA

☐

INSTALACIÓN DE AIRE

☐

OTRO

CUAL

UBICACIÓN: Taller Eléctrico

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:

Mini Split 24.000 btu.

MARCA

Midea

SERIE:

MODELO

MSAG11D-22CRFN1-M10W

PRESIÓN:

ALTA:

BAJA

135 PSI

TENSIÓN

AMPERAJE

7.19A

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR.

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER

☐

FUERA DE SERVICIO

☐

MEDIA MARCHA

☐

NORMAL

☒

INSTALACIONES DEL CLIENTE

☒

EN SERVICIO

☒

URGENTE

☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo.

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento Preventivo.

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Mnto Preventivo lavado Integral Técnico en todo el Equipo.
Se revisan Conexiones eléctricas, Temperatura, Presión
conexiónado y ajustes mecánicos del equipo.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Shimpi, H. Bobrito y Vaseline.

OBSERVACIONES

El blower tiene altas perdidas en el centro.

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

José Pallares
Fabian Maruato

AUTORIZADO POR

Sergio Tellet
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFIRMACIÓN

FECHA:

NOMBRE:

Johanna P. Sotelo

CC:

37713409

EQUIPO ENTREGADO:

Taller

Instalaciones del cliente

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



REPORTE DE SERVICIO

Nº 4058



Código:

FUN - F - 37

Nº versión:

10

Fecha:

16/10/2021

Página:

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldía Infraestructura E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 14-10-21 FECHA FINAL: 14-10-21
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Arbolización

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: mini split 24000 BTU MARCA: miida
SERIE: _____ MODELO: MSAG11D-22CRFM-MTOW
PRESIÓN: ALTA: ☐ BAJA: ☐ TENSIÓN: 220 V AMPERAJE: _____ SENSOR AMBIENTE: _____
SENSOR TUBERÍA: _____ CAP. BLOWER: _____ CAP. VENT. COND.: _____ CAP. COMPRESOR: _____ REFR. R410A
SENSOR COMPRESOR: _____ SENSOR TUBERÍA ALTA: _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA: _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mta Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

lavado integral en el equipo, Revisión conexiones eléctricas y ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

shampoo - jabón líquido - hipoclorito

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR Fabian Marcial AUTORIZADO POR Gerardo Tellez
TÉCNICO(S) Jhon Polanco TPNº SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Gerardo P. Jorho FECHA: 30/10/2021
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ FIRMA: _____

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO: _____



REPORTE DE SERVICIO

Nº 4041

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldía Infraestructura E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº _____ VISITA ☐ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 14-10-21 FECHA FINAL: 19-10-21
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Oficina Secretaria mantenimiento
HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: minisplit 24000 BTU MARCA: LG
SERIE: _____ MODELO: SP2U2CM
PRESIÓN: ALTA ☐ BAJA ☐ TENSIÓN: 220V AMPERAJE: _____ SENSOR AMBIENTE: _____
SENSOR TUBERÍA: _____ CAP. BLOWER: _____ CAP. VENT. COND.: _____ CAP. COMPRESOR: _____ REFR. R22
SENSOR COMPRESOR: _____ SENSOR TUBERÍA ALTA: _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA: _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mtto preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

lavado integral en el equipo, revisión de conexiones eléctricas
ajuste mecánico

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

shampoo - jabón líquido - hipoclorito

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Fabian A. Julio M

AUTORIZADO POR

Sergio telloz
SUPERVISOR

TP Nº _____

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

NOMBRE: Jhanna P. Santos E

FECHA:

CC: 37713409

EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



REPORTE DE SERVICIO

Nº 4032

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: <u>Alcatel infraestructura</u>	E-mail:	
DIRECCIÓN:	CELULAR:	
TELÉFONO:	CIUDAD: <u>barranca/meja</u>	CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: <u>14-10-21</u>	FECHA FINAL: <u>14-10-21</u>
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐	CUAL		
UBICACIÓN: <u>oficina parque</u>	HORA INICIO:	HORA FINAL:		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: <u>mini split</u>	MARCA: <u>midea</u>			
SERIE:	MODELO: <u>MSAG11P-22CKFN1-MTOW</u>			
PRESIÓN: ALTA: ☐	BAJA: ☐	TENSIÓN: <u>220V</u>	AMPERAJE:	SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA	CAP. BLOWER	CAP. VENT. COND.	CAP. COMPRESOR	REFR: <u>R410A</u>
SENSOR COMPRESOR	SENSOR TUBERÍA ALTA	SENSOR PANEL CONDENSADORA		

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mto Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

trabajo integral en el equipo, revisión de conexiones eléctricas
ajuste mecánico

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

shampoo - hipodermico - jabón líquido

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)Fabian julio M

AUTORIZADO POR

Fergio telloz
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Johanna P. Santos
EQUIPO ENTREGADO: ☐ Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐FECHA: 31/10/2021
CC: 37713409

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



REPORTE DE SERVICIO

Nº 4056

ISO 9001:2015
ORGANIZACION VERITAS
Certificación



Código:

FUN - F - 37

Nº versión:

10

Fecha:

16/10/2021

Página:

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldía Infraestructura

E-mail:

DIRECCIÓN:

CELULAR:

TELÉFONO:

CIUDAD: Barranca/Mejía

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº

VISITA ☒

GARANTÍA ☐

FECHA IN: 14-10-21

FECHA FINAL: 14-10-21

DIAGNÓSTICO ☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐

DESMONTE DE AIRE ☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐

INSTALACIÓN DE AIRE ☐

OTRO ☐ CUAL

UBICACIÓN: maguinarío

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: mini split 24000 BTU c2) #

MARCA

midea

SERIE:

MODELO

MRG110-22CET-1-MTOW

PRESIÓN:

ALTA:

BAJA:

TENSIÓN

220V

AMPERAJE

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR. R410A

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER ☐

FUERA DE SERVICIO ☐

MEDIA MARCHA ☒

NORMAL ☐

INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒

EN SERVICIO ☐

URGENTE ☒

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mta preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

lavado integral en el equipo, revisión de conexiones eléctricas y ajustes mecánicos

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

shimipy - jabón líquido - hipoclorito

OBSERVACIONES

el equipo estaba con amperaje bajo y la presión por encima de 110 psi y poca eficiencia en enfriamiento

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Fabian - julio M.

AUTORIZADO POR

Sergio telloz

SUPERVISOR

TP Nº

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

NOMBRE:

CC:

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



REPORTE DE SERVICIO

Nº 4057

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDADCódigo:
FUN - F - 37Nº versión:
10Fecha:
16/10/2021Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcatel infraestructura E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barranca/merja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº: _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 14-10-21 FECHA FINAL: 14-10-21
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL: _____
UBICACIÓN: maguinaría HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: mini split 24000 Btu (2) # MARCA: LG
SERIE: _____ MODELO: SP242CM
PRESIÓN: ALTA: _____ BAJA: _____ TENSIÓN: 220V AMPERAJE: _____ SENSOR AMBIENTE: _____
SENSOR TUBERÍA: _____ CAP. BLOWER: _____ CAP. VENT. COND.: _____ CAP. COMPRESOR: _____ REFR. R22
SENSOR COMPRESOR: _____ SENSOR TUBERÍA ALTA: _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA: _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN: _____ ESTADO: _____ CONFIRMACIÓN: _____
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐ NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mto Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Trabajo integral en el equipo, Revisión de conexiones eléctricas y ajustes mecánicos

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

shimipy - hipodorito - jabon liquido

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Fabian-Julio M

AUTORIZADO POR

Sergio tellez
SUPERVISOR

TP Nº

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

NOMBRE: Hernan Santos R.

CC: 37713409

EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



REPORTE DE SERVICIO

Nº 4000

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD



Código: FUN - F - 37 N° versión: 10 Fecha: 16/10/2021 Página: 1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: D.P.A.C.E. (Alcaldía) E-mail: DIRECCIÓN: Desarrollo Comunitario. CELULAR: TELÉFONO: CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 15-Oct-25 FECHA FINAL: 15-Oct-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: Oficina D.P.A.C.E.

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Tipo Piso techo 36000BTU MARCA: Midea
SERIE: MODELO: MUE-36CRN1-N
PRESIÓN: ALTA: ☐ BAJA: ☐ TENSIÓN: 220V AMPERAJE: SENSOR AMBIENTE: ☐
SENSOR TUBERÍA: ☐ CAP. BLOWER: ☐ CAP. VENT. COND.: ☐ CAP. COMPRESOR: ☐ REF. R410A
SENSOR COMPRESOR: ☐ SENSOR TUBERÍA ALTA: ☐ SENSOR PANEL CONDENSADORA: ☐

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐ NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mtto Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento Preventivo, lavado técnico en Panel, blower, bandeja, partes, Filtros, engrase, revisión eléctrica, equipo es puesto en marcha. Y se realiza correctivo por mal estado de los repuestos.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Químicos especiales para lavado de A.A
suministro e instalación Sensor aire Piso techo Inverter

OBSERVACIONES

Equipo queda trabajando en buenas condiciones

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) Juan Polanco - Nestor Mendoza

AUTORIZADO POR Sergio Jelliez SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD FECHA: NOMBRE: CC: EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ FIRMA
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



REPORTE DE SERVICIO

Nº 4055

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Certificado



Código:

FUN - F - 37

Nº versión:

10

Fecha:

16/10/2021

Página:

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Infraestructura "Alcalde" E-mail:
DIRECCIÓN: CIUDAD: Barrancabermeja CELULAR:
TELÉFONO: CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 15-10-21 FECHA FINAL: 15-10-21
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: Vigilancia HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: minisplit 9000 MARCA: INDUCO
SERIE: MODELO: IND-MSP90LE20M
PRESIÓN: ALTA: ☐ BAJA: ☐ TENSIÓN: 220V AMPERAJE: SENSOR AMBIENTE: ☐
SENSOR TUBERÍA: ☐ CAP. BLOWER: ☐ CAP. VENT. COND.: ☐ CAP. COMPRESOR: ☐ REFR.: R410A
SENSOR COMPRESOR: ☐ SENSOR TUBERÍA ALTA: ☐ SENSOR PANEL CONDENSADORA: ☐

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ☐ ESTADO ☐ CONFIRMACIÓN ☒
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐ NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza un lavado integral en todo el equipo. Se revisan conexiones. Se toman parámetros (Amperaje, presión) y se realiza ajuste mecánico.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Shiny pi

OBSERVACIONES

Se deja equipo trabajando en óptimas condiciones.

ENTREGADO POR Nestor Mendoza
TÉCNICO(S) Julio Mejía

AUTORIZADO POR Sergio Teller
SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Johanna P. Santos FECHA: 30-10-2021
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ FIRMA
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



REPORTE DE SERVICIO

Nº 3850

152-45891234567
BUREAU VERITAS
Certification

Código:	Nº versión:	Fecha:	Página:
FUN - F - 37	10	16/10/2021	1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	Dhena Desarrollo Comunitario	E-mail:	
DIRECCIÓN:		CELULAR:	
TELÉFONO:		CIUDAD:	Barrancabermeja
		CONTACTO:	

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 16-10-2021	FECHA FINAL: 16-10-21
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐	CUAL		
UBICACIÓN: Primer piso	HORA INICIO:	HORA FINAL:		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Tipo techo 36000 Btu		MARCA:	Midea
SERIE:			MODELO:	MUE-36CEN1-N
PRESIÓN:	ALTA: ☐	BAJA: ☐	TENSIÓN:	220 V
			AMPERAJE:	
SENSOR TUBERÍA		CAP. BLOWER	CAP. VENT. COND.	CAP. COMPRESOR
SENSOR COMPRESOR		SENSOR TUBERÍA ALTA		SENSOR PANEL CONDENSADORA
			REFR.	R410A

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lavado técnico al serpentín evaporador, se lavan sus partes y se deja el equipo encendido para verificar su funcionamiento y se realiza correctivo por mal estado de rebastos.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Materiales para limpieza
Motor Swing para piso techo

OBSERVACIONES

Se deja equipo trabajando correctamente

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Jhon Polanco
Néstor Alvarado

AUTORIZADO POR

Jergio Teller
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:
NOMBRE: Anibal Topias 13	CC: 11.830.031
EQUIPO ENTREGADO:	Taller ☐
	Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



REPORTE DE SERVICIO

Nº 4060

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
CertificationCódigo:
FUN - F - 37Nº versión:
10Fecha:
16/10/2021Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcatel Infraestructura E-mail:
DIRECCIÓN: CELULAR:
TELÉFONO: CIUDAD: Barranca/med CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 16-10-21 FECHA FINAL: 16-10-21
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: recepción Administrativa HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Split P20 techo 36000 BTU MARCA: Midea
SERIE: MODELO: MUE-36HEDN1-N
PRESIÓN: ALTA: BAJA TENSIÓN: 220V AMPERAJE: SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA CAP. BLOWER CAP. VENT. COND. CAP. COMPRESOR REFR. R410A
SENSOR COMPRESOR SENSOR TUBERÍA ALTA SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mta preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Trabajo integral técnico, revisión de conexiones eléctricas, revisión de temperatura y presión, y ajuste mecánico y se realiza correctivo por mal estado de repuestos

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Suministros e instalación sensor aire P20 techo
Químico especiales de lavado de Aire A.

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR: Fajon Macuato
TÉCNICO(S): Jose Parrales

AUTORIZADO POR: Sergio Teller
TP Nº SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A COMFORMIDAD
NOMBRE: Mariana P. Santos FECHA: 30/7/2021
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



REPORTE DE SERVICIO

Nº 4047



Código: FUN - F - 37 N° versión: 10 Fecha: 16/10/2021 Pagina: 1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: INFRACSTRUCTURA E-mail: DIRECCIÓN: CIUDAD: B/BG metja CELULAR: TELÉFONO: CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° VISITA [X] GARANTÍA [] FECHA IN: 16-10-25 FECHA FINAL: 16-10-25
DIAGNÓSTICO [] MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] MANTENIMIENTO CORRECTIVO []
DESMONTE DE AIRE [] INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA [] INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA []
INSTALACIÓN DE AIRE [] OTRO [] CUAL []
UBICACIÓN: 741161 HECUICO

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: 7:00 Votuna MARCA LG
SERIE: MODELO LW6243 NSM47
PRESIÓN: ALTA: [] BAJA: [] TENSIÓN 220V AMPERAJE [] SENSOR AMBIENTE []
SENSOR TUBERÍA [] CAP. BLOWER [] CAP. VENT. COND. [] CAP. COMPRESOR [] REFR. []
SENSOR COMPRESOR [] SENSOR TUBERÍA ALTA [] SENSOR PANEL CONDENSADORA []

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER [] FUERA DE SERVICIO [] MEDIA MARCHA [] NORMAL [X]
INSTALACIONES DEL CLIENTE [X] EN SERVICIO [X] URGENTE []

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

El equipo presenta deficiencia por tiempo de uso

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento preventivo programado

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó inspección en el equipo, se revisan conexiones eléctricas del equipo, se realiza ajuste mecánico

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Shimpi, vaserina, hidroclorito

OBSERVACIONES

Se entregó equipo en condiciones nominales de operación

ENTREGADO POR José Pallas
TÉCNICO(S) Fabian macuato

AUTORIZADO POR Sergio Teller
SUPERVISOR TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Jhonma P. Santos f FECHA: 33713409
EQUIPO ENTREGADO: Taller [] Instalaciones del cliente [] FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



REPORTE DE SERVICIO

Nº 4028

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Código:

FUN - F - 37

Nº versión:

10

Fecha:

16/10/2021

Página:

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Infraestructura (Alcalá)

E-mail:

DIRECCIÓN:

CELULAR:

TELÉFONO:

CIUDAD:

Barrancabermeja

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº

VISITA

☒

GARANTÍA

☐

FECHA IN: 16-10-21

FECHA FINAL: 16-10-21

DIAGNÓSTICO

☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

☒

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

☒

DESMONTE DE AIRE

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA

☐

INSTALACIÓN DE AIRE

☐OTRO ☐ CUAL

UBICACIÓN: Oficina técnica autopavimentación

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:

Tipo Piso techo 36000 BTU

MARCA

Midea

SERIE:

MODELO

MUE-36CRNT-N

PRESIÓN:

ALTA:

☐

BAJA

☐

TENSIÓN

220V

AMPERAJE

☐

SENSOR AMBIENTE

☐

SENSOR TUBERÍA

☐

CAP. BLOWER

☐

CAP. VENT. COND.

☐

CAP. COMPRESOR

☐

REFR.

R410A

SENSOR COMPRESOR

☐

SENSOR TUBERÍA ALTA

☐

SENSOR PANEL CONDENSADORA

☐

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER

☐

FUERA DE SERVICIO

☐

MEDIA MARCHA

☐

NORMAL

☒

INSTALACIONES DEL CLIENTE

☒

EN SERVICIO

☒

URGENTE

☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Meto preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo, lavado técnico en Panel, blower, bandeja, partes, engrase revisión eléctrica, equipo es puesto en marcha. Y se realiza correctivo por mal estado de relays.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Químicos especiales para lavado de A/A
suministros e instalación Capacitor de marcha de 30 A 20 MFD
50

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Jhon Polanco - Pastor Mendoza

AUTORIZADO POR

Sergio J. J. J.

TP Nº

SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

NOMBRE:

Johnny P. Santos

CC:

37713704

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



REPORTE DE SERVICIO

Nº 3848



Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	Tatleno humano alvarado			E-mail:	
DIRECCIÓN:				CELULAR:	
TÉLEFONO:		CIUDAD:	B/Buenos Aires	CONTACTO:	

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº	VISITA	☒	GARANTÍA	☐	FECHA IN: 17-10-25	FECHA FINAL: 21-10-28
DIAGNÓSTICO	☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☐	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☒	
DESMONTE DE AIRE	☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA	☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA	☐	
INSTALACIÓN DE AIRE	☐	OTRO	☐	CUAL		
UBICACIÓN:	comunicaciones					

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Mini Split 24000		MARCA:	LG					
SERIE:			MODELO:	VM242CE N22					
PRESIÓN:	ALTA:	BAJA:	TENSIÓN:	220V	AMPERAJE:		SENSOR AMBIENTE:		
SENSOR TUBERÍA:		CAP. BLOWER:		CAP. VENT. COND.		CAP. COMPRESOR:		REFR.	
SENSOR COMPRESOR:		SENSOR TUBERÍA ALTA:		SENSOR PANEL CONDENSADORA:					

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN					
TALLER	☐	FUERA DE SERVICIO	☒	MEDIA MARCHA	☐	NORMAL	☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE	☒	EN SERVICIO	☐			URGENTE	☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Mantenimiento en elementos plásticos del evaporador por tiempo de uso del equipo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Equipo no prende, presencia error S

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó instalación de elementos electrónicos, encontrando fallas en la comunicación entre la evaporadora y condensadora, se realizaron cambios de las dos tarjetas electrónicas del equipo, limpieza de sistema de refrigeración, carga de refrigerante, zona de purgantes del equipo

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

tarjeta de condensadora y evaporadora, refrigerante 410A
Suministro e instalación tarjeta para aire mini split inverter de 9.000 a 24.000 btu.
Recarga de gas aire mini split.

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)Jose Calixto
Nestor Mancuza

AUTORIZADO POR

Sergio Teller

TP Nº SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:
NOMBRE: Obelucio Torres G	CC: 63.485.927
EQUIPO ENTREGADO:	Taller ☐ Instalaciones del cliente ☒

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

FIRMA

**FUNITEL**

Servicio técnico y mantenimiento

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4003

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Certificado

Código:

FUN - F - 37

Nº versión:

10

Fecha:

16/10/2021

Página:

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:

Alcaldía Dirección Ingresos

E-mail:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CIUDAD:

Barrancabermeja

CELULAR:

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°

VISITA ☒GARANTÍA ☐

FECHA IN: 16-10-21

FECHA FINAL: 16-10-21

DIAGNÓSTICO ☐MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒DESMONTE DE AIRE ☐INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐INSTALACIÓN DE AIRE ☐OTRO ☐ CUAL

UBICACIÓN: Sala 1CA

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:

mini split

18.000btu

MARCA:

HACEE 18000 BTU

SERIE:

MODELO:

DAF 18220 SL

PRESIÓN:

ALTA: ☐BAJA: ☐

TENSIÓN:

220V

AMPERAJE:

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR. R410A

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER ☐FUERA DE SERVICIO ☐MEDIA MARCHA ☐NORMAL ☐INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒EN SERVICIO ☐URGENTE ☐**ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO**

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mto Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó mto Preventivo del equipo, se revisó y lavó la parte
carcasa - blower - bandeja - filtro de serpentines - tapas
y se realizó correctivo por mal estado de revestidos

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

chimpy - inductorito - parafuso 1/2x66
Motor Swing para Mini split.

OBSERVACIONESENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Julio - Forzan M

AUTORIZADO POR

Sergio Teller

TP N°

SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

17/10/2021

NOMBRE:

Olypi Sierra

CC:

63475339

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



REPORTE DE SERVICIO

Nº 4001



Código:

FUN - F - 37

Nº versión:

10

Fecha:

16/10/2021

Página:

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:

Alcalde Dirección Ingresos

E-mail:

DIRECCIÓN:

CELULAR:

TELÉFONO:

CIUDAD:

Ipiales/Morona

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº

VISITA

☒

GARANTÍA

☐

FECHA IN: 17-10-21

FECHA FINAL: 17-10-21

DIAGNÓSTICO

☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

☒

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

☒

DESMONTE DE AIRE

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA

☐

INSTALACIÓN DE AIRE

☐

OTRO ☐ CUAL

UBICACIÓN:

Sala de juntas

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:

mini split 24.000btu

MARCA

hoshizaki 24000btu

SERIE:

MÓDELO

AA924220

PRESIÓN:

ALTA:

BAJA:

TENSIÓN

220V

AMPERAJE

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR. 2410A

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER

☐

FUERA DE SERVICIO

☐

MEDIA MARCHA

☐

NORMAL

☒

INSTALACIONES DEL CLIENTE

☒

EN SERVICIO

☒

URGENTE

☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mto preventivo del equipo de aire y trabajo de
filtros; carcasa - blower - serpentines - sondas - filtros
y se realiza correcto por mal estado de repuestos

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Reemplazo de evaporador - Juntas ligadas
Suministro e instalación sensores para Aire mini split 12000 a 24000btu
debido a amortiguadores para compresor.

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Fabian Macuelo
Jose Pallares

AUTORIZADO POR

Sergio Teller
SUPERVISOR

TP Nº

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

17/10/2021

NOMBRE:

Orvia Sierra

CC:

63493399

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



FUNITEL
Servicio eléctrico y climatización

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4002

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certificación



Código:

FUN - F - 37

Nº versión:

10

Fecha:

16/10/2021

Página:

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcolbta Dirrada Ingerros

E-mail:

DIRECCIÓN:

CELULAR:

TELÉFONO:

CIUDAD: Barranca/ma/2

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº

VISITA ☒

GARANTÍA ☐

FECHA IN: 16-10-21

FECHA FINAL: 16-10-21

DIAGNÓSTICO ☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒

DESMONTE DE AIRE ☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐

INSTALACIÓN DE AIRE ☐

OTRO ☐ CUAL

UBICACIÓN: Sala 1CA

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: mini Split 24000btu

MARCA

LG Dual Inverter 24000btu

SERIE:

MODELO

VM242CT

PRESIÓN:

ALTA:

BAJA

TENSIÓN

220V

AMPERAJE

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR. R410A

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER ☐

FUERA DE SERVICIO ☐

MEDIA MARCHA ☐

NORMAL ☒

INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒

EN SERVICIO ☐

URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mta Preventiva

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mta Preventiva al equipo, desarme y limpieza de partes
carcasa - blower - sondas - filtros -
p se realiza correctivo por mal estado de repuestas

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Suministro e instalación de
Suministro e instalación manguera de desagüe.
Amortiguador para motor blower min split.

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Julio - Esteban M.

AUTORIZADO POR

Diego Teller

TP Nº

SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

17/10/2021

NOMBRE:

Olivia Sierra

CC:

63473399

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



FUNITEL

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4006



Código:

FUN - F - 37

Nº versión:

10

Fecha:

16/10/2021

Página:

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:

Estadía Dirección de Ingresos

E-mail:

DIRECCIÓN:

CELULAR:

TELÉFONO:

CIUDAD:

San Juan de los Rios

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº

VISITA

☒

GARANTÍA

☐

FECHA IN: 17-10-21

FECHA FINAL: 17-10-21

DIAGNÓSTICO

☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

☒

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

☒

DESMONTE DE AIRE

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA

☐

INSTALACIÓN DE AIRE

☐

OTRO

☐

CUAL

UBICACIÓN: Sala 10 Aire #1 piso 1

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:

mis 1800570

MARCA

Samsung 1800570

SERIE:

MODELO

AR18MSSCWN

PRESIÓN:

ALTA:

BAJA

TENSIÓN

220 V

AMPERAJE

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR. R410A

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER

☐

FUERA DE SERVICIO

☐

MEDIA MARCHA

☒

NORMAL

☐

INSTALACIONES DEL CLIENTE

☒

EN SERVICIO

☐

URGENTE

☒

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Completo

ojo Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó un Preventivo del equipo, a saber y (cambio de partes: carcasa - tapas - filtros - blower - bandeja - serpentines, el equipo presenta una poca eficiencia, no enfría y se lechó conectado por mal estado de repeto.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Shimpy - hipoclorito - jason liquido
Suministro Control Remoto.
Suministro e instalacion aislamiento termico (Pebatex) m.m.

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Julio - Fajardo M.

AUTORIZADO POR

Leandro Feller

TP N°

SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

17/10/2021

NOMBRE:

U/NIA S.M.

CC:

63473393

EQUIPO ENTREGADO:

Taller

Instalaciones del cliente

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

**FUNITEL**

Servicio eléctrico y climatización

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4005

ISO 9001:2015
NORMAS VERTIAS
Certificación

Código:

FUN - F - 37

Nº versión:

10

Fecha:

16/10/2021

Pagina:

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:

Atalaya Dineira de Ingresos

E-mail:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CIUDAD:

Barranquilla

CELULAR:

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº

VISITA ☒GARANTÍA ☐

FECHA IN: 16-10-21

FECHA FINAL: 17-10-21

DIAGNÓSTICO ☐MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒DESMONTE DE AIRE ☐INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐INSTALACIÓN DE AIRE ☐OTRO ☐ CUAL

UBICACIÓN:

Salón de espera

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:

Mina JDDT

MARCA

AOCES 18000510

SERIE:

MODELO

ADFS182205L

PRESIÓN:

ALTA: ☐BAJA: ☐

TENSIÓN

220V

AMPERAJE

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR. 2470A

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER ☐FUERA DE SERVICIO ☐MEDIA MARCHA ☐NORMAL ☒INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒EN SERVICIO ☒URGENTE ☐**ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO**

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mto Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mto Preventivo al equipo, limpieza y cambio de partes correa - glower - bobinas - filtros - serpentines - tapas, el equipo se dejó trabajando en óptimas condiciones y se realiza correctivo por mal estado de repuestos

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Suministro e instalación juego de amortiguadores para compresor

OBSERVACIONESENTREGADO POR
TÉCNICO(S)Jhon Polanco
Mesor Mendota

AUTORIZADO POR

Sergio Telleria

TP Nº

SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

17/10/2021

NOMBRE:

Olivia Serna

CC:

63423889

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



FUNITEL
Servicio eléctrico y climatización

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4004

ISO 9001:2015
NORMAS VIGILADAS
Certificación



Código:

FUN - F - 37

Nº versión:

10

Fecha:

16/10/2021

Página:

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:

Abelita Dirección de Ingresos

E-mail:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CIUDAD:

Barrancabermeja

CELULAR:

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°

VISITA

☒

GARANTÍA

☐

FECHA IN: 13-10-21

FECHA FINAL: 17-10-21

DIAGNÓSTICO

☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

☒

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

☒

DESMONTE DE AIRE

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA

☐

INSTALACIÓN DE AIRE

☐

OTRO

CUAL

UBICACIÓN: Of. Facilidades de Pago

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:

mtsp12

MARCA

flase 18000 btu

SERIE:

MODELO

mt18CDBWCC8

PRESIÓN:

ALTA:

BAJA:

TENSIÓN

220V

AMPERAJE

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR. R410A

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER

☐

FUERA DE SERVICIO

☐

MEDIA MARCHA

☐

NORMAL

☒

INSTALACIONES DEL CLIENTE

☒

EN SERVICIO

☒

URGENTE

☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó mto preventivo al equipo, desmonte y busco de partes
Cargos - glóser - serpentines - filtro - tapas - sensor de el equipo
Se dejó todo en optimo, con glóser p/ se idalifica
correcto p/ mal estado de repuestos

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Manija - hipoclorito - 2 ser ligeros
Suministro e instalacion sensor para Aires min split inverter
12000 a 24000 btu.

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Fernando Julio Mejia

AUTORIZADO POR

Sergio Teller

SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

17/10/2021

NOMBRE:

Olivia Sierra

CC:

834931339

EQUIPO ENTREGADO:

Taller

Instalaciones del cliente

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



REPORTE DE SERVICIO

Nº 4059

ISO 45001:2018
MANEJO VERDIAL
Certificación

Código:

FUN - F - 37

Nº versión:

10

Fecha:

16/10/2021

Página:

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcatel infraestructura

E-mail:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CIUDAD: Barrancabermeja

CELULAR:

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°

VISITA ☒GARANTÍA ☐

FECHA IN: 16-10-21

FECHA FINAL: 16-10-21

DIAGNÓSTICO ☐MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐DESMONTE DE AIRE ☐INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐INSTALACIÓN DE AIRE ☐OTRO ☐ CUAL

UBICACIÓN: maquinaria

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: mini split 12000 Btu #3

MARCA: midea

SERIE:

MODELO: MRF3-11CEN1-3C7

PRESIÓN: ALTA ☐BAJA ☐

TENSIÓN: 110V

AMPERAJE:

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR. R410A

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER ☐FUERA DE SERVICIO ☐MEDIA MARCHA ☐NORMAL ☒INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒EN SERVICIO ☒URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mto preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

lavado integral en el equipo, revisión de conexiones eléctricas, ajuste mecánico

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Shimipy - hipoclorito - jabón líquido

OBSERVACIONES

El equipo se deja fuera de servicio por mal estado del toma corriente

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Fabian Julio

AUTORIZADO POR

Sergio Teller

SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

NOMBRE:

Johanna P. Santos R.

CC:

37913409

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



REPORTE DE SERVICIO

Nº 4040

ISO 9001:2015
CERTIFICADO
por el
Sistema de
Gestión de la
Calidad



Código: FUN - F - 37 N° versión: 10 Fecha: 16/10/2021 Pagina: 1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcolávia Infraestructura E-mail: DIRECCIÓN: CIUDAD: Barrancabermeja CELULAR: TELÉFONO: CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 15-10-21 FECHA FINAL: 15-10-21
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: Capataz construcción HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: minisplit 18000 BTU MARCA LG
SERIE: MODELO SJ182cm
PRESIÓN: ALTA: BAJA TENSIÓN 220V AMPERAJE SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA CAP. BLOWER CAP. VENT. COND. CAP. COMPRESOR REFR. R22
SENSOR COMPRESOR SENSOR TUBERÍA ALTA SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐ NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mto preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

trabajo integral en el equipo, Revisión de conexiones eléctricas
ajuste mecánico

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

shampoo - jabón líquido - hipoclorito

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) Fabian Macabalo
Julio Mejia

AUTORIZADO POR Sergio Fellerz
TP N° SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD FECHA: 30/10/2021
NOMBRE: Johanna Santos CC: 37713409
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



REPORTE DE SERVICIO

Nº 4026

ISO 9001:2015
NORMAS VERITAS
Certificación



Código: FUN - F - 37 N° versión: 10 Fecha: 16/10/2021 Pagina: 1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Casa matris E-mail: DIRECCIÓN: CIUDAD: Barranquilla CELULAR: TELÉFONO: CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 18-10-20 FECHA FINAL: 18-10-20
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: Palace mujeres HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: min split de 12000 BTU MARCA: Midea
SERIE: MODELO: MSA B3-12CR DN7-MPO W
PRESIÓN: ALTA: BAJA TENSIÓN: 220V AMPERAJE: SENSOR AMBIENTE:
SENSOR TUBERIA: CAP. BLOWER: CAP. VENT. COND.: CAP. COMPRESOR: REFR. R410A
SENSOR COMPRESOR: SENSOR TUBERIA ALTA: SENSOR PANEL CONDENSADORA:

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐ NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Revisión de mantenimiento

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo se desarma se lavan partes, se lava serpentín, se revisa parte eléctrica se arma y se coloca en funcionamiento y se realiza correctivo por mal estado de repuestos

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

aceite, vaselina, hipodermico
Suministro e instalación juego de amarradores para compresor

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Julio Fabian

AUTORIZADO POR

Sergio Leluz

SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

NOMBRE: Yolanda Bohórquez Santamaría

CC:

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

Yolanda Bohórquez S.

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



REPORTE DE SERVICIO

Nº 4019

ISO 9001:2015
NUEVAS YUNIAS
Certificación



Código:

FUN - F - 37

Nº versión:

10

Fecha:

16/10/2021

Página:

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Casa matriz

E-mail:

DIRECCIÓN:

CELULAR:

TELÉFONO:

CIUDAD: Barranquilla

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº

VISITA ☒

GARANTÍA ☐

FECHA IN: 16-10-21

FECHA FINAL: 16-10-21

DIAGNÓSTICO ☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒

DESMONTE DE AIRE ☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐

INSTALACIÓN DE AIRE ☐

OTRO ☐ CUAL

UBICACIÓN: Vitrina Comercial

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: minisplit de 12.000 Btu

MARCA: Midea

SERIE:

MODELO: MSAPR-12C RONT-MPO W

PRESIÓN: ALTA: ☐

BAJA: ☐

TENSIÓN: 220V

AMPERAJE:

SENSOR AMBIENTE:

SENSOR TUBERÍA:

CAP. BLOWER:

CAP. VENT. COND.:

CAP. COMPRESOR:

REFR. R410A

SENSOR COMPRESOR:

SENSOR TUBERÍA ALTA:

SENSOR PANEL CONDENSADORA:

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER ☐

FUERA DE SERVICIO ☐

MEDIA MARCHA ☐

NORMAL ☒

INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒

EN SERVICIO ☒

URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

ninguno

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó mantenimiento preventivo se desarma evaporadora se lavan partes, se lava serpentín, se revisa parte eléctrica se arma y se coloca en funcionamiento y se realiza correctivo por mal estado de repuestos.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Shiny, roseta hipodérmica
Suministro e instalación amortiguador para motor blower minisplit

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Jairo - Fabian

AUTORIZADO POR

Jorge Felles

SUPERVISOR

TP Nº

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

NOMBRE: Yolanda Bohórquez Santamaría

CC:

Yolanda Bohórquez S.

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



FUNITEL

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4037

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD



Código:

FUN - F - 37

Nº versión:

10

Fecha:

16/10/2021

Página:

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:

Alcaldía Casa matriz

E-mail:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CIUDAD:

Barranco/mo/a

CELULAR:

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°

VISITA

☒

GARANTÍA

☐

FECHA IN: 18-10-28

FECHA FINAL: 18-10-28

DIAGNÓSTICO

☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

☐

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

☒

DESMONTE DE AIRE

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA

☐

INSTALACIÓN DE AIRE

☐

OTRO ☐ CUAL

UBICACIÓN: sala de lectura

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:

mini split 24000 BTU

MARCA

M. rage

SERIE:

MODELO

CM7201E7102100196

PRESIÓN:

ALTA:

BAJA:

TENSIÓN

220V

AMPERAJE

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR.

R410A

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER

☐

FUERA DE SERVICIO

☒

MEDIA MARCHA

☐

NORMAL

☐

INSTALACIONES DEL CLIENTE

☒

EN SERVICIO

☐

URGENTE

☒

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Cambio de cable de comunicación. Recarga de gas refrigerante cable encauchado y amortiguadores para motor blower

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Recarga de gas aire mini split inverter.
Cable encauchado 4x12
Suministro e instalación amortiguadores para motor blower

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Julio Fajian

AUTORIZADO POR

Sergio teller
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

Octubre 27 de 2025

NOMBRE:

Yolanda Bohórquez S.

CC:

512341.030

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

Yolanda Bohórquez S.

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



REPORTE DE SERVICIO

Nº 3997

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Certificado



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: CASAMATRIZ E-mail: DIRECCIÓN: CELULAR: TELÉFONO: CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 18-10-21 FECHA FINAL: 18-10-21
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: Oficina de emprendimiento HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Tipo mini split 12000 Btu MARCA: Midea
SERIE: MODELO: MS4BR-12CRD1-MPOW
PRESIÓN: ALTA: BAJA TENSIÓN: 220V AMPERAJE: SENSOR AMBIENTE:
SENSOR TUBERÍA: CAP. BLOWER: CAP. VENT. COND.: CAP. COMPRESOR: REFR. R410A
SENSOR COMPRESOR: SENSOR TUBERÍA ALTA: SENSOR PANEL CONDENSADORA:

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ NORMAL ☒
URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mto Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo. Lavado técnico en panel, blower, bandeja, partes, ensamble, revisión eléctrica, equipo es puesto en marcha. Se realiza correctivo por mal estado de refrigerante.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Químicos especiales para lavado de A.A
Suministro e instalación de mangueras de desagüe.

OBSERVACIONES

Equipo queda trabajando en buenas condiciones.

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Jhon Polanco
Jose Polanco

AUTORIZADO POR

Servio Torres
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD. FECHA: NOMBRE: Yolanda Bohórquez Santamía CC: Yolanda Bohórquez S.
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ FIRMA
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



REPORTE DE SERVICIO

Nº 3917

ISO 9001:2000
SISTEMA DE GESTIÓN
DE CALIDAD

Código:	Nº versión:	Fecha:	Página:
FUN - F - 37	10	16/10/2021	1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	INSTITUCIÓN ALTA	E-mail:	
DIRECCIÓN:	Parado municipal	CELULAR:	
TELÉFONO:		CONTACTO:	

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº	VISITA	GARANTÍA	FECHA IN:	FECHA FINAL:	
	☒	☐	20-10-25	20-10-25	
DIAGNÓSTICO	☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☒
DESMONTE DE AIRE	☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA	☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA	☐
INSTALACIÓN DE AIRE	☐	OTRO	☐	CUAL	
UBICACIÓN:	Oficina jefe				
HORA INICIO:		HORA FINAL:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	mini split 24000 BTU	MARCA:	Midea			
SERIE:		MODELO:	MSDQ110-22C2FN1-MTOW			
PRESIÓN:	ALTA:	BAJA:	TENSIÓN:	220V	AMPERAJE:	SENSOR AMBIENTE:
SENSOR TUBERÍA:	CAP. BLOWER:	CAP. VENT. COND.:	CAP. COMPRESOR:	REFR.:	2410 A	
SENSOR COMPRESOR:	SENSOR TUBERÍA ALTA:	SENSOR PANEL CONDENSADORA:				

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN					
TALLER	☐	FUERA DE SERVICIO	☐	MEDIA MARCHA	☐	NORMAL	☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE	☒	EN SERVICIO	☒			URGENTE	☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mto Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mto Preventivo al equipo, se forma y se cambia de partes: Carcasa - tapas - Banderas - Blower - Filtros - serpentín. El equipo funciona trabajando en óptimas condiciones y se realiza Correctivo por mal estado de repuestos.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Shimipy - Hipoclorito - Pasón líquido
Suministro e instalación Amortiguador Para motor blower minisplit

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Julio A. Fabian M.

AUTORIZADO POR

Pergio K. K.

TP Nº SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:	
NOMBRE: Valentina Guiza	CC:	
EQUIPO ENTREGADO:	Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



REPORTE DE SERVICIO

Nº 3960

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Código:

FUN - F - 37

Nº versión:

10

Fecha:

16/10/2021

Página:

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:

Alcaldía - Palacio municipal

E-mail:

DIRECCIÓN:

CELULAR:

TELÉFONO:

CIUDAD:

Barrancabermeja

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°

VISITA

☒

GARANTÍA

☐

FECHA IN: 20-10-21

FECHA FINAL: 20-10-21

DIAGNÓSTICO

☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

☒

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

☒

DESMONTE DE AIRE

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA

☐

INSTALACIÓN DE AIRE

☐OTRO ☐ CUAL

UBICACIÓN: Jundica entrada

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:

mini split 24000 Btu

MARCA

Midea

SERIE:

MODELO

MSAB 110-22CRFN1-MTOW

PRESIÓN:

ALTA:

BAJA

TENSIÓN

220V

AMPERAJE

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR. R410A

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER

☐

FUERA DE SERVICIO

☐

MEDIA MARCHA

☐

NORMAL

☒

INSTALACIONES DEL CLIENTE

☒

EN SERVICIO

☒

URGENTE

☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo al serpentín evaporador en el cual se hace un lavado técnico de lavan todas sus partes y se arma el equipo y se completamente y se realiza correctivo por mal estado de repuestos.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Shiny m. suministrado e instalación de mangueras de desogre. daba liquido

● completo

OBSERVACIONES

Se deja equipo trabajando correctamente

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)fabian Macazola
Julio Mejia

AUTORIZADO POR

Sergio Teller
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

NOMBRE:

Valentina Guiza

CC:

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



REPORTE DE SERVICIO

Nº 3961

ISO 9001:2015
MANEJO VERITAS
Certificado

Código:	Nº versión:	Fecha:	Página:
FUN - F - 37	10	16/10/2021	1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	Alcaldía - Pácoro Municipal	E-mail:	
DIRECCIÓN:		CELULAR:	
TELÉFONO:		CIUDAD:	Barrancabermeja
		CONTACTO:	

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN 20-10-21	FECHA FINAL 20-10-21
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐	CUAL		
UBICACIÓN:	Secop jurídica			
HORA INICIO:	HORA FINAL:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Aire mini Split 24000 BTU	MARCA:	Hitachi
SERIE:		MODELO:	MSAG110-22CRFN1-MTOW
PRESIÓN:	ALTA: ☐	BAJA: ☐	TENSIÓN 220V
SENSOR TUBERÍA	CAP. BLOWER	CAP. VENT. COND.	CAP. COMPRESOR
SENSOR COMPRESOR	SENSOR TUBERÍA ALTA	SENSOR PANEL CONDENSADORA	REFR. R410A

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

rpto Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mto Preventivo del equipo, desarme y lavado de partes: Carcasa - tapas - Blower - Serpiente - Filtros. El equipo quedó trabajando en óptimas condiciones y se realizó correctivo por mal estado de repuestos.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Phimpy - jsoón ligada - Ancladorito
Motor Swing Para mini Split
Suministro e instalación juego de amortiguadores para compresor.

OBSERVACIONES

Falta de ambiente térmico en tubería por cable se presenta exceso de gotas de agua, debido a la condensación.

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)Fajon
Jairo
Mendez

AUTORIZADO POR

Jorgio Tellez
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:	
NOMBRE: Valentina Guiza S.	CC:	
EQUIPO ENTREGADO:	Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐
FIRMA		

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



REPORTE DE SERVICIO

Nº 3919

ISO 15001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Código:	Nº versión:	Fecha:	Página:
FUN - F - 37	10	16/10/2021	1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	Alcaldía (Palacio Municipal)	E-mail:	
DIRECCIÓN:		CELULAR:	
TELÉFONO:		CIUDAD:	Barrancabermeja
		CONTACTO:	

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 20-10-28	FECHA FINAL: 20-10-28	
DIAGNÓSTICO	☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	☒
DESMONTE DE AIRE	☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA	☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA	☐
INSTALACIÓN DE AIRE	☐	OTRO ☐	CUAL		
UBICACIÓN:	Oficina despacho Piso 2				
HORA INICIO:			HORA FINAL:		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Tipo mini split 24.000 BTU		MARCA:	LG					
SERIE:			MODELO:	5242T					
PRESIÓN:	ALTA: ☐	BAJA: ☐	TENSIÓN:	220V	AMPERAJE:		SENSOR AMBIENTE:	☐	
SENSOR TUBERÍA:	☐	CAP. BLOWER:	☐	CAP. VENT. COND.	☐	CAP. COMPRESOR:	☐	REFR.	R22
SENSOR COMPRESOR:	☐	SENSOR TUBERÍA ALTA:	☐	SENSOR PANEL CONDENSADORA:	☐				

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mto Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo lavado técnico en Panel, blower, bandeja, partes, revisión eléctrica, engrase equipo es puesto en marcha. Y se realiza Correctivo por mal estado de repuestos.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Químicos especiales para lavado de A.A.
Suministros e instalaciones sensores para aire Mini split
Suministros e instalación Capacitor de Marcha 30 A 70 MFD.
Capacitor de Marcha 2 MFD Y capacitor de marcha 6 MFD.

OBSERVACIONES

Equipo se encuentra panel congelado y bastante sucio. Se le realiza mantenimiento preventivo y se deja bajo observación y es puesto en marcha.

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Jhon Polanco Julián Mejía

AUTORIZADO POR

Sergio Jellon

SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:	
NOMBRE: Ana María Herrera Zeipa	CC: 1008760481	
EQUIPO ENTREGADO:	Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐
FIRMA		

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



REPORTE DE SERVICIO

Nº 3964

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD



Código:
FUN - F - 37

Nº versión:
10

Fecha:
16/10/2021

Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldía E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 21-10-15 FECHA FINAL: 21-10-15
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Jundica HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Tipo techo 36000 Btu MARCA: Midea
SERIE: _____ MODELO: MUE-36CEN1-N
PRESIÓN: ALTA: _____ BAJA: _____ TENSIÓN: 220V AMPERAJE: _____ SENSOR AMBIENTE: _____
SENSOR TUBERÍA: _____ CAP. BLOWER: _____ CAP. VENT. COND.: _____ CAP. COMPRESOR: _____ REFR.: _____
SENSOR COMPRESOR: _____ SENSOR TUBERÍA ALTA: _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA: _____

DATOS RECIBIDOS Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN: TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐ CONFIRMACIÓN: NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo al serpentín evaporador en el cual se hace un lavado técnico, se lavan todas sus piezas y se arma el equipo completamente y se realiza correctivo por mal estado de repuestos

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Chiny pi
Suministro e instalación Sensor aire piso techo
Trabajo líquido
Suministro e instalación capacitor de marcha de 30 A 70 MFD
por tanto

OBSERVACIONES

Equipo queda trabajando correctamente

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Fabian Macuado
Julio Mejía

AUTORIZADO POR

Sergio Teller
TP N° _____ SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

NOMBRE: Valentina Guiza S.

FECHA: _____

CC: _____

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐

Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO: _____



REPORTE DE SERVICIO

Nº 3918



Código:	Nº versión:	Fecha:	Página:
FUN - F - 37	10	16/10/2021	1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	pruebas skoldia	E-mail:	
DIRECCIÓN:		CELULAR:	
TELÉFONO:		CIUDAD:	Barranca/NEP
		CONTACTO:	

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 21-10-21	FECHA FINAL: 21-10-21
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐	CUAL ☐		
UBICACIÓN:	pruebas			
HORA INICIO:		HORA FINAL:		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	SPIT Piso techo 6000 BTU	MARCA:	miesta
SERIE:		MODELO:	MUE-60CRN1-N
PRESIÓN:	ALTA: ☐	BAJA: ☐	TENSIÓN: 220V
SENSOR TUBERÍA	CAP. BLOWER	CAP. VENT. COND.	CAP. COMPRESOR
SENSOR COMPRESOR	SENSOR TUBERÍA ALTA	SENSOR PANEL CONDENSADORA	REFR. R134A

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mta preventiva

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mto preventivo del equipo se verifica y lavan las partes, carcasa-filtros-glowers-sahadja-serpentina-tapas el equipo quedo en perfecto estado por mal estado de tuberías

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Chimpu-fijoson liquido-fluoroclorito.
suministro e instalacion capacitor de macha de 30 a 30 MFD.
suministro e instalacion sensor Aire pso techo

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR TÉCNICO(S)	jolio-fosim-nestor	AUTORIZADO POR	sergio tallez
		TP N°	SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:	
NOMBRE: Valentina Guiza	CC:	
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐	FIRMA
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:		

REPORTE DE SERVICIO

Nº 3991

ISO 15001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN
Certificación



Código: FUN - F - 37 N° versión: 10 Fecha: 16/10/2021 Pagina: 1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldía E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 21-10-20 FECHA FINAL: 21-10-20
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Hacienda

HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: tipo Paquete MARCA: Comfortfresh
SERIE: _____ MODELO: _____
PRESIÓN: ALTA: _____ BAJA: _____ TENSIÓN: 220V AMPERAJE: _____ SENSOR AMBIENTE: _____
SENSOR TUBERÍA: _____ CAP. BLOWER: _____ CAP. VENT. COND.: _____ CAP. COMPRESOR: _____ REFR. R410A
SENSOR COMPRESOR: _____ SENSOR TUBERÍA ALTA: _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA: _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐ NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

fto Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó mto preventivo al equipo, se le dio mantenimiento a los filtros, se le dio mantenimiento a los serpentines, el equipo quedó trabajando en óptimas condiciones y se cambió los rieles en mal estado.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Suministro e instalación Capacitor de marcha 6MFD.
Suministro e instalación Filtro para Polvo
Contactor bipolar a 24 Volt
Cable para la manejadora Central de 15hp y Control de Presión tipo Pila.

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Julio-Alejandro Fajardo

AUTORIZADO POR

Sergio Feller
SUPERVISOR

TP N° _____

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: María Eugenia Rodríguez FECHA: _____
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ CC: _____


FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO: _____



REPORTE DE SERVICIO

Nº 3846



Código: FUN - F - 37 N° versión: 10 Fecha: 16/10/2021 Pagina: 1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcatel Garena tic E-mail: DIRECCIÓN: CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: TELÉFONO: CELULAR:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 22-10-15 FECHA FINAL: 23-10-15
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: Céntrica tecnología e innovación HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Mini Split 24.000btu. MARCA: Samsung 24000 BTU
SERIE: MODELO: AR24KVSPOGMA
PRESIÓN: ALTA: BAJA TENSIÓN: 210V AMPERAJE: SENSOR AMBIENTE:
SENSOR TUBERÍA: CAP. BLOWER: CAP. VENT. COND.: CAP. COMPRESOR: REFR.: R410A
SENSOR COMPRESOR: SENSOR TUBERÍA ALTA: SENSOR PANEL CONDENSADORA:

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐ NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mto preventivo del equipo, se forma y lavado de partes; se revisa - se cambia - blower - filtros - persiana - tapa. El equipo queda trabajando en óptimas condiciones. Se realiza correctivo por mal estado de puertas

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Shimpy - hipoclorito - Tasa líquida
Motor Swing Para Min Split.

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR TÉCNICO(S)

Fernán - Jairo M.

AUTORIZADO POR

Sergio Tello
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Alvaro Luzzi FECHA: 21/10/2021
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ CC: 91486450

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



REPORTE DE SERVICIO

Nº 4031

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Certificado



Código: FUN - F - 37 N° versión: 10 Fecha: 16/10/2021 Pagina: 1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcañal C.C. E-mail: DIRECCIÓN: CIUDAD: Barrancabermeja CELULAR: TELÉFONO: CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 22-10-21 FECHA FINAL: 22-10-21
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: ludoteca

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Aire Tipo Piso 54.000bt MARCA: LG
SERIE: MODELO: AVN9546LLAO
PRESIÓN: ALTA: BAJA: TENSIÓN: AMPERAJE: SENSOR AMBIENTE:
SENSOR TUBERÍA: CAP. BLOWER: CAP. VENT. COND.: CAP. COMPRESOR: REFR.:
SENSOR COMPRESOR: SENSOR TUBERÍA ALTA: SENSOR PANEL CONDENSADORA:

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☒ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☐ NORMAL ☒
URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Equipo no enfría

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se procede a realizar cambio de ambos motores del Blower
Se deja equipo trabajando para verificar su funcionamiento
y se realiza correctivo por cambio de repuestos en mal estado

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

2 Motores Blower Consola

1 Control Remoto

OBSERVACIONES

Se deja equipo trabajando todo OK.
Se suministra Control Al Aire tipo techo innovair

ENTREGADO POR TÉCNICO(S): Julio Mejía
Alexis Mendez

AUTORIZADO POR

TPN° SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Juan Carlos Vergara Matute
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐

FECHA: 92512303
CC:

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



REPORTE DE SERVICIO

Nº 3967

ISO 15001:2015
BUREAU VERITAS
Certificación

Código:

FUN - F - 37

Nº versión:

10

Fecha:

16/10/2021

Página:

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldía "Prensa"

E-mail:

DIRECCIÓN:

CELULAR:

TELÉFONO:

CIUDAD: Barrancabermeja

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°

VISITA

☒

GARANTÍA

☐

FECHA IN: 22-10-25

FECHA FINAL: 22-10-25

DIAGNÓSTICO

☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

☒

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

☐

DESMONTE DE AIRE

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA

☐

INSTALACIÓN DE AIRE

☐

OTRO

☐

UBICACIÓN: Sala de juntas

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: minisplit 12000 Btu

MARCA

LG

SERIE:

MODELO

VM122CE N83

PRESIÓN:

ALTA:

☐

BAJA

TENSIÓN

220 V

AMPERAJE

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR. R410A

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER

☐

FUERA DE SERVICIO

☐

MEDIA MARCHA

☐

NORMAL

☒

INSTALACIONES DEL CLIENTE

☒

EN SERVICIO

☒

URGENTE

☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo al serpente evaporador en el cual se realiza un lavado técnico, se lavan todos sus partes y se suma completamente y se realiza cambio de repuestos en mal estado

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Shiny pi
suministro e instalacion juego de amortiguadores para compresor
daban liquido

OBSERVACIONES

Equipo queda trabajando en buenas condiciones

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)Jhon Polanco
Julio Mejia

AUTORIZADO POR

Sergio Teller
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

NOMBRE: Sandra Cortez Parada

CC: 1128394139

EQUIPO ENTREGADO:

Taller

Instalaciones del cliente

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



REPORTE DE SERVICIO

Nº 3968

BOLETA DE SERVICIO
BUREAU VENTAS
Certificación

Código:

Nº versión:

Fecha:

Página:

FUN - F - 37

10

16/10/2021

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldía "Prensa"

E-mail:

DIRECCIÓN:

CELULAR:

TELÉFONO:

CIUDAD: Barrancabermeja

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°

VISITA ☒GARANTÍA ☐

FECHA IN: 22-10-21

FECHA FINAL: 22-10-21

DIAGNÓSTICO ☐MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐DESMONTE DE AIRE ☐INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐INSTALACIÓN DE AIRE ☐OTRO ☐ CUAL

UBICACIÓN: Sala de Almacenamiento

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: mini split 24000 Btu

MARCA: LG

SERIE:

MODELO: YN242CE Nr2

PRESIÓN:

ALTA: ☐BAJA: ☐

TENSIÓN: 220V

AMPERAJE:

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR. R-410A

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER ☐FUERA DE SERVICIO ☐MEDIA MARCHA ☐NORMAL ☒INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒EN SERVICIO ☒URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo al serpentín evaporador en el cual se realiza un lavado técnico. Se lavaron todas sus partes se limpió el equipo completamente y se realiza cambio de aceites por mal estado

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Shiny y suministro e instalación de mangueras de desagüe. Jabón líquido. Reporlarlo

OBSERVACIONES

Equipo queda trabajando en buenas condiciones

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)Juan Palanca
Miguel Mendota
José Palacios

AUTORIZADO POR

Sergio Teller
TP N° SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

NOMBRE: Sandra Cortinez Laredo

CC: 1128394139

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



REPORTE DE SERVICIO

Nº 4051

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD



Código:

FUN - F - 37

Nº versión:

10

Fecha:

16/10/2021

Página:

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: infraestructura "Alcaldía" E-mail: DIRECCIÓN: CIUDAD: Barrancabermeja CELULAR: TELÉFONO: CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 22-10-2018 FECHA FINAL: 22-10-2018
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: Al lado de recepción HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: tipo techo 36000 Btu MARCA Midea
SERIE: MODELO MUE-36HEDN1-N
PRESIÓN: ALTA: BAJA TENSION 220V AMPERAJE SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA CAP. BLOWER CAP. VENT. COND. CAP. COMPRESOR REFR. R410A
SENSOR COMPRESOR SENSOR TUBERÍA ALTA SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ NORMAL ☒
URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo en el cual se realiza un lavado técnico al serpentín evaporador se lavan todas sus piezas y se arma completamente y se verifica correcto por mal estado de repuestos.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Shinji
Suministro e instalación Capacitor de marcha de 30 A 70MFD
Cubon

OBSERVACIONES

Se deja equipo trabajando correctamente
Se observa aislamiento en mal estado y genera goteo en la evaporadora

ENTREGADO POR TÉCNICO(S) Alister Mendez Jhon Palanca AUTORIZADO POR Sergio Teller CP N° SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD FECHA: 30/10/2021
NOMBRE: Johanna P. Santos CC: EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



REPORTE DE SERVICIO

Nº 3974

ISO 45001:2018
BUREAU VERITAS
CertificationCódigo:
FUN - F - 37Nº versión:
10Fecha:
16/10/2021Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldia Gerencia TIC E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 23-10-21 FECHA FINAL: 23-10-21
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Proyectos HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Mini Split 24.000btu. MARCA: Samsung 24000 BTU
SERIE: _____ MODELO: AR24KXSP06MM
PRESIÓN: ALTA: _____ BAJA: _____ TENSIÓN: 220 AMPERAJE: _____ SENSOR AMBIENTE: _____
SENSOR TUBERÍA: _____ CAP. BLOWER: _____ CAP. VENT. COND.: _____ CAP. COMPRESOR: _____ REFR.: _____
SENSOR COMPRESOR: _____ SENSOR TUBERÍA ALTA: _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA: _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐ NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mta Preventiva

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó mto Preventivo del equipo. Se limpió y lavó la parte superior - serpentines - blower - filtros - serpentines tapados. La equipo quedó funcionando en óptimas condiciones y se realizó Correctivo por mal estado de repuestos.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Shimipy - hipoclorito - jabón líquido
Suministro e instalación de los amortiguadores para compresor

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR Jose Fajon AUTORIZADO POR Fernando Teller
TÉCNICO(S) SUPERVISOR

TP N° _____

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Alvaro Russi FECHA: 21/10/2021
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO: _____

FIRMA



REPORTE DE SERVICIO

Nº 3920

100-4007120011
PROCESO VERIFICADO
Certificación

Código: FUN - F - 37	N° versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcaldía Gerencia TIC	E-mail:	
DIRECCIÓN:	CELULAR:	
TÉLEFONO:	CIUDAD: Barranquilla	CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 23-10-21	FECHA FINAL: 23-10-21
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐	CUAL		
UBICACIÓN: oficina jefe				
HORA INICIO:	HORA FINAL:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: minsplit de 24.000 BTU	MARCA: midea			
SERIE:	MODELO: MSAP-21CRFN1-NQDW			
PRESIÓN: ALTA: ☐	BAJA: ☐	TENSIÓN: 220v	AMPERAJE:	SENSOR AMBIENTE:
SENSOR TUBERÍA:	CAP. BLOWER:	CAP. VENT. COND.:	CAP. COMPRESOR:	REFR. R410a
SENSOR COMPRESOR:	SENSOR TUBERÍA ALTA:	SENSOR PANEL CONDENSADORA:		

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐	NORMAL ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☐	EN SERVICIO ☐	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Rutina de mantenimiento

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo. Se desarma, se lavan partes, se revisa parte eléctrica y electrónica, se arma el equipo y se coloca en funcionamiento y se realiza correctivo por mal estado de repuestos.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Shimpy vaselina
Suministro e instalación Amortiguador Para motor blower

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)Jairo Mejia
Ron Polanco

AUTORIZADO POR

Sergio Jelez
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA: 21/10/2021
NOMBRE: Anvaro Luss,	CC: 91406450
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐	Instalaciones del cliente ☐

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

FIRMA



REPORTE DE SERVICIO

Nº 4074

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Certificado



Código: FUN - F - 37 N° versión: 10 Fecha: 16/10/2021 Pagina: 1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Palacio Municipal T.C. E-mail: DIRECCIÓN: CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO: TELÉFONO: CELULAR:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° VISITA GARANTÍA FECHA IN: 24-10-25 FECHA FINAL: 24-10-25
DIAGNÓSTICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL ☐
UBICACIÓN: HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Mini Split 36.000 btu. MARCA SERIE: MODELO
PRESIÓN: ALTA: BAJA TENSIÓN: 220V AMPERAJE: SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA CAP. BLOWER CAP. VENT. COND. CAP. COMPRESOR REFR.
SENSOR COMPRESOR SENSOR TUBERÍA ALTA SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐ NORMAL ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento Preventivo.

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Minto preventivo, lavado integral técnico en todo el equipo, Revisión de Temperatura, presión, Conexiónado y ajuste mecánico. y se realiza Correctivo por mal estado de repuestos

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Quemico especiales para lavado de A.A
Suministro e instalación Sensores para Aire mini Split Inverter 36000 btu.

OBSERVACIONES

El equipo queda trabajando en buenas condiciones

ENTREGADO POR Técnico(s) Nestor Mendoza Mejía Jairo AUTORIZADO POR Supervisor Sergio Telleria

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD FECHA: 24-10-25 B/99
NOMBRE: EQUIPO ENTREGADO: 91406450 B/99 CC: Instalaciones del cliente ☐ FIRMA
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



REPORTE DE SERVICIO

Nº 4073

ISO 45001:2018
BUREAU VERITAS
Certification



Código: FUN - F - 37 N° versión: 10 Fecha: 16/10/2021 Pagina: 1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Palacio Municipal Tlc. E-mail: DIRECCIÓN: CELULAR: TELÉFONO: CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 24-10-25 FECHA FINAL: 24-10-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: Rack.

HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Mini Split 24.000btu MARCA: Midea
SERIE: MODELO: MSAG11D-22CR
PRESIÓN: ALTA: BAJA TENSIÓN: 220V AMPERAJE: SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA CAP. BLOWER CAP. VENT. COND. CAP. COMPRESOR REFR.
SENSOR COMPRESOR SENSOR TUBERÍA ALTA SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐ NORMAL ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☐ EN SERVICIO ☒ URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento Preventiva

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Mnto Preventiva lavado integral técnico en todo el equipo, Revisión temperatura, presión, conexiones y ajuste mecánico. Se realizó Correctivo por mal estado de repuestos

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Químico especiales para lavado de A-A
Amortiguador para motor blower mini split
Sensores para Aires mini Split Inverter 12.000 a 24.000 btu

OBSERVACIONES

El equipo queda en funcionamiento

ENTREGADO POR: José Polanco
TÉCNICO(S): Jhon Polanco

AUTORIZADO POR: Sergio Teller
TP N° SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Alvaro Russi FECHA: 24/10/25 Blgu
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



REPORTE DE SERVICIO

Nº 3973

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



Código:

FUN - F - 37

Nº versión:

10

Fecha:

16/10/2021

Página:

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:

Alcalá Gerencia TIC

E-mail:

DIRECCIÓN:

CELULAR:

TELÉFONO:

CIUDAD:

Barranca/Mejía

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº

VISITA

☒

GARANTÍA

☐

FECHA IN: 24-10-25

FECHA FINAL: 24-10-25

DIAGNÓSTICO

☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

☒

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

☒

DESMONTE DE AIRE

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA

☐

INSTALACIÓN DE AIRE

☐

OTRO

UBICACIÓN:

Pasillo

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:

SPIT Pdo techo 36000 BTU

MARCA

Aidez 36000 BTU

SERIE:

MODELO

MUE-36ARX1-N

PRESIÓN:

ALTA:

BAJA

TENSIÓN

220 V

AMPERAJE

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR.

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER

☐

FUERA DE SERVICIO

☐

MEDIA MARCHA

☐

NORMAL

☒

INSTALACIONES DEL CLIENTE

☒

EN SERVICIO

☒

URGENTE

☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTES EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mto Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mto Preventivo al equipo, Revisión y trabajo de partes: Filtros - caracoles - blower - rejillas - tapas - bandeja. El equipo queda trabajando en óptimas condiciones y se realiza Correctivo por mal estado de rieles.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Shimpy - hipoclorito - pasón líquido
Suministro e instalación Contactador bipolar a 24 Volt.

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Jose - Fajon

AUTORIZADO POR

Sergio telloz

SUPERVISOR

TP Nº

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

NOMBRE:

Alvaro Rossi

CC:

91406450

EQUIPO ENTREGADO:

Taller

Instalaciones del cliente

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

**FUNITEL**

Servicio eléctrico y climatización

REPORTE DE SERVICIO**Nº 4046**ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification

Código:

FUN - F - 37

Nº versión:

10

Fecha:

16/10/2021

Página:

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Alcudia CCC E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: B/Bueneta CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº _____ VISITA ☐ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 24-10-21 FECHA FINAL: 24-10-21
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: B/Bueneta

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: tipo techo 48000 BTU MARCA LENNOX
SERIE: _____ MODELO LXGUCMD048100 P201
PRESIÓN: ALTA: _____ BAJA 50 psi TENSIÓN 220 V AMPERAJE 24.06 A SENSOR AMBIENTE _____
SENSOR TUBERÍA _____ CAP. BLOWER _____ CAP. VENT. COND. _____ CAP. COMPRESOR _____ REFR. _____
SENSOR COMPRESOR _____ SENSOR TUBERÍA ALTA _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☒ MEDIA MARCHA ☐	NORMAL ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☐	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

El equipo presenta deterioro por tiempo de uso

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

combustor fuera de servicio

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza revisión técnica del equipo se realiza desmonte de combustor en mal estado. Arrosystato y conmutador, se realiza instalación de compresor con atmósfera controlada y Arrosystato de alta, se realizan conexiones eléctricas de compresor Arrosystato motor ventilador, conmutador y delay, más conexión de 2 capacitores, se realiza carga completa de refrigerante

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

delay, 2 capacitores, compresor, conmutador, Arrosystato de alta refrigerante R22 nitrogéno, sensor de temperatura ambiente
Suministro e instalación capacitor de marcha 6MFD.
Suministro cilindro Freon 22 20 LB.
Capacitor marcha 30 A. 70 MFD.

OBSERVACIONES

Se entrega equipo en condiciones nominales de operación

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)JOSE PAZARES
Jose Valencia

AUTORIZADO POR

SEBASTIÁN TELLEZ
SUPERVISOR

TP Nº _____

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Alvaro Ray Aguirre FECHA: 27-10-21
EQUIPO ENTREGADO: _____ CC: 3159150 B/Lennox Alvaro Ray R.
Taller ☐ Instalaciones del cliente ☒ FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



REPORTE DE SERVICIO

Nº 4054

ISO 45001:2018
BUREAU VERITAS
Certified



Código:

FUN - F - 37

Nº versión:

10

Fecha:

16/10/2021

Página:

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Infraestructura "Alcaldía" E-mail: DIRECCIÓN: CIUDAD: Barrancabermeja CELULAR: TELÉFONO: CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 24-10-25 FECHA FINAL: 24-10-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: Taller de mantenimiento mecánica HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: minisplit 24000 Btu MARCA Midea
SERIE: MODELO MSAG11D-22CRFN7-MTUW
PRESIÓN: ALTA: BAJA TENSIÓN 220V AMPERAJE SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA CAP. BLOWER CAP. VENT. COND. CAP. COMPRESOR REFR. R410A
SENSOR COMPRESOR SENSOR TUBERÍA ALTA SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐ NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo en el cual se hace un lavado técnico al serpentín evaporador. Se lavan sus piezas.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Shiny pi

OBSERVACIONES

Se deja encendido y trabajando correctamente.

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Nestor Mendoza

AUTORIZADO POR

Sergio Tellez

FPNº SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Channel P. Santos E FECHA: 27/10/2021
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

**FUNITEL**

Servicio eléctrico y climatización

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4015

CEN 4300/2018
NORMA TÉCNICA
Certificación

Código:

FUN - F - 37

Nº versión:

10

Fecha:

16/10/2021

Página:

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:

Alfonso Carrasquero

E-mail:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CIUDAD:

Barrancabermeja

CELULAR:

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°

VISITA

☒

GARANTÍA

☐

FECHA IN: 25-10-21

FECHA FINAL: 25-10-21

DIAGNÓSTICO

☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

☒

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

☐

DESMONTE DE AIRE

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA

☐

INSTALACIÓN DE AIRE

☐

OTRO

☐

CUAL

UBICACIÓN:

Salón de inclusión digital 3er piso

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:

min split 24000 BTU

MARCA

Jibon

SERIE:

MODELO

MDSE-22CRDM-MSOW

PRESIÓN:

ALTA:

☐

BAJA

☐

TENSIÓN

220V

AMPERAJE

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR. R410A

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER

☐

FUERA DE SERVICIO

☐

MEDIA MARCHA

☐

NORMAL

☒

INSTALACIONES DEL CLIENTE

☒

EN SERVICIO

☒

URGENTE

☐**ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO**

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

rto preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mto preventivo al equipo, limpieza y cambio de partes: carcasa - gaseosa - blower - partes - filtros - serpentín
el equipo se dejó funcionando en óptimas condiciones.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

limpieza - gaseosa - grasa hígida

OBSERVACIONESENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Nestor Fedeles

AUTORIZADO POR

Largo tello
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

NOMBRE:

Yolanda Bohórquez Salamanca

CC:

Yolanda Bohórquez S.

EQUIPO ENTREGADO:

Taller

Instalaciones del cliente

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



FUNITEL
servicio eléctrico y climatización

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4014



Código:

FUN - F - 37

Nº versión:

10

Fecha:

16/10/2021

Página:

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:

Alcaldía Casa Matres

E-mail:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CIUDAD:

Barrancabermeja

CELULAR:

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº

VISITA

☒

GARANTÍA

☐

FECHA IN: 25-10-21

FECHA FINAL: 25-10-21

DIAGNÓSTICO

☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

☒

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

☐

DESMONTE DE AIRE

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA

☐

INSTALACIÓN DE AIRE

☐

OTRO

☐

CUAL

UBICACIÓN:

Sala de inclusión digital 3º piso

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:

Mini Split 24000 BTU

MARCA

Midea

SERIE:

MODELO

MSD-22KFRNT-MJOW

PRESIÓN:

ALTA:

☐

BAJA

☐

TENSIÓN

220V

AMPERAJE

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR. R410A

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER

☐

FUERA DE SERVICIO

☐

MEDIA MARCHA

☐

NORMAL

☒

INSTALACIONES DEL CLIENTE

☒

EN SERVICIO

☒

URGENTE

☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mto preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realizó mto preventivo del equipo, se limpió y lavó el
filtro; capota - blower - bandeja - filtros - serpentín.
El equipo se dejó trabajando en óptimas condiciones.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Suministro - hipoclorito - jabón líquido

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Alcaldía
Julio Hernández

AUTORIZADO POR

Yolanda Bohórquez
SUPERVISOR

TP Nº

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

NOMBRE:

Yolanda Bohórquez Santamía

CC:

Yolanda Bohórquez S.

EQUIPO ENTREGADO:

Taller

Instalaciones del cliente

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



REPORTE DE SERVICIO

Nº 3995

ISO 15001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CERTIFICADO



Código:

FUN - F - 37

Nº versión:

10

Fecha:

16/10/2021

Página:

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:

Casa matriz

E-mail:

DIRECCIÓN:

CELULAR:

TELÉFONO:

CIUDAD:

Barranca/Meja

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°

VISITA

☒

GARANTÍA

☐

FECHA IN:

26-10-20

FECHA FINAL:

26-10-20

DIAGNÓSTICO

☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

☒

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

☐

DESMONTE DE AIRE

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA

☐

INSTALACIÓN DE AIRE

☐

OTRO

☐ CUAL

UBICACIÓN:

Salón de juntas

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:

Aire mini split 24000btu

MARCA

Midea 24000btu

SERIE:

MODELO

MSAP-22C201T-MSOW

PRESIÓN:

ALTA:

BAJA

TENSIÓN

220V

AMPERAJE

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR. R410A

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER

☐

FUERA DE SERVICIO

☐

MEDIA MARCHA

☐

NORMAL

☒

INSTALACIONES DEL CLIENTE

☒

EN SERVICIO

☒

URGENTE

☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mto Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mto preventivo del equipo a través y lavado de
filtros; capasa-filtros- bobinas- serpentines- tapas el equipo
quedo trabajando en optimas condiciones

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Shimpy - Hipoclorito - 1/2 galón de agua
Suministro e instalación de juego de amortiguadores para compresor.

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Fajardo Macalo
Julio Mejia

AUTORIZADO POR

Sergio Teller
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

NOMBRE:

Yolanda Bohórquez Santamaría

CC:

Yolanda Bohórquez S.

EQUIPO ENTREGADO:

Taller

Instalaciones del cliente

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



REPORTE DE SERVICIO

Nº 4036

CER 45001-2010
SISTEMAS VERIFICADOS
CERTEFICADO

Código:

FUN - F - 37

Nº versión:

10

Fecha:

16/10/2021

Página:

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Casa Mateo's

E-mail:

DIRECCIÓN:

CELULAR:

TELÉFONO:

CIUDAD: Barranquilla

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°

VISITA ☒GARANTÍA ☐

FECHA IN: 25-10-25

FECHA FINAL: 25-10-25

DIAGNÓSTICO ☐MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐DESMONTE DE AIRE ☐INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐INSTALACIÓN DE AIRE ☐OTRO ☐ CUAL

UBICACIÓN: Sala de lectura

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: minisplit de 24,000 Btu

MARCA: mitsubishi

SERIE:

MODELO: BMF2618

PRESIÓN: ALTA: ☐BAJA: ☐

TENSIÓN: 220v

AMPERAJE:

SENSOR AMBIENTE: ☐SENSOR TUBERÍA: ☐CAP. BLOWER: ☐CAP. VENT. COND.: ☐CAP. COMPRESOR: ☐

REFR. R134a

SENSOR COMPRESOR: ☐SENSOR TUBERÍA ALTA: ☐SENSOR PANEL CONDENSADORA: ☐

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER ☐FUERA DE SERVICIO ☐MEDIA MARCHA ☐NORMAL ☒INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒EN SERVICIO ☒URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Revisión de mantenimiento aire gasea

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo se desarma se lava serpentín se lavan partes, se revisa presión y amperaje, se revisa parte eléctrica se arma y se coloca en funcionamiento

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Shirley, valentina, Higdonito

OBSERVACIONES

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)Jairo Meha.
Shan Blanco

AUTORIZADO POR

Sergio J. J. J.
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

NOMBRE: Yolanda Bohórquez Santamaría

CC:

EQUIPO ENTREGADO:

Taller ☐Instalaciones del cliente ☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REPORTE DE SERVICIO

Nº 3998



Código: FUN - F - 37	Nº versión: 10	Fecha: 16/10/2021	Página: 1 de 1
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: CASAMATIZ	E-mail:
DIRECCIÓN:	CELULAR:
TÉLEFONO:	CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº	VISITA ☒	GARANTÍA ☐	FECHA IN: 25-10-25	FECHA FINAL: 2-10-15
DIAGNÓSTICO ☐	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐		
DESMONTE DE AIRE ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐	INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐		
INSTALACIÓN DE AIRE ☐	OTRO ☐ CUAL			
UBICACIÓN: Sala de lactancia				
HORA INICIO:		HORA FINAL:		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Tipo mini Split 24.000 Btu	MARCA: Midea
SERIE:	MODELO: MSABE-22CRDNT-MSOW
PRESIÓN: ALTA: ☐ BAJA: ☐	TENSIÓN: 220V AMPERAJE: ☐
SENSOR TUBERÍA: ☐	CAP. BLOWER: ☐ CAP. VENT. COND.: ☐
SENSOR COMPRESOR: ☐	CAP. COMPRESOR: ☐ REFR. R410A
SENSOR TUBERÍA ALTA: ☐	SENSOR PANEL CONDENSADORA: ☐

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN	ESTADO	CONFIRMACIÓN
TALLER ☐	FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐	NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒	EN SERVICIO ☒	URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mtbo preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo lavado técnico en Panel, Puntos, bandeja, blower, revisión eléctrica, ensae, y equipo es puesto en marcha.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Químicos especiales para lavado de A.A

OBSERVACIONES

Equipo queda trabajando en buenas condiciones

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Thon Polanco
Néstor Méndez

AUTORIZADO POR

Sergio Leiva
SUPERVISOR

TP Nº

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD	FECHA:
NOMBRE: Yolanda Bohórquez Santomera	CC:
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐	FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



REPORTE DE SERVICIO

Nº 4045

ISO 9001:2015
NORMAS TÉCNICAS
CertificaciónCódigo:
FUN - F - 37Nº versión:
10Fecha:
16/10/2021Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Casa Matriz E-mail: _____
DIRECCIÓN: _____ CELULAR: _____
TELÉFONO: _____ CIUDAD: Barranquilla CONTACTO: _____

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° _____ VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 25-10-25 FECHA FINAL: 25-10-25
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL _____
UBICACIÓN: Salón capacitaciones Piso #4
HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Mini split 24000 BTU MARCA: Midea
SERIE: _____ MODELO: MQCA30-22CFNT-MR0W
PRESIÓN: ALTA ☐ BAJA ☐ TENSIÓN: 220V AMPERAJE: _____ SENSOR AMBIENTE: _____
SENSOR TUBERÍA: _____ CAP. BLOWER: _____ CAP. VENT. COND.: _____ CAP. COMPRESOR: _____ REFR: 410A
SENSOR COMPRESOR: _____ SENSOR TUBERÍA ALTA: _____ SENSOR PANEL CONDENSADORA: _____

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN: _____ ESTADO: _____ CONFIRMACIÓN: _____
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐ NORMAL ☒
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

completos

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mantenimiento preventivo programado

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Revisión visual del equipo, limpieza de serpentines, limpieza de elementos plásticos y metálicos removibles, limpieza de elementos electrónicos, lubricación de CTEs de motores y se realiza correctivo por mal estado de repuestos

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Shim y hipoclorito vaselina
Motor Swing para mini split

OBSERVACIONES

El equipo se entrega en condiciones nominales de operación

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)JOSE RAFAEL
Fabian Macaló

AUTORIZADO POR

Sergio Teller

SUPERVISOR

TP N° _____

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Yolanda Bohórquez Santamaría FECHA: _____
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☒ CC: _____
FIRMA: Yolanda Bohórquez S.

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO: _____

**FUNITEL****REPORTE DE SERVICIO****Nº 4030**

Código:

FUN - E - 37

Nº versión:

10

Fecha:

16/10/2021

Página:

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:

Alcalde CCE

E-mail:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CIUDAD:

Barrancabermeja

CELULAR:

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº

VISITA

☒

GARANTÍA

☐

FECHA IN: 29-10-20

FECHA FINAL: 29-10-20

DIAGNÓSTICO

☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

☒

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

☒

DESMONTE DE AIRE

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA

☐

INSTALACIÓN DE AIRE

☐

OTRO

CUAL

UBICACIÓN: ludoteca

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:

Aire tipo Piso techo S4000btv

MARCA

LG

SERIE:

MODELO

AYNQ S4011AD

PRESIÓN:

ALTA:

BAJA:

TENSIÓN

220V

AMPERAJE

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR.

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER

☐

FUERA DE SERVICIO

☐

MEDIA MARCHA

☐

NORMAL

☒

INSTALACIONES DEL CLIENTE

☒

EN SERVICIO

☒

URGENTE

☐**ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO**

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo al serpentín evaporador, en el cual se le realiza un lavado técnico se lavan sus piezas y se arma completamente y se realiza correctivo por cambio de repuestos en mal estado

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Shiny pi Control LG
Suministro e instalación Sensores Aire Piso techo Inveres.
Hipoclorito

Alcohol líquido

OBSERVACIONES

Se encuentra daños en Ambos motores del Blower

Se administra Control LG

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)Alejandro Mendez
Jhon Blanco

AUTORIZADO POR

Sergio Peláez
SUPERVISOR

TP Nº

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD:

FECHA:

NOMBRE: Juan Carlos Vergara Matute

CC:

EQUIPO ENTREGADO:

Taller

Instalaciones del cliente

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



REPORTE DE SERVICIO

Nº 4090

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CertificadoCódigo:
FUN - F - 37Nº versión:
10Fecha:
16/10/2021Página:
1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Palacio de Justicia "Alcaldo" E-mail:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: CIUDAD: Barrancabermeja CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N° VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 31-10-2021 FECHA FINAL: 31-10-21
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☒
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: Sala de juntas 2da Piso HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Tipo techo 36000 Btu MARCA Midea
SERIE: MODELO MUE-36HRDN1-N
PRESIÓN: ALTA: BAJA TENSIÓN 220V AMPERAJE SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA CAP. BLOWER CAP. VENT. COND. CAP. COMPRESOR REFR. R410A
SENSOR COMPRESOR SENSOR TUBERÍA ALTA SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ NORMAL ☒
URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lavado técnico integral en todo el equipo. Se revisan conexiones eléctricas. Se toman los parámetros (temperatura y presión). Se realiza ajuste mecánico y se realiza el correctivo por mal estado de repuestos.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquidos para limpieza
Motor swing para piso techo
suministro e instalación sensor aire piso techo
suministro e instalación contactor bipolar a 24 volt

OBSERVACIONES

Se deja equipo trabajando en óptimas condiciones.

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)Jose Palares
Nestor Mendez

AUTORIZADO POR

Sergio Teller
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD
NOMBRE: Juan Jose Armero Palito
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ FIRMA
FECHA: 31/10/21
CC: 1098.692.627

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



REPORTE DE SERVICIO

Nº 4039

CSO 15001-2011
SISTEMAS DE VENTILACIÓN
Certificación



Código:

Nº versión:

Fecha:

Página:

FUN - F - 37

10

16/10/2021

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: Casa Matriz E-mail: DIRECCIÓN: CIUDAD: Barrancabermeja CELULAR: TELÉFONO: CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO Nº: VISITA ☒ GARANTÍA ☐ FECHA IN: 01-11-21 FECHA FINAL: 01-11-21
DIAGNÓSTICO ☐ MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒ MANTENIMIENTO CORRECTIVO ☐
DESMONTE DE AIRE ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA ☐ INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA ☐
INSTALACIÓN DE AIRE ☐ OTRO ☐ CUAL
UBICACIÓN: Sala Capacitación 4to Piso HORA INICIO: HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Tipo techo 36000 BTU MARCA Midea
SERIE: MODELO MUE-36H2DN1-N
PRESIÓN: ALTA: BAJA TENSIÓN 220 V AMPERAJE SENSOR AMBIENTE
SENSOR TUBERÍA CAP. BLOWER CAP. VENT. COND. CAP. COMPRESOR REFR. R410A
SENSOR COMPRESOR SENSOR TUBERÍA ALTA SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDOS Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN ESTADO CONFIRMACIÓN
TALLER ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ MEDIA MARCHA ☐
INSTALACIONES DEL CLIENTE ☒ EN SERVICIO ☒ NORMAL ☒
URGENTE ☐

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTES EN EL SERVICIO

completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

mantenimiento preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza lavado integral en todo el equipo, se revisan correcciones eléctricas, se toman para medir y se hace ajuste mecánico. Se realiza correctivo y por mal estado de represas

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Líquidos para limpieza
suministro e instalación sensor aire piso techo Inverter.

OBSERVACIONES

equipo queda trabajando en óptimas condiciones

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Alejo Madroa
Jose Patares

AUTORIZADO POR

Sergio Jeller
P Nº SUPERVISOR

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD FECHA: CC: Palando Bohórquez S.
NOMBRE: Palando Bohórquez Santamaría
EQUIPO ENTREGADO: Taller ☐ Instalaciones del cliente ☐ FIRMA
FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

**FUNITEL****REPORTE DE SERVICIO****Nº 4010**

Código:

FUN - F - 37

Nº versión:

10

Fecha:

16/10/2021

Pagina:

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:

CASAMATRIZ

E-mail:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CIUDAD:

Barrancabermeja

CELULAR:

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°

VISITA

☒

GARANTÍA

☐

FECHA IN: 01-11-20

FECHA FINAL: 01-11-20

DIAGNÓSTICO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

☒

DESMONTE DE AIRE

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA

☐

INSTALACIÓN DE AIRE

OTRO ☐ CUAL

UBICACIÓN: Aula de emprendimiento (salon 302)

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:

Tipo mini Split 24.000 Btu

MARCA

Midea

SERIE:

MODELO

MSABE-22ERDN7MSOW

PRESIÓN:

ALTA:

☐

BAJA

☐

TENSIÓN

220V

AMPERAJE

SENSOR AMBIENTE

SENSOR TUBERÍA

CAP. BLOWER

CAP. VENT. COND.

CAP. COMPRESOR

REFR. R410A

SENSOR COMPRESOR

SENSOR TUBERÍA ALTA

SENSOR PANEL CONDENSADORA

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER

☐

FUERA DE SERVICIO

☐

MEDIA MARCHA

☐

NORMAL

☒

INSTALACIONES DEL CLIENTE

☒

EN SERVICIO

☒

URGENTE

☐**ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO**

Completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mto preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mantenimiento preventivo. Lavado técnico integral de panel, blower. Filtros partes. Se realiza revisión eléctrica, equipo es puesto en marcha. Se realiza conexiones por mal estado de los pines.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Químicos especiales para lavado de A.A.
Suministro e instalación amortiguadores para motor blower mini split

OBSERVACIONES

Equipo queda trabajando en buenas condiciones

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Jhon Polanco - Jose Palares

AUTORIZADO POR

Sergio Felice
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

NOMBRE:

Yolanda Bohórquez Santamaría

CC:

Yolanda Bohórquez S

EQUIPO ENTREGADO:

Taller

Instalaciones del cliente

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO:



FUNITEL

REPORTE DE SERVICIO

Nº 4016

ISO 9001:2015
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD



Código:

Nº versión:

Fecha:

Página:

FUN - F - 37

10

16/10/2021

1 de 1

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:

Alcaldía Casa Matriz

E-mail:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CIUDAD:

Barrancabermeja

CELULAR:

CONTACTO:

DATOS DEL SERVICIO

ORDEN DE TRABAJO N°

VISITA

☒

GARANTÍA

☐

FECHA IN: 01-11-20

FECHA FINAL: 01-11-20

DIAGNÓSTICO

☐

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

☒

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

☐

DESMONTE DE AIRE

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA REFORMA

☐

INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA

☐

INSTALACIÓN DE AIRE

☐

OTRO

☐

UBICACIÓN:

Taller de formación Calle entrada 7 3er piso

HORA INICIO:

HORA FINAL:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:

Mini Split 36000 BTU

MARCA

Hitachi

SERIE:

MODELO

MSA 3F-36HREFAX-MCOW

PRESIÓN:

ALTA:

☐

BAJA

☐

TENSIÓN

220V

AMPERAJE

☐

SENSOR AMBIENTE

☐

SENSOR TUBERÍA

☐

CAP. BLOWER

☐

CAP. VENT. COND.

☐

CAP. COMPRESOR

☐

REFR. R410A

SENSOR COMPRESOR

☐

SENSOR TUBERÍA ALTA

☐

SENSOR PANEL CONDENSADORA

☐

DATOS RECIBIDO Y ESTADO DEL EQUIPO

EQUIPO RECIBIDO EN

ESTADO

CONFIRMACIÓN

TALLER

☐

FUERA DE SERVICIO

☒

MEDIA MARCHA

☐

NORMAL

☐

INSTALACIONES DEL CLIENTE

☒

EN SERVICIO

☐

URGENTE

☒

ACCESORIOS DEL EQUIPO PRESENTE EN EL SERVICIO

Equipo completo

FALLA REPORTADA POR EL CLIENTE

Mto Preventivo

CONCEPTO TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Se realiza mto preventivo del equipo desarme y lavado de partes: carcasa - bandeja - tapas - filtros serpentín - blower.

REQUERIMIENTOS DE REPUESTOS O MATERIALES

Shimpy - hipoclorito - jabón líquido

OBSERVACIONES

El equipo presenta un código de error E1

ENTREGADO POR
TÉCNICO(S)

Fajardo Marcelo
José Pillares

AUTORIZADO POR

Fajardo Jellez
SUPERVISOR

TP N°

DATOS DE ENTREGA DEL EQUIPO

RECIBE EL CLIENTE A CONFORMIDAD

FECHA:

NOMBRE:

Yolanda Bohórquez Santamaría

CC:

Yolanda Bohórquez J.

EQUIPO ENTREGADO:

Taller

☐

Instalaciones del cliente

☐

FIRMA

FECHA PROGRAMADA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO: