CC24
CONSORCIO CANDELARIA 2024

CAPACITACIÓN

ASOCIACIÓN DE RECICLADORES EL RENACER.

ÍNDICE

- Diagnóstico por ítem del listado de chequeo
- Riesgos asociados a la infraestructura, redes eléctricas, almacenamiento de residuos, entre otros
- Acciones de mejora sugeridas
- Análisis con base en normatividad vigente

CC24
CONSORCIO CANDELARIA 2024

RED ELÉCTRICA EXPUESTA

Hallazgo: Cables eléctricos sin canaletas en áreas de tránsito.

Riesgo: Electrocución o incendio por cortocircuito.

Acción de mejora: Canalizar y aislar adecuadamente las instalaciones eléctricas.

Norma: RETIE y Resolución 0312 de 2019 –Art. 19.





CC24
CONSORCIO CANDELARIA 2024

SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA



Señalización de Emergencia Hallazgo: No se cuenta con señalización visible de rutas de evacuación.

Riesgo: Confusión en caso de evacuación por incendio o sismo.

Acción de mejora: Instalar señalética reglamentaria en puntos estratégicos.

Norma: Resolución 0312 de 2019 –Art. 25.



CONDICIONES FISICAS

Tejado en mal estado

Hallazgo:

La cubierta, paredes y pisos irregulares, presenta materiales sueltos y deformados, con riesgo de colapso parcial. Filtraciones visibles.

Riesgo:

- Colapso por viento o lluvia
- Caída de objetos desde altura
- Humedad que afecta la seguridad eléctrica

Acción de mejora:

- Revisión estructural por profesional
- Refuerzo o reemplazo de secciones inestables
- Asegurar láminas y sellar filtraciones

Norma aplicable: Resolución 0312 de 2019, Art. 8 – Riesgo estructural



ORDEN Y LIMPIEZA EN ÁREAS DE TRABAJO.

Desorden en áreas de trabajo

Hallazgo:

Se observan materiales acumulados de forma desorganizada, sin clasificación ni rutas despejadas.

Riesgo:

- Tropiezos, caídas
- Obstrucción de rutas de evacuación
- Riesgos por materiales peligrosos no identificados

Acción de mejora:

- Delimitar zonas de tránsito
- Establecer rutinas de limpieza

Norma aplicable: Resolución 0312 de 2019, Art. 10 – Condiciones locativas



ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Botiquín incompleto y sin resolución

Hallazgo:

El botiquín contiene pocos elementos y no cumple con la resolución exigida en normatividad.

Riesgo:

- Atención inadecuada de emergencias médicas menores
- Incumplimiento normativo (Resolución 0312, Art. 27)

Acciones de mejora:

- Reposición inmediata del contenido según norma
- se sugiere disponer de un botiquín tipo A y al alcance.



CC24
CONSORCIO CANDELARIA 2024

EXTINTORES

Extintores vencidos, en mal estado y mal ubicados

Hallazgo:

- Varios presentan fecha para próximas recargas lo cual es importante tener presente.
- Otros tienen boquillas rotas o deterioradas,
- Y algunos se encuentran mal ubicados, sin señalización, a ras de suelo o detrás de obstáculos.

Riesgo:

- Fallo del extintor durante una emergencia
- Riesgo físico para el operador por mal funcionamiento
- Retrasos en la respuesta ante incendios
- Incumplimiento de normativas de seguridad contra incendios

Acciones de mejora:

- Retiro inmediato de extintores con daños físicos
- Recarga y mantenimiento por proveedor certificado
- Reubicación de extintores a puntos visibles, accesibles, libres de obstrucción y a una altura regulada (1.20 m)
- Instalación de señalización normativa sobre ubicación y tipo de extintor
- Capacitación al personal sobre su uso correcto.





CAMILLAS



Hallazgo:

El establecimiento cuenta con una camilla; sin embargo, no cumple con los criterios técnicos mínimos exigidos:

- No cuenta con correas o cuellos para inmovilización,
- No tiene estructura reforzada ni soportes estables,
- No está claramente señalizada ni ubicada en un punto de fácil acceso.

Riesgo:

- Traslado inseguro o inadecuado de personas lesionadas
- Agravamiento de lesiones por manipulación incorrecta
- Incumplimiento normativo en primeros auxilios y emergencias

Acciones de mejora:

- Reemplazar por una camilla tipo rígida, plegable o de lona reforzada, con sistemas de inmovilización.
- Ubicarla en un espacio visible, limpio y de fácil acceso
- Señalizar el punto de camilla y asignar un responsable de su inspección
- Incluirla en la lista de verificación del botiquín y equipo de emergencia

RECOMENDACIONES GENERALES

1. **Condiciones sanitarias y bienestar**

Mejorar el acceso a agua potable y habilitar un punto de consumo humano seguro.

Acondicionar adecuadamente los servicios sanitarios:
limpieza, ventilación, jabón, papel y puerta en buen estado.

Implementar contenedores separados y rotulados para:

- Material reciclable,
- Rechazo o residuos no aprovechables,
- Orgánicos (si aplica).

2. Evaluación estructural de la edificación

- Solicitar una inspección técnica estructural para verificar el estado del tejado, muros, columnas y sistema de drenaje.
- Realizar mantenimientos periódicos para prevenir colapsos ante sismos o lluvias intensas.

3. Prevención ante inundaciones

- Asegurar un sistema de drenaje funcional y libre de obstrucciones.
- Elevar los materiales reciclados y eléctricos a zonas altas.
- Definir una ruta de evacuación vertical o segura en caso de ingreso de aguas.

4. **Seguridad en redes eléctricas**

- Revisión y certificación de la instalación eléctrica por un técnico autorizado.
- Eliminar cables expuestos, conexiones improvisadas y sobrecargas.
- Instalar señalización de riesgo eléctrico y reorganizar puntos de energía.

CC24
CONSORCIO CANDELARIA 2024

GRACIAS

CC24
CONSORCIO CANDELARIA 2024