servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRES ACONDICIONADOS Y REFRIGERACIÓN

RELACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONTRATO No. 041 DE 2025

DESAJ- NEIVA

N°	FECHA	MUNICIPIO	ORDEN DE TRABAJO No.	ZONA DE CLIMATIZACIÓN	EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	21/10/2025	ED PRINCIPAL	25067	SALA DE ACUERDO - TRIBUNAL SUPERIOR - OF1001	PISO TECHO	LG	40.000	1	$ 132.092	$ 132.092
2	21/10/2025	ED PRINCIPAL	25068	TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL - MG INGRID KAROLA PALACIOS OF 1002- SECRETARIA	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 108.494	$ 108.494
3	21/10/2025	ED PRINCIPAL	25069	TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL - MG INGRID KAROLA PALACIOS OF 1002- DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 108.494	$ 108.494
4	21/10/2025	ED PRINCIPAL	25070	TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL MG ALBERTO PERDOMO OF 1003 - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 108.494	$ 108.494
5	22/10/2025	ED PRINCIPAL	25071	TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL MG ALBERTO PERDOMO OF 1003 - DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 108.494	$ 108.494
6	22/10/2025	ED PRINCIPAL	25074	TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL MG LUZ DARY ORTEGA OF 1004 - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 108.494	$ 108.494
7	22/10/2025	ED PRINCIPAL	25075	TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL MG LUZ DARY ORTEGA OF 1004 - DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 108.494	$ 108.494
8	23/10/2025	ED PRINCIPAL	25076	TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL MG HERNANDO QUINTERO OF 1005 - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 108.494	$ 108.494
9	23/10/2025	ED PRINCIPAL	25077	TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL MG HERNANDO QUINTERO OF 1005 - DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 108.494	$ 108.494
10	23/10/2025	ED PRINCIPAL	25078	TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL MG ANA LIGIA CAMACHO OF 1006 - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 108.494	$ 108.494

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRES ACONDICIONADOS Y REFRIGERACIÓN

11	23/10/2025	ED PRINCIPAL	25079	TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL MG ANA LIGIA CAMACHO OF 1006 - DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 108.494	$ 108.494
12	23/10/2025	ED PRINCIPAL	25080	TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL MG JUANA ALEXANDRA TOBAR OF 1007 -SECRETARIA	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 108.494	$ 108.494
13	23/10/2025	ED PRINCIPAL	25081	TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL MG JUANA ALEXANDRA TOBAR OF 1007 - DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 108.494	$ 108.494
14	24/10/2025	ED PRINCIPAL	25082	RELATORIA SUPERIOR - OF 1009	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 108.494	$ 108.494
15	24/10/2025	ED PRINCIPAL	25083	CAFETERIA 1009	MINISPLIT	YORK	9.000	1	$ 108.494	$ 108.494
16	24/10/2025	ED PRINCIPAL	25084	SOPORTE TECNOLOGCO T.S OF1010	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 108.494	$ 108.494
17	24/10/2025	ED PRINCIPAL	25085	TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL MG ENSHEILLA POLANIA OF 1011 - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 108.494	$ 108.494
18	24/10/2025	ED PRINCIPAL	25086	TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVILFAMILIA LABORAL MG ENSHEILLA POLANIA OF 1011 - DESPACHO	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 108.494	$ 108.494
19	24/10/2025	ED PRINCIPAL	25087	TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL MG EDGAR ROBLES RAMIREZ OF 1012 - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 108.494	$ 108.494
20	24/10/2025	ED PRINCIPAL	25088	TRIBUNAL SUPERIOS SALA CIVILFAMILIA LABORAL MG EDGAR ROBLES RAMIREZ OF1012 - DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 108.494	$ 108.494
21	24/10/2025	ED PRINCIPAL	25089	SECRETARIA TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL OF1013	PISO TECHO	LG	40.000	1	$ 132.092	$ 132.092
22	25/10/2025	ED PRINCIPAL	25212	OFICINA JUDICIAL 1 PISO	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 108.494	$ 108.494
23	25/10/2025	ED PRINCIPAL	25210	OFICINA JUDICIAL 1 PISO	MINISPLIT	MIRAGE	36.000	1	$ 108.494	$ 108.494
24	25/10/2025	ED PRINCIPAL	25211	OFICINA JUDICIAL 1 PISO	MINISPLIT	TRANE	24.000	1	$ 108.494	$ 108.494
25	26/10/2025	ED PRINCIPAL	25225	ASONAL JUDICIAL	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 108.494	$ 108.494
26	26/10/2025	ED PRINCIPAL	25224	CENTRO DE SERVICIO DE SPA	MINISPLIT	MIRAGE	18.000	1	$ 108.494	$ 108.494
27	27/10/2025	ED PRINCIPAL	25215	CUARTO DE CAMARA	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 108.494	$ 108.494
28	27/10/2025	ED PRINCIPAL	25214	SUBESTACION SOTANO	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 108.494	$ 108.494
29	28/10/2025	ED PRINCIPAL	25223	JUZGADO 3 DE FAMILIA DE NEIVA - DESPACHO	MINISPLIT	MIRAGE	24.000	1	$ 108.494	$ 108.494
30	28/10/2025	ED PRINCIPAL	25222	JUZGADO 3 DE FAMILIA DE NEIVA - SECRETARIA	MINISPLIT	TRANE	18.000	1	$ 108.494	$ 108.494

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRES ACONDICIONADOS Y REFRIGERACIÓN

31	28/10/2025	ED PRINCIPAL	25221	JUZGADO 2 DE FAMILIA DE NEIVA - DESPACHO	MINISPLIT	MIRAGE	24.000	1	$ 108.494	$ 108.494
32	28/10/2025	ED PRINCIPAL	25220	JUZGADO 2 DE FAMILIA DE NEIVA - SECRETARIA	MINISPLIT	TRANE	18.000	1	$ 108.494	$ 108.494
33	28/10/2025	ED PRINCIPAL	25219	JUZGADO 1 DE FAMILIA DE NEIVA - DESPACHO	MINISPLIT	MIRAGE	24.000	1	$ 108.494	$ 108.494
34	28/10/2025	ED PRINCIPAL	25218	JUZGADO 1 DE FAMILIA DE NEIVA - SECRETARIA	MINISPLIT	TRANE	18.000	1	$ 108.494	$ 108.494
35	28/10/2025	ED PRINCIPAL	25217	SALA DE AUDIENCIA 9 - DESPACHO	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 108.494	$ 108.494
36	28/10/2025	ED PRINCIPAL	25216	SALA DE AUDIENCIA 9 - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 108.494	$ 108.494
37	07/11/2025	ED PRINCIPAL	25241	RECURSOS HUMANOS OF 103	MINISPLIT	MIRAGE	12.000	1	$ 108.494	$ 108.494
38	07/11/2025	ED PRINCIPAL	25240	RECURSOS HUMANOS OF103	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 108.494	$ 108.494
39	07/11/2025	ED PRINCIPAL	25239	CUARTO INSUMOS - SOTANO	MINISPLIT	TRANE	18.000	1	$ 108.494	$ 108.494
40	07/11/2025	ED PRINCIPAL	25238	COORDINADOR ADMIISTRATIVO	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 108.494	$ 108.494
41	07/11/2025	ED PRINCIPAL	25237	SALA DE JUNTAS - OF 104 -1	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 108.494	$ 108.494
42	05/11/2025	ED PRINCIPAL	25234	JUZGADO 5 DE FAMILIA DE NEIVA - SECRETARIA - OF208	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 108.494	$ 108.494
43	05/11/2025	ED PRINCIPAL	25233	JUZGADO 5 DE FAMILIA DE NEIVA - DESPACHO - OF208	MINISPLIT	MIRAGE	24.000	1	$ 108.494	$ 108.494
44	05/11/2025	ED PRINCIPAL	25232	OFICINA DE ASISTENCIA LEGAL Y COBRO OF-101	MINISPLIT	TRANE	22000	1	$ 108.494	$ 108.494
45	05/11/2025	ED PRINCIPAL	25230	JURIDICA ARCHIVO - SECRETARIA OF 101	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 108.494	$ 108.494
46	05/11/2025	ED PRINCIPAL	25231	JURIDICA ARCHIVO - DESPACHO OF101	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 108.494	$ 108.494
47	13/11/2025	ED PRINCIPAL	25179	RECURSOS HUMANOS 1 PISO - OF103	MINISPLIT	YORK	9.000	1	$ 108.494	$ 108.494
48	13/11/2025	ED PRINCIPAL	25178	RECURSOS HUMANOS 1 PISO - OF103	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 108.494	$ 108.494
49	10/11/2025	ADMINISTRATIVOS	25502	JUZGADO 10 ADMINISTRATIVO - JUEZ	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 108.494	$ 108.494
50	10/11/2025	ADMINISTRATIVOS	25503	JUZGADO 10 ADMINISTRATIVO	MINISPLIT	TRANE	24.000	1	$ 108.494	$ 108.494
51	10/11/2025	ADMINISTRATIVOS	25504	SALA DE AUDIENCIA N°5	MINISPLIT	YORK	24.000	1	$ 108.494	$ 108.494
52	11/11/2025	ADMINISTRATIVOS	25505	JUZGADO 5 ADMINISTRATIVO ORAL	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 108.494	$ 108.494
53	11/11/2025	ADMINISTRATIVOS	25506	JUZGADO 5 ADMINISTRATIVO ORAL - JUEZ	MINISPLIT	LG	9.000	1	$ 108.494	$ 108.494
54	11/11/2025	ADMINISTRATIVOS	25509	JUZGADO 4 ADMINISTRATIVO ORAL - JUEZ	MINISPLIT	LG	9.000	1	$ 108.494	$ 108.494

servitedh S.A.S
SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA

SERVICIOS INTEGRALES EN AIRES ACONDICIONADOS Y REFRIGERACIÓN

55	12/11/2025	ADMINISTRATIVOS	25516	JUZGADO 6 ADMINISTRATIVO ORAL - JUEZ	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 108.494	$ 108.494
56	12/11/2025	ADMINISTRATIVOS	25515	JUZGADO 6 ADMINISTRATIVO ORAL	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 108.494	$ 108.494
57	12/11/2025	ADMINISTRATIVOS	25512	JUZGADO 4 ADMINISTRATIVO ORAL	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 108.494	$ 108.494
58	12/11/2025	ADMINISTRATIVOS	25513	JUZGADO 404 TRANSITORIO - SALA DE AUDIENCIA	MINISPLIT	YORK	24.000	1	$ 108.494	$ 108.494
59	12/11/2025	ADMINISTRATIVOS	25514	SALA DE AUDIENCIAS N°3	MINISPLIT	YORK	24.000	1	$ 108.494	$ 108.494
60	13/11/2025	ADMINISTRATIVOS	25517	JUZGADO 3 ADMINISTRATIVO ORAL	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 108.494	$ 108.494
61	13/11/2025	ADMINISTRATIVOS	25518	JUZGADO 3 ADMINISTRATIVO ORAL - JUEZ	MINISPLIT	LG	9.000	1	$ 108.494	$ 108.494
62	14/11/2025	ADMINISTRATIVOS	25522	JUZGADO 9 ADMINISTRATIVOS ORAL	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 108.494	$ 108.494
63	14/11/2025	ADMINISTRATIVOS	25521	JUZGADO 2 ADMINISTRATIVO ORAL	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 108.494	$ 108.494
64	13/11/2025	ADMINISTRATIVOS	25520	JUZGADO 2 ADMINISTRATIVO ORAL - JUEZ	MINISPLIT	LG	9.000	1	$ 108.494	$ 108.494
65	15/11/2025	ADMINISTRATIVOS	25523	JUZGADO 9 ADMINISTRATIVO ORAL - JUEZ	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 108.494	$ 108.494
66	15/11/2025	ADMINISTRATIVOS	25526	JUZGADO 8 ADMINISTRATIVO ORAL - JUEZ	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 108.494	$ 108.494
67	15/11/2025	ADMINISTRATIVOS	25525	JUZGADO 8 ADMINISTRATIVO ORAL	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 108.494	$ 108.494
68	15/11/2025	ADMINISTRATIVOS	25524	SALA N°8	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 108.494	$ 108.494
69	15/11/2025	ADMINISTRATIVOS	25528	JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO ORAL - JUEZ	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 108.494	$ 108.494
70	15/11/2025	ADMINISTRATIVOS	25527	JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO ORAL	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 108.494	$ 108.494
71	17/11/2025	ADMINISTRATIVOS	25531	SALA N°7	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 108.494	$ 108.494
72	17/11/2025	ADMINISTRATIVOS	25529	JUZGADO 1 ADMINISTRATIVO ORAL	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 108.494	$ 108.494
73	17/11/2025	ADMINISTRATIVOS	25530	JUZGADO 1 ADMINISTRATIVO ORAL - JUEZ	MINISPLIT	LG	9.000	1	$ 108.494	$ 108.494
74	17/11/2025	ADMINISTRATIVOS	25532	CUARTO RACK	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 108.494	$ 108.494
									SUB-TOTAL	**$ 8.075.752**
									IVA	**$ 1.534.393**
									TOTAL	**$ 9.610.145**

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

149

NUMERO DE ORDEN: 25067

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de Acuerdo

UBICACIÓN: Tribunal Superior of. 1001

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AUXQ406M1A4 | MODELO CONDENSADOR: AUXQ406M1A4

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 40.000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[ ]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[✓]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[✓]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[✓]	6. Reparación	[ ]	[✓]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[✓]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[✓]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[✓]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento Preventivo general, Equipo Operativo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 21/10/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Franchesco / Elkin Perdomo.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

40

NUMERO DE ORDEN: 25068

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Tribunal Superior

UBICACIÓN: Sala Penal Mag. Ingrid Karola.

E-MAIL: Palacios ortega Of. 1002 Secretaria.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM182C7	MODELO CONDENSADOR: VM182C7
SERIAL EVAPORADOR: 12.000000109873	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 18.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 7,0 / ___ L2 ___/___ L3 ___/___

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[✓]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[✓]	6. Reparación	[ ]	[✓]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[✓]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[✓]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[✓]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento Preventivo general, Equipo Operativo.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 21/10/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Francisco / Elkin Perdomo Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25069

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Tribunal Superior

UBICACIÓN: Sala Penal Mag. Ingrid Karola

E-MAIL: Palacios Ortega. Of. 1002 Despacho juez

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VS122C7 | MODELO CONDENSADOR: VS122C7

SERIAL EVAPORADOR: 12.000000 113028 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ (V1 / V2) L2 ___/___ (V1 / V2) L3 ___/___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ (V1 / V2) L2 ___/___ (V1 / V2) L3 ___/___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4,8 / ___ (COMP1 / COMP2) L2 ___/___ (COMP1 / COMP2) L3 ___/___ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[✓]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[✓]	6. Reparación	[ ]	[✓]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[✓]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[✓]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[✓]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento Preventivo general, Equipo Operativo.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 21 / 10 / 2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Francesco / Elkin Perdomo Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25070

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Tribunal Superior

UBICACIÓN: Sala Penal Mag. Alberto Poveda

E-MAIL: Perdomo of. 1003 Secretaria.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM182C7 | MODELO CONDENSADOR: VM182C7

SERIAL EVAPORADOR: 12.000000109874 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 18.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ / ___ (V1 / V2) L2 ___ / ___ (V1 / V2) L3 ___ / ___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ / ___ (V1 / V2) L2 ___ / ___ (V1 / V2) L3 ___ / ___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 7,0 / ___ (COMP1 / COMP2) L2 ___ / ___ (COMP1 / COMP2) L3 ___ / ___ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[✓]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[✓]	6. Reparación	[ ]	[✓]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[✓]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[✓]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[✓]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo general, Equipo Operativo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 22/10/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Pinzon / William R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25071

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Tribunal Superior

UBICACIÓN: Sala Penal Mag. Alberto Poveda.

E-MAIL: Perdomo of. 1003 Despacho juez

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM122C7	MODELO CONDENSADOR: VM122C7
SERIAL EVAPORADOR: 12.0000001137444	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4,8 / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento Preventivo general, Equipo Operativo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 22/10/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Pinzon / William R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25074

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Magistrada luz dary

UBICACIÓN: Ortega Ortiz Tribunal Superior Sala

E-MAIL: aul familia laboral Of. 1004 Secretaria.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM182C7 | MODELO CONDENSADOR: VM182C7

SERIAL EVAPORADOR: 12.0000000109875 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 18.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ (V1 / V2) L2 ___ (V1 / V2) L3 ___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ (V1 / V2) L2 ___ (V1 / V2) L3 ___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 7,0 / ___ (COMP1 / COMP2) L2 ___ / ___ L3 ___ / ___

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[✓]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[✓]	6. Reparación	[ ]	[✓]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[✓]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[✓]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[✓]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo general, Equipo Operativo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 22/10/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Pinzon / William R. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25075

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Mag. Luz dary Ortega

UBICACIÓN: Ortiz Tribunal Superior Sala Civil

E-MAIL: familia laboral of. 1004 Despacho juez

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: US122C7	MODELO CONDENSADOR: VS 122C7
SERIAL EVAPORADOR: 12000000113036	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
T		T		T	

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
—	—	/	—	/	—

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2
4,8	/	/	/	/	/

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[✓]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[✓]	6. Reparación	[ ]	[✓]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[✓]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[✓]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[✓]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenmiento Preventivo general, Equipo Operativo.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 22/10/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Iván Pinzon / William R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 065

NUMERO DE ORDEN: 25076

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Tribunal Superior sala

UBICACIÓN: Penal mag. Hernando Quintero

E-MAIL: delgado of. 1005 Secretaria.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM182C7 | MODELO CONDENSADOR: VM182C7

SERIAL EVAPORADOR: 911TABNC6941 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 18.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 7,0 / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[✓]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[✓]	6. Reparación	[ ]	[✓]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[✓]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[✓]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[✓]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento Preventivo general, Equipo Operativo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCION DEL TRABAJO

Fecha: 23/10/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Franchesco / Elkin Perdomo.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 066

NUMERO DE ORDEN: 25077

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Tribunal Superior Sala

UBICACIÓN: Penal mag. Hernando Quintero

E-MAIL: delgado of. 1005 Despacho juez

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM12CA
MODELO CONDENSADOR: VM12CC
SERIAL EVAPORADOR: 12.000000113443
SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG
CAPACIDAD: 12.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ (V1 V2) L2 ___ (V1 V2) L3 ___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ (V1 V2) L2 ___ (V1 V2) L3 ___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4,8 / ____ (COMP1 COMP2) L2 ____ / ____ (COMP1 COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	---
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[✓]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[✓]	6. Reparación	[ ]	[✓]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[✓]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[✓]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[✓]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo general, Equipo operativo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 23/10/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Francisco / Elkin Perdomo.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

144

NUMERO DE ORDEN: 25078

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva. Secretaria.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Despacho - Tribunal

UBICACIÓN: Superior sala Civil familia Laboral

E-MAIL: de Neiva Mag. Ana ligia Camacho of. 1006

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM24CC7 | MODELO CONDENSADOR: UU24UCA

SERIAL EVAPORADOR: 603TAXT60722 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 24.000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 8,2 / ____ (COMP1 COMP2) L2 ____ / ____ (COMP1 COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[✓]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[✓]	6. Reparación	[ ]	[✓]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[✓]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[✓]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[✓]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento Preventivo general, Equipo Operativo.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 23/10/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Francesco / William R. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25079

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Tribunal Superior Sala

UBICACIÓN: Civil familia Laboral de neiva mag.

E-MAIL: Ana ligia Camacho of. 1006 Despacho juez

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: US122C7 | MODELO CONDENSADOR: US122C7

SERIAL EVAPORADOR: 12.0000011303Z | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ (V1 V2) L2 ____ / ____ (V1 V2) L3 ____ / ____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ (V1 V2) L2 ____ / ____ (V1 V2) L3 ____ / ____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4,8 / ____ (COMP1 COMP2) L2 ____ / ____ (COMP1 COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[✓]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[✓]	6. Reparación	[ ]	[✓]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[✓]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[✓]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[✓]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo general, Equipo Operativo.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 23/10/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Franchesco / William R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 069

NUMERO DE ORDEN: 25080

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Tribunal Superior sala

UBICACIÓN: Penal mag. Juana alexandra tobar

E-MAIL: manzano of. 1007 Secretaria.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM182C7	MODELO CONDENSADOR: VM182C7
SERIAL EVAPORADOR: 911TANSC7007	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 18.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 7,0 / ___ (COMP1 COMP2) L2 ___/___ (COMP1 COMP2) L3 ___/___ (COMP1 COMP2)

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[✓]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[✓]	6. Reparación	[ ]	[✓]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[✓]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[✓]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[✓]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento Preventivo general, Equipo Operativo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 23/10/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Pinzon / Elkin. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25081

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Tribunal Superior sala

UBICACIÓN: Sala Penal mag, Joana alexandra

E-MAIL: Tobar mariano Of. 1007 Despacho juez

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: US122C7 | MODELO CONDENSADOR: US122C7

SERIAL EVAPORADOR: 12.0000011 3035 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ (V1 V2) L2 ____ / ____ (V1 V2) L3 ____ / ____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ (V1 V2) L2 ____ / ____ (V1 V2) L3 ____ / ____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4,8 / ____ (COMP1 COMP2) L2 ____ / ____ (COMP1 COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[✓]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[✓]	6. Reparación	[ ]	[✓]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[✓]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[✓]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[✓]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo general, Equipo Operativo.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 23/10/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Anzon / Elkin.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25082	**DATOS DEL EQUIPO**
MPP ☑ MC ☐ OTRO ☐	MODELO EVAPORADOR: VM242C7 / MODELO CONDENSADOR: VM242C7
NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia	SERIAL EVAPORADOR: 120000001134 13 / SERIAL CONDENSADOR:
	MARCA: LG
TELEFONO:	CAPACIDAD: 24.000 Btu
DIRECCIÓN: Neiva	**TIPO DE EQUIPO**
	SISTEMA VRF ☐ / TIPO PAQUETE ☐
CIUDAD: Neiva.	EQUIPO CENTRAL ☐ / MURAL O SPLIT ☑
ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Relatoria tribunal	FAN COIL ☐ / PISO - TECHO ☐
UBICACIÓN: Superior OF. 1009.	CHILLER ☐ / CASSETTE ☐
E-MAIL:	NEVERA ☐ / OTRO ☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 8,2 / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220 V.
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento Preventivo general, Equipo Operativo.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 24/10/25	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Pinzon / Elkin. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S. SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 143

NUMERO DE ORDEN: 25083

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Cafetera 1009.

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: YHEA09FS-ADK | MODELO CONDENSADOR: YHEA09FS-ADK

SERIAL EVAPORADOR: 12.000063181 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: York

CAPACIDAD: 9.000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ (COMP1 COMP2) L2 ___/___ (COMP1 COMP2) L3 ___/___ (COMP1 COMP2)

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	---
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[✓]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[✓]	6. Reparación	[ ]	[✓]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[✓]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[✓]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[✓]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento Preventivo general, Equipo Operativo.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 24/10/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Francesco / Elkin. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 338

NUMERO DE ORDEN: 25084

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Tribunal Sistemas

UBICACIÓN: Of. 1010

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM122C7 | MODELO CONDENSADOR: VM122C7

SERIAL EVAPORADOR: 12.000000113439. | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ (V1 / V2) L2 ___ (V1 / V2) L3 ___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ (V1 / V2) L2 ___ (V1 / V2) L3 ___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4,8 / ____ (COMP1 / COMP2) L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	--
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[x]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo general, Equipo Operativo.

Soporte tecnologico T.S - 1010

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 24/10/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Pinzon / William R. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 053

NUMERO DE ORDEN: 25085

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: palacio de justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Tribunal Superior Sala

UBICACIÓN: civil familia laboral mag. Grashella

E-MAIL: Paloma gomez. of. 1011 Secretaria

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM242C7 | MODELO CONDENSADOR: UM242C7

SERIAL EVAPORADOR: 12.0000001129279 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 24.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ / ___ (V1 V2) L2 ___ / ___ (V1 V2) L3 ___ / ___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ / ___ (V1 V2) L2 ___ / ___ (V1 V2) L3 ___ / ___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 8,2 / ___ (COMP1 COMP2) L2 ___ / ___ (COMP1 COMP2) L3 ___ / ___ (COMP1 COMP2)

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[✓]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[✓]	6. Reparación	[ ]	[✓]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[✓]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[✓]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[✓]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo general, Equipo Operativo.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 24/10/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Pinzon / William R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 049

NUMERO DE ORDEN: 25086

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Tribunal Superior sala

UBICACIÓN: civil familia Laboral, mag. Graciella

E-MAIL: Paloma gomez of. 1011 Despacho juez

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: V5122C7 | MODELO CONDENSADOR: V5122C7

SERIAL EVAPORADOR: 12.000000113030 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ (V1 / V2) L2 ___/___ (V1 / V2) L3 ___/___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ (V1 / V2) L2 ___/___ (V1 / V2) L3 ___/___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4,18 / ___ (COMP1 / COMP2) L2 ___/___ (COMP1 / COMP2) L3 ___/___ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[✓]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[✓]	6. Reparación	[ ]	[✓]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[✓]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[✓]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[✓]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo general, Equipo Operativo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 24/10/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Arcon / William R. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25087

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Tribunal Superior sala

UBICACIÓN: civil familia laboral, mag Edgar

E-MAIL: Robles Ramirez Of. 1012 Secretaria.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM24DC7	MODELO CONDENSADOR: VM24DC7
SERIAL EVAPORADOR: 12.000000109880	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 24000	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
—	—	—	—	—	—

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
—	/	—	/	—	/

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2
8,2	/	/	/	/	/

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	— c —
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[✓]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[✓]	6. Reparación	[ ]	[✓]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[✓]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[✓]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[✓]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento Preventivo general, Equipo Operativo.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 24/10/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Juan Ancon / William R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25088

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Tribunal Superior Sala

UBICACIÓN: civil familia laboral mag. Edgar

E-MAIL: robles ramirez of. 102 Despacho juez.

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM122C7	MODELO CONDENSADOR: VM122C7
SERIAL EVAPORADOR: 12.0000001134104	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[✓]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4,8 / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[✓]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[✓]	6. Reparación	[ ]	[✓]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[✓]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[✓]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[✓]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

se realiza mantenimiento preventivo general equipo operativo.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 24/10/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Rincon / Elkin Perdomo. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25089

MPP [✓] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia.

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva.

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria tribunal

UBICACIÓN: Superior Sala Penal

E-MAIL: of. 1013

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AMNQ406M1A4 | MODELO CONDENSADOR: AMNQ406M1A4

SERIAL EVAPORADOR: 12.0000001098872 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 34.100 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[ ]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[✓]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [✓]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ (COMP1 COMP2) L2 ___/___ (COMP1 COMP2) L3 ___/___ (COMP1 COMP2)

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	25

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[✓]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[✓]	6. Reparación	[ ]	[✓]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[✓]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[✓]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[✓]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento Preventivo general, Equipo Operativo.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 24/10/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Wilson Pinzon / Elkin P. Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 03

NUMERO DE ORDEN: 25212

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Judica

UBICACIÓN: 1er PISO

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VS122C7 | MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG - 12-000000113446

CAPACIDAD: 12.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 4 (V1 / V2) L2 4 (V1 / V2) L3 4 (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 4 (V1 / V2) L2 4 (V1 / V2) L3 4 (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.1 / (COMP1 / COMP2) L2 4 (COMP1 / COMP2) L3 4 (COMP1 / COMP2)

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	218
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 25-10-2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del técnico: Ivan Pinzón - William R.	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 02

NUMERO DE ORDEN: 25210

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: palacio de Justicia - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Jurídico

UBICACIÓN: 1er Piso

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: EMC361N	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Mirage - 800165866	
CAPACIDAD: 36.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2
19.8					

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	218
Presión de baja (PSI)	173
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 25-10-2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del técnico: Ivan Pinzon - William R.	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

2p

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 04

NUMERO DE ORDEN: 25211

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juridica

UBICACIÓN: 1er piso

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 4MMU45C4A	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Trane - 3C85720000237	
CAPACIDAD: 24.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☑
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2
9					

Tipo de refigerante	R410
Voltaje operación	218
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 25 - 10 - 2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del técnico: Ivan Omar - William R.	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25225

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: 209 Asonal Judicial

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: US12C2 | MODELO CONDENSADOR: US12C2

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR: JA3WA

MARCA: LG - 12000BTU 1090091

CAPACIDAD: 12.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1____/____ L2 ____/____ L3____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.2/____ L2 ____/____ L3____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410
Voltaje operación	218
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	24

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☑	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 26-10-2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Pinzon - William R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 334

NUMERO DE ORDEN: 25224

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: 210 centro

UBICACIÓN: Servicio de spa

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: CMF181C
MODELO CONDENSADOR: CMF181C
SERIAL EVAPORADOR: 801527
SERIAL CONDENSADOR: 801561
MARCA: Mirage - 12CC000000002198
CAPACIDAD: 18.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☑
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 7.8/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	218
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	25

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☑	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipos operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 26-10-2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Roman William R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25215

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: cuarto de comunicaciones

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM242C7	MODELO CONDENSADOR: UM242C7
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG - 42-00000713542	
CAPACIDAD: 24.000 BTU.	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9 / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410 A
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	23

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo quedando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 27-10-2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Ainon - William R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25214

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: palacio de Justicia - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Subestación Sotano

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: US42C7	MODELO CONDENSADOR: US42C7
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: lg - 12-0000007130K5	
CAPACIDAD: 24.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2
9					

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	216
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	23

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 27-10-2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Pinzon - William R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25223

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 3°

UBICACIÓN: de familia de Neiva

E-MAIL: Despacho

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: EMFZ61N | MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Mirage

CAPACIDAD: 24.000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2
9					

Tipo de refigerante	R410
Voltaje operación	218
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	23

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento Preventivo, equipo operando Correctamente.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 28/10/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Idan Pinzon - William R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25222

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: palacio de Justicia - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 3°

UBICACIÓN: de familia de Neiva

E-MAIL: Secretaria

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 4TWH536A	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Trane	
CAPACIDAD: 18.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 7 / ___ L2 ___ / ___ L3 7 / ___
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	219
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	24

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 28/10/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del técnico: Ivan Pinzón - William R.	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25221

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 2°

UBICACIÓN: de Familia de Neiva

E-MAIL: Despacho

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: EMFZ61N	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR: CEN73090	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Mundial	
CAPACIDAD: 24.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2
9					

Tipo de refigerante	R410
Voltaje operación	216
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	23

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 28/10/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Juan Pinzon - William Q.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25220

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 2°

UBICACIÓN: de Familia de Neiva

E-MAIL: Secretaria

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 4MWM45R8 | MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Trane

CAPACIDAD: 18.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 7.1 / ___ L2 ___ L3 ___

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410
Voltaje operación	218
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	23

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 28/10/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del técnico: Juan Pinzon - William R.	Revisado por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25219

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 1° de

UBICACIÓN: Familia de Neiva

E-MAIL: despacho

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: EMFZG1N | MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: CEV13C90 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Mirage

CAPACIDAD: 24.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9 / ____ COMP1 COMP2 | L2 ____ COMP1 COMP2 | L3 ____ COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	218
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	23

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo mantenimiento preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 28/10/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Pinzon - William R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25218

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 1° de

UBICACIÓN: Familia de Neiva

E-MAIL: Secretaria

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 4MW45M0 | MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: 6322796274 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Trane

CAPACIDAD: 18.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 7.1 / ____ COMP1 COMP2 | L2 ____ COMP1 COMP2 | L3 ____ COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	145
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	23

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 28/10/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del técnico: Juan Pinzon - William R.	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25217

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: palacio de Justicia - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de audiencia

UBICACIÓN: 9 despacho

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM24CA | MODELO CONDENSADOR: UM24CA

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG-12-000000-113506

CAPACIDAD: 24.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9 / ____ COMP1 COMP2 | L2 ____ COMP1 COMP2 | L3 ____ COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	218
Presión de baja (PSI)	115
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	23

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 28/10/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del técnico: Ivan Erazo - William R.	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25216

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: palacio de justicia - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de

UBICACIÓN: audiencia 9

E-MAIL: Secretaria

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM242C7	MODELO CONDENSADOR: VM242C7
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG - 12-000000109016	
CAPACIDAD: 24.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1	9 /	L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	218
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	23

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 28/10/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Pinzon - William R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25241

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia, rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Recursos

UBICACIÓN: Humanos 103 Segundo

E-MAIL: Piso archivo Eq II

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: EMF121E
MODELO CONDENSADOR: EMF121E
SERIAL EVAPORADOR: 340506227
SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Mirage
CAPACIDAD: 12.000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410
Voltaje operación	218
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	24

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 7/11/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan C. William R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25240

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: rectoria de justicia, Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Neiva. Recursos

UBICACIÓN: Humanos 103

E-MAIL: Egl segundo p.o

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: U52427	MODELO CONDENSADOR: U52427
SERIAL EVAPORADOR: 401TA42	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Lg - 12 ea0pc0113981	
CAPACIDAD: 24.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2

Tipo de refigerante	R410
Voltaje operación	210
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	24

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐
Montaje / Desmontaje	☐	☑
4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑
5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑
6. Reparación	☐	☑
7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando correctamente

ofic 103.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 7/11/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del técnico: Ver O. William R.	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25239

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia, Rama Judicial

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Cuarto de

UBICACIÓN: Juzgado, Sotano

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 4MWW45R | MODELO CONDENSADOR: 4MWW45R

SERIAL EVAPORADOR: 6327991G2 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Trane

CAPACIDAD: 48.000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2

Tipo de refigerante	R410
Voltaje operación	240
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	24

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 7/11/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del técnico: Ivan Pinzon, Williams.	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

027

NUMERO DE ORDEN: 25238

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: cabaco de sustrica - Roma sudrica

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: administrativa

UBICACIÓN: 104-1 - coordinador

E-MAIL: administrativa

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: U524CA	MODELO CONDENSADOR: U524CA
SERIAL EVAPORADOR: 312TAN16F	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG - 12-000004135M	
CAPACIDAD: 24.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ L2 ____ L3 ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ L2 ____ L3 ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ / ____ L2 ____ L3 ____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410
Voltaje operación	216
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	24

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 7/11/2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del técnico: Nan Omar, William R.	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 197

NUMERO DE ORDEN: 25237

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia - Roma Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: administrativa

UBICACIÓN: Sala de juntas 104-1

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: V518ZC | MODELO CONDENSADOR: V518ZC

SERIAL EVAPORADOR: 208TAUYBA | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG - 12-000CC113005

CAPACIDAD: 18.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ V1 ___ V2 | L2 ___ V1 ___ V2 | L3 ___ V1 ___ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ V1 ___ V2 | L2 ___ V1 ___ V2 | L3 ___ V1 ___ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___ / ___ COMP1 COMP2 | L2 ___ COMP1 ___ COMP2 | L3 ___ COMP1 ___ COMP2

Tipo de refigerante	R410 A
Voltaje operación	218
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	25

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando Correctamente OFIC 104

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 7/11/2025

Nombre del técnico: Ivan Pinzon, William A.

Hora Inicio del servicio:

Revisado por jefe:

Hora fin del servicio:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25234

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 5 de

UBICACIÓN: Familia de Neiva

E-MAIL: Secretaria 208

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: V518ZC7 | MODELO CONDENSADOR: V518ZC7

SERIAL EVAPORADOR: 208TAUYDA | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG - 12-000CC0713002

CAPACIDAD: 18.000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
4		+		+	

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
4		7		+	

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2
/		+		+	

Tipo de refigerante	R410
Voltaje operación	216
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	24

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 5/11/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del técnico: Ivan Pinzon, William R.	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25233

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Neiva - Huila

UBICACIÓN: Juzgado 5 de familia

E-MAIL: de Neiva 208 despacho

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: EMF261N	MODELO CONDENSADOR: EMF261N
SERIAL EVAPORADOR: 3405130440	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Mirage	
CAPACIDAD: 24 000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2

Tipo de refigerante	R410
Voltaje operación	218
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	25

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando correctamente

OFIC 208.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Cambio de manguera drenaje	1 m

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 5/11/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Pinzon, William E.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25232

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: palacio de Justicia, Rama Judicial

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva, Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: oficina de

UBICACIÓN: asistencia legal y cobro

E-MAIL: juridica - activo

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 4MWM524A | MODELO CONDENSADOR: 4MWM48HA

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR: 6322091G225

MARCA: Trane

CAPACIDAD: 22.000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	210
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	20
Temperatura interna o ambiente (°C)	25

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando correctamente

OFIC 101

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 5/11/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Pinzon, William R.	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:
Nombre del técnico:		

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25230

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama de Justicia - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Archivo Juridica

UBICACIÓN: Juridica 3ra Secretaria

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: US242C4 | MODELO CONDENSADOR: US242C4

SERIAL EVAPORADOR: 205TAKKAR6 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 24.000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2

Tipo de refigerante	R410
Voltaje operación	218
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	25

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando correctamente

OPC 101.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 5/11/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Pinzon, William R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25231

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia - Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Archivo juridica

UBICACIÓN: Juridica. oficina-despacho

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM122C7	MODELO CONDENSADOR: VM122C7
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG - 12 - 000000113827	
CAPACIDAD: 12.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.7 / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410
Voltaje operación	210
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	25

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando correctamente oficina 101

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 5/11/2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Ivan Pinzon, William R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25179

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: palacio de justicia, Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Recursos Humanos

UBICACIÓN: 1er piso 103

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: YHEA09FS	MODELO CONDENSADOR: YHEA09FS
SERIAL EVAPORADOR: 213015080	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: York	
CAPACIDAD: 9,000 Btu.	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3 ____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refigerante	
Voltaje operación	218
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11
Temperatura interna o ambiente (°C)	25

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☐	☐
4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐
5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐
6. Reparación	☐	☑
7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo mantenimiento preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS

	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 13 - 11 - 2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Hernandez, William R.		
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25178

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: palacio de Justicia - Ramo Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Recursos Humanos

UBICACIÓN: 1er piso 103

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VS122C7 | MODELO CONDENSADOR: VS122C7

SERIAL EVAPORADOR: 214TAYJE1S0 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG - 12 000000 113038

CAPACIDAD: 12.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☑
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2

Tipo de refigerante	R410A
Voltaje operación	210
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	25

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo mantenimiento preventivo, equipo operando correctamente

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 13-11-2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del técnico: Don Amón, William R.	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25502

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgados administrativos del circuito

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 4 # 12-37

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 10

UBICACIÓN: administrativo (Juez)

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM122C7	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG - (12-000000114178)	
CAPACIDAD: 12000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [X]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 6.1/amp L2 6.0/amp L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	9°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo mantenimiento preventivo a equipo operando

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10 - 11 - 2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Carlos Vargas Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25503

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgados administrativos del circuito

TELEFONO:

DIRECCIÓN: cra 4 # 12 - 37

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 10 Administrativo

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: YMW9524A1000AA	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Trane 12-000000704994	
CAPACIDAD: 24.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [X]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 11,1 / amp (COMP1 COMP2) L2 11,2 / amp (COMP1 COMP2) L3 ___/___ (COMP1 COMP2)

Tipo de refigerante	R410
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	120 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo mantenimiento preventivo a equipo operando.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10 - 11 - 2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Carlos Vargas Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 007

NUMERO DE ORDEN: 25504

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgados administrativos del circuito

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 4 # 12-37

CIUDAD: Neiva-Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de audie-

UBICACIÓN: ncias N° 5

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: YSEA24FS-ADA	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: York 51323	
CAPACIDAD:	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 11,5 /amp (COMP1 COMP2) L2 11,7 /amp (COMP1 COMP2) L3 ___/___ (COMP1 COMP2)

Tipo de refigerante	A 410
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	120 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11
Temperatura interna o ambiente (°C)	21

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

se realizo mantenimiento preventivo, equipo operando

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10 - 11 - 2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Carlos Vargas Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 003

NUMERO DE ORDEN: 25505

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgados administrativos del circuito
TELEFONO:
DIRECCIÓN: Cra 4 # 12 - 37
CIUDAD: Neiva - Huila
ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 5°
UBICACIÓN: administrativo oral
E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM242C7	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG 12-000000109017	
CAPACIDAD:	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [X]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 10,5/amp (COMP1 COMP2) L2 10,2/amp (COMP1 COMP2) L3 ___/___ (COMP1 COMP2)

Tipo de refigerante	R 410
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	9°
Temperatura interna o ambiente (°C)	20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 11 - 11 - 2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Carlos Vargas Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 004

NUMERO DE ORDEN: 25506

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgados administrativos del circuito

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 4 # 12-37

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 5°

UBICACIÓN: administrativo oral (Juez)

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM092CE NK0	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG (51313)	
CAPACIDAD: 9000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [X]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3 ____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refigerante	R410
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	120 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

se realizo mantenimiento preventivo y equipo operando

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS | **CANTIDAD**

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 11 - 11 - 2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Carlos Vargas Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 010

NUMERO DE ORDEN: 25509

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgados administrativos del circuito

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 4 # 12-37

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 4°

UBICACIÓN: administrativo oral (Juez)

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM092CE NW0	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 9000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ (V1 / V2) L2 ___/___ (V1 / V2) L3 ___/___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ (V1 / V2) L2 ___/___ (V1 / V2) L3 ___/___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.1 / amp (COMP1 / COMP2) L2 4. / amp (COMP1 / COMP2) L3 ___/___ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refigerante	R410
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	120 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10'
Temperatura interna o ambiente (°C)	21'

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 11 - 11 - 2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Carlos Vargas Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25516

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgados administrativos del circuito

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 4 # 12-37

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 6°

UBICACIÓN: administrativo oral (juez)

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM122C7	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG 12-000000113451

CAPACIDAD: 12000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [X]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.6/amp L2 4.5/amp L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R 410
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	8°
Temperatura interna o ambiente (°C)	20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 12 - 11 - 2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Carlos Vargas Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25515

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgados administrativos del circuito

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 4 # 12 - 32

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 6°

UBICACIÓN: administrativo oral

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM242CE NC2	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG 55126	
CAPACIDAD: 24.000 btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [X]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 6.1 / amp (COMP1 COMP2) L2 5.9 / amp (COMP1 COMP2) L3 ___/___ (COMP1 COMP2)

Tipo de refigerante	R 410
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	120 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	9°
Temperatura interna o ambiente (°C)	20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

se realizo mantenimiento preventivo, el motor del blower presenta mucho ruido y vibracion por desgaste. equipo operando.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 12 - 11 - 2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Carlos Vargas Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 01a

NUMERO DE ORDEN: 25512

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgados administrativos del circuito

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 4 # 12-37

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: juzgado 4°

UBICACIÓN: administrativo oral

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM242C7	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG-	12-000000109023
CAPACIDAD:	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 8,1 /amp L2 8 /amp L3 ___/___
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R 410
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	9°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 12 - 11 - 2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Carlos Vargas Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 018

NUMERO DE ORDEN: 25513

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgados administrativos del circuito

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 4 # 12-37

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 404 tras

UBICACIÓN: storio x sala de audiencia

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: XSEC24FS-ADG	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: York 120000071314	
CAPACIDAD: 24.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [X]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.8 /amp L2 9.6 /amp L3 ____/____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R 410
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	120 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10'
Temperatura interna o ambiente (°C)	22'

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando

Juz. 5 Activo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 12 - 11 - 2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Carlos Vargas Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25514

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgados administrativos del circuito

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 4 # 12-37

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de

UBICACIÓN: audiencias N 3°

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: XSEC24FS-A3C6 | MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: York 51396

CAPACIDAD: 24.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [X]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.5 /amp (COMP1 COMP2) L2 9.4 /amp (COMP1 COMP2) L3 ___/___ (COMP1 COMP2)

Tipo de refigerante	R410
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	120 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	9°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 12 - 11 - 2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Carlos Vargas Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 010

NUMERO DE ORDEN: 25517

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgados administrativos del circuito

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cr 9 4 # 12-37

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 3°

UBICACIÓN: administrativos oral

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VS 24 2C7 | MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG 12-000000113482

CAPACIDAD: 24000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[X]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[ ]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [X]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ / ___ (V1 V2) L2 ___ / ___ (V1 V2) L3 ___ / ___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ / ___ (V1 V2) L2 ___ / ___ (V1 V2) L3 ___ / ___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 8,9 / amp (COMP1 COMP2) L2 9 / amp (COMP1 COMP2) L3 ___ / ___ (COMP1 COMP2)

Tipo de refigerante	R 410
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	9°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo mantenimiento preventivo, equipo operando

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 13 - 11 - 2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Carlos Vargas Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25518

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgados administrativos del circuito

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 4 # 12-37

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 3°

UBICACIÓN: administrativo oral (Juez)

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM094CE NW0	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG 51291	
CAPACIDAD: 9000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [X]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4,2/amp (COMP1 COMP2) L2 4,1/amp (COMP1 COMP2) L3 ___/___ (COMP1 COMP2)

Tipo de refigerante	R 410
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	120 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 13 - 11 - 2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Carlos Vargas Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 013

NUMERO DE ORDEN: 25522

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgados administrativos del circuito

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 4 # 12-37

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 9°

UBICACIÓN: administrativo oral

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM242C7	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 24.000 btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [X]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 8,5 / amp L2 8,4 / amp L3 ___ / ___
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R 410
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	9°
Temperatura interna o ambiente (°C)	20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 14 - 11 - 2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Carlos Vargas Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25521

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgados administrativos del circuito

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 4 # 12 - 27

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 2i

UBICACIÓN: administrativo oral

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VS242C7	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG 12-000000113484	
CAPACIDAD: 24000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [X]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ / ___ (V1 / V2) L2 ___ / ___ (V1 / V2) L3 ___ / ___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ / ___ (V1 / V2) L2 ___ / ___ (V1 / V2) L3 ___ / ___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.4 / amp (COMP1 / COMP2) L2 9.2 / amp (COMP1 / COMP2) L3 ___ / ___ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refigerante	R 410
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	8°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 14 - 11 - 2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Carlos Vargas Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25520

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgados administrativos del circuito

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 4 # 12 - 37

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 2°

UBICACIÓN: administrativo oral (Juez)

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM092CE NW0	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG 51195

CAPACIDAD: 9000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.2 /amp L2 4.1 /amp L3 ___/___
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R410
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	120 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo mantenimiento preventivo, equipo operando

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 13 - 11 - 2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Carlos Vargas Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25523

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgados administrativos del circuito

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 9 # 12-37

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 9° administrativo oral (Juez)

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VS122C7	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG 12-000000 113429	
CAPACIDAD: 12000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4,1/amp (COMP1 COMP2) L2 4 /amp (COMP1 COMP2) L3 ___/___ (COMP1 COMP2)

Tipo de refigerante	R 410
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo mantenimiento preventivo, equipo operando

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15-11-2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Carlos Vargas Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 005

NUMERO DE ORDEN: 25526

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgados administrativos del circuito

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 4 # 12-37

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgados 8°

UBICACIÓN: administrativo oral (Juez)

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM122C7	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG 12-000,000 11 34 28	
CAPACIDAD: 12000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [X]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ (V1 / V2) L2 ___/___ (V1 / V2) L3 ___/___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ (V1 / V2) L2 ___/___ (V1 / V2) L3 ___/___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4 / amp (COMP1 / COMP2) L2 4.1 / amp (COMP1 / COMP2) L3 ___/___ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refigerante	R 410
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	9°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15 - 11 - 2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Carlos Vargas Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 006

NUMERO DE ORDEN: 25525

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgados administrativos del circuito

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 4 # 12-37

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgados 8°

UBICACIÓN: administrativo oral

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VS182C7	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG 12-000000113467	
CAPACIDAD: 18.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ / ___ (V1 / V2) L2 ___ / ___ (V1 / V2) L3 ___ / ___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ / ___ (V1 / V2) L2 ___ / ___ (V1 / V2) L3 ___ / ___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 8,1 / amp (COMP1 / COMP2) L2 7 / amp (COMP1 / COMP2) L3 ___ / ___ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refigerante	R 410
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	8°
Temperatura interna o ambiente (°C)	20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15 - 11 - 2023	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Carlos Vargas Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024 024

NUMERO DE ORDEN: 25524

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgados administrativos del circuito

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 4 # 12-37

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala N=8

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM242C7 | MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG 12-000000113485

CAPACIDAD: 24000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [X]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 8,1 / amp L2 8 / amp L3 ___ / ___

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R 410
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 13 - 11 - 2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Carlos Vargas Nombre del técnico:	Revisado por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25528

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgados administrativos del circuito

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 4 # 12 - 37

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 7°

UBICACIÓN: administrativo oral (Suaz)

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM122C7	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG + 120000011342 7	
CAPACIDAD: 12.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.1 kamp (COMP1 COMP2) L2 4 /amp (COMP1 COMP2) L3 ____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refigerante	R410
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	8°
Temperatura interna o ambiente (°C)	20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15 - 11 - 2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Carlos Vargas Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25527

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgados administrativos del circuito

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 4 # 12 - 37

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 7°

UBICACIÓN: administrativo oral

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM182C7	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG 12-000000113466	
CAPACIDAD: 18000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 7.1 lamp (COMP1 COMP2) L2 7 lamp (COMP1 COMP2) L3 ____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refigerante	R 410
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	8°
Temperatura interna o ambiente (°C)	20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCION DEL TRABAJO

Fecha: 15 - 11 - 2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Carlos Vargas Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25531

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Jugadores administrativos del circuito

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 4 # 12-37

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala Nº 7

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM24EC7	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 24000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [X]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ (V1 / V2) L2 ___/___ (V1 / V2) L3 ___/___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ (V1 / V2) L2 ___/___ (V1 / V2) L3 ___/___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 8,5/amp (COMP1 / COMP2) L2 8,5/amp (COMP1 / COMP2) L3 ___/___ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refigerante	
Voltaje operación	
Presión de baja (PSI)	
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 17 - 11 - 2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25529

MPP [x] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgados administrativos del circuito

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 4 # 12 - 37

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 1°

UBICACIÓN: administrativo oral

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM2412C7	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG 12-000000117525	
CAPACIDAD: 24000 btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [x]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 8,9 / amp L2 9 / amp L3 ___ / ___
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R 410
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	120 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	9°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 17 - 11 - 2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Carlos Vargas Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: 25530

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgados administrativo del circuito

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 4 # 12-37

CIUDAD: Neiva – Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 1°

UBICACIÓN: administrativo oral (juez)

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: PM12CE NSO0	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG 51235	
CAPACIDAD: 9000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [X]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ (V1 / V2) L2 ___/___ (V1 / V2) L3 ___/___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ (V1 / V2) L2 ___/___ (V1 / V2) L3 ___/___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 H. /amp (COMP1 / COMP2) L2 3.9 /amp (COMP1 / COMP2) L3 ___/___ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refigerante	R410
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	120 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza mantenimiento preventivo, equipo operando

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19 - 11 - 2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Carlos Vargas Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

servitedh S.A.S.
SERVICIOS TÉCNICOS DEL HUILA

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

677

NUMERO DE ORDEN: 25532

MPP [X] MC [ ] OTRO [ ]

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgados administrativos del circuito

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 4 # 12 - 37

CIUDAD: Neiva - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Cuarto Rac

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VS122C7	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[X]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energía [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [X]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.2 / amp L2 4.3/amp L3 ___/___
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refigerante	R 410
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	8°
Temperatura interna o ambiente (°C)	20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[X]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[ ]	6. Reparación	[ ]	[ ]
2. Montaje / Desmontaje	[ ]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[ ]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[ ]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realizo mantenimiento preventivo, equipo operando sede Administrativa

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 17 - 11 - 2025	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Carlos Vargas Nombre del técnico:	Revisado por jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: